PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTASCD N° 136 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAVARROPAS, SECARROPAS Y PLANCHADORAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA" – ID N° 305114

Lote N° 1 Mantenimiento y Reparación de Lavarropa marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNFPU2001

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT
1	81141804-008	Revisión parte eléctrica	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
2	81141804-008	Cambio de rulemanes	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
3	81141804-008	Revision tambor rotativo	Unidad	1	50.000	40.000	40.000
4	81141804-008	Cambio de Tensores	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
5	81141804-008	Cambio de correas	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
6	81141804-008	Engrases	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
7	81141804-008	Mano de Obra	Unidad	1	180.000	196.000	185.000
Precio Total					**1.630.000**	**1.699.000**	**1.601.000**

Monto Mínimo:	**4.000.000**
Monto Máximo:	**8.000.000**

Lote N° 2 Mantenimiento y Reparación de Lavarropa marca Suzuki, S/N° 122010009

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT
1	81141804-008	Revision parte electrica	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
2	81141804-008	Cambio de rulemanes	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
3	81141804-008	Revision tambor rotativo	Unidad	1	50.000	40.000	40.000
4	81141804-008	Cambio de Tensores	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
5	81141804-008	Cambio de correas	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
6	81141804-008	Engrases	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
7	81141804-008	Mano de Obra	Unidad	1	180.000	*196.000*	*185.000*
Precio Total					**1.630.000**	**1.699.000**	**1.601.000**

Monto Mínimo:	**4.000.000**
Monto Máximo:	**8.000.000**

Lote N° 3 Mantenimiento y Reparación de Centrifugadora marca Suzuki, modelo CT250, S/N° 122010010

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT
1	81141804-008	Revision parte electrica	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
2	81141804-008	Cambio de rulemanes	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
3	81141804-008	Revision tambor rotativo	Unidad	1	50.000	40.000	40.000
4	81141804-008	Cambio de Tensores	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
5	81141804-008	Cambio de correas	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
6	81141804-008	Engrases	Unidad	1	100.000	94.000	88.000
7	81141804-008	Mano de Obra	Unidad	1	180.000	196.000	185.000
Precio Total					**1.630.000**	**1.699.000**	**1.601.000**

Monto Mínimo:	**4.000.000**
Monto Máximo:	**8.000.000**

Lote N° 4 Mantenimiento y Reparación de Secadora marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT
1	81141804-008	Revision parte electrica	Unidad	1	50.000	40.000	40.000
2	81141804-008	Cambio de resistencia	Unidad	1	450.000	425.000	400.000
3	81141804-008	Cambio de correas	Unidad	1	400.000	425.000	400.000
4	81141804-008	Cambio de polea	Unidad	1	300.000	298.000	280.000
5	81141804-008	Cambio de reloj de temporizador	Unidad	1	380.000	383.000	360.000
6	81141804-008	Mano de Obra	Unidad	1	120.000	128.000	120.000
Precio Total					**1.700.000**	**1.699.000**	**1.600.000**

Monto Mínimo:	**4.000.000**
Monto Máximo:	**8.000.000**

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Dirección Administrativa

Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT

Lote N° 5 Mantenimiento y Reparación de Planchadora marca Suzuki, S/N° 032011012

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	COMPUNEW & ASOCIADOS	H-SAM	AIRMECT
1	81141804-008	Revision parte electrica	Unidad	1	100.000	110.000	104.000
2	81141804-008	Cambio de resistencia	Unidad	1	700.000	750.000	704.000
3	81141804-008	Cambio de termotasto	Unidad	1	580.000	660.000	566.000
4	81141804-008	Mano de Obra	Unidad	1	180.000	190.000	176.000
Precio Total					**1.560.000**	**1.710.000**	**1.550.000**

Monto Mínimo:	**4.000.000**
Monto Máximo:	**8.000.000**

8.150.000	**8.506.000**	**7.953.000**

Crio. Ppal. MAAP. ANTONIO VELAZQUEZ J.
Tesorero del Programa 2.2.0

Crio. Ppal. DEIAP. RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ
Representante de la Dirección Administrativa

Subofic.1° O.S. ORLANDO SCOLARI
Representante del Dpto. Jurídico

Crio. Ppal. MAAP. DARIO RAMON MONGELOS M.
Jefe Departamento U.O.C