2.039	FAROS SENALEROS TRASERO - GY150 TRAIL - REPUESTO	30.500	1	-30	21.350	21.350	-52	14.500	14.500	-41	17.843	17.843	-36	19.520	19.520	-25	22.875	22.875
2.040	FAROS SENALEROS DELANTERO - GY150 TRAIL - REPUESTO	30.500	1	-30	21.350	21.350	-52	14.500	14.500	-41	17.843	17.843	-36	19.520	19.520	-25	22.875	22.875
2.041	KIT DE PISTON (CILINDROS, AROS) - GY150 TRAIL - REPUESTO	762.500	1	-30	533.750	533.750	-53	354.700	354.700	-41	446.063	446.063	-36	488.000	488.000	-25	571.875	571.875
2.042	CABO EMBRAGUE - GY150 TRAIL - REPUESTO	203.333	1	-30	142.333	142.333	-53	94.700	94.700	-41	118.950	118.950	-36	130.133	130.133	-25	152.500	152.500
2.043	LLAVE DE LUCES - GY150 TRAIL - REPUESTO	203.333	1	-30	142.333	142.333	-53	94.700	94.700	-41	118.950	118.950	-36	130.133	130.133	-25	152.500	152.500
2.044	CABO VELOCIMETRO - GY150 TRAIL - REPUESTO	122.000	1	-30	85.400	85.400	-53	56.800	56.800	-42	71.370	71.370	-36	78.080	78.080	-25	91.500	91.500
2.045	MANILLAR CON BOMBA DE FRENO DELANTERO - GY150 TRAIL - REPUESTO	80.632	1	-30	56.442	56.442	-53	37.500	37.500	-42	47.169	47.169	-36	51.604	51.604	-25	60.474	60.474
2.046	SILENCIADOR DE ESCAPE - GY150 TRAIL - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.047	HORQUILLA TRASERA - GY150 TRAIL - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.048	TABLERO COMPLETO CON VELOCIMETRO - GY150 TRAIL - REPUESTO	201.580	1	-30	141.106	141.106	-53	93.800	93.800	-41	117.925	117.925	-36	129.011	129.011	-25	151.185	151.185
2.049	ESPEJO RETROVISOR - GY150 TRAIL - REPUESTO	40.316	1	-30	28.221	28.221	-53	18.800	18.800	-41	23.585	23.585	-36	25.802	25.802	-25	30.237	30.237
2.050	FARO TRASERO DE LUZ CHICA Y FRENO - GY150 TRAIL - REPUESTO	16.126	1	-30	11.288	11.288	-26	12.000	12.000	-42	9.433	9.433	-36	10.321	10.321	-25	12.095	12.095
2.051	FILTRO DE COMBUSTIBLE - GY150 TRAIL - REPUESTO	25.417	1	-30	17.792	17.792	-52	12.100	12.100	-41	14.869	14.869	-36	16.267	16.267	-25	19.063	19.063
2.052	MASA DELANTERA - GY150 TRAIL - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebek
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003109

2.053	MASA TRASERA - GY150 TRAIL - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.054	MANO DE OBRA POR HORA REPARACIONES VARIAS MOTOCICLETA - STAR GY150 TRAIL (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2024 AL 2053)	122.000	1	-30	85.400	85.400	-50	60.700	60.700	-42	71.370	71.370	-36	78.080	78.080	-34	80.000	80.000
2.055	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES DEL - LAND CRUISER- 2003	457.500	1	-30	320.250	320.250	-50	227.700	227.700	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.056	CORREA VENTILADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.057	BUJIAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	406.667	1	-30	284.667	284.667	-53	189.200	189.200	-42	237.900	237.900	-36	260.267	260.267	-25	305.000	305.000
2.058	FILTRO DE ACEITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	152.500	1	-30	106.750	106.750	-53	71.000	71.000	-41	89.213	89.213	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.059	FILTRO DE AIRE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	305.000	1	-30	213.500	213.500	-53	141.900	141.900	-42	178.425	178.425	-36	195.200	195.200	-25	228.750	228.750
2.060	MANO DE OBRA POR HORA MANTENIMIENTO - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2056 AL 2059)	122.000	1	-30	85.400	85.400	-50	60.700	60.700	-42	71.370	71.370	-36	78.080	78.080	-34	80.000	80.000
2.061	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - LAND CRUISER- 2003	864.167	1	-30	604.917	604.917	-50	430.000	430.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.062	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES - LAND CRUISER- 2003	559.167	1	-30	391.417	391.417	-50	278.200	278.200	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-66	190.000	190.000
2.063	SERVICIO DE LIMPIEZA DE RADIADOR - LAND CRUISER- 2003	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-50	607.100	607.100	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.064	JUEGO DE PISTON - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-52	2.880.000	2.880.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevaj
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebek
Director General
Director General de Administración
y Finanzas

0003108

2.065	CASQUILLO DE BIELA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.066	CASQUILLO DE BANCADA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.067	JUEGO DE JUNTAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-42	1.457.137	1.457.137	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.068	JUEGO DE VALVULAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.270.833	1	-60	508.333	508.333	-53	591.200	591.200	-42	743.437	743.437	-36	813.333	813.333	-25	953.125	953.125
2.069	GUIA DE VALVULAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-63	450.000	450.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.070	CONJUNTO DE CORREA TENSOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.071	RECTIFICACION DE CILINDRO - LAND CRUISER- 2003	457.500	1	-30	320.250	320.250	-50	227.700	227.700	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.072	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL - LAND CRUISER- 2003	457.500	1	-30	320.250	320.250	-50	227.700	227.700	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.073	JUEGO DE AROS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-30	2.250.000	2.250.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.074	JUNTA TAPA MOTOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-41	862.388	862.388	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.075	CALCE LATERAL - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.076	JUNTA CARTER - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.077	TURBO (1) - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	15.097.500	1	-60	6.039.000	6.039.000	-53	7.023.400	7.023.400	-52	7.200.000	7.200.000	-36	9.662.400	9.662.400	-25	11.323.125	11.323.125
2.078	JUNTA BALANCIN - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.079	ESMERILADO VALVULA Y RECTIFIC. TAPA MOT. - LAND CRUISER- 2003	355.833	1	-30	249.083	249.083	-50	177.100	177.100	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. Edwin Lopez Gattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003107

2.080	BOMBA DE AGUA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-42	1.278.712	1.278.712	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.081	CIGÜEÑAL - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	15.097.500	1	-60	6.039.000	6.039.000	-53	7.023.400	7.023.400	-52	7.200.000	7.200.000	-36	9.662.400	9.662.400	-25	11.323.125	11.323.125
2.082	JUEGO GUIAS DE VALVULAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.270.833	1	-60	508.333	508.333	-53	591.200	591.200	-42	743.437	743.437	-36	813.333	813.333	-25	953.125	953.125
2.083	RETEN DE VALVULA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.084	CADENA/CORREA DE DISTRIBUCION - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.677.500	1	-60	671.000	671.000	-53	780.400	780.400	-41	981.338	981.338	-36	1.073.600	1.073.600	-25	1.258.125	1.258.125
2.085	TAPA MOTOR(2) - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	22.519.167	1	-60	9.007.667	9.007.667	-53	10.475.900	10.475.900	-54	10.350.000	10.350.000	-36	14.412.267	14.412.267	-25	16.889.375	16.889.375
2.086	BOMBA INYECTORA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	19.754.799	1	-60	7.901.920	7.901.920	-53	9.189.900	9.189.900	-54	9.000.000	9.000.000	-36	12.643.071	12.643.071	-25	14.816.099	14.816.099
2.087	INYECTOR C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	4.046.333	1	-60	1.618.533	1.618.533	-53	1.882.400	1.882.400	-41	2.367.105	2.367.105	-36	2.589.653	2.589.653	-25	3.034.750	3.034.750
2.088	POLEA RULEMAN TENSOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.230.167	1	-60	492.067	492.067	-53	572.300	572.300	-41	719.648	719.648	-36	787.307	787.307	-25	922.625	922.625
2.089	RETEN FRENTE MOTOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.090	BRAZO DE BIELA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.091	BOMBA DE ACEITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-54	2.880.000	2.880.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.092	BULBO DE ACEITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.093	BOMBA DE VACIO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.507.500	1	-60	1.403.000	1.403.000	-53	1.631.700	1.631.700	-53	1.665.000	1.665.000	-36	2.244.800	2.244.800	-25	2.630.625	2.630.625
2.094	MANGUERA DE RADIADOR INF - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003100

2.095	MANGUERA DE RADIADOR SUP - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.096	SOPORTE MOTOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.270.833	1	-60	508.333	508.333	-53	591.200	591.200	-42	743.437	743.437	-36	813.333	813.333	-25	953.125	953.125
2.097	RETEN BANCADA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.098	RADIADOR DE AGUA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-57	2.700.000	2.700.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.099	ALETA DE VENTILADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.270.833	1	-60	508.333	508.333	-53	591.200	591.200	-42	743.437	743.437	-36	813.333	813.333	-25	953.125	953.125
2.100	CONJUNTO TUBO ESCAPE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.271.850	1	-60	508.740	508.740	-53	591.700	591.700	-42	744.032	744.032	-36	813.984	813.984	-25	953.888	953.888
2.101	TRABAJOS DE TERCERO RECTIFICADORA - LAND CRUISER- 2003	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-50	1.593.600	1.593.600	-48	1.665.000	1.665.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.102	RECTIFICACION DE ASIENTO DE VALVULAS - LAND CRUISER- 2003	457.500	1	-30	320.250	320.250	-50	227.700	227.700	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.103	MANO DE OBRA POR HORA MOTOR - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2064 AL 2070, 2073 AL 2078, 2080 AL 2100)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.104	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA- LAND CRUISER- 2003	7.269.167	1	-60	2.907.667	2.907.667	-50	3.617.100	3.617.100	-50	3.600.000	3.600.000	-36	4.652.267	4.652.267	-52	3.500.000	3.500.000
2.105	SINCRONIZADOR C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-21	1.170.000	1.170.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.106	ENGRANAJE DE 1RA A 5TA C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.347.900	1.347.900	-29	2.070.000	2.070.000	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.107	EJE DE MANDO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-53	3.854.600	3.854.600	-57	3.600.000	3.600.000	-36	5.302.933	5.302.933	-25	6.214.375	6.214.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos

Abg. Edwin I. López Garrepek
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

2.108	EJE CUADRUPLE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	8.855.167	1	-60	3.542.067	3.542.067	-53	4.119.400	4.119.400	-57	3.780.000	3.780.000	-36	5.667.307	5.667.307	-25	6.641.375	6.641.375
2.109	HORQUILLA C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-21	1.170.000	1.170.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.110	SELECTOR C/U- LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.111	RULEMAN DE CAJA C/U- LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.112	JUEGO DE JUNTA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.113	SOPORTE DE CAJA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-41	862.388	862.388	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.114	REPARACION DE BRIDA - LAND CRUISER- 2003	2.455.250	1	-60	982.100	982.100	-50	1.221.700	1.221.700	-60	990.000	990.000	-36	1.571.360	1.571.360	-65	850.000	850.000
2.115	RETEN DE CAJA C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-42	386.587	386.587	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.116	ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA C/U- LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.507.500	1	-60	1.403.000	1.403.000	-53	1.631.700	1.631.700	-41	2.051.888	2.051.888	-36	2.244.800	2.244.800	-25	2.630.625	2.630.625
2.117	CADENA DE TRANSFERENC - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-55	2.700.000	2.700.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.118	CRUCETA CARDAN - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-22	675.000	675.000	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.119	CEMENTO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	50.833	1	-30	35.583	35.583	-53	23.700	23.700	-42	29.737	29.737	-36	32.533	32.533	-25	38.125	38.125
2.120	MANO DE OBRA POR HORA TRANSMISION - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2105 al 2113y 2115 AL 2119)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003104

2.121	RETEN DE PINON - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-42	386.587	386.587	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.122	RULEMAN Y RETEN DEL PALIER - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.270.833	1	-60	508.333	508.333	-53	591.200	591.200	-42	743.437	743.437	-36	813.333	813.333	-25	953.125	953.125
2.123	CORONA PINON - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	17.130.833	1	-60	6.852.333	6.852.333	-53	7.969.300	7.969.300	-47	9.000.000	9.000.000	-36	10.963.733	10.963.733	-25	12.848.125	12.848.125
2.124	CALCE DE ENGRANAJE SATELITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	320.250	1	-30	224.175	224.175	-53	149.000	149.000	-42	187.346	187.346	-36	204.960	204.960	-25	240.188	240.188
2.125	CALCE ENGRANAJE PLANETARIO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	320.250	1	-30	224.175	224.175	-53	149.000	149.000	-42	187.346	187.346	-36	204.960	204.960	-25	240.188	240.188
2.126	RULEMANES DE DIFERENCIAL - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.127	ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.489.800	1.489.800	-38	1.980.000	1.980.000	-36	2.049.600	2.049.600	-25	2.401.875	2.401.875
2.128	MANO DE OBRA POR HORA DIFERENCIAL - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2121 AL 2127)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.129	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-50	2.970.000	2.970.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.130	CANO DE ALTA PRESION D/H - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.131	HOMOCINETICA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-53	3.854.600	3.854.600	-62	3.150.000	3.150.000	-36	5.302.933	5.302.933	-25	6.214.375	6.214.375
2.132	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS - LAND CRUISER- 2003	254.167	1	-30	177.917	177.917	-50	126.500	126.500	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.133	REPARACION DE SINFÍN Y/O CREMALLERA- LAND CRUISER- 2003	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-50	2.099.500	2.099.500	-41	2.468.213	2.468.213	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.134	MUÑEQUIN C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	965.833	1	-30	676.083	676.083	-53	449.300	449.300	-42	565.012	565.012	-36	618.133	618.133	-25	724.375	724.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abg. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003103

2.135	RULEMAN DE PUNTA EJE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.136	RETEN PUNTA EJE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.137	MANO DE OBRA POR HORA DIRECCION - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2129 AL 2131, 2134 AL 2136)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.138	SERVICIO DE REPARACION DE EJE CARDANICO - LAND CRUISER- 2003	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-50	733.500	733.500	-54	675.000	675.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.139	AMORTIGUADOR TRASERO C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-33	990.000	990.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.140	AMORTIGUADOR DELANTERO C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-39	900.000	900.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.141	BUJES TENSORES - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-11	585.000	585.000	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.142	BIELETA DELANTERA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	726.917	1	-30	508.842	508.842	-53	338.200	338.200	-41	425.247	425.247	-36	465.227	465.227	-25	545.188	545.188
2.143	BUJE ESTABILIZADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	218.583	1	-30	153.008	153.008	-53	101.800	101.800	-42	127.871	127.871	-36	139.893	139.893	-25	163.937	163.937
2.144	RULEMAN DE MASA TRASERA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.677.500	1	-60	671.000	671.000	-53	780.400	780.400	-41	981.338	981.338	-36	1.073.600	1.073.600	-25	1.258.125	1.258.125
2.145	ESPIRAL DE SUSPENSION C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-42	1.457.137	1.457.137	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.146	MANO DE OBRA POR HORA SUSPENSION- LAND CRUISER- 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2139 AL 2145)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-41	89.213	89.213	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.147	DISCO DE EMBRAGUE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.568.500	1	-60	1.427.400	1.427.400	-53	1.660.100	1.660.100	-37	2.250.000	2.250.000	-36	2.283.840	2.283.840	-25	2.676.375	2.676.375

2.148	COJINETE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.016.667	1	-60	406.667	406.667	-53	473.000	473.000	-42	594.750	594.750	-36	650.667	650.667	-25	762.500	762.500
2.149	PLATO DE PRESION - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.962.800	1.962.800	-39	2.565.000	2.565.000	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.150	RULEMAN PILOTO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	152.500	1	-30	106.750	106.750	-53	71.000	71.000	-41	89.213	89.213	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.151	RETEN BANCADA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.152	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2147 AL 2151)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.153	PASTILLA DE FRENO AMBOS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.067.500	1	-60	427.000	427.000	-53	496.600	496.600	-28	765.000	765.000	-36	683.200	683.200	-25	800.625	800.625
2.154	RECTIFICACION DISCOS DE FRENO AMBOS - LAND CRUISER- 2003	101.667	1	-30	71.167	71.167	-50	50.600	50.600	-29	72.000	72.000	-36	65.067	65.067	-25	76.250	76.250
2.155	FIBRAS DE FRENO C/U- LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	406.667	1	-30	284.667	284.667	-53	189.200	189.200	-23	315.000	315.000	-36	260.267	260.267	-25	305.000	305.000
2.156	BOMBA CENTRAL DE FRENO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-54	2.250.000	2.250.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.157	JUEGO DE REP. DE MORDAZA C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.158	JUEGO DE SEGUROS DE PASTILLA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.159	RECTIFICACION DE TAMBOR FR. TRASERO - LAND CRUISER- 2003	122.000	1	-30	85.400	85.400	-50	60.700	60.700	-26	90.000	90.000	-36	78.080	78.080	-25	91.500	91.500
2.160	DISCO DE FRENO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.694.167	1	-60	1.077.667	1.077.667	-53	1.253.300	1.253.300	-41	1.576.088	1.576.088	-36	1.724.267	1.724.267	-25	2.020.625	2.020.625
2.161	MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO LH - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	965.833	1	-30	676.083	676.083	-53	449.300	449.300	-42	565.012	565.012	-36	618.133	618.133	-25	724.375	724.375

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebek
Director General
Dirección General de Administración

0003161

2.162	MANGUERA FLEXIBLE DE FRENO RH - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	965.833	1	-30	676.083	676.083	-53	449.300	449.300	-42	565.012	565.012	-36	618.133	618.133	-25	724.375	724.375
2.163	CABO DE FRENO DE MANO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.164	MANO DE OBRA POR HORA FRENO - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2153, 2155 AL 2158, 2160 AL 2163)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-41	89.213	89.213	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.165	FARO DELANTERO UN LADO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-60	990.000	990.000	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.166	FARO SENALERO UN LADO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.167	FARO TRASERO DE PTA. POSTERIOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.048.214	1	-60	419.286	419.286	-53	487.600	487.600	-57	450.000	450.000	-36	670.857	670.857	-25	786.161	786.161
2.168	FARO TRASERO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.048.214	1	-60	419.286	419.286	-53	487.600	487.600	-57	450.000	450.000	-36	670.857	670.857	-25	786.161	786.161
2.169	FOCOS POR UNIDAD - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	101.667	1	-30	71.167	71.167	-53	47.300	47.300	-25	76.500	76.500	-36	65.067	65.067	-25	76.250	76.250
2.170	PALANCA DE COMANDO SENALERO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	3.471.917	1	-60	1.388.767	1.388.767	-53	1.615.100	1.615.100	-41	2.031.072	2.031.072	-36	2.222.027	2.222.027	-25	2.603.938	2.603.938
2.171	INTERRUPTOR DE ESTACIONAM. - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.172	MOTOR LANZA AGUA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-42	1.278.712	1.278.712	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.173	BENDIX DE ARRANQUE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	965.833	1	-30	676.083	676.083	-53	449.300	449.300	-42	565.012	565.012	-36	618.133	618.133	-25	724.375	724.375
2.174	TERMINAL DE BATERIA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	61.000	1	-30	42.700	42.700	-53	28.400	28.400	-19	49.500	49.500	-36	39.040	39.040	-25	45.750	45.750

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin Lopez Delgado
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003100

2.175	CONTROL DE CARGA DE ALTERNADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	50.833	1	-30	35.583	35.583	-53	23.700	23.700	-42	29.737	29.737	-36	32.533	32.533	-25	38.125	38.125
2.176	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	660.833	1	-30	462.583	462.583	-53	307.400	307.400	-59	270.000	270.000	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.177	RECARGA DE BATERIA - LAND CRUISER- 2003	50.833	1	-30	35.583	35.583	-50	25.300	25.300	-20	40.500	40.500	-36	32.533	32.533	-25	38.125	38.125
2.178	AJUSTE DE FARO AUXILIAR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	122.000	1	-30	85.400	85.400	-53	56.800	56.800	-42	71.370	71.370	-36	78.080	78.080	-25	91.500	91.500
2.179	ALINEACION DE LUCES - LAND CRUISER- 2003	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-41	89.213	89.213	-36	97.600	97.600	-25	114.375	114.375
2.180	BUJIAS INCANDESCENTES C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.181	BULBO DE ACEITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.182	MANO DE OBRA POR HORA SISTEMA ELECTRICO - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS2165 AL 2176, 2178, 2180, 2181)	132.167	1	-30	92.517	92.517	-50	65.800	65.800	-41	77.318	77.318	-36	84.587	84.587	-39	80.000	80.000
2.183	REPARACION DE ALTERNADOR - LAND CRUISER- 2003	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.164.700	1.164.700	-51	1.215.000	1.215.000	-36	1.594.133	1.594.133	-66	850.000	850.000
2.184	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE - LAND CRUISER- 2003	2.389.167	1	-60	955.667	955.667	-50	1.188.800	1.188.800	-51	1.170.000	1.170.000	-36	1.529.067	1.529.067	-69	750.000	750.000
2.185	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LIMPIA PARAB. - LAND CRUISER- 2003	1.235.250	1	-60	494.100	494.100	-50	614.700	614.700	-42	722.621	722.621	-36	790.560	790.560	-25	926.438	926.438
2.186	MANTENIMIENTO GRAL. DE AIRE ACONDICIONADO - LAND CRUISER- 2003	2.236.667	1	-60	894.667	894.667	-50	1.113.000	1.113.000	-56	990.000	990.000	-36	1.431.467	1.431.467	-25	1.677.500	1.677.500

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin Lopez Cabrera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003099

2.187	COMPRESOR DE AIRE- LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	7.269.167	1	-60	2.907.667	2.907.667	-53	3.381.600	3.381.600	-52	3.465.000	3.465.000	-36	4.652.267	4.652.267	-25	5.451.875	5.451.875
2.188	EVAPORADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-57	2.565.000	2.565.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.189	CONDENSADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-54	2.250.000	2.250.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.190	FILTRO DE AIRE ACON. - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.191	MANO DE OBRA POR HORA AIRE ACONDICIONADO - TOYOTA LAND CRUISER 2003 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2187 AL 2190)	132.167	1	-30	92.517	92.517	-50	65.800	65.800	-41	77.318	77.318	-36	84.587	84.587	-39	80.000	80.000
2.192	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONDENSADOR DE AIRE AC. - LAND CRUISER- 2003	660.833	1	-30	462.583	462.583	-50	328.800	328.800	-42	386.587	386.587	-36	422.933	422.933	-25	495.625	495.625
2.193	CAMISA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-50	2.970.000	2.970.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.194	JUEGO DE PISTONES - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-50	3.150.000	3.150.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.195	TURBO COMPRESOR - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	15.097.500	1	-60	6.039.000	6.039.000	-53	7.023.400	7.023.400	-51	7.380.000	7.380.000	-36	9.662.400	9.662.400	-25	11.323.125	11.323.125
2.196	JUEG DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	3.914.167	1	-60	1.565.667	1.565.667	-53	1.820.900	1.820.900	-41	2.289.788	2.289.788	-36	2.505.067	2.505.067	-25	2.935.625	2.935.625
2.197	JUEGO DE AROS- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-47	3.150.000	3.150.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.198	ARBOL DE LEVAS - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-50	3.150.000	3.150.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.199	BOMBA DE ACEITE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	5.500.167	1	-60	2.200.067	2.200.067	-53	2.558.700	2.558.700	-41	3.217.598	3.217.598	-36	3.520.107	3.520.107	-25	4.125.125	4.125.125

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattepe
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003098

2.200	REPARACION DE TAPA MOTOR- WORKER 9150-2014	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.972.900	1.972.900	-50	2.115.000	2.115.000	-36	2.700.267	2.700.267	-41	2.500.000	2.500.000
2.201	TAPA CILINDROS - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	25.264.167	1	-60	10.105.667	10.105.667	-53	11.752.900	11.752.900	-50	12.600.000	12.600.000	-36	16.169.067	16.169.067	-25	18.948.125	18.948.125
2.202	JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.982.500	1	-60	793.000	793.000	-53	922.300	922.300	-41	1.159.763	1.159.763	-36	1.268.800	1.268.800	-25	1.486.875	1.486.875
2.203	ASIENTO VALVULA ADMISION - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.016.667	1	-60	406.667	406.667	-53	473.000	473.000	-42	594.750	594.750	-36	650.667	650.667	-25	762.500	762.500
2.204	ASIENTO VALVULA ESCAPE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.016.667	1	-60	406.667	406.667	-53	473.000	473.000	-42	594.750	594.750	-36	650.667	650.667	-25	762.500	762.500
2.205	BARILLA MEDIDOR DE ACEITE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	559.167	1	-30	391.417	391.417	-53	260.100	260.100	-41	327.113	327.113	-36	357.867	357.867	-25	419.375	419.375
2.206	JUNTA TAPA BALANCINES DE VALVULAS - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.207	TAPON LLENADO DE ACEITE MOTOR - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.208	GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-54	675.000	675.000	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625
2.209	CIGÜEÑAL - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	15.758.333	1	-60	6.303.333	6.303.333	-53	7.330.800	7.330.800	-41	9.218.625	9.218.625	-36	10.085.333	10.085.333	-25	11.818.750	11.818.750
2.210	RADIADOR DE AGUA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	11.030.833	1	-60	4.412.333	4.412.333	-53	5.131.500	5.131.500	-42	6.453.037	6.453.037	-36	7.059.733	7.059.733	-25	8.273.125	8.273.125
2.211	CASQUILLOS DE BIELA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-26	900.000	900.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.212	CASQUILLOS DE BANCADA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.525.000	1	-60	610.000	610.000	-53	709.400	709.400	-41	900.000	900.000	-36	976.000	976.000	-25	1.143.750	1.143.750
2.213	BUJE CIGÜEÑAL - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.016.667	1	-60	406.667	406.667	-53	473.000	473.000	-42	594.750	594.750	-36	650.667	650.667	-25	762.500	762.500

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Director General de Administración

0003097

2.214	POLEA CIGÜEÑAL - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	3.507.500	1	-60	1.403.000	1.403.000	-53	1.631.700	1.631.700	-41	2.051.888	2.051.888	-36	2.244.800	2.244.800	-25	2.630.625	2.630.625
2.215	BUJE DE BIELA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.216	BIELA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	3.914.167	1	-60	1.565.667	1.565.667	-53	1.820.900	1.820.900	-41	2.289.788	2.289.788	-36	2.505.067	2.505.067	-25	2.935.625	2.935.625
2.217	RADIADOR DE ACEITE MOTOR - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.962.800	1.962.800	-41	2.468.213	2.468.213	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.218	FILTRO AIRE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-22	198.000	198.000	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.219	FILTRO COMBUSTIBLE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	406.667	1	-30	284.667	284.667	-53	189.200	189.200	-29	288.000	288.000	-36	260.267	260.267	-25	305.000	305.000
2.220	FILTRO ACEITE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-29	180.000	180.000	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.221	BOMBA ACEITE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	6.252.500	1	-60	2.501.000	2.501.000	-53	2.908.700	2.908.700	-50	3.150.000	3.150.000	-36	4.001.600	4.001.600	-25	4.689.375	4.689.375
2.222	JUNTA BOMBA DE ACEITE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	315.167	1	-30	220.617	220.617	-53	146.600	146.600	-41	184.373	184.373	-36	201.707	201.707	-25	236.375	236.375
2.223	MANO DE OBRA POR HORA MOTOR - VOLKSWAGEN WORKER 9150 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2193 AL 2199, 2201 AL 2222)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.224	PLACA DE EMBRAGUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	5.947.500	1	-60	2.379.000	2.379.000	-53	2.766.800	2.766.800	-32	4.050.000	4.050.000	-36	3.806.400	3.806.400	-25	4.460.625	4.460.625
2.225	DISCO DE EMBRAGUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-27	3.600.000	3.600.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.226	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.999.167	1	-60	1.199.667	1.199.667	-53	1.395.200	1.395.200	-29	2.115.000	2.115.000	-36	1.919.467	1.919.467	-25	2.249.375	2.249.375
2.227	JUEGO DE REPARO DE BOMBA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	645.055	1	-30	451.539	451.539	-53	300.100	300.100	-42	377.357	377.357	-36	412.835	412.835	-25	483.791	483.791

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

000309

2.228	TAPON DE DEPOSITO - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.229	JUEGO REPARO BOMBIN AUX. - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	161.264	1	-30	112.885	112.885	-53	75.100	75.100	-42	94.339	94.339	-36	103.209	103.209	-25	120.948	120.948
2.230	BOMBIN AUXILIAR - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.694.167	1	-60	1.077.667	1.077.667	-53	1.253.300	1.253.300	-28	1.935.000	1.935.000	-36	1.724.267	1.724.267	-25	2.020.625	2.020.625
2.231	COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-31	1.305.000	1.305.000	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.232	HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-42	1.278.712	1.278.712	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.233	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - VOLKSWAGEN WORKER 9150 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2224 AL 2232)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.234	TOBERAS DE INYECCION - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-40	1.305.000	1.305.000	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.235	JUNTA BOMBA DE INYECCION - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.236	ENGRANAJE IMPULSOR BOMBA INYECT - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-49	1.125.000	1.125.000	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.237	KIT JUNTA BOMBA INYECCION - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.238	CAÑO INYECTOR N° 1 - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.423.333	1	-60	569.333	569.333	-53	662.100	662.100	-53	675.000	675.000	-36	910.933	910.933	-25	1.067.500	1.067.500
2.239	CAÑO INYECTOR N° 2 - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.423.333	1	-60	569.333	569.333	-53	662.100	662.100	-53	675.000	675.000	-36	910.933	910.933	-25	1.067.500	1.067.500

2.240	CAÑO INYECTOR N° 3 - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-45	675.000	675.000	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000
2.241	RETEN DEL EJE DE LA BOMBA INY - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.021.750	1	-60	408.700	408.700	-53	475.300	475.300	-41	597.724	597.724	-36	653.920	653.920	-25	766.313	766.313
2.242	PICO INYECTOR COMPLETO - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-54	2.250.000	2.250.000	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.243	MANO DE OBRA POR HORA BOMBA Y PICOS - VOLKSWAGEN WORKER 9150 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2234 AL 2242)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.244	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA - WORKER 9150-2014	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-50	4.123.000	4.123.000	-42	4.847.212	4.847.212	-36	5.302.933	5.302.933	-58	3.500.000	3.500.000
2.245	ENGRANAJE DE 1RA A 5TA C/U - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	4.930.833	1	-60	1.972.333	1.972.333	-53	2.293.800	2.293.800	-42	2.884.537	2.884.537	-36	3.155.733	3.155.733	-25	3.698.125	3.698.125
2.246	SINCRONIZADOR DE 1RA A 5TA C/U- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.880.833	1	-60	752.333	752.333	-53	875.000	875.000	-42	1.100.287	1.100.287	-36	1.203.733	1.203.733	-25	1.410.625	1.410.625
2.247	EJE DE MANDO- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	11.030.833	1	-60	4.412.333	4.412.333	-53	5.131.500	5.131.500	-51	5.400.000	5.400.000	-36	7.059.733	7.059.733	-25	8.273.125	8.273.125
2.248	EJE CUADRUPLE- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	10.827.500	1	-60	4.331.000	4.331.000	-53	5.037.000	5.037.000	-50	5.400.000	5.400.000	-36	6.929.600	6.929.600	-25	8.120.625	8.120.625
2.249	RULEMAN DE CAJA C/U - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	147.417	1	-30	103.192	103.192	-53	68.600	68.600	-41	86.239	86.239	-36	94.347	94.347	-25	110.563	110.563
2.250	JUEGO DE JUNTA - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	864.167	1	-30	604.917	604.917	-53	402.000	402.000	-41	505.538	505.538	-36	553.067	553.067	-25	648.125	648.125
2.251	HORQUILLA C/U- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.185.833	1	-60	874.333	874.333	-53	1.016.800	1.016.800	-42	1.278.712	1.278.712	-36	1.398.933	1.398.933	-25	1.639.375	1.639.375
2.252	SELECTOR C/U- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	2.140.083	1	-60	856.033	856.033	-53	995.600	995.600	-42	1.251.948	1.251.948	-36	1.369.653	1.369.653	-25	1.605.062	1.605.062
2.253	SOPORTE DE CAJA- WORKER 9150-2014 - REPUESTO	1.474.167	1	-60	589.667	589.667	-53	685.800	685.800	-41	862.388	862.388	-36	943.467	943.467	-25	1.105.625	1.105.625

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración

0003094

2.254	VOLANTE MOTOR - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	8.285.833	1	-60	3.314.333	3.314.333	-53	3.854.600	3.854.600	-51	4.050.000	4.050.000	-36	5.302.933	5.302.933	-25	6.214.375	6.214.375
2.255	TAPA BASE EJE DE MANDO - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	4.219.167	1	-60	1.687.667	1.687.667	-53	1.962.800	1.962.800	-41	2.468.213	2.468.213	-36	2.700.267	2.700.267	-25	3.164.375	3.164.375
2.256	MANO DE OBRA POR HORA CAJA - VOLKSWAGEN WORKER 9150 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2245 AL 2255)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.257	REPARACION DE ARRANQUE - WORKER 9150-2014	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-52	1.383.800	1.383.800	-53	1.350.000	1.350.000	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.258	REPARACION DE ALTERNADOR - WORKER 9150-2014	3.202.500	1	-60	1.281.000	1.281.000	-53	1.497.500	1.497.500	-51	1.575.000	1.575.000	-36	2.049.600	2.049.600	-73	850.000	850.000
2.259	REPARACION DE FUSILERA - WORKER 9150-2014	2.861.917	1	-60	1.144.767	1.144.767	-50	1.424.100	1.424.100	-58	1.215.000	1.215.000	-36	1.831.627	1.831.627	-25	2.146.438	2.146.438
2.260	REPARACION DE CABLEADO DE LUCES-WORKER 9150-2014	2.353.583	1	-60	941.433	941.433	-53	1.100.500	1.100.500	-62	900.000	900.000	-36	1.506.293	1.506.293	-25	1.765.187	1.765.187
2.261	CARBON ESCOBILLA DE ARRANQUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	254.167	1	-30	177.917	177.917	-53	118.200	118.200	-41	148.688	148.688	-36	162.667	162.667	-25	190.625	190.625
2.262	BOBINA CAMPO DE ARRANQUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	457.500	1	-30	320.250	320.250	-53	212.800	212.800	-41	267.638	267.638	-36	292.800	292.800	-25	343.125	343.125
2.263	PINON BENDIX DE ARRANQUE - WORKER 9150-2014 - REPUESTO	355.833	1	-30	249.083	249.083	-53	165.500	165.500	-42	208.162	208.162	-36	227.733	227.733	-25	266.875	266.875
2.264	MANO DE OBRA POR HORA SISTEMA ELECTRICO - VOLKSWAGEN WORKER 9150 2014 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2261 AL 2263)	152.500	1	-30	106.750	106.750	-50	75.900	75.900	-23	117.000	117.000	-36	97.600	97.600	-48	80.000	80.000
2.265	JUEGO DE CAMISA - 7100- 2001 - REPUESTO	2.897.500	1	-60	1.159.000	1.159.000	-53	1.347.900	1.347.900	-41	1.695.038	1.695.038	-36	1.854.400	1.854.400	-25	2.173.125	2.173.125
2.266	RETEN BANCADA - 7100- 2001 - REPUESTO	1.220.000	1	-60	488.000	488.000	-53	567.500	567.500	-42	713.700	713.700	-36	780.800	780.800	-25	915.000	915.000

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003093

2.267	TURBO COMPRESOR - 7100- 2001 - REPUESTO	12.497.934	1	-60	4.999.174	4.999.174	-53	5.814.000	5.814.000	-50	6.300.000	6.300.000	-36	7.998.678	7.998.678	-25	9.373.451	9.373.451
2.268	JUEG DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO - 7100- 2001 - REPUESTO	2.298.007	1	-60	919.203	919.203	-53	1.069.000	1.069.000	-42	1.344.334	1.344.334	-36	1.470.724	1.470.724	-25	1.723.505	1.723.505
2.269	CARTER - 7100- 2001 - REPUESTO	2.490.833	1	-60	996.333	996.333	-53	1.158.700	1.158.700	-53	1.170.000	1.170.000	-36	1.594.133	1.594.133	-25	1.868.125	1.868.125
2.270	BUJE ARBOL DE LEVAS 01 - 7100- 2001 - REPUESTO	443.475	1	-30	310.433	310.433	-53	206.300	206.300	-41	259.433	259.433	-36	283.824	283.824	-25	332.606	332.606
2.271	CANO PRESION DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR - 7100- 2001 - REPUESTO	362.843	1	-30	253.990	253.990	-53	168.800	168.800	-42	212.263	212.263	-36	232.220	232.220	-25	272.132	272.132
2.272	CANO RETORNO DE ACEITE DEL TURBO COMPRESOR - 7100- 2001 - REPUESTO	362.843	1	-30	253.990	253.990	-53	168.800	168.800	-42	212.263	212.263	-36	232.220	232.220	-25	272.132	272.132
2.273	TAPA CILINDROS - 7100- 2001 - REPUESTO	12.417.302	1	-60	4.966.921	4.966.921	-53	5.776.500	5.776.500	-41	7.264.122	7.264.122	-36	7.947.073	7.947.073	-25	9.312.977	9.312.977
2.274	JUNTA CULATA/ JUNTA CABEZA CIL. - 7100- 2001 - REPUESTO	1.209.478	1	-60	483.791	483.791	-53	562.600	562.600	-42	707.544	707.544	-36	774.066	774.066	-25	907.109	907.109
2.275	ASIENTO VALVULA ADMISION - 7100- 2001 - REPUESTO	322.527	1	-30	225.769	225.769	-53	150.000	150.000	-42	188.678	188.678	-36	206.417	206.417	-25	241.895	241.895
2.276	ASIENTO VALVULA ESCAPE - 7100- 2001 - REPUESTO	322.527	1	-30	225.769	225.769	-53	150.000	150.000	-42	188.678	188.678	-36	206.417	206.417	-25	241.895	241.895
2.277	BARILLA MEDIDOR DE ACEITE - 7100- 2001 - REPUESTO	443.475	1	-30	310.433	310.433	-53	206.300	206.300	-41	259.433	259.433	-36	283.824	283.824	-25	332.606	332.606
2.278	JUNTA TAPA BALANCINES DE VALVULAS - 7100- 2001 - REPUESTO	362.843	1	-30	253.990	253.990	-53	168.800	168.800	-42	212.263	212.263	-36	232.220	232.220	-25	272.132	272.132
2.279	TAPON LLENADO DE ACEITE MOTOR - 7100- 2001 - REPUESTO	282.212	1	-30	197.548	197.548	-53	131.300	131.300	-42	165.094	165.094	-36	180.616	180.616	-25	211.659	211.659
2.280	GUIA VALVULA ADMISION Y ESCAPE - 7100- 2001 - REPUESTO	1.451.373	1	-60	580.549	580.549	-53	675.200	675.200	-42	849.053	849.053	-36	928.879	928.879	-25	1.088.530	1.088.530

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. Edwin Lopez Attebek
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003092

2.281	CIGUEÑAL - 7100- 2001 - REPUESTO	12.417.302	1	-60	4.966.921	4.966.921	-53	5.776.500	5.776.500	-41	7.264.122	7.264.122	-36	7.947.073	7.947.073	-25	9.312.977	9.312.977
2.282	PISTON Y BULON/ PISTON C/ PERNO P/4 BOCAS - 7100- 2001 - REPUESTO	4.716.962	1	-60	1.886.785	1.886.785	-53	2.194.300	2.194.300	-41	2.759.423	2.759.423	-36	3.018.856	3.018.856	-25	3.537.722	3.537.722
2.283	SEGMENTOS/ JUEGO DE AROS - 7100- 2001 - REPUESTO	3.386.537	1	-60	1.354.615	1.354.615	-53	1.575.400	1.575.400	-41	1.981.125	1.981.125	-36	2.167.384	2.167.384	-25	2.539.903	2.539.903
2.284	JUEGO COJINETE BIELA 01 - 7100- 2001 - REPUESTO	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	450.100	450.100	-41	566.036	566.036	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.285	JUEGO COJINETE BANCADA - 7100- 2001 - REPUESTO	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	450.100	450.100	-41	566.036	566.036	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.286	BRAZO DE BIELA - 7100- 2001 - REPUESTO	1.693.268	1	-60	677.307	677.307	-53	787.700	787.700	-41	990.562	990.562	-36	1.083.692	1.083.692	-25	1.269.951	1.269.951
2.287	RADIADOR DE ACEITE MOTOR - 7100- 2001 - REPUESTO	3.910.644	1	-60	1.564.258	1.564.258	-53	1.819.200	1.819.200	-54	1.800.000	1.800.000	-36	2.502.812	2.502.812	-25	2.932.983	2.932.983
2.288	FILTRO ACEITE - 7100- 2001 - REPUESTO	282.212	1	-30	197.548	197.548	-53	131.300	131.300	-42	165.094	165.094	-36	180.616	180.616	-25	211.659	211.659
2.289	BOMBA ACEITE - 7100- 2001 - REPUESTO	4.716.962	1	-60	1.886.785	1.886.785	-53	2.194.300	2.194.300	-41	2.759.423	2.759.423	-36	3.018.856	3.018.856	-25	3.537.722	3.537.722
2.290	JUNTA BOMBA DE ACEITE - 7100- 2001 - REPUESTO	80.632	1	-30	56.442	56.442	-53	37.500	37.500	-42	47.169	47.169	-36	51.604	51.604	-25	60.474	60.474
2.291	MANO DE OBRA POR HORA MOTOR - VOLKSWAGEN 7100 2001 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2265 AL 2290)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-23	81.000	81.000	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.292	PLACA DE EMBRAGUE - 7100- 2001 - REPUESTO	3.910.644	1	-60	1.564.258	1.564.258	-53	1.819.200	1.819.200	-41	2.287.727	2.287.727	-36	2.502.812	2.502.812	-25	2.932.983	2.932.983
2.293	DISCO DE EMBRAGUE - 7100- 2001 - REPUESTO	4.434.751	1	-60	1.773.900	1.773.900	-53	2.063.000	2.063.000	-41	2.594.330	2.594.330	-36	2.838.241	2.838.241	-25	3.326.063	3.326.063
2.294	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE - 7100- 2001 - REPUESTO	1.693.268	1	-60	677.307	677.307	-53	787.700	787.700	-41	990.562	990.562	-36	1.083.692	1.083.692	-25	1.269.951	1.269.951

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Aceval
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abg. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003091

2.295	JUEGO DE REPARO DE BOMBA - 7100- 2001 - REPUESTO	645.055	1	-30	451.539	451.539	-53	300.100	300.100	-42	377.357	377.357	-36	412.835	412.835	-25	483.791	483.791
2.296	TAPON DE DEPOSITO - 7100- 2001 - REPUESTO	120.948	1	-30	84.664	84.664	-53	56.300	56.300	-41	70.755	70.755	-36	77.407	77.407	-25	90.711	90.711
2.297	JUEGO REPARO BOMBIN AUX. - 7100- 2001 - REPUESTO	161.264	1	-30	112.885	112.885	-53	75.100	75.100	-42	94.339	94.339	-36	103.209	103.209	-25	120.948	120.948
2.298	BOMBIN AUXILIAR - 7100- 2001 - REPUESTO	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	450.100	450.100	-41	566.036	566.036	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.299	COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE - 7100- 2001 - REPUESTO	1.249.793	1	-60	499.917	499.917	-53	581.400	581.400	-41	731.129	731.129	-36	799.868	799.868	-25	937.345	937.345
2.300	HORQUILLA DESPLAZADOR DEL COJINETE DE EMBRAGUE - 7100- 2001 - REPUESTO	967.582	1	-30	677.307	677.307	-53	450.100	450.100	-41	566.036	566.036	-36	619.252	619.252	-25	725.687	725.687
2.301	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE - VOLKSWAGEN 7100 2001 (CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS 2292 AL 2300)	104.821	1	-30	73.375	73.375	-50	52.200	52.200	-42	61.320	61.320	-36	67.085	67.085	-24	80.000	80.000
2.302	ESTATOR DE ARRANQUE - 7100- 2001 - REPUESTO	766.002	1	-30	536.201	536.201	-53	356.300	356.300	-42	448.111	448.111	-36	490.241	490.241	-25	574.502	574.502
2.303	TOBERAS DE INYECCION - 7100- 2001 - REPUESTO	1.209.478	1	-60	483.791	483.791	-53	562.600	562.600	-42	707.544	707.544	-36	774.066	774.066	-25	907.109	907.109
2.304	JUNTA BOMBA DE INYECCION - 7100- 2001 - REPUESTO	524.107	1	-30	366.875	366.875	-53	243.800	243.800	-41	306.603	306.603	-36	335.428	335.428	-25	393.080	393.080
2.305	CAÑO INYECTOR N° 1 - 7100- 2001 - REPUESTO	806.318	1	-30	564.423	564.423	-53	375.100	375.100	-42	471.696	471.696	-36	516.044	516.044	-25	604.739	604.739
2.306	CAÑO INYECTOR N° 2 - 7100- 2001 - REPUESTO	806.318	1	-30	564.423	564.423	-53	375.100	375.100	-42	471.696	471.696	-36	516.044	516.044	-25	604.739	604.739
2.307	CAÑO INYECTOR N° 3 - 7100- 2001 - REPUESTO	806.318	1	-30	564.423	564.423	-53	375.100	375.100	-42	471.696	471.696	-36	516.044	516.044	-25	604.739	604.739

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

Abog. Benito Alejandro Torres Acevar
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Abog. Edwin López Cattebeke
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

0003090