MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO

Ciudad de la Banana

Unidad Operativa de Contrataciones

Eusebio Ayala c/ 1ra Junta Municipal

Cordillera-Paraguay

Municipalidad de San José Obrero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 03/2023 "Reparación y mantenimiento colectivo de Instituciones educativas de la cuidad" con ID 435421

					Constructora FENAR		GC INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (tejas-machimbre y madera) Colegio San José Obrero	Metros cuadrados	330,8	46.500	15.382.200	51.100	16.903.880
2	72102102-001	Tratamiento antitermitas a las paredes y techo Colegio San José Obrero	Metros cuadrados	330,8	71.900	23.784.520	79.100	26.166.280
3	72131601-007	Reparación de techo de tejas con cambio de tejas y machimbre Colegio San José Obrero	Metros cuadrados	330,8	293.500	97.089.800	322.655	106.734.274
4	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaces comunes Colegio San José Obrero	Unidad	2	124.100	248.200	136.413	272.826
5	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Colegio San Jose Obrero	Metros cuadrados	6	139.330	835.980	153.126	918.756
6	72131601-011	Sustitución y colocación de grifería canilla común para lavatorio Colegio San José Obrero	Unidad	6	417.000	2.502.000	458.283	2.749.698
7	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Colegio San José Obrero	Unidad	2	334.000	668.000	367.066	734.132
8	72131601-011	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente Colegio San José Obrero	Unidad	3	87.160	261.480	95.796	287.388
9	72131601-011	Sustitución y colocación de tapa de hinodoro solamente Colegio San José Obrero	Unidad	4	94.830	379.320	104.221	416.884

10	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos Colegio San José Obrero.	Unidad	2	162.000	324.000	178.038	356.076
11	72131601-012	Pintura de techo de tejuelones al látex, tirantes y vigas sintético Colegio San José Obrero	Metros cuadrados	330,8	38.700	12.801.960	42.585	14.087.118
12	72131601-012	Pintura de aberturas al esmalte sintético en colores similares a existentes, masillada con enduido Colegio San José Obrero	Metros cuadrados	5	26.160	130.800	28.757	143.785
13	72131601-013	Limpieza de Obra Colegio San José ObreroLimpieza de Obra Colegio San José Obrero	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
14	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes Esc. Bás. José Tursi	Unidad	2	166.000	332.000	182.434	364.868
15	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Esc. Bás. José Tursi	Metros cuadrados	3	38.130	114.390	41.908	125.724
16	72131601-011	Construcción de pozo negro para terreno absorvente. Muros c/ junta seca tapa de hormigón armado, diámetro de 2,00 m. 3m. De profundidad. Esc. Bás. José Tursi	Unidad	1	2.525.000	2.525.000	2.774.975	2.774.975
17	72131601-011	Reparación y sustitución de cámara séptica (incluye desagote) Esc. Bás. José Tursi	Unidad	1	1.096.750	1.096.750	1.205.328	1.205.328
18	72131601-011	Sustitución y colocación de grifería canilla común para lavatorio Esc. Bás. José Tursi	Unidad	7	417.000	2.919.000	458.283	3.207.981
19	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Esc. Bás. José Tursi	Unidad	2	334.000	668.000	367.066	734.132
20	72131601-011	Sustitución ycolocación de una cisterna alta solamente Esc. Bás. José Tursi	Unidad	7	84.950	594.650	93.360	653.520
21	72131601-011	Sustitución y colocacion de tapa de hinodoro	Unidad	7	56.900	398.300	62.533	437.731
22	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos	Unidad	3	112.410	337.230	123.539	370.617
23	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a las existentes. Masilla con enduido Esc. Bás. José Tursi	Metros cuadrados	16	23.990	383.840	26.368	421.888
24	72131601-013	Limpieza Final Esc. Bás. José Tursi	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
25	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	4	121.750	487.000	133.803	535.212
26	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Esc. Bás Las Mercedes.	Metros cuadrados	6	135.660	813.960	149.098	894.588

27	72131601-011	Reparación de Pozo ciego (incluye desagote) Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	1	810.000	810.000	890.190	890.190
28	72131601-011	Reparación y sustitución de cámara séptica (incluye desagote) Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	1	1.084.250	1.084.250	1.191.590	1.191.590
29	72131601-011	Sustitución y colocación de grifería canilla común para lavatorio	Unidad	8	417.000	3.336.000	458.283	3.666.264
30	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	4	334.000	1.336.000	367.066	1.468.264
31	72131601-011	Sustitución y colocación de sisterna alta solamente Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	4	82.950	331.800	91.162	364.648
32	72131601-011	Sustitución ycolocación de tapa inodoro solamente	Unidad	4	58.270	233.080	64.044	256.176
33	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad	6	111.900	671.400	122.990	737.940
34	72131601-012	Pintura de techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético Esc. Bás Las Mercedes.	Metros cuadrados	18	25.370	456.660	27.887	501.966
35	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a las existentes. Masilla con enduido Esc. Bás Las Mercedes.	Metros cuadrados	12	23.990	287.880	26.368	316.416
36	72131601-013	Limpieza final Esc. Bás Las Mercedes.	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
37	72131601-009	Provisión y colocación de piso de baldosas calcáreas. Esc. Bás. América Unida	Metros cuadrados	66	76.200	5.029.200	83.743	5.527.038
38	72102508-003	Provisión y colocación de zócalo calcáreo Esc. Bás. América Unida	Metro lineal	26	351.500	9.139.000	386.298	10.043.748
39	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes Esc. Bás. América Unida	Unidad	16	108.830	1.741.280	119.607	1.913.712
40	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Esc. Bás. América Unida	Metros cuadrados	5	131.330	656.650	144.334	721.670
41	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar a la existente, incluye previo tratamiento de base Esc. Bás. América Unida	Metros cuadrados	2	87.750	175.500	96.437	192.874
42	72131601-011	Reparación de Pozo ciego (incluye desagote) Esc. Bás. América Unida	Unidad	1	800.370	800.370	879.612	879.612
43	72131601-011	Reparación y sustitución de cámara séptica (incluye desagote) Esc. Bás. América Unida	Unidad	1	1.086.750	1.086.750	1.194.338	1.194.338
44	72131601-011	Sustitución y colocación de grifería canilla común para lavatorio Esc. Bás. América Unida	Unidad	9	417.000	3.753.000	458.283	4.124.547

45	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Esc. Bás. América Unida	Unidad	3	334.000	1.002.000	367.066	1.101.198
46	72131601-011	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente Esc. Bás. América Unida	Unidad	12	86.200	1.034.400	94.733	1.136.796
47	72131601-011	Sustitución y colocación de tapa de hinodoro Esc. Bás. América Unida	Unidad	12	60.650	727.800	66.654	799.848
48	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos Esc. Bás. América Unida	Unidad	10	111.910	1.119.100	122.990	1.229.900
49	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a las existentes. Masilla con enduido Esc. Bás. América Unida	Metros cuadrados	16	23.990	383.840	26.368	421.888
50	72131601-013	Limpieza final Esc. Bás. América Unida	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
51	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	4	122.500	490.000	134.627	538.508
52	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Esc. Bás Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	6	134.330	805.980	147.631	885.786
53	72131601-011	Reparación de Pozo ciego (incluye desagote) Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	1	797.000	797.000	875.903	875.903
54	72131601-011	Reparación y sustitución de cámara séptica (incluye desagote) Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	1	1.094.250	1.094.250	1.202.580	1.202.580
55	72131601-011	Sustitución ycolocación de grifería canilla común para lavatorio Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	8	417.000	3.336.000	458.283	3.666.264
56	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	4	334.000	1.336.000	367.066	1.468.264
57	72131601-011	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	4	84.950	339.800	93.360	373.440
58	72131601-011	Sustitución y colocación de tapa de hinodoro solamente Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	4	59.500	238.000	65.417	261.668
59	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad	6	112.400	674.400	123.539	741.234
60	72131601-012	Pintura de techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintético Esc. Bás Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	18	22.950	413.100	25.222	453.996
61	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a las existentes. Masilla con enduido Esc. Bás Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	12	23.990	287.880	26.368	316.416

62	72131601-013	Limpieza final Esc. Bás Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
63	72131601-010	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	2	123.000	246.000	135.177	270.354
64	72131601-010	Reposición y colocación de vidrio doble transparente de 3mm Col. Nac. Alfonso Tranquera	Metros cuadrados	3	100.750	302.250	110.724	332.172
65	72131601-011	Construcción de pozo negro para terreno absorvente. Muros c/ junta seca tapa de hormigón armado, diámetro de 2,00 m. 3m. De profundidad. Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	1	1.853.750	1.853.750	2.037.271	2.037.271
66	72131601-011	Reparación y sustitución de cámara séptica (incluye desagote) Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	1	1.083.750	1.083.750	1.191.041	1.191.041
67	72131601-011	Sustitución y colocación de grifería canilla común para lavatorio Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	7	417.000	2.919.000	458.283	3.207.981
68	72131601-011	Sustitución y colocación de cruceta y campana para grifería Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	2	334.000	668.000	367.066	734.132
69	72131601-011	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	7	83.700	585.900	91.986	643.902
70	72131601-011	Sustitución y colocación de tapa de hinodoro solamente Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	7	59.500	416.500	65.417	457.919
71	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w (incluye caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad	3	112.400	337.200	123.539	370.617
72	72131601-012	Pintura de madera al esmalte sintético en colores similares a las existentes. Masilla con enduido Col. Nac. Alfonso Tranquera	Metros cuadrados	16	23.990	383.840	26.368	421.888
73	72131601-013	Limpieza final Col. Nac. Alfonso Tranquera	Unidad Medida Global	1	2.087.500	2.087.500	2.294.162	2.294.162
Precio Total						**231.407.940**		**254.394.592**

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO · U.O.C.

Clara Raquel Benegas Ramirez
Encargada de la UOC