ALFREDO ANGULO
arquitecto

Mayor Albertano Zayas Nº 470 esq. Rio Pilcomayo
Mail: arq.alfredo.angulo@gmail.com
www.aaq.com.py

Memorándum

Caazapá, 2 de setiembre del 2022

Para: Pero A. Díaz Verón
Gobernador de Caazapá

De: Alfredo Angulo
Arquitecto

Asunto: Elevar Informe sobre la situación vial de caminos vecinales de los distritos de Yuty y 3 de mayo del departamento de Caazapá

Conforme visita in situ realizado con el Secretario de Obras públicas de la Gobernación de Caazapá y funcionarios de dicha secretaria a los siguientes tramos viales: Tramo María Auxiliadora a Santa Úrsula: 10 km**, en el distrito de 3 de mayo**, tramos San Juan - Paso Mbaraca: 2 Km, San Isidro Cañada - Colonia Primavera: 2,5 Km, Colonia Primavera - Cruce Palmera: 5 K, Colonia Primavera - Cruce Cañada: 3,5 km y Santa Lucia - Potrero Ybate: 5 Km en **el distrito de Yuty,** constatamos cuanto sigue:

- Cunetas de desagües laterales totalmente colmatados.
- Cursos de agua sin alcantarillas que cortan en algunos sectores el tramo vial, sectores bajos, con canales o pozos profundos producidos por corrientes de agua en día de lluvias.
- Terraplenes casi inexistentes en varios sectores de los tramos.

Todo esto imposibilita el uso de los tramos mencionados, con la consiguiente dificultad y peligro para los usuarios de los mencionados caminos vecinales, por lo que se sugiere la Urgente intervención de los tramos para su recuperación y posteríos habilitación.

Los trabajos y obras a ser ejecutados conforme verificación para la recuperación de los tramos son cuanto sigue:

- Reparación y profundización de las cunetas de desagües laterales con maquinarias.
- Cargamento de ripios y compactación en lugares críticos del trayecto.
- Cargamento de ripios y conformación de calzada con maquinarias.
- Construcción de tres alcantarillas tubulares de 0,6 cm con cabecera.
- Construcción de cuatro alcantarillas tubulares de 0,8 cm con cabecera, rehabilitación y construcción de cabecera de ochos alcantarillas existentes.

Acompañamos la presente con fotos de algunos sectores en donde se puede observar la situación acotada.

Atentamente.

Arq. Alfredo Angulo