CUADRO COMPARATIVO - Mant. Y Rep. De Aire Acondicionado

Lote N° 1 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado – Tipo Split – 12000 BTU – (7 unidades). Todos de la marca Tokyo

1	2	3	6	7	8	9	10	11
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario RV SERVICE	Precio unitario TECNOFRIO	Precio unitario FYA Serv. Ingenieria
1	72102305-001	Limpieza del condensador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
2	72102305-001	Limpieza del evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
3	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
5	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
6	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
7	72102305-001	Limpieza de cañerías y ductos	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
8	72102305-001	Carga de gas Refrigerante	Unidad	1	Evento	45.000	50.000	54.000
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	7.500	8.000	9.000
10	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador	Unidad	1	Evento	15.000	15.000	18.000
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	7.500	8.000	9.000
12	72102305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
13	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	25.000	25.000	30.000
14	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
15	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	1	Evento	5.000	6.000	6.000
16	72102305-001	Cambio de relay térmico	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
17	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	1	Evento	10.000	12.000	12.000
18	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	1	Evento	10.000	8.000	12.000
19	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
20	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
21	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
22	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
23	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	1	Evento	3.500	3.500	4.200
24	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
25	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
26	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	1	Evento	6.500	6.500	7.800
27	72102305-001	Cambio de protector térmico	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
28	72102305-001	Cambio de filtro de gas	Unidad	1	Evento	15.000	12.000	18.000
29	72102305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	5.000	4.000	6.000
30	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	180.000	215.000	216.000
						550.000	602.000	660.000

Abg. César Dominguez
Director Gral. Asesoría Jurídica
SENAC

Ariel Javier Cameron
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC

PRESIDENCIA DE LA ... Secretaría Nacional Anticorrupción

Lote N° 2 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado – Tipo De Ventana – 18000 BTU – (7 unidades). 4 (cuatro) Unidades corresponden a la marca Mitsubishi Daiya y 3 (tres) Unidades corresponden a la marca Daikin

1	2	3	6	7	8	9	10	11
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*			
1	72102305-001	Limpieza del condensador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
2	72102305-001	Limpieza del evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
3	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de Turbina	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
6	72102305-001	Limpieza y lubricación de paleta ventilador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
7	72102305-001	Carga de gas Refrigerante	Unidad	1	Evento	20.000	48.000	54.000
8	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	45.000	8.000	9.000
9	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador	Unidad	1	Evento	7.500	22.000	24.000
10	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	15.000	11.000	12.000
11	72102305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	7.500	5.500	6.000
12	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	5.000	28.000	30.000
13	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	25.000	10.000	12.000
14	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	6.000
15	72102305-001	Cambio de relay térmico	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
16	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	1	Evento	5.000	11.000	12.000
17	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	1	Evento	10.000	11.000	12.000
18	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	10.000	5.500	6.000
19	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	5.000	5.500	6.000
20	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	1	Evento	5.000	10.000	12.000
21	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	6.000
22	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	1	Evento	5.000	3.500	4.200
23	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	1	Evento	3.500	10.000	12.000
24	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	1	Evento	10.000	11.000	12.000
25	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	1	Evento	10.000	6.000	7.800
26	72102305-001	Cambio de protector térmico	Unidad	1	Evento	6.500	8.000	12.000
27	72102305-001	Cambio de filtro de gas	Unidad	1	Evento	10.000	12.000	18.000
28	72102305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	15.000	5.500	6.000
29	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	180.000	300.000	336.000
						545.000	677.500	765.000

Atilio Javier Carreron
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría Nacional Anticorrupción

Abg. César Domínguez
Director Gral. Asesoría Jurídica
SENAC

Lote N° 3 Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado – Tipo Split – 18000 BTU – (2 unidades). Todos de la marca Tokyo								
1	2	3	6	7	8	9	10	11
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*			
1	72102305-001	Limpieza del condensador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
2	72102305-001	Limpieza del evaporador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
3	72102305-001	Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
5	72102305-001	Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
6	72102305-001	Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
7	72102305-001	Limpieza de cañerías y ductos	Unidad	1	Evento	20.000	22.000	24.000
8	72102305-001	Carga de gas Refrigerante	Unidad	1	Evento	45.000	45.000	54.000
9	72102305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	7.500	8.000	9.000
10	72102305-001	Rebobinado de motor ventilador	Unidad	1	Evento	15.000	15.000	18.000
11	72102305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	7.500	8.000	9.000
12	72102305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	5.000	5.500	6.000
13	72102305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	25.000	28.000	30.000
14	72102305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
15	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
16	72102305-001	Cambio de relay térmico	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
17	72102305-001	Cambio de termostato de alta	Unidad	1	Evento	10.000	11.000	12.000
18	72102305-001	Cambio de termostato de baja	Unidad	1	Evento	10.000	11.000	12.000
19	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	5.000	5.500	6.000
20	72102305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	5.000	5.500	6.000
21	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
22	72102305-001	Cambio de solenoide	Unidad	1	Evento	5.000	5.000	6.000
23	72102305-001	Cambio de perillas de mando	Unidad	1	Evento	3.500	4.000	4.200
24	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
25	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
26	72102305-001	Cambio de caretas	Unidad	1	Evento	6.500	6.000	7.800
27	72102305-001	Cambio de protector térmico	Unidad	1	Evento	10.000	10.000	12.000
28	72102305-001	Cambio de filtro de gas	Unidad	1	Evento	15.000	15.500	18.000
29	72102305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	5.000	4.500	6.000
30	72102305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	180.000	215.000	216.000
						550.000	606.500	660.000
						1.645.000	1.886.000	2.085.000

*Monto mínimo	5.000.000 Gs.
*Monto máximo	10.000.000 Gs.

Abg. César Domínguez
Director Gral. Asesoría Jurídica
SENAC

Atilio Javier Cáceres
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC

PRESIDENCIA DE LA RE
Secretaría