# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Nº de Ítem | Código de Catálogo | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | GRUPO SERTEC S.A. | | | | ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde Romero | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total |
| | | | | | | 55.000.000 | 110.000.000 | | | 55.000.000 | 110.000.000 | | |
| 1 | 72101506-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | | Revisión, regulación y/o reposición de correas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 162.947 | 162.947 | | | 200.000 | 200.000 |
| 1.2 | | Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.450 | 185.450 | | | 220.000 | 220.000 |
| 1.3 | | Control de soportes, placas de unión y grampas de guías de cabina y de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.460 | 260.460 | | | 260.426 | 260.426 |
| 1.4 | | Reajuste integral de tornillería en todos los elementos del sistema de ascensores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.5 | | Verificación y control del interruptor del final de carrera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.812 | 89.812 | | | 89.801 | 89.801 |
| 1.6 | | Control de la tortillería y del estado de las poleas de suspensión y de desvío. Eliminación de grasa excedente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.317 | 127.317 | | | 127.301 | 127.301 |
| 1.7 | | Limpieza de poleas tensoras, control de fijaciones y movimiento libre, control de funcionamiento del contacto contra rotura del cable. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.378 | 111.378 | | | 111.363 | 111.363 |
| 1.8 | | Limpieza y secado del cubo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 148.883 | 148.883 | | | 148.863 | 148.863 |
| 1.9 | | Revisión general y reparación de pérdidas de aceite de motores y máquinas de ascensores, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 352.347 | 352.347 | | | 352.301 | 352.301 |
| 1.10 | | Regulación de plaquetas electrónicas (arranque, parada y nivelación de cabina) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.11 | | Revisión de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 189.201 | 189.201 | | | 189.176 | 189.176 |
| 1.12 | | Verificación y reparación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en distintos niveles, incluyendo la provisión y el montaje de piezas desgastadas y/o dañadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.770 | 240.770 | | | 208.640 | 208.640 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | | Prueba, verificación y/o reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 222.018 | 222.018 | | | 221.988 | 221.988 |
| 1.14 | | Verificación y/o reparación de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, retiro de residuos carbonizados de los contactos principales y cuando haya baño de aceite controlar que esté no esté sucio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.193 | 129.193 | | | 111.952 | 111.952 |
| 1.15 | | Control de chumaceras del motor principal (que no tengan pérdida de aceite) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.16 | | Verificación y control del juego axial entre la corona el sinfín, así como también las chumaceras y amortiguadores de la máquina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 129.193 | 129.193 | | | 129.176 | 129.176 |
| 1.17 | | Control de posibles agrietamientos o fisuras en la polea tractora, así como también el estado de las ranuras para los cabos y reajuste de tornillos del portallantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.565 | 108.565 | | | 108.551 | 108.551 |
| 1.18 | | Verificación y control del juego requerido entre las balatas y el varillaje del freno y del amortiguador del sistema de freno. Control del espesor del forro de las balatas. Verificación del estado del segmento dentado del piñón y su funcionamiento. Control del paquete de resortes y el contacto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 120.000 | 120.000 |
| 1.19 | | Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 109.503 | 109.503 | | | 110.000 | 110.000 |
| 1.20 | | Limpieza de cuadro de comandos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.945 | 147.945 | | | 147.926 | 147.926 |
| 1.21 | | Limpieza, control de estado y de funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.22 | | Limpieza integral de sala de máquina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.23 | | Verificación de funcionamiento de cabina silencioso o pobre en ruidos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.750 | 90.750 | | | 90.738 | 90.738 |
| 1.24 | | Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 92.625 | 92.625 | | | 92.613 | 92.613 |
| 1.25 | | Control de funcionamiento del sistema de intercomunicadores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.688 | 91.688 | | | 91.676 | 91.676 |
| 1.26 | | Control de funcionamiento del sistema de botoneras de la cabina y de piso. Incluye la provisión y el cambio de las luces. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.760 | 165.760 | | | 143.640 | 143.640 |
| 1.27 | | Control de funcionamiento de puerta de cabina y de pisos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.008 | 147.008 | | | 150.000 | 150.000 |
| 1.28 | | Control de funcionamiento de iluminación interior de cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.29 | | Control del topo de hule y del amortiguador de aceite del motor. Limpieza del accionamiento. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 111.378 | 111.378 | | | 111.363 | 111.363 |
| 1.30 | | Control de funcionamiento silencioso de puertas de cabina, control de sistemas de apertura y cierre, cerraduras, contactos y rodillos de arrastre. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 107.627 | 107.627 | | | 107.613 | 107.613 |
| 1.31 | | Control de funcionamiento de botoneras de pisos y cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 112.315 | 112.315 | | | 112.301 | 112.301 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | | Prueba, verificación, ajuste y/o reparación del sistema de para caída; sistema de Emergencia; sistemas de sobrecargas y sistemas de paragolpes. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.460 | 260.460 | | | 225.702 | 225.702 |
| 1.33 | | Limpieza integral del interior y pintura del techo de cabinas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.822 | 164.822 | | | 142.827 | 142.827 |
| 1.34 | | Control de resortes, contratuercas, chavetas y seguros de torsión de las anclas o varillas del sistema de suspensión de cabinas y contrapeso. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.812 | 89.812 | | | 89.801 | 89.801 |
| 1.35 | | Cambio y/o reposición de aceites de motor y de máquina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 446.110 | 446.110 | | | 386.577 | 386.577 |
| 1.36 | | Control de funcionamiento de zapatas o rodillos guiadores. Control de juego de cabina y desgaste del forro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 164.822 | 164.822 | | | 142.827 | 142.827 |
| 1.37 | | Control de contrapesos. Asegurar que los bloques estén rígidamente asegurados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 108.565 | 108.565 | | | 108.551 | 108.551 |
| 1.38 | | Control de suspensión y funcionamiento de la cadena de compensación. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 89.812 | 89.812 | | | 89.801 | 89.801 |
| 1.39 | | Control de la fijación del cable flexible y su desplazamiento libre. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.688 | 91.688 | | | 91.676 | 91.676 |
| 1.40 | | Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 91.688 | 91.688 | | | 91.676 | 91.676 |
| 1.41 | | Limpieza y ajuste de anillos de cabina, incluyendo la verificación de las piezas desgatadas y/o dañadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 147.945 | 147.945 | | | 147.926 | 147.926 |
| 1.42 | | Limpieza, ajuste y lubricación de operadores de puerta de cabina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.43 | | Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 187.325 | 187.325 | | | 210.000 | 210.000 |
| 1.44 | | Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.440 | 110.440 | | | 110.426 | 110.426 |
| 1.45 | | Control del estado de los cables tractores o cabos, control de autolubricación, lubricación y limpieza. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 176.074 | 176.074 | | | 176.051 | 176.051 |
| 1.46 | | Control de funcionamiento del sistema de paracaídas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 193.889 | 193.889 | | | 193.863 | 193.863 |
| 1.47 | | Control de funcionamiento de los amortiguadores para sobrecorrido. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 119.816 | 119.816 | | | 119.801 | 119.801 |
| **2** | **72101506-003** | **MANTENIMIENTO REPARADOR** | **Unidad** | **EVENTO** | **1** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Provisión y cambio de aceite para máquina de tracción - recarga | Unidad | EVENTO | 1 | | | 792.799 | 792.799 | | | 990.000 | 990.000 |
| 2.2 | | Provisión y cambio de aceite 140 x 950 cc - clfavr5056 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 610.675 | 610.675 | | | 529.181 | 529.181 |
| 2.3 | | Provisión y cambio de acrílico blanco para sub-techo de cabina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.061 | 410.061 | | | 410.006 | 410.006 |
| 2.4 | | Provisión y cambio de alarma para cabina de ascensor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 292.286 | 292.286 | | | 253.281 | 253.281 |
| 2.5 | | Provisión y cambio de anillo de goma para regulador de velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 114.015 | 114.015 | | | 114.000 | 114.000 |
| 2.6 | | Provisión y cambio de conjunto de iluminación de cabina - 3x.6503.re.19 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 481.939 | 481.939 | | | 449.750 | 449.750 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETZ GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | | Provisión y cambio de selladura tapa de máquina | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.998 | 450.998 | | | 420.875 | 420.875 |
| 2.8 | | Provisión y cambio de bobina de freno em-33-155v. - 1y.0124.f.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.183.353 | 2.183.353 | | | 2.037.524 | 2.037.524 |
| 2.9 | | Provisión y cambio de bobina de freno em-71-115v. - 2y.0124.h.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 851.364 | 851.364 | | | 851.250 | 851.250 |
| 2.10 | | Provisión y cambio de bobina de freno em-62-115v. - 2y.0124.k.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.884.626 | 1.884.626 | | | 1.758.750 | 1.758.750 |
| 2.11 | | Provisión y cambio de conjunto de bobina para freno doble máquina - 3y.0125.k.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.326.704 | 1.326.704 | | | 1.326.527 | 1.326.527 |
| 2.12 | | Provisión y cambio de botonera de pasillo acs inf - 3x.6051.hj.10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 731.876 | 731.876 | | | 731.778 | 731.778 |
| 2.13 | | Provisión y cambio de botonera de pavimento soft press acs inferior - 3x.6051.kh.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.249.734 | 1.249.734 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.14 | | Provisión y cambio de llave fin de curso - 3x.6087.a.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 746.350 | 746.350 | | | 746.250 | 746.250 |
| 2.15 | | Provisión y cambio de botonera step-c iluminación roja - 3y.0099.cw.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 306.603 | 306.603 | | | 306.563 | 306.563 |
| 2.16 | | Provisión y cambio de módulo boton auto - iluminado - 3y.0591.jd.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.953.935 | 1.953.935 | | | 1.693.185 | 1.693.185 |
| 2.17 | | Provisión y cambio de freno de motor operador - 3y.0654.c.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 648.086 | 648.086 | | | 648.000 | 648.000 |
| 2.18 | | Provisión y cambio de modulo tiristor diodo 56a 1200 - x08.032.038a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 427.807 | 427.807 | | | 427.750 | 427.750 |
| 2.19 | | Provisión y cambio de modulo mcp 5 p/ac2 - 3w.0591.mj.6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.290.383 | 4.290.383 | | | 4.289.811 | 4.289.811 |
| 2.20 | | Provisión y cambio de modulo mcinv2 enconder 380v.rdn - 3w.0591.pw.8 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.081.870 | 5.081.870 | | | 5.081.193 | 5.081.193 |
| 2.21 | | Provisión y cambio de módulo mco-3 para duplex/triplex survi - 3w.0591.rt.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.591.632 | 2.591.632 | | | 2.591.286 | 2.591.286 |
| 2.22 | | Provisión y cambio de módulo mcp-4 - 3w.0591.ss.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.759.407 | 2.759.407 | | | 2.759.039 | 2.759.039 |
| 2.23 | | Provisión y cambio de módulo digivox st31v-220v - 3x.0591.kr.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.648.007 | 1.648.007 | | | 1.647.788 | 1.647.788 |
| 2.24 | | Provisión y cambio de modulo mcinv4 for hall - 3w.0591.rx.2.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.299.878 | 4.299.878 | | | 4.012.684 | 4.012.684 |
| 2.25 | | Provisión y cambio de modulo fuente mcinv-2pw8 - 3w.0591.td.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.679.675 | 2.679.675 | | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2.26 | | Provisión y cambio de botonera capacitiva con led 110v - 3x.6051.cp.6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 363.403 | 363.403 | | | 363.355 | 363.355 |
| 2.27 | | Provisión y cambio de boton floor acs upper antibandalismo - 3x.6051.hj.11 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 715.037 | 715.037 | | | 667.279 | 667.279 |
| 2.28 | | Provisión y cambio de boton floor acsd antibandalismo fsii - 3x.6051.hj.4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 697.222 | 697.222 | | | 604.178 | 604.178 |
| 2.29 | | Provisión y cambio de boton de pavimento acs intermedio antibandalico - 3x.6051.hj.9 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 971.575 | 971.575 | | | 906.682 | 906.682 |
| 2.30 | | Provisión y cambio de boton de pavimento acs de llamada - 3x.6051.ka.10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 995.813 | 995.813 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.31 | | Provisión y cambio de indicador tk921 plus sf2 horinzontal - 3x.6060.as.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 949.897 | 949.897 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.32 | | Provisión y cambio de indicador tk-921 sf2 horizontal - 3x.6060.as.7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 726.512 | 726.512 | | | 726.415 | 726.415 |
| 2.33 | | Provisión y cambio de indicador tk-921 plus sf2 inoxidable horizontal - 3x.6060.ay.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 854.512 | 854.512 | | | 797.438 | 797.438 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | | Provisión y cambio de indicador tk-xxi sfii - 3x.6060.ba.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.666.991 | 3.666.991 | | | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 2.35 | | Provisión y cambio de indicador tke xxi sfii - 3x.6061.c.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.362.404 | 3.362.404 | | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2.36 | | Provisión y cambio de unidad de potencia 200 amper 19 kw 380vem62/71 - 3x.6503.dg.22 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.980.077 | 25.980.077 | | | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 2.37 | | Provisión y cambio de unidad igbt 40 kw 380 v - 3x.6503.fe.13 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.923.188 | 30.923.188 | | | 30.919.065 | 30.919.065 |
| 2.38 | | Provisión y cambio de unidad lgbt 11 kw 380 v - 3x.6503.fe.6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.437.827 | 10.437.827 | | | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 2.39 | | Provisión y cambio de modulo botonera msprn - 3y.0591.hz.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.293.257 | 1.293.257 | | | 1.120.673 | 1.120.673 |
| 2.40 | | Provisión y cambio de modulo resc 4 resistor 220v - 3y.0591.nj.10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.192.471 | 1.192.471 | | | 1.033.338 | 1.033.338 |
| 2.41 | | Provisión y cambio de modulo m 3hall - 3y.0591.rb.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.207.518 | 1.207.518 | | | 1.046.377 | 1.046.377 |
| 2.42 | | Provisión y cambio de modulo rs1 - 3y.0591.rs.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.141.877 | 1.141.877 | | | 1.141.725 | 1.141.725 |
| 2.43 | | Provisión y cambio de modulo macb - 3y.0591.sf.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.798 | 826.798 | | | 826.688 | 826.688 |
| 2.44 | | Provisión y cambio de modulo mcop-2 para operador - 3y.0591.sg.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.529.716 | 1.529.716 | | | 1.325.578 | 1.325.578 |
| 2.45 | | Provisión y cambio de modulo mcop-2 para operador 110vcc- 3y.0591.sg.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 892.131 | 892.131 | | | 892.013 | 892.013 |
| 2.46 | | Provisión y cambio de modulo m2 hall - 3y.0591.sp.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.141.554 | 1.141.554 | | | 1.141.402 | 1.141.402 |
| 2.47 | | Provisión y cambio de modulo amplic. Señal carga - 3y.0591.sx.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 571.040 | 571.040 | | | 570.964 | 570.964 |
| 2.48 | | Provisión y cambio de módulo interv 3f - 3y.0591.tl.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 907.149 | 907.149 | | | 907.028 | 907.028 |
| 2.49 | | Provisión y cambio de módulo msps botonera - 3y.0591.zj.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 324.138 | 324.138 | | | 324.095 | 324.095 |
| 2.50 | | Provisión y cambio de módulo mpc4l - 3y.0592.ac.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 583.765 | 583.765 | | | 583.688 | 583.688 |
| 2.51 | | Provisión y cambio de modulo masp=ap, fp, ls - 3y.0592.d.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 329.388 | 329.388 | | | 329.345 | 329.345 |
| 2.52 | | Provisión y cambio de modulo masp=al, e - 3y.0592.d.4 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.328 | 350.328 | | | 350.282 | 350.282 |
| 2.53 | | Provisión y cambio de indicador tk-99hs 2 digitos - 3y.6060.ae.7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.406 | 500.406 | | | 500.339 | 500.339 |
| 2.54 | | Provisión y cambio de inversor porta 220v porta simple - 3y.6503.ep.8 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.555.682 | 1.555.682 | | | 1.555.475 | 1.555.475 |
| 2.55 | | Provisión y cambio de unidad igbt 380v - 3y.6503.jd.10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.556.188 | 11.556.188 | | | 11.554.648 | 11.554.648 |
| 2.56 | | Provisión y cambio de unidad igbt 380v-57a@8khz - 3y.6503.jd.10a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 13.056.388 | 13.056.388 | | | 13.054.648 | 13.054.648 |
| 2.57 | | Provisión y cambio de unidad de potencia igbt 7,5 kw (380v) - 3y.6503.jd.6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.927.530 | 8.927.530 | | | 8.926.340 | 8.926.340 |
| 2.58 | | Provisión y cambio de igbt unit 7,5 kw (380v) - 3y.6503.jd.6a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.252.440 | 8.252.440 | | | 8.251.340 | 8.251.340 |
| 2.59 | | Provisión y cambio de unidad igbt 11 kw (380v) - 3y.6503.jd.7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 8.688.138 | 8.688.138 | | | 8.686.980 | 8.686.980 |
| 2.60 | | Provision y cambio de unidad igbt 15 kw (380v) - 3y.6503.jd.8 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.939.717 | 11.939.717 | | | 11.938.125 | 11.938.125 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | | Provision y cambio de unidad igbt 75a - 3y.6503.jd.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.023.313 | 7.023.313 | | | 7.022.377 | 7.022.377 |
| 2.62 | | Provisión y cambio de modulo indicador tk mc04 para xxi - 3y.6503.jr.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.623.525 | 1.623.525 | | | 1.623.308 | 1.623.308 |
| 2.63 | | Provision y cambio de unidad igbt 19 kw (380v) - 3y.6503.mj.10 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.043.444 | 23.043.444 | | | 23.040.372 | 23.040.372 |
| 2.64 | | Provisión y cambio de unidad de potencia igbt - 3y.6503.mj.8 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.894.856 | 11.894.856 | | | 11.893.270 | 11.893.270 |
| 2.65 | | Provisión y cambio de llave electrónica con modulo - 3z.0591.kj.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 910.132 | 910.132 | | | 910.011 | 910.011 |
| 2.66 | | Provisión y cambio de modulo m6rs - 3z.0598.ac.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 503.692 | 503.692 | | | 503.625 | 503.625 |
| 2.67 | | Provisión y cambio de modulo mcc3s - 3z.0598.ag.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.059.383 | 2.059.383 | | | 2.059.109 | 2.059.109 |
| 2.68 | | Provisión y cambio de modulo m2rs 2 reles - 3z.0598.am.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.506.728 | 1.506.728 | | | 1.506.527 | 1.506.527 |
| 2.69 | | Provisión y cambio de modulo mcp 7 - 3z.0598.an.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.265.482 | 2.265.482 | | | 1.963.156 | 1.963.156 |
| 2.70 | | Provisión y cambio de modulo mcp7s serial - 3z.0598.an.31 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.894.628 | 1.894.628 | | | 1.894.376 | 1.894.376 |
| 2.71 | | Provisión y cambio de modulo 4rs - 3z.0598.as.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.195.284 | 1.195.284 | | | 1.195.125 | 1.195.125 |
| 2.72 | | Provisión y cambio de modulo mc inv 5sl - 3z.0598.av.30 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.814.693 | 2.814.693 | | | 2.814.318 | 2.814.318 |
| 2.73 | | Provisión y cambio de modulo mco 4s hasta 3 ascensores - 3z.0598.aw.31 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.572.940 | 1.572.940 | | | 1.572.731 | 1.572.731 |
| 2.74 | | Provisión y cambio de modulo mc inv 5sl con can - 3z.0598.bd.30 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.575.384 | 2.575.384 | | | 2.575.041 | 2.575.041 |
| 2.75 | | Provisión y cambio de modulo macb fdn/fdg/ac2-sf2 - 3z.0598.bz.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 895.205 | 895.205 | | | 895.085 | 895.085 |
| 2.76 | | Provisión y cambio de modulo macb gearless - 3z.0598.bz.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 982.988 | 982.988 | | | 982.857 | 982.857 |
| 2.77 | | Provisión y cambio de modulo macb qc corrient cont - 3z.0598.bz.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 809.409 | 809.409 | | | 809.301 | 809.301 |
| 2.78 | | Provisión y cambio de modulo ibkgt - 3z.0598.cc.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.493 | 475.493 | | | 475.430 | 475.430 |
| 2.79 | | Provisión y cambio de modulo tk99hs 2 digitos - 3z.0598.ch.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 469.516 | 469.516 | | | 469.454 | 469.454 |
| 2.80 | | Provisión y cambio de modulo mbavi - 3z.0598.cj.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 658.340 | 658.340 | | | 658.253 | 658.253 |
| 2.81 | | Provisión y cambio de modulo bslp - 3z.0598.ck.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.729 | 325.729 | | | 325.686 | 325.686 |
| 2.82 | | Provsión y cambio de modulo mrp t1s - 3z.0598.cl.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.962 | 475.962 | | | 475.899 | 475.899 |
| 2.83 | | Provisión y cambio de modulo mcop-3 - 3z.0598.cx.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.591 | 826.591 | | | 771.382 | 771.382 |
| 2.84 | | Provisión y cambio de modulo mcop-3 - 3z.0598.cx.1a | Unidad | EVENTO | 1 | | | 826.591 | 826.591 | | | 771.382 | 771.382 |
| 2.85 | | Provisión y cambio de modulo fle-3 - 3z.0598.db.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 964.432 | 964.432 | | | 964.304 | 964.304 |
| 2.86 | | Provisión y cambio de modulo vox 4 - 3z.0598.f.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 718.408 | 718.408 | | | 718.313 | 718.313 |
| 2.87 | | Provisión y cambio de modulo mcinv 65 - 3z.0599.m.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.722.004 | 3.722.004 | | | 3.721.508 | 3.721.508 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | | Provisión y cambio de modulo mcp 8s 01 can - 3z.0599.t.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.768.783 | 2.768.783 | | | 2.399.292 | 2.399.292 |
| 2.89 | | Provisión y cambio de amplificador de carga - 3z.6503.nn.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.348.117 | 1.348.117 | | | 1.347.938 | 1.347.938 |
| 2.90 | | Provisión y cambio de modulo para falla e inversión de face - 3z.6503.rt.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 651.502 | 651.502 | | | 651.416 | 651.416 |
| 2.91 | | Provisión y cambio de iman flexible 5x15x300 - x08.005.003 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 277.936 | 277.936 | | | 277.899 | 277.899 |
| 2.92 | | Provisión y cambio de celula carga - x08.012.228 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.133.019 | 1.133.019 | | | 1.132.868 | 1.132.868 |
| 2.93 | | Provisión y cambio de modulo igbt 100gb123d - x08.032.311 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.651.012 | 1.651.012 | | | 1.650.792 | 1.650.792 |
| 2.94 | | Provisión y cambio de modulo igbt skm 200gb128d - x08.032.313 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.994.988 | 2.994.988 | | | 2.994.589 | 2.994.589 |
| 2.95 | | Provisión y cambio de modulo igbt skm 100gal128d - x08.032.319 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.847.492 | 2.847.492 | | | 2.847.113 | 2.847.113 |
| 2.96 | | Provisión y cambio de enconder 1024 pulsos vaz 040 c/10mts - x08.057.009 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.011.021 | 4.011.021 | | | 4.010.486 | 4.010.486 |
| 2.97 | | Provisión y cambio de enconder absoluto 2048 pulsos 5v/160m- x08.057.027 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.686.857 | 4.686.857 | | | 4.373.817 | 4.373.817 |
| 2.98 | | Provisión y cambio de boton sobe soft press - 3z.0099.aw.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 484.002 | 484.002 | | | 483.938 | 483.938 |
| 2.99 | | Provisión y cambio de bobina de freno em-33-115v - 1y.0124.f.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.166.476 | 2.166.476 | | | 2.166.187 | 2.166.187 |
| 2.100 | | Provisión y cambio de contacto auxiliar - 1z.35.000/16 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 139.834 | 139.834 | | | 139.815 | 139.815 |
| 2.101 | | Provisión y cambio de bobina de freno en 71-115v - 2y.0124.h.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.412.147 | 1.412.147 | | | 1.411.959 | 1.411.959 |
| 2.102 | | Provisión y cambio de bobina de freno en 62-115v - 2y.0124.k.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.464.356 | 2.464.356 | | | 2.299.759 | 2.299.759 |
| 2.103 | | Provisión y cambio de conjunto bobina para freno doble máquina - 3y.0125.k.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.082.922 | 1.082.922 | | | 1.082.777 | 1.082.777 |
| 2.104 | | Provisión y camio de contacto eléctrico ac - 3y.0142.aj.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 489.248 | 489.248 | | | 489.183 | 489.183 |
| 2.105 | | Provisión y cambio de contacto eléctrico ac - 3y.0142.bb.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 442.129 | 442.129 | | | 442.070 | 442.070 |
| 2.106 | | Provisión y cambio de cable amplificador de carga - 3y.0563.pg.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 103.335 | 103.335 | | | 103.322 | 103.322 |
| 2.107 | | Provisión y cambio de resistencia 160w-10 ohms - 3y.0852.f.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.906 | 345.906 | | | 345.860 | 345.860 |
| 2.108 | | Provisión y cambio de resistencia 160w-470 hms - 3y.0852.f.7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 347.329 | 347.329 | | | 347.283 | 347.283 |
| 2.109 | | Provisión y cambio de resistor 8r/10r/12r-2kw-380w - 3y.0852.k.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 457.355 | 457.355 | | | 457.294 | 457.294 |
| 2.110 | | Provisión y cambio de contacto kid (ac) - 3y.0900.db.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 466.383 | 466.383 | | | 466.321 | 466.321 |
| 2.111 | | Provisión y cambio de ventilador - fan 220 - 3y.5260.aa.6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 868.829 | 868.829 | | | 868.713 | 868.713 |
| 2.112 | | Provisión y cambio de motor operador weg para cabina - 3y.5297.c.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.840.371 | 2.840.371 | | | 2.839.992 | 2.839.992 |
| 2.113 | | Provisión y cambio de fusible u-r 50amper x 500v cuchilla sin rasgo - x08.022.080 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 143.156 | 143.156 | | | 143.137 | 143.137 |
| 2.114 | | Provisión y cambio de fusible u-r 63amper x 500v cuchilla sin rasgo - x08.022.081 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 183.787 | 183.787 | | | 183.762 | 183.762 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL ESTEE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.115 | | Provisión y cambio de fusible u-r 80amper x 500v cuchilla sin rasgo - x08.022.082 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.774 | 177.774 | | | 177.750 | 177.750 |
| 2.116 | | Provisión y cambio de fusible u-r 100amper x 500v cuchilla sin rasgo - x08.022.083 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 177.545 | 177.545 | | | 177.521 | 177.521 |
| 2.117 | | Provisión y cambio de transformador 220-380v - x08.044.013 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 944.782 | 944.782 | | | 944.656 | 944.656 |
| 2.118 | | Provisión y cambio de transformador monofásico tipo 110/220 50 - x08.044.015 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 663.344 | 663.344 | | | 663.256 | 663.256 |
| 2.119 | | Provisión y cambio de transformador 220v - x08.044.021 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 402.272 | 402.272 | | | 402.218 | 402.218 |
| 2.120 | | Provisión y cambio de transformador 380v - x08.044.022 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 731.530 | 731.530 | | | 731.432 | 731.432 |
| 2.121 | | Provisión y cambio de transformador monofásico intral ref. 22238 - x08.044.025 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.984.577 | 1.984.577 | | | 1.984.313 | 1.984.313 |
| 2.122 | | Provisión y cambio de transformador 380v - x08.044.027 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 656.421 | 656.421 | | | 656.333 | 656.333 |
| 2.123 | | Provisión y cambio de transformador de sincronismo 23va 21/42v-380v - x08.044.028 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 622.659 | 622.659 | | | 622.576 | 622.576 |
| 2.124 | | Provisión y cambio de transformador monofásico 374 vamp - x08.044.032 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 602.859 | 602.859 | | | 602.779 | 602.779 |
| 2.125 | | Provisión y cambio de transformador 380-220 - x08.044.033 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 588.311 | 588.311 | | | 588.233 | 588.233 |
| 2.126 | | Provisión y cambio de transformador trifásico lab - x08.044.035 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.170.494 | 1.170.494 | | | 1.092.316 | 1.092.316 |
| 2.127 | | Provisión y cambio de transformador trifásico 460 va - x08.044.040 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 852.771 | 852.771 | | | 795.814 | 795.814 |
| 2.128 | | Provisión y cambio de transformador monofásico 220 va - 50hz - x08.044.044 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 897.087 | 897.087 | | | 837.169 | 837.169 |
| 2.129 | | Provisión y cambio de transformador trifásico 165 va - tr-31 - x08.044.049 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 758.705 | 758.705 | | | 758.604 | 758.604 |
| 2.130 | | Provisión y cambio de transformador trifásico "semicron" - x08.044.052 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.042.209 | 1.042.209 | | | 1.042.070 | 1.042.070 |
| 2.131 | | Provisión y cambio de transformador 380a 18 - x08.044.076 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 970.809 | 970.809 | | | 970.679 | 970.679 |
| 2.132 | | Provisión y cambio de transformador trifásico 220 va 50hz18v - x08.044.094 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 671.649 | 671.649 | | | 671.560 | 671.560 |
| 2.133 | | Provisión cambio de ventilador centrifugo 127/220v - x08.405.068 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.056.628 | 1.056.628 | | | 1.056.487 | 1.056.487 |
| 2.134 | | Provisión y cambio de cierre hidráulico aéreo evd - 09.09.000/30 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.047.992 | 1.047.992 | | | 1.047.853 | 1.047.853 |
| 2.135 | | Provisión y cambio de freno hidráulico aéreo eve - 09.09.000/31 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 695.808 | 695.808 | | | 695.715 | 695.715 |
| 2.136 | | Provisión y cambio de freno hidráulico piso e - 09.09.000/6 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 796.494 | 796.494 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.137 | | Provisión y cambio de freno hidráulico piso d - 09.09.000/7 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.033.387 | 1.033.387 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.138 | | Provisión y cambio de zapata de freno con lona en 33 - 1y.0396.d.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 689.144 | 689.144 | | | 900.000 | 900.000 |
| 2.139 | | Provisión y cambio de dispositivo de arrastre - 1y.5282.c.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 699.834 | 699.834 | | | 900.000 | 900.000 |
| 2.140 | | Provisión y cambio de dispositivo de arrastre - 1y.5282.c.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 741.613 | 741.613 | | | 741.514 | 741.514 |
| 2.141 | | Provisión y cambio de nylon para corrediza-guia t3-160-161 - 1z.0207.b.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.178 | 227.178 | | | 300.000 | 300.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.142 | | Provisión y cambio de nylon para corredizа-guia t160-161 - 1z.0207.b.3 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 227.178 | 227.178 | | | 300.000 | 300.000 |
| 2.143 | | Provisión y cambio de brazo accionador r/mecánico - 1z.0264.ca.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 349.139 | 349.139 | | | 420.000 | 420.000 |
| 2.144 | | Provisión y cambio de zapata de freno sin lona en 62 - 2y.0396.h.1 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 650.312 | 650.312 | | | 650.225 | 650.225 |
| 2.145 | | Provisión y cambio de zapata de freno con lona en 62 - 2y.0396.h.2 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 891.948 | 891.948 | | | 772.919 | 772.919 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | 336.051.958 | | | | 337.753.643 | |
| APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA 20% | | | | | | | | 67.210.392 | | | | N/A | |
| TOTAL | | | | | | | | 403.262.350 | | | | 337.753.643 | |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ