ANEXO 3 (*Tabla Comparativa de Precios*)

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
1	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 62 x 3 hileras de conductos	AGRALE	1	586.000,0	586.000,0	433.405	-26	373.000	-36	670.970	15
2	Confección de Radiador Nuevo en bronce 45 x 62 x 3 hileras de conductos sin laterales	AGRALE	1	2.940.000,0	2.940.000,0	2.174.424	-26	1.870.000	-36	3.366.300	15
3	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLKSWAGEN 17250 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9534N824MR126590	VOLKSWAGEN 17250	1	1.430.000,0	1.430.000,0	1.057.628	-26	909.000	-36	1.637.350	15
4	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para VOLKSWAGEN 17250 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9534N824MR126590	VOLKSWAGEN 17250	1	5.875.000,0	5.875.000,0	4.345.150	-26	3.737.000	-36	6.726.875	15
5	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLKSWAGEN 11180 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9535V6TBXMR129027	VOLKSWAGEN 11180	1	1.110.000,0	1.110.000,0	820.956	-26	706.000	-36	1.270.950	15
6	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para VOLKSWAGEN 11180 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9535V6TBXMR129027	VOLKSWAGEN 11180	1	4.645.000,0	4.645.000,0	3.435.442	-26	2.954.000	-36	5.318.525	15
7	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLKSWAGEN 9170 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9535HTB1MR120542	VOLKSWAGEN 9170	1	1.115.000,0	1.115.000,0	824.654	-26	709.000	-36	1.276.675	15
8	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para 17250 9170 año 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9535HTB1MR120542	VOLKSWAGEN 9170	1	4.515.000,0	4.515.000,0	3.339.294	-26	2.872.000	-36	5.169.675	15

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
9	Reparación General y Limpieza de Radiador 50 x 60 x 3 hileras de conductos - Chasis:9533D52RXER424665	VOLKSWAGEN 9150	1	461.666,7	461.666,0	341.448	-26	294.000	-36	528.608	15
10	Confección de Radiador Nuevo en bronce 50 x 60 x 3 hileras de conductos sin laterales - Chasis:9533D52RXER424665	VOLKSWAGEN 9150	1	3.526.666,7	3.526.666,0	2.608.322	-26	2.243.000	-36	4.038.033	15
11	Reparación General y Limpieza de Radiador 50 x 57x 3 hileras de conductos - Chasis: 9BWCD52R45R512850	VOLKSWAGEN 8150	1	627.333,3	627.333,0	463.975	-26	399.000	-36	718.296	14
12	Confección de Radiador Nuevo en bronce 50 x 57 x 3 hileras de conductos sin laterales - Chasis: 9BWCD52R45R512850	VOLKSWAGEN 8150	1	3.420.000,0	3.420.000,0	2.529.432	-26	2.175.000	-36	3.915.900	15
13	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para VOLKSWAGEN 17220 y 17225 - AÑO 2013 - Chasis: 9533782T3ER430845	VOLKSWAGEN 17220 - 17225	1	6.042.500,0	6.042.500,0	4.469.033	-26	3.843.000	-36	6.918.663	15
14	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLKSWAGEN 17220 y 17225 - AÑO 2013 745x 660 x 52 - Chasis: 9533782T3ER430845	VOLKSWAGEN 17220 - 17225	1	1.166.666,7	1.166.666,0	862.866	-26	742.000	-36	1.335.833	15
15	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para VOLKSWAGEN 15180 - AÑO 2010 73,7 x 663 x 52 - Chasis: 9533EF2SXBR047391	VOLKSWAGEN 15180	1	6.212.666,7	6.212.666,0	4.594.887	-26	3.951.000	-36	7.113.503	15
16	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLKSWAGEN 15180 - AÑO 2010 73,7x 663 x 52 - Chasis: 9533EF2SXBR047391	VOLKSWAGEN 15180	1	1.053.333,3	1.053.333,0	779.045	-26	670.000	-36	1.206.066	14
17	Reparación General y Limpieza de Radiador 74 x 54 x 4 hileras de conductos	FORD CARGO	1	926.666,7	926.666,0	685.362	-26	589.000	-36	1.061.033	15
18	Reparación General y Limpieza de Radiador 59 x 42 x 3 hileras de conductos	FORD RANGER	1	570.000,0	570.000,0	421.572	-26	363.000	-36	652.650	15

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
19	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para Ford Cargo 1317/E64 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9BFXTNAF56BB65604	Ford Cargo 1317/E64	1	4.590.000,0	4.590.000,0	3.394.764	-26	2.919.000	-36	5.255.550	15
20	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de Ford Cargo 1317/E64 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9BFXTNAF56BB65604	Ford Cargo 1317/E64	1	1.026.666,7	1.026.666,0	759.322	-26	653.000	-36	1.175.533	15
21	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para Ford Cargo 1722 5.9LDSL 2013 (Panal de Aluminio y caja de plástico) Chasis: 9BFYEAXV0DBS36269	Ford Cargo 1722 5.9LDSL	1	5.096.666,7	5.096.666,0	3.769.494	-26	3.241.000	-36	5.835.683	15
22	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de Ford Cargo 1722 5.9LDSL 2013 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9BFYEAXV0DBS36269	Ford Cargo 1722 5.9LDSL	1	1.050.000,0	1.050.000,0	776.580	-26	668.000	-36	1.202.250	15
23	Reparacion General y Limpieza de Radiador para Ford Ranger Flex - Chasis:8AFAR22F4DJ086736	FORD RANGER Flex 2500CC	1	510.000,0	510.000,0	377.196	-26	324.000	-36	583.950	15
24	Confección de Radiador Nuevo para Ford Ranger Flex - Chasis:8AFAR22F4DJ086736	FORD RANGER Flex	1	1.716.666,7	1.716.666,0	1.269.646	-26	1.092.000	-36	1.965.583	15
25	Radiador Nuevo de Aluminio para Ranger Diesel 4X4 - AÑO 2017 (Panal de Aluminio y caja de plástico) 605 x 638 x 26 - Chasis: 8AFAR23L6KJ124551	Ford Ranger Diesel 4X4 - 2017	1	2.523.333,3	2.523.333,0	1.866.257	-26	1.605.000	-36	2.889.216	14
26	Reparacion General y Limpieza Radiador Nuevo de Aluminio de Ranger Diesel 4X4 - AÑO 2017 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 8AFAR23L6KJ124551	Ford Ranger Diesel 4X4 - 2017	1	500.000,0	500.000,0	369.800	-26	318.000	-36	572.500	15
27	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 69 x 3 hileras de conductos - ZD30/TD27 - Chasis: JN1CNUD22Z0 021068	NISSAN FRONTIER	1	478.333,3	478.333,0	353.775	-26	304.000	-36	547.691	14

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
28	Radiador completo Nuevo de 45 x 69 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico) ZD30 - Chasis: JN1CNUD22Z0 021068	NISSAN FRONTIER	1	1.575.000,0	1.575.000,0	1.164.870	-26	1.002.000	-36	1.803.375	15
29	Radiador completo Nuevo de 45 x 69 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico) TD27 - Chasis: JN1CHGD22Z0102071	NISSAN FRONTIER	1	1.553.333,3	1.553.333,0	1.148.845	-26	988.000	-36	1.778.566	14
30	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para NISSAN NP300 4X4 - AÑO 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 3N6CD31B2ZK421434	NISSAN NP300	1	1.810.000,0	1.810.000,0	1.338.676	-26	1.151.000	-36	2.072.450	15
31	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de NISSAN NP300 4X4 - AÑO 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 3N6CD31B2ZK421434	NISSAN NP300	1	582.500,0	582.500,0	430.817	-26	370.000	-36	666.963	15
32	Radiador completo Nuevo de panal de Aluminio 45 x 90 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico)	NISSAN PATROL	1	2.245.333,3	2.245.333,0	1.660.648	-26	1.428.000	-36	2.570.906	14
33	Limpieza y cambio de caja de sellado de panal de Radiador 45 x 90 x 3 hileras de conductos	NISSAN PATROL	1	786.666,7	786.666,0	581.818	-26	500.000	-36	900.733	15
34	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 43 x 63,8 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico)	NISSAN PATROL	1	1.295.333,3	1.295.333,0	958.028	-26	824.000	-36	1.483.156	14
35	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 60 x 69 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico)	NISSAN PATROL	1	1.386.666,7	1.386.666,0	1.025.578	-26	882.000	-36	1.587.733	15

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
36	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 45 x 90,8 x 36 (Panal de Aluminio y caja de plástico)	NISSAN PATROL	1	1.975.333,3	1.975.333,0	1.460.956	-26	1.256.000	-36	2.261.756	14
37	Reparación General y Limpieza de Radiador 45 x 66 x 2 hileras de conductos - Chasis: MPATFS86JET000362	ISUZU DMAX 2.5	1	538.333,3	538.333,0	398.151	-26	342.000	-36	616.391	14
38	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 45 x 66 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: MPATFS86JET000362	ISUZU 2.5	1	1.630.000,0	1.630.000,0	1.205.548	-26	1.037.000	-36	1.866.350	15
39	Reparación General y Limpieza de Radiador 47,5 x 58,8 x 2 hileras de conductos - Chasis: MPATFS85HCT100114	ISUZU DMAX 3.0	1	610.000,0	610.000,0	451.156	-26	388.000	-36	698.450	15
40	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 47,5 x 58,8 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: MPATFS85HCT100114	ISUZU DMAX 3.0	1	1.640.000,0	1.640.000,0	1.212.944	-26	1.043.000	-36	1.877.800	15
41	Confección de Radiador Intercoller Nuevo de Aluminio 24,2x29x6,6 - Chasis: MPATFS86JET000362	ISUZU 2.5	1	2.260.000,0	2.260.000,0	1.671.496	-26	1.437.000	-36	2.587.700	15
42	Confección de Condensador nuevo con filtro de A/C - Chasis: MPATFS86JET000362	ISUZU 2.5	1	2.155.000,0	2.155.000,0	1.593.838	-26	1.371.000	-36	2.467.475	15
43	Reparación General y Limpieza de Radiador 55 x 56 x 2 hileras de conductos - Chasis: MA1TZ2HSNF2E34738	MAHINDRA 2.5	1	556.666,7	556.666,0	411.710	-26	354.000	-36	637.383	15
44	Limpieza General de Radiador de Intercooler - Chasis: MA1TZ2HSNF2E34738	MAHINDRA	1	563.333,3	563.333,0	416.641	-26	358.000	-36	645.016	14
45	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio 55 x 56 x 2 hileras de conductos (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: MA1TZ2HSNF2E34738	MAHINDRA 2.5	1	1.288.666,7	1.288.666,0	953.097	-26	820.000	-36	1.475.523	15
46	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para CHEVROLET - S10 4X4 - AÑO 2015 - 58 x 65 x 26 - Chasis: 9BG148FK0GC407184	CHEVROLET S10	1	2.183.333,3	2.183.333,0	1.614.793	-26	1.389.000	-36	2.499.916	14

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
47	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de CHEVROLET - S10 4X4 - AÑO 2015 - Chasis: 9BG148FK0GC407184	CHEVROLET S10	1	516.666,7	516.666,0	382.126	-26	329.000	-36	591.583	15
48	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para CHEVROLET - S10 4X4 - AÑO 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico) - Chasis: 9BG148DK0LC433560	CHEVROLET S10	1	2.128.000,0	2.128.000,0	1.573.868	-26	1.353.000	-36	2.436.560	15
49	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de CHEVROLET - S10 4X4 - AÑO 2020 (Panal de Aluminio y caja de plástico)- Chasis: 9BG148DK0LC433560	CHEVROLET S10	1	614.000,0	614.000,0	454.114	-26	391.000	-36	703.030	15
50	Reparación General y Limpieza de Radiador 47 x 53 x 3 hileras de conductos	TOYOTA HILUX	1	568.333,3	568.333,0	420.339	-26	361.000	-36	650.741	14
51	Confección de Radiador Nuevo 47,5 x 50,8 x 3 hileras de conductos (Bronce) sin laterales	TOYOTA HILUX	1	2.706.666,7	2.706.666,0	2.001.850	-26	1.721.000	-36	3.099.133	15
52	Confección de Radiador Completo Nuevo de Aluminio Plastico Toyota 57,5 x 62,8 x 2 hileras	TOYOTA	1	2.076.666,7	2.076.666,0	1.535.902	-26	1.321.000	-36	2.377.783	15
53	Radiador Nuevo de Aluminio para TOYOTA FORTUNER - AÑO 2010 - Chasis: MROYZ59G400095072	TOYOTA FORTUNER	1	2.190.000,0	2.190.000,0	1.619.724	-26	1.393.000	-36	2.507.550	15
54	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de TOYOTA FORTUNER - AÑO 2010 - Chasis: MROYZ59G400095072	TOYOTA FORTUNER	1	523.333,3	523.333,0	387.057	-26	333.000	-36	599.216	14
55	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para TOYOTA LAND CRUISER 4X4 - AÑO 2019 - Chasis: JTEBB71J90B010836	TOYOTA LAND CRUISER	1	3.160.000,0	3.160.000,0	2.337.136	-26	2.010.000	-36	3.618.200	15
56	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de TOYOTA LAND CRUISER 4X4 - AÑO 2019 - Chasis: JTEBB71J90B010836	TOYOTA LAND CRUISER	1	748.000,0	748.000,0	553.220	-26	476.000	-36	856.460	15
57	Radiador Nuevo de Aluminio para VOLVO FM 440 945 x 780 x 48 mm - Chasis: 9BVAS02D4BE768014	VOLVO FM 440	1	5.640.000,0	5.640.000,0	4.171.344	-26	3.587.000	-36	6.457.800	15
58	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de VOLVO FM 440 - Chasis: 9BVAS02D4BE768014	VOLVO FM 440	1	889.333,3	889.333,0	657.750	-26	566.000	-36	1.018.286	14

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS LCO NRO. 1209/2023 " SERVICIO CONFECCION Y REPARACION DE RADIADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

Resolución DNCP N° 1890/2020 - Método para la Elaboración de Precios Referenciales:				PRECIO DE REFERENCIA ANDE		OFERTA 1		OFERTA 2		OFERTA 3	
Item	DESCRIPCIÓN	MARCA DE VEHÍCULOS	Cantidad	Precio Referencial ANDE ₲ (a)	PRECIO DE REFERENCIA ANDE ₲ (Número Entero) (b)	Precio Unitario ₲ - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ	Variación precio - **CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ**/ precio referencia %	Precio Unitario ₲ - **AUTOMOTIVE SAIE**	Variación precio - AUTOMOTIVE S.A.I.E./precio referencia %	Precio Unitario ₲ - TALLER INTEGRAL S.A.	Variación precio - **TALLER INTEGRAL S.A.**/precio referencia %
59	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para MERCEDES BENZ 708/9 45x53x3 hileras	MERCEDES BENZ 708/9	1	3.926.666,7	3.926.666,0	2.904.162	-26	2.497.000	-36	4.496.033	15
60	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de MERCEDES BENZ 708/9 475 x 53 x 3 hileras	MERCEDES BENZ 708/9	1	772.000,0	772.000,0	570.971	-26	491.000	-36	883.940	15
61	Reparación General y Limpieza de Radiador 58 x 59 x 5 hileras de conductos	M. BENZ 1113	1	866.666,7	866.666,0	640.986	-26	551.000	-36	992.333	15
62	Confección de Radiador Nuevo de Aluminio para MERCEDES BENZ - ATEGO 1725 4X4 - AÑO 2020 - Chasis: 9534N824MR126590	M. BENZ ATEGO	1	6.535.000,0	6.535.000,0	4.833.286	-26	4.156.000	-36	7.482.575	15
63	Reparacion General y Limpieza Radiador de Aluminio de MERCEDES BENZ - ATEGO 1725 4X4 - AÑO 2020 - Chasis: 9534N824MR126590	M. BENZ ATEGO	1	1.460.000,0	1.460.000,0	1.079.816	-26	929.000	-36	1.671.700	15
Total ₲				**125.672.000**	**125.671.984**	**92.946.990**		**79.928.000**		**143.894.426**	