CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2020 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES" PLURIANUAL, ID: 387915

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	OFERTA GRUPO SERTEC S.A.	OFERTA INELEC S.A.
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	Servicio de mantenimiento de ascensor LG OTIS 1						
1.1	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.110.333	832.861	835.000
1.2	CAMBIO DE BOBINA PARA RELEE	Unidad	EVENTO	1	33.200	24.903	26.000
1.3	CAMBIO DE CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
1.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	5.041.667	3.781.754	3.783.000
1.5	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DE MOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.206.667	1.655.221	1.658.000
1.6	REPARACION DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ	Unidad	EVENTO	1	638.333	478.814	481.000
1.7	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUES	Unidad	EVENTO	1	321.667	241.282	243.000
1.8	CAMBIO DE GUIADOR DE CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	505.667	379.301	381.000
1.9	CAMBIO DE BOTON DE LLAMADA, CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	493.667	370.300	372.000
1.10	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	62.000
1.11	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	535.667	401.804	403.000
1.12	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	97.000	72.760	74.000
1.13	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	2.843.333	2.132.784	2.135.000
1.14	CAMBIO DE VENTILADORES DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	530.333	397.803	400.000
1.15	CAMBIO DE FUSIBLES TIPO NH63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	19.333	14.502	15.000
1.16	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.093.333	820.109	822.000
1.17	REPARACIÓN DE PUERTAS DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	517.000
1.18	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	10.066.667	6.543.334	7.553.000
1.19	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.263.333	947.626	950.000
1.20	UNA BARRA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	3.143.333	2.357.814	2.360.000
1.21	CAMBIO DE OPERADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	11.933.333	7.756.666	8.953.000
1.22	CONTROL DE PESO	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	3.187.925	3.190.000
1.23	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	8.170.000	6.128.317	6.130.000
1.24	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	590.333	442.809	444.000
1.25	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	330.333	247.783	250.000
1.26	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	241.000	180.774	182.000
1.27	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	189.667	142.269	145.000
1.28	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	88.333	66.259	68.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de la U.O.C.

1.29	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	285.333	214.028	215.000
1.30	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	947.667	710.845	712.000
1.31	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	1.014.333	760.851	763.000
1.32	PINSA PARA PUERTA TRAMPA	Unidad	EVENTO	1	21.900	16.427	17.500
1.33	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	6.783.333	5.088.178	4.015.000
1.34	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.900
1.35	RELES	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	517.000
1.36	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.063.667	797.857	800.000
1.37	MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	5.603.333	4.203.060	4.205.000
1.38	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.303.333	977.630	980.000
1.39	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	570.667	428.057	430.000
1.40	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	847.613	850.000
1.41	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	52.667	39.506	41.000
1.42	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.395.186	1.397.000
1.43	UN PLC	Unidad	EVENTO	1	2.260.000	1.695.226	1.697.000
1.44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000
1.45	REPARACION DE OPERADOR PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.050.333	787.855	790.000
1.46	INSTALACIÓN DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
1.47	MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	441.667	331.294	333.000
1.48	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	2.493.333	1.870.249	1.873.000
1.49	RECTIFICACIÓN DE POLEA DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	1.851.667	1.388.935	1.390.000
1.50	INSTALACION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y PARADA PARA ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	650.333	487.815	490.000
1.51	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	806.667	605.081	610.000
1.52	REPARACIÓN ILUMINACION DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	485.000	363.799	365.000
1.53	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DE ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	340.000	255.034	257.000
1.54	GUIADOR INFERIOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	51.167	38.380	40.000
1.55	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	330.333	247.783	250.000
1.56	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	73.700	55.282	58.000
1.57	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA PARA REAPERTURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	2.362.815	2.365.000
1.58	CAMBIO DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	1.226.667	920.123	923.000
1.59	CONJUNTO DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	898.333	673.840	675.000
1.60	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.402.687	1.405.000
1.61	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DEL REDUCTOR	Unidad	EVENTO	1	2.288.333	1.716.479	1.720.000
1.62	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	551.333	413.555	415.000
1.63	CABO TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	285.333	214.028	215.000
1.64	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	235.000
1.65	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.279	222.000

1.66	PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE LLAMADAS	Unidad	EVENTO	1	3.156.667	2.367.816	2.370.000
1.67	PROVISIÓN DE TRAJETA MAGNETICA PROGRAMADA PARA HABILITACIÓN DE LLAMADAS	Unidad	EVENTO	1	1.061.667	796.356	798.000
2	Servicio de mantenimiento de ascensor LG OTIS 2						
2.1	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.110.333	832.861	835.000
2.2	CAMBIO DE BOBINA PARA RELEE	Unidad	EVENTO	1	33.200	24.903	26.000
2.3	CAMBIO DE CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
2.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	4.773.333	3.580.477	3.583.000
2.5	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DEMOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.343.333	1.757.734	1.760.000
2.6	REPARACIÓN DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ	Unidad	EVENTO	1	480.333	360.298	362.000
2.7	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUES	Unidad	EVENTO	1	321.667	241.282	243.000
2.8	CAMBIO DE GUIADOR DE CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	733.333	550.073	553.000
2.9	CAMBIO DE BOTON DE LLAMADA, CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	493.667	370.300	372.000
2.10	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	62.000
2.11	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	552.333	414.305	416.000
2.12	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	75.000	56.258	58.000
2.13	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	2.666.667	2.000.267	2.002.000
2.14	CAMBIO DE VENTILADORES DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	457.000	342.796	345.000
2.15	CAMBIO DE FUSIBLES TIPO NH63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	19.333	14.502	15.000
2.16	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.160.000	870.116	872.000
2.17	REPARACION DE PUERTAS DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	653.333	490.065	492.000
2.18	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	10.733.333	6.976.666	8.051.000
2.19	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.180.000	885.118	887.000
2.20	UN BARRA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	2.581.667	1.936.508	1.940.000
2.21	CAMBIO DE OPERADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	11.966.667	7.778.334	8.978.000
2.22	CONTROL DE PESO	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	3.187.925	3.190.000
2.23	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	6.436.667	4.828.144	4.830.000
2.24	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	590.333	442.809	445.000
2.25	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	348.667	261.535	263.000
2.26	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	174.333	130.767	132.000
2.27	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	173.000	129.767	132.000
2.28	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	93.333	70.009	71.000
2.29	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	285.333	214.028	215.000
2.30	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.014.333	760.851	763.000
2.31	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	1.014.333	760.851	762.000
2.32	PINZA PARA PUERTA TRAMPA	Unidad	EVENTO	1	217.333	163.021	165.000
2.33	FUSIBLE ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	148.000
2.34	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	5.316.667	3.988.032	2.970.000
2.35	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.100

MINISTERIO DE RELACIONES Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de

2.36	RELES	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	516.000
2.37	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.063.667	797.857	800.000
2.38	MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	5.603.333	4.203.060	4.205.000
2.39	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.303.333	977.630	980.000
2.40	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	570.667	428.057	430.000
2.41	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
2.42	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	52.667	39.506	41.000
2.43	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.395.186	1.396.000
2.44	UN PLC	Unidad	EVENTO	1	1.673.333	1.255.167	1.257.000
2.45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000
2.46	CAMBIO OPERADOR PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.050.333	787.855	790.000
2.47	INSTALACIÓN DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	5.033.333	3.775.503	3.777.000
2.48	MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	1.496.667	1.122.650	1.125.000
2.49	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	2.360.000	1.770.236	1.771.000
2.50	RECTIFICACION DE POLEA DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	1.851.667	1.388.935	1.390.000
2.51	PROVISION E INSTALACION DE SENSORES DE VELOCIDAD Y PARADAS DE ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	690.333	517.819	520.000
2.52	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	763.333	572.576	575.000
2.53	REPARACIÓN ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	513.333	385.051	386.000
2.54	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DE ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	321.667	241.282	243.000
2.55	GUIADOR INFERIOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	65.000	48.757	50.000
2.56	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	330.333	247.783	250.000
2.57	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	558.333	418.806	420.000
2.58	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRAROJA PARA REAPERTURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	3.186.667	2.390.319	2.391.000
2.59	CAMBIO DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	3.536.667	2.652.854	2.655.000
2.60	CONJUNTO DE USPENCION DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	916.667	687.592	690.000
2.61	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.402.687	1.404.000
2.62	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCIÒN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	518.000	388.552	390.000
2.63	CABO TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	232.000	174.023	176.000
2.64	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.280	220.000
2.65	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	235.000
3	Servicio de mantenimiento de ascensor ATLAS VILLARES						
3.1	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.110.333	832.861	835.000
3.2	CAMBIO DE BOBINA PARA RELEE	Unidad	EVENTO	1	33.200	24.903	26.000
3.3	CAMBIO DE CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
3.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	4.773.333	3.580.477	3.583.000
3.5	REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.343.333	1.757.734	1.760.000
3.6	REPARACION DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ	Unidad	EVENTO	1	443.667	332.795	335.000
3.7	CAMBIO DE REPORTES PARA CHOQUES	Unidad	EVENTO	1	351.667	263.785	265.000
3.8	CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	708.333	531.321	533.000

MINISTERIO DE PREVENCIÓN SOCIAL
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.C.

3.9	CAMBIO DE BOTONES DE LLAMADA CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	523.667	392.803	395.000
3.10	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	62.000
3.11	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	552.333	414.305	416.000
3.12	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	226.000	169.523	171.000
3.13	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	2.510.000	1.882.751	1.884.000
3.14	CAMBIO DE VENTILADORES DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	457.000	342.796	345.000
3.15	CAMBIO DE FUSIBLES TIPO NH63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	148.000
3.16	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.093.333	820.109	822.000
3.17	REPARACIÒN DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	517.000
3.18	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	9.766.667	6.348.334	7.327.000
3.19	INDICADORES DE CABINA Y PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.263.333	947.626	950.000
3.20	UNA BARRA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	2.321.667	1.741.482	1.743.000
3.21	CAMBIO DE OPERADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	11.933.333	7.756.666	8.952.000
3.22	CONTROL DE PESO	Unidad	EVENTO	1	4.250.000	3.187.925	3.190.000
3.23	CONTROL DE VELOCIDAD ELETRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	5.860.000	4.395.586	4.397.000
3.24	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	533.667	400.304	402.000
3.25	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	348.667	261.535	263.000
3.26	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	164.333	123.266	125.000
3.27	RESORTE PARA PICK UP	Unidad	EVENTO	1	189.667	142.269	145.000
3.28	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	88.333	66.259	68.000
3.29	BOBINA PARA RAMPA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	80.667	60.508	62.000
3.30	PROTECCION DE LLAMADAS	Unidad	EVENTO	1	15.300	11.477	12.000
3.31	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	285.333	214.028	215.000
3.32	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	947.667	710.845	712.000
3.33	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	1.014.333	760.851	763.000
3.34	GARFO	Unidad	EVENTO	1	147.667	110.765	112.000
3.35	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.900
3.36	RELES	Unidad	EVENTO	1	641.667	481.314	484.000
3.37	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.386.667	1.040.139	1.043.000
3.38	MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	3.375.450	3.377.000
3.39	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.473.333	1.105.147	1.107.000
3.40	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	581.667	436.308	440.000
3.41	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
3.42	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	100.667	75.510	77.000
3.43	MOTOR OPERADOR	Unidad	EVENTO	1	1.407.000	1.055.391	1.058.000
3.44	CADENA PARA OPERADOR	Unidad	EVENTO	1	226.000	169.523	171.000
3.45	CABO DE TRACCION (TORRE EXASUBANK)	Unidad	EVENTO	1	14.200.000	10.651.420	10.654.000

MINISTERIO DE RELACIONES E... Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de la U...

3.46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000
3.47	INSTALACION DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	5.316.667	3.988.032	3.990.000
3.48	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	38.833	29.129	31.000
3.49	FUSIBLE ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	140.167	105.139	106.000
3.50	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	4.050.000	3.037.905	3.040.000
3.51	MOTOR OPERADOR DE PUERTA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.513.333	1.135.151	1.137.000
3.52	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	2.113.333	1.585.211	1.587.000
3.53	RECTIFICACION DE POLEA DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	1.496.667	1.122.650	1.125.000
3.54	UN PLC	Unidad	EVENTO	1	4.786.667	3.590.479	2.530.000
3.55	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	2.013.333	1.510.201	1.513.000
3.56	INSTALACION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y PARADA PARA ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	685.000	513.819	516.000
3.57	REPARACION DE PUERTA PISO	Unidad	EVENTO	1	782.333	586.828	588.000
3.58	REPARACION ILUMINACIÒN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	568.333	426.307	428.000
3.59	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	345.000	258.785	260.000
3.60	GUIADORES INFERIORES DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	61.667	46.256	48.600
3.61	REPARACIÒN DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	779.000	584.328	586.000
3.62	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	311.000	233.281	235.000
3.63	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA CABINA	Unidad	EVENTO	1	591.667	443.809	445.000
3.64	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA PARA APERTURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	3.156.667	2.367.816	2.368.000
3.65	CAMBIO DE CUADRO COMANDO	Unidad	EVENTO	1	1.910.000	1.432.691	1.435.000
3.66	CONJUNTO DE SUSPENCIÒN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	799.000	599.330	601.000
3.67	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	1.870.000	1.402.687	1.405.000
3.68	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DEL REDUCTOR	Unidad	EVENTO	1	2.288.333	1.716.478	1.720.000
3.69	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	513.333	385.051	387.000
3.70	CABO DE TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	197.333	148.019	150.000
3.71	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	235.000
3.72	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.279	221.000
4	Servicio de mantenimiento de ascensor BLT CHINA						
4.1	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	967.629	970.000
4.2	CAMBIO DE BOBINA PARA RELEE	Unidad	EVENTO	1	33.200	24.903	26.000
4.3	CAMBIO DE CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
4.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	4.773.333	3.580.477	3.582.000
4.5	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DE MOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.343.333	1.757.734	1.760.000
4.6	REPARACION DEL TABLERO DE FUERZA MOTRIZ	Unidad	EVENTO	1	443.667	332.795	335.000
4.7	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUES	Unidad	EVENTO	1	351.667	263.785	265.000
4.8	CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	708.333	531.321	533.000
4.9	CAMBIO DE BOTONES DE LLAMADA CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	523.667	392.803	395.000
4.10	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	81.000	60.758	62.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.C.E.

4.11	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	552.333	414.305	416.000
4.12	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	243.333	182.524	184.000
4.13	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	2.843.333	2.132.784	2.135.000
4.14	CAMBIO DE VENTILADORES DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	457.000	342.796	345.000
4.15	CAMBIO DE FUSIBLE TIPO NH 63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	148.000
4.16	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.093.333	820.109	822.000
4.17	REPARACIÓN DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	518.000
4.18	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	10.066.667	6.543.334	7.553.000
4.19	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.263.333	947.626	950.000
4.20	UNA BARRA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	2.321.667	1.741.482	1.743.000
4.21	CAMBIO DE OPERADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	11.933.333	7.756.666	8.952.000
4.22	CONTROL DE PESO	Unidad	EVENTO	1	2.930.000	2.197.793	2.200.000
4.23	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	32.166.667	24.128.217	21.000.000
4.24	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	533.667	400.304	402.000
4.25	REBOBINADO DE MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	1.386.667	1.040.139	1.042.000
4.26	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	330.333	247.783	250.000
4.27	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	174.333	130.767	132.000
4.28	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	176.667	132.518	134.000
4.29	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	93.333	70.009	72.000
4.30	BOBINA PARA RAMPA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	80.667	60.508	62.000
4.31	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	285.333	214.028	215.000
4.32	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	947.667	710.845	712.000
4.33	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	1.014.333	760.851	762.000
4.34	FUSIBLE ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	688.333	516.319	518.000
4.35	CABLEADO CO M PLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	6.416.667	4.813.142	4.815.000
4.36	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.900
4.37	RELES	Unidad	EVENTO	1	686.667	515.069	517.000
4.38	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.030.333	772.853	775.000
4.39	MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	5.603.333	4.203.060	4.206.000
4.40	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.303.333	977.630	980.000
4.41	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	570.667	428.057	430.000
4.42	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	1.130.000	847.613	850.000
4.43	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	52.667	39.506	41.000
4.44	MOTOR OPERADOR	Unidad	EVENTO	1	1.178.333	883.868	885.000
4.45	CABO DE TRACCION (TORRE EXASUBANK)	Unidad	EVENTO	1	23.466.667	17.602.347	17.605.000
4.46	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	2.080.000	1.560.208	1.562.000
4.47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.O.

4.48	CAMBIO DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	11.266.667	8.451.127	8.453.000
4.49	INSTALACION DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	5.316.667	3.988.032	3.990.000
4.50	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	2.108.333	1.581.461	1.583.000
4.51	RECTIFICACION DE POLEA DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.320.176	1.322.000
4.52	INSTALACION DE SENSORES DE VELOCIDAD Y PARADA DE ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	737.000	552.824	555.000
4.53	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	990.000	742.599	744.000
4.54	REPARACION ILUMINACION DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	568.333	426.307	428.000
4.55	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	348.667	261.535	263.000
4.56	GUIADOR INFERIOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	66.000	49.507	51.000
4.57	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	339.667	254.784	256.000
4.58	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	568.667	426.557	428.000
4.59	CAMBIO DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	35.200.000	26.403.520	26.405.000
4.60	CONJUNTO DE SUSPENCION DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	819.000	614.332	617.000
4.61	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	2.053.333	1.540.205	1.541.000
4.62	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN REDUCTOR	Unidad	EVENTO	1	2.288.333	1.716.479	1.718.000
4.63	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	468.333	351.297	354.000
4.64	CABO TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	201.333	151.020	152.000
4.65	CORREA OPERADOR DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	485.000	363.799	365.000
4.66	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.279	221.000
4.67	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	235.000
5	Servicio de mantenimiento de ascensor ATLAS SUR			1			
5.1	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	858.865	861.000
5.2	CAMBIO DE BOBINA PARA RELEE	Unidad	EVENTO	1	332.000	249.033	251.000
5.3	CAMBIO DE CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	531.667	398.803	400.000
5.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	2.680.000	2.010.268	2.012.000
5.5	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DE MOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.343.333	1.757.734	1.760.000
5.6	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUES	Unidad	EVENTO	1	330.333	247.783	250.000
5.7	CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA, CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	2.160.000	1.620.216	1.623.000
5.8	CAMBIO DE BOTONES DE LLAMADA, CABINA Y PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	493.667	370.300	373.000
5.9	CAMBIO DE LAMINA DE CONTACTO DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	80.667	60.508	62.000
5.10	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	519.000	389.302	391.000
5.11	CAMBIO DE BOBINA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	232.333	174.273	176.000
5.12	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	2.677.667	2.008.518	2.010.000
5.13	CAMBIO DE VENTILADORES DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	476.667	357.548	360.000
5.14	CAMBIO DE FUSIBLE TIPO NH 63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	181.667	136.268	138.000
5.15	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.160.000	870.116	872.000
5.16	REPARACION DE PUERTAS DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	660.667	495.566	497.000
5.17	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	10.733.333	6.976.666	8.052.000

MINISTERIO DE RELACIONES Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de la U.O.C.

5.18	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
5.19	UNA BARRA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	495.000	371.300	374.000
5.20	CAMBIO DE OPERADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	10.800.000	7.020.000	8.103.000
5.21	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	3.784.667	2.838.879	2.842.000
5.22	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	537.333	403.053	405.000
5.23	LAYLON DE CORRERIZA	Unidad	EVENTO	1	69.667	52.257	55.000
5.24	ROLETES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	371.000	278.287	280.000
5.25	PORTA FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1	23.567	17.678	18.500
5.26	FUSIBLES DE 5 AMPERES	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.900
5.27	FUSIBLES DE 3 AMPERES	Unidad	EVENTO	1	11.967	8.976	9.900
5.28	FUSIBLES DE 2 AMPERES	Unidad	EVENTO	1	41.667	31.254	32.000
5.29	UN VARIADOR DE FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1	6.233.333	4.675.623	4.677.000
5.30	CABLEADO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	1.716.667	1.287.672	1.290.000
5.31	REBOBINADO DE MOTOR DE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	645.333	484.064	486.000
5.32	ALARMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	281.667	211.278	213.000
5.33	CAMBIO DE RULEMANES MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	3.575.000	2.681.608	2.683.000
5.34	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	173.667	130.268	132.000
5.35	CABLE VIAJERO	Unidad	EVENTO	1	294.000	220.529	222.000
5.36	RELEE	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	146.000
5.37	REPARACIÓN DE BRAZO PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	495.000	371.300	373.000
5.38	FINALES DE CARRERA	Unidad	EVENTO	1	311.000	233.281	235.000
5.39	LIMITADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	86.533	64.908	66.000
5.40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000
5.41	INSTALACIÓN DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	5.783.333	4.338.078	4.340.000
5.42	REBOBINADO DE MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	1.476.667	1.107.648	1.111.000
5.43	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	725.000	543.823	545.000
5.44	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	142.667	107.015	108.000
5.45	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	61.333	46.006	47.000
5.46	BASE DE BOTONERA	Unidad	EVENTO	1	56.500	42.381	43.000
5.47	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	149.667	112.265	113.000
5.48	BOBINA PARA RAMPA MAGNETICA	Unidad	EVENTO	1	247.000	185.275	187.000
5.49	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	291.667	218.779	220.000
5.50	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	2.110.000	1.582.711	1.584.000
5.51	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	2.243.333	1.682.724	1.685.000
5.52	FUSIBLES ULTRA RAPIDOS	Unidad	EVENTO	1	19.900	14.927	16.000
5.53	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	2.323.333	1.742.732	1.744.000
5.54	PLACA PARA CONTACTORES	Unidad	EVENTO	1	8.233	6.176	6.600

MINISTERIO DE RELACIONES ... Dirección General de Administración y Finanzas ... Dirección de la U.O.C.

5.55	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
5.56	MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	6.900.000	5.175.690	5.180.000
5.57	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
5.58	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	605.000	453.811	455.000
5.59	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	1.031.388	1.033.000
5.60	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	62.333	46.756	48.000
5.61	MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	1.576.667	1.182.658	1.185.000
5.62	CABO DE TRACCION EDIFICIO AMBAR	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	1.485.198	1.488.000
5.63	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	2.236.667	1.677.724	1.680.000
5.64	CAMBIO DE CABO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	1.053.333	790.105	793.000
5.65	RECTIFICACIÓN DE POLEA DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.320.176	1.325.000
5.66	INSTALACION DE SENSORES DE VELOCIDAD Y PARADA PARA ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	735.333	551.573	553.000
5.67	REPARACIÓN DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	898.333	673.840	675.000
5.68	REPARACION ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	568.333	426.307	428.000
5.69	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	385.000	288.789	290.000
5.70	GUIADOR INFERIOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	47.500	35.630	36.500
5.71	REPARACION DE PUERTAS DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	898.333	673.840	675.000
5.72	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	312.000	234.031	235.000
5.73	REPARACION DEL MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	600.333	450.310	451.000
5.74	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA PARA REAPERTURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	3.126.667	2.345.313	2.347.000
5.75	CAMBIO DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	3.996.667	2.997.900	3.000.000
5.76	CONJUNTO DE SUSPENCIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	865.000	648.837	650.000
5.77	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	2.246.667	1.685.223	1.687.000
5.78	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DEL REDUCTOR	Unidad	EVENTO	1	2.288.333	1.716.479	1.720.000
5.79	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCION DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	514.667	386.052	387.000
5.80	CABO TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	201.333	151.020	152.000
5.81	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	234.000
5.82	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.279	222.000
6	Servicio de mantenimiento de ascensor THYSSEN/KRUPP			1			
6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	EVENTO	1	2.786.667	3.176.800	2.970.000
6.2	CAMBIO DE PLACA	Unidad	EVENTO	1	1.216.667	912.622	915.000
6.3	CAMBIO DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	813.667	610.332	612.000
6.4	CAMBIO DE CABO	Unidad	EVENTO	1	6.900.000	5.175.690	5.178.000
6.5	REVISION Y CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DE MOTORES REDUCTORES	Unidad	EVENTO	1	2.043.333	1.532.704	1.535.000
6.6	REPARACION DEL TABLERODEFUERZA MOTRIZ	Unidad	EVENTO	1	641.667	481.314	483.000
6.7	CAMBIO DE RESORTES PARA CHOQUE	Unidad	EVENTO	1	239.333	179.524	181.000
6.8	CAMBIO DE GUIADORS DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	61.667	46.256	47.000
6.9	CAMBIO DE GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	252.333	189.275	191.000
6.10	CAMBIO DE BOTON DE LLAMADA CABINA CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	545.000	408.805	410.000

Ministerio de Educación
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de la U.C.

6.11	CAMBIO DE BOTON DE LLAMDA PAVIMENTO CON MICROCONTACTO	Unidad	EVENTO	1	578.333	433.808	435.000
6.12	CAMBIO DE CARRETILLA PARA PUERTA	Unidad	EVENTO	1	568.333	426.307	428.000
6.13	CAMBIO DE CIELO RASO	Unidad	EVENTO	1	1.283.333	962.628	965.000
6.14	CAMBIO DE VENTILADOR DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	763.333	572.576	575.000
6.15	CAMBIO DE FUSIBLE TIPO NH 63 ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	148.000
6.16	CAMBIO DE PISO DE GOMA PARA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.196.667	897.620	900.000
6.17	REPARACIÒN DE PUERTA CABINA	Unidad	EVENTO	1	916.667	687.592	690.000
6.18	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	11.833.333	7.691.666	8.880.000
6.19	INDICADORES DE CABINA Y DE PAVIMENTO	Unidad	EVENTO	1	1.160.000	870.116	872.000
6.20	UNA BARRA ELECTRONIA	Unidad	EVENTO	1	399.000	299.290	301.000
6.21	CAMBIO DE OPERADOR DE PUERTA CABINA	Unidad	EVENTO	1	1.161.667	755.084	873.000
6.22	INSTALACION DE PESADOR DE CARGA	Unidad	EVENTO	1	5.023.333	3.768.002	3.770.000
6.23	CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO CON PLC	Unidad	EVENTO	1	3.406.667	2.555.341	2.558.000
6.24	CONTROL DE FALTA DE FASE ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	563.333	422.558	424.000
6.25	REBOBINADO DE MOTOR DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	935.000	701.344	703.000
6.26	REBOBINADO DE FORZADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	567.000	425.307	427.000
6.27	VENTILADOR PARA MODULO DE POTENCIA	Unidad	EVENTO	1	197.000	147.770	149.000
6.28	ROLETES GUIADORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	58.000	43.506	44.000
6.29	BASE BOTONERA	Unidad	EVENTO	1	65.000	48.757	50.000
6.30	LLAVE PARA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	112.515	114.000
6.31	BOBINA PARA RAMPA MAGNÈTICA	Unidad	EVENTO	1	89.667	67.259	69.000
6.32	ALARMA PARA CABINA 220 VOLT	Unidad	EVENTO	1	286.000	214.529	216.000
6.33	RULEMAN PARA POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	2.640.000	1.980.264	1.984.000
6.34	RULEMAN PARA POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1	3.853.333	2.890.385	2.892.000
6.35	FUSIBLE ULTRA RAPIDO	Unidad	EVENTO	1	193.333	145.019	147.000
6.36	CABLEADO COMPLETO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	1.544.000	1.158.154	1.160.000
6.37	FUSIBLE DE VIDRIO	Unidad	EVENTO	1	13.200	9.901	11.000
6.38	RELES	Unidad	EVENTO	1	200.667	150.520	152.000
6.39	PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1	1.191.667	893.869	895.000
6.40	MODULO DE POTENCIA	Costo por Mil	EVENTO	1	5.383.333	4.038.038	4.040.000
6.41	PLACA MADRE	Unidad	EVENTO	1	1.741.667	1.306.424	1.308.000
6.42	PLACA ELECTRONICA DE TIEMPO	Unidad	EVENTO	1	1.415.333	1.061.641	1.063.000
6.43	PLACA ELECTRONICA DE MEMORIA	Unidad	EVENTO	1	795.000	596.330	598.000
6.44	BUJE PARA ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	49.333	37.005	38.000
6.45	MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	1.773.333	1.330.177	1.332.000
6.46	CABO DE TRACCION (ARCHIVO-ACADEMIA)	Unidad	EVENTO	1	6.050.000	4.538.105	4.540.000
6.47	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	348.667	261.535	263.000

MINISTERIO DE RELACIONES ... Dirección General de Administración y Finanzas ... Dirección de ...

6.48	CAMBIO DE CABO LIMITADOR DE VELOCIDAD	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	1.575.210	1.580.000
6.49	RECTIFICACION DE POLEA DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1	510.000	382.551	385.000
6.50	PROVISION E INSTALACION DE SENSORES DE VELOCIDAD Y PARADA PARA ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	1.976.667	1.482.698	1.485.000
6.51	REPARACION DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	898.333	673.840	676.000
6.52	REPARACION ILUMINACION DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	568.333	426.307	428.000
6.53	REPARACION VENTILADOR DE CABINA DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	385.000	288.789	290.000
6.54	GUIADORES INFERIORES DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1	66.000	49.507	51.000
6.55	REPARACION DE PUERTAS DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	898.333	673.840	675.000
6.56	PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE FIN DE CURSO EN FOSA	Unidad	EVENTO	1	312.000	234.031	235.000
6.57	REPARACION DE MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	600.333	450.310	452.000
6.58	PROVISION Y CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA PARA REAPERTURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	3.146.667	2.360.315	2.365.000
6.59	CAMBIO DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	6.000.800	6.004.000
6.60	CONJUNTO DE SUSPENCION DE PUERTA	Tonelada	EVENTO	1	883.333	662.588	665.000
6.61	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1	517.000	387.802	390.000
6.62	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DEL REDUCTOR	Unidad	EVENTO	1	488.667	366.549	370.000
6.63	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN POLEA BAJO CABINA Y SOBRE CABINA	Unidad	EVENTO	1	4.950.000	3.712.995	3.715.000
6.64	PROVISION Y CAMBIO DE POLEA DE SUSPENCION DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	493.667	370.300	372.000
6.65	CABO TENSOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1	249.333	187.025	188.000
6.66	CONTACTO DE PUERTA DE PISO	Unidad	EVENTO	1	292.333	219.279	221.000
6.67	CONTACTO DE PUERTA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1	310.667	233.031	235.000
			Precio Total		**747.173.100**	**554.668.551**	**560.193.300**

Lic. Sergio Andrés Bogado
Director de la Unidad Operativa de Contratación