PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR														
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	15.000	60.000	5.000	45.000	1.000	32.000	10.000	50.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	10.500	55.000	5.000	20.000	1.000	25.000	10.000	50.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	35.000	90.000	45.000	5.000	280.000	1.000	70.000	85.000	40.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	30.000	210.000	5.000	150.000	1.000	50.000	25.000	190.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la bateria	1	Unidad	Evento	1	1.000	2.000	65.000	15.000	5.000	10.000	1.000	1.000	60.000	5.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	50.000	45.000	5.000	200.000	1.000	40.000	45.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	50.000	45.000	5.000	250.000	1.000	40.000	45.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	30.000	140.000	5.000	70.000	1.000	50.000	25.000	130.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	165.000	30.000	180.000	5.000	70.000	1.000	50.000	25.000	170.000
10	78180101-014	Control bujias incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	30.000	135.000	5.000	90.000	1.000	40.000	25.000	125.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	15.000	0	20.000	150.000	1.000	1.000	10.000	0
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	25.000	135.000	20.000	130.000	1.000	60.000	15.000	125.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocimetro	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	25.000	135.000	20.000	190.000	1.000	60.000	15.000	125.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	25.000	110.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	25.000	120.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000	65.000	55.000	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	50.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	65.000	75.000	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	70.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	300.000	0	180.000	5.000	1.000	1.000	285.000	0
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	20.000	105.000	20.000	120.000	1.000	20.000	15.000	100.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	45.000	285.000	55.000	304.500	5.000	750.000	1.000	350.000	50.000	290.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	30.000	90.000	20.000	80.000	1.000	40.000	25.000	85.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	30.000	90.000	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	30.000	90.000	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	20.000	600.000	30.000	650.000	30.000	550.000	1.000	310.000	25.000	600.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	180.000	10.000	1.000	40.000	30.000	0
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	315.000	0	150.000	10.000	260.000	1.000	300.000	0
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	45.000	165.000	60.000	178.500	5.000	250.000	1.000	220.000	50.000	170.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	80.000	65.000	100.000	75.000	100.000	100.000	1.000	60.000	90.000	70.000
		SUB TOTAL					**1.138.000**	**2.757.000**	**1.647.000**	**3.143.000**	**890.000**	**4.090.000**	**287.000**	**1.831.000**	**1.465.000**	**2.895.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO														
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	4.800.000	110.000	5.145.000	500.000	4.500.000	1.000	700.000	90.000	4.900.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.600.000	110.000	1.701.000	150.000	1.000.000	1.000	700.000	90.000	1.620.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	110.000	900.000	30.000	950.000	1.000	700.000	90.000	850.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	110.000	285.000	30.000	280.000	1.000	160.000	90.000	270.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	110.000	285.000	30.000	350.000	1.000	180.000	90.000	270.000
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	245.000	30.000	250.000	1.000	140.000	90.000	230.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	180.000	110.000	200.000	20.000	250.000	1.000	130.000	90.000	185.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	110.000	865.000	30.000	1.200.000	1.000	350.000	90.000	820.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	80.000	120.000	110.000	135.000	30.000	120.000	1.000	160.000	90.000	125.000
38	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	245.000	20.000	350.000	1.000	120.000	90.000	230.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.200.000	110.000	1.280.000	30.000	1.200.000	1.000	420.000	90.000	1.210.000
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	80.000	460.000	110.000	495.000	30.000	1.100.000	1.000	550.000	90.000	470.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	240.000	30.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	240.000	25.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	135.000	0	450.000	5.000	300.000	1.000	125.000	0
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	135.000	0	450.000	5.000	250.000	1.000	125.000	0
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	240.000	0	300.000	5.000	150.000	1.000	225.000	0
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	5.000	60.000	1.000	90.000	0
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	250.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	15.000	0	20.000	5.000	30.000	1.000	10.000	0
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
51	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	135.000	0	50.000	30.000	80.000	1.000	125.000	0
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	135.000	0	50.000	50.000	80.000	1.000	125.000	0
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	30.000	80.000	1.000	90.000	0
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	150.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	235.000	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	800.000	950.000	250.000	1.000	90.000	0
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	110.000	235.000	30.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	110.000	0	350.000	10.000	120.000	1.000	90.000	0
61	78180101-014	Reparación bomba invectora	1	Unidad	Evento	1	1.400.000	0	1.491.000	0	450.000	950.000	800.000	1.000	1.420.000	0
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	320.000	0	50.000	20.000	200.000	1.000	290.000	0
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	50.000	130.000	30.000	250.000	1.000	260.000	40.000	120.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	85.000	50.000	90.000	30.000	180.000	1.000	40.000	40.000	85.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	50.000	65.000	30.000	180.000	1.000	30.000	40.000	60.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	380.000	110.000	400.000	80.000	650.000	1.000	220.000	90.000	380.000
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	110.000	630.000	60.000	1.500.000	1.000	280.000	90.000	600.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	50.000	235.000	20.000	150.000	1.000	190.000	40.000	220.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	2.000.000	0	1.950.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	1.800.000	0
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	1.800.000	0	2.200.000	0	2.500.000	20.000	200.000	1.000	2.000.000	0
		SUB TOTAL					**8.545.000**	**13.265.000**	**10.036.000**	**14.281.000**	**9.985.000**	**17.985.000**	**4.240.000**	**5.672.000**	**8.925.000**	**13.535.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4														
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	60.000	650.000	300.000	1.850.000	1.000	350.000	50.000	610.000
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A. 5ta.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.500.000	135.000	1.600.000	300.000	2.500.000	1.000	450.000	125.000	1.510.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	300.000	60.000	330.000	30.000	150.000	1.000	350.000	50.000	305.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	500.000	60.000	550.000	30.000	3.800.000	1.000	350.000	50.000	510.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	400.000	60.000	440.000	30.000	150.000	1.000	320.000	50.000	410.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	400.000	60.000	440.000	20.000	200.000	1.000	320.000	50.000	410.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	45.000	110.000	30.000	60.000	1.000	60.000	40.000	100.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	45.000	110.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	45.000	110.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	80.000	45.000	110.000	30.000	150.000	1.000	10.000	40.000	100.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	40.000	140.000	60.000	160.000	30.000	350.000	1.000	180.000	50.000	150.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	700.000	0	1.500.000	10.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**1.080.000**	**4.205.000**	**1.375.000**	**4.610.000**	**2.360.000**	**9.340.000**	**211.000**	**2.471.000**	**1.195.000**	**4.305.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION														
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	60.000	860.000	350.000	3.500.000	1.000	650.000	50.000	810.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	60.000	200.000	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	60.000	200.000	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	480.000	60.000	550.000	30.000	450.000	1.000	240.000	50.000	490.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	60.000	320.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	60.000	320.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	40.000	380.000	60.000	320.000	30.000	150.000	1.000	190.000	50.000	300.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	650.000	0	850.000	50.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**880.000**	**2.580.000**	**1.070.000**	**2.770.000**	**1.380.000**	**4.750.000**	**207.000**	**1.841.000**	**960.000**	**2.580.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO														
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	10.500	73.500	10.000	50.000	1.000	60.000	10.000	70.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	50.000	241.500	30.000	250.000	1.000	180.000	40.000	230.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	30.000	320.000	50.000	341.250	30.000	450.000	1.000	240.000	40.000	325.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	320.000	50.000	341.250	30.000	750.000	1.000	220.000	40.000	325.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	30.000	680.000	50.000	719.250	30.000	450.000	1.000	110.000	40.000	685.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	50.000	73.500	30.000	50.000	1.000	40.000	40.000	70.000
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	50.000	73.500	30.000	250.000	1.000	40.000	40.000	70.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	60.000	580.000	68.250	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	60.000	580.000	68.250	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	420.000	52.500	446.250	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	425.000
101	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	440.000	52.500	451.500	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	430.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	680.000	0	724.500	0	30.000	750.000	1.000	390.000	690.000	0
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	45.000	800.000	52.500	850.500	30.000	3.500.000	1.000	350.000	50.000	810.000
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	50.000	194.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	185.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	50.000	299.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	285.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	120.000	150.000	1.000	30.000	285.000	0
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	31.500	73.500	5.000	50.000	1.000	20.000	30.000	70.000
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	31.500	52.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	50.000
109	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	21.000	36.750	20.000	90.000	1.000	60.000	20.000	35.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	52.500	105.000	20.000	300.000	1.000	320.000	50.000	100.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	20.000	450.000	1.000	450.000	40.000	290.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	10.000	45.000	21.000	52.500	20.000	50.000	1.000	40.000	20.000	50.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	20.000	21.000	31.500	20.000	10.000	1.000	5.000	20.000	30.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	0	73.500	0	20.000	150.000	60.000	1.000	70.000	0
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	300.000	1.000	310.000	30.000	185.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	100.000	1.000	40.000	30.000	185.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	40.000	0	52.500	0	5.000	100.000	20.000	1.000	50.000	0
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	750.000	20.000	1.000	20.000	0
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
		SUB TOTAL					**1.730.000**	**5.928.000**	**2.200.750**	**6.389.250**	**755.000**	**11.090.000**	**165.000**	**3.930.000**	**2.035.000**	**6.085.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO														
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	30.000	0
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	80.000	1.000	250.000	10.000	100.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	180.000	1.000	40.000	10.000	100.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	380.000	15.750	409.500	50.000	350.000	1.000	180.000	15.000	390.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	15.750	105.000	20.000	140.000	1.000	80.000	15.000	100.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	280.000	15.750	304.500	50.000	650.000	1.000	225.000	15.000	290.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	15.000	190.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	15.750	105.000	20.000	230.000	1.000	50.000	15.000	100.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	250.000	1.000	120.000	30.000	190.000
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	180.000	0	199.500	0	50.000	750.000	20.000	1.000	190.000	0
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	10.000	50.000	1.000	80.000	30.000	190.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	60.000	480.000	73.500	509.250	30.000	550.000	1.000	320.000	70.000	485.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	47.250	194.250	30.000	250.000	1.000	120.000	45.000	185.000
		SUB TOTAL					**720.000**	**3.810.000**	**903.000**	**4.147.500**	**565.000**	**6.095.000**	**108.000**	**2.555.000**	**860.000**	**3.950.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE														
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	178.500	20.000	120.000	1.000	40.000	30.000	170.000
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	30.000	0
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	40.000	220.000	52.500	241.500	20.000	250.000	1.000	250.000	50.000	230.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	70.000	1.000	40.000	30.000	130.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	180.000	1.000	160.000	30.000	130.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	45.000	600.000	52.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	50.000	610.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	45.000	180.000	52.500	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	50.000	190.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	304.500	30.000	200.000	1.000	180.000	50.000	290.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	100.000	10.000	60.000	1.000	70.000	0
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	65.000	120.000	73.500	136.500	10.000	50.000	1.000	15.000	70.000	130.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	30.000	100.000	1.000	40.000	30.000	100.000
		SUB TOTAL					**430.000**	**2.040.000**	**556.500**	**2.247.000**	**380.000**	**2.490.000**	**72.000**	**1.382.000**	**530.000**	**2.140.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.														
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	150.000	1.000	210.000	30.000	190.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	20.000	300.000	500.000	1.000	290.000	0
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	31.500	94.500	10.000	180.000	30.000	30.000	30.000	90.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	150.000	1.000	30.000	30.000	130.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	70.000	0
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	60.000	1.000	90.000	0
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	10.000	40.000	21.000	52.500	30.000	150.000	30.000	30.000	20.000	50.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	0
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	120.000	30.000	1.000	90.000	0
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	21.000	131.250	30.000	250.000	1.000	40.000	20.000	125.000
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	9.000	5.250	10.500	5.000	35.000	1.000	5.000	5.000	10.000
168	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	0	5.250	0	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	5.000	50.000	20.000	1.000	150.000	0
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	50.000	150.000	160.000	1.000	150.000	0
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	27.000	195.000	50.000	550.000	1.000	80.000	25.000	185.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	90.000	0
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	32.000	200.000	30.000	150.000	1.000	80.000	30.000	190.000
177	78180101-009	Cambio antena elèctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	32.000	200.000	50.000	150.000	1.000	20.000	30.000	190.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	415.000	304.500	30.000	250.000	1.000	40.000	30.000	290.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	415.000	0	30.000	50.000	250.000	1.000	390.000	0
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	32.000	0	20.000	50.000	100.000	1.000	390.000	0
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	32.000	131.250	50.000	400.000	1.000	120.000	30.000	125.000
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	32.000	131.250	50.000	250.000	1.000	160.000	30.000	125.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	32.000	299.250	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	285.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	32.000	194.250	20.000	80.000	1.000	250.000	30.000	185.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	32.000	194.250	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	185.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	10.000	60.000	25.000	73.500	50.000	550.000	1.000	160.000	20.000	70.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	5.000	30.000	15.000	42.000	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	40.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	15.000	21.000	30.000	95.000	1.000	40.000	10.000	20.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	27.000	105.000	50.000	350.000	1.000	160.000	25.000	100.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	15.000	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	15.000	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					**3.022.000**	**2.989.000**	**3.545.500**	**3.325.000**	**995.000**	**6.415.000**	**2.323.000**	**2.061.000**	**3.340.000**	**3.165.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE														
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.400.000	170.000	1.575.000	50.000	500.000	1.000	700.000	160.000	1.500.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	90.000	400.000	105.000	315.000	50.000	150.000	1.000	250.000	100.000	300.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	40.000	550.000	55.000	588.000	10.000	550.000	1.000	580.000	50.000	560.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.500.000	55.000	1.585.500	20.000	750.000	1.000	750.000	50.000	1.510.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	35.000	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
		SUB TOTAL					**340.000**	**3.970.000**	**420.000**	**4.200.000**	**150.000**	**2.000.000**	**5.000**	**2.320.000**	**390.000**	**4.000.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO														
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	150.000	1.000	220.000	30.000	100.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.700.000	50.000	950.000	1.000	240.000	70.000	1.610.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	250.000	1.000	240.000	10.000	0
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.700.000	50.000	750.000	1.000	260.000	70.000	1.610.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	300.000	0	50.000	250.000	1.000	220.000	285.000	0
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	300.000	0	50.000	450.000	1.000	120.000	285.000	0
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	350.000	1.000	120.000	30.000	100.000
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	400.000	1.000	140.000	30.000	100.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	200.000	50.000	250.000	1.000	60.000	30.000	190.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	240.000	50.000	285.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	150.000	50.000	285.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	200.000	1.000	150.000	50.000	285.000
		SUB TOTAL					**885.000**	**4.490.000**	**1.041.000**	**4.830.000**	**600.000**	**4.500.000**	**12.000**	**2.160.000**	**990.000**	**4.565.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS														
209	78180201-001	Chaperias menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.200.000	0	1.270.500	0	100.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.210.000	0
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	400.000	0	630.000	0	50.000	350.000	1.000	420.000	600.000	0
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	420.000	0	50.000	550.000	1.000	310.000	400.000	0
		TOTAL					**2.200.000**	**0**	**2.320.500**	**0**	**200.000**	**2.900.000**	**1.102.000**	**1.830.000**	**2.210.000**	**0**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**67.004.000**		**75.058.000**		**89.915.000**		**36.785.000**		**70.120.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E		MECANICA LEMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR														
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	12.000	55.000	5.000	45.000	1.000	16.000	10.000	50.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	12.000	55.000	5.000	20.000	1.000	25.000	10.000	50.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	35.000	95.000	42.000	5.000	280.000	1.000	70.000	85.000	40.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	27.000	200.000	5.000	150.000	1.000	45.000	25.000	190.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la bateria	1	Unidad	Evento	1	1.000	2.000	63.000	5.250	5.000	10.000	1.000	1.000	60.000	5.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	48.000	42.000	5.000	200.000	1.000	40.000	45.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	48.000	42.000	5.000	250.000	1.000	40.000	45.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	27.000	136.500	5.000	70.000	1.000	45.000	25.000	130.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	27.000	178.500	5.000	70.000	1.000	45.000	25.000	170.000
10	78180101-014	Control bujias incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	27.000	132.000	5.000	90.000	1.000	30.000	25.000	125.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	12.000	0	20.000	150.000	1.000	1.000	10.000	0
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	18.000	132.000	20.000	130.000	1.000	60.000	15.000	125.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocimetro	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	18.000	132.000	20.000	190.000	1.000	60.000	15.000	125.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	18.000	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	18.000	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	65.000	55.000	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	50.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	65.000	75.000	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	70.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	310.000	0	180.000	5.000	1.000	1.000	285.000	0
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	18.000	105.000	20.000	120.000	1.000	20.000	15.000	100.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	45.000	480.000	55.000	304.500	5.000	750.000	1.000	350.000	50.000	290.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	27.000	95.000	20.000	80.000	1.000	40.000	25.000	85.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	27.000	95.000	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	27.000	95.000	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	20.000	480.000	27.000	630.000	30.000	550.000	1.000	310.000	25.000	600.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	180.000	10.000	1.000	40.000	30.000	0
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	315.000	0	150.000	10.000	260.000	1.000	300.000	0
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	178.500	5.000	250.000	1.000	220.000	50.000	170.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	73.500	100.000	100.000	1.000	60.000	90.000	70.000
		SUB TOTAL					**1.138.000**	**3.857.000**	**1.585.000**	**3.068.750**	**890.000**	**4.090.000**	**287.000**	**1.790.000**	**1.465.000**	**2.895.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO														
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	5.400.000	95.000	5.145.000	500.000	4.500.000	1.000	400.000	90.000	4.900.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	1.701.000	150.000	1.000.000	1.000	650.000	90.000	1.620.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	892.500	30.000	950.000	1.000	650.000	90.000	850.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	95.000	283.500	30.000	280.000	1.000	160.000	90.000	270.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	95.000	283.500	30.000	350.000	1.000	180.000	90.000	270.000
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	95.000	241.500	30.000	250.000	1.000	140.000	90.000	230.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	194.250	20.000	250.000	1.000	130.000	90.000	185.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	80.000	850.000	95.000	861.000	30.000	1.200.000	1.000	350.000	90.000	820.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	131.250	30.000	120.000	1.000	160.000	90.000	125.000
38	78180101-014	Juego guias de válvulas	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	95.000	241.500	20.000	350.000	1.000	120.000	90.000	230.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	95.000	1.270.500	30.000	1.200.000	1.000	420.000	90.000	1.210.000
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	80.000	440.000	95.000	493.500	30.000	1.100.000	1.000	250.000	90.000	470.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	236.250	30.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	236.250	25.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	300.000	1.000	125.000	0
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	250.000	1.000	125.000	0
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	236.250	0	300.000	5.000	150.000	1.000	225.000	0
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	50.000	5.000	60.000	1.000	90.000	0
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	250.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	30.000	1.000	10.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E		MECANICA LEMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
50	78180101-014	Cambio guias de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
51	78180101-014	Cambio guias de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	30.000	80.000	1.000	125.000	0
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	50.000	80.000	1.000	125.000	0
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	0	50.000	30.000	80.000	1.000	90.000	0
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	150.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	95.000	231.000	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	800.000	950.000	250.000	1.000	90.000	0
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	95.000	231.000	30.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	95.000	0	350.000	10.000	120.000	1.000	90.000	0
61	78180101-014	Reparación bomba invectora	1	Unidad	Evento	1	1.400.000	0	1.491.000	0	450.000	950.000	800.000	1.000	1.420.000	0
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	50.000	20.000	200.000	1.000	290.000	0
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	126.000	30.000	250.000	1.000	220.000	40.000	120.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	89.250	30.000	180.000	1.000	40.000	40.000	85.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	63.000	30.000	180.000	1.000	30.000	40.000	60.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	380.000	95.000	399.000	80.000	650.000	1.000	220.000	90.000	380.000
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	480.000	95.000	630.000	60.000	1.500.000	1.000	280.000	90.000	600.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	42.000	231.000	20.000	150.000	1.000	190.000	40.000	220.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	2.000.000	0	1.890.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	1.800.000	0
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	1.800.000	0	2.100.000	0	2.500.000	20.000	200.000	1.000	2.000.000	0
		SUB TOTAL					**8.545.000**	**12.670.000**	**9.385.250**	**14.211.750**	**9.985.000**	**17.985.000**	**4.240.000**	**4.932.000**	**8.925.000**	**13.535.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4														
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	55.000	640.500	300.000	1.850.000	1.000	350.000	50.000	610.000
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Unidad	Evento	1	120.000	900.000	132.000	1.585.500	300.000	2.500.000	1.000	400.000	125.000	1.510.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	580.000	55.000	320.250	30.000	150.000	1.000	350.000	50.000	305.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	55.000	535.500	30.000	3.800.000	1.000	350.000	50.000	510.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	55.000	430.500	30.000	150.000	1.000	320.000	50.000	410.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	55.000	430.500	20.000	200.000	1.000	320.000	50.000	410.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	60.000	40.000	100.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	105.000	30.000	150.000	1.000	10.000	40.000	100.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	55.000	157.500	30.000	350.000	1.000	180.000	50.000	150.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	1.500.000	10.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**1.080.000**	**3.400.000**	**1.270.500**	**4.520.250**	**2.360.000**	**9.340.000**	**211.000**	**2.421.000**	**1.195.000**	**4.305.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION														
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	0	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	55.000	850.500	350.000	3.500.000	1.000	650.000	50.000	810.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	40.000	45.000	55.000	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	45.000	55.000	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	55.000	514.500	30.000	450.000	1.000	240.000	50.000	490.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	55.000	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	55.000	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	40.000	60.000	55.000	315.000	30.000	150.000	1.000	190.000	50.000	300.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	850.000	50.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**880.000**	**1.990.000**	**1.025.500**	**2.709.000**	**1.380.000**	**4.750.000**	**207.000**	**1.841.000**	**960.000**	**2.580.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO														
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	10.500	73.500	10.000	50.000	1.000	60.000	10.000	70.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	241.500	30.000	250.000	1.000	180.000	40.000	230.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	341.250	30.000	450.000	1.000	200.000	40.000	325.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	380.000	42.000	341.250	30.000	750.000	1.000	220.000	40.000	325.000
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	719.250	30.000	450.000	1.000	110.000	40.000	685.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	42.000	73.500	30.000	50.000	1.000	40.000	40.000	70.000
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	42.000	73.500	30.000	250.000	1.000	40.000	40.000	70.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	60.000	220.000	70.000	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	60.000	220.000	70.000	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E		MECANICA LEMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	55.000	446.250	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	425.000
101	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	55.000	451.500	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	430.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	680.000	0	724.500	0	30.000	750.000	1.000	390.000	690.000	0
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	45.000	800.000	55.000	850.500	30.000	3.500.000	1.000	350.000	50.000	810.000
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	42.000	194.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	185.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	30.000	300.000	42.000	299.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	285.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	120.000	150.000	1.000	30.000	285.000	0
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	31.500	73.500	5.000	50.000	1.000	20.000	30.000	70.000
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	52.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	50.000
109	78180101-011	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	40.000	21.000	36.750	20.000	90.000	1.000	60.000	20.000	35.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	52.500	105.000	20.000	300.000	1.000	320.000	50.000	100.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	30.000	300.000	42.000	304.500	20.000	450.000	1.000	450.000	40.000	290.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	10.000	80.000	21.000	52.500	20.000	50.000	1.000	40.000	20.000	50.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	40.000	21.000	31.500	20.000	10.000	1.000	5.000	20.000	30.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	0	73.500	0	20.000	150.000	60.000	1.000	70.000	0
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	194.250	20.000	300.000	1.000	310.000	30.000	185.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	31.500	194.250	20.000	100.000	1.000	40.000	30.000	185.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	40.000	0	52.500	0	5.000	100.000	20.000	1.000	50.000	0
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	750.000	20.000	1.000	20.000	0
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
		SUB TOTAL					**1.730.000**	**4.270.000**	**2.147.750**	**6.389.250**	**755.000**	**11.090.000**	**165.000**	**3.890.000**	**2.035.000**	**6.085.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO														
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000		10.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	30.000	0
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	2	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	80.000	1.000	250.000	10.000	100.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	3	Unidad	Evento	1	5.000	120.000	10.500	105.000	20.000	180.000	1.000	40.000	10.000	100.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	18.000	409.500	50.000	350.000	1.000	180.000	15.000	390.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	80.000	18.000	105.000	20.000	140.000	1.000	80.000	15.000	100.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	80.000	18.000	304.500	50.000	650.000	1.000	225.000	15.000	290.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	18.000	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	18.000	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	350.000	18.000	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	15.000	190.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	18.000	105.000	20.000	230.000	1.000	50.000	15.000	100.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	199.500	20.000	250.000	1.000	120.000	30.000	190.000
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	180.000	0	199.500	0	50.000	750.000	20.000	1.000	190.000	0
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	500.000	95.000	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	95.000	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	200.000	31.500	199.500	10.000	50.000	1.000	80.000	30.000	190.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	60.000	360.000	73.500	509.250	30.000	550.000	1.000	320.000	70.000	485.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	48.000	194.250	30.000	250.000	1.000	120.000	45.000	185.000
		SUB TOTAL					**720.000**	**3.595.000**	**920.500**	**4.147.500**	**565.000**	**6.095.000**	**108.000**	**2.555.000**	**860.000**	**3.950.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE														
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	178.500	20.000	120.000	1.000	40.000	30.000	170.000
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	30.000	0
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	55.000	241.500	20.000	250.000	1.000	250.000	50.000	230.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	70.000	1.000	40.000	30.000	130.000
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	136.500	20.000	180.000	1.000	160.000	30.000	130.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	45.000	380.000	55.000	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	50.000	610.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	55.000	200.000	50.000	650.000	1.000	250.000	50.000	190.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	45.000	220.000	55.000	304.500	30.000	200.000	1.000	180.000	50.000	290.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	100.000	10.000	60.000	1.000	70.000	0
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	65.000	120.000	73.500	136.500	10.000	50.000	1.000	15.000	70.000	130.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	30.000	100.000	1.000	40.000	30.000	100.000
		SUB TOTAL					**430.000**	**1.875.000**	**566.500**	**2.247.500**	**380.000**	**2.490.000**	**72.000**	**1.382.000**	**530.000**	**2.140.000**

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E		MECANICA LEMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO														
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	200.000	20.000	150.000	1.000	210.000	30.000	190.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	200.000	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	200.000	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	20.000	300.000	500.000	1.000	290.000	0
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	31.500	95.000	10.000	180.000	30.000	30.000	30.000	90.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	150.000	1.000	30.000	30.000	130.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	70.000	0
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	60.000	1.000	90.000	0
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	21.000	55.000	30.000	150.000	30.000	30.000	20.000	50.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	0
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	120.000	30.000	1.000	90.000	0
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	10.000	60.000	21.000	132.000	30.000	250.000	1.000	40.000	20.000	125.000
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000	5.250	12.000	5.000	35.000	1.000	5.000	5.000	10.000
168	78180101-009	Verificación de bateria	1	Unidad	Evento	1	1.000	0	5.250	0	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	140.000	180.000	157.500	0	5.000	50.000	20.000	1.000	150.000	0
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	50.000	150.000	160.000	1.000	150.000	0
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	194.250	50.000	550.000	1.000	80.000	25.000	185.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	90.000	0
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	200.000	30.000	150.000	1.000	80.000	30.000	190.000
177	78180101-009	Cambio antena eléctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	200.000	50.000	150.000	1.000	20.000	30.000	190.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	310.000	30.000	250.000	1.000	40.000	30.000	290.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	30.000	50.000	250.000	1.000	390.000	0
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	20.000	50.000	100.000	1.000	390.000	0
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	132.000	50.000	400.000	1.000	120.000	30.000	125.000
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	132.000	50.000	250.000	1.000	160.000	30.000	125.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	320.000	31.500	300.000	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	285.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	195.000	20.000	80.000	1.000	250.000	30.000	185.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	195.000	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	185.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	21.000	73.500	50.000	550.000	1.000	160.000	20.000	70.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	5.000	30.000	10.500	45.000	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	40.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	10.500	21.000	30.000	95.000	1.000	40.000	10.000	20.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	105.000	50.000	350.000	1.000	160.000	25.000	100.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					3.022.000	3.420.000	3.507.000	3.343.250	995.000	6.415.000	2.323.000	2.061.000	3.340.000	3.165.000
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:														
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.400.000	168.000	1.575.000	50.000	500.000	1.000	700.000	160.000	1.500.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	90.000	400.000	105.000	315.000	50.000	150.000	1.000	250.000	100.000	300.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	40.000	550.000	55.000	588.000	10.000	550.000	1.000	580.000	50.000	560.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.500.000	55.000	1.585.500	20.000	750.000	1.000	750.000	50.000	1.510.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	32.000	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
		SUB TOTAL					340.000	3.970.000	415.000	4.200.000	150.000	2.000.000	5.000	2.320.000	390.000	4.000.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO														
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	150.000	1.000	220.000	30.000	100.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.695.000	50.000	950.000	1.000	240.000	70.000	1.610.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	250.000	1.000	240.000	10.000	0
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.695.000	50.000	750.000	1.000	260.000	70.000	1.610.000
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	250.000	1.000	220.000	285.000	0
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	450.000	1.000	120.000	285.000	0
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	350.000	1.000	120.000	30.000	100.000
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	110.000	50.000	400.000	1.000	140.000	30.000	100.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	210.000	50.000	250.000	1.000	60.000	30.000	190.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	55.000	310.000	50.000	250.000	1.000	240.000	50.000	285.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	55.000	310.000	50.000	250.000	1.000	150.000	50.000	285.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	55.000	310.000	50.000	200.000	1.000	150.000	50.000	285.000
		SUB TOTAL					885.000	4.490.000	1.047.000	4.860.000	600.000	4.500.000	12.000	2.160.000	990.000	4.565.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELAC. DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E		MECANICA LEMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS														
209	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.200.000	0	1.270.500	0	100.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.210.000	0
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	400.000	0	630.000	0	50.000	350.000	1.000	420.000	600.000	0
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	420.000	0	50.000	550.000	1.000	310.000	400.000	0
		TOTAL					**2.200.000**	**0**	**2.320.500**	**0**	**200.000**	**2.900.000**	**1.102.000**	**1.830.000**	**2.210.000**	**0**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**64.507.000**		**73.887.750**		89.915.000		35.914.000		70.120.000

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR														
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	12.000	60.000	5.000	45.000	1.000	16.000	10.000	50.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	12.000	60.000	5.000	20.000	1.000	25.000	10.000	50.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	35.000	90.000	45.000	5.000	280.000	1.000	90.000	85.000	40.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	26.500	200.000	5.000	150.000	1.000	250.000	25.000	190.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la bateria	1	Unidad	Evento	1	1.000	2.000	63.000	6.500	5.000	10.000	1.000	1.000	60.000	5.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	50.000	42.000	5.000	200.000	1.000	40.000	45.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	50.000	42.000	5.000	250.000	1.000	60.000	45.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	26.500	136.500	5.000	70.000	1.000	180.000	25.000	130.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	140.000	26.500	178.500	5.000	70.000	1.000	190.000	25.000	170.000
10	78180101-014	Control bujias incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	26.500	135.000	5.000	90.000	1.000	60.000	25.000	125.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	15.000	0	20.000	150.000	1.000	1.000	10.000	0
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	10.000	65.000	20.000	135.000	20.000	130.000	1.000	60.000	15.000	125.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	20.000	135.000	20.000	190.000	1.000	60.000	15.000	125.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	10.000	140.000	20.000	120.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	10.000	140.000	20.000	120.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	63.000	60.000	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	50.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	65.000	63.000	73.500	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	70.000
18	78180101-014	Limpieza tangue de combustible	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	300.000	0	180.000	5.000	1.000	1.000	285.000	0
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	20.000	105.000	20.000	120.000	1.000	20.000	15.000	100.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	45.000	220.000	60.000	304.500	5.000	750.000	1.000	150.000	50.000	290.000
21	78180101-014	Cambio correa de alternador	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	26.500	90.000	20.000	80.000	1.000	120.000	25.000	85.000
22	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	26.500	630.000	20.000	550.000	1.000	390.000	25.000	600.000
23	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	35.000	0	20.000	150.000	1.000	1.000	30.000	0
24	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	315.000	0	30.000	150.000	260.000	1.000	300.000	0
25	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	45.000	220.000	60.000	178.500	180.000	250.000	1.000	650.000	50.000	170.000
26	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	80.000	140.000	94.500	73.500	50.000	100.000	260.000	1.000	90.000	70.000
		SUB TOTAL					1.098.000	2.362.000	1.541.500	2.930.500	685.000	4.250.000	544.000	2.557.000	1.415.000	2.725.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO														
27	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	5.400.000	100.000	5.145.000	500.000	4.500.000	1.000	450.000	90.000	4.900.000
28	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	650.000	100.000	1.701.000	150.000	1.000.000	1.000	650.000	90.000	1.620.000
29	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	680.000	100.000	892.500	30.000	950.000	1.000	650.000	90.000	850.000
30	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	180.000	100.000	285.000	30.000	280.000	1.000	160.000	90.000	270.000
31	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	180.000	100.000	285.000	30.000	350.000	1.000	180.000	90.000	270.000
32	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	180.000	100.000	241.500	30.000	250.000	1.000	140.000	90.000	230.000
33	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	100.000	195.000	20.000	250.000	1.000	130.000	90.000	185.000
34	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	80.000	380.000	100.000	861.000	30.000	1.200.000	1.000	350.000	90.000	820.000
35	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	100.000	131.250	30.000	120.000	1.000	160.000	90.000	125.000
36	78180101-014	Juego guias de válvulas	1	Unidad	Evento	1	80.000	480.000	100.000	241.500	20.000	350.000	1.000	120.000	90.000	230.000
37	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	100.000	1.270.500	30.000	1.200.000	1.000	420.000	90.000	1.210.000
38	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	100.000	493.500	30.000	1.100.000	1.000	550.000	90.000	470.000
39	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	100.000	240.000	30.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
40	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	100.000	240.000	25.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
41	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	300.000	1.000	125.000	0
42	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	250.000	1.000	125.000	0
43	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	236.250	0	300.000	5.000	150.000	1.000	225.000	0
44	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	60.000	1.000	90.000	0
45	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
46	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	250.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
47	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	30.000	1.000	10.000	0
48	78180101-014	Cambio guias de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	280.000	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
49	78180101-014	Cambio guias de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	280.000	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
50	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	30.000	80.000	1.000	125.000	0
51	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	50.000	80.000	1.000	125.000	0
52	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	280.000	94.500	0	50.000	30.000	80.000	1.000	90.000	0
53	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	150.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
54	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	160.000	94.500	231.000	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
55	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	800.000	950.000	250.000	1.000	90.000	0
56	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	95.000	94.500	231.000	30.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
57	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
58	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	350.000	10.000	120.000	1.000	90.000	0
59	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.400.000	0	1.491.000	0	450.000	950.000	800.000	1.000	1.420.000	0
60	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	50.000	20.000	200.000	1.000	290.000	0
61	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	42.000	126.000	30.000	250.000	1.000	260.000	40.000	120.000
62	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	85.000	42.000	89.250	30.000	180.000	1.000	40.000	40.000	85.000
63	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	63.000	30.000	180.000	1.000	30.000	40.000	60.000
64	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	145.000	94.500	399.000	80.000	650.000	1.000	220.000	90.000	380.000
65	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	340.000	94.500	630.000	60.000	1.500.000	1.000	280.000	90.000	600.000
66	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	30.000	90.000	42.000	231.000	20.000	150.000	1.000	190.000	40.000	220.000
67	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	2.000.000	0	1.890.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	1.800.000	0
68	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	1.800.000	0	2.100.000	0	2.500.000	20.000	200.000	1.000	2.000.000	0
		SUB TOTAL					**8.545.000**	**11.785.000**	**9.448.250**	**14.223.000**	**9.985.000**	**17.985.000**	**4.240.000**	**5.322.000**	**8.925.000**	**13.535.000**
		TOTAL(MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR)														
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2														
69	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.200.000	52.500	640.500	300.000	1.850.000	1.000	350.000	50.000	610.000
70	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	131.250	1.585.500	300.000	2.500.000	1.000	450.000	125.000	1.510.000
71	78180101-002	Eje rasurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	52.500	320.250	30.000	150.000	1.000	350.000	50.000	305.000
72	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	52.500	535.500	30.000	3.800.000	1.000	350.000	50.000	510.000
73	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	160.000	52.500	430.500	30.000	150.000	1.000	320.000	50.000	410.000
74	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	160.000	52.500	430.500	20.000	200.000	1.000	320.000	50.000	410.000
75	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	90.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	60.000	40.000	100.000
76	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	30.000	90.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
77	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
78	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	52.500	157.500	30.000	150.000	1.000	220.000	50.000	150.000
79	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	30.000	350.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**1.050.000**	**4.860.000**	**1.212.750**	**4.415.250**	**860.000**	**9.330.000**	**210.000**	**2.501.000**	**1.155.000**	**4.205.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION														
80	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	680.000	52.500	850.500	350.000	3.500.000	1.000	650.000	50.000	810.000
81	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	40.000	90.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
82	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	90.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
83	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	220.000	52.500	514.500	30.000	450.000	1.000	240.000	50.000	490.000
84	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
85	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
86	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	40.000	140.000	52.500	315.000	30.000	150.000	1.000	190.000	50.000	300.000
87	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	850.000	50.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**880.000**	**1.460.000**	**1.008.000**	**2.709.000**	**1.380.000**	**4.750.000**	**207.000**	**1.841.000**	**960.000**	**2.580.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO														
88	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	10.500	73.500	10.000	50.000	1.000	60.000	10.000	70.000
89	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	30.000	250.000	1.000	180.000	40.000	290.000
90	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	30.000	250.000	1.000	240.000	40.000	290.000
91	78180101-011	Cambio brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	30.000	550.000	1.000	220.000	40.000	290.000
92	78180101-011	Cambio brazo pitman de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	380.000	42.000	409.500	30.000	450.000	1.000	110.000	40.000	390.000
93	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	20.000	380.000	42.000	409.500	30.000	750.000	1.000	160.000	40.000	390.000
94	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	42.000	52.500	30.000	90.000	1.000	160.000	40.000	50.000
95	78180101-011	Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	1	60.000	45.000	73.500	52.500	30.000	90.000	1.000	160.000	70.000	50.000
96	78180101-011	Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	1	60.000	280.000	73.500	304.500	30.000	450.000	1.000	60.000	70.000	290.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
97	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	52.500	52.500	30.000	50.000	1.000	40.000	50.000	50.000
98	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	52.500	52.500	30.000	250.000	1.000	60.000	50.000	50.000
99	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	680.000	320.000	724.500	346.500	30.000	350.000	1.000	260.000	690.000	330.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	320.000	52.500	346.500	30.000	350.000	1.000	260.000	50.000	330.000
101	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	30.000	0	52.500	0	30.000	750.000	350.000	1.000	50.000	0
102	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	30.000	550.000	42.000	588.000	30.000	3.500.000	1.000	350.000	40.000	560.000
103	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	280.000	120.000	304.500	136.500	120.000	250.000	1.000	60.000	290.000	130.000
104	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	150.000	3.000	1.000	30.000	0
105	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	31.500	73.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	70.000
106	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	10.000	65.000	21.000	73.500	20.000	150.000	1.000	60.000	20.000	70.000
107	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	31.500	304.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	290.000
108	78180101-011	Cambio de elastico	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	20.000	1.500.000	1.000	250.000	40.000	290.000
109	78180101-011	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	40.000	21.000	52.500	20.000	90.000	1.000	60.000	20.000	50.000
110	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	20.000	21.000	31.500	20.000	10.000	1.000	5.000	20.000	30.000
111	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	0	73.500	0	20.000	150.000	60.000	1.000	70.000	0
112	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	173.250	20.000	300.000	1.000	1.200.000	30.000	165.000
113	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	173.250	20.000	100.000	1.000	1.000	30.000	165.000
114	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	40.000	0	52.500	0	5.000	100.000	20.000	1.000	50.000	0
115	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	750.000	20.000	1.000	20.000	0
116	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
117	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
		SUB TOTAL					1.730.000	4.495.000	2.142.000	4.924.500	755.000	12.070.000	516.000	4.083.000	2.040.000	4.690.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO														
118	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
119	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
120	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	30.000	0
121	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	5.000	120.000	10.500	105.000	20.000	80.000	1.000	40.000	10.000	100.000
122	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	220.000	10.500	105.000	20.000	180.000	1.000	40.000	10.000	100.000
123	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	20.000	409.500	50.000	350.000	1.000	250.000	15.000	390.000
124	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	160.000	20.000	105.000	20.000	140.000	1.000	80.000	15.000	100.000
125	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	20.000	304.500	50.000	650.000	1.000	225.000	15.000	290.000
126	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	20.000	200.000	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
127	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	20.000	200.000	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
128	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	480.000	20.000	200.000	50.000	650.000	1.000	250.000	15.000	190.000
129	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	20.000	105.000	20.000	230.000	1.000	50.000	15.000	100.000
130	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	31.500	200.000	20.000	250.000	1.000	180.000	30.000	190.000
131	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	180.000	0	199.500	0	50.000	750.000	20.000	1.000	190.000	0
132	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	450.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
133	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	450.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
134	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
135	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
136	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	65.000	31.500	199.500	10.000	50.000	1.000	80.000	30.000	190.000
137	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	60.000	380.000	73.500	509.250	30.000	550.000	1.000	320.000	70.000	485.000
138	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	40.000	145.000	47.250	194.250	30.000	250.000	1.000	120.000	45.000	185.000
		SUB TOTAL					720.000	3.450.000	932.750	4.149.500	565.000	6.095.000	108.000	2.475.000	860.000	3.950.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE														
139	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	178.500	20.000	120.000	1.000	40.000	30.000	170.000
140	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
141	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	30.000	0
142	78180101-005	Cambio cabo de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	150.000	1.000	1.000	30.000	190.000
143	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	45.000	600.000	52.500	640.500	20.000	850.000	1.000	550.000	50.000	610.000
144	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	45.000	420.000	52.500	199.500	20.000	650.000	1.000	390.000	50.000	190.000
145	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	304.500	20.000	550.000	1.000	950.000	50.000	290.000
146	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	50.000	5.000	60.000	1.000	70.000	0
147	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	65.000	120.000	73.500	136.500	50.000	50.000	1.000	15.000	70.000	130.000
148	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	30.000	100.000	1.000	40.000	30.000	100.000
		SUB TOTAL					350.000	1.900.000	441.000	1.795.500	240.000	2.535.000	69.000	2.003.000	420.000	1.710.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.														
149	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	200.000	20.000	150.000	1.000	210.000	30.000	190.000
150	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	200.000	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
151	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	200.000	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
152	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	20.000	300.000	30.000	1.000	290.000	0
153	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	31.500	94.500	10.000	180.000	30.000	30.000	30.000	90.000
154	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	150.000	1.000	30.000	30.000	130.000
155	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	70.000	0
156	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	60.000	1.000	90.000	0
157	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	21.000	132.000	30.000	150.000	30.000	30.000	20.000	125.000
158	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000	10.000	10.500	50.000	50.000	30.000	1.000	5.000	10.000
159	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	0	10.000	0	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
160	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	30.000	50.000	20.000	1.000	150.000	0
161	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	5.000	150.000	1.000	40.000	150.000	0
162	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	105.000	5.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
163	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	105.000	5.000	150.000	1.000	80.000	30.000	100.000
164	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	26.250	194.250	50.000	550.000	1.000	160.000	25.000	185.000
165	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	20.000	50.000	30.000	40.000	90.000	0
166	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	145.000	31.500	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	190.000
167	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	31.500	304.500	20.000	150.000	1.000	260.000	30.000	290.000
168	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	50.000	150.000	240.000	1.000	390.000	0
169	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	50.000	5.000	100.000	1.000	390.000	0
170	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	132.000	30.000	550.000	1.000	120.000	30.000	125.000
171	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	132.000	50.000	150.000	1.000	30.000	30.000	125.000
172	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	130.000	31.500	300.000	30.000	150.000	1.000	320.000	30.000	285.000
173	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	195.000	30.000	100.000	250.000	160.000	30.000	185.000
174	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	130.000	31.500	195.000	20.000	100.000	100.000	290.000	30.000	185.000
175	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	21.000	73.500	50.000	450.000	1.000	220.000	20.000	70.000
176	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	5.000	30.000	10.500	42.000	50.000	10.000	1.000	10.000	10.000	40.000
177	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	5.000	15.000	10.500	21.000	20.000	50.000	1.000	40.000	10.000	20.000
178	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	26.500	105.000	20.000	350.000	1.000	130.000	25.000	100.000
179	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
180	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					**2.827.000**	**2.590.000**	**3.264.750**	**3.077.250**	**915.000**	**5.515.000**	**1.958.000**	**2.312.000**	**3.100.000**	**2.925.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:														
181	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.400.000	168.000	1.575.000	50.000	500.000	1.000	700.000	160.000	1.500.000
182	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	90.000	400.000	105.000	315.000	50.000	150.000	1.000	250.000	100.000	300.000
183	78180101-009	Batería		Unidad	Evento	1	40.000	550.000	52.500	588.000	10.000	550.000	1.000	580.000	50.000	560.000
184	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.500.000	52.500	1.585.500	20.000	750.000	1.000	750.000	50.000	1.510.000
185	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	60.000	30.000	130.000
		SUB TOTAL					**340.000**	**3.970.000**	**409.500**	**4.200.000**	**150.000**	**2.000.000**	**5.000**	**2.340.000**	**390.000**	**4.000.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO														
186	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	150.000	1.000	240.000	30.000	100.000
187	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	950.000	1.000	350.000	70.000	1.610.000
188	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	250.000	1.000	250.000	10.000	0
189	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	750.000	1.000	260.000	70.000	1.610.000
190	78180101-016	Carga de Gas R12	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	250.000	1.000	220.000	285.000	0
191	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	450.000	60.000	1.000	285.000	0
192	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	350.000	1.000	240.000	30.000	100.000
193	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	400.000	1.000	240.000	30.000	100.000
194	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	50.000	250.000	1.000	60.000	30.000	190.000
195	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	220.000	50.000	285.000
196	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	120.000	50.000	285.000
197	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	200.000	1.000	120.000	50.000	285.000
		SUB TOTAL					**885.000**	**4.490.000**	**1.039.500**	**4.795.500**	**600.000**	**4.500.000**	**71.000**	**2.321.000**	**990.000**	**4.565.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS														
198	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.200.000	0	1.270.500	0	100.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.210.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
199	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	400.000	0	630.000	0	50.000	350.000	1.000	450.000	600.000	0
200	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	420.000	0	50.000	550.000	1.000	150.000	400.000	0
		SUB TOTAL					**2.200.000**	**0**	**2.320.500**	**0**	**200.000**	**2.900.000**	**1.102.000**	**1.700.000**	**2.210.000**	**0**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**61.987.000**		**70.980.500**		**88.265.000**		**38.485.000**		**67.350.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Gobierno de la República del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER PAREDES SRL		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR														
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	10.500	52.500	5.000	45.000	1.000	16.000	10.000	50.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	10.500	52.500	5.000	20.000	1.000	25.000	10.000	50.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	35.000	89.250	42.000	5.000	280.000	1.000	70.000	85.000	40.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	26.250	199.500	5.000	150.000	1.000	50.000	25.000	190.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	2.000	63.000	5.250	5.000	10.000	1.000	1.000	60.000	5.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	47.250	42.000	5.000	200.000	1.000	40.000	45.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	47.250	42.000	5.000	250.000	1.000	60.000	45.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	136.500	5.000	70.000	1.000	50.000	25.000	130.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	26.250	178.500	5.000	70.000	1.000	50.000	25.000	170.000
10	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	26.250	131.250	5.000	90.000	1.000	40.000	25.000	125.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	150.000	1.000	1.000	10.000	0
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	15.750	131.250	20.000	130.000	1.000	60.000	15.000	125.000
13	78180101-014	Cambio censor de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	15.750	131.250	20.000	650.000	1.000	60.000	15.000	125.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	63.000	52.500	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	50.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	63.000	73.500	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	70.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	180.000	5.000	1.000	1.000	285.000	0
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	15.750	105.000	20.000	120.000	1.000	20.000	15.000	100.000
20	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	26.250	89.250	5.000	80.000	1.000	350.000	25.000	85.000
21	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	26.250	89.250	20.000	80.000	1.000	40.000	25.000	85.000
22	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	26.250	89.250	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
23	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	20.000	480.000	26.250	630.000	20.000	550.000	1.000	40.000	25.000	600.000
24	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	30.000	120.000	1.000	310.000	30.000	0
25	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	315.000	0	180.000	10.000	1.000	40.000	300.000	0
26	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	178.500	20.000	250.000	260.000	1.000	50.000	170.000
27	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	73.500	5.000	100.000	1.000	220.000	90.000	70.000
		SUB TOTAL					**1.093.000**	**3.377.000**	**1.485.750**	**2.735.250**	**660.000**	**3.930.000**	**286.000**	**1.775.000**	**1.415.000**	**2.605.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO														
28	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	5.400.000	94.500	5.145.000	500.000	4.500.000	1.000	450.000	90.000	4.900.000
29	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	1.701.000	150.000	1.000.000	1.000	650.000	90.000	1.620.000
30	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	892.500	30.000	950.000	1.000	650.000	90.000	850.000
31	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	283.500	30.000	280.000	1.000	160.000	90.000	270.000
32	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	283.500	30.000	350.000	1.000	180.000	90.000	270.000
33	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	241.500	30.000	250.000	1.000	140.000	90.000	230.000
34	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	194.250	20.000	250.000	1.000	130.000	90.000	185.000
35	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	80.000	850.000	94.500	861.000	30.000	1.200.000	1.000	350.000	90.000	820.000
36	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	131.250	30.000	120.000	1.000	160.000	90.000	125.000
37	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	241.500	20.000	350.000	1.000	120.000	90.000	230.000
38	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	94.500	1.270.500	30.000	1.200.000	1.000	420.000	90.000	1.210.000
39	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	80.000	440.000	94.500	493.500	30.000	1.100.000	1.000	550.000	90.000	470.000
40	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	236.250	30.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
41	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	236.250	25.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
42	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	300.000	1.000	125.000	0
43	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	250.000	1.000	125.000	0
44	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	236.250	0	300.000	5.000	150.000	1.000	225.000	0
45	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	60.000	1.000	90.000	0
46	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
47	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	250.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
48	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	30.000	1.000	10.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	TALLER DM *IVA INCLUIDO*		TALLER PAREDES SRL *IVA INCLUIDO*		PEUCENTER *IVA INCLUIDO*		AUTOMOTIVE S.A.I.E. *IVA INCLUIDO*		MECANICA LAMAVE *IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
49	78180101-014	Cambio guias de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
50	78180101-014	Cambio guias de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
51	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	30.000	80.000	1.000	125.000	0
52	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	50.000	80.000	1.000	125.000	0
53	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	0	50.000	30.000	80.000	1.000	90.000	0
54	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	150.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
55	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	231.000	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
56	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	800.000	950.000	250.000	1.000	90.000	0
57	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	240.000	94.500	231.000	30.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
58	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
59	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	350.000	10.000	120.000	1.000	90.000	0
60	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	1.400.000	0	1.491.000	0	450.000	950.000	800.000	1.000	1.420.000	0
61	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	50.000	20.000	200.000	1.000	290.000	0
62	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	126.000	30.000	250.000	1.000	260.000	40.000	120.000
63	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	89.250	30.000	180.000	1.000	40.000	40.000	85.000
64	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	1	30.000	240.000	42.000	63.000	30.000	180.000	1.000	30.000	40.000	60.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	380.000	94.500	399.000	80.000	650.000	1.000	220.000	90.000	380.000
66	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	480.000	94.500	630.000	60.000	1.500.000	1.000	280.000	90.000	600.000
67	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	42.000	231.000	20.000	150.000	1.000	190.000	40.000	220.000
68	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	2.000.000	0	1.890.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	1.800.000	0
69	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	1.800.000	0	2.100.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	2.000.000	0
		SUB TOTAL					**8.545.000**	**12.670.000**	**9.371.250**	**14.211.750**	**9.985.000**	**17.985.000**	**4.940.000**	**5.322.000**	**8.925.000**	**13.535.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2														
70	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	52.500	640.500	300.000	1.850.000	1.000	350.000	50.000	610.000
71	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Unidad	Evento	1	120.000	900.000	131.250	1.585.500	300.000	2.500.000	1.000	450.000	125.000	1.510.000
72	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	580.000	52.500	320.250	30.000	150.000	1.000	350.000	50.000	305.000
73	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	52.500	535.500	30.000	3.800.000	1.000	350.000	50.000	510.000
74	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	430.500	30.000	150.000	1.000	320.000	50.000	410.000
75	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	430.500	20.000	200.000	1.000	320.000	50.000	410.000
76	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	60.000	40.000	100.000
77	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
78	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
79	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	52.500	157.500	30.000	150.000	1.000	180.000	50.000	150.000
80	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	30.000	350.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**1.050.000**	**3.340.000**	**1.212.750**	**4.415.250**	**860.000**	**9.330.000**	**210.000**	**2.461.000**	**1.155.000**	**4.205.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION														
81	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	52.500	850.500	350.000	3.500.000	1.000	650.000	50.000	810.000
82	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	40.000	45.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
83	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	45.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
84	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	52.500	514.500	30.000	450.000	1.000	240.000	50.000	490.000
85	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
86	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	40.000	120.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
87	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	40.000	60.000	52.500	315.000	30.000	150.000	1.000	190.000	50.000	300.000
88	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	850.000	50.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**880.000**	**1.990.000**	**1.008.000**	**2.709.000**	**1.380.000**	**4.750.000**	**207.000**	**1.841.000**	**960.000**	**2.580.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO														
89	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	5.250	63.000	10.000	50.000	1.000	25.000	5.000	60.000
90	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	31.500	126.000	30.000	250.000	1.000	220.000	30.000	120.000
91	78180101-011	Cambio rotula superior- c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	31.500	294.000	30.000	250.000	1.000	320.000	30.000	280.000
92	78180101-011	Cambio rotula inferior – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	31.500	294.000	30.000	250.000	1.000	320.000	30.000	280.000
93	78180101-011	Cambio brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	31.500	294.000	30.000	450.000	1.000	240.000	30.000	280.000
94	78180101-011	Cambio brazo pitman de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	31.500	294.000	30.000	750.000	1.000	220.000	30.000	280.000
95	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	320.000	31.500	336.000	30.000	750.000	1.000	110.000	30.000	320.000
96	78180101-011	Buje tensor	1	Unidad	Evento	1	20.000	65.000	21.000	68.250	30.000	90.000	1.000	40.000	20.000	65.000
97	78180101-011	Cambio brazo tensor	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	31.500	189.000	30.000	450.000	1.000	80.000	30.000	180.000
98	78180101-011	Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	21.000	47.250	30.000	90.000	1.000	80.000	20.000	45.000
99	78180101-011	Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	21.000	47.250	30.000	90.000	1.000	80.000	20.000	45.000
100	78180101-011	Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	21.000	294.000	30.000	550.000	1.000	260.000	20.000	280.000
101	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	21.000	63.000	30.000	50.000	1.000	40.000	20.000	60.000
102	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	21.000	63.000	30.000	250.000	1.000	40.000	20.000	60.000
103	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	47.250	294.000	30.000	350.000	1.000	290.000	45.000	280.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	TALLER DM		TALLER PAREDES SRL		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
104	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	47.250	294.000	120.000	350.000	1.000	290.000	45.000	280.000
105	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	45.000	800.000	47.250	840.000	5.000	3.500.000	1.000	350.000	45.000	800.000
106	78180101-011	Reparacion de sinfin de direccion	1	Unidad	Evento	1	680.000	0	714.000	0	20.000	750.000	350.000	30.000	680.000	0
107	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	31.500	189.000	20.000	150.000	1.000	120.000	30.000	180.000
108	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	294.000	0	20.000	150.000	30.000	1.000	280.000	0
109	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	21.000	63.000	20.000	100.000	1.000	15.000	20.000	60.000
110	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	21.000	47.250	20.000	150.000	1.000	60.000	20.000	45.000
111	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	30.000	300.000	31.500	315.000	20.000	50.000	1.000	60.000	30.000	300.000
112	78180101-011	Cambio de elastico	1	Unidad	Evento	1	40.000	380.000	42.000	399.000	20.000	1.500.000	1.000	220.000	40.000	380.000
113	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	45.000	10.500	47.250	20.000	90.000	1.000	60.000	10.000	45.000
114	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	20.000	10.500	21.000	20.000	20.000	1.000	5.000	10.000	20.000
115	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	0	63.000	0	150.000	20.000	60.000	1.000	60.000	0
116	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	21.000	189.000	5.000	300.000	1.000	250.000	20.000	180.000
117	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	21.000	189.000	5.000	100.000	1.000	20.000	20.000	180.000
118	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	40.000	0	42.000	0	100.000	20.000	20.000	1.000	40.000	0
119	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	10.500	0	20.000	750.000	20.000	1.000	10.000	0
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	10.500	0	20.000	5.000	20.000	1.000	10.000	0
121	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	10.500	0	20.000	5.000	20.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					**1.760.000**	**5.105.000**	**1.848.000**	**5.360.250**	**1.055.000**	**12.680.000**	**546.000**	**3.851.000**	**1.760.000**	**5.105.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO														
122	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
123	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
124	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	30.000	0
125	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	80.000	1.000	250.000	10.000	100.000
126	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	120.000	10.500	105.000	20.000	180.000	1.000	40.000	10.000	100.000
127	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	220.000	15.750	409.500	50.000	350.000	1.000	180.000	15.000	390.000
128	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	80.000	15.750	105.000	20.000	140.000	1.000	80.000	15.000	100.000
129	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	80.000	15.750	304.500	50.000	650.000	1.000	225.000	15.000	290.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
131	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
132	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	350.000	15.750	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	15.000	190.000
133	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	15.750	105.000	20.000	230.000	1.000	50.000	15.000	100.000
134	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	199.500	20.000	250.000	1.000	120.000	30.000	190.000
135	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	180.000	0	199.500	0	50.000	750.000	20.000	1.000	190.000	0
136	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	500.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
137	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
138	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
139	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
140	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	200.000	31.500	199.500	10.000	50.000	1.000	80.000	30.000	190.000
141	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	60.000	360.000	73.500	509.250	30.000	550.000	1.000	320.000	70.000	485.000
142	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	47.250	194.250	30.000	250.000	1.000	120.000	45.000	185.000
		SUB TOTAL					**720.000**	**3.595.000**	**903.000**	**4.147.500**	**565.000**	**6.095.000**	**108.000**	**2.555.000**	**860.000**	**3.950.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE														
143	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	178.500	20.000	120.000	1.000	40.000	30.000	170.000
144	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
145	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	30.000	0
146	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	241.500	20.000	250.000	1.000	250.000	50.000	230.000
147	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	70.000	1.000	40.000	30.000	130.000
148	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	136.500	20.000	180.000	1.000	160.000	30.000	130.000
149	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
150	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	45.000	380.000	52.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	50.000	610.000
151	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	50.000	190.000
152	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	45.000	220.000	52.500	304.500	30.000	200.000	1.000	180.000	50.000	290.000
153	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	100.000	10.000	60.000	1.000	70.000	0
154	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	65.000	120.000	73.500	136.500	10.000	50.000	1.000	15.000	70.000	130.000
155	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	30.000	100.000	1.000	40.000	30.000	100.000
		SUB TOTAL					**430.000**	**1.875.000**	**556.500**	**2.247.000**	**380.000**	**2.490.000**	**72.000**	**1.382.000**	**530.000**	**2.140.000**
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO														
156	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	150.000	1.000	1.000	30.000	190.000
157	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
158	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
159	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	20.000	300.000	30.000	1.000	290.000	0
160	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	31.500	94.500	10.000	180.000	1.000	30.000	30.000	90.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDID	TALLER DM		TALLER PAREDES SRL		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
161	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	150.000	20.000	1.000	30.000	130.000
162	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	5.000	5.000	60.000	1.000	70.000	0
163	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	30.000	1.000	90.000	0
164	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	80.000	1.000	90.000	0
165	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	10.000	60.000	21.000	131.250	50.000	250.000	1.000	40.000	20.000	125.000
166	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	10.000	5.250	10.500	30.000	50.000	1.000	5.000	5.000	10.000
167	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	0	5.250	0	30.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
168	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	140.000	180.000	157.500	0	5.000	35.000	1.000	30.000	150.000	0
169	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	5.000	5.000	60.000	1.000	150.000	0
170	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	105.000	5.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
171	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	105.000	50.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
172	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	1.000	40.000	10.000	0
173	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	194.250	20.000	5.000	1.000	80.000	25.000	185.000
174	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	20.000	20.000	30.000	1.000	90.000	0
175	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	50.000	250.000	1.000	80.000	30.000	190.000
176	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	304.500	5.000	250.000	1.000	250.000	30.000	290.000
177	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	30.000	150.000	280.000	1.000	390.000	0
178	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	50.000	50.000	100.000	1.000	390.000	0
179	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	131.250	30.000	450.000	1.000	120.000	30.000	125.000
180	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	131.250	30.000	100.000	1.000	60.000	30.000	125.000
181	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	320.000	31.500	299.250	20.000	100.000	1.000	250.000	30.000	285.000
182	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	50.000	80.000	1.000	250.000	30.000	185.000
183	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	31.500	194.250	50.000	80.000	1.000	160.000	30.000	185.000
184	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	21.000	73.500	20.000	450.000	1.000	60.000	20.000	70.000
185	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	5.000	30.000	10.500	42.000	20.000	10.000	1.000	10.000	10.000	40.000
186	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	10.500	21.000	20.000	50.000	1.000	40.000	10.000	20.000
187	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	105.000	50.000	350.000	1.000	120.000	25.000	100.000
188	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	10.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
189	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	30.000	50.000	1.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					**2.912.000**	**3.110.000**	**3.360.000**	**3.071.250**	**935.000**	**5.085.000**	**1.713.000**	**1.720.000**	**3.200.000**	**2.925.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:														
190	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.400.000	168.000	1.575.000	50.000	500.000	1.000	700.000	160.000	1.500.000
191	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	90.000	400.000	105.000	315.000	50.000	150.000	1.000	250.000	100.000	300.000
192	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	40.000	550.000	52.500	588.000	10.000	550.000	1.000	580.000	50.000	560.000
193	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.500.000	52.500	1.585.500	20.000	750.000	1.000	750.000	50.000	1.510.000
194	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
		SUB TOTAL					**340.000**	**3.970.000**	**409.500**	**4.200.000**	**150.000**	**2.000.000**	**5.000**	**2.320.000**	**390.000**	**4.000.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO														
195	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	150.000	1.000	220.000	30.000	100.000
196	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	950.000	1.000	240.000	70.000	1.610.000
197	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	250.000	1.000	240.000	10.000	0
198	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	750.000	1.000	260.000	70.000	1.610.000
199	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	250.000	1.000	220.000	285.000	0
200	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	450.000	120.000	1.000	285.000	0
201	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	350.000	1.000	120.000	30.000	100.000
202	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	400.000	1.000	140.000	30.000	100.000
203	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	200.000	50.000	250.000	1.000	60.000	30.000	190.000
204	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	240.000	50.000	285.000
205	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	250.000	1.000	150.000	50.000	285.000
206	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	300.000	50.000	200.000	1.000	150.000	50.000	285.000
		SUB TOTAL					**885.000**	**4.490.000**	**1.039.500**	**4.796.000**	**600.000**	**4.500.000**	**131.000**	**2.041.000**	**990.000**	**4.565.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS														
207	78180201-001	Chaperias menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.200.000	0	1.270.500	0	100.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.210.000	0
208	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	400.000	0	630.000	0	50.000	350.000	450.000	1.000	600.000	0
209	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	420.000	0	50.000	550.000	250.000	1.000	400.000	0
		SUB TOTAL	**1**				**2.200.000**	**0**	**2.320.500**	**0**	**200.000**	**2.900.000**	**1.800.000**	**1.102.000**	**2.210.000**	**0**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**64.337.000**		**71.408.000**		**88.515.000**		**36.388.000**		**68.005.000**

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.
2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República del Paraguay

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS -STP
ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR														
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	10.500	52.500	5.000	45.000	1.000	16.000	10.000	50.000
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	5.000	40.000	10.500	52.500	5.000	20.000	1.000	25.000	10.000	50.000
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	35.000	89.250	42.000	5.000	280.000	1.000	70.000	85.000	40.000
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	220.000	26.250	199.500	5.000	150.000	1.000	45.000	25.000	190.000
5	78180101-014	Control agua destilada a la bateria	1	Unidad	Evento	1	1.000	2.000	63.000	5.250	5.000	10.000	1.000	1.000	60.000	5.000
6	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	47.250	42.000	5.000	200.000	1.000	40.000	45.000	40.000
7	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Unidad	Evento	1	40.000	35.000	47.250	42.000	5.000	250.000	1.000	40.000	45.000	40.000
8	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	136.500	5.000	70.000	1.000	45.000	25.000	130.000
9	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	178.500	5.000	70.000	1.000	45.000	25.000	170.000
10	78180101-014	Control bujias incandescente o cambio	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	26.250	131.250	5.000	90.000	1.000	30.000	25.000	125.000
11	78180101-014	Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	150.000	1.000	1.000	10.000	0
12	78180101-014	Cambio de cabo acelerador	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	15.750	131.250	20.000	130.000	1.000	60.000	15.000	125.000
13	78180101-014	Cambio cabo de velocímetro	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	15.750	131.250	20.000	190.000	1.000	60.000	15.000	125.000
14	78180101-014	Cambio manguera radiador superior	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	15.750	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
15	78180101-014	Cambio manguera radiador inferior	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	15.750	105.000	20.000	170.000	1.000	80.000	15.000	100.000
16	78180101-014	Cambio tapa radiador	1	Unidad	Evento	1	1.000	45.000	63.000	52.500	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	50.000
17	78180101-014	Cambio tapa combustible	1	Unidad	Evento	1	1.000	60.000	63.000	73.500	5.000	50.000	1.000	15.000	60.000	70.000
18	78180101-014	Limpieza tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	180.000	5.000	1.000	1.000	285.000	0
19	78180101-014	Cambio manguera calefacción	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	15.750	105.000	20.000	120.000	1.000	20.000	15.000	100.000
20	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Unidad	Evento	1	45.000	320.000	52.500	304.500	5.000	750.000	1.000	350.000	50.000	290.000
21	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	26.250	89.250	20.000	80.000	1.000	40.000	25.000	85.000
22	78180101-014	Cambio correa compresor de aire	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	26.250	89.250	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
23	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	26.250	89.250	20.000	60.000	1.000	40.000	25.000	85.000
24	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	20.000	600.000	26.250	630.000	30.000	550.000	1.000	310.000	25.000	600.000
25	78180101-014	Regulación de válvulas	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	180.000	10.000	1.000	40.000	30.000	0
26	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	315.000	0	150.000	10.000	260.000	1.000	300.000	0
27	78180101-014	Cambio polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	1	45.000	165.000	52.500	178.500	5.000	250.000	1.000	220.000	50.000	170.000
28	78180101-014	Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten.	1	Unidad	Evento	1	80.000	65.000	94.500	73.500	100.000	100.000	1.000	60.000	90.000	70.000
		SUB TOTAL					**1.138.000**	**2.907.000**	**1.538.250**	**3.039.750**	**890.000**	**4.090.000**	**287.000**	**1.790.000**	**1.465.000**	**2.895.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO														
29	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	5.000.000	94.500	5.145.000	500.000	4.500.000	1.000	450.000	90.000	4.900.000
30	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.800.000	94.500	1.701.000	150.000	1.000.000	1.000	650.000	90.000	1.620.000
31	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	94.500	892.500	30.000	950.000	1.000	650.000	90.000	850.000
32	78180101-014	Juego casquillo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	283.500	30.000	280.000	1.000	160.000	90.000	270.000
33	78180101-014	Juego casquillo bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	260.000	94.500	283.500	30.000	350.000	1.000	180.000	90.000	270.000
34	78180101-014	Juego casquillo de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	241.500	30.000	250.000	1.000	140.000	90.000	230.000
35	78180101-014	Juego buje de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	180.000	94.500	194.250	20.000	250.000	1.000	130.000	90.000	185.000
36	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	80.000	800.000	94.500	861.000	30.000	1.200.000	1.000	350.000	90.000	820.000
37	78180101-014	Juego calce lateral	1	Unidad	Evento	1	80.000	120.000	94.500	131.250	30.000	120.000	1.000	160.000	90.000	125.000
38	78180101-014	Juego guías de válvulas	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	241.500	20.000	350.000	1.000	120.000	90.000	230.000
39	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	80.000	1.200.000	94.500	1.270.500	30.000	1.200.000	1.000	420.000	90.000	1.210.000
40	78180101-014	Juego de juntas	1	Unidad	Evento	1	80.000	460.000	94.500	493.500	30.000	1.100.000	1.000	550.000	90.000	470.000
41	78180101-014	Juego válvulas de escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	236.250	30.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
42	78180101-014	Juego válvulas de admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	236.250	25.000	400.000	1.000	160.000	90.000	225.000
43	78180101-014	Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	300.000	1.000	125.000	0
44	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	450.000	5.000	250.000	1.000	125.000	0
45	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	236.250	0	300.000	5.000	150.000	1.000	225.000	0
46	78180101-014	Alineación brazo de biela	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	60.000	1.000	90.000	0
47	78180101-014	Rebajar cabeza de pistón	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
48	78180101-014	Cepillado superficie de blok	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	250.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
49	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	5.000	30.000	1.000	10.000	0
50	78180101-014	Cambio guías de válvulas admisión	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0
51	78180101-014	Cambio guías de válvulas escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	50.000	80.000	1.000	90.000	0

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
52	78180101-014	Rectificar asiento de válvulas escape y admisión	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	30.000	80.000	1.000	125.000	0
53	78180101-014	Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	120.000	0	131.250	0	50.000	50.000	80.000	1.000	125.000	0
54	78180101-014	Cambio asiento de válvulas admisión y escape	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	30.000	80.000	1.000	90.000	0
55	78180101-014	Rectificación de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	150.000	5.000	120.000	1.000	90.000	0
56	78180101-014	Cambio juego buje de leva	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	231.000	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
57	78180101-014	Cambio juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	800.000	950.000	250.000	1.000	90.000	0
58	78180101-014	Cambio juego buje eje balanceador	1	Unidad	Evento	1	80.000	220.000	94.500	231.000	30.000	250.000	80.000	1.000	90.000	220.000
59	78180101-014	Alinear túnel bancada	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	5.000	80.000	1.000	90.000	0
60	78180101-014	Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación.	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	350.000	10.000	120.000	1.000	90.000	0
61	78180101-014	Reparación bomba invectora	1	Unidad	Evento	1	1.400.000	0	1.491.000	0	450.000	950.000	800.000	1.000	1.420.000	0
62	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	50.000	20.000	200.000	1.000	290.000	0
63	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	120.000	42.000	126.000	30.000	250.000	1.000	260.000	40.000	120.000
64	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	30.000	85.000	42.000	89.250	30.000	180.000	1.000	40.000	40.000	85.000
65	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	42.000	63.000	30.000	180.000	1.000	30.000	40.000	60.000
66	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	380.000	94.500	399.000	80.000	650.000	1.000	220.000	90.000	380.000
67	78180101-014	Cambio embrague ventilador de motor	1	Unidad	Evento	1	80.000	600.000	94.500	630.000	60.000	1.500.000	1.000	280.000	90.000	600.000
68	78180101-014	Cambio termostato de agua	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	42.000	231.000	20.000	150.000	1.000	190.000	40.000	220.000
69	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	2.000.000	0	1.890.000	0	2.500.000	20.000	900.000	1.000	1.800.000	0
70	78180101-014	Reparación de motor completo – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	1.800.000	0	2.100.000	0	2.500.000	20.000	200.000	1.000	2.000.000	0
		SUB TOTAL					**8.545.000**	**13.665.000**	**9.371.250**	**14.211.750**	**9.985.000**	**17.985.000**	**4.240.000**	**5.322.000**	**8.925.000**	**13.535.000**
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4														
71	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	40.000	600.000	52.500	640.500	300.000	1.850.000	1.000	350.000	50.000	610.000
72	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Unidad	Evento	1	120.000	1.600.000	131.250	1.585.500	300.000	2.500.000	1.000	450.000	125.000	1.510.000
73	78180101-002	Eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	300.000	52.500	320.250	30.000	150.000	1.000	350.000	50.000	305.000
74	78180101-002	Eje cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	500.000	52.500	535.500	30.000	3.800.000	1.000	350.000	50.000	510.000
75	78180101-002	Rulemán eje ranurado	1	Unidad	Evento	1	40.000	400.000	52.500	430.500	30.000	150.000	1.000	320.000	50.000	410.000
76	78180101-002	Rulemán cuádruple	1	Unidad	Evento	1	40.000	400.000	52.500	430.500	20.000	200.000	1.000	320.000	50.000	410.000
77	78180101-002	Reten cola caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	60.000	40.000	100.000
78	78180101-002	Reten eje intermedia	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
79	78180101-002	Reten eje de mando	1	Unidad	Evento	1	30.000	95.000	42.000	105.000	30.000	60.000	1.000	40.000	40.000	100.000
80	78180101-002	Juego junta caja	1	Unidad	Evento	1	30.000	80.000	42.000	105.000	30.000	150.000	1.000	10.000	40.000	100.000
81	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	40.000	140.000	52.500	157.500	30.000	350.000	1.000	180.000	50.000	150.000
82	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	1.500.000	10.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**1.080.000**	**4.305.000**	**1.254.750**	**4.520.250**	**2.360.000**	**9.340.000**	**211.000**	**2.471.000**	**1.195.000**	**4.305.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION														
83	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	800.000	52.500	850.500	350.000	3.500.000	1.000	650.000	50.000	810.000
84	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
85	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	52.500	199.500	30.000	50.000	1.000	60.000	50.000	190.000
86	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	40.000	480.000	52.500	514.500	30.000	450.000	1.000	240.000	50.000	490.000
87	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
88	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	315.000	30.000	250.000	1.000	320.000	50.000	300.000
89	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	40.000	380.000	52.500	315.000	30.000	150.000	1.000	190.000	50.000	300.000
90	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	640.500	0	850.000	50.000	200.000	1.000	610.000	0
		SUB TOTAL					**880.000**	**2.580.000**	**1.008.000**	**2.709.000**	**1.380.000**	**4.750.000**	**207.000**	**1.841.000**	**960.000**	**2.580.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO														
91	78180101-011	Grasa para Masa	1	Unidad	Evento	1	5.000	60.000	10.500	73.500	10.000	50.000	1.000	60.000	10.000	70.000
92	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1	Unidad	Evento	1	30.000	220.000	42.000	241.500	30.000	250.000	1.000	180.000	40.000	230.000
93	78180101-011	Cambio brazo curvo	1	Unidad	Evento	1	30.000	320.000	42.000	341.250	30.000	450.000	1.000	240.000	40.000	325.000
94	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	1	30.000	320.000	42.000	341.250	30.000	750.000	1.000	220.000	40.000	325.000
95	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	30.000	480.000	42.000	719.250	30.000	450.000	1.000	110.000	40.000	685.000
96	78180101-011	Cambio centro elástico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	42.000	73.500	30.000	50.000	1.000	40.000	40.000	70.000
97	78180101-011	Cambio grillete elastico	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	42.000	73.500	30.000	250.000	1.000	40.000	40.000	70.000
98	78180101-011	Cambio de espiral delantero	1	Unidad	Evento	1	60.000	580.000	68.250	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000
99	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	60.000	580.000	68.250	619.500	30.000	250.000	1.000	160.000	65.000	590.000
100	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	420.000	52.500	446.250	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	425.000
101	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	45.000	440.000	52.500	451.500	30.000	450.000	1.000	260.000	50.000	430.000
102	78180101-011	Reparación sinfin	1	Unidad	Evento	1	680.000	0	724.500	0	30.000	750.000	1.000	390.000	690.000	0
103	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	45.000	800.000	52.500	850.500	30.000	3.500.000	1.000	350.000	50.000	810.000

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
104	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	30.000	180.000	42.000	194.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	185.000
105	78180101-011	Cambio barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	299.250	30.000	250.000	1.000	60.000	40.000	285.000
106	78180101-011	Reparar eje cardánica de dirección	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	120.000	150.000	1.000	30.000	285.000	0
107	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	1	20.000	60.000	31.500	73.500	5.000	50.000	1.000	20.000	30.000	70.000
108	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	20.000	45.000	31.500	52.500	20.000	150.000	1.000	60.000	30.000	50.000
109	78180101-012	Cambio buje elástico trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	28.000	21.000	36.750	20.000	90.000	1.000	60.000	20.000	35.000
110	78180101-011	Cambio de ruleman palier y seguro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	52.500	105.000	20.000	300.000	1.000	320.000	50.000	100.000
111	78180101-011	Cambio de palier	1	Unidad	Evento	1	30.000	280.000	42.000	304.500	20.000	450.000	1.000	450.000	40.000	290.000
112	78180101-011	Cambio de reten palier	1	Unidad	Evento	1	10.000	45.000	21.000	52.500	20.000	50.000	1.000	40.000	20.000	50.000
113	78180101-011	Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	20.000	21.000	31.500	20.000	10.000	1.000	5.000	20.000	30.000
114	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda	1	Unidad	Evento	1	60.000	0	73.500	0	20.000	150.000	60.000	1.000	70.000	0
115	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	300.000	1.000	310.000	30.000	185.000
116	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	100.000	1.000	40.000	30.000	185.000
117	78180101-011	Reparación de llantas – c/u	1	Unidad	Evento	1	40.000	0	52.500	0	5.000	100.000	20.000	1.000	50.000	0
118	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	750.000	20.000	1.000	20.000	0
119	78180101-011	Vulcanización de cubierta con cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
120	78180101-011	Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	0	21.000	0	5.000	20.000	20.000	1.000	20.000	0
		SUB TOTAL					**1.730.000**	**5.728.000**	**2.136.750**	**6.389.250**	**755.000**	**11.090.000**	**165.000**	**3.930.000**	**2.035.000**	**6.085.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO														
121	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
122	78180101-006	Control de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
123	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	30.000	0
124	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	80.000	1.000	250.000	10.000	100.000
125	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	5.000	90.000	10.500	105.000	20.000	180.000	1.000	40.000	10.000	100.000
126	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	320.000	15.750	409.500	50.000	350.000	1.000	180.000	15.000	390.000
127	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	95.000	15.750	105.000	20.000	140.000	1.000	80.000	15.000	100.000
128	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	10.000	260.000	15.750	304.500	50.000	650.000	1.000	225.000	15.000	290.000
129	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
130	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	20.000	150.000	1.000	60.000	15.000	190.000
131	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	1	10.000	180.000	15.750	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	15.000	190.000
132	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	90.000	15.750	105.000	20.000	230.000	1.000	50.000	15.000	100.000
133	78180101-006	Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	250.000	1.000	120.000	30.000	190.000
134	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	180.000	0	199.500	0	50.000	750.000	20.000	1.000	190.000	0
135	78180101-006	Cambio disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	480.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
136	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	480.000	94.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	90.000	610.000
137	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
138	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	20.000	50.000	35.000	1.000	70.000	0
139	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	10.000	50.000	1.000	80.000	30.000	190.000
140	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	60.000	480.000	73.500	509.250	30.000	550.000	1.000	320.000	70.000	485.000
141	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	40.000	180.000	47.250	194.250	30.000	250.000	1.000	120.000	45.000	185.000
		SUB TOTAL					**720.000**	**3.490.000**	**903.000**	**4.147.500**	**565.000**	**6.095.000**	**108.000**	**2.555.000**	**860.000**	**3.950.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE														
142	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	20.000	160.000	31.500	178.500	20.000	120.000	1.000	40.000	30.000	170.000
143	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	5.000	25.000	10.500	31.500	5.000	40.000	1.000	15.000	10.000	30.000
144	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	0	31.500	0	5.000	20.000	1.000	1.000	30.000	0
145	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	40.000	220.000	52.500	241.500	20.000	250.000	1.000	250.000	50.000	230.000
146	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	70.000	1.000	40.000	30.000	130.000
147	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	180.000	1.000	160.000	30.000	130.000
148	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
149	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	45.000	600.000	52.500	640.500	50.000	750.000	1.000	350.000	50.000	610.000
150	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	45.000	180.000	52.500	199.500	50.000	650.000	1.000	250.000	50.000	190.000
151	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	1	45.000	280.000	52.500	304.500	30.000	200.000	1.000	180.000	50.000	290.000
152	78180101-005	Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	100.000	10.000	60.000	1.000	70.000	0
153	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	1	65.000	120.000	73.500	136.500	10.000	50.000	1.000	15.000	70.000	130.000
154	78180101-005	Cambio reten bancada	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	30.000	100.000	1.000	40.000	30.000	100.000
		SUB TOTAL					**430.000**	**2.040.000**	**556.500**	**2.247.000**	**380.000**	**2.490.000**	**72.000**	**1.382.000**	**530.000**	**2.140.000**

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.														
155	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	20.000	150.000	1.000	210.000	30.000	190.000
156	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
157	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	480.000	180.000	514.500	199.500	50.000	450.000	500.000	1.000	490.000	190.000
158	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisa	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	304.500	0	20.000	300.000	500.000	1.000	290.000	0
159	78180101-009	Cambio cepillo limpia parabrisa ambos lados	1	Unidad	Evento	1	20.000	80.000	31.500	94.500	10.000	180.000	30.000	30.000	30.000	90.000
160	78180101-009	Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	150.000	1.000	30.000	30.000	130.000
161	78180101-009	Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	1	65.000	0	73.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	70.000	0
162	78180101-009	Reparación bloqueo central de puertas	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	150.000	60.000	1.000	90.000	0
163	78180101-009	Cambio llave levanta vidrio	1	Unidad	Evento	1	10.000	40.000	21.000	52.500	30.000	150.000	30.000	30.000	20.000	50.000
164	78180101-009	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	50.000	250.000	80.000	1.000	90.000	0
165	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	30.000	120.000	30.000	1.000	90.000	0
166	78180101-009	Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	1	10.000	120.000	21.000	131.250	30.000	250.000	1.000	40.000	20.000	125.000
167	78180101-009	Cambio de focos – c/u	1	Unidad	Evento	1	1.000	9.000	5.250	10.500	5.000	35.000	1.000	5.000	5.000	10.000
168	78180101-009	Verificación de batería	1	Unidad	Evento	1	1.000	0	5.250	0	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000	0
169	78180101-009	Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	5.000	50.000	20.000	1.000	150.000	0
170	78180101-009	Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	1	140.000	0	157.500	0	50.000	150.000	160.000	1.000	150.000	0
171	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
172	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	1	20.000	95.000	31.500	105.000	20.000	150.000	1.000	40.000	30.000	100.000
173	78180101-009	Control presión de aceite (con manómetro de presión)	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	20.000	20.000	1.000	1.000	10.000	0
174	78180101-009	Cambio flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	26.250	194.250	50.000	550.000	1.000	80.000	25.000	185.000
175	78180101-009	Reparación flotador tanque de combustible	1	Unidad	Evento	1	80.000	0	94.500	0	5.000	5.000	20.000	1.000	90.000	0
176	78180101-009	Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	30.000	150.000	1.000	80.000	30.000	190.000
177	78180101-009	Cambio antena eléctrica de radio	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	50.000	150.000	1.000	20.000	30.000	190.000
178	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	31.500	304.500	30.000	250.000	1.000	40.000	30.000	290.000
179	78180101-009	Reparación asientos – c/u	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	30.000	50.000	250.000	1.000	390.000	0
180	78180101-009	Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	1	380.000	0	409.500	0	20.000	50.000	100.000	1.000	390.000	0
181	78180101-009	Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	131.250	50.000	400.000	1.000	120.000	30.000	125.000
182	78180101-009	Cambio cerradura de puertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	131.250	50.000	250.000	1.000	160.000	30.000	125.000
183	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	280.000	31.500	299.250	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	285.000
184	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	80.000	1.000	250.000	30.000	185.000
185	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	194.250	20.000	150.000	1.000	250.000	30.000	185.000
186	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	10.000	60.000	21.000	73.500	50.000	550.000	1.000	160.000	20.000	70.000
187	78180101-009	Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	1	5.000	30.000	10.500	42.000	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000	40.000
188	78180101-009	Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	1	5.000	10.000	10.500	21.000	30.000	95.000	1.000	40.000	10.000	20.000
189	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	26.250	105.000	50.000	350.000	1.000	160.000	25.000	100.000
190	78180101-009	Ajustar faro auxiliar – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
191	78180101-009	Alinear luces	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	0
		SUB TOTAL					**3.022.000**	**2.989.000**	**3.507.000**	**3.323.250**	**995.000**	**6.415.000**	**2.323.000**	**2.061.000**	**3.340.000**	**3.165.000**
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:														
192	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Unidad	Evento	1	150.000	1.400.000	168.000	1.575.000	50.000	500.000	1.000	700.000	160.000	1.500.000
193	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Unidad	Evento	1	90.000	400.000	105.000	315.000	50.000	150.000	1.000	250.000	100.000	300.000
194	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	40.000	550.000	52.500	588.000	10.000	550.000	1.000	580.000	50.000	560.000
195	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	40.000	1.500.000	52.500	1.585.500	20.000	750.000	1.000	750.000	50.000	1.510.000
196	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	20.000	120.000	31.500	136.500	20.000	50.000	1.000	40.000	30.000	130.000
		SUB TOTAL					**340.000**	**3.970.000**	**409.500**	**4.200.000**	**150.000**	**2.000.000**	**5.000**	**2.320.000**	**390.000**	**4.000.000**
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO														
197	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	150.000	1.000	220.000	30.000	100.000
198	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	950.000	1.000	240.000	70.000	1.610.000
199	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	5.000	0	10.500	0	50.000	250.000	1.000	240.000	10.000	0
200	78180101-016	Cambio de Evaporador	1	Unidad	Evento	1	60.000	1.600.000	73.500	1.690.500	50.000	750.000	1.000	260.000	70.000	1.610.000
201	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	250.000	1.000	220.000	285.000	0
202	78180101-016	Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	1	280.000	0	299.250	0	50.000	450.000	1.000	120.000	285.000	0
203	78180101-016	Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	350.000	1.000	120.000	30.000	100.000
204	78180101-016	Cambio válvula Expansora	1	Unidad	Evento	1	20.000	90.000	31.500	105.000	50.000	400.000	1.000	140.000	30.000	100.000
205	78180101-016	Cambio manguera de alta presión	1	Unidad	Evento	1	20.000	180.000	31.500	199.500	50.000	250.000	1.000	60.000	30.000	190.000
206	78180101-016	Cambio embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	299.250	50.000	250.000	1.000	240.000	50.000	285.000
207	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	299.250	50.000	250.000	1.000	150.000	50.000	285.000
208	78180101-016	Cambio presostato de aire acondicionado	1	Unidad	Evento	1	40.000	280.000	52.500	299.250	50.000	200.000	1.000	150.000	50.000	285.000
		SUB TOTAL					**885.000**	**4.490.000**	**1.039.500**	**4.793.250**	**600.000**	**4.500.000**	**12.000**	**2.160.000**	**990.000**	**4.565.000**

ANEXO 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	TALLER DM		TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		PEUCENTER		AUTOMOTIVE S.A.I.E.		MECANICA LAMAVE	
							IVA INCLUIDO		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*		*IVA INCLUIDO*	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS														
209	78180201-001	Chaperías menores y pintura completa	1	Unidad	Evento	1	1.200.000	0	1.270.500	0	100.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.210.000	0
210	78180201-001	Pintura de logotipos	1	Unidad	Evento	1	400.000	0	630.000	0	50.000	350.000	1.000	420.000	600.000	0
211	78180201-001	Polarizados	1	Unidad	Evento	1	600.000	0	420.000	0	50.000	550.000	1.000	310.000	400.000	0
		TOTAL					**2.200.000**	**0**	**2.320.500**	**0**	**200.000**	**2.900.000**	**1.102.000**	**1.830.000**	**2.210.000**	**0**
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**67.134.000**		**73.626.000**		89.915.000		36.394.000		70.120.000

OBSERVACION:

1- EL PRECIO **OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD**
2- CUALQUIER **ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS** REPUESTOS O SERVICIOS.
3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.
4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.