INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 02/2019

REF.: Evaluación de Oferta presentada en el Llamado a LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA, **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE".**
ID: 358.497.-

Señor Director Nacional de Transporte:

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de la oferta presentada en el marco de la Contratación por Contratación Directa para el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" con ID N° 344.338.-

La Lic. Marlene Rojas Soria, el Abg. Juan R. Velázquez Vera, la Abg. Yvone M. Correa Vera y el Abg. Miguel A. Ojeda, como miembros integrantes del Comité de Evaluación, conformado por Resolución C.D Nº 746/2019, para todos los llamados a licitación, correspondiente al ejercicio Fiscal 2019, elevan a consideración el resultado del análisis y evaluación efectuado a las ofertas presentadas, de conformidad a los siguientes criterios:

Que, a los efectos de la evaluación encomendada, este Comité se ha fundamentado en lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 16, Inciso b), que regula los procedimientos de Licitación por Contratación Directa.

Se ha velado así mismo por el cumplimiento del Decreto N° 21.909/03, Reglamentario de la referida Ley de Contrataciones Públicas del presente llamado.

Que, en la presente convocatoria se han realizado los siguientes actos procesales:

Nota DINATRAN/D.G.C N° 09 de fecha 2 de mayo de 2019, remitida al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la publicación a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas.

Acta de Apertura

Conforme al Acta de Apertura Nº 03 de fecha 27 de mayo de 2019, se llevó a cabo la apertura del llamado, en la oficina de la Dirección de Unidad de Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Transporte en la cual fue presentada la siguiente oferta:

Nº	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	RV SERVICE	Gs. 13.332.000.- (Guaraníes TRECE MILLPNES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL), IVA incluido.-
2	TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ	Gs. 11.595.252.- (Guaraníes ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS), IVA incluido.-
3	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	Gs. 17.565.700.- (Guaraníes DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS), IVA incluido.-

Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:

De conformidad a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas, han dejado observaciones dentro del acto de aperturas.

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

- El representante de la firma TECNOFRIO, deja constancia que la Empresa RV SERVICE, tiene deudas pendientes con el seguro social (IPS) y no presenta la Adenda N° 1, habiendo verificado las ofertas presentadas.----------

Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:
Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Empresa	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza)	Documento que Acredita la representación: E.P. Constitución y/o Poder	Documento de Identidad del firmante de la oferta	DD.JJ. ART. 40	D. J. de Menores RES. DNCP 941/10	Visita Técnica	Constancia SIPE N°
RV SERVICE	PRESENTA	PRESNETA Póliza N° 22.1508.14673/000	UNIPERSONAL	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	NO PRESENTA	1548060
TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ	PRESENTA	PRESNETA Póliza N°1508011194	UNIPERSONAL	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1548075
N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	PRESENTA	PRESNETA Póliza N° 1508017750	UNIPERSONAL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA	1548059

En vista a la tabla de referencia en cumplimiento a los requisitos de carácter sustancial se ha verificado la presentación del certificado de visita técnica y además la presentación de la Póliza de Seguro 1508011194 en Garantía de Mantenimiento de Oferta, por la empresa oferente **TECNOFRIO** de Pascual Torres Núñez.

Teniendo encuentra que las empresas **RV SERVICE,** no presenta certificado de visita técnica y posee deuda pendiente con el Instituto de Previsión Social (IPS) y **N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO** no presento el certificado de visita técnica, esta Comisión de Evaluación procede a descalificar a dichas empresas por no ajustarse a los requerimientos establecido en la Carta de Invitación.-

Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos:
De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial.

No se encontraron errores aritméticos en la oferta presentada.

Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes:
Este Comité, por Nota C.E. N° 01/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, en la cual solicita a la Empresa TECNOFRIO el desglose y justificación de precios ofertados, conforme lo establece la Resolución DNCP N° 411/2018, en su Art. 5°.

La respuesta por parte de la Empresa TECNOFRIO, presentado bajo EXP. N° 8658, en fecha 31 de mayo de 2019, en la cual realiza sus aclaraciones con relación a los precios ofertados.

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Este Comité, da por valido las justificaciones hecha por el oferente y procede a seguir evaluando.

Conforme al Art. 61 del Dcto. 21.909/03 se ordenan las ofertas de menor a mayor.

Orden	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ	Gs. 11.595.252.-
2	RV SERVICE	Gs. 13.332.000.-
3	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	Gs. 17.565.700.-

Verificación de los precios ofertas por las firmas participantes:

En cumplimiento a las Res. DNCP Nro. 956 Nro. 1173/16.

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 358497

OFERENTE	Descripción del Servicio	Precio Unit-(IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cumple/No Cumple -30 0 20%

ITEM

1	TECNOFRIO	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO VENTANA de 18.000 BTU	Precio de Referencia	*Precio Unitario OFERENTE*	*Cumple/No Cumple*
1.1		Limpieza de condensador	13.800	50.000	Cumple
1.2		Limpieza de evaporador	13.800	50.000	Cumple
1.3		Limpieza de bandeja de drenaje	13.800	10.000	Cumple
1.4		Limpieza de filtro y careta	13.800	10.000	Cumple
1.5		soldadura varias y cargas de gas	27.600	10.000	Cumple
1.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	27.280	2.000	Cumple
1.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	18.400	2.000	Cumple
1.8		Carga de gas refrigerante	165.600	120.000	Cumple
1.9		Soldadura por pérdida de gas	27.600	10.000	Cumple
1.10		Rebobinado de motor ventilador	92.000	70.000	Cumple
1.11		Adaptación de relaman del motor ventilador	36.800	25.000	Cumple
1.12		Cambio de buje ventilador	36.800	10.000	Cumple
1.13		Cambio de motor ventilador	202.400	150.000	Cumple
1.14		Cambio de paleta de ventilador	32.200	20.000	Cumple
1.15		Cambio de irradiador de calor	165.600	10.000	Cumple
1.16		Cambio de relay térmico	32.200	10.000	Cumple
1.17		Cambio de presostato de alta	27.600	10.000	Cumple
1.18		Cambio de presostato de baja	27.600	10.000	Cumple
1.19		Cambio de llave selectora	36.800	10.000	Cumple
1.20		Cambio de capacitor de compresor	32.200	100.000	Cumple
1.21		Cambio de Turbina	36.800	25.000	Cumple
1.22		Cambio de selenoide	36.800	10.000	Cumple

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

1.23		Cambio de perrillas de mando	11.040	2.000	Cumple
1.24		Cambio de placa electrónica	202.400	142.000	Cumple
1.25		Cambio de válvula inversora	165.000	100.000	Cumple
1.26		Cambio de protector térmico	27.600	5.000	Cumple
1.27		Cambio de filtro de gas	13.800	10.000	Cumple
1.28		Cambio de capilar	18.400	10.000	Cumple
1.29		Cambio de motor compresor	598.000	550.000	Cumple
2		**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT 18.000 BTU**			
2.1		Limpieza de condensador	13.800	50.000	Cumple
2.2		Limpieza de evaporador	13.800	50.000	Cumple
2.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	13.800	10.000	Cumple
2.4		Limpieza de filtro y careta	13.800	10.000	Cumple
2.5		Soldadura varias y cargas de gas	27.600	10.000	Cumple
2.6		Limpieza y Lubricación de turbina	26.680	2.000	Cumple
2.7		Limpieza y Lubricación de paleta de ventilador	18.400	2.000	Cumple
2.8		Carga de gas Refrigerante	165.600	120.000	Cumple
2.9		Soldadura por pérdida de gas	27.600	10.000	Cumple
2.10		Rebobinado de motor ventilador	92.000	70.000	Cumple
2.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	36.800	25.000	Cumple
2.12		Cambio de buje ventilador	36.800	10.000	Cumple
2.13		Cambio de motor ventilador	202.400	150.000	Cumple
2.14		Cambio de paleta de ventilador	32.200	20.000	Cumple
2.15		Cambio de irradiador de calor	165.600	10.000	Cumple
2.16		Cambio de relay térmico	32.200	10.000	Cumple
2.17		Cambio de presostato de alta	27.600	10.000	Cumple
2.18		Cambio de presostato de baja	27.600	10.000	Cumple
2.19		Cambio de llave selectora	36.800	10.000	Cumple
2.20		Cambio de capacitor de compresor	32.200	100.000	Cumple
2.21		Cambio de turbina	36.800	25.000	Cumple
2.22		Cambio de selenoide	36.800	10.000	Cumple
2.23		Cambio de perillas de mando	11.040	2.000	Cumple
2.24		Cambio de placa electrónica	202.400	142.000	Cumple
2.25		Cambio de válvula inversora	165.600	100.000	Cumple
2.26		Cambio de protector térmico	27.600	5.000	Cumple
2.27		Cambio de filtro de gas	13.800	10.000	Cumple
2.28		Cambio de capilar	18.400	10.000	Cumple
2.29		Cambio de motor compresor	598.000	550.000	Cumple
3		**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT 24.000 BTU**			
3.1		Limpieza del condensador	13.800	50.000	Cumple
3.2		Limpieza del evaporador	18.400	50.000	Cumple
3.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	13.800	10.000	Cumple
3.4		Limpieza de filtro y careta	13.800	10.000	Cumple

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General de Gabinete
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

3.5		Soldaduras varias y carga de gas	18.400	10.000	Cumple
3.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	18.400	2.000	Cumple
3.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	13.800	2.000	Cumple
3.8		Carga de gas refrigerante	184.000	120.000	Cumple
3.9		Soldadura por pérdida de gas	13.800	10.000	Cumple
3.10		Rebobinado de motor ventilador	110.400	70.000	Cumple
3.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	36.800	25.000	Cumple
3.12		Cambio de buje ventilador	27.600	10.000	Cumple
3.13		Cambio de motor ventilador	257.600	150.000	Cumple
3.14		Cambio de paleta ventilador	27.600	20.000	Cumple
3.15		Cambio de irradiador de aire	257.600	10.000	Cumple
3.16		Cambio de relay térmico	32.200	10.000	Cumple
3.17		Cambio de presostato de alta	27.600	10.000	Cumple
3.18		Cambio de presostato de baja	27.600	10.000	Cumple
3.19		Cambio de llave selectora	18.400	10.000	Cumple
3.20		Cambio de capacitor de compresor	32.200	100.000	Cumple
3.21		Cambio de Turbina	27.600	25.000	Cumple
3.22		Cambio de selenoide	27.600	10.000	Cumple
3.23		Cambio de perillas de mando	11.040	2.000	Cumple
3.24		Cambio de placa electrónica	202.400	142.000	Cumple
3.25		Cambio de válvula inversora	193.200	135.000	Cumple
3.26		Cambio de protector térmico	27.600	5.000	Cumple
3.27		Cambio de filtro de gas	13.800	10.000	Cumple
3.28		Cambio de capilar	18.400	10.000	Cumple
3.29		Cambio de motor compresor	736.000	700.000	Cumple
4		**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT 30.000 BTU TIPO**			
4.1		Limpieza de condensador	18.400	50.000	Cumple
4.2		Limpieza de evaporador	46.000	50.000	Cumple
4.3		Limpieza de bandeja de drenaje	13.800	10.000	Cumple
4.4		Limpieza de filtro y careta	13.800	10.000	Cumple
4.5		Soldaduras varias y cargas de gas	64.400	10.000	Cumple
4.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	36.800	2.000	Cumple
4.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	27.600	2.000	Cumple
4.8		Carga de gas refrigerante	184.000	120.000	Cumple
4.9		Soldadura por pérdida de gas	27.600	10.000	Cumple
4.10		Rebobinado de motor ventilador	110.400	70.000	Cumple
4.11		Adaptación de ruleman	73.600	25.000	Cumple
4.12		Cambio de buje ventilador	55.200	10.000	Cumple
4.13		Cambio de motor ventilador	257.600	150.000	Cumple
4.14		Cambio de paleta de ventilador	59.800	20.000	Cumple
4.15		Cambio de irradiador de calor	257.600	10.000	Cumple
4.16		Cambio de relay térmico	32.200	10.000	Cumple
4.17		Cambio de presostato de alta	55.200	10.000	Cumple

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

4.18		Cambio de presostato de baja	55.200	10.000	Cumple
4.19		Cambio de llave selectora	36.800	10.000	Cumple
4.20		Cambio de capacitor compresor	32.200	100.000	Cumple
4.21		Cambio de turbina	55.200	25.000	Cumple
4.22		Cambio de selenoide	55.200	10.000	Cumple
4.23		Cambio de perilla de mando	11.040	2.000	Cumple
4.24		Cambio de placa electrónica	202.400	142.000	Cumple
4.25		Cambio de válvula inversora	257.600	135.000	Cumple
4.26		Cambio de protector térmico	27.600	5.000	Cumple
4.27		Cambio de filtro de gas	13.800	10.000	Cumple
4.28		Cambio de capilar	18.400	10.000	Cumple
4.29		Cambio de motor compresor	960.000	700.000	Cumple
5		**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT 60.000 BTU**			
5.1		Limpieza del condensador	27.600	100.000	Cumple
5.2		Limpieza del evaporador	73.600	100.000	Cumple
5.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	18.400	12.880	Cumple
5.4		Limpieza de filtro y careta	27.600	19.320	Cumple
5.5		Soldaduras varias y carga de gas	385.060	269.542	Cumple
5.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	73.600	51.520	Cumple
5.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	36.800	25.760	Cumple
5.8		Carga de gas Refrigerante	506.000	354.200	Cumple
5.9		Soldadura de perdida de gas	64.400	45.080	Cumple
5.10		Rebobinado de motor ventilador	165.600	115.920	Cumple
5.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	128.800	90.160	Cumple
5.12		Cambio de buje ventilador	73.600	51.520	Cumple
5.13		Cambio de motor ventilador	395.600	276.920	Cumple
5.14		Cambio de paleta ventilador	73.600	51.520	Cumple
5.15		CAMBIO DE IRRADIADOR DE CALOR	294.400	10.000	Cumple
5.16		Cambio de relay térmico	32.200	22.540	Cumple
5.17		Cambio de presostato de alta	101.200	70.840	Cumple
5.18		Cambio de presostato de baja	101.200	70.840	Cumple
5.19		Cambio de llave selectora	64.400	45.080	Cumple
5.20		Cambio de capacitor de compresor	55.200	38.640	Cumple
5.21		Cambio de Turbina	73.600	51.520	Cumple
5.22		Cambio de Selenoide	82.800	57.960	Cumple
5.23		Cambio de Perilla de Mando	16.500	11.550	Cumple
5.24		Cambio de placa Electrónica	441.600	280.000	Cumple
5.25		Cambio de Válvula Inversora	41.400	28.980	Cumple
5.26		Cambio de protector térmico	41.400	28.980	Cumple
5.27		Cambio de Filtro de gas	18.400	12.880	Cumple
5.28		Cambio de Capilar	23.000	16.100	Cumple
5.29		Cambio de Motor Compresor	1.618.760	1.200.000	Cumple
6		**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO VENTANA 12.000 BTU**			

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Correa Vera
Secretaria Ejecutiva del Consejo

6.1		Limpieza de condensador	13.800	50.000	Cumple
6.2		Limpieza de evaporador	13.800	50.000	Cumple
6.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	13.800	10.000	Cumple
6.4		Limpieza de filtro y careta	13.800	10.000	Cumple
6.5		Soldadura varias y carga de gas	27.600	10.000	Cumple
6.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	27.280	2.000	Cumple
6.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	18.400	2.000	Cumple
6.8		Carga de gas Refrigerante	165.600	120.000	Cumple
6.9		Soldadura por pérdida de gas	27.600	10.000	Cumple
6.10		Rebobinado de motor ventilador	92.000	70.000	Cumple
6.11		Adaptación del relaman del motor ventilador	36.800	25.000	Cumple
6.12		Cambio de buje ventilador	36.800	10.000	Cumple
6.13		Cambio de motor ventilador	202.400	150.000	Cumple
6.14		Cambio de paleta de ventilador	32.200	20.000	Cumple
6.15		Cambio de irradiador de calor	165.600	10.000	Cumple
6.16		Cambio de relay térmico	32.200	10.000	Cumple
6.17		Cambio de presostato de alta	27.600	10.000	Cumple
6.18		Cambio de presostato de baja	27.600	10.000	Cumple
6.19		Cambio de llave selectora	36.800	10.000	Cumple
6.20		Cambio de capacitor de compresor	32.200	100.000	Cumple
6.21		Cambio de Turbina	36.800	25.000	Cumple
6.22		Cambio de selenoide	36.800	10.000	Cumple
6.23		Cambio de perrillas de mando	11.040	2.000	Cumple
6.24		Cambio de placa electrónica	202.400	142.000	Cumple
6.25		Cambio de válvula inversora	165.000	100.000	Cumple
6.26		Cambio de protector térmico	27.600	5.000	Cumple
6.27		Cambio de filtro de gas	13.800	10.000	Cumple
6.28		Cambio de capilar	18.400	10.000	Cumple
6.29		Cambio de motor compresor	598.000	550.000	Cumple
				11.595.252	**Precio Total**

<u>Aplicación del Margen de Preferencia para productos nacionales:</u>
De conformidad a la Circular DCNP N° 17/2016 y al Artículo 6 de la Ley 4558/11.-

Teniendo en cuenta la falta de presentación por los oferentes de la documentación requerida por parte de la convocante al momento de verificar las ofertas para la aplicación del margen de preferencia, este Comité no realizo la aplicación del Margen de Preferencia.

<u>Verificación de la Constancia del SIPE. (Resolución DNCP N° 3726/14).</u>
TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ RUC N° 1.388.647-9

<u>Cumplimiento de la Resolución DNCP N° 849/15:</u>
De conformidad a lo establecido por Resolución DNCP N° 889/15, por la cual se aprueba el criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

prohibición prevista en los incisos A y B del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, se procedió a la verificación según lo establecido.

TECNOFRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ RUC N° 1.388.647-9
Presentación satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03 que se incluye como formulario N° 7
Inciso a): Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del articulo 40
Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH, o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Se pudo constatar que el representante de la empresa TECNOFRIO supra mencionada no posee o no tiene registro en el SINARH, por tanto no se encuentra comprendido dentro las prohibiciones del Art. 40 de la Ley 2051.

Verificación de las documentaciones presentadas con la oferta

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto N° 21.909/03, se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio ganadora la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento, con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE". Se procede a examinar la oferta, correspondiente a la Empresa **TECNOFRIO**. El resultado del estudio se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales.

TECNOFRIO RUC N°: 1.388.647-9 DESCRIPCIÓN	CUMPLE
El formulario de oferta.	SI
Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza)	SI
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	SI
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	SI
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una copia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública. No es necesario que el poder esté inscripto en el registro de poderes	SI
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura Pública de constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (PERSONA JURIDICA)	No aplica
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaración de integridad del Art. 20 (Res. 330/07) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	SI

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Declaración Jurada por la cual el Oferente garantiza que NO se encuentra involucrado en prácticas que violen los Derechos de los Niños. Res. N° 941/10	SI

Verificación de la Capacidad Financiera: No aplica

Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:
Capacidad Técnica: La empresa **TECNOFRIO** ha presentado Declaración Jurada de poseer la capacidad suficiente para proveer los servicios solicitados.

Experiencia: La empresa **TECNOFRIO** ha presentado copia de contrato ejecutado

AÑOS	CONTRATOS
2017	Dirección Nacional de AERONAUTICA CIVIL
2018	Universidad de Asunción Facultad de Ciencias Económicas

A satisfacción de este Comité todas las documentaciones fueron verificadas tanto en forma física como las contenidas en el SIPE, dando así cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1915 de fecha 10 de octubre de 2018.

RECOMENDACIÓN
En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y concordante y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909./03, el Comité de Evaluación, recomienda:

a) ADJUDICAR a la firma **TECNOFRIO** por un monto mínimo (Gs. 45.000.000.-) Guaraníes CUARENTA Y CINCO MILLONES y por un máximo (Gs. 90.000.000.-) Guaraníes NOVENTA MILLONES, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACION ACONDICIONADORES DE AIRES
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE con ID: 358497

	OFERENTE	Descripción del Servicio				Precio total (IVA incluido)	Precio total

ITEM

1	TECNOFRIO	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO VENTANA de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	CANT.	*Precio Unitario IVA incluido*	*Precio total*
1.1		Limpieza de condensador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
1.2		Limpieza de evaporador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
1.3		Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.5		soldadura varias y cargas de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

1.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	evento	1	2.000	2.000
1.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	evento	1	2.000	2.000
1.8		Carga de gas refrigerante	Unidad	evento	1	120.000	120.000
1.9		Soldadura por pérdida de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	70.000	70.000
1.11		Adaptación de relaman del motor ventilador	Unidad	evento	1	25.000	25.000
1.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	150.000	150.000
1.14		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	evento	1	20.000	20.000
1.15		Cambio de irradiador de calor	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.20		Cambio de capacitor de compresor	Unidad	evento	1	100.000	100.000
1.21		Cambio de Turbina	Unidad	evento	1	25.000	25.000
1.22		Cambio de selenoide	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.23		Cambio de perrillas de mando	Unidad	evento	1	2.000	2.000
1.24		Cambio de placa electrónica	Unidad	evento	1	142.000	142.000
1.25		Cambio de válvula inversora	Unidad	evento	1	100.000	100.000
1.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	5.000	5.000
1.27		Cambio de filtro de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.28		Cambio de capilar	Unidad	evento	1	10.000	10.000
1.29		Cambio de motor compresor	Unidad	evento	1	550.000	550.000
2	**TECNOFRIO**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT de 18.000 BTU**	**Unidad**	**EVENTO**	**CANT.**	***Precio Unitario IVA incluido***	***Precio total***
2.1		Limpieza de condensador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
2.2		Limpieza de evaporador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
2.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.5		Soldadura varias y cargas de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.6		Limpieza y Lubricación de turbina	Unidad	evento	1	2.000	2.000
2.7		Limpieza y Lubricación de paleta de ventilador	Unidad	evento	1	2.000	2.000
2.8		Carga de gas Refrigerante	Unidad	evento	1	120.000	120.000
2.9		Soldadura por pérdida de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	70.000	70.000
2.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	evento	1	25.000	25.000
2.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	150.000	150.000
2.14		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	evento	1	20.000	20.000

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General de Gabinete
DINATRAN

MISIÓN: Regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica

2.15		Cambio de irradiador de calor	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.20		Cambio de capacitor de compresor	Unidad	evento	1	100.000	100.000
2.21		Cambio de turbina	Unidad	evento	1	25.000	25.000
2.22		Cambio de selenoide	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.23		Cambio de perillas de mando	Unidad	evento	1	2.000	2.000
2.24		Cambio de placa electrónica	Unidad	evento	1	142.000	142.000
2.25		Cambio de válvula inversora	Unidad	evento	1	100.000	100.000
2.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	5.000	5.000
2.27		Cambio de filtro de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.28		Cambio de capilar	Unidad	evento	1	10.000	10.000
2.29		Cambio de motor compresor	Unidad	evento	1	550.000	550.000
3	**TECNOFRIO**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPOSPLIT de 24.000 BTU**	**Unidad**	**EVENTO**	**CANT.**	***Precio Unitario IVA incluido***	***Precio total***
3.1		Limpieza del condensador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
3.2		Limpieza del evaporador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
3.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.5		Soldaduras varias y carga de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	evento	1	2.000	2.000
3.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	evento	1	2.000	2.000
3.8		Carga de gas refrigerante	Unidad	evento	1	120.000	120.000
3.9		Soldadura por pérdida de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	70.000	70.000
3.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	evento	1	25.000	25.000
3.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	150.000	150.000
3.14		Cambio de paleta ventilador	Unidad	evento	1	20.000	20.000
3.15		Cambio de irradiador de aire	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.20		Cambio de capacitor de compresor	Unidad	evento	1	100.000	100.000
3.21		Cambio de Turbina	Unidad	evento	1	25.000	25.000
3.22		Cambio de selenoide	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.23		Cambio de perillas de mando	Unidad	evento	1	2.000	2.000
3.24		Cambio de placa electrónica	Unidad	evento	1	142.000	142.000
3.25		Cambio de válvula inversora	Unidad	evento	1	135.000	135.000

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

3.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	5.000	5.000
3.27		Cambio de filtro de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.28		Cambio de capilar	Unidad	evento	1	10.000	10.000
3.29		Cambio de motor compresor	Unidad	evento	1	700.000	700.000
4	**TECNOFRIO**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT de 30.000 BTU**	**Unidad**	**EVENTO**	**CANT.**	***Precio Unitario IVA incluido***	***Precio total***
4.1		Limpieza de condensador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
4.2		Limpieza de evaporador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
4.3		Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.5		Soldaduras varias y cargas de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	evento	1	2.000	2.000
4.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	evento	1	2.000	2.000
4.8		Carga de gas refrigerante	Unidad	evento	1	120.000	120.000
4.9		Soldadura por pérdida de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	70.000	70.000
4.11		Adaptación de ruleman	Unidad	evento	1	25.000	25.000
4.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	150.000	150.000
4.14		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	evento	1	20.000	20.000
4.15		Cambio de irradiador de calor	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.20		Cambio de capacitor compresor	Unidad	evento	1	100.000	100.000
4.21		Cambio de turbina	Unidad	evento	1	25.000	25.000
4.22		Cambio de selenoide	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.23		Cambio de perilla de mando	Unidad	evento	1	2.000	2.000
4.24		Cambio de placa electrónica	Unidad	evento	1	142.000	142.000
4.25		Cambio de válvula inversora	Unidad	evento	1	135.000	135.000
4.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	5.000	5.000
4.27		Cambio de filtro de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.28		Cambio de capilar	Unidad	evento	1	10.000	10.000
4.29		Cambio de motor compresor	Unidad	evento	1	700.000	700.000
5	**TECNOFRIO**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO SPLIT de 60.000 BTU**	**Unidad**	**EVENTO**	**CANT.**	***Precio Unitario IVA incluido***	***Precio total***
5.1		Limpieza del condensador	Unidad	evento	1	100.000	100.000
5.2		Limpieza del evaporador	Unidad	evento	1	100.000	100.000
5.3		Limpieza de la bandeja de denaje	Unidad	evento	1	12.880	12.880
5.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	19.320	19.320
5.5		Soldaduras varias y carga de gas	Unidad	evento	1	269.542	269.542

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

5.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	evento	1	51.520	51.520
5.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	evento	1	25.760	25.760
5.8		Carga de gas Refrigerante	Unidad	evento	1	354.200	354.200
5.9		Soldadura de perdida de gas	Unidad	evento	1	45.080	45.080
5.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	115.920	115.920
5.11		Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	evento	1	90.160	90.160
5.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	51.520	51.520
5.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	276.920	276.920
5.14		Cambio de paleta ventilador	Unidad	evento	1	51.520	51.520
5.15		CAMBIO DE IRRADIADOR DE CALOR	Unidad	evento	1	10.000	10.000
5.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	22.540	22.540
5.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	70.840	70.840
5.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	70.840	70.840
5.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	45.080	45.080
5.20		Cambio de capacitor de compresor	Unidad	evento	1	38.640	38.640
5.21		Cambio de Turbina	Unidad	evento	1	51.520	51.520
5.22		Cambio de Selenoide	Unidad	evento	1	57.960	57.960
5.23		Cambio de Perilla de Mando	Unidad	evento	1	11.550	11.550
5.24		Cambio de placa Electrónica	Unidad	evento	1	280.000	280.000
5.25		Cambio de Válvula Inversora	Unidad	evento	1	28.980	28.980
5.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	28.980	28.980
5.27		Cambio de Filtro de gas	Unidad	evento	1	12.880	12.880
5.28		Cambio de Capilar	Unidad	evento	1	16.100	16.100
5.29		Cambio de Motor Compresor	Unidad	evento	1	1.200.000	1.200.000
6	**TECNOFRIO**	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado TIPO VENTANA de 12.000 BTU**	**Unidad**	**EVENTO**	**CANT.**	***Precio Unitario IVA incluido***	***Precio total***
6.1		Limpieza de condensador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
6.2		Limpieza de evaporador	Unidad	evento	1	50.000	50.000
6.3		Limpieza de la bandeja de drenaje	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.4		Limpieza de filtro y careta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.5		Soldadura varias y carga de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.6		Limpieza y Lubricación de Turbina	Unidad	evento	1	2.000	2.000
6.7		Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	Unidad	evento	1	2.000	2.000
6.8		Carga de gas Refrigerante	Unidad	evento	1	120.000	120.000
6.9		Soldadura por pérdida de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.10		Rebobinado de motor ventilador	Unidad	evento	1	70.000	70.000
6.11		Adaptación del relaman del motor ventilador	Unidad	evento	1	25.000	25.000
6.12		Cambio de buje ventilador	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.13		Cambio de motor ventilador	Unidad	evento	1	150.000	150.000

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

6.14		Cambio de paleta de ventilador	Unidad	evento	1	20.000	20.000
6.15		Cambio de irradiador de calor	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.16		Cambio de relay térmico	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.17		Cambio de presostato de alta	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.18		Cambio de presostato de baja	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.19		Cambio de llave selectora	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.20		Cambio de capacitor de compresor	Unidad	evento	1	100.000	100.000
6.21		Cambio de Turbina	Unidad	evento	1	25.000	25.000
6.22		Cambio de selenoide	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.23		Cambio de perrillas de mando	Unidad	evento	1	2.000	2.000
6.24		Cambio de placa electrónica	Unidad	evento	1	142.000	142.000
6.25		Cambio de válvula inversora	Unidad	evento	1	100.000	100.000
6.26		Cambio de protector térmico	Unidad	evento	1	5.000	5.000
6.27		Cambio de filtro de gas	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.28		Cambio de capilar	Unidad	evento	1	10.000	10.000
6.29		Cambio de motor compresor	Unidad	evento	1	550.000	550.000
				Precio Total			**11.595.252**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: (Gs. **90.000.000.**).-Guaraníes NOVENTA MILLONES.-

Es nuestro informe.

Este informe de evaluación fue dado, a los 4 días del mes de junio del año dos mil diez y nueve, en la ciudad de San Lorenzo.

Marlene Rojas Soria
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
DINATRAN

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Abg. [illegible] Vera
Secretario Ejecutivo del Consejo
DINATRAN