COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA FAP Nº 13/2014
ADQUISICION DE BOLETIN MANDATORIO DE HELICOPTEROS (PLURIANUAL)
CUADRO DE PRECIO COMPARATIVO

ADQUISICION DE BOLETIN MANDATORIO DE HELICOPTEROS						HELITACTICA S.A.			
Ítem*	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien***	**Cantidad***	**Unidad de Medida***	**Presentación***	**Procedencia****	**Marca*****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
1	25131703-968	Juego de piezas para reparaciones ciclicas de aeronave para colocar el Helicptero en línea de vuelo, para dejarla en condiciones de que esta sea trasladada a las dependencias del soporte técnico del oferente	1	unidad	unidad	USA	EUROCPTER	24.257.400	24.257.400
		Válvula de sangría (sustitución). PN 9580113150	1					35.098.000	35.098.000
		Filtro de la FCU (sustitución). PN 9520010656	1					2.001.000	2.001.000
		Conjunto de la válvula del dreno del sistema principal (sustitución). PN 0174126090	1					24.099.400	24.099.400
		Cajas de alta energía (sustitución). PN 9550176020	1					11.794.400	11.794.400
		Válvula de dreno de partida (sustitución). PN 0174126090	1					20.920.800	20.920.800
		Electroválvula de partida (sustitución). PN 0174078030	1					39.403.600	39.403.600
		Horímetro (new). PN 56457-3	1					20.810.400	20.810.400
		Pinos del rotor principal (sustitución). PN 350A31-1770-00	6					11.697.800	70.186.800
		Servocomandos (overhaull).	4					35.420.000	141.680.000
		Fuel comb buster. (overhaull)	1					16.550.800	16.550.800
		Motoventilador. (overhaull)	1					19.586.800	19.586.800
		Starter generador (overhaull)	1					53.084.000	53.084.000
		Ruleman del árbol de transmisión trasera. (sustitución) PN.89107NPP7/83851BC3	5					10.810.000	54.050.000
		Ruleman del plato de comando del rotor de cola. (sustitución) PN.704A33-651-210	1					13.570.000	13.570.000
		Mancal esférico laminado (sustitución). PN.704A33-633-10951	3					11.822.000	35.466.000
		Estrella flexible (sustitución). PN.31191600	1					26.937.600	26.937.600
		SUB TOTAL ITEM 01							**609.497.000**
Ítem*	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien***	**Cantidad***	**Unidad de Medida***	**Presentación***	**Procedencia****	**Marca*****	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total (IVA incluido)****
2	25131903-907	BOLETIN MANDATORIO PARA INSPECCIÓN DE 600HS/48MESES DE HELICÓPTEROS HB-350B	1	unidad	unidad	USA	EUROCPTER	10.837.600	10.837.600
		Cumplir el mantenimiento de los componentes sujeto a On Condition (OC) especificado en el Capitulo 05-12-00, inspección periódica de 600 horas conforme a la sección 05-22-00, e inspección calendárica de 48 meses conforme a la sección 05-23-00; del Manual de programa de mantenimiento (SMS) Master Servicing Manual de EUROCOPTER.	1					9.830.200	9.830.200
		ATA 24 – ELECTRICAL POWER - Battery general review - Battery compartiment - Battery temperatura	1					6.670.000	6.670.000
		ATA 26 – FIRE PROTECTION - Cabin fire extiguisher	1					6.900.000	6.900.000
		ATA 28 – FUELSYSTEM - Fuel tank, straps - Capacitive and resistive gauge	1					16.100.000	16.100.000
		ATA 29-10 HYDRAULIC POWER - Electrical system part. - Valve filter unit, the filter element. - Acumulator –servocontrol,main - Hydrauilic pump-drive shaft and bearing	1					22.632.000	22.632.000
		ATA 30- WINDSCREEN WIPER - Windshield wiper arm drive spindle.	1					50.577.000	50.577.000
		ATA 32- LANDING GEAR - Skid landing gear	1					17.710.000	17.710.000
		ATA 33 – LIGHTING SYSTEM - External lighting	1					6.233.000	6.233.000
		ATA 34 – GYROMAGNETIC COMPASS - Pilot´s and copilot´s gyroscopic and directional horizon	1					10.120.000	10.120.000
		ATA 53- FUSELAGE - Windshield - Cabin vibrator adsorber blade support - Box - Tail drive shsft bearing bracket mounts - Sliding door	1					11.523.000	11.523.000
		ATA – 55 STABILIZER - Horizontal stabilizer - Upper and lower fin	1					6.913.800	6.913.800
		ATA 60- GENERAL-MECHANICS SYSTEMS - Transmission components-main rotor drive/tail rotor drive.	1					10.276.400	10.276.400
		ATA 62- MAIN ROTOR HEAD - Starflex star - Starflex star-bush and swivel bearing, - Sleve-wedge, - Rod end-fitting, - Main rotor blade, - Main rotor hub. - Main rotor shaft	1					16.412.800	16.412.800
		ATA 63- MAIN GEARBOX - Spectrometric oil analysis program (OPC) - Engine to MGB coupling assembly - Oil filter - Oil - Main rotor brake - MGB suspensión cross bar	1					19.872.000	19.872.000
		ATA 64- TAIL ROTOR - Tail rotor blade.						11.730.000	11.730.000

		ATA 65 – TAIL ROTOR DRIVE - Tail rotor drive shaft - Casing-attachment bolt	1					9.890.000	9.890.000
		ATA 65- TAIL GEARBOX - Spectrometric oil analysis program (OPC) - TRH pitch change unit - Pitch change lynks - Tail rotor shaft - Control lever	1					15.456.000	15.456.000
		ATA 67- ROTOR FLIGHT CONTROLS - Collective lever lock and low pitch locking tab. - Main rotor flight control - Tail rotor controls - Servo control ,main	1					13.570.000	13.570.000
		ATA 76- ENGINE CONTROL - Engine fuel flow control - Fuel shut-off control	1					10.580.000	10.580.000
		ATA 80- ENGINE STARTING - Starter generator,	1					4.370.000	4.370.000
		INSPECCIÓN DE 600HS/48MESES DEL MOTOR ARRIEL 1B- TURBOMECA	1					13.800.000	13.800.000
		Cumplir inspección de 600 horas y 2 años de motor conforme al Capitulo 05-20-03-200-801-A01 del MMT (Manual de Mantenimiento de Motor) del fabricante TURBOMECA.	1					16.100.000	16.100.000
		MMT 72-15-00-900-801 - Maintenence procedure to be done again every, 8 hs.	1					4.370.000	4.370.000
		MMT 72-61-00-900-805 - Maintenence procedure to be done again every, 30 hs..	1					11.500.000	11.500.000
		MMT 72-32-00-280-801 - Maintenence procedure to be done again every, 50hs.	1					16.100.000	16.100.000
		MMT 72-01-03-110-801 - Maintenence procedure to be done again every, 100 hs.	1					20.700.000	20.700.000
		MMT 72-61-00-900-802 - Maintenence procedure to be done again every, 150 hs.	1					29.900.000	29.900.000
		MMT 72-32-00-280-801 - Maintenence procedure to be done again every, 200 hs.	1					42.320.000	42.320.000
		MMT 79-38-00-900-801 - Maintenence procedure to be done again every, 8hs.	1					4.370.000	4.370.000
		MMT 72-32-00-280-801 - Maintenence procedure to be done again every, 400 hs.	1					55.660.000	55.660.000
		MMT 72-31-00-210-802 - Maintenence procedure to be done again every, 8hs.	1					4.370.000	4.370.000
		MMT 26-00-00-210-801 - Maintenence procedure to be done again every, 600 hs.	1					67.620.000	67.620.000
		SUB TOTAL ITEM 02							**575.013.800**

Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Cantidad*	Unidad de Medida*	Presentación*	Procedencia**	Marca**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
3	25131703-968	Juego de piezas para reparaciones ciclicas de aeronave	1	unidad	unidad	USA	EUROCPTER	25.658.800	25.658.800
		Amortiguadores de las puertas (sustitución). PN MG6074 M.10	2					3.473.000	6.946.000
		GPS Aeronáutico (new).	1					11.858.800	11.858.800
		Equipos de comunicación (overhaull).	1					26.114.200	26.114.200
		Equipos de navegación (overhaull).	1					35.374.000	35.374.000
		Aplicar boletín de servicio del "control level" .	1					73.535.600	73.535.600
		Cerradura del portaequipajes lado derecho (new).	1					7.590.000	7.590.000
		Gomas (burletes) de todas las aberturas (new).	1					20.957.600	20.957.600
		Refuerzo de la cantonera del tailboom (new).	1					113.008.200	113.008.200
		Aplicar boletín de servicio del plato de comando del rotor de cola.	1					158.700.000	158.700.000
		Soportes del estabilizador vertical. (sustitución)	1					66.010.000	66.010.000
		Soportes del estabilizador horizontal. (sustitución)	1					71.116.000	71.116.000
		Batería con STC aplicable para el AS350 (new). PN RG355	1					25.300.000	25.300.000
		Start Pack (APU) para ser transportado en el portaequipajes (new)	1					20.700.000	20.700.000
		Zapata de protección (corto) de inox. (sustitución).PN 350A41-1046-21	2					22.310.000	44.620.000
		SUB TOTAL ITEM 03							**707.489.200**

MONTO TOTAL GENERAL	1.892.000.000

ESTIVEN DEL ROSARIO PAVON C.
S1º TEC – Miembro Comité de Evaluación

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM – Asesora Jurídica

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TTE 1º AvL – Miembro Comité de Evaluación

CARLOS CESAR PABLO MELGAREJO SILVA
CNEL DEM – Presidente Comité de Evaluación