CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

Nº de Ítem	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	CENTRO MOTOR de Hernán Isabelino Brítez				MOTOR MEC de Darío Espínola Alarcón			
						Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	78180101-001	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
1.1		Servicio de alineación y balanceo de Vehiculos	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Cotiza	No Cotiza
2	78180101-014	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
2.1		Provisión y cambio de aceite motor: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Cotiza	No Cotiza
2.2		Provisión y cambio de filtro de aire, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000			No Cotiza	No Cotiza
2.3		Provisión y cambio de aceite diferencial: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Cotiza	No Cotiza
2.4		Provisión y cambio de aceite de caja: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Cotiza	No Cotiza
2.5		Provisión y cambio de filtro de aceite, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Cotiza	No Cotiza
2.6		Provisión y cambio de filtro de combustible, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Cotiza	No Cotiza
2.7		Provisión y cambio de bujía incandescentes, precio unitario por c/u. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			154.000	154.000			No Cotiza	No Cotiza
3	78180101-002	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
3.1		Provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000			No Cotiza	No Cotiza
3.2		Provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000			No Cotiza	No Cotiza
3.3		Provisión y cambio de juego de reten para caja reductora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Cotiza	No Cotiza
3.4		Provisión y cambio de centralizador de cardan, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Cotiza	No Cotiza
3.5		Provisión y cambio de eje de mando, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.380.000	2.380.000			No Cotiza	No Cotiza
3.6		Provisión y cambio de Sincronizador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
3.7		Provisión y cambio de Ruleman Piloto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Cotiza	No Cotiza
3.8		Provisión y cambio de Ruleman Lado Polea, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
3.9		Provisión y cambio de Engranajes de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.260.000	2.260.000			No Cotiza	No Cotiza
3.10		Provisión y cambio cuádruple de caja, mano de obra incluida.	Unidad	UNIDAD	1			1.900.000	1.900.000			No Cotiza	No Cotiza
3.11		Provisión y cambio de palanca de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000			No Cotiza	No Cotiza
3.12		Provisión y cambio de macho y hembra de cardan, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000			No Cotiza	No Cotiza
4	78180101-003	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
4.1		Provisión y cambio de muñequin ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			858.000	858.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

4.2		Provisión y cambio de Homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.460.000	4.460.000			No Coliza	No Coliza
4.3		Provisión y cambio de buje estabilizador lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
4.4		Provisión y cambio de buje estabilizador central, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Coliza	No Coliza
4.5		Provisión y cambio de guardapolvo homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.667	150.667			No Coliza	No Coliza
4.6		Provisión y cambio de guardapolvo triceta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			142.667	142.667			No Coliza	No Coliza
4.7		Provisión y cambio de Ruleman masa, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.216.667	1.216.667			No Coliza	No Coliza
4.8		Provisión y cambio de barra tensor de diferencial trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.516.667	1.516.667			No Coliza	No Coliza
5	78180101-004	**UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
5.1		Provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.360.000	3.360.000			No Coliza	No Coliza
5.2		Provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.090.000	1.090.000			No Coliza	No Coliza
5.3		Provisión y cambio de espiral delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.380.000	1.380.000			No Coliza	No Coliza
5.4		Provisión y cambio de espiral trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.356.000	1.356.000			No Coliza	No Coliza
5.5		Provisión y cambio de buje parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Coliza	No Coliza
5.6		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			428.000	428.000			No Coliza	No Coliza
5.7		Provisión y cambio de tensor trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			255.000	255.000			No Coliza	No Coliza
5.8		Provisión y cambio de buje Bieleta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			65.000	65.000			No Coliza	No Coliza
5.9		Provisión y cambio de parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			654.000	654.000			No Coliza	No Coliza
5.10		Provisión y cambio de parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			773.000	773.000			No Coliza	No Coliza
5.11		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			241.333	241.333			No Coliza	No Coliza
5.12		Provisión y cambio de rotula inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000			No Coliza	No Coliza
5.13		Provisión y cambio de traqueador trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Coliza	No Coliza
6	78180101-005	**UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
6.1		Servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
6.2		Provisión y cambio de plato de presión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000			No Coliza	No Coliza
6.3		Provisión y cambio de disco de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.040.000	1.040.000			No Coliza	No Coliza
6.4		Provisión y cambio de cojinete de empuje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000			No Coliza	No Coliza
6.5		Servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1			1.600.000	1.600.000			No Coliza	No Coliza
6.6		Provisión y cambio de bomba central de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
6.7		Provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Coliza	No Coliza
6.8		Provisión y cambio de fluido de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Coliza	No Coliza
6.9		Provisión y cambio flexible de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

7	78180101-006	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
7.1		Servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			No Cotiza	No Cotiza
7.2		Provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			920.000	920.000			No Cotiza	No Cotiza
7.3		Provisión y cambio de cubeta de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Coliza
7.4		Provisión y cambio de servofreno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Coliza	No Coliza
7.5		Provisión y cambio de fluido de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Coliza	No Coliza
7.6		Provisión y cambio de zapata de freno de mano, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000			No Coliza	No Coliza
7.7		Provisión y cambio de bomba central de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000			No Coliza	No Coliza
7.8		Provisión y cambio de caño flexible de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
7.9		Provisión y cambio de perno mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			No Coliza	No Coliza
7.10		Provisión y cambio de cañito metálico de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
7.11		Provisión y cambio de pistón mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000			No Coliza	No Coliza
7.12		Provisión y cambio de juego de reparo de bomba central de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
8	78180101-009	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Coliza
8.1		Servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Coliza
8.2		Servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Cotiza	No Coliza
8.3		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000			No Coliza	No Coliza
8.4		Provisión y cambio de bloqueo central de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.150.000	1.150.000			No Cotiza	No Coliza
8.5		Provisión y cambio de focos de faros, precio unitario por c/u, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			No Coliza	No Coliza
8.6		Provisión y cambio de Bateria 100 Amper, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Cotiza	No Coliza
8.7		Provisión y cambio de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.500.000	3.500.000			No Coliza	No Coliza
8.8		Servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1			1.150.000	1.150.000			No Cotiza	No Coliza
8.9		Provisión y cambio de bocina, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
8.10		Servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Coliza	No Coliza
8.11		Provisión y cambio de Luz de estacionamiento, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Cotiza	No Coliza
8.12		Provisión y cambio de llave de contacto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Cotiza	No Coliza
8.13		Provisión y cambio de control de luces, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000			No Coliza	No Coliza
8.14		Provisión y cambio de relay, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Coliza
8.15		Provisión y cambio de faro de luz delantera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.080.000	2.080.000			No Cotiza	No Coliza
8.16		Provisión y cambio de faro de luz trasera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.020.000	1.020.000			No Cotiza	No Coliza
8.17		Provisión y cambio de Ruleman de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000			No Coliza	No Coliza
8.18		Provisión y cambio de 1 stator de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			540.000	540.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

8.19		Provisión y cambio de 1 asiento de carbón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
8.20		Provisión y cambio de 1 regulador de voltaje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
8.21		Provisión y cambio de 1 reten de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
8.22		Provisión y cambio de bendix de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			510.000	510.000			No Coliza	No Coliza
8.23		Provisión y cambio de juego carbón de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
8.24		Provisión y cambio de antena de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
8.25		Provisión y cambio de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.140.000	1.140.000			No Coliza	No Coliza
8.26		Provisión y cambio de inducido de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
9	78180101-011	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
9.1		Provisión y cambio de reten punta eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
9.2		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Coliza	No Coliza
9.3		Provisión y cambio de Ruleman Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
9.4		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
9.5		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
9.6		Provisión y cambio de Ruleman masa delantera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.095.000	2.095.000			No Coliza	No Coliza
10	78180101-012	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
10.1		Provisión y cambio de Punta Eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.540.000	1.540.000			No Coliza	No Coliza
10.2		Provisión y cambio de reten palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			205.000	205.000			No Coliza	No Coliza
10.3		Provisión y cambio de Ruleman palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Coliza	No Coliza
10.4		Provisión y cambio de Corona y Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.490.000	2.490.000			No Coliza	No Coliza
10.5		Provisión y cambio de Reten Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Coliza	No Coliza
10.6		Provisión y cambio de Tuerca Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Coliza	No Coliza
10.7		Provisión y cambio de olla diferencial, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.950.000	2.950.000			No Coliza	No Coliza
11	78180101-9999	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
11.1		Provisión y cambio de picos inyectores, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
11.2		Provisión y cambio de sensor pedal de acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000			No Coliza	No Coliza
11.3		Servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1			800.000	800.000			No Coliza	No Coliza
11.4		Provisión y cambio de bomba inyectora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.400.000	4.400.000			No Coliza	No Coliza
12	78180101-014	UNIDAD CJÑ Nº 1 ? CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 ? MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
12.1		Provisión y cambio de bomba de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

12.2		Provisión y cambio de árbol de levas de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.600.000	1.600.000			No Coliza	No Coliza
12.3		Provisión y cambio de Soporte de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
12.4		Servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
12.5		Provisión y cambio de Paletas ventilador de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
12.6		Servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000			No Coliza	No Coliza
12.7		Servicio de cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1			7.100.000	7.100.000			No Coliza	No Coliza
12.8		Provisión y cambio de junta tapa motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
12.9		Provisión y cambio de junta tapa balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Coliza	No Coliza
12.10		Provisión y cambio reten frente motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
12.11		Provisión y cambio de Casquillos de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			620.000	620.000			No Coliza	No Coliza
12.12		Provisión y cambio de casquillos bancada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			770.000	770.000			No Coliza	No Coliza
12.13		Provisión y cambio de juego de pistones, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.150.000	2.150.000			No Coliza	No Coliza
12.14		Provisión y cambio de juegos de arcs, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
12.15		Provisión y cambio de calce lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
12.16		Provisión y cambio de juego bujes de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000			No Coliza	No Coliza
12.17		Provisión y cambio de juego bujes de leva, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
12.18		Provisión y cambio de juego junta motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
12.19		Provisión y cambio de juego válvula de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Coliza
12.20		Provisión y cambio de juego válvula escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Coliza	No Coliza
12.21		Provisión y cambio de Juego guias de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
12.22		Provisión y cambio de cabo acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
12.23		Provisión y cambio de cabo velocímetro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
12.24		Provisión y cambio de manguera del depurador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000			No Coliza	No Coliza
12.25		Provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000			No Coliza	No Coliza
12.26		Provisión y cambio de defensa de correa por unidad, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Coliza	No Coliza
12.27		Provisión y cambio de embragues de ventilador	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000			No Coliza	No Coliza
12.28		Provisión y cambio de bulbo de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
12.29		Provisión y cambio de juego de junta para motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.050.000	1.050.000			No Coliza	No Coliza
12.30		Provisión y cambio de martillito balancín de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
12.31		Provisión y cambio de eje balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000			No Coliza	No Coliza
12.32		Provisión y cambio de guía de válvula, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000			No Coliza	No Coliza
12.33		Provisión y cambio de revestimiento de cilindros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
12.34		Provisión y cambio de reten de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			125.000	125.000			No Coliza	No Coliza
12.35		Provisión y cambio de válvulas de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			90.000	90.000			No Coliza	No Coliza
12.36		Provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.266.667	2.266.667			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

12.37		Provisión y cambio de válvulas de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
12.38		Provisión y cambio de tapa frente motor - soporte bomba inyectora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.000.000	3.000.000			No Cotiza	No Cotiza
13	78180101-015	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
13.1		Provisión y cambio de bomba de agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Cotiza	No Cotiza
13.2		Provisión y cambio de manguera inferior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Cotiza	No Cotiza
13.3		Provisión y cambio de manguera superior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			148.000	148.000			No Cotiza	No Cotiza
13.4		Provisión y cambio de tapa de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
13.5		Provisión y cambio de termostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			214.000	214.000			No Cotiza	No Cotiza
13.6		Provisión y cambio de Radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.850.000	4.850.000			No Cotiza	No Cotiza
13.7		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			172.000	172.000			No Cotiza	No Cotiza
13.8		Servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
14	78180101-016	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
14.1		Servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000			No Cotiza	No Cotiza
14.2		Servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
14.3		Provisión y cambio de evaporador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Cotiza	No Cotiza
14.4		Provisión y cambio de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.150.000	4.150.000			No Cotiza	No Cotiza
14.5		Provisión y cambio de filtro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
14.6		Provisión y cambio de válvula expansora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Cotiza	No Cotiza
14.7		Provisión y cambio de manguera de alta y baja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Cotiza
14.8		Provisión y cambio de embrague de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Cotiza	No Cotiza
14.9		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Cotiza	No Cotiza
14.10		Provisión y cambio de condensador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.250.000	3.250.000			No Cotiza	No Cotiza
14.11		Provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000			No Cotiza	No Cotiza
14.12		Provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
14.13		Provisión y cambio de Presostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Cotiza	No Cotiza
15	78180101-018	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
15.1		Provisión y cambio de flotador de tanque de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
15.2		Provisión y cambio de reloj marcador de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000			No Cotiza	No Cotiza
15.3		Provisión y cambio de tapa de combustible	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			No Cotiza	No Cotiza
15.4		Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

16	78180101-019	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
16.1		Provisión y cambio de correa dentada original, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			680.000	680.000			No Cotiza	No Cotiza
16.2		Provisión y cambio de correa de AA, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
16.3		Provisión y cambio de correa de dirección, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
16.4		Provisión y cambio de Tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Cotiza	No Cotiza
16.5		Provisión y cambio de correa alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Cotiza	No Cotiza
16.6		Provisión y cambio de polea loca correa grande, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			280.000	280.000			No Cotiza	No Cotiza
16.7		Provisión y cambio de polea loca correa chica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000			No Cotiza	No Cotiza
16.8		Provisión y cambio de correa corta dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Cotiza	No Cotiza
16.9		Provisión y cambio de tensor correa corta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Cotiza	No Cotiza
16.10		Provisión y cambio de polea tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			520.000	520.000			No Cotiza	No Cotiza
17	78180201-001	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
17.1		Servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1			595.000	595.000			No Cotiza	No Cotiza
17.2		Provisión y cambio de silenciador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Cotiza	No Cotiza
17.3		Servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
17.4		Provisión y cambio de Tapizado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Cotiza	No Cotiza
17.5		Provisión y cambio de Alfombra, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			235.000	235.000			No Cotiza	No Cotiza
17.6		Provisión y cambio de Cerradura de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
17.7		Servicio de Copia de llaves	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
18	78180101-007	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADQ 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
18.1		Provisión y cambio de cubiertas (todo terreno, semi pantanera), mano de obra incluida. (Precio unitario por cubierta).	Unidad	EVENTO	1			1.400.000	1.400.000			No Cotiza	No Cotiza
18.2		Servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Cotiza	No Cotiza
18.3		Servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Cotiza	No Cotiza
19	78180101-027	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
19.1		Provisión y cambio de defensa delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000			No Cotiza	No Cotiza
19.2		Provisión y cambio de defensa trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.150.000	2.150.000			No Cotiza	No Cotiza
19.3		Provisión y cambio completo de caño de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.550.000	2.550.000			No Cotiza	No Cotiza
19.4		Provisión y cambio de Guarda Barros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.400.000	1.400.000			No Cotiza	No Cotiza
19.5		Provisión y cambio de soporte de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Cotiza	No Cotiza
19.6		Provisión y cambio flexible escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
19.7		Provisión y cambio manijas de puertas, mano de obra incluida	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN RODON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

19.8		Provisión y cambio de parrilla frontal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
19.9		Provisión y cambio de cerradura puerta trasera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.200.000	1.200.000			No Coliza	No Coliza
20	78180101-008	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
20.1		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
20.2		Provisión y cambio de motorcito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000			No Coliza	No Coliza
20.3		Provisión y cambio de Sapito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
20.4		Provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
20.5		Provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
21	76111801-001	UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
21.1		Servicio de lavado completo de vehiculo.	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000			No Coliza	No Coliza
22	78180101-001	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
22.1		Servicio de alineación y balanceo de Vehiculos	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Coliza	No Coliza
23	78180101-014	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
23.1		Provisión y cambio de aceite motor: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Coliza	No Coliza
23.2		Provisión y cambio de filtro de aire, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000			No Coliza	No Coliza
23.3		Provisión y cambio de aceite diferencial: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Coliza	No Coliza
23.4		Provisión y cambio de aceite de caja: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Coliza	No Coliza
23.5		Provisión y cambio de filtro de aceite, ORIGINAL, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
23.6		Provisión y cambio de filtro de combustible, ORIGINAL, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
23.7		Provisión y cambio de bujía incandescentes, precio unitario por c/u, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Coliza	No Coliza
24	78180101-002	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
24.1		Provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000			No Coliza	No Coliza
24.2		Provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000			No Coliza	No Coliza
24.3		Provisión y cambio de juego de reten para caja reductora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
24.4		Provisión y cambio de centralizador de cardan, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Coliza	No Coliza
24.5		Provisión y cambio de eje de mando, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.350.000	2.350.000			No Coliza	No Coliza
24.6		Provisión y cambio de Sincronizador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
24.7		Provisión y cambio de Ruleman Piloto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

24.8		Provisión y cambio de Ruleman Lado Polea, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Coliza	No Coliza
24.9		Provisión y cambio de Engranajes de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000			No Coliza	No Coliza
24.10		Provisión y cambio cuádruple de caja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Coliza	No Coliza
24.11		Provisión y cambio palanca de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000			No Coliza	No Coliza
25	78180101-003	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
25.1		Provisión y cambio de muñequin ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			754.000	754.000			No Coliza	No Coliza
25.2		Provisión y cambio de Homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.750.000	3.750.000			No Coliza	No Coliza
25.3		Provisión y cambio de buje estabilizador lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
25.4		Provisión y cambio de buje estabilizador central, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Coliza	No Coliza
25.5		Provisión y cambio de brazo central de dirección, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.180.000	1.180.000			No Coliza	No Coliza
25.6		Provisión y cambio de brazos z, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.470.000	1.470.000			No Coliza	No Coliza
25.7		Provisión y cambio de brazo pitman, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			820.000	820.000			No Coliza	No Coliza
25.8		Provisión y cambio de guardapolvo homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			135.000	135.000			No Coliza	No Coliza
25.9		Provisión y cambio de guardapolvo triceta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			No Coliza	No Coliza
26	78180101-004	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
26.1		Provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Coliza	No Coliza
26.2		Provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			940.000	940.000			No Coliza	No Coliza
26.3		Provisión y cambio de buje parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			428.000	428.000			No Coliza	No Coliza
26.4		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Coliza	No Coliza
26.5		Provisión y cambio de tensor trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Coliza	No Coliza
26.6		Provisión y cambio de buje Bieleta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			65.000	65.000			No Coliza	No Coliza
26.7		Provisión y cambio de parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
26.8		Provisión y cambio de parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			770.000	770.000			No Coliza	No Coliza
26.9		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000			No Coliza	No Coliza
26.10		Provisión y cambio de rotula inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			930.000	930.000			No Coliza	No Coliza
26.11		Provisión y cambio de traqueador trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Coliza	No Coliza
26.12		Provisión y cambio de barra de torsión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.600.000	1.600.000			No Coliza	No Coliza
27	78180101-005	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
27.1		Servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000			No Coliza	No Coliza
27.2		Provisión y cambio de plato de presión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

27.3		Provisión y cambio de disco de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.040.000	1.040.000			No Coliza	No Coliza
27.4		Provisión y cambio de cojinete de empuje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			560.000	560.000			No Coliza	No Coliza
27.5		Servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Coliza	No Coliza
27.6		Provisión y cambio de bomba central de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
27.7		Provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Coliza
27.8		Provisión y cambio de fluido de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			32.000	32.000			No Coliza	No Coliza
27.9		Provisión y cambio flexible de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Coliza	No Coliza
28	78180101-006	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27 500 000	55 000 000			27 500 000	55 000 000	No Coliza	No Coliza
28.1		Servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000			No Coliza	No Coliza
28.2		Provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			535.000	535.000			No Coliza	No Coliza
28.3		Provisión y cambio de cubeta de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Coliza
28.4		Provisión y cambio de servofreno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Coliza	No Coliza
28.5		Provisión y cambio de fluido de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			28.000	28.000			No Coliza	No Coliza
28.6		Provisión y cambio de zapata de freno de mano, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			680.000	680.000			No Coliza	No Coliza
28.7		Provisión y cambio de bomba central de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000			No Coliza	No Coliza
28.8		Provisión y cambio de caño flexible de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			880.000	880.000			No Coliza	No Coliza
28.9		Provisión y cambio de perno mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000			No Coliza	No Coliza
28.10		Provisión y cambio de cañito metálico de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Coliza	No Coliza
28.11		Provisión y cambio de pistón mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
29	78180101-009	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27 500 000	55 000 000			27 500 000	55 000 000	No Coliza	No Coliza
29.1		Servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Coliza	No Coliza
29.2		Servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Coliza	No Coliza
29.3		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
29.4		Provisión y cambio de bloqueo central de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
29.5		Provisión y cambio de focos de faros, precio unitario por c/u, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			No Coliza	No Coliza
29.6		Provisión y cambio de Batería 90 Amper, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
29.7		Provisión y cambio de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.160.000	4.160.000			No Coliza	No Coliza
29.8		Servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1			1.180.000	1.180.000			No Coliza	No Coliza
29.9		Provisión y cambio de bocina, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
29.10		Servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Coliza	No Coliza
29.11		Provisión y cambio de Luz de estacionamiento, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
29.12		Provisión y cambio de llave de contacto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
29.13		Provisión y cambio de control de luces, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			60.000	60.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

29.14		Provisión y cambio de relay, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
29.15		Provisión y cambio de faro de luz delantera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			835.000	835.000			No Coliza	No Coliza
29.16		Provisión y cambio de faro de luz trasera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			900.000	900.000			No Coliza	No Coliza
29.17		Provisión y cambio de Ruleman de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
29.18		Provisión y cambio de 1 stator de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Coliza	No Coliza
29.19		Provisión y cambio de 1 asiento de carbón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
29.20		Provisión y cambio de 1 regulador de voltaje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
29.21		Provisión y cambio de 1 reten de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
29.22		Provisión y cambio de bendix de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			510.000	510.000			No Coliza	No Coliza
29.23		Provisión y cambio de juego carbón de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
29.24		Provisión y cambio de antena de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
29.25		Provisión y cambio de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.140.000	1.140.000			No Coliza	No Coliza
29.26		Provisión y cambio de inducido de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
30	78180101-011	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
30.1		Provisión y cambio de reten punta eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
30.2		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
30.3		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
31	78180101-012	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
31.1		Provisión y cambio de reten palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			205.000	205.000			No Coliza	No Coliza
31.2		Provisión y cambio de Ruleman palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
31.3		Provisión y cambio de Corona y Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.480.000	2.480.000			No Coliza	No Coliza
31.4		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
31.5		Provisión y cambio de Ruleman Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Coliza	No Coliza
31.6		Provisión y cambio de Reten Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
31.7		Provisión y cambio de Tuerca Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Coliza	No Coliza
31.8		Provisión y cambio de olla diferencial, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.600.000	2.600.000			No Coliza	No Coliza
31.9		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
31.10		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
32	78180101-9999	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
32.1		Provisión y cambio de picos inyectores, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
32.2		Provisión y cambio de sensor pedal de acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

32.3		Servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1			800.000	800.000			No Cotiza	No Cotiza
32.4		Provisión y cambio de bomba inyectora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.400.000	4.400.000			No Cotiza	No Cotiza
33	78180101-014	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27 500 000	55 000 000			27 500 000	55 000 000	No Cotiza	No Cotiza
33.1		Provisión y cambio de bomba de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Cotiza	No Cotiza
33.2		Provisión y cambio de árbol de levas de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.580.000	1.580.000			No Cotiza	No Cotiza
33.3		Provisión y cambio de Soporte de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Cotiza	No Cotiza
33.4		Servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1			920.000	920.000			No Cotiza	No Cotiza
33.5		Provisión y cambio de Paletas ventilador de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Cotiza	No Cotiza
33.6		Servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			No Cotiza	No Cotiza
33.7		Servicio de cepillado de tapa motor.	Unidad	EVENTO	1			7.000.000	7.000.000			No Cotiza	No Cotiza
33.8		Provisión y cambio de junta tapa motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			880.000	880.000			No Cotiza	No Cotiza
33.9		Provisión y cambio de junta tapa balancin, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Cotiza	No Cotiza
33.10		Provisión y cambio reten frente motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Cotiza	No Cotiza
33.11		Provisión y cambio de Casquillos de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			620.000	620.000			No Cotiza	No Cotiza
33.12		Provisión y cambio de casquillos bancada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000			No Cotiza	No Cotiza
33.13		Provisión y cambio de juego de pistones, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.150.000	2.150.000			No Cotiza	No Cotiza
33.14		Provisión y cambio de juegos de aros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Cotiza	No Cotiza
33.15		Provisión y cambio de calce lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Cotiza	No Cotiza
33.16		Provisión y cambio de juego bujes de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Cotiza	No Cotiza
33.17		Provisión y cambio de juego bujes de leva, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			165.000	165.000			No Cotiza	No Cotiza
33.18		Provisión y cambio de juego junta motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000			No Cotiza	No Cotiza
33.19		Provisión y cambio de juego válvula de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Cotiza	No Cotiza
33.20		Provisión y cambio de juego válvula escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Cotiza	No Cotiza
33.21		Provisión y cambio de Juego guías de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			460.000	460.000			No Cotiza	No Cotiza
33.22		Provisión y cambio de cabo acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
33.23		Provisión y cambio de cabo velocímetro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
33.24		Provisión y cambio de manguera del depurador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			325.000	325.000			No Cotiza	No Cotiza
33.25		Provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.020.000	1.020.000			No Cotiza	No Cotiza
33.26		Provisión y cambio de defensa de correa por unidad, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Cotiza	No Cotiza
33.27		Provisión y cambio de embragues de ventilador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000			No Cotiza	No Cotiza
33.28		Provisión y cambio de bulbo de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
33.29		Provisión y cambio de juego de junta para motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.050.000	1.050.000			No Cotiza	No Cotiza
33.30		Provisión y cambio de martillito balancin de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
33.31		Provisión y cambio de eje balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000			No Cotiza	No Cotiza
33.32		Provisión y cambio de guía de válvula, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

33.33		Provisión y cambio de revestimiento de cilindros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
33.34		Provisión y cambio de reten de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Coliza
33.35		Provisión y cambio de válvulas de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
33.36		Provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.700.000	1.700.000			No Coliza	No Coliza
33.37		Provisión y cambio de válvulas de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Coliza	No Coliza
34	**78180101-015**	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
34.1		Provisión y cambio de bomba de agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Coliza	No Coliza
34.2		Provisión y cambio de manguera inferior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
34.3		Provisión y cambio de manguera superior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000			No Coliza	No Coliza
34.4		Provisión y cambio de tapa de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
34.5		Provisión y cambio de termostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Coliza	No Coliza
34.6		Provisión y cambio de Radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.033.333	4.033.333			No Coliza	No Coliza
34.7		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
34.8		Servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000			No Coliza	No Coliza
35	**78180101-016**	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
35.1		Servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1			315.000	315.000			No Coliza	No Coliza
35.2		Servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
35.3		Provisión y cambio de evaporador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			940.000	940.000			No Coliza	No Coliza
35.4		Provisión y cambio de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.150.000	4.150.000			No Coliza	No Coliza
35.5		Provisión y cambio de filtro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
35.6		Provisión y cambio de válvula expansora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Coliza	No Coliza
35.7		Provisión y cambio de manguera de alta y baja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
35.8		Provisión y cambio de embrague de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
35.9		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			440.000	440.000			No Coliza	No Coliza
35.10		Provisión y cambio de condensador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Coliza	No Coliza
35.11		Provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000			No Coliza	No Coliza
35.12		Provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
35.13		Provisión y cambio de Presostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			380.000	380.000			No Coliza	No Coliza
36	**78180101-018**	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
36.1		Provisión y cambio de flotador de tanque de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000			No Coliza	No Coliza
36.2		Provisión y cambio de reloj marcador de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.200.000	2.200.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

36.3		Provisión y cambio de tapa de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Cotiza	No Cotiza
36.4		Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
37	78180101-019	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
37.1		Provisión y cambio de correa dentada original, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			680.000	680.000			No Cotiza	No Cotiza
37.2		Provisión y cambio de correa de AA, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
37.3		Provisión y cambio de correa de dirección, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
37.4		Provisión y cambio de Tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Cotiza	No Cotiza
37.5		Provisión y cambio de correa alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Cotiza	No Cotiza
37.6		Provisión y cambio de polea loca correa grande, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			280.000	280.000			No Cotiza	No Cotiza
37.7		Provisión y cambio de polea loca correa chica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000			No Cotiza	No Cotiza
37.8		Provisión y cambio de correa corta dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
37.9		Provisión y cambio de tensor correa corta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Cotiza	No Cotiza
37.10		Provisión y cambio de polea tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			520.000	520.000			No Cotiza	No Cotiza
38	78180201-001	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
38.1		Servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1			590.000	590.000			No Cotiza	No Cotiza
38.2		Provisión y cambio de silenciador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Cotiza	No Cotiza
38.3		Servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
38.4		Provisión y cambio de Tapizado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Cotiza	No Cotiza
38.5		Provisión y cambio de Alfombra, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			235.000	235.000			No Cotiza	No Cotiza
38.6		Provisión y cambio de Cerradura de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Cotiza	No Cotiza
38.7		Servicio de Copia de llaves	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
39	78180101-007	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
39.1		Provisión y cambio de cubiertas (todo terreno, semi pantanera), mano de obra incluida. (Precio unitario por cubierta).	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000			No Cotiza	No Cotiza
39.2		Servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Cotiza	No Cotiza
39.3		Servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Cotiza	No Cotiza
40	78180101-027	UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
40.1		Provisión y cambio de defensa delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.200.000	2.200.000			No Cotiza	No Cotiza
40.2		Provisión y cambio de defensa trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.200.000	2.200.000			No Cotiza	No Cotiza
40.3		Provisión y cambio completo de caño de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.600.000	2.600.000			No Cotiza	No Cotiza
40.4		Provisión y cambio de Guarda Barros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.400.000	1.400.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

40.5		Provisión y cambio de soporte de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
40.6		Provisión y cambio flexible escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
40.7		Provisión y cambio manijas de puertas, mano de obra incluida	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Coliza	No Coliza
40.8		Provisión y cambio de parrilla frontal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			714.000	714.000			No Coliza	No Coliza
41	**78180101-008**	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
41.1		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
41.2		Provisión y cambio motorcito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000			No Coliza	No Coliza
41.3		Provisión y cambio Sapito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
41.4		Provisión y cambio reservorio lavaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Coliza	No Coliza
41.5		Provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			714.000	714.000			No Coliza	No Coliza
42	**76111801-001**	**UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
42.1		Servicio de lavado completo de vehículo.	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000			No Coliza	No Coliza
43	**78180101-001**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 ? CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 ? MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
43.1		Servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Coliza	No Coliza
44	**78180101-014**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
44.1		Provisión y cambio de aceite motor: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Coliza	No Coliza
44.2		Provisión y cambio de filtro de aire, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000			No Coliza	No Coliza
44.3		Provisión y cambio de aceite diferencial: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Coliza	No Coliza
44.4		Provisión y cambio de aceite de caja: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Coliza	No Coliza
44.5		Provisión y cambio de filtro de aceite, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
44.6		Provisión y cambio de filtro de combustible, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
44.7		Provisión y cambio de bujías incandescentes, precio unitario por c/u. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Coliza	No Coliza
45	**78180101-002**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
45.1		Provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			295.000	295.000			No Coliza	No Coliza
45.2		Provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000			No Coliza	No Coliza
45.3		Provisión y cambio de juego de reten para caja reductora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
45.4		Provisión y cambio de centralizador de cardan, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Coliza
45.5		Provisión y cambio de eje de mando, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.350.000	2.350.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MIGUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

45.6		Provisión y cambio de Sincronizador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
45.7		Provisión y cambio de Ruleman Piloto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
45.8		Provisión y cambio de Ruleman Lado Polea, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
45.9		Provisión y cambio de Engranajes de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000			No Cotiza	No Cotiza
45.10		Provisión y cambio cuádruple de caja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Cotiza	No Cotiza
45.11		Provisión y cambio de palanca de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			560.000	560.000			No Cotiza	No Cotiza
46	78180101-003	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
46.1		Provisión y cambio de muñequin ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			592.000	592.000			No Cotiza	No Cotiza
46.2		Provisión y cambio de Homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.450.000	4.450.000			No Cotiza	No Cotiza
46.3		Provisión y cambio de buje estabilizador lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
46.4		Provisión y cambio de buje estabilizador central, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Cotiza	No Cotiza
46.5		Provisión y cambio de brazo central de dirección, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000			No Cotiza	No Cotiza
46.6		Provisión y cambio de brazos z, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			928.000	928.000			No Cotiza	No Cotiza
46.7		Provisión y cambio de brazo pitman, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Cotiza	No Cotiza
46.8		Provisión y cambio de guardapolvo homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Cotiza	No Cotiza
46.9		Provisión y cambio de guardapolvo triceta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			144.000	144.000			No Cotiza	No Cotiza
46.10		Provisión y cambio de Ruleman masa, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.216.667	1.216.667			No Cotiza	No Cotiza
47	78180101-004	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
47.1		Provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Cotiza	No Cotiza
47.2		Provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			885.000	885.000			No Cotiza	No Cotiza
47.3		Provisión y cambio de espiral delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.370.000	1.370.000			No Cotiza	No Cotiza
47.4		Provisión y cambio de espiral trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.350.000	1.350.000			No Cotiza	No Cotiza
47.5		Provisión y cambio de buje parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			428.000	428.000			No Cotiza	No Cotiza
47.6		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Cotiza	No Cotiza
47.7		Provisión y cambio de tensor trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Cotiza	No Cotiza
47.8		Provisión y cambio de buje Bieleta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			65.000	65.000			No Cotiza	No Cotiza
47.9		Provisión y cambio de parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
47.10		Provisión y cambio de parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			760.000	760.000			No Cotiza	No Cotiza
47.11		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Cotiza	No Cotiza
47.12		Provisión y cambio de rotula inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			704.000	704.000			No Cotiza	No Cotiza
47.13		Provisión y cambio de traqueador trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

48	78180101-005	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
48.1		Servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
48.2		Provisión y cambio de plato de presión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000			No Cotiza	No Cotiza
48.3		Provisión y cambio de disco de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.040.000	1.040.000			No Cotiza	No Cotiza
48.4		Provisión y cambio de cojinete de empuje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000			No Cotiza	No Cotiza
48.5		Servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Cotiza	No Cotiza
48.6		Provisión y cambio de bomba central de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
48.7		Provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Cotiza	No Cotiza
48.8		Provisión y cambio de fluido de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			37.000	37.000			No Cotiza	No Cotiza
48.9		Provisión y cambio flexible de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Cotiza	No Cotiza
49	78180101-006	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
49.1		Servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000			No Cotiza	No Cotiza
49.2		Provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.080.000	1.080.000			No Cotiza	No Cotiza
49.3		Provisión y cambio de cubeta de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Cotiza	No Cotiza
49.4		Provisión y cambio de servofreno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Cotiza	No Cotiza
49.5		Provisión y cambio de fluido de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			28.000	28.000			No Cotiza	No Cotiza
49.6		Provisión y cambio de zapata de freno de mano, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000			No Cotiza	No Cotiza
49.7		Provisión y cambio de bomba central de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Cotiza	No Cotiza
49.8		Provisión y cambio de caño flexible de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Cotiza	No Cotiza
49.9		Provisión y cambio de perno mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			196.000	196.000			No Cotiza	No Cotiza
49.10		Provisión y cambio de cañito metálico de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
49.11		Provisión y cambio de pistón mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			396.000	396.000			No Cotiza	No Cotiza
50	78180101-009	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
50.1		Servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Cotiza
50.2		Servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Cotiza
50.3		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Cotiza	No Cotiza
50.4		Provisión y cambio de bloqueo central de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Cotiza	No Cotiza
50.5		Provisión y cambio de focos de faros, precio unitario por c/u, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			No Cotiza	No Cotiza
50.6		Provisión y cambio de Batería 100 Amper, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Cotiza	No Cotiza
50.7		Provisión y cambio de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.160.000	4.160.000			No Cotiza	No Cotiza
50.8		Servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.F.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ * COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

50.9		Provisión y cambio de bocina, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Coliza	No Coliza
50.10		Servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000			No Coliza	No Coliza
50.11		Provisión y cambio de Luz de estacionamiento, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Coliza	No Coliza
50.12		Provisión y cambio de llave de contacto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
50.13		Provisión y cambio de control de luces, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
50.14		Provisión y cambio de relay, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
50.15		Provisión y cambio de faro de luz delantera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.840.000	1.840.000			No Coliza	No Coliza
50.16		Provisión y cambio de faro de luz trasera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			870.000	870.000			No Coliza	No Coliza
50.17		Provisión y cambio de Ruleman de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
50.18		Provisión y cambio de 1 stator de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Coliza	No Coliza
50.19		Provisión y cambio de 1 asiento de carbón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
50.20		Provisión y cambio de 1 regulador de voltaje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
50.21		Provisión y cambio de 1 reten de altemador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
50.22		Provisión y cambio de bendix de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Coliza	No Coliza
50.23		Provisión y cambio de juego carbón de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
50.24		Provisión y cambio de antena de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
50.25		Provisión y cambio de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.140.000	1.140.000			No Coliza	No Coliza
50.26		Provisión y cambio de inducido de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			710.000	710.000			No Coliza	No Coliza
51	78180101-011	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27 500 000	55 000 000			27 500 000	55 000 000	No Coliza	No Coliza
51.1		Provisión y cambio de reten punta eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
51.2		Provisión y cambio de Ruleman masa delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000			No Coliza	No Coliza
51.3		Provisión y cambio de Punta Eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.540.000	1.540.000			No Coliza	No Coliza
51.4		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
51.5		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
51.6		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
52	78180101-012	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27 500 000	55 000 000			27 500 000	55 000 000	No Coliza	No Coliza
52.1		Provisión y cambio de reten palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			205.000	205.000			No Coliza	No Coliza
52.2		Provisión y cambio de Ruleman palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
52.3		Provisión y cambio de Corona y Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.490.000	2.490.000			No Coliza	No Coliza
52.4		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
52.5		Provisión y cambio de Ruleman Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
52.6		Provisión y cambio de Reten Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL * COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ *

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

52.7		Provisión y cambio de Tuerca Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			142.000	142.000			No Coliza	No Coliza
52.8		Provisión y cambio de olla diferencial, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.610.000	2.610.000			No Coliza	No Coliza
52.9		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
52.10		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
53	**78180101-9999**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
53.1		Provisión y cambio de picos inyectores, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
53.2		Provisión y cambio de sensor pedal de acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.010.000	1.010.000			No Coliza	No Coliza
53.3		Servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
53.4		Provisión y cambio de bomba inyectora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.400.000	4.400.000			No Coliza	No Coliza
54	**78180101-014**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
54.1		Provisión y cambio de bomba de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Coliza	No Coliza
54.2		Provisión y cambio de árbol de levas de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.600.000	1.600.000			No Coliza	No Coliza
54.3		Provisión y cambio de Soporte de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
54.4		Servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
54.5		Provisión y cambio de Paletas ventilador de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
54.6		Servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000			No Coliza	No Coliza
54.7		Servicio de cepillado de tapa motor.	Unidad	EVENTO	1			7.100.000	7.100.000			No Coliza	No Coliza
54.8		Provisión y cambio de junta tapa motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
54.9		Provisión y cambio de junta tapa balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Coliza	No Coliza
54.10		Provisión y cambio reten frente motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
54.11		Provisión y cambio de Casquillos de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			620.000	620.000			No Coliza	No Coliza
54.12		Provisión y cambio de casquillos bancada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			770.000	770.000			No Coliza	No Coliza
54.13		Provisión y cambio de juego de pistones, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.150.000	2.150.000			No Coliza	No Coliza
54.14		Provisión y cambio de juegos de aros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
54.15		Provisión y cambio de calce lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
54.16		Provisión y cambio de juego bujes de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
54.17		Provisión y cambio de juego bujes de leva, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
54.18		Provisión y cambio de juego junta motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
54.19		Provisión y cambio de juego válvula de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Coliza
54.20		Provisión y cambio de juego válvula escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Coliza	No Coliza
54.21		Provisión y cambio de Juego guías de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
54.22		Provisión y cambio de cabo acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
54.23		Provisión y cambio de cabo velocímetro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
54.24		Provisión y cambio de manguera del depurador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

54.25		Provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.020.000	1.020.000			No Coliza	No Coliza
54.26		Provisión y cambio de defensa de correa por unidad, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Coliza	No Coliza
54.27		Provisión y cambio de embragues de ventilador	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000			No Coliza	No Coliza
54.28		Provisión y cambio de bulbo de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Coliza	No Coliza
54.29		Provisión y cambio de juego de junta para motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.050.000	1.050.000			No Coliza	No Coliza
54.30		Provisión y cambio de martillito balancín de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
54.31		Provisión y cambio de eje balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000			No Coliza	No Coliza
54.32		Provisión y cambio de guía de válvula, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000			No Coliza	No Coliza
54.33		Provisión y cambio de revestimiento de cilindros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
54.34		Provisión y cambio de reten de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Coliza
54.35		Provisión y cambio de válvulas de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
54.36		Provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.700.000	1.700.000			No Coliza	No Coliza
54.37		Provisión y cambio de válvulas de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
55	**78180101-015**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
55.1		Provisión y cambio de bomba de agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
55.2		Provisión y cambio de manguera inferior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
55.3		Provisión y cambio de manguera superior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000			No Coliza	No Coliza
55.4		Provisión y cambio de tapa de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Coliza	No Coliza
55.5		Provisión y cambio de termostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000			No Coliza	No Coliza
55.6		Provisión y cambio de Radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.950.000	3.950.000			No Coliza	No Coliza
55.7		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
55.8		Servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000			No Coliza	No Coliza
56	**78180101-016**	**UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
56.1		Servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000			No Coliza	No Coliza
56.2		Servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
56.3		Provisión y cambio de evaporador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
56.4		Provisión y cambio de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.100.000	4.100.000			No Coliza	No Coliza
56.5		Provisión y cambio de filtro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000			No Coliza	No Coliza
56.6		Provisión y cambio de válvula expansora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
56.7		Provisión y cambio de manguera de alta y baja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
56.8		Provisión y cambio de embrague de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
56.9		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
56.10		Provisión y cambio de condensador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.300.000	3.300.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRIGNELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

56.11		Provisión y cambio de filtro de cañería de aire acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
56.12		Provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
56.13		Provisión y cambio de Presostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Cotiza	No Cotiza
57	78180101-018	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
57.1		Provisión y cambio de flotador de tanque de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Cotiza
57.2		Provisión y cambio de reloj marcador de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.780.000	1.780.000			No Cotiza	No Cotiza
57.3		Provisión y cambio de tapa de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Cotiza	No Cotiza
57.4		Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			416.000	416.000			No Cotiza	No Cotiza
58	78180101-019	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1				0			No Cotiza	No Cotiza
58.1		Provisión y cambio de correa dentada original, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000			No Cotiza	No Cotiza
58.2		Provisión y cambio de Tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Cotiza	No Cotiza
58.3		Provisión y cambio de polea loca correa grande, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			285.000	285.000			No Cotiza	No Cotiza
58.4		Provisión y cambio de polea loca correa chica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			309.000	309.000			No Cotiza	No Cotiza
58.5		Provisión y cambio de correa corta dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Cotiza	No Cotiza
58.6		Provisión y cambio de tensor correa corta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Cotiza	No Cotiza
58.7		Provisión y cambio de polea tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			520.000	520.000			No Cotiza	No Cotiza
58.8		Provisión y cambio de correa única, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000			No Cotiza	No Cotiza
59	78180201-001	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
59.1		Servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1			590.000	590.000			No Cotiza	No Cotiza
59.2		Provisión y cambio de silenciador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Cotiza	No Cotiza
59.3		Servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1			214.000	214.000			No Cotiza	No Cotiza
59.4		Provisión y cambio de Tapizado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			255.000	255.000			No Cotiza	No Cotiza
59.5		Provisión y cambio de Alfombra, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Cotiza	No Cotiza
59.6		Provisión y cambio de Cerradura de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000			No Cotiza	No Cotiza
59.7		Servicio de Copia de llaves.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Cotiza	No Cotiza
60	78180101-007	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
60.1		Provisión y cambio de cubiertas (todo terreno, semi pantanera), mano de obra incluida. (Precio unitario por cubierta).	Unidad	EVENTO	1			1.360.000	1.360.000			No Cotiza	No Cotiza
60.2		Servicio de reparación de cubierta tipo radial.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Cotiza	No Cotiza
60.3		Servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

61	78180101-027	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
61.1		Provisión y cambio de defensa delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.290.000	2.290.000			No Cotiza	No Cotiza
61.2		Provisión y cambio de defensa trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.200.000	2.200.000			No Cotiza	No Cotiza
61.3		Provisión y cambio completo de caño de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.970.000	2.970.000			No Cotiza	No Cotiza
61.4		Provisión y cambio de Guarda Barros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.428.000	1.428.000			No Cotiza	No Cotiza
61.5		Provisión y cambio de soporte de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Cotiza	No Cotiza
61.6		Provisión y cambio flexible escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
61.7		Provisión y cambio de manijas de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			142.000	142.000			No Cotiza	No Cotiza
61.8		Provisión y cambio de parrilla frontal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000			No Cotiza	No Cotiza
62	78180101-008	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
62.1		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Cotiza	No Cotiza
62.2		Provisión y cambio motorcito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			249.000	249.000			No Cotiza	No Cotiza
62.3		Provisión y cambio de Sapito lanza agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Cotiza	No Cotiza
62.4		Provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Cotiza	No Cotiza
62.5		Provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			714.000	714.000			No Cotiza	No Cotiza
63	76111801-001	UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
63.1		Servicio de lavado completo de vehiculo.	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000			No Cotiza	No Cotiza
64	78180101-001	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
64.1		Servicio de alineación y balanceo de Vehículos	Unidad	EVENTO	1			140.000	140.000			No Cotiza	No Cotiza
65	78180101-014	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
65.1		Provisión y cambio de aceite motor: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			30.000	30.000			No Cotiza	No Cotiza
65.2		Provisión y cambio de filtro de aire, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			225.000	225.000			No Cotiza	No Cotiza
65.3		Provisión y cambio de aceite diferencial: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Cotiza	No Cotiza
65.4		Provisión y cambio de aceite de caja: en la oferta se deberá considerar el precio unitario del lubricante por litro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Cotiza	No Cotiza
65.5		Provisión y cambio de filtro de aceite, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			229.500	229.500			No Cotiza	No Cotiza
65.6		Provisión y cambio de filtro de combustible, ORIGINAL. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Cotiza	No Cotiza
65.7		Provisión y cambio de bujías incandescentes, precio unitario por c/u. Mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIBERGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL ÑEEMBUCÚ COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

66	78180101-002	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
66.1		Provisión y cambio de cruceta cardan para camioneta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			295.000	295.000			No Coliza	No Coliza
66.2		Provisión y cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			305.000	305.000			No Coliza	No Coliza
66.3		Provisión y cambio de juego de reten para caja reductora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
66.4		Provisión y cambio de centralizador de cardan, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Coliza
66.5		Provisión y cambio de eje de mando, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.350.000	2.350.000			No Coliza	No Coliza
66.6		Provisión y cambio de Sincronizador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
66.7		Provisión y cambio de Ruleman Piloto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Coliza	No Coliza
66.8		Provisión y cambio de Ruleman Lado Polea, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Coliza	No Coliza
66.9		Provisión y cambio de Engranajes de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.250.000	2.250.000			No Coliza	No Coliza
66.10		Provisión y cambio cuádruple de caja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Coliza	No Coliza
66.11		Provisión y cambio de palanca de marcha, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			560.000	560.000			No Coliza	No Coliza
67	78180101-003	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
67.1		Provisión y cambio de muñequin ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			592.000	592.000			No Coliza	No Coliza
67.2		Provisión y cambio de Homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.450.000	4.450.000			No Coliza	No Coliza
67.3		Provisión y cambio de buje estabilizador lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
67.4		Provisión y cambio de buje estabilizador central, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Coliza	No Coliza
67.5		Provisión y cambio de brazo central de dirección, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.000.000	1.000.000			No Coliza	No Coliza
67.6		Provisión y cambio de brazos z, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			928.000	928.000			No Coliza	No Coliza
67.7		Provisión y cambio de brazo pitman, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Coliza	No Coliza
67.8		Provisión y cambio de guardapolvo homocinética, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Coliza
67.9		Provisión y cambio de guardapolvo triceta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			144.000	144.000			No Coliza	No Coliza
67.10		Provisión y cambio de Ruleman masa, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.216.667	1.216.667			No Coliza	No Coliza
68	78180101-004	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
68.1		Provisión y cambio de amortiguador delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Coliza	No Coliza
68.2		Provisión y cambio de amortiguador trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			885.000	885.000			No Coliza	No Coliza
68.3		Provisión y cambio de espiral delantero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.370.000	1.370.000			No Coliza	No Coliza
68.4		Provisión y cambio de espiral trasero ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.350.000	1.350.000			No Coliza	No Coliza
68.5		Provisión y cambio de buje parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			428.000	428.000			No Coliza	No Coliza
68.6		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

68.7		Provisión y cambio de tensor trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000			No Cotiza	No Cotiza
68.8		Provisión y cambio de buje Bieleta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			65.000	65.000			No Cotiza	No Cotiza
68.9		Provisión y cambio de parrilla superior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
68.10		Provisión y cambio de parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			760.000	760.000			No Cotiza	No Cotiza
68.11		Provisión y cambio de buje parrilla inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			486.000	486.000			No Cotiza	No Cotiza
68.12		Provisión y cambio de rotula inferior, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			704.000	704.000			No Cotiza	No Cotiza
68.13		Provisión y cambio de traqueador trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Cotiza	No Cotiza
69	78180101-005	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
69.1		Servicio de regulación de embrague.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Cotiza	No Cotiza
69.2		Provisión y cambio de plato de presión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.300.000	1.300.000			No Cotiza	No Cotiza
69.3		Provisión y cambio de disco de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.040.000	1.040.000			No Cotiza	No Cotiza
69.4		Provisión y cambio de cojinete de empuje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			570.000	570.000			No Cotiza	No Cotiza
69.5		Servicio de rectificación de corona volante.	Unidad	EVENTO	1			1.900.000	1.900.000			No Cotiza	No Cotiza
69.6		Provisión y cambio de bomba central de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Cotiza
69.7		Provisión y cambio de bomba auxiliar de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Cotiza	No Cotiza
69.8		Provisión y cambio de fluido de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			37.000	37.000			No Cotiza	No Cotiza
69.9		Provisión y cambio flexible de embrague, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Cotiza	No Cotiza
70	78180101-006	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
70.1		Servicio de regulación de freno.	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000			No Cotiza	No Cotiza
70.2		Provisión y cambio de juego de pastilla de freno delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.080.000	1.080.000			No Cotiza	No Cotiza
70.3		Provisión y cambio de cubeta de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Cotiza	No Cotiza
70.4		Provisión y cambio de servofreno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.200.000	3.200.000			No Cotiza	No Cotiza
70.5		Provisión y cambio de fluido de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			28.000	28.000			No Cotiza	No Cotiza
70.6		Provisión y cambio de zapata de freno de mano, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000			No Cotiza	No Cotiza
70.7		Provisión y cambio de bomba central de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Cotiza	No Cotiza
70.8		Provisión y cambio de caño flexible de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Cotiza	No Cotiza
70.9		Provisión y cambio de perno mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			196.000	196.000			No Cotiza	No Cotiza
70.10		Provisión y cambio de cañito metálico de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Cotiza	No Cotiza
70.11		Provisión y cambio de pistón mordaza de freno, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			396.000	396.000			No Cotiza	No Cotiza
71	78180101-009	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Cotiza	No Cotiza
71.1		Servicio de reparación de alternador.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Cotiza	No Cotiza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

71.2		Servicio de reparación de motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Coliza	No Coliza
71.3		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Coliza	No Coliza
71.4		Provisión y cambio de bloqueo central de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
71.5		Provisión y cambio de focos de faros, precio unitario por c/u, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			10.000	10.000			No Coliza	No Coliza
71.6		Provisión y cambio de Batería 100 Amper, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
71.7		Provisión y cambio de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.160.000	4.160.000			No Coliza	No Coliza
71.8		Servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
71.9		Provisión y cambio de bocina, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			415.000	415.000			No Coliza	No Coliza
71.10		Servicio de reparación de bocina.	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000			No Coliza	No Coliza
71.11		Provisión y cambio de Luz de estacionamiento, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			830.000	830.000			No Coliza	No Coliza
71.12		Provisión y cambio de llave de contacto, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
71.13		Provisión y cambio de control de luces, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
71.14		Provisión y cambio de relay, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
71.15		Provisión y cambio de faro de luz delantera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.840.000	1.840.000			No Coliza	No Coliza
71.16		Provisión y cambio de faro de luz trasera, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			870.000	870.000			No Coliza	No Coliza
71.17		Provisión y cambio de Ruleman de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
71.18		Provisión y cambio de 1 stator de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Coliza	No Coliza
71.19		Provisión y cambio de 1 asiento de carbón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
71.20		Provisión y cambio de 1 regulador de voltaje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
71.21		Provisión y cambio de 1 reten de alternador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
71.22		Provisión y cambio de bendix de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Coliza	No Coliza
71.23		Provisión y cambio de juego carbón de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
71.24		Provisión y cambio de antena de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
71.25		Provisión y cambio de radio, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.140.000	1.140.000			No Coliza	No Coliza
71.26		Provisión y cambio de inducido de motor de arranque, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			710.000	710.000			No Coliza	No Coliza
72	78180101-011	**UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR**	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
72.1		Provisión y cambio de reten punta eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
72.2		Provisión y cambio de Ruleman masa delantero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000			No Coliza	No Coliza
72.3		Provisión y cambio de Punta Eje, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.540.000	1.540.000			No Coliza	No Coliza
72.4		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
72.5		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
72.6		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

73	78180101-012	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
73.1		Provisión y cambio de reten palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			205.000	205.000			No Coliza	No Coliza
73.2		Provisión y cambio de Ruleman palier trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
73.3		Provisión y cambio de Corona y Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.490.000	2.490.000			No Coliza	No Coliza
73.4		Provisión y cambio de Ruleman lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000			No Coliza	No Coliza
73.5		Provisión y cambio de Ruleman Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
73.6		Provisión y cambio de Reten Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
73.7		Provisión y cambio de Tuerca Piñón, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			142.000	142.000			No Coliza	No Coliza
73.8		Provisión y cambio de olla diferencial, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.610.000	2.610.000			No Coliza	No Coliza
73.9		Servicio de reparación de llantas.	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000			No Coliza	No Coliza
73.10		Provisión y cambio de llantas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000			No Coliza	No Coliza
74	78180101-9999	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
74.1		Provisión y cambio de picos inyectores, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000			No Coliza	No Coliza
74.2		Provisión y cambio de sensor pedal de acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.010.000	1.010.000			No Coliza	No Coliza
74.3		Servicio de limpieza y calibración de pico inyector.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
74.4		Provisión y cambio de bomba inyectora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.400.000	4.400.000			No Coliza	No Coliza
75	78180101-014	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
75.1		Provisión y cambio de bomba de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Coliza	No Coliza
75.2		Provisión y cambio de árbol de levas de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.600.000	1.600.000			No Coliza	No Coliza
75.3		Provisión y cambio de Soporte de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
75.4		Servicio de limpieza de bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
75.5		Provisión y cambio de Paletas ventilador de motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
75.6		Servicio de limpieza filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1			11.000	11.000			No Coliza	No Coliza
75.7		Servicio de cepillado de tapa motor.	Unidad	EVENTO	1			7.100.000	7.100.000			No Coliza	No Coliza
75.8		Provisión y cambio de junta tapa motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Coliza	No Coliza
75.9		Provisión y cambio de junta tapa balancin, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000			No Coliza	No Coliza
75.10		Provisión y cambio reten frente motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			105.000	105.000			No Coliza	No Coliza
75.11		Provisión y cambio de Casquillos de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			620.000	620.000			No Coliza	No Coliza
75.12		Provisión y cambio de casquillos bancada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			770.000	770.000			No Coliza	No Coliza
75.13		Provisión y cambio de juego de pistones, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.150.000	2.150.000			No Coliza	No Coliza
75.14		Provisión y cambio de juegos de aros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
75.15		Provisión y cambio de calce lateral, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

75.16		Provisión y cambio de juego bujes de biela, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Cotiza	No Coliza
75.17		Provisión y cambio de juego bujes de leva, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Cotiza	No Coliza
75.18		Provisión y cambio de juego junta motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000			No Cotiza	No Coliza
75.19		Provisión y cambio de juego válvula de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			370.000	370.000			No Coliza	No Cotiza
75.20		Provisión y cambio de juego válvula escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			340.000	340.000			No Coliza	No Coliza
75.21		Provisión y cambio de Juego guías de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Cotiza	No Cotiza
75.22		Provisión y cambio de cabo acelerador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
75.23		Provisión y cambio de cabo velocímetro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Cotiza	No Coliza
75.24		Provisión y cambio de manguera del depurador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000			No Cotiza	No Cotiza
75.25		Provisión y cambio de polea de distribución cigüeñal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.020.000	1.020.000			No Coliza	No Coliza
75.26		Provisión y cambio de defensa de correa por unidad, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000			No Coliza	No Coliza
75.27		Provisión y cambio de embragues de ventilador	Unidad	EVENTO	1			580.000	580.000			No Coliza	No Coliza
75.28		Provisión y cambio de bulbo de aceite, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			115.000	115.000			No Coliza	No Coliza
75.29		Provisión y cambio de juego de junta para motor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.050.000	1.050.000			No Coliza	No Coliza
75.30		Provisión y cambio de martillito balancín de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Cotiza	No Cotiza
75.31		Provisión y cambio de eje balancín, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			720.000	720.000			No Coliza	No Cotiza
75.32		Provisión y cambio de guía de válvula, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			230.000	230.000			No Coliza	No Coliza
75.33		Provisión y cambio de revestimiento de cilindros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000			No Coliza	No Coliza
75.34		Provisión y cambio de reten de válvulas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			130.000	130.000			No Coliza	No Cotiza
75.35		Provisión y cambio de válvulas de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
75.36		Provisión y cambio de bomba de dirección hidráulica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.700.000	1.700.000			No Coliza	No Coliza
75.37		Provisión y cambio de válvulas de admisión, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			95.000	95.000			No Coliza	No Coliza
76	78180101-015	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
76.1		Provisión y cambio de bomba de agua, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
76.2		Provisión y cambio de manguera inferior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			175.000	175.000			No Coliza	No Coliza
76.3		Provisión y cambio de manguera superior de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			145.000	145.000			No Coliza	No Coliza
76.4		Provisión y cambio de tapa de radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			80.000	80.000			No Coliza	No Coliza
76.5		Provisión y cambio de termostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000			No Coliza	No Coliza
76.6		Provisión y cambio de Radiador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.950.000	3.950.000			No Coliza	No Coliza
76.7		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			170.000	170.000			No Coliza	No Coliza
76.8		Servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores.	Unidad	EVENTO	1			300.000	300.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JOSÉ MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

77	78180101-016	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
77.1		Servicio de carga de gas.	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000			No Coliza	No Coliza
77.2		Servicio de mantenimiento general de AA.	Unidad	EVENTO	1			650.000	650.000			No Coliza	No Coliza
77.3		Provisión y cambio de evaporador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			950.000	950.000			No Coliza	No Coliza
77.4		Provisión y cambio de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			4.100.000	4.100.000			No Coliza	No Coliza
77.5		Provisión y cambio de filtro, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			400.000	400.000			No Coliza	No Coliza
77.6		Provisión y cambio de válvula expansora, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
77.7		Provisión y cambio de manguera de alta y baja, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
77.8		Provisión y cambio de embrague de compresor, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
77.9		Provisión y cambio de manguera de calefacción, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000			No Coliza	No Coliza
77.10		Provisión y cambio de condensador, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			3.300.000	3.300.000			No Coliza	No Coliza
77.11		Provisión y cambio de filtro de cañeria de aire acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000			No Coliza	No Coliza
77.12		Provisión y cambio de termostato de Aire Acondicionado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
77.13		Provisión y cambio de Presostato, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			390.000	390.000			No Coliza	No Coliza
78	78180101-018	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
78.1		Provisión y cambio de flotador de tanque de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			470.000	470.000			No Coliza	No Coliza
78.2		Provisión y cambio de reloj marcador de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.780.000	1.780.000			No Coliza	No Coliza
78.3		Provisión y cambio de tapa de combustible, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Coliza	No Coliza
78.4		Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1			416.000	416.000			No Coliza	No Coliza
79	78180101-019	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
79.1		Provisión y cambio de correa dentada original, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			690.000	690.000			No Coliza	No Coliza
79.2		Provisión y cambio de Tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			640.000	640.000			No Coliza	No Coliza
79.3		Provisión y cambio de polea loca correa grande, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			285.000	285.000			No Coliza	No Coliza
79.4		Provisión y cambio de polea loca correa chica, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			309.000	309.000			No Coliza	No Coliza
79.5		Provisión y cambio de correa corta dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			350.000	350.000			No Coliza	No Coliza
79.6		Provisión y cambio de tensor correa corta, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			215.000	215.000			No Coliza	No Coliza
79.7		Provisión y cambio de polea tensor de correa dentada, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			520.000	520.000			No Coliza	No Coliza
79.8		Provisión y cambio de correa única, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			750.000	750.000			No Coliza	No Coliza
80	78180201-001	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
80.1		Servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad.	Unidad	EVENTO	1			590.000	590.000			No Coliza	No Coliza

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1: CAMIONETAS TOYOTA

80.2		Provisión y cambio de silenciador, manc ce obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000			No Coliza	No Coliza
80.3		Servicio de colocación de logotipos.	Unidad	EVENTO	1			214.000	214.000			No Coliza	No Coliza
80.4		Provisión y cambio de Tapizado, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			255.000	255.000			No Coliza	No Coliza
80.5		Provisión y cambio de Alfombra, mano ce obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000			No Coliza	No Coliza
80.6		Provisión y cambio de Cerradura de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000			No Coliza	No Coliza
80.7		Servicio de Copia de llaves.	Unidad	EVENTO	1			70.000	70.000			No Coliza	No Coliza
81	78180101-007	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
81.1		Provisión y cambio de cubiertas (todo te reno, semi pantanera), mano de obra incluida. (Precio unitario por cubierta).	Unidad	EVENTO	1			1.360.000	1.360.000			No Coliza	No Coliza
81.2		Servicio de reparación de cubierta tipo racial.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000			No Coliza	No Coliza
81.3		Servicio de rotación de las cuatro ruedas.	Unidad	EVENTO	1			45.000	45.000			No Coliza	No Coliza
82	78180101-027	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
82.1		Provisión y cambio de defensa delanterc, mano ce obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.290.000	2.290.000			No Coliza	No Coliza
82.2		Provisión y cambio de defensa trasero, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.200.000	2.200.000			No Coliza	No Coliza
82.3		Provisión y cambio completo de caño de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			2.970.000	2.970.000			No Coliza	No Coliza
82.4		Provisión y cambio de Guarda Barros, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			1.428.000	1.428.000			No Coliza	No Coliza
82.5		Provisión y cambio de soporte de escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
82.6		Provisión y cambio flexible escape, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000			No Coliza	No Coliza
82.7		Provisión y cambio de manijas de puertas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			142.000	142.000			No Coliza	No Coliza
82.8		Provisión y cambio de parrilla frontal, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000			No Coliza	No Coliza
83	78180101-008	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
83.1		Provisión y cambio de cepillo limpia parabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			178.000	178.000			No Coliza	No Coliza
83.2		Provisión y cambio motorcito lanza agua. mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			249.000	249.000			No Coliza	No Coliza
83.3		Provisión y cambio de Sapito lanza agua, mano ce obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			110.000	110.000			No Coliza	No Coliza
83.4		Provisión y cambio de reservorio lavaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000			No Coliza	No Coliza
83.5		Provisión y cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas, mano de obra incluida.	Unidad	EVENTO	1			714.000	714.000			No Coliza	No Coliza
84	76111801-001	UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	55.000.000			27.500.000	55.000.000	No Coliza	No Coliza
84.1		Servicio de lavado completo de vehiculo	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000			No Coliza	No Coliza
TOTAL								**630.674.835**					-

ABG. SANDRA MARLIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ