CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS										
CONTRATACION DIRECTA N° 31/2017 MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ID N° 325.731										
							BIOERIX S.A.		SOLUMEDIC S.A.	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimativo**	**Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)**	**Precio Total (IVA Incluido si corresponde)**	**Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)**	**Precio Total (IVA Incluido si corresponde)**
1	**73171602-006**	**Mantenimiento con Provisión de repuestos para Ecógrafos, marca General Electric, modelo Logiq P5, con Serie N° 76326SU8, con Código Patrimonial N° 28-03-03-4917, perteneciente al Servicio de Perinatología I.**				**8.385.000**			**8.385.000**	**8.385.000**
1.1		Mantenimiento con provisión y colocación de Trackball	Unidad	Unidad	1	4.350.000	NO COTIZA		4.350.000	4.350.000
1.2		Mantenimiento con provisión y colocación de Cabezal del video printer Sony	Unidad	Unidad	1	4.035.000	NO COTIZA		4.035.000	4.035.000
2	**73171602-006**	**Mantenimiento con Provisión de repuestos para Ecógrafo, marca General Electric, modelo Logiq P5, con Serie N° 76325SU0, con Código Patrimonial N° 28-03-03-4915, perteneciente al Servicio de Perinatología I**				**15.600.000**			**15.600.000**	**15.600.000**
2.1		Mantenimiento con provisión y colocación de Trackball.	Unidad	Unidad	1	4.350.000	NO COTIZA		4.350.000	4.350.000
2.2		Mantenimiento con provisión y colocación de Fuente de alimentación secundaria APS ASSY.	Unidad	Unidad	1	11.250.000	NO COTIZA		11.250.000	11.250.000
3	**73171602-006**	**Mantenimiento con Provisión de repuestos para Ecógrafo, marca General Electric, modelo Logiq P5, con Serie N° 76327SU6, con Código Patrimonial N° 28-03-03-4704, perteneciente al Servicio de Perinatología II**				**31.204.000**			**31.204.000**	**31.204.000**

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3.1		Mantenimiento con provisión y colocación de Trackball	Unidad	Unidad	1	4.350.000	NO COTIZA	4.350.000	4.350.000
3.2		Mantenimiento con provisión y colocación de Transductor E8C.	Unidad	Unidad	1	23.200.000	NO COTIZA	23.200.000	23.200.000
3.3		Mantenimiento con provisión y colocación de Altavoces (Speakers).	Unidad	Unidad	1	2.088.000	NO COTIZA	2.088.000	2.088.000
3.4		Mantenimiento con provisión y colocación de Teclado Alfanumérico.	Unidad	Unidad	1	1.566.000	NO COTIZA	1.566.000	1.566.000
4	**73171602-006**	**Mantenimiento con Provisión de repuestos para Ecógrafo, marca General Electric, modelo Logiq E, con Serie N° 77508WX0, Código Patrimonial No Legible, perteneciente a Perinatología.**				**4.820.000**		**4.195.000**	**4.195.000**
4.1		Mantenimiento con provisión y colocación de Batería.	Unidad	Unidad	1	4.820.000	NO COTIZA	4.195.000	4.195.000
5	**73171602-006**	**Mantenimiento con Provisión de repuestos para Ecógrafo, marca General Electric, modelo Logiq E, con Serie N° 50763WX2, con Código Patrimonial N°28-03-02-10326, ubicado en el Servicio de Imágenes.**				**27.440.000**		**28.065.000**	**28.065.000**
5.1		Mantenimiento con provisión y colocación de Tarjeta de Trasmisión TX64 Board.	Unidad	Unidad	1	14.500.000	NO COTIZA	14.500.000	14.500.000
5.2		Mantenimiento con provisión y colocación de Probe Connector - puerto de transductor.	Unidad	Unidad	1	9.370.000	NO COTIZA	9.370.000	9.370.000
5.3		Mantenimiento con provisión y colocación de Batería.	Unidad	Unidad	1	3.570.000	NO COTIZA	4.195.000	4.195.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

6	**73171602-006**	**Mantenimiento correctivo del Equipo Recuperador de Sangre, marca Haemonetic, modelo Cell Saver 5+, con Serie N° 13L118, con Cód. Pat. N° 28-03-02-32195 del Dpto. de Hemocentro.**				**20.350.000**	**22.380.000**	**22.380.000**		
6.1		Provisión y Cambio de Placa de Control de Driver.	Unidad	Unidad	1	5.000.000	6.050.000	6.050.000	NO COTIZA	
6.2		Provisión y Cambio de Motor de Campo Flotante.	Unidad	Unidad	1	8.000.000	9.680.000	9.680.000	NO COTIZA	
6.3		Provisión y Cambio de Membrana de Teclado.	Unidad	Unidad	1	1.000.000	1.210.000	1.210.000	NO COTIZA	
6.4		Retiro del equipo, pruebas en el taller y envió al exterior (fabrica) para su correcta revisión.	Unidad	Unidad	1	6.350.000	5.440.000	5.440.000	NO COTIZA	
		TOTALES						**22.380.000**		**87.449.000**

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. JORGE E. GIUBI BOBEDA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DRA.ROSALINA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. MARÍA TERESA CORONEL ÁVALOS
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. NERIS AGUILAR
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. ALBERTO CANO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. LIZANIA CARDOZO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. VICTOR VILLALBA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay