4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	118.300	127.499	127.499
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	134.400	144.314	144.314
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	135.100	145.285	145.285
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	154.000	40.000	120.000
T						**Total Ítem 1**	**656.600**	**581.306**	**661.306**
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	105.000	112.500	112.500
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	286.300	306.920	306.920
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	647.500	693.750	693.750
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	835.100	894.863	894.863
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	87.500	93.750	93.750
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	289.800	311.229	311.229
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	372.400	399.719	399.719
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	325.500	150.000	395.250
T						**Total Ítem 2**	**2.949.100**	**2.962.731**	**3.207.981**
4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	402.500	250.000	431.250
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	172.900	185.705	185.705
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	182.000	195.346	195.346
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	85.400	92.121	92.121
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	49.000	53.225	53.225

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	262.500	150.000	318.750
T						**Total Ítem 3**	**1.154.300**	**926.397**	**1.276.397**
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	142.100	152.711	152.711
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	203.000	156.771	156.771
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	469.000	502.500	502.500
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	469.000	502.500	502.500
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	308.000	330.299	330.299
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	245.000	100.000	262.500
T						**Total Ítem 4**	**1.836.100**	**1.744.781**	**1.907.281**
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	127.400	137.012	137.012
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	121.800	130.976	130.976
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	336.700	360.978	360.978
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	277.200	297.222	297.222
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	125.300	134.468	134.468
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	121.800	130.985	130.985
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	114.800	123.659	123.659
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	462.000	495.230	495.230
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	457.100	490.441	490.441
4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	224.000	238.360	238.360
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	402.500	150.000	488.750
T						**Total Ítem 5**	**2.770.600**	**2.689.331**	**3.028.081**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	326.900	250.000	350.718
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	219.800	235.626	235.626
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	277.200	297.645	297.645
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.987.509	1.987.509
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	340.900	365.719	365.719
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	262.500	281.250	281.250
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	315.000	337.500	337.500
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	332.500	356.250	356.250
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	113.400	121.744	121.744
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	193.200	207.077	207.077
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	437.500	150.000	437.500
T						**Total Ítem 6**	**4.673.900**	**4.590.320**	**4.978.538**
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	200.900	215.896	215.896
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	224.000	240.039	240.039
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	420.000	450.000	450.000
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	56.700	61.415	61.415
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	210.000	100.000	255.000
T						**Total Ítem 7**	**1.111.600**	**1.067.350**	**1.222.350**
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	846.300	907.340	907.340

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	613.200	657.480	657.480
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	440.300	472.300	472.300
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	735.000	788.228	788.228
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	350.000	374.930	374.930
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	105.000	113.030	113.030
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	507.500	150.000	616.250
T						**Total Ítem 8**	**3.597.300**	**3.463.308**	**3.929.558**
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	269.500	250.000	288.750
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	472.500	300.000	506.250
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	61.600	66.440	66.440
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	370.300	397.459	397.459
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	434.000	465.374	465.374
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000	150.000	150.000
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	527.100	565.288	565.288
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	168.000	180.000	180.000
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	175.000	100.000	212.500
T						**Total Ítem 9**	**2.618.000**	**2.474.561**	**2.832.061**
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	294.000	315.165	315.165
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	457.800	490.898	490.898
4	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	763.000	817.500	817.500
4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	313.600	336.674	336.674

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	149.800	161.204	161.204
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	451.500	150.000	548.250
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**2.429.700**	**2.271.441**	**2.669.691**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 4**			**23.797.200**	**22.771.526**	**25.713.244**
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	35.000	37.880	37.880
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	39.900	43.164	43.164
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	39.900	43.164	43.164
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	118.300	127.499	127.499
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	134.400	144.314	144.314
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	135.100	145.285	145.285
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	154.000	40.000	120.000
T						**Total Ítem 1**	**656.600**	**581.306**	**661.306**
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	105.000	112.500	112.500
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	286.300	306.920	306.920
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	647.500	693.750	693.750
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	835.100	894.863	894.863
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	94.500	93.750	114.750
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	289.800	311.229	311.229
5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	372.400	399.719	399.719
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	325.500	150.000	348.750

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

T						Total Ítem 2	**2.956.100**	**2.962.731**	**3.182.481**
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	437.500	250.000	468.750
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	172.900	185.705	185.705
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	182.000	195.346	195.346
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	85.400	92.121	92.121
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	49.000	53.225	53.225
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	245.000	150.000	262.500
T						Total Ítem 3	**1.171.800**	**926.397**	**1.257.647**
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	142.100	152.711	152.711
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	146.300	156.771	156.771
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	469.000	502.500	502.500
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	469.000	502.500	502.500
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	308.000	330.299	330.299
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	297.500	100.000	318.750
T						Total Ítem 4	**1.831.900**	**1.744.781**	**1.963.531**
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	127.400	137.012	137.012
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	121.800	130.976	130.976
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	336.700	360.978	360.978
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	277.200	297.222	297.222
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	125.300	134.468	134.468

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu.
Consejo de Administración - DIBEN

5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	121.800	130.985	130.985
5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	114.800	123.659	123.659
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	462.000	495.230	495.230
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	457.100	490.441	490.441
5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	221.900	238.360	238.360
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	402.500	150.000	431.250
T						**Total Ítem 5**	**2.768.500**	**2.689.331**	**2.970.581**
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	326.900	250.000	350.718
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	219.800	235.626	235.626
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	277.200	297.645	297.645
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.987.509	1.987.509
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	340.900	365.719	365.719
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	275.800	281.250	296.133
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	332.500	337.500	356.250
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	332.500	356.250	356.250
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	113.400	121.744	121.744
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	193.200	207.077	207.077
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	420.000	150.000	420.000
T						**Total Ítem 6**	**4.687.200**	**4.590.320**	**4.994.671**
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	200.900	215.896	215.896

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	224.000	240.039	240.039
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	420.000	450.000	450.000
5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	50.750	61.415	54.375
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	227.500	100.000	243.750
T						**Total Ítem 7**	**1.123.150**	**1.067.350**	**1.204.060**
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	846.300	907.340	907.340
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	613.200	657.480	657.480
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	440.300	472.300	472.300
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	735.000	788.228	788.228
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	349.300	374.930	374.930
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	105.000	113.030	113.030
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	525.000	150.000	562.500
T						**Total Ítem 8**	**3.614.100**	**3.463.308**	**3.875.808**
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	255.500	250.000	273.750
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	490.000	300.000	525.000
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	61.600	66.440	66.440
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	370.300	397.459	397.459
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	434.000	465.374	465.374
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	140.000	150.000	150.000
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	527.100	565.288	565.288
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	168.000	180.000	180.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	175.000	100.000	212.500
T						Total Ítem 9	**2.621.500**	**2.474.561**	**2.835.811**
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	294.000	315.165	315.165
5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	457.800	490.898	490.898
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	763.000	817.500	817.500
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	313.600	336.674	336.674
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	149.800	161.204	161.204
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	451.500	150.000	483.750
Monto Mínimo:			**8.000.000**			Total Ítem 10	**2.429.700**	**2.271.441**	**2.605.191**
Monto Máximo:			**16.000.000**			**TOTAL DEL LOTE 5**	**23.860.550**	**22.771.526**	**25.551.087**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Fi
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

ANEXO II

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD 07/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" ID 395.024

Lote	Ítem	Sub Item	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino Leguizamon	TRAKS – CAR de Jorge Maure	Gladys Joiada Moreno_SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR S.I.A.
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	31.107	37.000	40.000
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	31.484	37.000	40.000
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	31.484	37.000	40.000
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	71.049	85.000	67.000
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	78.833	95.000	74.000
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	83.220	100.000	78.000
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	113.100	136.000	90.000
T						**Total Ítem 1**	**440.277**	**527.000**	**429.000**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	81.200	98.000	100.000
1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	188.894	227.000	179.000
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	522.000	630.000	495.000
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	473.807	571.000	449.300
1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	72.500	87.000	68.750
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	210.230	253.000	190.000
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	244.665	295.000	232.010
1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	319.000	385.000	150.000
T						**Total Ítem 2**	**2.112.296**	**2.546.000**	**1.864.060**
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	316.250
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	138.121	166.000	130.976
1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	122.227	147.000	115.905
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	56.497	68.000	50.000
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	31.909	38.000	40.000
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	188.500	227.000	120.000
T						**Total Ítem 3**	**870.754**	**1.048.000**	**773.131**
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	92.320	111.000	130.000
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	322.438	389.000	305.760

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	264.127	318.000	250.465
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	243.193	293.000	230.000
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	208.201	251.000	197.000
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	109.536	132.000	103.870
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	93.364	112.000	88.000
1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	212.875	256.000	201.000
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	286.794	346.000	271.960
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	327.700	395.000	100.000
T						**Total Ítem 4**	**2.160.548**	**2.603.000**	**1.878.055**
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	74.723	90.000	150.000
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	73.030	88.000	69.252
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	224.165	270.000	212.000
1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	212.617	256.000	201.620
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	117.260	141.000	111.195
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	89.214	107.000	84.600
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	76.925	92.000	72.000
1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	244.324	294.000	230.000
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	243.430	293.000	230.000
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	123.242	148.000	115.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	304.500	367.000	100.000
T						Total Ítem 5	**1.783.430**	**2.146.000**	**1.575.667**
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	258.889	312.000	24.500
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	186.489	225.000	176.850
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	202.018	243.000	191.569
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.312.864	1.584.000	1.244.000
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	197.155	237.000	186.000
1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	228.581	275.000	216.700
1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	420.500	507.000	398.750
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	290.000	350.000	275.000
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	64.370	77.000	100.000
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	112.450	135.000	106.650
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	342.200	413.000	120.000
T						Total Ítem 6	**3.615.516**	**4.358.000**	**3.040.019**
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	139.440	168.000	130.000
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	148.387	179.000	140.700

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	398.450	480.000	377.840
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	310.528	374.000	294.000
1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	449.500	542.000	426.250
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	60.175	72.000	90.000
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	197.200	238.000	90.000
T						Total Ítem 7	**1.703.680**	**2.053.000**	**1.548.790**
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	688.930	831.000	653.296
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	634.000	765.000	601.000
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	240.271	289.000	350.000
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	628.251	758.000	595.000
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	229.904	277.000	218.000
1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	107.723	130.000	102.000
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	374.100	451.000	150.000
T						Total Ítem 8	**2.903.179**	**3.501.000**	**2.669.296**
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	316.250
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.238	60.000	60.000
1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	200.420	241.000	190.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Jurídica

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	221.684	267.000	210.300
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	333.500	402.000	316.250
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	290.536	350.000	275.500
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	187.322	226.000	177.600
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	147.900	178.000	70.000
T						**Total Ítem 9**	**1.765.100**	**2.126.000**	**1.615.900**
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	198.629	239.000	188.000
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	334.046	403.000	315.000
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	758.337	915.000	719.120
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	241.137	291.000	228.000
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	116.104	140.000	150.000
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	304.500	367.000	150.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**1.952.753**	**2.355.000**	**1.750.120**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 1**			**19.307.533**	**23.263.000**	**17.144.038**
2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	31.107	37.000	40.000
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	31.484	37.000	40.000
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	31.484	37.000	40.000
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	71.049	85.000	68.000
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	78.833	95.000	74.000
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	83.385	100.000	80.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular I
Consejo de Administración - DIBEN