[ REPORTE DE TRANSMISION ]

DIC. 05 2012 03:30PM

| NO. | OTRO FACSIMIL | HORA DE INICIO | DURACION | MODO | PAGINAS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 595 21 513920 | DIC. 05 03:26PM | 03'25 | TX | 03 | OK |

**Presente**

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **"SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES Y TRANSFORMADORES" – SEGUNDO LLAMADO**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PRE N° 1364/12 de fecha 05 de diciembre de 2012, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 23/12 para el "Servicio de Rebobinado de Motores y Transformadores" – Segundo llamado, a la empresa RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., por un monto máximo de G. 279.450.000 (Guaraníes doscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

**LOTE Nº 1 Planta Villa Elisa:** por un monto mínimo de G. 67.070.000 (Guaraníes sesenta y siete millones setenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto máximo de G. 134.140.000 (Guaraníes ciento treinta y cuatro millones ciento cuarenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme se detalla en el siguiente cuadro:

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-011 | Motor Trifasico 0,25 HP 2 P 3000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 377.474 |
| 2 | 73152101-011 | Motor Trifasico 0,25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 384.698 |
| 3 | 73152101-011 | Motor Trifasico 0,25 HP 6P 1000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 474.369 |
| 4 | 73152101-011 | Motor Trifasico 0,25 HP 8P 750 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 547.519 |
| 5 | 73152101-011 | Motor Trifasico 2 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 454.548 |
| 6 | 73152101-011 | Motor Trifasico 5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 651.240 |
| 7 | 73152101-011 | Motor Trifasico 5,5 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 651.240 |
| 8 | 73152101-011 | Motor Trifasico 5,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 651.240 |
| 9 | 73152101-011 | Motor Trifasico 7,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 943.016 |
| 10 | 73152101-011 | Motor Trifasico 10 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 1.096.272 |
| 11 | 73152101-011 | Motor Trifasico 15 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 1.491.794 |
| 12 | 73152101-011 | Motor Trifasico 20 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 1.870.442 |
| 13 | 73152101-011 | Motor Trifasico 25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 2.211.311 |
| 14 | 73152101-011 | Motor Trifasico 30 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 2.428.869 |
| 15 | 73152101-011 | Motor Trifasico 40 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 3.394.636 |
| 16 | 73152101-011 | Motor Trifasico 60 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 4.223.105 |
| 17 | 73152101-011 | Motor Trifasico 75 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 5.533.434 |
| 18 | 73152101-011 | Motor Trifasico 250 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 16.632.886 |
| 19 | 73152101-011 | Motor Trifasico 500 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 30.360.715 |
| 20 | 73152101-011 | Motor monofasico 0,25 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 382.112 |
| 21 | 73152101-011 | Motor monofasico 0,25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 382.112 |
| 22 | 73152101-011 | Motor monofasico 2 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 490.251 |
| 23 | 73152101-011 | Motor monofasico 2 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 490.251 |
| 24 | 73152101-011 | Motor monofasico 7,5 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 1.002.129 |
| 25 | 73152101-011 | Motor monofasico 7,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla) | Unidad | 1 | Unidad | 1.056.016 |

Abog. Carlos Escurra
Jefe U.O.C. - PETROPAR

Documento PDF Trial www.pdftrial.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 15 HP | Unidad | 1 | Unidad | 2.237.684 |
| 28 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 20 HP | Unidad | 1 | Unidad | 2.542.033 |
| 29 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 25 HP | Unidad | 1 | Unidad | 2.624.796 |
| 30 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 30 HP | Unidad | 1 | Unidad | 2.846.381 |
| 31 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 40 HP | Unidad | 1 | Unidad | 3.098.284 |
| 32 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 50 HP | Unidad | 1 | Unidad | 3.356.728 |
| 33 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 75 HP | Unidad | 1 | Unidad | 4.131.301 |
| 34 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 100 HP | Unidad | 1 | Unidad | 4.653.304 |
| 35 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 150 HP | Unidad | 1 | Unidad | 4.921.855 |
| 36 | 73152101-011 | Autotransformador trifasico de 380 volt 50 hz de 250 HP | Unidad | 1 | Unidad | 6.881.990 |

LOTE N° 2 Planta Mauricio José Troche: **por un monto mínimo de G. 72.655.000 (Guaraníes setenta y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto máximo de G. 145.310.000 (Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones trescientos diez mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme se detalla en el siguiente cuadro:**

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 0,25HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 377.474 |
| 2 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 0,25HP 8P 750 rpm | unidad | 1 | Unidad | 547.519 |
| 3 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 2HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 435.495 |
| 4 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 4HP 6P 950 rpm | unidad | 1 | Unidad | 766.068 |
| 5 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 5HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 679.732 |
| 6 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 5,5 HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 651.240 |
| 7 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 5,5 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 651.240 |
| 8 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 5,5 HP 6P 1000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 912.613 |
| 9 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 7,5HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 943.016 |
| 10 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 7,5HP 6P 965 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.116.789 |
| 11 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 10 HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.096.272 |
| 12 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 10 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.096.272 |
| 13 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 10 HP 8P 750 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.546.118 |
| 14 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 15HP 6P 960 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.613.995 |
| 15 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 15HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.491.794 |
| 16 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 20HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.870.442 |
| 17 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 25HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 2.211.311 |
| 18 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 30 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 2.428.869 |
| 19 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 40 HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 3.064.347 |
| 20 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 40 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 3.211.142 |

**Abog. Carlos Esquivel**
**Jefe**
U.O.C. PETROPAR

Documento DIGITAL www.petropar.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 40 HP 6P 1000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 3.537.739 |
| 22 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 60 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 4.148.579 |
| 23 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 150 HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 10.438.017 |
| 24 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 350HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 19.326.946 |
| 25 | 73152101-011 | Rebobinado de motor trif. 350HP 6P 1000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 21.175.000 |
| 26 | 73152101-011 | Rebobinado de motor monofasico 2HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 539.005 |
| 27 | 73152101-011 | Rebobinado de motor monofasico 2HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 539.005 |
| 28 | 73152101-011 | Rebobinado de motor monofasico 7,5HP 2P 3000 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.002.129 |
| 29 | 73152101-011 | Rebobinado de motor monofasico 7,5HP 4P 1500 rpm | unidad | 1 | Unidad | 1.002.129 |
| 30 | 73152101-011 | Rebobinado de estator de motor trif. con rotor bobinado 50HP 4P 1780 rpm | unidad | 1 | Unidad | 4.959.469 |
| 31 | 73152101-011 | Rebobinado de rotor de motor trif. con rotor bobinado 50HP 4P 1780 rpm | unidad | 1 | Unidad | 4.918.608 |
| 32 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 10HP | unidad | 1 | Unidad | 1.942.935 |
| 33 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 20HP | unidad | 1 | Unidad | 2.542.033 |
| 34 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 25HP | unidad | 1 | Unidad | 2.624.796 |
| 35 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 30HP | unidad | 1 | Unidad | 2.886.298 |
| 36 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 40HP | unidad | 1 | Unidad | 3.098.284 |
| 37 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 50HP | unidad | 1 | Unidad | 3.356.728 |
| 38 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 60HP | unidad | 1 | Unidad | 4.121.302 |
| 39 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 75 HP | unidad | 1 | Unidad | 4.121.302 |
| 40 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 100HP | unidad | 1 | Unidad | 4.653.304 |
| 41 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 125HP | unidad | 1 | Unidad | 4.921.855 |
| 42 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 150HP | unidad | 1 | Unidad | 4.921.855 |
| 43 | 73152101-011 | Rebobinado de autotransformador trifasico de 380V 50Hz de 250HP | unidad | 1 | Unidad | 6.722.323 |

**QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS**

**Abog. Carlos Esquivel**
**Jefe**
**Unidad Operativa de Contratación**

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com