Anexo 2

Contratación Directa: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor ID Nº 412.857

Cuadro Comparativo de Precios

Oferentes								RENFE S.A		HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101506-001	Insumos y Materiales para el Servicio de Mantenimiento Preventivo de un Ascensor del Edificio Sede Central	Unidad	EVENTO	1			289.988	289.988	254.375	254.375
2	72101506-001	MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ASCENSOR DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL	Unidad	EVENTO	1			1.554.114	1.554.114	1.363.258	1.363.258
3	72101506-001	SUMINISTRO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			3.500.000	3.500.000	21.980.400	21.980.400
4	72101506-001	MANO DE OBRA POR EL CAMBIO, PARAMETRIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1.004.463	1.004.463	1.337.500	1.337.500
5	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PLACA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			2.174.896	2.174.896	2.896.000	2.896.000
6	72101506-001	INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA PLACA FUENTE	Unidad	EVENTO	1			524.198	524.198	698.000	698.000
7	72101506-001	SUMINISTRO DE BLOQUE DE CONTACTO DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			596.144	596.144	793.800	793.800
8	72101506-001	SUMINISTRO DE PUENTE DE CONTACTO DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			345.937	345.937	460.635	460.635
9	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO DE BLOQUE DE CONTACTO DE PUERTA/ PUENTE DE CONTACTO DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			134.654	134.654	179.300	179.300
10	72101506-001	SUMINISTRO DE CORREDIZAS DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			57.910	57.910	77.110	77.110
11	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CORREDIZAS DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			72.284	72.284	96.250	96.250
12	72101506-001	SUMINISTRO DE ROLDANA DEL ARRASTRE DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			348.749	348.749	464.380	464.380
13	72101506-001	SUMINISTRO DE ROLDANA DE CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			348.749	348.749	464.380	464.380
14	72101506-001	SUMINISTRO DE ROLDANA SUPERIOR DE LA SUSPENSIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			309.589	309.589	412.236	412.236
15	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO ROLDANA DEL ARRASTRE DE PUERTA/ ROLDANA DE CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTA/ ROLDANA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			99.357	99.357	132.300	132.300
16	72101506-001	SUMINISTRO DE RODILLO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			122.798	122.798	163.512	163.512
17	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RODILLO DE CERRADURA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			37.835	37.835	50.380	50.380
18	72101506-001	SUMINISTRO DE MICROSWITCH PARA FRENO	Unidad	EVENTO	1			695.360	695.360	925.912	925.912
19	72101506-001	SUMINISTRO DE MICROSWITCH PARA MECANISMO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			473.130	473.130	630.000	630.000
20	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO DE MICROSWITCH PARA FRENO/ MICROSWITCH MECANISMO DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			165.182	165.182	219.950	219.950
21	72101506-001	SUMINISTRO DE KNE-CONTACTO DEL LIMITE DE CURSO	Unidad	EVENTO	1			510.680	510.680	680.000	680.000
22	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CONTACTO DEL LÍMITE DE CURSO	Unidad	EVENTO	1			200.893	200.893	267.500	267.500
23	72101506-001	SUMINISTRO DE CORREA PLANA POLY V J6 1092 MM	Unidad	EVENTO	1			587.312	587.312	782.040	782.040
24	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA CORREA PLANA POLY V J6 1092 MM	Unidad	EVENTO	1			141.939	141.939	189.000	189.000
25	72101506-001	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE BOBINA DE FRENO MAGNÉTICO	Unidad	EVENTO	1			1.426.900	1.426.900	1.900.000	1.900.000
26	72101506-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOBINA DE FRENO MAGNÉTICO	Unidad	EVENTO	1			976.300	976.300	1.300.000	1.300.000
27	72101506-001	SUMINISTRO DE CONJUNTO GUIADOR DE CABINA O CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1			363.758	363.758	484.365	484.365
28	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL CONJUNTO GUIADOR DE CABINA O CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1			142.728	142.728	190.050	190.050
29	72101506-001	SUMINISTRO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	Unidad	EVENTO	1			302.785	302.785	403.176	403.176
30	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTÓN DE LLAMADA GRABADO	Unidad	EVENTO	1			132.612	132.612	176.580	176.580
31	72101506-001	REBOBINADO DE MOTOR DE OPERADOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			1.119.858	1.119.858	1.491.156	1.491.156
32	72101506-001	MANO DE OBRA DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR OPERADOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			241.341	241.341	321.360	321.360
33	72101506-001	REBOBINADO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			3.000.000	3.000.000	8.413.965	8.413.965
34	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL DESARMADO Y ARMADO DEL MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1.353.302	1.353.302	1.802.000	1.802.000
35	72101506-001	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			510.680	510.680	680.000	680.000
36	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1.070.757	1.070.757	1.425.775	1.425.775
37	72101506-001	SUMINISTRO DE BARRERA LUMINOSA DE SEGURIDAD DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			1.500.000	1.500.000	3.670.871	3.670.871
38	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA BARRERA ELECTRÓNICA DE SEGURIDAD	Unidad	EVENTO	1			1.239.150	1.239.150	1.410.750	1.410.750
39	72101506-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE POLEA DE OPERADOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			807.836	807.836	1.075.680	1.075.680
40	72101506-001	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA POLEA DE OPERADOR DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			774.581	774.581	1.031.400	1.031.400
41	72101506-001	SUMINISTRO DE 2 RODAMIENTOS DE POLEA DE CONTRAPESO	Unidad	EVENTO	1			933.106	933.106	1.242.485	1.242.485
42	72101506-001	SUMINISTRO DE 2 RODAMIENTOS DE POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			952.493	952.493	1.268.300	1.268.300
43	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO RODAMIENTOS DE POLEA DE CONTRAPESO/ POLEA DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			1.355.292	1.355.292	1.804.650	1.804.650
44	72101506-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			420.560	420.560	560.000	560.000
45	72101506-001	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			1.013.850	1.013.850	1.350.000	1.350.000
46	72101506-001	REPARACION DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			2.072.760	2.072.760	2.760.000	2.760.000
47	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO Y REGULACIÓN DE ESPADIN DE APERTURA DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1			1.023.238	1.023.238	1.362.500	1.362.500
48	72101506-001	SUMINISTRO DE CABO DE ACERO DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1			4.000.000	4.000.000	7.672.292	7.672.292
49	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABOS DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1			1.044.025	1.044.025	1.390.180	1.390.180
50	72101506-001	SUMINISTRO DE CABO DE ACERO DE REGULADOR	Unidad	EVENTO	1			609.608	609.608	811.728	811.728
51	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL CABO DE ACERO DEL REGULADOR	Unidad	EVENTO	1			315.348	315.348	419.904	419.904
52	72101506-001	SUMINISTRO DE LÁMPARA ESPECIAL ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			92.343	92.343	122.960	122.960
53	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA ESPECIAL ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			54.523	54.523	72.600	72.600
54	72101506-001	SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1			5.000.000	5.000.000	35.077.072	35.077.072
55	72101506-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO, INSTALACIÓN, PROGRAMAACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE VARIADOR DE FRECUENCIA	Unidad	EVENTO	1			2.000.000	2.000.000	4.199.800	4.199.800
56	72101506-001	SUMINISTRO DE CONTACTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			656.750	656.750	874.500	874.500
57	72101506-001	SUMINISTRO DE CONTACTOR AUXILIAR	Unidad	EVENTO	1			391.104	391.104	520.778	520.778
58	72101506-001	MANO DE OBRA CAMBIO DE CONTACTOR PRINCIPAL/ CONTACTOR AUXILIAR	Unidad	EVENTO	1			134.533	134.533	179.140	179.140
		PRECIO TOTAL							51.328.282		122.984.235

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social