UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Salto del Guairá - Paraguay

Tel: 046-242960

Lic. Lorenza Liliana Torres Esquivel
Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

Ítem	Descripción	JDR CONSTRUCCIONES					JC CONSTRUCTORA					MELIDA CONSTRUCCIONES				
		OFERENTE Nº 1					OFERENTE Nº 2					OFERENTE Nº 3				
		Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Restauracion y/o reparacion de edificios															
1.1	REPARACIONES EN LA FILIAL DE KATUETE															
1.1.1	Pintura Látex acrílico paredes interior	UNIDAD	Metros cuadrados	203	28.500	5.785.500	UNIDAD	Metros cuadrados	203	28.500	5.785.500	UNIDAD	Metros cuadrados	203	28.500	5.785.500
1.1.2	Pintura impermeable color cerámica brillante, exterior	UNIDAD	Metros cuadrados	230	30.000	6.900.000	UNIDAD	Metros cuadrados	230	30.000	6.900.000	UNIDAD	Metros cuadrados	230	30.000	6.900.000
1.1.3	Carpeta de nivelación	UNIDAD	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	50	20.000	1.000.000
1.1.4	Colocación de Piso cerámico P.E.I. 4 Tipo A	UNIDAD	Metros cuadrados	50	100.000	5.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	50	100.000	5.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	50	100.000	5.000.000
1.1.5	Colocación de Zócalo Cerámico	UNIDAD	Metro lineal	30	15.000	450.000	UNIDAD	Metro lineal	30	15.000	450.000	UNIDAD	Metro lineal	30	15.000	450.000
1.1.6	Reparación de sanitario masculino (divisorias entre mingitorios de 50 cm x 1,00 m en material acrílico con soporte de metal, instalado).	UNIDAD	Unidad	6	120.000	720.000	UNIDAD	Unidad	6	125.000	750.000	UNIDAD	Unidad	6	125.000	750.000
1.1.7	Reparación de letreros	UNIDAD	Unidad	2	750.000	1.500.000	UNIDAD	Unidad	2	750.000	1.500.000	UNIDAD	Unidad	2	750.000	1.500.000
1.2	REPARACIONES EN LA FILIAL DE CURUGUATY															
1.2.1	Revoque externo 1 capa c/hidrófugo filtrado (para salón auditorio)	UNIDAD	Metros cuadrados	271	42.000	11.382.000	UNIDAD	Metros cuadrados	271	43.000	11.653.000	UNIDAD	Metros cuadrados	271	43.000	11.653.000
1.2.2	Pintura impermeabilizante (para salón auditorio)	UNIDAD	Metros cuadrados	271	28.000	7.588.000	UNIDAD	Metros cuadrados	271	28.000	7.588.000	UNIDAD	Metros cuadrados	271	28.000	7.588.000
1.2.3	Reparación de sanitario masculino (divisorias entre mingitorios de 50 cm x 1,00 m en material acrílico con soporte de metal, instalado).	UNIDAD	Unidad	7	120.000	840.000	UNIDAD	Unidad	7	125.000	875.000	UNIDAD	Unidad	7	125.000	875.000
1.2.4	Carpeta de nivelación	UNIDAD	Metros cuadrados	10	20.000	200000	UNIDAD	Metros cuadrados	10	20.000	200.000	UNIDAD	Metros cuadrados	10	20.000	200.000
1.2.5	Revestidos con azulejos	UNIDAD	Metros cuadrados	36	100.000	3.600.000	UNIDAD	Metros cuadrados	36	105.000	3.780.000	UNIDAD	Metros cuadrados	36	105.000	3.780.000
1.2.6	Piso ceramico P.E.I. 4 Tipo A	UNIDAD	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000	UNIDAD	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000
1.2.7	Zócalo Cerámico	UNIDAD	Metro lineal	13,5	15.000	202500	UNIDAD	Metro lineal	13,5	15000	202.500	UNIDAD	Metro lineal	13,5	15.000	202.500
1.2.8	Instalación de mingitorio (incluye reposición de azulejos)	UNIDAD	Unidad	1	451.500	451.500	UNIDAD	Unidad	1	451.500	451.500	UNIDAD	Unidad	1	451.500	451.500
1.3	REPARACIONES - SEDE SALTO DEL GUAIRÁ															
1.3.1	Reparación de cielo raso de yeso	UNIDAD	Metros cuadrados	8	95.000	760.000	UNIDAD	Metros cuadrados	8	95.000	760.000	UNIDAD	Metros cuadrados	8	95.000	760.000
1.3.2	Reparación de sanitario masculino (divisorias entre mingitorios de 50 cm x 1,00 m en material acrílico con soporte de metal, instalado).	UNIDAD	Unidad	9	120.000	1.080.000	UNIDAD	Unidad	9	125.000	1.125.000	UNIDAD	Unidad	9	125.000	1.125.000
	TOTAL					48.459.500					49.020.500					49.020.500