# ANEXO II

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CD 08/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" Plurianual 2022-2023. ID N° 409.427

| Lote | Ítem | Sub Item | Descripción | Unidad de medida | Presenta-ción | Canti-dad | Precio referencial | 25% por Debajo | 15% por Encima | 1<br>TRAKS – CAR Servicio Integral de Jorge Maure | 2<br>RÍO DE LA PLATA S.A. | 3<br>SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Joiada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR ROJO CHAPA AKL 748, AÑO: 2000.** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Aceite Motor 15w 40. | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 1 | 1 | 2 | Aceite Caja | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 1 | 1 | 3 | Aceite Diferencial 80w 90. | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 1 | 1 | 4 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 114.000 | 85500 | 131100 | 79.800 | 131.100 | 114.000 |
| 1 | 1 | 5 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 129.000 | 96750 | 148350 | 90.300 | 148.350 | 129.000 |
| 1 | 1 | 6 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 133.875 | 100406 | 153956 | 93.713 | 153.956 | 133.875 |
| 1 | 1 | 7 | Mano de Obra por cambio de aceite y filtros | Unidad | EVENTO | 1 | 217.500 | 163125 | 250125 | 152.250 | 250.125 | 217.500 |
| | | | | | | **Total Ítem 1** | **766.500** | 574875 | 881475 | **536.552** | **881.474** | **766.500** |
| **1** | **2** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Rectificación Tambor de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | 115125 | 176525 | 107.450 | 176.525 | 153.500 |
| 1 | 2 | 2 | cambio de cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 365.500 | 274125 | 420325 | 255.850 | 420.325 | 365.500 |
| 1 | 2 | 3 | reparación de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 997.500 | 748125 | 1147125 | 698.250 | 749.000 | 997.500 |
| 1 | 2 | 4 | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | 824.650 | 618488 | 948348 | 577.255 | 948.348 | 824.650 |
| 1 | 2 | 5 | Rectificación de Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 137.875 | 103406 | 158556 | 96.513 | 158.556 | 137.875 |
| 1 | 2 | 6 | Juego de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 240000 | 368000 | 224.000 | 368.000 | 320.000 |
| 1 | 2 | 7 | Juego de Pastilla de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 386.255 | 289691 | 444193 | 270.379 | 444.193 | 386.255 |

Abog. Cesar Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Mano de Obra por reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 375000 | 575000 | 350.000 | 375.000 | 500.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 2** | **3.685.280** | 2763960 | 4238072 | **2.579.697** | **3.639.947** | **3.685.280** |
| **1** | **3** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 533.125 | 399844 | 613094 | 373.188 | 613.094 | 533.125 |
| 1 | 3 | 2 | cambio de caño superior de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 232.238 | 174179 | 267074 | 162.567 | 175.000 | 232.238 |
| 1 | 3 | 3 | cambio de caño inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 201.703 | 151277 | 231958 | 141.192 | 152.000 | 201.703 |
| 1 | 3 | 4 | Manguito de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 76.750 | 57563 | 88263 | 53.725 | 88.262 | 76.750 |
| 1 | 3 | 5 | Refrigerante para radiador | Litros | EVENTO | 1 | 45.000 | 33750 | 51750 | 31.500 | 51.750 | 45.000 |
| 1 | 3 | 6 | Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | 326250 | 500250 | 304.500 | 326.250 | 435.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 3** | **1.523.816** | 1142862 | 1752388 | **1.066.672** | **1.406.356** | **1.523.816** |
| **1** | **4** | | **Cambio de correas** | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 157.000 | 117750 | 180550 | 109.900 | 180.550 | 157.000 |
| 1 | 4 | 2 | cambio de tensor de correa larga | Unidad | EVENTO | 1 | 434.630 | 325973 | 499825 | 304.241 | 434.630 | 434.630 |
| 1 | 4 | 3 | cambio de tensor de correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | 343.733 | 257800 | 395293 | 240.613 | 343.733 | 343.733 |
| 1 | 4 | 4 | cambio de tensor correa aire | Unidad | EVENTO | 1 | 356.500 | 267375 | 409975 | 249.550 | 356.500 | 356.500 |
| 1 | 4 | 5 | tensor de correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 288.250 | 216188 | 331488 | 201.775 | 288.250 | 288.250 |
| 1 | 4 | 6 | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 189.935 | 142451 | 218425 | 132.955 | 218.425 | 189.935 |
| 1 | 4 | 7 | Correa de dirección Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 141.750 | 106313 | 163013 | 99.225 | 163.012 | 141.750 |
| 1 | 4 | 8 | Correa Dentada de Motor Corta | Unidad | EVENTO | 1 | 347.750 | 260813 | 399913 | 243.425 | 399.912 | 347.750 |
| 1 | 4 | 9 | Correa Dentada de Motor Larga | Unidad | EVENTO | 1 | 469.480 | 352110 | 539902 | 328.636 | 539.902 | 469.480 |
| 1 | 4 | 10 | Mano de obra por cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | 525.000 | 393750 | 603750 | 367.500 | 393.750 | 525.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 4** | **3.254.028** | 2440521 | 3742132 | **2.277.820** | **3.318.664** | **3.254.028** |
| **1** | **5** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión** | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | 167.000 | 125250 | 192050 | 116.900 | 192.050 | 167.000 |
| 1 | 5 | 2 | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 123.751 | 92813 | 142314 | 86.626 | 142.314 | 123.751 |
| 1 | 5 | 3 | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 | 323250 | 495650 | 301.700 | 324.000 | 431.000 |
| 1 | 5 | 4 | Cambio de rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | 359.560 | 269670 | 413494 | 251.692 | 270.000 | 359.560 |
| 1 | 5 | 5 | Cambio de Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 205.098 | 153824 | 235863 | 143.569 | 235.863 | 205.098 |
| 1 | 5 | 6 | Cambio de Buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 145.800 | 109350 | 167670 | 102.060 | 167.670 | 145.800 |
| 1 | 5 | 7 | Cambio Buje Elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 122.250 | 91688 | 140588 | 85.575 | 140.588 | 122.250 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana Cristina Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 276000 | 423200 | 257.600 | 423.200 | 368.000 |
| 1 | 5 | 9 | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 368.000 | 276000 | 423200 | 257.600 | 423.200 | 368.000 |
| 1 | 5 | 10 | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | 189.750 | 142313 | 218213 | 132.825 | 218.212 | 189.750 |
| 1 | 5 | 11 | Mano de obra por reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 487500 | 747500 | 455.000 | 487.500 | 650.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 5** | **3.130.209** | 2347657 | 3599740 | **2.191.147** | **3.024.597** | **3.130.209** |
| **1** | **6** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | Carga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 328.500 | 246375 | 377775 | 229.950 | 377.775 | 328.500 |
| 1 | 6 | 2 | Filtro de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 312.675 | 234506 | 359576 | 218.873 | 359.576 | 312.675 |
| 1 | 6 | 3 | Termostato de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 343.035 | 257276 | 394490 | 240.125 | 257.276 | 343.035 |
| 1 | 6 | 4 | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.944.500 | 1458375 | 2236175 | 1.361.150 | 1.459.000 | 1.944.500 |
| 1 | 6 | 5 | Caños para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 340.250 | 255188 | 391288 | 238.175 | 256.000 | 340.250 |
| 1 | 6 | 6 | Instalación eléctrica para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 384.350 | 288263 | 442003 | 269.045 | 384.350 | 384.350 |
| 1 | 6 | 7 | Reparación de compresor del sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.263.125 | 947344 | 1452594 | 884.188 | 948.000 | 1.263.125 |
| 1 | 6 | 8 | Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 609.000 | 456750 | 700350 | 426.300 | 638.804 | 609.000 |
| 1 | 6 | 9 | Aceite de compresor | Litros | EVENTO | 1 | 136.250 | 102188 | 156688 | 95.375 | 156.687 | 136.250 |
| 1 | 6 | 10 | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 243.075 | 182306 | 279536 | 170.153 | 279.536 | 243.075 |
| 1 | 6 | 11 | Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 566.000 | 424500 | 650900 | 396.200 | 424.500 | 566.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 6** | **6.470.760** | 4853070 | 7441374 | **4.529.534** | **5.541.504** | **6.470.760** |
| **1** | **7** | | **Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 254.750 | 191063 | 292963 | 178.325 | 292.962 | 254.750 |
| 1 | 7 | 2 | Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 294.600 | 220950 | 338790 | 206.220 | 338.790 | 294.600 |
| 1 | 7 | 3 | Cambio de Zeta de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 579.920 | 434940 | 666908 | 405.944 | 666.908 | 579.920 |
| 1 | 7 | 4 | Cambio de Pitman de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 509.250 | 381938 | 585638 | 356.475 | 585.637 | 509.250 |
| 1 | 7 | 5 | Mantenimiento de Bomba Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.161.875 | 871406 | 1336156 | 813.313 | 872.000 | 1.161.875 |
| 1 | 7 | 6 | Alineación de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 125.500 | 94125 | 144325 | 87.850 | 144.325 | 125.500 |
| 1 | 7 | 7 | Mano de obra por reparación de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 321.000 | 240750 | 369150 | 224.700 | 240.750 | 321.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total Ítem 7 | **3.246.895** | 2435171 | 3733929 | **2.272.827** | **3.141.372** | **3.246.895** |
| **1** | **8** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague** | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | Cambio de Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.076.648 | 807486 | 1238145 | 753.654 | 1.238.145 | 1.076.648 |
| 1 | 8 | 2 | cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 775.500 | 581625 | 891825 | 542.850 | 891.825 | 775.500 |
| 1 | 8 | 3 | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 428.000 | 321000 | 492200 | 299.600 | 492.200 | 428.000 |
| 1 | 8 | 4 | Cambio de Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 772.500 | 579375 | 888375 | 540.750 | 888.375 | 772.500 |
| 1 | 8 | 5 | Cambio Cojinete de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 288750 | 442750 | 269.500 | 442.750 | 385.000 |
| 1 | 8 | 6 | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 | 115500 | 177100 | 108.150 | 177.675 | 154.500 |
| 1 | 8 | 7 | Mano de obra por reparación de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 586.750 | 440063 | 674763 | 410.725 | 440.062 | 586.750 |
| | | | | | | Total Ítem 8 | **4.178.398** | 3133799 | 4805158 | **2.925.229** | **4.571.032** | **4.178.898** |
| **1** | **9** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 1 | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 618.125 | 463594 | 710844 | 432.688 | 662.418 | 618.125 |
| 1 | 9 | 2 | cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 57000 | 87400 | 53.200 | 87.400 | 76.000 |
| 1 | 9 | 3 | cambio de regulador voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 486.000 | 364500 | 558900 | 340.200 | 558.900 | 486.000 |
| 1 | 9 | 4 | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | 369.650 | 277238 | 425098 | 258.755 | 425.097 | 369.650 |
| 1 | 9 | 5 | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 583.125 | 437344 | 670594 | 408.188 | 670.593 | 583.125 |
| 1 | 9 | 6 | cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 454.000 | 340500 | 522100 | 317.800 | 522.100 | 454.000 |
| 1 | 9 | 7 | cambio de carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 278.550 | 208913 | 320333 | 194.985 | 320.332 | 278.550 |
| 1 | 9 | 8 | Mano de obra por reparación de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 242.000 | 181500 | 278300 | 169.400 | 181.500 | 242.000 |
| | | | | | | Total Ítem 9 | **3.107.450** | 2330588 | 3573568 | **2.175.216** | **3.428.340** | **3.107.450** |
| **1** | **10** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión** | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 225750 | 346150 | 210.700 | 346.150 | 301.000 |
| 1 | 10 | 2 | Cambio de Centralizador cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 531.250 | 398438 | 610938 | 371.875 | 610.937 | 531.250 |
| 1 | 10 | 3 | Cambio de Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.739.560 | 1304670 | 2000494 | 1.217.692 | 1.500.494 | 1.739.560 |
| 1 | 10 | 4 | Cambio de Ruleman Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 453.250 | 339938 | 521238 | 317.275 | 521.237 | 453.250 |
| 1 | 10 | 5 | Cambio de Reten Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 259.000 | 194250 | 297850 | 181.300 | 297.850 | 259.000 |
| 1 | 10 | 6 | Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 412500 | 632500 | 385.000 | 412.500 | 550.000 |
| **Monto Mínimo:** | | | **8.000.000** | | | Total Ítem 10 | **3.834.060** | 2875545 | 4409169 | **2.683.842** | **3.689.168** | **3.834.060** |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de ...

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| Monto Máximo: | 16.000.000 |
|---|---|

| TOTAL DEL LOTE 1 | 33.197.396 | 24898047 | 38177005 | 23.238.536 | 32.642.454 | 33.197.896 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**LOTE 2 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4, COLOR PLATA CHAPA BCD 041, AÑO: 2008.**

| Lote | Ítem | Sub Item | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio referencial | 25% por Debajo | 15% por Encima | TRAKS – CAR Servicio Integral de Jorge Maure | RÍO DE LA PLATA S.A. | SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Jolada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1** | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Aceite Motor 15w 40. | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 2 | 1 | 2 | Aceite Caja | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 2 | 1 | 3 | Aceite Diferencial 80w 90. | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 2 | 1 | 4 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 114.500 | 85875 | 131675 | 80.150 | 131.675 | 114.500 |
| 2 | 1 | 5 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 129.000 | 96750 | 148350 | 90.300 | 148.350 | 129.000 |
| 2 | 1 | 6 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 134.875 | 101156 | 155106 | 94.413 | 155.106 | 134.875 |
| 2 | 1 | 7 | Mano de Obra por cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 197.500 | 148125 | 227125 | 138.250 | 148.125 | 197.500 |
| | | | | | | **Total Ítem 1** | **748.000** | 561000 | 860200 | **523.602** | **781.199** | **748.000** |
| **2** | **2** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno** | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Rectificación Tambor de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 163.500 | 122625 | 188025 | 114.450 | 188.025 | 163.500 |
| 2 | 2 | 2 | cambio de cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 365.500 | 274125 | 420325 | 255.850 | 420.325 | 365.500 |
| 2 | 2 | 3 | reparación de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 997.500 | 748125 | 1147125 | 698.250 | 749.000 | 997.500 |
| 2 | 2 | 4 | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | 825.614 | 619211 | 949456 | 577.930 | 949.456 | 825.614 |
| 2 | 2 | 5 | Rectificación de Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 138.500 | 103875 | 159275 | 96.950 | 159.275 | 138.500 |
| 2 | 2 | 6 | Juego de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 325.000 | 243750 | 373750 | 227.500 | 373.750 | 325.000 |
| 2 | 2 | 7 | Juego de Pastilla de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 386.255 | 289691 | 444193 | 270.379 | 444.193 | 386.255 |
| 2 | 2 | 8 | Mano de Obra por reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 363750 | 557750 | 339.500 | 363.750 | 485.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 2** | **3.686.869** | 2765152 | 4239899 | **2.580.809** | **3.647.774** | **3.686.869** |
| **2** | **3** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 553.750 | 415313 | 636813 | 387.625 | 636.812 | 553.750 |
| 2 | 3 | 2 | cambio de caño superior de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 232.250 | 174188 | 267088 | 162.575 | 175.000 | 232.250 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | cambio de caño inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 201.703 | 151277 | 231958 | 141.192 | 152.000 | 201.703 |
| 2 | 3 | 4 | Manguito de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 86.750 | 65063 | 99763 | 60.725 | 99.762 | 86.750 |
| 2 | 3 | 5 | Refrigerante para radiador | Litros | EVENTO | 1 | 40.250 | 30188 | 46288 | 28.175 | 46.287 | 40.250 |
| 2 | 3 | 6 | Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | 326250 | 500250 | 304.500 | 326.250 | 435.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 3** | **1.549.703** | 1162277 | 1782158 | **1.084.792** | **1.436.111** | **1.549.703** |
| **2** | **4** | | **Cambio de correas** | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 135.773 | 101830 | 156139 | 95.041 | 156.000 | 135.773 |
| 2 | 4 | 2 | cambio de tensor de correa larga | Unidad | EVENTO | 1 | 436.750 | 327563 | 502263 | 305.725 | 436.750 | 436.750 |
| 2 | 4 | 3 | cambio de tensor de correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | 344.118 | 258089 | 395736 | 240.883 | 344.118 | 344.118 |
| 2 | 4 | 4 | cambio de tensor correa aire | Unidad | EVENTO | 1 | 356.850 | 267638 | 410378 | 249.795 | 356.850 | 356.850 |
| 2 | 4 | 5 | tensor de correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 289.750 | 217313 | 333213 | 202.825 | 289.750 | 289.750 |
| 2 | 4 | 6 | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 195.435 | 146576 | 224750 | 136.805 | 224.750 | 195.435 |
| 2 | 4 | 7 | Correa de dirección Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 157.750 | 118313 | 181413 | 110.425 | 181.412 | 157.750 |
| 2 | 4 | 8 | Correa Dentada de Motor Corta | Unidad | EVENTO | 1 | 348.182 | 261137 | 400409 | 243.727 | 400.409 | 348.182 |
| 2 | 4 | 9 | Correa Dentada de Motor Larga | Unidad | EVENTO | 1 | 469.480 | 352110 | 539902 | 328.636 | 539.902 | 469.480 |
| 2 | 4 | 10 | Mano de obra por cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | 535.000 | 401250 | 615250 | 374.500 | 401.250 | 535.000 |
| T | | | | | | **Total Ítem 4** | **3.269.088** | 2451816 | 3759451 | **2.288.362** | **3.331.191** | **3.269.088** |
| **2** | **5** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión** | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | 137.000 | 102750 | 157550 | 95.900 | 157.550 | 137.000 |
| 2 | 5 | 2 | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 124.125 | 93094 | 142744 | 86.888 | 142.744 | 124.125 |
| 2 | 5 | 3 | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 449.000 | 336750 | 516350 | 314.300 | 337.000 | 449.000 |
| 2 | 5 | 4 | Cambio de rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | 360.250 | 270188 | 414288 | 252.175 | 271.000 | 360.250 |
| 2 | 5 | 5 | Cambio de Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 204.600 | 153450 | 235290 | 143.220 | 235.290 | 204.600 |
| 2 | 5 | 6 | Cambio de Buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 145.800 | 109350 | 167670 | 102.060 | 167.670 | 145.800 |
| 2 | 5 | 7 | Cambio Buje Elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 122.750 | 92063 | 141163 | 85.925 | 141.162 | 122.750 |
| 2 | 5 | 8 | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 369.000 | 276750 | 424350 | 258.300 | 424.350 | 369.000 |
| 2 | 5 | 9 | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 373.000 | 279750 | 428950 | 261.100 | 428.950 | 373.000 |
| 2 | 5 | 10 | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | 190.250 | 142688 | 218788 | 133.175 | 218.787 | 190.250 |
| 2 | 5 | 11 | Mano de obra por reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 495000 | 759000 | 462.000 | 495.000 | 660.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 5** | **3.135.775** | 2351831 | 3606141 | **2.195.043** | **3.019.503** | **3.135.775** |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **6** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire** | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Carga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 466.250 | 349688 | 536188 | 326.375 | 536.187 | 466.250 |
| 2 | 6 | 2 | Filtro de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 314.250 | 235688 | 361388 | 219.975 | 361.387 | 314.250 |
| 2 | 6 | 3 | Termostato de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 342.750 | 257063 | 394163 | 239.925 | 257.062 | 342.750 |
| 2 | 6 | 4 | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.947.500 | 1460625 | 2239625 | 1.363.250 | 1.461.000 | 1.947.500 |
| 2 | 6 | 5 | Caños para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 340.250 | 255188 | 391288 | 238.175 | 256.000 | 340.250 |
| 2 | 6 | 6 | Instalación eléctrica para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 282000 | 432400 | 263.200 | 376.000 | 376.000 |
| 2 | 6 | 7 | Reración de compresor del sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.256.250 | 942188 | 1444688 | 879.375 | 943.000 | 1.256.250 |
| 2 | 6 | 8 | Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 609.000 | 456750 | 700350 | 426.300 | 638.804 | 609.000 |
| 2 | 6 | 9 | Aceite de compresor | Litros | EVENTO | 1 | 136.250 | 102188 | 156688 | 95.375 | 156.687 | 136.250 |
| 2 | 6 | 10 | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 249.750 | 187313 | 287213 | 174.825 | 287.212 | 249.750 |
| 2 | 6 | 11 | Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 556.000 | 417000 | 639400 | 389.200 | 417.000 | 556.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 6** | **6.594.250** | 4945688 | 7583388 | **4.615.975** | **5.690.339** | **6.594.250** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **7** | | **Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección** | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 267.250 | 200438 | 307338 | 187.075 | 307.337 | 267.250 |
| 2 | 7 | 2 | Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 313.750 | 235313 | 360813 | 219.625 | 360.812 | 313.750 |
| 2 | 7 | 3 | Cambio de Zeta de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 435000 | 667000 | 406.000 | 667.000 | 580.000 |
| 2 | 7 | 4 | Cambio de Pitman de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 510.250 | 382688 | 586788 | 357.175 | 586.787 | 510.250 |
| 2 | 7 | 5 | Mantenimiento de Bomba Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.161.750 | 871313 | 1336013 | 813.225 | 872.000 | 1.161.750 |
| 2 | 7 | 6 | Alineación de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 125.500 | 94125 | 144325 | 87.850 | 144.325 | 125.500 |
| 2 | 7 | 7 | Mano de obra por reparación de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 336.000 | 252000 | 386400 | 235.200 | 252.000 | 336.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 7** | **3.294.500** | 2470875 | 3788675 | **2.306.150** | **3.190.261** | **3.294.500** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **8** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague** | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 1 | Cambio de Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 825000 | 1265000 | 770.000 | 1.265.000 | 1.100.000 |
| 2 | 8 | 2 | cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 776.500 | 582375 | 892975 | 543.550 | 892.975 | 776.500 |
| 2 | 8 | 3 | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 366.900 | 275175 | 421935 | 256.830 | 421.935 | 366.900 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | Cambio de Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 772.500 | 579375 | 888375 | 540.750 | 888.375 | 772.500 |
| 2 | 8 | 5 | Cambio Cojinete de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 386.000 | 289500 | 443900 | 270.200 | 443.900 | 386.000 |
| 2 | 8 | 6 | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 153.500 | 115125 | 176525 | 107.450 | 176.525 | 153.500 |
| 2 | 8 | 7 | Mano de obra por reparación de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 586.750 | 440063 | 674763 | 410.725 | 440.062 | 586.750 |
| | | | | | | **Total Ítem 8** | **4.142.150** | 3106613 | 4763473 | **2.899.505** | **4.528.772** | **4.142.150** |
| **2** | **9** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 625.000 | 468750 | 718750 | 437.500 | 667.844 | 625.000 |
| 2 | 9 | 2 | cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 71.000 | 53250 | 81650 | 49.700 | 81.650 | 71.000 |
| 2 | 9 | 3 | cambio de regulador voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 486.000 | 364500 | 558900 | 340.200 | 558.900 | 486.000 |
| 2 | 9 | 4 | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | 369.950 | 277463 | 425443 | 258.965 | 425.442 | 369.950 |
| 2 | 9 | 5 | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 583.000 | 437250 | 670450 | 408.100 | 670.450 | 583.000 |
| 2 | 9 | 6 | cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 453.750 | 340313 | 521813 | 317.625 | 521.812 | 453.750 |
| 2 | 9 | 7 | cambio de carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 278.250 | 208688 | 319988 | 194.775 | 319.987 | 278.250 |
| 2 | 9 | 8 | Mano de obra por reparación de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 257.000 | 192750 | 295550 | 179.900 | 192.750 | 257.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 9** | **3.123.950** | 2342963 | 3592543 | **2.186.765** | **3.438.835** | **3.123.950** |
| **2** | **10** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión** | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 301.000 | 225750 | 346150 | 210.700 | 346.150 | 301.000 |
| 2 | 10 | 2 | Cambio de Centralizador cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 523.750 | 392813 | 602313 | 366.625 | 602.312 | 523.750 |
| 2 | 10 | 3 | Cambio de Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.739.500 | 1304625 | 2000425 | 1.217.650 | 1.500.987 | 1.739.500 |
| 2 | 10 | 4 | Cambio de Ruleman Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 453.250 | 339938 | 521238 | 317.275 | 521.237 | 453.250 |
| 2 | 10 | 5 | Cambio de Reten Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 244.000 | 183000 | 280600 | 170.800 | 280.600 | 244.000 |
| 2 | 10 | 6 | Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 535.000 | 401250 | 615250 | 374.500 | 401.250 | 535.000 |
| **Monto Mínimo:** | | | **8.000.000** | | | **Total Ítem 10** | **3.796.500** | 2847375 | 4365975 | **2.657.550** | **3.652.536** | **3.796.500** |
| **Monto Máximo:** | | | **16.000.000** | | | **TOTAL DEL LOTE 2** | **33.340.785** | 25005589 | 38341903 | **23.338.553** | **32.716.521** | **33.340.785** |

**LOTE 3 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS: MARCA HYUNDAI, MODELO H1, 10 PASAJEROS, COLOR PLATA, CHAPA BGR 633, AÑO 2011.**

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

*Gilberto Maldonado*
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| Lote | Ítem | Sub Ítem | Descripción | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio referencial | 25% por Debajo | 15% por Encima | TRAKS – CAR Servicio Integral de Jorge Maure | RÍO DE LA PLATA S.A. | SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Jojada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **1** | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1.1 | Aceite Motor 15w 40. | Litros | EVENTO | 1 | 57.375 | 43031 | 65981 | 40.163 | 65.981 | 57.375 |
| 3 | 1 | 1.2 | Aceite Caja | Litros | EVENTO | 1 | 54.500 | 40875 | 62675 | 38.150 | 62.675 | 54.500 |
| 3 | 1 | 1.3 | Aceite Diferencial 80w 90. | Litros | EVENTO | 1 | 54.500 | 40875 | 62675 | 38.150 | 62.675 | 54.500 |
| 3 | 1 | 1.4 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 146.000 | 109500 | 167900 | 102.200 | 167.900 | 146.000 |
| 3 | 1 | 1.5 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 248.500 | 186375 | 285775 | 173.950 | 285.775 | 248.500 |
| 3 | 1 | 1.6 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 142.750 | 107063 | 164163 | 99.925 | 164.162 | 142.750 |
| 3 | 1 | 1.7 | Mano de Obra por cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 240.500 | 180375 | 276575 | 168.350 | 180.375 | 240.500 |
| | | | | | | **Total Ítem 1** | **944.125** | 708094 | 1085744 | **660.888** | **989.543** | **944.125** |
| **3** | **2** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno** | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2.1 | reparación de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.113.125 | 834844 | 1280094 | 779.188 | 835.000 | 1.113.125 |
| 3 | 2 | 2.2 | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | 1.017.270 | 762953 | 1169861 | 712.089 | 1.169.860 | 1.017.270 |
| 3 | 2 | 2.3 | Rectificación de Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 120000 | 184000 | 112.000 | 184.000 | 160.000 |
| 3 | 2 | 2.4 | Rectificación de Disco de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 120000 | 184000 | 112.000 | 184.000 | 160.000 |
| 3 | 2 | 2.5 | Juego de Pastilla de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 538.250 | 403688 | 618988 | 376.775 | 618.987 | 538.250 |
| 3 | 2 | 2.6 | Juego de Pastilla de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 632.500 | 474375 | 727375 | 442.750 | 727.375 | 632.500 |
| 3 | 2 | 2.7 | Mano de Obra por reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 300000 | 460000 | 280.000 | 460.000 | 400.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 2** | **4.021.145** | 3015859 | 4624317 | **2.814.802** | **4.179.222** | **4.021.145** |
| **3** | **3** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3.1 | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 519.375 | 389531 | 597281 | 363.563 | 597.281 | 519.375 |
| 3 | 3 | 3.2 | cambio de caño superior de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 304.250 | 228188 | 349888 | 212.975 | 229.000 | 304.250 |
| 3 | 3 | 3.3 | cambio de caño inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 338.500 | 253875 | 389275 | 236.950 | 254.000 | 338.500 |
| 3 | 3 | 3.4 | Manguito de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 150.250 | 112688 | 172788 | 105.175 | 172.787 | 150.250 |
| 3 | 3 | 3.5 | Refrigerante para radiador | Litros | EVENTO | 1 | 55.000 | 41250 | 63250 | 38.500 | 63.250 | 55.000 |
| 3 | 3 | 3.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 292500 | 448500 | 273.000 | 292.500 | 390.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Gladys Martínez Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Total Ítem 3** | **1.757.375** | 1318031 | 2020981 | **1.230.163** | **1.608.818** | **1.757.375** |
| **3** | **4** | | **Cambio de correas** | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | Correa Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 289.965 | 217474 | 333460 | 202.976 | 333.460 | 289.965 |
| 3 | 4 | 4.2 | cambio de tensor de correa larga | Unidad | EVENTO | 1 | 493.500 | 370125 | 567525 | 345.450 | 493.500 | 493.500 |
| 3 | 4 | 4.3 | cambio de tensor de correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | 424.250 | 318188 | 487888 | 296.975 | 424.250 | 424.250 |
| 3 | 4 | 4.4 | cambio de tensor correa aire | Unidad | EVENTO | 1 | 378.900 | 284175 | 435735 | 265.230 | 378.900 | 378.900 |
| 3 | 4 | 4.5 | tensor de correa alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 337.250 | 252938 | 387838 | 236.075 | 337.250 | 337.250 |
| 3 | 4 | 4.6 | Correa de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 204.750 | 153563 | 235463 | 143.325 | 235.462 | 204.750 |
| 3 | 4 | 4.7 | Correa de dirección Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 198.750 | 149063 | 228563 | 139.125 | 228.562 | 198.750 |
| 3 | 4 | 4.8 | Correa Dentada de Motor Corta | Unidad | EVENTO | 1 | 357.250 | 267938 | 410838 | 250.075 | 410.837 | 357.250 |
| 3 | 4 | 4.9 | Correa Dentada de Motor Larga | Unidad | EVENTO | 1 | 541.000 | 405750 | 622150 | 378.700 | 622.150 | 541.000 |
| 3 | 4 | 4.10 | Mano de obra por cambio de correa | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 412500 | 632500 | 385.000 | 412.500 | 550.000 |
| | | | | | | | **Total Ítem 4** | **3.775.615** | 2831711 | 4341957 | **2.642.931** | **3.876.871** | **3.775.615** |
| **3** | **5** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión** | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 5.1 | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 123750 | 189750 | 115.500 | 189.750 | 165.000 |
| 3 | 5 | 5.2 | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 174.500 | 130875 | 200675 | 122.150 | 200.675 | 174.500 |
| 3 | 5 | 5.3 | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 420.500 | 315375 | 483575 | 294.350 | 316.000 | 420.500 |
| 3 | 5 | 5.4 | Cambio de Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 195.260 | 146445 | 224549 | 136.682 | 224.549 | 195.260 |
| 3 | 5 | 5.5 | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 868.000 | 651000 | 998200 | 607.600 | 998.200 | 868.000 |
| 3 | 5 | 5.6 | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 765.450 | 574088 | 880268 | 535.815 | 880.267 | 765.450 |
| 3 | 5 | 5.7 | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | 220.250 | 165188 | 253288 | 154.175 | 253.287 | 220.250 |
| 3 | 5 | 5.8 | Cambio de Taqueador | Unidad | EVENTO | 1 | 242.500 | 181875 | 278875 | 169.750 | 278.875 | 242.500 |
| 3 | 5 | 5.9 | Cambio de Torreta | Unidad | EVENTO | 1 | 362.750 | 272063 | 417163 | 253.925 | 417.162 | 362.750 |
| 3 | 5 | 5.10 | Mano de obra por reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 496.250 | 372188 | 570688 | 347.375 | 372.187 | 496.250 |
| | | | | | | | **Total Ítem 5** | **3.910.460** | 2932845 | 4497029 | **2.737.322** | **4.130.952** | **3.910.460** |
| **3** | **6** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire** | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 6.1 | Carga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 513.750 | 385313 | 590813 | 359.625 | 590.000 | 513.750 |
| 3 | 6 | 6.2 | Filtro de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 329.750 | 247313 | 379213 | 230.825 | 379.212 | 329.750 |
| 3 | 6 | 6.3 | Termostato de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 308.000 | 231000 | 354200 | 215.600 | 231.000 | 308.000 |
| 3 | 6 | 6.4 | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.771.300 | 2078475 | 3186995 | 1.939.910 | 2.079.000 | 2.771.300 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Director de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6.5 | Caños para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 492.950 | 369713 | 566893 | 345.065 | 370.000 | 492.950 |
| 3 | 6 | 6.6 | Instalación eléctrica para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 504.375 | 378281 | 580031 | 353.063 | 504.375 | 504.375 |
| 3 | 6 | 6.7 | Reración de compresor del sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.182.650 | 886988 | 1360048 | 827.855 | 887.000 | 1.182.650 |
| 3 | 6 | 6.8 | Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 626.250 | 469688 | 720188 | 438.375 | 638.806 | 626.250 |
| 3 | 6 | 6.9 | Aceite de compresor | Litros | EVENTO | 1 | 118.000 | 88500 | 135700 | 82.600 | 135.700 | 118.000 |
| 3 | 6 | 6.10 | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 259.000 | 194250 | 297850 | 181.300 | 297.850 | 259.000 |
| 3 | 6 | 6.11 | Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 495000 | 759000 | 462.000 | 495.000 | 660.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 6** | **7.766.025** | 5824519 | 8930929 | **5.436.218** | **6.607.943** | **7.766.025** |
| **3** | **7** | | **Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección** | | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 7.1 | Cambio de Extremo de Muñequin de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 282.750 | 212063 | 325163 | 197.925 | 324.162 | 282.750 |
| 3 | 7 | 7.2 | Cambio de Precaps | Unidad | EVENTO | 1 | 305.500 | 229125 | 351325 | 213.850 | 351.325 | 305.500 |
| 3 | 7 | 7.3 | Mantenimiento de Bomba Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 562.500 | 421875 | 646875 | 393.750 | 422.000 | 562.500 |
| 3 | 7 | 7.4 | Alineación de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 109.750 | 82313 | 126213 | 76.825 | 126.212 | 109.750 |
| 3 | 7 | 7.5 | Mano de obra por reparación de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 363750 | 557750 | 339.500 | 363.750 | 485.000 |
| T | | | | | | **Total Ítem 7** | **1.745.500** | 1309125 | 2007325 | **1.221.850** | **1.587.449** | **1.745.500** |
| **3** | **8** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague** | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 8.1 | Cambio de Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.097.250 | 822938 | 1261838 | 768.075 | 1.261.000 | 1.097.250 |
| 3 | 8 | 8.2 | cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 767.720 | 575790 | 882878 | 537.404 | 882.878 | 767.720 |
| 3 | 8 | 8.3 | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 554.000 | 415500 | 637100 | 387.800 | 637.100 | 554.000 |
| 3 | 8 | 8.4 | Cambio de Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 897.000 | 672750 | 1031550 | 627.900 | 1.010.550 | 897.000 |
| 3 | 8 | 8.5 | Cambio Cojinete de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 472.250 | 354188 | 543088 | 330.575 | 543.087 | 472.250 |
| 3 | 8 | 8.6 | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 150000 | 230000 | 140.000 | 230.000 | 200.000 |
| 3 | 8 | 8.7 | Mano de obra por reparación de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 675.000 | 506250 | 776250 | 472.500 | 506.250 | 675.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 8** | **4.663.220** | 3497415 | 5362703 | **3.264.254** | **5.070.865** | **4.663.220** |
| **3** | **9** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 9.1 | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 503.750 | 377813 | 579313 | 352.625 | 550.000 | 503.750 |
| 3 | 9 | 9.2 | Reparación de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 723.500 | 542625 | 832025 | 506.450 | 832.025 | 723.500 |
| 3 | 9 | 9.3 | cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 69.000 | 51750 | 79350 | 48.300 | 79.350 | 69.000 |
| 3 | 9 | 9.4 | cambio de regulador voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 510.000 | 382500 | 586500 | 357.000 | 586.500 | 510.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 9.5 | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 337500 | 517500 | 315.000 | 500.500 | 450.000 |
| 3 | 9 | 9.6 | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 511.250 | 383438 | 587938 | 357.875 | 587.937 | 511.250 |
| 3 | 9 | 9.7 | cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 435.000 | 326250 | 500250 | 304.500 | 500.250 | 435.000 |
| 3 | 9 | 9.8 | cambio de carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 291.250 | 218438 | 334938 | 203.875 | 314.937 | 291.250 |
| 3 | 9 | 9.9 | Mano de obra por reparación de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 300000 | 460000 | 280.000 | 300.000 | 400.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 9** | **3.893.750** | 2920313 | 4477813 | **2.725.625** | **4.251.499** | **3.893.750** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **10** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión** | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 10.1 | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 477.500 | 358125 | 549125 | 334.250 | 529.150 | 477.500 |
| 3 | 10 | 10.2 | Cambio de Centralizador cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 512.500 | 384375 | 589375 | 358.750 | 589.375 | 512.500 |
| 3 | 10 | 10.3 | Cambio de Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.358.750 | 1019063 | 1562563 | 951.125 | 1.462.000 | 1.358.750 |
| 3 | 10 | 10.4 | Cambio de Ruleman Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 470.000 | 352500 | 540500 | 329.000 | 540.500 | 470.000 |
| 3 | 10 | 10.5 | Cambio de Reten Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 234.250 | 175688 | 269388 | 163.975 | 230.837 | 234.250 |
| 3 | 10 | 10.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 375000 | 575000 | 350.000 | 375.000 | 500.000 |
| **Monto Mínimo:** | | | **8.000.000** | | | **Total Ítem 10** | **3.553.000** | 2664750 | 4085950 | **2.487.100** | **3.726.862** | **3.553.000** |
| **Monto Máximo:** | | | **16.000.000** | | | **TOTAL DEL LOTE 3** | **36.030.215** | 27022661 | 41434747 | **25.221.153** | **36.030.024** | **36.030.215** |

**LOTE 4 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR ROJO, CHAPA BGR 476, AÑO 2011.**

| Lote | Ítem | Sub Ítem | Descripción | Unidad de medida | Presenta-ción | Canti-dad | Precio referencial | 25% por Debajo | 15% por Encima | TRAKS – CAR Servicio Integral de Jorge Maure | RÍO DE LA PLATA S.A. | SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Joiada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **1** | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1.1 | Aceite Motor 15w 40. | Litros | EVENTO | 1 | 54.500 | 40875 | 62675 | 38.150 | 62.675 | 54.500 |
| 4 | 1 | 1.2 | Aceite Caja | Litros | EVENTO | 1 | 60.250 | 45188 | 69288 | 42.175 | 69.287 | 60.250 |
| 4 | 1 | 1.3 | Aceite Diferencial 80w 90. | Litros | EVENTO | 1 | 60.250 | 45188 | 69288 | 42.175 | 69.287 | 60.250 |
| 4 | 1 | 1.4 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 159.250 | 119438 | 183138 | 111.475 | 183.137 | 159.250 |
| 4 | 1 | 1.5 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 182.250 | 136688 | 209588 | 127.575 | 209.587 | 182.250 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1.6 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 176.500 | 132375 | 202975 | 123.550 | 202.975 | 176.500 |
| 4 | 1 | 1.7 | Mano de Obra por cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 239.750 | 179813 | 275713 | 167.825 | 179.812 | 239.750 |
| | | | | | | **Total Ítem 1** | **932.750** | 699563 | 1072663 | **652.925** | **976.760** | **932.750** |
| **4** | **2** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno** | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2.1 | Rectificación Tambor de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 112500 | 172500 | 105.000 | 172.500 | 150.000 |
| 4 | 2 | 2.2 | cambio de cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 437.500 | 328125 | 503125 | 306.250 | 503.125 | 437.500 |
| 4 | 2 | 2.3 | reparación de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 750000 | 1150000 | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 4 | 2 | 2.4 | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | 925.000 | 693750 | 1063750 | 647.500 | 1.063.750 | 925.000 |
| 4 | 2 | 2.5 | Rectificación de Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 144.000 | 108000 | 165600 | 100.800 | 165.600 | 144.000 |
| 4 | 2 | 2.6 | Juego de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 430.250 | 322688 | 494788 | 301.175 | 494.787 | 430.250 |
| 4 | 2 | 2.7 | Juego de Pastilla de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 457.000 | 342750 | 525550 | 319.900 | 525.550 | 457.000 |
| 4 | 2 | 2.8 | Mano de Obra por reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 502.875 | 377156 | 578306 | 352.013 | 377.156 | 502.875 |
| | | | | | | **Total Ítem 2** | **4.046.625** | 3034969 | 4653619 | **2.832.638** | **4.052.468** | **4.046.625** |
| **4** | **3** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 3.1 | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 482.500 | 361875 | 554875 | 337.750 | 554.875 | 482.500 |
| 4 | 3 | 3.2 | cambio de caño superior de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 234.750 | 176063 | 269963 | 164.325 | 177.000 | 234.750 |
| 4 | 3 | 3.3 | cambio de caño inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 249.750 | 187313 | 287213 | 174.825 | 188.000 | 249.750 |
| 4 | 3 | 3.4 | Manguito de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 109.750 | 82313 | 126213 | 76.825 | 126.212 | 109.750 |
| 4 | 3 | 3.5 | Refrigerante para radiador | Litros | EVENTO | 1 | 45.000 | 33750 | 51750 | 31.500 | 51.750 | 45.000 |
| 4 | 3 | 3.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 366.250 | 274688 | 421188 | 256.375 | 275.000 | 366.250 |
| | | | | | | **Total Ítem 3** | **1.488.000** | 1116000 | 1711200 | **1.041.600** | **1.372.837** | **1.488.000** |
| **4** | **4** | | **Cambio de correas** | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4.1 | cambio de correa de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 175.750 | 131813 | 202113 | 337.750 | 202.112 | 175.750 |
| 4 | 4 | 4.2 | cambio de correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 183.500 | 137625 | 211025 | 164.325 | 211.025 | 183.500 |
| 4 | 4 | 4.3 | cambio de tensor de cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 580.750 | 435563 | 667863 | 174.825 | 580.750 | 580.750 |
| 4 | 4 | 4.4 | cambio de tensor de cadena de distrubución | Unidad | EVENTO | 1 | 580.750 | 435563 | 667863 | 76.825 | 580.750 | 580.750 |
| 4 | 4 | 4.5 | cambio de guía cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 378.750 | 284063 | 435563 | 31.500 | 435.562 | 378.750 |
| 4 | 4 | 4.6 | Mano de obra por cambio de correas | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 495000 | 759000 | 256.375 | 495.000 | 660.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 4** | **2.559.500** | 1919625 | 2943425 | **1.041.600** | **2.505.199** | **2.559.500** |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **5** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión** | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 5.1 | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | 176.500 | 132375 | 202975 | 123.550 | 202.975 | 176.500 |
| 4 | 5 | 5.2 | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 123750 | 189750 | 115.500 | 189.750 | 165.000 |
| 4 | 5 | 5.3 | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 457.000 | 342750 | 525550 | 319.900 | 343.000 | 457.000 |
| 4 | 5 | 5.4 | Cambio de rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | 367.250 | 275438 | 422338 | 257.075 | 276.000 | 367.250 |
| 4 | 5 | 5.5 | Cambio de Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 123750 | 189750 | 115.500 | 189.750 | 165.000 |
| 4 | 5 | 5.6 | Cambio de Buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 157.250 | 117938 | 180838 | 110.075 | 180.837 | 157.250 |
| 4 | 5 | 5.7 | Cambio Buje Elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 148.500 | 111375 | 170775 | 103.950 | 170.775 | 148.500 |
| 4 | 5 | 5.8 | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 578.250 | 433688 | 664988 | 404.775 | 664.987 | 578.250 |
| 4 | 5 | 5.9 | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 576.250 | 432188 | 662688 | 403.375 | 662.687 | 576.250 |
| 4 | 5 | 5.10 | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | 305.500 | 229125 | 351325 | 213.850 | 351.325 | 305.500 |
| 4 | 5 | 5.11 | Mano de obra por reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 375000 | 575000 | 350.000 | 375.000 | 500.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 5** | **3.596.500** | 2697375 | 4135975 | **2.517.550** | **3.607.086** | **3.596.500** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **6** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire** | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 6.1 | Carga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 453.500 | 340125 | 521525 | 317.450 | 521.525 | 453.500 |
| 4 | 6 | 6.2 | Filtro de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 219750 | 336950 | 205.100 | 336.950 | 293.000 |
| 4 | 6 | 6.3 | Termostato de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 288750 | 442750 | 269.500 | 288.750 | 385.000 |
| 4 | 6 | 6.4 | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.424.750 | 1818563 | 2788463 | 1.697.325 | 1.819.000 | 2.424.750 |
| 4 | 6 | 6.5 | Caños para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 459.000 | 344250 | 527850 | 321.300 | 345.000 | 459.000 |
| 4 | 6 | 6.6 | Instalación eléctrica para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 418.750 | 314063 | 481563 | 293.125 | 418.750 | 418.750 |
| 4 | 6 | 6.7 | Reración de compresor del sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.023.500 | 767625 | 1177025 | 716.450 | 768.000 | 1.023.500 |
| 4 | 6 | 6.8 | Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 605.000 | 453750 | 695750 | 423.500 | 638.804 | 605.000 |
| 4 | 6 | 6.9 | Aceite de compresor | Litros | EVENTO | 1 | 154.250 | 115688 | 177388 | 107.975 | 177.387 | 154.250 |
| 4 | 6 | 6.10 | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 264.750 | 198563 | 304463 | 185.325 | 304.462 | 264.750 |
| 4 | 6 | 6.11 | Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 675.000 | 506250 | 776250 | 472.500 | 506.250 | 675.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 6** | **7.156.500** | 5367375 | 8229975 | **5.009.550** | **6.124.878** | **7.156.500** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **7** | | **Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección** | | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 7.1 | Cambio de Extremo de Muñequin de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 263.000 | 197250 | 302450 | 184.100 | 302.450 | 263.000 |
| 4 | 7 | 7.2 | Cambio de Precaps de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 229500 | 351900 | 214.200 | 351.900 | 306.000 |
| 4 | 7 | 7.3 | Mantenimiento de Bomba Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 442500 | 678500 | 413.000 | 443.000 | 590.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7.4 | Alineación de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 79.625 | 59719 | 91569 | 55.738 | 91.000 | 79.625 |
| 4 | 7 | 7.5 | Mano de obra por reparación de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 187500 | 287500 | 175.000 | 187.500 | 250.000 |
| T | | | | | | **Total Ítem 7** | **1.488.625** | 1116469 | 1711919 | **1.042.038** | **1.375.850** | **1.488.625** |
| **4** | **8** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague** | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | 8.1 | Cambio de Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.126.000 | 844500 | 1294900 | 788.200 | 1.294.900 | 1.126.000 |
| 4 | 8 | 8.2 | cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 716.000 | 537000 | 823400 | 501.200 | 823.400 | 716.000 |
| 4 | 8 | 8.3 | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 548.000 | 411000 | 630200 | 383.600 | 630.200 | 548.000 |
| 4 | 8 | 8.4 | Cambio de Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 889.000 | 666750 | 1022350 | 622.300 | 1.022.350 | 889.000 |
| 4 | 8 | 8.5 | Cambio Cojinete de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 470.500 | 352875 | 541075 | 329.350 | 541.075 | 470.500 |
| 4 | 8 | 8.6 | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 125.500 | 94125 | 144325 | 87.850 | 144.325 | 125.500 |
| 4 | 8 | 8.7 | Mano de obra por reparación de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 363750 | 557750 | 339.500 | 375.000 | 485.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 8** | **4.360.000** | 3270000 | 5014000 | **3.052.000** | **4.831.250** | **4.360.000** |
| **4** | **9** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 9.1 | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 381.000 | 285750 | 438150 | 266.700 | 438.150 | 381.000 |
| 4 | 9 | 9.2 | Reparación de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 785.000 | 588750 | 902750 | 549.500 | 902.750 | 785.000 |
| 4 | 9 | 9.3 | cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 71.000 | 53250 | 81650 | 49.700 | 81.650 | 71.000 |
| 4 | 9 | 9.4 | cambio de regulador voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 520.500 | 390375 | 598575 | 364.350 | 598.575 | 520.500 |
| 4 | 9 | 9.5 | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | 495.500 | 371625 | 569825 | 346.850 | 569.825 | 495.500 |
| 4 | 9 | 9.6 | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 336.750 | 252563 | 387263 | 235.725 | 387.262 | 336.750 |
| 4 | 9 | 9.7 | cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 532.000 | 399000 | 611800 | 372.400 | 611.800 | 532.000 |
| 4 | 9 | 9.8 | cambio de carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 255.750 | 191813 | 294113 | 179.025 | 294.112 | 255.750 |
| 4 | 9 | 9.9 | Mano de obra por reparación de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 375.000 | 281250 | 431250 | 262.500 | 281.250 | 375.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 9** | **3.752.500** | 2814375 | 4315375 | **2.626.750** | **4.165.374** | **3.752.500** |
| **4** | **10** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión** | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 10.1 | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 373.750 | 280313 | 429813 | 261.625 | 429.812 | 373.750 |
| 4 | 10 | 10.2 | Cambio de Centralizador cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 605.000 | 453750 | 695750 | 423.500 | 695.750 | 605.000 |
| 4 | 10 | 10.3 | Cambio de Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 973.500 | 730125 | 1119525 | 681.450 | 1.119.525 | 973.500 |
| 4 | 10 | 10.4 | Cambio de Ruleman Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 330000 | 506000 | 308.000 | 506.000 | 440.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 10.5 | Cambio de Reten Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 193.000 | 144750 | 221950 | 135.100 | 221.950 | 193.000 |
| 4 | 10 | 10.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 425.000 | 318750 | 488750 | 297.500 | 320.000 | 425.000 |
| **Monto Mínimo:** | | | **8.000.000** | | | **Total Ítem 10** | **3.010.250** | 2257688 | 3461788 | **2.107.175** | **3.293.037** | **3.010.250** |
| **Monto Máximo:** | | | **16.000.000** | | | **TOTAL DEL LOTE 4** | **32.391.250** | 24293438 | 37249938 | **21.923.826** | **32.304.739** | **32.391.250** |

**LOTE 5 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA 4x4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4x4, COLOR GRIS CLARO, CHAPA BGS 350, AÑO 2011.**

| Lote | Ítem | Sub Item | Descripción | Unidad de medida | Presenta-ción | Canti-dad | Precio referencial | 25% por Debajo | 15% por Encima | TRAKS – CAR Servicio Integral de Jorge Maure | RÍO DE LA PLATA S.A. | SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Jolada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1** | | **Cambio de aceite y filtros** | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.1 | Aceite Motor 15w 40. | Litros | EVENTO | 1 | 54.500 | 40875 | 62675 | 38.150 | 62.675 | 54.500 |
| 5 | 1 | 1.2 | Aceite Caja | Litros | EVENTO | 1 | 60.250 | 45188 | 69288 | 42.175 | 69.287 | 60.250 |
| 5 | 1 | 1.3 | Aceite Diferencial 80w 90. | Litros | EVENTO | 1 | 60.250 | 45188 | 69288 | 42.175 | 69.287 | 60.250 |
| 5 | 1 | 1.4 | Filtro de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 155.750 | 116813 | 179113 | 109.025 | 179.112 | 155.750 |
| 5 | 1 | 1.5 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 184.750 | 138563 | 212463 | 129.325 | 212.462 | 184.750 |
| 5 | 1 | 1.6 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 179.000 | 134250 | 205850 | 125.300 | 205.850 | 179.000 |
| 5 | 1 | 1.7 | Mano de Obra por cambio de aceite y filtros | Unidad | EVENTO | 1 | 234.750 | 176063 | 269963 | 164.325 | 176.062 | 234.750 |
| | | | | | | **Total Ítem 1** | **929.250** | 696938 | 1068638 | **650.475** | **974.735** | **929.250** |
| **5** | **2** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno** | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2.1 | Rectificación Tambor de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 155.000 | 116250 | 178250 | 108.500 | 178.250 | 155.000 |
| 5 | 2 | 2.2 | cambio de cilindro de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 437.500 | 328125 | 503125 | 306.250 | 503.125 | 437.500 |
| 5 | 2 | 2.3 | reparación de servo freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 750000 | 1150000 | 700.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 5 | 2 | 2.4 | cambio de bomba central | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 675000 | 1035000 | 630.000 | 1.035.000 | 900.000 |
| 5 | 2 | 2.5 | Rectificación de Disco de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 147.000 | 110250 | 169050 | 102.900 | 169.050 | 147.000 |
| 5 | 2 | 2.6 | Juego de Fibra de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 426.250 | 319688 | 490188 | 298.375 | 490.187 | 426.250 |
| 5 | 2 | 2.7 | Juego de Pastilla de Freno Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 455.500 | 341625 | 523825 | 318.850 | 523.825 | 455.500 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2.8 | Mano de Obra por reparación de sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 337500 | 517500 | 315.000 | 337.500 | 450.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 2** | **3.971.250** | 2978438 | 4566938 | **2.779.875** | **3.986.937** | **3.971.250** |
| **5** | **3** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor** | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 3.1 | Reparación de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 496.500 | 372375 | 570975 | 347.550 | 570.975 | 496.500 |
| 5 | 3 | 3.2 | cambio de caño superior de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 234.250 | 175688 | 269388 | 163.975 | 176.000 | 234.250 |
| 5 | 3 | 3.3 | cambio de caño inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 248.250 | 186188 | 285488 | 173.775 | 187.000 | 248.250 |
| 5 | 3 | 3.4 | Manguito de Agua para Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 107.250 | 80438 | 123338 | 75.075 | 123.337 | 107.250 |
| 5 | 3 | 3.5 | Refrigerante para radiador | Litros | EVENTO | 1 | 45.000 | 33750 | 51750 | 31.500 | 51.750 | 45.000 |
| 5 | 3 | 3.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 376.250 | 282188 | 432688 | 263.375 | 282.187 | 376.250 |
| | | | | | | **Total Ítem 3** | **1.507.500** | 1130625 | 1733625 | **1.055.250** | **1.391.249** | **1.507.500** |
| **5** | **4** | | **Cambio de correas** | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 4.1 | cambio de correa de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1 | 175.750 | 131813 | 202113 | 123.025 | 202.112 | 175.750 |
| 5 | 4 | 4.2 | cambio de correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 183.500 | 137625 | 211025 | 128.450 | 211.025 | 183.500 |
| 5 | 4 | 4.3 | cambio de tensor de cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 581.000 | 435750 | 668150 | 406.700 | 581.000 | 581.000 |
| 5 | 4 | 4.4 | cambio de tensor de cadena de distrubución | Unidad | EVENTO | 1 | 581.000 | 435750 | 668150 | 406.700 | 581.000 | 581.000 |
| 5 | 4 | 4.5 | cambio de guía cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 379.750 | 284813 | 436713 | 265.825 | 436.712 | 379.750 |
| 5 | 4 | 4.6 | Mano de obra por cambio de correas | Unidad | EVENTO | 1 | 715.000 | 536250 | 822250 | 500.500 | 536.250 | 715.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 4** | **2.616.000** | 1962000 | 3008400 | **1.831.200** | **2.548.099** | **2.616.000** |
| **5** | **5** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5.1 | Buje Estabilizador Central | Unidad | EVENTO | 1 | 176.500 | 132375 | 202975 | 123.550 | 202.975 | 176.500 |
| 5 | 5 | 5.2 | Buje Estabilizador Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 123750 | 189750 | 115.500 | 189.750 | 165.000 |
| 5 | 5 | 5.3 | Cambio de rotulas inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 337500 | 517500 | 315.000 | 338.000 | 450.000 |
| 5 | 5 | 5.4 | Cambio de rotulas superior | Unidad | EVENTO | 1 | 366.250 | 274688 | 421188 | 256.375 | 275.000 | 366.250 |
| 5 | 5 | 5.5 | Cambio de Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 123750 | 189750 | 115.500 | 189.750 | 165.000 |
| 5 | 5 | 5.6 | Cambio de Buje parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 157.250 | 117938 | 180838 | 110.075 | 180.837 | 157.250 |
| 5 | 5 | 5.7 | Cambio Buje Elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 148.500 | 111375 | 170775 | 103.950 | 170.775 | 148.500 |
| 5 | 5 | 5.8 | Cambio Amortiguador Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 571.750 | 428813 | 657513 | 400.225 | 657.512 | 571.750 |
| 5 | 5 | 5.9 | Cambio Amortiguador Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 571.750 | 428813 | 657513 | 400.225 | 657.512 | 571.750 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

Ana María Rojas
Dirección de Administración y Finanzas

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5.10 | Cambio de Bieletas con buje | Unidad | EVENTO | 1 | 306.000 | 229500 | 351900 | 214.200 | 351.900 | 306.000 |
| 5 | 5 | 5.11 | Mano de obra por reparación de sistema de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 363750 | 557750 | 339.500 | 370.000 | 485.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 5** | **3.563.000** | 2672250 | 4097450 | **2.494.100** | **3.584.011** | **3.563.000** |
| **5** | **6** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire** | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 6.1 | Carga de gas refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 453.500 | 340125 | 521525 | 317.450 | 521.525 | 453.500 |
| 5 | 6 | 6.2 | Filtro de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 219750 | 336950 | 205.100 | 336.950 | 293.000 |
| 5 | 6 | 6.3 | Termostato de sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 383.500 | 287625 | 441025 | 268.450 | 287.625 | 383.500 |
| 5 | 6 | 6.4 | Evaporador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.424.750 | 1818563 | 2788463 | 1.697.325 | 1.819.000 | 2.424.750 |
| 5 | 6 | 6.5 | Caños para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 455.000 | 341250 | 523250 | 318.500 | 342.000 | 455.000 |
| 5 | 6 | 6.6 | Instalación eléctrica para sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 421.250 | 315938 | 484438 | 294.875 | 421.250 | 421.250 |
| 5 | 6 | 6.7 | Reparación de compresor del sistema de A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.030.000 | 772500 | 1184500 | 721.000 | 773.000 | 1.030.000 |
| 5 | 6 | 6.8 | Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A | Unidad | EVENTO | 1 | 605.000 | 453750 | 695750 | 423.500 | 638.804 | 605.000 |
| 5 | 6 | 6.9 | Aceite de compresor | Litros | EVENTO | 1 | 144.250 | 108188 | 165888 | 100.975 | 165.887 | 144.250 |
| 5 | 6 | 6.10 | Ruleman de Compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 264.750 | 198563 | 304463 | 185.325 | 304.462 | 264.750 |
| 5 | 6 | 6.11 | Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 495000 | 759000 | 462.000 | 495.000 | 660.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 6** | **7.135.000** | 5351250 | 8205250 | **4.994.500** | **6.105.503** | **7.135.000** |
| **5** | **7** | | **Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección** | | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 7.1 | Cambio de Extremo de Muñequín de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 263.000 | 197250 | 302450 | 184.100 | 302.450 | 263.000 |
| 5 | 7 | 7.2 | Cambio de Precaps de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 306.500 | 229875 | 352475 | 214.550 | 352.475 | 306.500 |
| 5 | 7 | 7.3 | Mantenimiento de Bomba Hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 442500 | 678500 | 413.000 | 443.000 | 590.000 |
| 5 | 7 | 7.4 | Alineación de Dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 74.625 | 55969 | 85819 | 52.238 | 85.000 | 74.625 |
| 5 | 7 | 7.5 | Mano de obra por reparación de sistema de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 264.375 | 198281 | 304031 | 185.063 | 198.281 | 264.375 |
| | | | | | | **Total Ítem 7** | **1.498.500** | 1123875 | 1723275 | **1.048.951** | **1.381.206** | **1.498.500** |
| **5** | **8** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague** | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 8.1 | Cambio de Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.118.500 | 838875 | 1286275 | 782.950 | 1.286.275 | 1.118.500 |
| 5 | 8 | 8.2 | cambio de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 525000 | 805000 | 490.000 | 805.000 | 700.000 |
| 5 | 8 | 8.3 | cambio de bomba auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 548.000 | 411000 | 630200 | 383.600 | 630.200 | 548.000 |
| 5 | 8 | 8.4 | Cambio de Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 875.000 | 656250 | 1006250 | 612.500 | 1.006.250 | 875.000 |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 8.5 | Cambio Cojinete de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 471.000 | 353250 | 541650 | 329.700 | 541.650 | 471.000 |
| 5 | 8 | 8.6 | Cambio de Ruleman piloto eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 123.000 | 92250 | 141450 | 86.100 | 141.450 | 123.000 |
| 5 | 8 | 8.7 | Mano de obra por reparación de sistema de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 375000 | 575000 | 350.000 | 375.000 | 500.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 8** | **4.335.500** | 3251625 | 4985825 | **3.034.850** | **4.785.825** | **4.335.500** |
| **5** | **9** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico** | | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 9.1 | Mantenimiento de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 376.000 | 282000 | 432400 | 263.200 | 432.400 | 376.000 |
| 5 | 9 | 9.2 | Reparación de Motor de Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 594375 | 911375 | 554.750 | 911.375 | 792.500 |
| 5 | 9 | 9.3 | cambio de foco alta y baja | Unidad | EVENTO | 1 | 71.000 | 53250 | 81650 | 49.700 | 81.650 | 71.000 |
| 5 | 9 | 9.4 | cambio de regulador voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 390000 | 598000 | 364.000 | 598.000 | 520.000 |
| 5 | 9 | 9.5 | cambio de placa de diodo | Unidad | EVENTO | 1 | 495.500 | 371625 | 569825 | 346.850 | 569.825 | 495.500 |
| 5 | 9 | 9.6 | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 336.750 | 252563 | 387263 | 235.725 | 387.262 | 336.750 |
| 5 | 9 | 9.7 | cambio de bendix | Unidad | EVENTO | 1 | 532.000 | 399000 | 611800 | 372.400 | 611.800 | 532.000 |
| 5 | 9 | 9.8 | cambio de carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 255.750 | 191813 | 294113 | 179.025 | 294.112 | 255.750 |
| 5 | 9 | 9.9 | Mano de obra por reparación de sistema eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 288750 | 442750 | 269.500 | 288.750 | 385.000 |
| | | | | | | **Total Ítem 9** | **3.764.500** | 2823375 | 4329175 | **2.635.150** | **4.175.174** | **3.764.500** |
| **5** | **10** | | **Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Transmisión** | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 10.1 | Cambio de cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 373.750 | 280313 | 429813 | 261.625 | 429.812 | 373.750 |
| 5 | 10 | 10.2 | Cambio de Centralizador cruceta ca | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 450000 | 690000 | 420.000 | 690.000 | 600.000 |
| 5 | 10 | 10.3 | Cambio de Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 973.500 | 730125 | 1119525 | 681.450 | 1.119.525 | 973.500 |
| 5 | 10 | 10.4 | Cambio de Ruleman Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 445.000 | 333750 | 511750 | 311.500 | 511.750 | 445.000 |
| 5 | 10 | 10.5 | Cambio de Reten Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 193.000 | 144750 | 221950 | 135.100 | 221.950 | 193.000 |
| 5 | 10 | 10.6 | Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 300000 | 460000 | 280.000 | 320.000 | 400.000 |
| **Monto Mínimo:** | | | **8.000.000** | | | **Total Ítem 10** | **2.985.250** | 2238938 | 3433038 | **2.089.675** | **3.293.037** | **2.985.250** |
| **Monto Máximo:** | | | **16.000.000** | | | **TOTAL DEL LOTE 5** | **32.305.750** | 24229313 | 37151613 | **22.614.026** | **32.225.776** | **32.305.750** |
| | | | | | | | **167.265.396** | | | **116.336.094** | **165.919.514** | **167.265.896** |
| | | | | | | | | | | **1** | **2** | **3** |

Abog. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

C.P. María Rojas
Gerente de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN