INFORME DE EVALUACIÓN

Asunción, 18 de abril de 2013

Ref.: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2013 **"Mantenimiento y Reparación Menores de Fotocopiadoras"**

Señor Presidente:

Con referencia a la Contratación Directa Nº 01/2013 para "Mantenimiento y Reparación Menores de Fotocopiadoras", cumplo en informarle cuanto sigue:

Que, al acto de apertura de sobres realizado en fecha 09 de abril de 2013, se presentaron las siguientes firmas oferentes:**1) HZ Ingeniería 2) Docunet S.A. 3) Electricidad Yacyreta 4) MC Tech, 5) Hector Fot, 6) Copyprinter, 7) Insuserv, 8) IGS S.R.L. y 9) Interactiva Service** según consta en Acta de Apertura de sobres.

Que, cotejadas las documentaciones solicitadas que acompañan a las ofertas presentadas por las empresas participantes y que guardan relación a las documentaciones de carácter sustancial y su cumplimiento por parte de las empresas participantes se observa en el siguiente cuadro:

EMPRESA	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40.	Formulario de la Oferta debidamente completado y firmado	Cédula de identidad del firmante de la oferta
HZ Ingenieria	Cumple	No Cumple	Cumple
Docunet S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
Electricidad Yacyreta	Cumple	Cumple	Cumple
MC TECH	Cumple	No Cumple	Cumple
Hector Fot	Cumple	Cumple	Cumple
Copyprinter	Cumple	No Cumple	Cumple
Insuserv	Cumple	Cumple	Cumple
IGC S.R.L.	Cumple	No Cumple	Cumple
Interactiva Service	Cumple	No Cumple	Cumple

Que, como se puede observar en la planilla de documentos sustanciales más arriba las empresas **Copyprinter, HZ Ingeniería, Interactiva Service y IGC S.R.L.** no cumplen en el completado adecuado de la Planilla de Precio que forma parte del Formulario de Oferta, las mismas han obviando la inclusión en la planilla los Lotes no cotizados, así mismo la firma **Mc Tech** ha completado el casillero de la marca de las fotocopiadoras en cada ítems debiendo haber dejado sin completar esos casilleros alterando totalmente el formato establecido dentro de la carta de invitación del presente llamado.

Que por lo expuesto precedentemente, basado en lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y considerando que el Formulario de Ofertas es un documento de carácter sustancial se procede a rechazar las ofertas de las empresas mencionadas en el párrafo anterior.

Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director

Que, luego se procedió a verificar el Cuadro Comparativo de Ofertas (Anexo 1), a fin de seleccionar las más bajas en cada Lote para el análisis de los demás requisitos de evaluación.

Que, fueron seleccionadas las ofertas con los precios más bajos en cada Lote quedando en el siguiente orden:

LOTE 1 – MARCAS VARIAS:

ELECTRICIDAD YACYRETA:

Capacidad Legal

Que, dicha empresa presenta Constancia de SIPE Nº 1240503 de fecha 27/03/2013 debidamente firmada por su Representante Legal constatándose que **CUMPLE** todas las documentaciones complementarias de carácter formal requeridas en la carta de invitación.

Especificaciones Técnicas

Que, dicha oferta **CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas considerando que oferta repuestos originales para las marcas solicitadas así como también certificados de capacitación de sus técnicos.

Capacidad Financiera

Que, para determinar el cumplimiento de los indicadores mínimos, se ha verificado el balance general, al respecto se llegó a la conclusión de que **CUMPLE** con los requisitos de la carta de invitación. (Cuadro de Índice de Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento Anexo 2)

Experiencia

Que, fueron verificadas las copias de contratos ejecutados satisfactoriamente, a fin de establecer el cumplimiento, en este sentido dicha empresa **CUMPLE** con la cantidad mínima de contratos exigidos. Asimismo dicha empresa cuenta con la antigüedad requerida comprobada con la presentación de copias de Patentes Municipales, cartas de referencia así mismo con referencias satisfactoria con la Cámara de Diputados de servicios similares realizados.

LOTE 2 - XEROX:

Que, con relación al Lote 2 se procedió a analizar la oferta más baja, que corresponde a la empresa **Hector Fot** según se puede observar en el Cuadro Comparativo de Ofertas**(Anexo 1).**

Que en fecha 15 de abril de 2013 se remite Nota UOC 51/2013 a dicha firma solicitando la autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondiente, a los Lotes 2 y 3. Así mismo deberá presentar copia del documento por el cual se le autoriza a realizar los servicios, conforme a lo establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.

Que dicha empresa no responde á dicha solicitud en tiempo y forma por lo tanto se procede a rechazar la oferta.

Lic. Julio Huerga O.
Director

Que la siguiente oferta corresponde a la firma **Docunet S.A**.

DOCUNET S.A.:

Capacidad Legal

Que, dicha empresa presenta Constancia de SIPE Nº 1240369 de fecha 26/03/2013 debidamente firmada por su Representante Legal constatándose que **CUMPLE** todas las documentaciones complementarias de carácter formal requeridas en la carta de invitación.

Especificaciones Técnicas

Que, dicha oferta **CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas considerando que ofertan repuestos originales para las marcas solicitadas.

Capacidad Financiera

Que, analizados los estados financieros de dicha firma con el propósito de determinar el cumplimiento de los indicadores mínimos exigidos, al respecto se llegó a la conclusión de que **CUMPLE** con los requisitos la carta de invitación. (Cuadro de Índice de Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento Anexo 2)

Experiencia

Que, según las copias de contratos ejecutados por los oferentes con Instituciones Públicas y Privadas presentadas se concluye que dicha empresa **CUMPLE** con la cantidad mínima de contratos exigidos en la carta de invitación. Asimismo dicha empresa cuenta con la antigüedad requerida comprobada con la presentación de Estatutos Sociales.

Que, dicha firma ha presentado las documentaciones correspondientes que los acreditan como representantes y distribuidores autorizados de las marcas ofertadas y las correspondientes Cartas de Referencia.

LOTE 3 - CANON:

Que, con relación al Lote 2 se procedió a analizar la oferta más baja, que corresponde a la empresa **Hector Fot** según se puede observar en el Cuadro Comparativo de Ofertas**(Anexo 1).**

Que como se ha mencionado en el Lote anterior en fecha 15 de abril de 2013 se ha remitido Nota UOC 51/2013 a dicha firma solicitando la autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondiente, a los Lotes 2 y 3. Así mismo deberá presentar copia del documento por el cual se le autoriza a realizar los servicios, conforme a lo establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.

Que dicha empresa no responde a dicha solicitud por tanto se procede a rechazar la oferta.

Que la siguiente mejor oferta corresponde a la firma **Insuserv.**

Lic. Amelia Alvarenga O.

Que en fecha 15 de abril de 2013 se ha remitido Nota UOC 52/2013 a dicha firma solicitando las siguientes documentaciones:

- Fotocopia de la Patente Municipal
- Constancia de no adeudar aporte obrero-patronal expedido por el IPS, vigente a la fecha de apertura de las ofertas. O Constancia de no estar inscripto.
- La autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondiente, al Lote 3. Así mismo deberá presentar copia del documento por el cual se le autoriza a realizar los servicios.

Que dicha empresa no ha respondido a dicha solicitud por tanto se ha procedido a rechazar la oferta.

Que la siguiente oferta corresponde a la firma **Electricidad Yacyreta.**

Que en fecha 15 de abril de 2013 se remite Nota UOC 53/2013 a dicha firma solicitando la autorización del representante o distribuidor autorizado en el Paraguay para la prestación de los servicios técnicos correspondiente, al Lote 3. Así mismo deberá presentar copia del documento por el cual se le autoriza a realizar los servicios, conforme a lo establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.

Que dicha empresa no responde a dicha solicitud por tanto se procede a rechazar la oferta para el Lote 3.

Que, no se presentaron otras ofertas para el referido Lote.

Por lo expuesto, y analizados los Cuadros Comparativos de Precios y considerando los Criterios de Evaluación y Adjudicación establecidos en la Carta de Invitación del presente llamado se recomienda:

1) Adjudicar los servicios de Mantenimiento y Reparación Menores de Fotocopiadoras de acuerdo al siguiente cuadro:

EMPRESA	LOTE
ELECTRICIDAD YACYRETA	**1**
DOCUNET S.A.	**2**

2) Declarar desierto el Lote N° 3 basado en lo establecido en el artículo 30 inciso b de la Ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas"

Salvo mejor parecer,

Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratacion Directa

Nombre del llamado: Mantenimiento y Reparación Menores de Fotocopiadoras CD N° 01/2013

Item	Descripción	ELECTRICIDAD YACYRETA		HECTOR FOT		INSUSERV	
		Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
	LOTE 1 - MARCAS VARIAS						
1	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Brother 8040**	1	-	1	-	1	-
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	200.000	1	50.000
1.2	Cambio de Cilindro	1	600.000	1	450.000	1	450.000
1.3	Cambio de Cuchilla	1	150.000	1	130.000	1	150.000
1.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	95.000	1	120.000	1	100.000
1.5	Cambio de Engranajes Varios	1	50.000	1	130.000	1	50.000
1.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	330.000	1	180.000	1	250.000
1.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	310.000	1	400.000	1	250.000
1.8	Cambio de Uñas de Separación	1	40.000	1	150.000	1	50.000
1.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	95.000	1	150.000	1	90.000
1.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	280.000	1	250.000	1	280.000
1.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	190.000	1	250.000	1	200.000
1.12	Cambio de Bujes Varios	1	50.000	1	50.000	1	50.000
	TOTAL GS ITEM 1		**2.230.000**		**2.460.000**		**1.970.000**
2	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Brother 8060**	1	-	1	-	1	-
2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	200.000	1	50.000
2.2	Cambio de Cilindro	1	600.000	1	450.000	1	450.000
2.3	Cambio de Cuchilla	1	150.000	1	130.000	1	150.000
2.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	95.000	1	120.000	1	100.000
2.5	Cambio de Engranajes Varios	1	50.000	1	130.000	1	50.000
2.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	330.000	1	180.000	1	250.000
2.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	310.000	1	400.000	1	250.000
2.8	Cambio de Uñas de Separación	1	40.000	1	150.000	1	50.000
2.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	95.000	1	150.000	1	90.000
2.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	280.000	1	250.000	1	280.000
2.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	190.000	1	250.000	1	200.000
2.12	Cambio de Bujes Varios	1	50.000	1	50.000	1	50.000
	TOTAL GS ITEM 2		**2.230.000**		**2.460.000**		**1.970.000**
3	**Mantenimiento y/o reparacion menor de fotocopiadora Kyocera 1815**	1	-	1	-	1	-
3.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	250.000	1	50.000
3.2	Cambio de Cilindro	1	650.000	1	500.000	1	450.000
3.3	Cambio de Cuchilla	1	150.000	1	180.000	1	150.000
3.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	80.000	1	130.000	1	100.000
3.5	Cambio de Engranajes Varios	1	40.000	1	150.000	1	50.000
3.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	250.000	1	150.000	1	250.000
3.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	250.000	1	150.000	1	250.000
3.8	Cambio de Uñas de Separación	1	30.000	1	150.000	1	50.000
3.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	80.000	1	150.000	1	90.000
3.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	200.000	1	150.000	1	280.000
3.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	200.000	1	150.000	1	200.000
3.12	Cambio de Bujes Varios	1	50.000	1	150.000	1	50.000
	TOTAL GS ITEM 3		**2.020.000**		**2.260.000**		**1.970.000**
4	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Lanier 7313**	1	-	1	-	1	-
4.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	100.000	1	50.000
4.2	Cambio de Cilindro	1	250.000	1	250.000	1	200.000
4.3	Cambio de Cuchilla	1	80.000	1	100.000	1	70.000
4.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	40.000	1	100.000	1	45.000
4.5	Cambio de Engranajes Varios	1	30.000	1	100.000	1	35.000
4.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	150.000	1	100.000	1	150.000
4.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	110.000	1	100.000	1	125.000
4.8	Cambio de Uñas de Separación	1	30.000	1	100.000	1	20.000
4.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	45.000	1	100.000	1	40.000
4.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	150.000	1	100.000	1	135.000
4.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	150.000	1	100.000	1	150.000
4.12	Cambio de Bujes Varios	1	40.000	1	100.000	1	35.000
	TOTAL GS ITEM 4		**1.115.000**		**1.350.000**		**1.055.000**

Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director

5	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Minolta EP 2010**	1	-	1	-	1	-
5.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	100.000	1	50.000
5.2	Cambio de Cilindro	1	400.000	1	300.000	1	400.000
5.3	Cambio de Cuchilla	1	110.000	1	80.000	1	95.000
5.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	40.000	1	80.000	1	55.000
5.5	Cambio de Engranajes Varios	1	30.000	1	50.000	1	30.000
5.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	150.000	1	200.000	1	150.000
5.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	150.000	1	150.000	1	180.000
5.8	Cambio de Uñas de Separación	1	30.000	1	50.000	1	40.000
5.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	40.000	1	50.000	1	60.000
5.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	150.000	1	200.000	1	165.000
5.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	200.000	1	200.000	1	200.000
5.12	Cambio de Bujes Varios	1	40.000	1	50.000	1	40.000
	TOTAL GS ITEM 5		**1.380.000**		**1.510.000**		**1.465.000**
6	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Sharp 1014**	1	-	1	-	1	-
6.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	100.000	1	50.000
6.2	Cambio de Cilindro	1	350.000	1	300.000	1	390.000
6.3	Cambio de Cuchilla	1	100.000	1	50.000	1	95.000
6.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	40.000	1	50.000	1	45.000
6.5	Cambio de Engranajes Varios	1	40.000	1	50.000	1	30.000
6.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	150.000	1	180.000	1	150.000
6.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	120.000	1	180.000	1	120.000
6.8	Cambio de Uñas de Separación	1	25.000	1	100.000	1	15.000
6.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	30.000	1	50.000	1	50.000
6.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	150.000	1	100.000	1	150.000
6.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	200.000	1	150.000	1	200.000
6.12	Cambio de Bujes Varios	1	40.000	1	50.000	1	40.000
	TOTAL GS ITEM 6		**1.285.000**		**1.360.000**		**1.335.000**
7	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Kyocera 1820**	1	-	1	-	1	-
7.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	200.000	1	50.000
7.2	Cambio de Cilindro	1	600.000	1	850.000	1	450.000
7.3	Cambio de Cuchilla	1	110.000	1	200.000	1	150.000
7.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	80.000	1	150.000	1	100.000
7.5	Cambio de Engranajes Varios	1	40.000	1	50.000	1	50.000
7.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	290.000	1	150.000	1	250.000
7.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	280.000	1	150.000	1	250.000
7.8	Cambio de Uñas de Separación	1	40.000	1	150.000	1	50.000
7.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	90.000	1	50.000	1	90.000
7.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	200.000	1	150.000	1	280.000
7.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	200.000	1	150.000	1	200.000
7.12	Cambio de Bujes Varios	1	40.000	1	100.000	1	50.000
	TOTAL GS ITEM 7		**2.010.000**		**2.350.000**		**1.970.000**
8	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Kyocera 420i**	1	-	1	-	1	-
8.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	500.000	1	50.000
8.2	Cambio de Cilindro	1	600.000	1	1.800.000	1	1.500.000
8.3	Cambio de Cuchilla	1	150.000	1	100.000	1	350.000
8.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	100.000	1	50.000	1	150.000
8.5	Cambio de Engranajes Varios	1	40.000	1	50.000	1	100.000
8.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	280.000	1	400.000	1	80.000
8.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	280.000	1	400.000	1	350.000
8.8	Cambio de Uñas de Separación	1	40.000	1	200.000	1	50.000
8.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	90.000	1	200.000	1	80.000
8.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	250.000	1	350.000	1	450.000
8.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	210.000	1	350.000	1	300.000
8.12	Cambio de Bujes Varios	1	40.000	1	150.000	1	50.000
	TOTAL GS ITEM 7		**2.120.000**		**4.550.000**		**3.510.000**
	TOTAL GS. LOTE 1		**14.390.000**		**18.300.000**		**15.245.000**

Lic. Arnaldo Zavalaga D.
Director

Item	Descripción	DOCUNET S.A.	
		Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
	LOTE 2 - XEROX		
1	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Xerox PE 120i**	1	-
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	200.000
1.2	Cambio de Scanner	1	2.050.000
1.3	Cambio de Placa Principal	1	3.530.000
1.4	Cambio de Rodillos de Transferencias	1	890.000
1.5	Cambio de Motor Principal	1	2.270.000
1.6	Cambio de Láser	1	4.050.000
1.7	Cambio de Puerta Lateral	1	775.000
1.8	Cambio de Alimentador By Pass	1	950.000
1.9	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	775.000
1.10	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	1.930.000
1.11	Cambio de Bisagras	1	310.000
1.12	Cambio de Panel de Control	1	1.930.000
1.13	Cambio de Bandeja de By Pass	1	890.000
1.14	Cambio de Cristal de Exposición	1	550.000
1,15	Cambio de Correa del Scanner	1	380.000
1.16	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga)	1	1.600.000
1.17	Cambio de pila MNV	1	550.000
1.18	Cambio de conjunto de fusor	1	1.930.000
	TOTAL GS. ITEM 1		**25.560.000**
	Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Xerox Workcentre M20i	1	-
2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	200.000
2.2	Cambio de Scanner	1	3.950.000
2.3	Cambio de Placa Principal	1	3.700.000
2.4	Cambio de Rodillos de Transferencias	1	510.000
2.5	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	1	2.300.000
2.6	Cambio de Motor Principal	1	1.700.000
2.7	Cambio de Láser	1	3.650.000
2.8	Cambio de Puerta Lateral	1	720.000
2.9	Cambio de Duplex	1	750.000
2.10	Cambio de Alimentador By Pass	1	660.000
2.11	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	1	1.000.000
2.12	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	780.000
2.13	Cambio de Alimentador de Bandeja B2	1	1.580.000
2.14	Cambio de Fuente de Alta Tensión	1	2.380.000
2.15	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	2.380.000
2.16	Cambio de Bisagras	1	720.000
2.17	Cambio de Panel de Control	1	1.580.000
2.18	Cambio de Bandeja de By Pass	1	720.000
2.19	Cambio de Cristal de Exposición	1	720.000
2.20	Cambio de Correa del Scanner	1	430.000
2.21	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga)	1	1.400.000
2.22	Cambio de pila MNV	1	550.000
2,23	Cambio de conjunto fusor	1	1.700.000
	TOTAL GS ITEM 2		**34.080.000**
	Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118	1	-
3.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	200.000
3.2	Cambio de Scanner	1	3.950.000
3.3	Cambio de Placa Principal	1	3.700.000
3.4	Cambio de Rodillos de Transferencias	1	510.000
3.5	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	1	2.300.000
3.6	Cambio de Motor Principal	1	1.700.000
3.7	Cambio de Láser	1	3.650.000
3.8	Cambio de Puerta Lateral	1	720.000
3.9	Cambio de Duplex	1	750.000
3.10	Cambio de Alimentador By Pass	1	660.000
3.11	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	1	1.000.000
3.12	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	780.000
3.13	Cambio de Alimentador de Bandeja B2	1	1.580.000
3.14	Cambio de Fuente de Alta Tensión	1	2.380.000
3.15	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	2.380.000
3.16	Cambio de Bisagras	1	720.000
3.17	Cambio de Panel de Control	1	1.580.000
3.18	Cambio de Bandeja de By Pass	1	720.000
3.19	Cambio de Cristal de Exposición	1	720.000
3.20	Cambio de Correa del Scanner	1	430.000
3.21	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga)	1	1.400.000
3.22	Cambio de pila MNV	1	550.000
3,23	cambio de conjunto fusor	1	1.700.000
	TOTAL GS. ITEM 3		**34.080.000**

Apoderado Apoderado

	Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230	1	-
4.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	250.000
4.2	Cambio de Scanner	1	4.950.000
4.3	Cambio de Placa Principal	1	4.150.000
4.4	Cambio de Rodillos de Transferencias	1	750.000
4.5	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	1	1.535.000
4.6	Cambio de Motor Principal	1	1.450.000
4.7	Cambio de Láser	1	2.100.000
4.8	Cambio de Puerta Lateral	1	1.950.000
4.9	Cambio de Alimentador By Pass	1	450.000
4.10	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	1	1.450.000
4.11	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	600.000
4.12	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	1.500.000
4.13	Cambio de Bisagras	1	1.750.000
4.14	Cambio de Panel de Control	1	3.050.000
4.15	Cambio de Bandeja de By Pass	1	1.450.000
4.16	Cambio de Cristal de Exposición	1	950.000
4.17	Cambio de Correa del Scanner	1	650.000
4.18	Cambio de Kit Módulo Xerográfico (Incluye cilindro, cuchilla de limpieza y rodillo de carga)	1	2.450.000
4.19	Cambio de pila MNV	1	600.000
	TOTAL GS. ITEM 4		**32.035.000**
5	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Xerox Workcentre 3550**	1	-
5.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	200.000
5.2	Cambio de Scanner	1	2.050.000
5.3	Cambio de Placa Principal	1	2.900.000
5.4	Cambio de Rodillos de Transferencias	1	450.000
5.5	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	1	800.000
5.6	Cambio de Motor Principal	1	980.000
5.7	Cambio de Láser	1	1.200.000
5.8	Cambio de Puerta Frontal	1	750.000
5.9	Cambio de Alimentador By Pass	1	1.700.000
5.10	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	1	650.000
5.11	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	800.000
5.12	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	1.700.000
5.13	Cambio de Bisagras	1	650.000
5.14	Cambio de Panel de Control	1	1.400.000
5.15	Cambio de Bandeja de By Pass	1	650.000
5.16	Cambio de Cristal de Exposición	1	2.200.000
5.17	Cambio de Correa del Scanner	1	400.000
5.18	Cambio de Conjunto Fusor	1	1.480.000
5.19	Cambio de Duplex	1	750.000
5.20	Cambio del Rodillo alimentador del casette	1	400.000
5.21	Ensamble del Chasis	1	700.000
5.22	Cambio de Bandeja 1	1	950.000
5.23	Cambio de pila MNV	1	550.000
	TOTAL GS. ITEM 5		**24.310.000**
	TOTAL GS. LOTE 2		**150.065.000**

Lic. Alfredo Fernandez D.
Director

	Descripcion	YACYRETA		HECTOR FOT		INSUSERV	
		Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Cantidad	Precio Unitario (IVA
	LOTE 3 - CANON						
1	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Canon 6241**	1	-	1	-	1	-
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	200.000	1	80.000
1.2	Cambio de Cilindro	1	820.000	1	550.000	1	650.000
1.3	Cambio de Cuchilla	1	300.000	1	80.000	1	100.000
1.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	150.000	1	80.000	1	50.000
1.5	Cambio de Engranajes Varios	1	80.000	1	80.000	1	40.000
1.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	550.000	1	150.000	1	250.000
1.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	450.000	1	350.000	1	500.000
1.8	Cambio de Uñas de Separación	1	90.000	1	50.000	1	20.000
1.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	200.000	1	150.000	1	50.000
1.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	480.000	1	150.000	1	300.000
1.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	350.000	1	150.000	1	300.000
1.12	Cambio de Bujes Varios	1	90.000	1	50.000	1	20.000
1.13	Cambio de Rodillo TEFLON	1	460.000	1	150.000	1	10.000
	TOTAL GS ITEM 1		**4.060.000**		**2.190.000**		**2.370.000**
2	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Canon 7130**	1	-	1	-	1	-
2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	300.000	1	80.000
2.2	Cambio de Cilindro	1	820.000	1	150.000	1	400.000
2.3	Cambio de Cuchilla	1	300.000	1	150.000	1	200.000
2.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	150.000	1	150.000	1	50.000
2.5	Cambio de Engranajes Varios	1	80.000	1	150.000	1	10.000
2.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	550.000	1	150.000	1	300.000
2.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	450.000	1	50.000	1	650.000
2.8	Cambio de Uñas de Separación	1	90.000	1	50.000	1	10.000
2.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	200.000	1	50.000	1	40.000
2.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	480.000	1	50.000	1	200.000
2.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	350.000	1	50.000	1	50.000
2.12	Cambio de Bujes Varios	1	90.000	1	50.000	1	10.000
2.13	Cambio de Rodillo TEFLON	1	460.000	1	50.000	1	10.000
TOTA			**4.060.000**		**1.400.000**		**2.010.000**
3	**Mantenimiento y/o reperación menor de Fotocopiadora Canon 2016 I**	1	-	1	-	1	-
3.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	300.000	1	80.000
3.2	Cambio de Cilindro	1	820.000	1	300.000	1	980.000
3.3	Cambio de Cuchilla	1	300.000	1	150.000	1	250.000
3.4	Cambio de Ruedas de Separacion	1	150.000	1	50.000	1	40.000
3.5	Cambio de Engranajes Varios	1	80.000	1	50.000	1	40.000
3.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	550.000	1	50.000	1	200.000
3.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	450.000	1	50.000	1	1.100.000
3.8	Cambio de Uñas de Separación	1	90.000	1	50.000	1	10.000
3.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	200.000	1	50.000	1	50.000
3.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	480.000	1	50.000	1	30.000
3.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	350.000	1	50.000	1	30.000
3.12	Cambio de Bujes Varios	1	90.000	1	100.000	1	10.000
3.13	Cambio de Rodillo TEFLON	1	460.000	1	300.000	1	10.000
3.14	Cambio de placa de RED	1		1	300.000	1	120.000
	TOTAL GS ITEM 3		**4.060.000**		**1.850.000**		**2.950.000**
4	**Mantenimiento y/o reparación menor de Fotocopiadora Canon IR 1022**	1	-	1	-	1	-
4.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO)	1	40.000	1	300.000	1	80.000
4.2	Cambio de Cilindro	1	820.000	1	300.000	1	980.000
4.3	Cambio de Cuchilla	1	300.000	1	150.000	1	200.000
4.4	Cambio de Ruedas de Separación	1	150.000	1	50.000	1	50.000
4.5	Cambio de Engranajes Varios	1	80.000	1	50.000	1	30.000
4.6	Cambio de Rodillos de Presión	1	550.000	1	50.000	1	200.000
4.7	Cambio de Rodillo de Fusor	1	450.000	1	50.000	1	1.100.000
4.8	Cambio de Uñas de Separación	1	90.000	1	50.000	1	10.000
4.9	Cambio de Gomas de Arrastre de Papel	1	200.000	1	50.000	1	50.000
4.10	Cambio de Lámpara de Exposición	1	480.000	1	50.000	1	30.000
4.11	Cambio de Lámpara de Fusor	1	350.000	1	50.000	1	30.000
4.12	Cambio de Bujes Varios	1	90.000	1	100.000	1	10.000
4.13	Cambio de Rodillo TEFLON	1	460.000	1	300.000	1	10.000
4.14	Cambio de placa de RED	1	650.000	1	300.000	1	60.000
	TOTAL GS ITEM 4		**4.710.000**		**1.850.000**		**2.840.000**
	TOTAL GS. LOTE 3		**16.890.000**		**7.290.000**		**10.170.000**

Lic. Alcides Piserigo O.
Dir. Jur

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Anexo 2

CD 01/2013 - Mantenimiento y Reparacion Menores de Fotocopiadoras

Indice de Liquidez, Rentabilidad y de Endeudamiento

Indice	Año 2010	Año 2011
	YACYRETA	YACYRETA
Activo Corriente	1.176.663.982	686.289.187
Pasivo Corriente	966.171.097	1.268.547
LIQUIDEZ	**1,22**	**541,00**
Utilidad Operativa Neta	161.155.687	185.329.040
Capital	50.000.000	500.000.000
RENTABILIDAD	**3,22**	**0,37**
Pasivo Total	966.171.097	1.268.547
Activo Total	1.184.498.684	693.846.409
ENDEUDAMIENTO	**0,82**	**0,00**

	Electricidad Yacyreta
LIQUIDEZ	271,72
RENTABILIDAD	3,41
ENDEUDAMIENTO	0,82

Indice	Año 2010	Año 2011
	DOCUNET S.A.	DOCUNET S.A.
Activo Corriente	8.141.434.856	7.323.128.526
Pasivo Corriente	1.304.902.048	1.155.515.098
LIQUIDEZ	**6,24**	**6,34**
Utilidad Operativa Neta	394.319.233	1.048.596.672
Capital	1.500.000.000	1.500.000.000
RENTABILIDAD	**0,26**	**0,70**
Pasivo Total	2.772.949.381	1.579.226.867
Activo Total	10.108.778.898	9.396.916.963
ENDEUDAMIENTO	**0,27**	**0,17**

	DOCUNET S.A.
LIQUIDEZ	9,41
RENTABILIDAD	0,61
ENDEUDAMIENTO	0,36

Lic. Arnaldo Arevenga
Director