ANEXO B - 02 - 08

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | TÓNER WAY DE Félix Sadot Candia Martínez | | | INSUSERV de Fabiola Magdalena Ruíz Díaz | | | PC'S SERVICIOS de José Milciades Quintana | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE CUCHILLA DE LIMPIEZA | 200.000 | 1 | 200.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 180.000 | 1 | 180.000 |
| 2 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510bizhub250 CAMBIO DE CILINDRO | 480.000 | 1 | 480.000 | 400.000 | 1 | 400.000 | 450.000 | 1 | 450.000 |
| 3 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE PAR DE RUEDAS DE SEPARACIÓN | 80.000 | 1 | 80.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 80.000 | 1 | 80.000 |
| 4 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE RUEDAS DE ARRASTRE DE PAPEL | 80.000 | 1 | 80.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 80.000 | 1 | 80.000 |
| 5 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE TERMISTOR | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 80.000 | 1 | 80.000 |
| 6 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE KIT DE UÑAS DE SEPARACIÓN | 130.000 | 1 | 130.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 110.000 | 1 | 110.000 |
| 7 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE RODILLO DE TEFLÓN | 180.000 | 1 | 180.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 8 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE REVELADOR | 280.000 | 1 | 280.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 9 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN | 250.000 | 1 | 250.000 | 200.000 | 1 | 200.000 | 220.000 | 1 | 220.000 |
| 10 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE UNIDAD DE ESCÁNER | 380.000 | 1 | 380.000 | 400.000 | 1 | 400.000 | 350.000 | 1 | 350.000 |
| 11 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 CAMBIO DE FRENO DE ADF | 150.000 | 1 | 150.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 120.000 | 1 | 120.000 |
| 12 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250CAMBIO DE KIT DE GOMA DE ARRASTRE | 90.000 | 1 | 90.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 90.000 | 1 | 90.000 |
| 13 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250CAMBIO RODILLO DE CARGA | 350.000 | 1 | 350.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 330.000 | 1 | 330.000 |
| 14 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250CAMBIO RODILLO DE TRANSFERENCIA | 280.000 | 1 | 280.000 | 250.000 | 1 | 250.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 15 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250CAMBIO DE TERMOSTATO | 90.000 | 1 | 90.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 90.000 | 1 | 90.000 |
| 16 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA | 220.000 | 1 | 220.000 | 200.000 | 1 | 200.000 | 210.000 | 1 | 210.000 |
| 17 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250ENGRANAJES | 130.000 | 1 | 130.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 110.000 | 1 | 110.000 |
| 18 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES EN LOCAL DE LA EMPRESA | 150.000 | 1 | 150.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 130.000 | 1 | 130.000 |
| 19 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora kónica Minolta 2510 bizhub250 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AJUSTES PALACIO CONCEPCION | 180.000 | 1 | 180.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 20 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO UNIDAD DE COPIADO CILINDRO CUCHILLA ORIGINAL | 3.300.000 | 1 | 3.300.000 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 2.300.000 | 1 | 2.300.000 |
| 21 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR | 660.000 | 1 | 660.000 | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 1 | 600.000 |
| 22 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 23 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BYPASS | 50.000 | 1 | 50.000 | 50.000 | 1 | 50.000 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 24 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE TONER ORIGINAL | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
| 25 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLO DE PRESIÓN | 280.000 | 1 | 280.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 26 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE UNIDAD REVELADORA | 380.000 | 1 | 380.000 | 350.000 | 1 | 350.000 | 350.000 | 1 | 350.000 |
| 27 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | 200.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | 1 | 200.000 | 180.000 | 1 | 180.000 |
| 28 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 29 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO DE UNIDAD ÓPTICA | 890.000 | 1 | 890.000 | 800.000 | 1 | 800.000 | 800.000 | 1 | 800.000 |
| 30 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 ENGRANAJES | 100.000 | 1 | 100.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 31 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA | 280.000 | 1 | 280.000 | 250.000 | 1 | 250.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 32 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 200.000 | 1 | 200.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 33 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 5230 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 150.000 | 1 | 150.000 | 140.000 | 1 | 140.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 34 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO UNIDAD DE COPIADO CILINDRO CUCHILLA ORIGINAL | 800.000 | 1 | 800.000 | 800.000 | 1 | 800.000 | 750.000 | 1 | 750.000 |
| 35 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR | 230.000 | 1 | 230.000 | 200.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 36 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 160.000 | 1 | 160.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 37 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO DE TONER ORIGINAL | 280.000 | 1 | 280.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 38 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 39 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACION ADF | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 40 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA | 200.000 | 1 | 200.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 41 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 180.000 | 1 | 180.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 180.000 | 1 | 180.000 |
| 42 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX WC 4118 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 180.000 | 1 | 180.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 170.000 | 1 | 170.000 |

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

Lic. Carlos R. Chamorro Masqueda
Jefe S.U.O.C.

| | | TÓNER WAY DE Félix Sadot Candia Martínez | | | INSUSERV de Fabiola Magdalena Ruiz Díaz | | | PC'S SERVICIOS de José Milciades Quintana | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 43 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO UNIDAD DE COPIADO CILINDRO CUCHILLA ORIGINAL | 330.000 | 1 | 330.000 | 300.000 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 | 300.000 |
| 44 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR | 360.000 | 1 | 360.000 | 380.000 | 1 | 380.000 | 350.000 | 1 | 350.000 |
| 45 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 46 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL | 280.000 | 1 | 280.000 | 250.000 | 1 | 250.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 47 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 48 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF | 150.000 | 1 | 150.000 | 120.000 | 1 | 120.000 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| 49 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA | 160.000 | 1 | 160.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 160.000 | 1 | 160.000 |
| 50 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 120.000 | 1 | 120.000 | 100.000 | 1 | 100.000 | 120.000 | 1 | 120.000 |
| 51 | Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KANON iR 1024 N DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 110.000 | 1 | 110.000 | 80.000 | 1 | 80.000 | 110.000 | 1 | 110.000 |
| 52 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO UNIDAD DE COPIADO CILINDRO CUCHILA ORIGINAL | 500.000 | 1 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 450.000 | 1 | 450.000 |
| 53 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR | 600.000 | 1 | 600.000 | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 | 1 | 550.000 |
| 54 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN | 180.000 | 1 | 180.000 | 150.000 | 1 | 150.000 | 180.000 | 1 | 180.000 |
| 55 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO DE TÓNER ORIGINAL | 400.000 | 1 | 400.000 | 450.000 | 1 | 450.000 | 380.000 | 1 | 380.000 |
| 56 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA | 230.000 | 1 | 230.000 | 200.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 57 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 CAMBIO DE RODILLO DE ALIMENTACIÓN ADF | 260.000 | 1 | 260.000 | 250.000 | 1 | 250.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 58 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA | 400.000 | 1 | 400.000 | 450.000 | 1 | 450.000 | 400.000 | 1 | 400.000 |
| 59 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 200.000 | 1 | 200.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| 60 | Mantenimiento y reparación de Multifunción Canon IR 2525 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PARTES | 200.000 | 1 | 200.000 | 180.000 | 1 | 180.000 | 250.000 | 1 | 250.000 |
| | TOTALES | | | 18.900.000 | | | 15.830.000 | | | 16.760.000 |

Lic. Carlos R. Chamorro Masqueda
Jefe S.U.O.C.