**Unidad Tecnica del Gabinete Social**
**Presidencia de la Republica**
**Contratacion Directa ID 259342 " Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Chevrolet Corsa Classic 2011"**

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | Taller Balbuena | Taller Mecanico Paredes S.R.L |
| 1 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÒN DE MOTOR** | | | |
| | Juego de Pistón | 1 | 600.000 | 650.000 |
| | Juego de Camisa | 1 | 550.000 | 120.000 |
| | Casquillo de biela | 1 | 75.000 | 150.000 |
| | Casquillo de bancada | 1 | 75.000 | 150.000 |
| | Casquillo de leva | 1 | 80.000 | 80.000 |
| | Arbol de levas | 1 | 640.000 | 230.000 |
| | Brazo de viela | 1 | 220.000 | 150.000 |
| | Carter | 1 | 150.000 | 180.000 |
| | Polea de cigüeñal | 1 | 150.000 | 450.000 |
| | Buje de viela | 1 | 55.000 | 35.000 |
| | Juego de juntas | 1 | 150.000 | 280.000 |
| | Juego de válvulas | 1 | 150.000 | 230.000 |
| | Guías de válvulas | 1 | 80.000 | 150.000 |
| | Cilindro | 1 | 60.000 | 60.000 |
| | Mano de obra por Reparación Gral. de Motor | 1 | 500.000 | 1.200.000 |
| | Juego de aros | 1 | 250.000 | 650.000 |
| | Junta tapa motor | 1 | 150.000 | 450.000 |
| | Junta carter | 1 | 80.000 | 120.000 |
| | Esmerilar válvula y rectificar tapa motor | 1 | 220.000 | 150.000 |
| | Cambiar cabo de velocimetro | 1 | 100.000 | 60.000 |
| | Cambiar correa/cadena de distribución | 1 | 90.000 | 650.000 |
| | Aceite motor | 1 | 35.000 | 45.000 |
| | Filtro de aceite | 1 | 70.000 | 90.000 |
| | Filtro de aire | 1 | 85.000 | 100.000 |
| | Filtro de combustible | 1 | 65.000 | 150.000 |
| | Cambiar polea ruleman tensor de correas | 1 | 70.000 | 450.000 |
| | Cambiar reten frente motor | 1 | 85.000 | 150.000 |
| | Cambiar soporte motor | 1 | 120.000 | 450.000 |
| | Cambiar junta tapa balancín | 1 | 90.000 | 250.000 |
| | Cambiar ventilador de motor | 1 | 150.000 | 30.000 |
| | Reparar radiador | 1 | 400.000 | 800.000 |
| | Regular válvulas | 1 | 5.000 | 40.000 |
| | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | 1 | 15.000 | 150.000 |
| | Limpieza de tanque | 1 | 90.000 | 70.000 |
| 2 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD** | | | |
| | Anillos sincronizadores | 1 | 70.000 | 150.000 |
| | Engranaje 1ª A 5a | 1 | 80.000 | 130.000 |
| | Eje ranurado | 1 | 45.000 | 160.000 |
| | Eje cuádruple | 1 | 45.000 | 210.000 |
| | Ruleman | 1 | 60.000 | 90.000 |
| | Reten | 1 | 39.000 | 60.000 |
| | Juntas | 1 | 74.000 | 60.000 |
| | Aceite para caja | 1 | 30.000 | 45.000 |
| | Soporte de caja | 1 | 110.000 | 450.000 |
| | Mano de obra por Reparación general de caja | 1 | 250.000 | 300.000 |
| 3 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÒN DE DIRECCION** | | | |
| | Cambiar muñequines | 1 | 80.000 | 350.000 |
| | Cambiar brazo zeta | 1 | 150.000 | 1.200 |
| | Cambiar brazo pitman | 1 | 90.000 | 1.200 |
| | Cambiar amortiguador de dirección delantero | 1 | 100.000 | 1.200 |
| | Cambiar amortiguador de dirección trasero | 1 | 100.000 | 1.200 |
| | Cambiar bomba de dirección hidráulica | 1 | 300.000 | 1.500.000 |
| | Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica | 1 | 40.000 | 250.000 |
| | Columna de dirección | 1 | 80.000 | 120.000 |
| | Cambiar guardapolvo de homocinética c/u | 1 | 40.000 | 150.000 |
| | Cambiar homocinética | 1 | 250.000 | 850.000 |
| | Cambiar barra larga de dirección | 1 | 50.000 | 60.000 |
| | Alineación y balanceo de ruedas | 1 | 70.000 | 60.000 |

Lic. TIBURCIO GAUTO
Dpto. Contabilidad - Unidad Técnica
Gabinete Social - Presidencia de la República

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cambio de ruleman masa delantera | 1 | 60.000 | 450.000 |
| | Cambio de reten de masa delantera | 1 | 45.000 | 60.000 |
| | Cambio de ruleman punta eje | 1 | 70.000 | 60.000 |
| | Cambio de masa | 1 | 100.000 | 250.000 |
| | Mangueta | 1 | 60.000 | 60.000 |
| | Puntera de homocinética | 1 | 150.000 | 850.000 |
| | Cambio de ruleman de bovin de dirección | 1 | 80.000 | 1.200 |
| 4 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN** | | | |
| | Cambiar amortiguador trasero c/u | 1 | 220.000 | 600.000 |
| | Cambiar amortiguador delantero c/u | 1 | 220.000 | 650.000 |
| | Cambiar buje parrilla superior | 1 | 50.000 | 1.200 |
| | Cambiar buje parrilla inferior | 1 | 45.000 | 150.000 |
| | Cambiar buje barra estabilizadora | 1 | 20.000 | 120.000 |
| | Cambiar buje amortiguador | 1 | 15.000 | 5.000 |
| | Cambiar rótulas-p/ lado | 1 | 80.000 | 350.000 |
| | Cambiar espiral de suspensión c/u | 1 | 150.000 | 250.000 |
| | Cambiar barra torsión de suspensión | 1 | 70.000 | 1.200 |
| 5 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | |
| | Cambiar disco de embrague | 1 | 350.000 | 600.000 |
| | Corona volante | 1 | 150.000 | 230.000 |
| | Plato de presión | 1 | 150.000 | 650.000 |
| | Cambiar cojinete de empuje | 1 | 80.000 | 350.000 |
| 6 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DEL SISTEMA DE FRENO** | | | |
| | Cambiar pastillas de freno – ambos | 1 | 120.000 | 600.000 |
| | Cambiar fibras freno trasero – ambos | 1 | 200.000 | 500.000 |
| | Cambiar juego reparo bomba central embrague | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | Cambiar bomba central de freno | 1 | 100.000 | 650.000 |
| | Cambiar juego reparación mordaza freno trasero | 1 | 50.000 | 1.200 |
| | Rectificación de disco delantero | 1 | 45.000 | 80.000 |
| | Rectificar tambor freno trasero | 1 | 45.000 | 80.000 |
| | Cambiar servo freno | 1 | 300.000 | 600.000 |
| | Cambiar cilindro de freno trasero | 1 | 70.000 | 80.000 |
| | Cambiar tambor de freno | 1 | 150.000 | 200.000 |
| 7 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO** | | | |
| | Cambiar faro delantero | 1 | 250.000 | 600.000 |
| | Cambiar faro trasero | 1 | 220.000 | 600.000 |
| | Cambiar focos por unidad | 1 | 5.000 | 40.000 |
| | Cambiar conmutador de luces | 1 | 120.000 | 200.000 |
| | Cambiar reloj marcador de combustible | 1 | 80.000 | 120.000 |
| | Cambiar interruptor de advertencia llave de estacionamiento | 1 | 50.000 | 130.000 |
| | Cambiar fusibles | 1 | 1.500 | 2.500 |
| | Cambiar caja de fusibles | 1 | 45.000 | 80.000 |
| | Cambiar motor de arranque | 1 | 400.000 | 1.200.000 |
| | Cambiar motor limpia parabrisas | 1 | 150.000 | 120.000 |
| | Cambiar solenoide o automático del arranque | 1 | 60.000 | 350.000 |
| | Cambiar brazo limpia parabrisas | 1 | 40.000 | 60.000 |
| | Cambiar bujías de motor | 1 | 30.000 | 125.000 |
| | Cambiar bulbo de aceite | 1 | 60.000 | 40.000 |
| | Cambiar bulbo de temperatura | 1 | 60.000 | 120.000 |
| | Cambiar alternador | 1 | 300.000 | 900.000 |
| | Cambiar correa de alternador | 1 | 25.000 | 120.000 |
| 8 | **MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO** | | | |
| | Cambio de ruleman de compresor | 1 | 45.000 | 150.000 |
| | Cambio de condensador | 1 | 100.000 | 450.000 |
| | Carga de gas | 1 | 250.000 | 450.000 |
| | Cambio de evaporador | 1 | 110.000 | 400.000 |
| | Electro ventilador | 1 | 45.000 | 900.000 |
| | Compresor | 1 | 220.000 | 1.800.000 |
| | Filtro de aire acondicionado | 1 | 150.000 | 250.000 |
| | Manguera de aire acondicionado | 1 | 45.000 | 300.000 |
| | Mantenimiento general del sistema de aire acondicionado | 1 | 120.000 | 650.000 |
| 9 | **SERVICIO DE GOMERÍA** | | | |
| | Servicio de gomería – incluido cambio de tornillo de ruedas, prisionero en caso necesario | 1 | 35.000 | 80.000 |
| | Cambio de cubiertas con colocación y alineación | 1 | 350.000 | 400.000 |
| 10 | **LAVADO COMPLETO DE VEHÍCULO** | | | |
| | Lavado completo (INCLUIDO MOTOR). | 1 | 50.000 | 60.000 |
| | Limpieza de tapizado, encerado y pulido | 1 | 80.000 | 950.000 |
| | | | **14.659.500** | **34.117.100** |

Lic. TIBURCIO GAUTO
Dpto. Contabilidad - Unidad Técnica
Gabinete Social - Presidencia de la República