UNDECIMA REGION SANITARIA – DPTO. CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2021 – "ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS" – PLURIANUAL – I.D. Nº 395.882

								AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítems	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Especificaciones Técnicas	Presentación	U.m.	Cantidad	Precio Unitario Referencial (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	% de Variación de Precios	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
1	25172503-002	Cubierta para camion	Cubierta radial para bus, medida 1000x20, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	2	1.441.007	JK	Mexico	14,85	1.655.000	3.310.000
2	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 185/70 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	3	301.950	Laufenn	Indonesia	-17,20	250.000	750.000
3	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta 750 (R16) LT Semipantanera ATM, capacidad de cargo 114/112, Rango R, 12 telas, profundidad de los surcos 13,2mm, 80PSI. (Con Camara Pico Largo y Camisa). Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo en el taller indicado por el oferente. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado.	Unidad	Unidad	20	784.530	JK	Mexico	28,10	1.005.000	20.100.000
4	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 205/70 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	313.807	NO COTIZA				
5	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 245/70 R16, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	14	526.000	Fate O	Argentina	49,52	786.500	11.011.000
6	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 215/80 R16, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	823.804	Fate O	Argentina	-0,58	819.000	3.276.000
7	25172504-002	Cubierta para Camioneta	Cubierta radial para camioneta, medida 175/70 R14, mixta, debe incluir pico (válvula) para la cubierta. Las cubiertas deben ser nuevas, originales, estar en perfecto estado. El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes, montaje, alineación y balanceo en el taller indicado por el oferente	Unidad	Unidad	4	270.910	Laufenn	Indonesia	-7,72	250.000	1.000.000
							MONTO TOTAL					39.447.000

Lic. Alvis J. Barreto Ayala
Jefe de Dpto. Administrativo
XI Región Sanitaria Central - M.S.P. y B.S.

Ing. Jimmy Díaz
XI Región Sanitaria - MSPBS

Rafael O Castillo
Jefe de Transporte
XI Region Sanitaria

C.P. Nadia M. Ferreira B.
Jefa de Presupuesto
XI Region Sanitaria - Central