PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS"

	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				AYALA PERDOMO INGENIERIA		EN OBRAS		DHAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		SERVITEK		GR CONSULTORES		D & D S.R.L.	
Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.Medida	Cant.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	72102802-001	Pintura de escalera de metal con pintura sintético los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M	1	18.750	18.750	11.800	11.800	5.000	5.000	1.800	1.800	3.000	3.000	30.000	30.000
2	72102802-001	Pintura Pared interior al Látex, previa limpieza de la superficie a ser pintada, los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M2	1	15.000	15.000	11.800	11.800	5.500	5.500	5.500	5.500	10.000	10.000	21.000	21.000
3	72102802-001	Pintura Pared exterior al Látex, previa limpieza de la superficie a ser pintada, los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M2	1	15.625	15.625	11.800	11.800	5.800	5.800	5.500	5.500	15.000	15.000	42.000	42.000
4	72102802-001	Pintura Cielorraso al Látex, previa limpieza de la superficie a ser pintada, los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M2	1	18.750	18.750	11.800	11.800	5.800	5.800	5.500	5.500	10.000	10.000	18.000	18.000
5	72102802-001	Pintura de aberturas al sintético los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M2	1	18.750	18.750	11.800	11.800	8.000	8.000	2.100	2.100	10.000	10.000	30.000	30.000
6	72102802-001	Limpieza de ladrillo visto con hidrolavadora, para eliminación de moho, tratamiento a realizar con lavandina 1:10	M2	1	9.375	9.375	13.500	13.500	5.000	5.000	900	900	2.000	2.000	42.000	42.000
7	72102802-001	Reparación y reposición de ladrillo visto rotos y desprendidos	M2	1	50.000	50.000	65.000	65.000	6.000	6.000	4.000	4.000	5.000	5.000	120.000	120.000
8	72102802-001	Pintura Exterior de ladrillo visto con Silicona (previamente quemar el ladrillo con acido muriático proporción 1:10)	M2	1	15.625	15.625	13.500	13.500	6.000	6.000	5.500	5.500	15.000	15.000	42.000	42.000
9	72102802-001	Reparación de revoque - altura 10 mts	M2	1	36.250	36.250	55.000	55.000	7.500	7.500	1.500	1.500	5.000	5.000	90.000	90.000
10	72102802-001	Reparación y Pintura Pared exterior al Latex, previa limpieza de la superficie a ser pintada, los colores que serán aplicados serán aprobados por la convocante.	M2	1	13.125	13.125	11.800	11.800	5.800	5.800	4.400	4.400	15.000	15.000	42.000	42.000
11	72102802-001	Colocación y Provisión de Canaleta colgante, D= 33	M	1	56.250	56.250	75.000	75.000	35.000	35.000	10.500	10.500	20.000	20.000	240.000	240.000
12	72102802-001	Provisión y colocación vidrios de 4mm (ventana)	M2	1	75.000	75.000	198.000	198.000	55.000	55.000	4.000	4.000	20.000	20.000	450.000	450.000
13	72102802-001	Reparación de Aberturas, incluye cambio de cerraduras	UN	1	62.500	62.500	275.000	275.000	60.000	60.000	4.500	4.500	20.000	20.000	600.000	600.000
14	72102802-001	Mantenimiento Abertura de Blindex (herrajes)	UN	1	150.000	150.000	198.000	198.000	35.000	35.000	11.000	11.000	20.000	20.000	450.000	450.000
		TOTAL				555.000		963.800		245.400		66.700		170.000		2.217.000

JUAN CARLOS COLMAN
SOM ING - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

DIONISIO RUIZ DIAZ
SOP INF - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
TTE F INT - PRESIDENTE COMITÉ EVALUACION