13. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

								DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 1		
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido	%
1	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 50km	UNIDAD	EVENTO	1	43.375.000	43.375.000	49.447.500	49.447.500	14%
2	73171602-006	mba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada en el rango 51 a 250km	UNIDAD	EVENTO	1	44.375.000	44.375.000	50.587.500	50.587.500	14%
3	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 251km a 450 km	UNIDAD	EVENTO	1	45.375.000	45.375.000	51.727.500	51.727.500	14%
Monto total ofertado LOTE 1: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS IVA INCLUIDO									**151.762.500**	

								DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 2		
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido	%
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.000	8.030.000	9.154.200	9.154.200	14%
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.130.000	9.130.000	10.408.200	10.408.200	14%
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.680.000	9.680.000	11.035.200	11.035.200	14%
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuesto, instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.258.000	5.258.000	5.994.120	5.994.120	14%
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.358.000	6.358.000	7.248.120	7.248.120	14%
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.908.000	6.908.000	7.875.120	7.875.120	14%
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.000	8.030.000	9.154.200	9.154.200	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN [illegible]
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abogado Mat. N° 43.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.130.000	9.130.000	10.408.200	10.408.200	14%
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.680.000	9.680.000	11.035.200	11.035.200	14%
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.258.000	5.258.000	5.994.120	5.994.120	14%
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.358.000	6.358.000	7.248.120	7.248.120	14%
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.908.000	6.908.000	7.875.120	7.875.120	14%
13	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.922.000	5.922.000	6.751.080	6.751.080	14%
14	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.176.000	2.176.000	2.480.640	2.480.640	14%
15	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.152.000	2.152.000	2.453.280	2.453.280	14%
16	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.701.000	3.701.000	4.219.140	4.219.140	14%
17	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.730.000	3.730.000	4.252.200	4.252.200	14%
18	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.816.000	3.816.000	4.350.240	4.350.240	14%
19	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.233.000	2.233.000	2.545.620	2.545.620	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo A. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURIDICA

20	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.122.000	4.122.000	4.699.080	4.699.080	14%
21	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.468.000	3.468.000	3.953.520	3.953.520	14%
22	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	1.947.000	1.947.000	2.219.580	2.219.580	14%
23	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	1.961.000	1.961.000	2.235.540	2.235.540	14%
24	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.797.000	5.797.000	6.608.580	6.608.580	14%
25	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.154.000	2.154.000	2.455.560	2.455.560	14%
26	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.249.000	2.249.000	2.563.860	2.563.860	14%
27	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.163.000	3.163.000	3.605.820	3.605.820	14%
28	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.268.000	7.268.000	8.285.520	8.285.520	14%
29	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.260.000	5.260.000	5.996.400	5.996.400	14%
30	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.863.000	5.863.000	6.683.820	6.683.820	14%
31	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.004.000	4.004.000	4.564.560	4.564.560	14%
32	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000	4.332.000	4.332.000	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. N° 42.997
DIRECCIÓN JURÍDICA

33	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.688.000	3.688.000	4.204.320	4.204.320	14%
34	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.669.000	3.669.000	4.182.660	4.182.660	14%
35	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.922.000	6.922.000	7.891.080	7.891.080	14%
36	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.176.000	3.176.000	3.620.640	3.620.640	14%
37	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.152.000	3.152.000	3.593.280	3.593.280	14%
38	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.701.000	4.701.000	5.359.140	5.359.140	14%
39	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.730.000	4.730.000	5.392.200	5.392.200	14%
40	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.816.000	4.816.000	5.490.240	5.490.240	14%
41	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.233.000	3.233.000	3.685.620	3.685.620	14%
42	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.122.000	5.122.000	5.839.080	5.839.080	14%
43	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.468.000	4.468.000	5.093.520	5.093.520	14%
44	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.947.000	2.947.000	3.359.580	3.359.580	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Vivieros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCION JURÍDICA

45	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.961.000	2.961.000	3.375.540	3.375.540	14%
46	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.797.000	6.797.000	7.748.580	7.748.580	14%
47	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.154.000	3.154.000	3.595.560	3.595.560	14%
48	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.249.000	3.249.000	3.703.860	3.703.860	14%
49	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.163.000	4.163.000	4.745.820	4.745.820	14%
50	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.268.000	8.268.000	9.425.520	9.425.520	14%
51	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.260.000	6.260.000	7.136.400	7.136.400	14%
52	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.863.000	6.863.000	7.823.820	7.823.820	14%
53	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.004.000	5.004.000	5.704.560	5.704.560	14%
54	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000	5.472.000	5.472.000	14%
55	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.688.000	4.688.000	5.344.320	5.344.320	14%
56	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.669.000	4.669.000	5.322.660	5.322.660	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Vargas
Abogado Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

57	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.922.000	7.922.000	9.031.080	9.031.080	14%
58	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.176.000	4.176.000	4.760.640	4.760.640	14%
59	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.152.000	4.152.000	4.733.280	4.733.280	14%
60	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.701.000	5.701.000	6.499.140	6.499.140	14%
61	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.730.000	5.730.000	6.532.200	6.532.200	14%
62	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.816.000	5.816.000	6.630.240	6.630.240	14%
63	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.233.000	4.233.000	4.825.620	4.825.620	14%
64	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.122.000	6.122.000	6.979.080	6.979.080	14%
65	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.468.000	5.468.000	6.233.520	6.233.520	14%
66	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.947.000	3.947.000	4.499.580	4.499.580	14%
67	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.961.000	3.961.000	4.515.540	4.515.540	14%
68	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.797.000	7.797.000	8.888.580	8.888.580	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo E. Riveros
Abogado / Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

69	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.154.000	4.154.000	4.735.560	4.735.560	14%
70	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.249.000	4.249.000	4.843.860	4.843.860	14%
71	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.163.000	5.163.000	5.885.820	5.885.820	14%
72	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.268.000	9.268.000	10.565.520	10.565.520	14%
73	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvulaneumat ica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.260.000	7.260.000	8.276.400	8.276.400	14%
74	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvulaneumat ica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.863.000	7.863.000	8.963.820	8.963.820	14%
75	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.004.000	6.004.000	6.844.560	6.844.560	14%
76	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000	6.612.000	6.612.000	14%
77	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.688.000	5.688.000	6.484.320	6.484.320	14%
78	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.669.000	5.669.000	6.462.660	6.462.660	14%
79	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.105.000	7.105.000	8.099.700	8.099.700	14%
80	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.176.000	2.176.000	2.480.640	2.480.640	14%

ISTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Ximenes
Abogado Mat. N° 49.954
DIRECCIÓN JURÍDICA

81	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000	7.866.000	7.866.000	14%
82	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.144.000	2.144.000	2.444.160	2.444.160	14%
83	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.144.000	2.144.000	2.444.160	2.444.160	14%
84	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.269.000	6.269.000	7.146.660	7.146.660	14%
85	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.121.000	2.121.000	2.417.940	2.417.940	14%
86	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.827.000	2.827.000	3.222.780	3.222.780	14%
87	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.120.000	2.120.000	2.416.800	2.416.800	14%
88	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.215.000	9.215.000	10.508.100	10.508.100	14%
89	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.922.000	5.922.000	6.751.080	6.751.080	14%
90	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	1.961.000	1.961.000	2.235.540	2.235.540	14%
91	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.288.000	5.288.000	6.028.320	6.028.320	14%
92	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.260.000	5.260.000	5.996.400	5.996.400	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. [illegible]
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. [illegible]
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

93	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.177.000	2.177.000	2.481.780	2.481.780	14%
94	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.627.000	4.627.000	5.274.780	5.274.780	14%
95	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.957.000	3.957.000	4.510.980	4.510.980	14%
96	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.105.000	8.105.000	9.239.700	9.239.700	14%
97	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.176.000	3.176.000	3.620.640	3.620.640	14%
98	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.900.000	7.900.000	9.006.000	9.006.000	14%
99	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manovacuomet ro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.144.000	3.144.000	3.584.160	3.584.160	14%
100	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.144.000	3.144.000	3.584.160	3.584.160	14%
101	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.269.000	7.269.000	8.286.660	8.286.660	14%
102	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.121.000	3.121.000	3.557.940	3.557.940	14%
103	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.827.000	3.827.000	4.362.780	4.362.780	14%
104	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000	3.556.800	3.556.800	14%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
TÉC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Vilcaros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

105	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.215.000	10.215.000	11.645.100	11.645.100	14%
106	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.922.000	6.922.000	7.891.080	7.891.080	14%
107	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.961.000	2.961.000	3.375.540	3.375.540	14%
108	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.288.000	6.288.000	7.168.320	7.168.320	14%
109	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumat ica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.260.000	6.260.000	7.136.400	7.136.400	14%
110	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.177.000	3.177.000	3.621.780	3.621.780	14%
111	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed		EVENTO	1	5.627.000	5.627.000	6.414.780	6.414.780	14%
112	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.957.000	4.957.000	5.650.980	5.650.980	14%
113	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.105.000	9.105.000	10.379.700	10.379.700	14%
114	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.176.000	4.176.000	4.760.640	4.760.640	14%
115	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	10.146.000	10.146.000	14%
116	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manovacuomet ro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.000	4.144.000	4.724.160	4.724.160	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Valdez
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

117	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.000	4.144.000	4.724.160	4.724.160	14%
118	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.269.000	8.269.000	9.426.660	9.426.660	14%
119	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.121.000	4.121.000	4.697.940	4.697.940	14%
120	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.827.000	4.827.000	5.502.780	5.502.780	14%
121	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.120.000	4.120.000	4.696.800	4.696.800	14%
122	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	11.215.000	11.215.000	12.785.100	12.785.100	14%
123	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.922.000	7.922.000	9.031.080	9.031.080	14%
124	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.961.000	3.961.000	4.515.540	4.515.540	14%
125	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.288.000	7.288.000	8.308.320	8.308.320	14%
126	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumat ica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.260.000	7.260.000	8.276.400	8.276.400	14%
127	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.177.000	4.177.000	4.761.780	4.761.780	14%
128	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.627.000	6.627.000	7.554.780	7.554.780	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos Médicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Riveros
Abogado Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

129	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.957.000	5.957.000	6.790.980	6.790.980	14%
Monto total ofertado LOTE 2: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA IVA INCLUIDO									**764.710.440**	

14. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley N° 2051/03", sus Decretos Reglamentarios, y Resol. 1890/2020 se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la siguiente sugerencia:

- Adjudicar a la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al cuadro adjunto como **Anexo 1**.

15. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

La empresa adjudicada deberá presentar para la firma del contrato los siguientes documentos:
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

Abg. Rodrigo Rene Viveros
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Seccion Administración de Equipos e Insumos

Tec. Ivan Javier Ramos
Dirección de Recursos Tecnológicos de la Salud