Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
	Instalacion							
1	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	250.000	150.000	400.000	300.000	250.000	200.000
2	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	480.000	200.000	430.000	580.000	320.000	1.200.000
3	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	250.000	200.000	430.000	350.000	250.000	200.000
4	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	480.000	250.000	450.000	600.000	320.000	1.200.000
5	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	250.000	250.000	450.000	350.000	250.000	200.000
6	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	200.000	480.000	250.000	470.000	600.000	320.000	1.200.000
7	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	250.000	250.000	470.000	600.000	700.000	320.000
8	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	350.000	580.000	250.000	490.000	800.000	850.000	2.200.000
9	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	350.000	350.000	300.000	490.000	600.000	700.000	320.000

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
10	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	350.000	650.000	300.000	520.000	800.000	850.000	2.200.000
11	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	350.000	400.000	520.000	700.000	700.000	420.000
12	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	450.000	750.000	400.000	570.000	1.000.000	850.000	2.500.000

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
13	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	50.000	130.000	30.000	250.000	250.000
14	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	100.000	20.000	50.000	150.000	260.000
15	Cambio de bujes	20.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	80.000
16	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	50.000	20.000	35.000	80.000	60.000
17	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	30.000	35.000	25.000	5.000	90.000
18	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000	1.000	60.000
19	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	40.000	55.000	80.000	150.000
20	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	30.000	40.000	30.000	120.000
21	Cambio del motor de la turbina del evaporador	30.000	35.000	50.000	30.000	65.000	50.000	180.000

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
22	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	80.000	130.000	30.000	250.000	250.000
23	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	250.000	20.000	50.000	150.000	260.000
24	Cambio de bujes	20.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	80.000
25	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	50.000	20.000	35.000	80.000	60.000
26	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	50.000	35.000	25.000	5.000	90.000

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
27	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000	1.000	60.000
28	Cambio de placa electronica	40.000	40.000	80.000	40.000	55.000	80.000	100.000
29	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	30.000	40.000	30.000	120.000
30	Cambio del motor de la turbina del evaporador	30.000	35.000	50.000	30.000	65.000	50.000	180.000

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
31	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	150.000	130.000	30.000	250.000	250.000
32	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	300.000	20.000	50.000	150.000	260.000
33	Cambio de bujes	20.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	80.000
34	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	50.000	20.000	35.000	80.000	60.000
35	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	50.000	35.000	25.000	5.000	90.000
36	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	30.000	35.000	20.000	1.000	60.000
37	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	80.000	40.000	60.000	80.000	100.000
38	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	30.000	45.000	30.000	120.000
39	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	50.000	30.000	70.000	50.000	180.000

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
40	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	130.000	50.000	400.000	280.000
41	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	20.000	55.000	150.000	310.000
42	Cambio de bujes	10.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	60.000
43	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	50.000	20.000	40.000	1.000	80.000
44	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	50.000	35.000	45.000	1.000	90.000
45	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	30.000	35.000	30.000	1.000	80.000
46	Cambio de placa electronica	40.000	40.000	80.000	40.000	100.000	150.000	120.000
47	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	30.000	12.500	30.000	30.000	60.000	30.000	140.000
48	Cambio del motor de la turbina del evaporador	30.000	35.000	50.000	30.000	80.000	50.000	180.000
49	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	40.000	35.000	100.000	5.000	35.000	40.000	220.000

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
	Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU							
Item	**Descripcion**	**Airmect**	**Confortec**	**R & G**	**Ingeniería Electromecánica**	**HZ Ingeniería**	**Agui Movil**	**VIS S.R.L.**
50	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	130.000	50.000	400.000	280.000
51	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	20.000	55.000	150.000	310.000
52	Cambio de bujes	10.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	60.000
53	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	50.000	20.000	40.000	1.000	80.000
54	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	50.000	35.000	45.000	1.000	90.000
55	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	30.000	35.000	30.000	1.000	80.000
56	Cambio de placa electronica	40.000	40.000	100.000	40.000	110.000	150.000	120.000
57	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	30.000	60.000	30.000	140.000
58	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000	80.000	50.000	180.000
59	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	5.000	35.000	40.000	220.000
	Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU							
Item	**Descripcion**	**Airmect**	**Confortec**	**R & G**	**Ingeniería Electromecánica**	**HZ Ingeniería**	**Agui Movil**	**VIS S.R.L.**
60	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	130.000	50.000	400.000	280.000
61	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	20.000	55.000	150.000	310.000
62	Cambio de bujes	10.000	35.000	30.000	20.000	5.000	1.000	80.000
63	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	50.000	20.000	40.000	1.000	60.000
64	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	50.000	35.000	45.000	1.000	60.000
65	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	30.000	35.000	30.000	1.000	100.000
66	Cambio de placa electronica	40.000	40.000	100.000	40.000	120.000	150.000	160.000
67	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	30.000	60.000	30.000	120.000
68	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000	80.000	50.000	180.000
69	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	5.000	35.000	40.000	260.000
70	Costo traslado zona 2	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza
71	Costo traslado zona 3	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza
	TOTAL LOTE 1	**5.389.000**	**7.658.000**	**8.062.000**	**7.865.000**	**9.800.000**	**10.773.000**	**20.540.000**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

18

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
	Instalacion							
1	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	200.000	400.000		320.000	
2	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	250.000	430.000		420.000	
3	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	300.000	430.000		320.000	
4	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	300.000	450.000		420.000	
5	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	300.000	450.000		320.000	
6	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	300.000	470.000		420.000	
7	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	250.000	300.000	470.000	NO COTIZA	850.000	
8	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	580.000	300.000	490.000		920.000	
9	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	350.000	350.000	490.000		850.000	
10	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	450.000	650.000	350.000	520.000		920.000	
11	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	350.000	450.000	520.000		850.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
12	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	450.000	750.000	450.000	570.000		920.000	

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
13	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	100.000	180.000	NO COTIZA	350.000	
14	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	100.000	30.000		200.000	
15	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
16	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	80.000	20.000		80.000	
17	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	50.000	80.000		5.000	
18	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
19	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
20	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
21	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
22	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	120.000	180.000	NO COTIZA	350.000	
23	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	250.000	30.000		200.000	
24	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
25	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	80.000	20.000		80.000	
26	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	80.000	80.000		5.000	
27	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
28	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
29	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
30	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
31	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	150.000	180.000		350.000	
32	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	300.000	30.000		200.000	
33	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

20

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
34	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	100.000	20.000	NO COTIZA	80.000	
35	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	100.000	80.000		5.000	
36	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
37	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
38	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
39	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
40	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000	NO COTIZA	500.000	
41	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
42	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
43	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
44	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000		1.000	
45	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
46	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
47	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
48	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	50.000	30.000		50.000	
49	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
50	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000	NO COTIZA	500.000	
51	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
52	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
53	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
54	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000		1.000	
55	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
56	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
57	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
58	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000		50.000	
59	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU								
Item	**Descripcion**	**Airmect**	**Confortec**	**R & G**	**Ingeniería Electromecánica**	**HZ Ingeniería**	**Agui Movil**	**VIS S.R.L.**
60	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000		500.000	
61	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
62	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
63	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
64	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000		1.000	
65	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000	NO COTIZA	1.000	
66	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
67	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
68	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000		50.000	
69	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	
70	Costo traslado zona 2	950.000	830.000	950.000	3.595.000		1.000.000	
71	Costo traslado zona 3	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza		no cotiza	
	TOTAL LOTE 2	**7.209.000**	**8.488.000**	**10.562.000**	**12.735.000**	-	**13.843.000**	-

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
	Instalacion							
1	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	200.000	400.000	NO COTIZA	320.000	
2	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	250.000	430.000		420.000	
3	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	300.000	430.000		320.000	
4	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	300.000	450.000		420.000	
5	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	250.000	250.000	300.000	450.000		320.000	
6	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	300.000	480.000	300.000	470.000		420.000	
7	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	250.000	300.000	470.000		850.000	
8	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	580.000	300.000	490.000		920.000	
9	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	350.000	350.000	490.000		850.000	
10	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	450.000	650.000	350.000	520.000		920.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
11	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexion electrica	400.000	350.000	450.000	520.000		850.000	
12	Instalacion de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalacion con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion electrica	450.000	750.000	450.000	570.000		920.000	

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
13	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	100.000	180.000		350.000	
14	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	100.000	30.000		200.000	
15	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
16	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	80.000	20.000		80.000	
17	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	50.000	80.000	NO COTIZA	5.000	
18	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
19	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
20	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
21	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
22	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	120.000	180.000		350.000	
23	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	250.000	30.000		200.000	
24	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
25	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	80.000	20.000		80.000	
26	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	80.000	80.000	NO COTIZA	5.000	
27	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
28	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
29	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

94

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
51	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
52	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
53	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
54	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000	NO COTIZA	1.000	
55	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
56	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
57	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
58	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000		50.000	
59	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	

Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
60	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000		500.000	
61	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
62	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
63	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
64	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000		1.000	
65	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000	NO COTIZA	1.000	
66	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
67	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
68	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	61.000	30.000		50.000	
69	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	
70	Costo traslado zona 2	no cotiza	no cotiza	no cotiza	no cotiza		no cotiza	
71	Costo traslado zona 3	950.000	1.180.000	950.000	7.705.000		1.000.000	
	TOTAL LOTE 3	**7.209.000**	**8.838.000**	**10.562.000**	**16.845.000**	-	**13.843.000**	-

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

97

Aduana
Paraguay

LLAMADO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

Item	Descripcion	Airmect	Confortec	R & G	Ingeniería Electromecánica	HZ Ingeniería	Agui Movil	VIS S.R.L.
30	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	
	Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU							
31	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	150.000	180.000	NO COTIZA	350.000	
32	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	300.000	30.000		200.000	
33	Cambio de bujes	20.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
34	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	40.000	23.000	100.000	20.000		80.000	
35	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	30.000	30.000	100.000	80.000		5.000	
36	Revision y reparacion de placa electronica	30.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
37	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		80.000	
38	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
39	Cambio del motor de la turbina del evaporador	50.000	35.000	50.000	30.000		50.000	
	Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU							
40	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000	NO COTIZA	500.000	
41	Carga de gas y reparacion de tuberias	50.000	60.000	350.000	30.000		200.000	
42	Cambio de bujes	10.000	35.000	50.000	30.000		1.000	
43	Cambio de capacitor de trabajo al motorcompresor	3.000	23.000	100.000	20.000		1.000	
44	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	10.000	30.000	100.000	80.000		1.000	
45	Revision y reparacion de placa electronica	40.000	20.000	50.000	80.000		1.000	
46	Cambio de placa electronica	50.000	40.000	100.000	50.000		150.000	
47	Reparacion del motor de la turbina del evaporador	40.000	12.500	30.000	50.000		30.000	
48	Cambio del motor de la turbina del evaporador	40.000	35.000	50.000	30.000		50.000	
49	Cambio de llave contactora trifasica con bobina de 24 hs	50.000	35.000	100.000	50.000		40.000	
	Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU							
50	Limpieza general y control de funcionamiento	50.000	150.000	200.000	180.000		500.000	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.