Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	440.000	440.000	440.000	87.413	87.413	87.413	87.413	87.413	87.413
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000	384.000	550.000	550.000	550.000	320.000	320.000	320.000	358.500	358.500	358.500
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	410.000	410.000	410.000	140.000	140.000	140.000	153.800	153.800	153.800
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	410.000	410.000	410.000	220.000	220.000	220.000	267.850	267.850	267.850
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000	180.000	206.300	206.300	206.300
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	410.000	410.000	410.000	160.000	160.000	160.000	188.340	188.340	188.340
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	410.000	410.000	410.000	130.000	130.000	130.000	152.240	152.240	152.240
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	168.000	410.000	410.000	410.000	200.000	200.000	200.000	239.500	239.500	239.500
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	168.000	410.000	410.000	410.000	200.000	200.000	200.000	248.800	248.800	248.800
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000	168.000	410.000	410.000	410.000	200.000	200.000	200.000	273.600	273.600	273.600
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	135.000	135.000	135.000	45.543	45.543	45.543	34.157	34.157	34.157
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	135.000	135.000	135.000	61.259	61.259	61.259	45.944	45.944	45.944
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	135.000	135.000	135.000	66.912	66.912	66.912	50.184	50.184	50.184
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	135.000	135.000	135.000	88.151	88.151	88.151	88.151	88.151	88.151

C.P. Sonia R. Rives
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-D.
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Damiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	391.000	391.000	391.000	220.000	220.000	220.000	255.563	255.563	255.563
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador y/o turbina de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	264.000	53.000	53.000	53.000	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de termostato con relay de 24v y transformador de 220v / 24v	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	148.000	148.000	148.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio filtro de gas	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	42.469	42.469	42.469	42.469	42.469	42.469
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifásico de condensador y evaporador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	360.000	201.000	201.000	201.000	200.275	200.275	200.275	200.275	200.275	200.275
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Mantenimiento de sistema de condensación con agua, consistente en la limpieza química de serpentina de condensador	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	129.000	129.000	129.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de turbina evaporador y condensador	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de correa de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	38.000	38.000	38.000	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de cañería de agua de las unidades de enfriamiento.(SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000	74.920	74.920	74.920	74.920	74.920	74.920
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de cañería de agua de las unidades de enfriamiento. (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000	156.000	124.000	124.000	124.000	154.325	154.325	154.325	154.325	154.325	154.325
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de base metálica general de unidad evaporadora como zócalos guías, resorte, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	131.000	131.000	131.000	162.563	162.563	162.563	162.563	162.563	162.563
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	132.000	85.000	85.000	85.000	105.071	105.071	105.071	105.071	105.071	105.071
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, vacío y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	39.000	39.000	39.000	38.237	38.237	38.237	38.237	38.237	38.237
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.829	32.829	32.829	32.829	32.829	32.829
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de turbina o ventilador de turbina evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	300.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de contactores	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.395	80.395	80.395	80.395	80.395	80.395

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-D
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipo split tipo central consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	192.000	204.000	204.000	204.000	254.095	254.095	254.095	254.095	254.095	254.095
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y montaje para la modificación y traslado de conductos de chapa de equipos de central,(SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000	276.000	207.000	207.000	207.000	258.713	258.713	258.713	258.713	258.713	258.713
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para las unidades condensadoras	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	57.000	57.000	57.000	56.455	56.455	56.455	56.455	56.455	56.455
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para las unidades evaporadoras	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	39.000	39.000	39.000	38.830	38.830	38.830	38.830	38.830	38.830
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Reparación y pintura antióxido de bandeja de drenaje de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	58.000	58.000	58.000	57.589	57.589	57.589	57.589	57.589	57.589
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	66.000	66.000	66.000	65.674	65.674	65.674	65.674	65.674	65.674
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de rele falto de fase	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de rele secuenciador de fase	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de rele térmico	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	78.000	78.000	78.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de cableado de fuerza desde el tablero seccional hasta el pie de los equipos (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	68.000	68.000	68.000	67.886	67.886	67.886	67.886	67.886	67.886
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de transformador de 200 y24v	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	38.000	38.000	38.000	37.619	37.619	37.619	37.619	37.619	37.619
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Adaptación y montaje de ruleman al motor ventilador de evaporador	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	44.000	44.000	44.000	43.544	43.544	43.544	43.544	43.544	43.544
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Adaptación y montaje de ruleman al motor ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	40.000	40.000	40.000	39.943	39.943	39.943	39.943	39.943	39.943
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 2° (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	71.000	71.000	71.000	70.024	70.024	70.024	70.024	70.024	70.024

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Moreta
Funcionario Sect. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 3 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	88.000	88.000	88.000	87.434	87.434	87.434	87.434	87.434	87.434
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 4 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	121.000	121.000	121.000	150.625	150.625	150.625	150.625	150.625	150.625
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de relé temporizador de 0 a 30 segundos	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de selector de Manual-Automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	71.000	71.000	71.000	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Reparación y balanceo de ventiladores y turbinas de unidades evaporadoras y condensadores	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	35.588	35.588	35.588	35.588	35.588	35.588
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 1,5 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	55.000	55.000	55.000	54.604	54.604	54.604	54.604	54.604	54.604
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y sustitución de polea de acero, cambio de eje de 1,25, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.878	80.878	80.878	80.878	80.878	80.878
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 1 1/2 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Arrola
Funcionario Sin Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : **378.953**
Nombre del Llamado : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO**
Modalidad : **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 2 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	188.000	188.000	188.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Limpieza de ductos de aire tipo central	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	36.000	36.000	36.000	35.417	35.417	35.417	35.417	35.417	35.417
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Reparación de cañerías de agua del circuito de la torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	94.000	94.000	94.000	93.289	93.289	93.289	93.289	93.289	93.289
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y colocación de filtro tipo Y medidas de 1/2 hasta 4 a cada evaporador, en las cañerías correspondientes	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627	32.627
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y colocación del sistema de protección de los equipos contra la falta de flujo de agua en los condensadores. Tipo FlowShyt	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	264.000	275.000	275.000	275.000	320.000	320.000	320.000	342.500	342.500	342.500
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 4 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	300.000	332.000	332.000	332.000	380.000	380.000	380.000	415.000	415.000	415.000
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A. A. TIPO CENTRAL DE 90.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM en el tablero para la alimentación eléctrica del equipo (por unidad)	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	43.000	43.000	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	300.000	623.000	623.000	623.000	380.000	380.000	380.000	406.700	406.700	406.700

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Norela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Ingeniería CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador y/o turbina de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	95.000	95.000	95.000	94.575	94.575	94.575	94.575	94.575	94.575
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de termostato con relay de 24v y transformador de 220v / 24v	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio filtro de gas	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000	54.565	54.565	54.565	54.565	54.565	54.565
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifásico de condensador y evaporador	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	216.000	276.000	276.000	276.000	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	5.400.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000	5.726.700	5.726.700	5.726.700	5.726.700	5.726.700	5.726.700
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Mantenimiento de sistema de condensación con agua, consistente en la limpieza química de serpentina de condensador	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	780.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	990.000	990.000	990.000	1.097.250	1.097.250	1.097.250
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de turbina evaporador y condensador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de correa de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	89.000	89.000	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Larela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de cañería de agua de las unidades de enfriamiento. (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	96.000	102.000	102.000	102.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de cañería de agua de las unidades de enfriamiento.(SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	264.000	253.000	253.000	253.000	315.150	315.150	315.150	315.150	315.150	315.150
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de base metálica general de unidad evaporadora (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	264.000	255.000	255.000	255.000	318.150	318.150	318.150	318.150	318.150	318.150
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	106.000	106.000	106.000	131.769	131.769	131.769	131.769	131.769	131.769
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, vacío y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	354.000	354.000	354.000	353.700	353.700	353.700	353.700	353.700	353.700
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	56.000	56.000	56.000	55.613	55.613	55.613	55.613	55.613	55.613
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de turbina o ventilador de turbina evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	264.000	240.000	240.000	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de contactores	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	115.000	115.000	115.000	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : **378.953**
Nombre del Llamado : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO**
Modalidad : **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipo split tipo central (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	151.000	151.000	151.000	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje para la modificación y traslado de conductos de chapa de equipos de central,(SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	150.000	150.000	150.000	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200	187.200
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para las unidades condensadoras	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	79.000	79.000	79.000	78.955	78.955	78.955	78.955	78.955	78.955
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para las unidades evaporadoras	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	53.000	53.000	53.000	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Reparación y pintura antióxido de bandeja de drenaje de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	73.000	73.000	73.000	72.780	72.780	72.780	72.780	72.780	72.780
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	216.000	226.000	226.000	226.000	225.940	225.940	225.940	225.940	225.940	225.940
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de rele falto de fase	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	132.000	131.000	131.000	131.000	130.875	130.875	130.875	130.875	130.875	130.875
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de rele secuenciador de fase	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	96.000	140.000	140.000	140.000	139.875	139.875	139.875	139.875	139.875	139.875
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de rele térmico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	256.000	256.000	256.000	255.350	255.350	255.350	255.350	255.350	255.350

CP. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de presostato de baja presión	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	93.000	93.000	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de presostato de alta presión	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	93.000	93.000	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de cableado de fuerza desde el tablero seccional hasta el pie (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	113.000	113.000	113.000	112.944	112.944	112.944	112.944	112.944	112.944
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de transformador de 200 y24v	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	71.000	71.000	71.000	70.875	70.875	70.875	70.875	70.875	70.875
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire UE	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	120.000	120.000	120.000	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación y montaje de ruleman al motor ventilador de evaporador	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	100.000	100.000	100.000	99.437	99.437	99.437	99.437	99.437	99.437
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación y montaje de ruleman al motor ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 2° (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	112.000	112.000	112.000	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 3 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	190.000	190.000	190.000	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Torela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dariana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 4 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000	156.000	219.000	219.000	219.000	273.040	273.040	273.040	273.040	273.040	273.040
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de relé temporizador de 0 a 30 segundos	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	195.000	195.000	195.000	194.425	194.425	194.425	194.425	194.425	194.425
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de selector de Manual-Automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	84.000	84.000	84.000	83.369	83.369	83.369	83.369	83.369	83.369
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Reparación y balanceo de ventiladores y turbinas de unidades evaporadoras y condensadores	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	57.000	57.000	57.000	56.994	56.994	56.994	56.994	56.994	56.994
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de cañerías de agua galvanizado de 1,5 (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	96.000	102.000	102.000	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y sustitución de polea de acero, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	82.000	82.000	82.000	81.560	81.560	81.560	81.560	81.560	81.560
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 1 1/2 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	143.000	143.000	143.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 2 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	169.000	169.000	169.000	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Limpieza de ductos de aire tipo central	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	68.000	68.000	68.000	67.264	67.264	67.264	67.264	67.264	67.264
108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Reparación de cañerías de agua del circuito de la torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	78.000	78.000	78.000	77.047	77.047	77.047	77.047	77.047	77.047
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de filtro tipo Y medidas de 1/2 hasta 4 a cada evaporador, en las cañerías correspondientes	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	170.000	170.000	170.000	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación del sistema de protección de los equipos contra la falta de flujo de agua en los condensadores. Tipo FlowShyt	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	78.000	78.000	78.000	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de llave metálica tipo esclusa de 4 para cañerías de agua	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	176.000	176.000	176.000	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM en el tablero para la alimentación eléctrica del equipo (por unidad)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	89.000	89.000	89.000	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	780.000	576.000	576.000	576.000	719.175	719.175	719.175	719.175	719.175	719.175
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	149.000	149.000	149.000	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	79.000	79.000	79.000	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	45.000	45.000	45.000	44.756	44.756	44.756	44.756	44.756	44.756
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	148.000	148.000	148.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	107.000	107.000	107.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	58.000	58.000	58.000	57.589	57.589	57.589	57.589	57.589	57.589
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	85.000	85.000	85.000	55.738	55.738	55.738	55.738	55.738	55.738
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	28.000	28.000	28.000	27.878	27.878	27.878	27.878	27.878	27.878

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Liliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	38.000	38.000	38.000	25.125	25.125	25.125	25.125	25.125	25.125
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	233.000	233.000	233.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	116.000	116.000	116.000	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.194	32.194	32.194	32.194	32.194	32.194
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Liliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	60.000	60.000	60.000	59.761	59.761	59.761	59.761	59.761	59.761
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	93.000	93.000	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	30.000	30.000	30.000	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	32.000	32.000	32.000	31.769	31.769	31.769	31.769	31.769	31.769
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.061	25.061	25.061	25.061	25.061	25.061
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.101	22.101	22.101	22.101	22.101	22.101
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	98.000	98.000	98.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO CENTRAL DE 120.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	900.000	667.000	667.000	667.000	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	148.000	148.000	148.000	96.720	96.720	96.720	96.720	96.720	96.720
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	84.000	84.000	84.000	83.625	83.625	83.625	83.625	83.625	83.625

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : **378.953**
Nombre del Llamado : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO**
Modalidad : **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	42.000	42.000	42.000	41.756	41.756	41.756	41.756	41.756	41.756
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	107.000	107.000	107.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000	49.811	49.811	49.811	49.811	49.811	49.811
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	80.000	80.000	80.000	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797
156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403
157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	42.000	42.000	42.000	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	233.000	233.000	233.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	239.000	239.000	239.000	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	83.000	83.000	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	110.000	110.000	110.000	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.194	32.194	32.194	32.194	32.194	32.194
164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646

C.P. Elena R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	43.000	43.000	43.000	42.361	42.361	42.361	42.361	42.361	42.361
168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	24.000	24.000	24.000	23.811	23.811	23.811	23.811	23.811	23.811
172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	28.000	28.000	28.000	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881
173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	30.000	30.000	30.000	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387
177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C. Villalba
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	101.000	101.000	101.000	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	37.000	37.000	37.000	36.698	36.698	36.698	36.698	36.698	36.698
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	879.000	879.000	879.000	1.098.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200	1.098.200
182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	169.000	169.000	169.000	100.000	100.000	100.000	110.700	110.700	110.700
183	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	77.000	77.000	77.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	38.000	38.000	38.000	37.125	37.125	37.125	37.125	37.125	37.125
185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	105.000	105.000	105.000	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250

Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000	49.811	49.811	49.811	49.811	49.811	49.811
188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	70.000	70.000	70.000	45.737	45.737	45.737	45.737	45.737	45.737
189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	37.000	37.000	37.000	36.698	36.698	36.698	36.698	36.698	36.698
190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	22.000	22.000	22.000	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053	21.053
191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	37.000	37.000	37.000	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	66.000	66.000	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
193	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	224.000	224.000	224.000	278.750	278.750	278.750	278.750	278.750	278.750
194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	224.000	224.000	224.000	278.750	278.750	278.750	278.750	278.750	278.750
195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

C.P. Sergio R. Rivas
Jefe Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	108.000	108.000	108.000	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550	107.550
197	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	30.000	30.000	30.000	29.194	29.194	29.194	29.194	29.194	29.194
198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	12.546	12.546	12.546	12.546	12.546	12.546
199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	78.000	78.000	78.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	43.000	43.000	43.000	42.361	42.361	42.361	42.361	42.361	42.361
202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
203	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	78.000	78.000	78.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	83.000	83.000	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Deliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
205	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
206	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	28.000	28.000	28.000	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881
207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161	19.161
208	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	44.000	44.000	44.000	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
209	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	30.000	30.000	30.000	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387
211	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
212	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000	16.201	16.201	16.201	16.201	16.201	16.201
213	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	115.000	115.000	115.000	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
214	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	100.000	100.000	100.000	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
215	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	796.000	796.000	796.000	994.250	994.250	994.250	994.250	994.250	994.250
216	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	123.000	123.000	123.000	80.370	80.370	80.370	80.370	80.370	80.370
217	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	68.000	68.000	68.000	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
218	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	34.000	34.000	34.000	33.343	33.343	33.343	33.343	33.343	33.343
219	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
220	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	107.000	107.000	107.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	46.000	46.000	46.000	45.239	45.239	45.239	45.239	45.239	45.239
222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	52.000	52.000	52.000	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369
223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	33.000	33.000	33.000	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dariana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
224	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	207.461	207.461	207.461	20.711	20.711	20.711
225	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	30.000	30.000	30.000	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
227	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	227.000	227.000	227.000	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
228	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	228.000	228.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
229	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	98.000	98.000	98.000	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
230	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	79.000	79.000	79.000	101.200	101.200	101.200	78.700	78.700	78.700
231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	28.000	28.000	28.000	27.231	27.231	27.231	27.231	27.231	27.231

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rives
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
232	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
233	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
234	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
235	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	36.000	36.000	36.000	35.489	35.489	35.489	35.939	35.939	35.939
236	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
237	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
238	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
239	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
240	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	30.000	30.000	30.000	29.131	29.131	29.131	29.131	29.131	29.131
241	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
242	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
243	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
244	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	23.000	23.000	23.000	22.217	22.217	22.217	22.217	22.217	22.217
245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475
246	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	66.000	66.000	66.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	43.000	43.000	43.000	42.081	42.081	42.081	42.081	42.081	42.081
249	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	972.000	972.000	972.000	1.213.970	1.213.970	1.213.970	1.213.970	1.213.970	1.213.970
250	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	126.000	126.000	126.000	82.220	82.220	82.220	82.220	82.220	82.220

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dorotea Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
251	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
252	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	33.000	33.000	33.000	32.869	32.869	32.869	32.869	32.869	32.869
253	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
254	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	107.000	107.000	107.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
255	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	50.000	50.000	50.000	49.283	49.283	49.283	49.283	49.283	49.283
256	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	77.000	77.000	77.000	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
257	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	41.000	41.000	41.000	40.157	40.157	40.157	40.157	40.157	40.157
258	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	28.000	28.000	28.000	27.593	27.593	27.593	27.593	27.593	27.593
259	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	34.000	34.000	34.000	22.594	22.594	22.594	22.594	22.594	22.594

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ing. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	66.000	66.000	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	224.000	224.000	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
262	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	233.000	233.000	233.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
263	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	88.000	88.000	88.000	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
264	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	97.000	97.000	97.000	96.750	96.750	96.750	96.750	96.750	96.750
265	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	31.000	31.000	31.000	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231	30.231
266	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	20.000	20.000	20.000	19.705	19.705	19.705	19.705	19.705	19.705
267	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
268	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
269	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	46.000	46.000	46.000	45.461	45.461	45.461	45.461	45.461	45.461
270	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	400.000	400.000	400.000	80.000	80.000	80.000
271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	400.000	400.000	400.000	80.000	80.000	80.000
272	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	280.000	280.000	280.000	80.000	80.000	80.000
273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
274	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	28.000	28.000	28.000	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881	27.881
275	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
276	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Director Administrativo
Ministerio de Hacienda

Dariana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
278	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	23.000	23.000	23.000	22.217	22.217	22.217	22.217	22.217	22.217
279	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475	15.475
280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	77.000	77.000	77.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
282	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	102.000	102.000	102.000	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
283	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
284	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	247.000	247.000	247.000	161.456	161.456	161.456	161.456	161.456	161.456
285	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	67.000	67.000	67.000	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960	66.960
286	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	48.000	48.000	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Ríos
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ma. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
287	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	138.000	138.000	138.000	62.500	62.500	62.500	137.500	137.500	137.500
288	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	104.000	104.000	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
289	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	43.000	43.000	43.000	42.617	42.617	42.617	42.617	42.617	42.617
290	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	76.000	76.000	76.000	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704
291	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	48.000	48.000	48.000	47.683	47.683	47.683	47.683	47.683	47.683
292	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403
293	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	37.000	37.000	37.000	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
294	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
295	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500

C.P. Sergio R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Damaris Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
296	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
298	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Prov. y montaje p/el traslado d equipos split consistnts en cañerías d cobre (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	122.000	122.000	122.000	121.256	121.256	121.256	121.256	121.256	121.256
299	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	33.000	33.000	33.000	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488	32.488
300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	25.000	25.000	25.000	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
302	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896
303	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	45.000	45.000	45.000	44.295	44.295	44.295	44.295	44.295	44.295
304	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
305	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
306	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	93.000	93.000	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
308	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	31.000	31.000	31.000	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242
309	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
310	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
312	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	36.000	36.000	36.000	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735
313	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	22.000	22.000	22.000	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
314	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
315	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	126.000	126.000	126.000	125.782	125.782	125.782	125.782	125.782	125.782
316	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	130.000	130.000	130.000	129.482	129.482	129.482	129.482	129.482	129.482
317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.560.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.946.615	2.946.615	2.946.615	2.946.615	2.946.615	2.946.615
318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	264.000	264.000	264.000	172.575	172.575	172.575	172.575	172.575	172.575
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	120.000	120.000	120.000	119.638	119.638	119.638	119.638	119.638	119.638
320	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	53.000	53.000	53.000	52.712	52.712	52.712	52.712	52.712	52.712
321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	65.000	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
323	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	46.000	46.000	46.000	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
324	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	80.000	80.000	80.000	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350
325	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	63.000	63.000	63.000	62.582	62.582	62.582	62.582	62.582	62.582
326	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.303	22.303	22.303	22.303	22.303	22.303
327	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	39.000	39.000	39.000	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
329	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
330	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	234.000	234.000	234.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
331	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	117.000	117.000	117.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ing. Varela
Dpto. Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
332	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	116.000	116.000	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	34.000	34.000	34.000	33.407	33.407	33.407	33.407	33.407	33.407
334	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	31.000	31.000	31.000	30.375	30.375	30.375	30.375	30.375	30.375
335	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	83.000	83.000	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
336	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.955	17.955	17.955	17.955	17.955	17.955
337	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	39.945	39.945	39.945	39.945	39.945	39.945
338	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
340	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	93.000	93.000	93.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Sec. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
341	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
342	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	31.000	31.000	31.000	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242
343	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
344	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
345	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
346	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	36.000	36.000	36.000	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735
347	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	23.000	23.000	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
348	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
349	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	147.000	147.000	147.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
350	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797	39.797

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Reyes
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS GABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dandara Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
351	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000	3.408.667	3.408.667	3.408.667	3.408.667	3.408.667	3.408.667
352	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	108.000	369.000	369.000	369.000	210.000	210.000	210.000	241.063	241.063	241.063
353	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	114.000	114.000	114.000	113.638	113.638	113.638	113.638	113.638	113.638
354	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	53.000	53.000	53.000	52.712	52.712	52.712	52.712	52.712	52.712
355	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	156.000	156.000	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
356	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	120.000	107.000	107.000	107.000	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
357	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	46.000	46.000	46.000	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718	45.718
358	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	42.000	80.000	80.000	80.000	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350
359	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	60.000	60.000	60.000	59.483	59.483	59.483	59.483	59.483	59.483

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ing. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
360	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403
361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000	21.600	50.000	50.000	50.000	32.875	32.875	32.875	32.875	32.875	32.875
362	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora y/o condensador	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
363	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	180.000	228.000	228.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
364	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de motor ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	240.000	228.000	228.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
365	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
366	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y montaje para el traslado de equipos split consistentes en cañerías de cobre, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	111.000	111.000	111.000	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
367	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	30.000	30.000	30.000	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387	29.387

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
368	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y montaje de mensulas para unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	25.000	25.000	25.000	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
369	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de guarda motor	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	84.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
370	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión de reparación y pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646	15.646
371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de válvula o sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	36.000	36.000	36.000	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
372	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de relé falto de fase	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	380.000	380.000	380.000	80.000	80.000	80.000
373	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de relé térmico	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	380.000	380.000	380.000	80.000	80.000	80.000
374	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión de control remoto	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	60.000	81.000	81.000	81.000	280.000	280.000	280.000	80.000	80.000	80.000
375	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de bobina de 24 volts	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711
376	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de tranformador de 220v a 240v	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	31.000	31.000	31.000	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242	30.242
377	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y colocación de válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711	20.711

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : **378.953**
Nombre del Llamado : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO**
Modalidad : **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
378	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y colocación de filtro de aire de UE	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
379	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y colocación de robinete de servicio	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
380	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Adaptación de ruleman al motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	36.000	36.000	36.000	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735	35.735
381	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de llave TM por unidad	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	21.000	21.000	21.000	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
382	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y colocación de llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
383	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Desmontaje, montaje e instalación de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000	78.000	130.000	130.000	130.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
384	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Confección de ductos de aire y/o reparación del mismo	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	31.000	31.000	31.000	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017	30.017
385	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	540.000	381.000	381.000	381.000	475.475	475.475	475.475	475.475	475.475	475.475
386	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1, 2 o 3 salidas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	54.000	54.000	54.000	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
387	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	36.000	36.000	36.000	35.132	35.132	35.132	35.132	35.132	35.132
388	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725
389	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	25.000	25.000	25.000	24.126	24.126	24.126	24.126	24.126	24.126
390	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio termoestato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	28.000	28.000	28.000	27.722	27.722	27.722	27.722	27.722	27.722
392	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de A.A. y cambio de llave TM	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739
393	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Mantenimiento, provisión y sustitución de cableado de ando del equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277
394	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	38.000	38.000	38.000	25.337	25.337	25.337	25.337	25.337	25.337

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
395	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	46.000	46.000	46.000	45.143	45.143	45.143	45.143	45.143	45.143
396	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797
397	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	66.000	66.000	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
398	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica de equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
399	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731
400	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de ruleman de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388
401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de perilla de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	14.400	19.000	19.000	19.000	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203
402	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de tacos de goma del compresor	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
403	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
404	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión de pintura antioxido en bandeja de condensado	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
405	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	19.200	28.000	28.000	28.000	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839
406	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio de contador	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000	63.600	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
407	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU, Provisión y cambio válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.837	17.837	17.837	17.837	17.837	17.837
408	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	900.000	620.000	620.000	620.000	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800	773.800
409	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1, 2 o 3 salidas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	96.000	96.000	96.000	62.669	62.669	62.669	62.669	62.669	62.669
410	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	53.000	53.000	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	34.000	34.000	34.000	33.264	33.264	33.264	33.264	33.264	33.264

Diego Vareta
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
412	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877
413	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio termoestato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
414	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	33.000	33.000	33.000	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
415	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de A.A. y cambio de llave TM	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739
416	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Mantenimiento, provisión y sustitución de cableado de ando del equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277
417	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	39.000	39.000	39.000	25.693	25.693	25.693	25.693	25.693	25.693
418	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000	29.875	29.875	29.875	29.875	29.875	29.875
419	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.D. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
420	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	66.000	66.000	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
421	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica de equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
422	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	20.000	20.000	20.000	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704
423	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de ruleman de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901
424	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de perilla de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	14.400	20.000	20.000	20.000	19.453	19.453	19.453	19.453	19.453	19.453
425	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de tacos de goma del compresor	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
426	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
427	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión de pintura antioxido en bandeja de condensado	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
428	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	19.200	28.000	28.000	28.000	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839
429	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio de contador	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000	63.600	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
430	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU, Provisión y cambio válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	20.000	20.000	20.000	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989
431	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	900.000	709.000	709.000	709.000	135.469	135.469	135.469	885.469	885.469	885.469
432	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1, 2 o 3 salidas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	92.000	92.000	92.000	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650
433	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	66.000	66.000	66.000	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
434	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	33.000	33.000	33.000	32.317	32.317	32.317	32.317	32.317	32.317
435	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877
436	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio termoestato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
437	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	36.000	36.000	36.000	35.276	35.276	35.276	35.276	35.276	35.276
438	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de A.A. y cambio de llave TM	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739
439	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Mantenimiento, provisión y sustitución de cableado de ando del equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277
440	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	39.000	39.000	39.000	25.693	25.693	25.693	25.693	25.693	25.693
441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447
442	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.147	25.147	25.147	25.147	25.147	25.147
443	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	68.000	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
444	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica de equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

C.P. Senia R. Rives
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
445	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	20.000	20.000	20.000	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704
446	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de ruleman de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901	22.901
447	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de perilla de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	14.400	19.000	19.000	19.000	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203
448	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de tacos de goma del compresor	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
449	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
450	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión de pintura antioxido en bandeja de condensado	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
451	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	19.200	28.000	28.000	28.000	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839	27.839
452	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio de contador	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000	63.600	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
453	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU, Provisión y cambio válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	20.000	20.000	20.000	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989

Lic. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
454	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	900.000	823.000	823.000	823.000	1.027.988	1.027.988	1.027.988	1.027.988	1.027.988	1.027.988
455	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante con colocación de filtro de 1, 2 o 3 salidas	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	76.000	76.000	76.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
456	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000	24.000	55.000	55.000	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
457	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	31.000	31.000	31.000	30.264	30.264	30.264	30.264	30.264	30.264
458	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	23.000	23.000	23.000	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877	22.877
459	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio termoestato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	72.000	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
460	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	33.000	33.000	33.000	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177	32.177
461	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Mantenimiento eléctrico de alimentación de fuerza del equipo de A.A. y cambio de llave TM	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	18.000	18.000	18.000	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739	17.739
462	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Mantenimiento, provisión y sustitución de cableado de ando del equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Dpto. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ms. Jorge Ayala
Director Administrativo
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
463	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del compresor	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	37.000	37.000	37.000	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
464	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de ventilador de unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447	35.447
465	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Adaptación y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	21.000	21.000	21.000	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797	20.797
466	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de turbina de unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	48.000	66.000	66.000	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
467	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica de equipo de A.A.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
468	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor marcha del ventilador	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	20.000	20.000	20.000	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704	19.704
469	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de ruleman de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000	18.000	26.000	26.000	26.000	25.626	25.626	25.626	25.626	25.626	25.626
470	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de perilla de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	12.000	12.000	14.400	19.000	19.000	19.000	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
471	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de tacos de goma del compresor	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
472	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
473	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión de pintura antioxido en bandeja de condensado	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	16.000	16.000	16.000	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
474	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de sistema de expansión	Unidad	EVENTO	1	16.000	16.000	19.200	29.000	29.000	29.000	28.082	28.082	28.082	28.082	28.082	28.082
475	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de contador	Unidad	EVENTO	1	53.000	53.000	63.600	81.000	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
476	MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU, Provisión y cambio válvula de servicio	Unidad	EVENTO	1	11.000	11.000	13.200	18.000	18.000	18.000	17.837	17.837	17.837	17.837	17.837	17.837
477	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 90.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	780.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	950.000	950.000	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
478	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 90.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	192.000	238.000	238.000	238.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500

C.P. Sonia R Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daliana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
479	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 120.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
480	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 120.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000	270.000	343.000	343.000	343.000	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
481	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	192.000	243.000	243.000	243.000	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
482	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	90.000	113.000	113.000	113.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
483	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000	222.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
484	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	114.000	143.000	143.000	143.000	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
485	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000	252.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

C.P. Sonia R Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Ma. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
486	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000	12.000	148.000	148.000	148.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
487	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000	288.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
488	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 26.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	115.000	115.000	138.000	178.000	178.000	178.000	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
489	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	300.000	388.000	388.000	388.000	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
490	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 30.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	183.000	183.000	183.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
491	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000	414.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
492	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	144.000	183.000	183.000	183.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Barela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
493	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000	414.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
494	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	174.000	218.000	218.000	218.000	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
495	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
496	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, (SEGÚN EE.TT)	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000	210.000	248.000	248.000	248.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
497	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
498	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
499	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000	228.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000

CP Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
500	INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - TIPO SPLIT Y VENTANA, A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000	258.000	328.000	328.000	328.000	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, TORRE DE ENFRIAMIENTO	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
502	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Rebobinado de la bomba de agua (25HP)	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000	2.199.600	2.751.000	2.751.000	2.751.000	2.750.938	2.750.938	2.750.938	2.750.938	2.750.938	2.750.938
503	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Cambio de rulemanes (25HP)	Unidad	EVENTO	1	892.000	892.000	1.070.400	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.337.687	1.337.687	1.337.687	1.337.687	1.337.687	1.337.687
504	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Reparación de la bomba de agua (25HP)	Unidad	EVENTO	1	1.583.000	1.583.000	1.899.600	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
505	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Cambio de rulemanes (25HP)	Unidad	EVENTO	1	926.000	926.000	1.111.200	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.390.438	1.390.438	1.390.438	1.390.438	1.390.438	1.390.438
506	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Rebobinado de motor de turbina (15HP)	Unidad	EVENTO	1	1.306.000	1.306.000	1.567.200	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000	1.959.000
507	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Cambio de rulemanes (15HP)	Unidad	EVENTO	1	785.000	785.000	942.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.178.925	1.178.925	1.178.925	1.178.925	1.178.925	1.178.925
508	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Reparación o cambio de las turbinas (dos turbinas)	Unidad	EVENTO	1	1.775.000	1.775.000	2.130.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.662.500	2.662.500	2.662.500	2.662.500	2.662.500	2.662.500
509	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Reparación o cambio de rulemanes de la turbina	Unidad	EVENTO	1	3.108.000	3.108.000	3.729.600	3.731.000	3.731.000	3.731.000	4.662.500	4.662.500	4.662.500	4.662.500	4.662.500	4.662.500

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Daniana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Ministerio de
HACIENDA

CUADRO COMPARATIVO

ID Nro : 378.953
Nombre del Llamado : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH" PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Modalidad : LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/20

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	PRESENT.	CANT.	AIRETEC S.R.L.			INNOVAR de Osvaldo N. Benitez A.			VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		
					P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.	P.U.	P.T.	Margen de Pref.
510	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Reparación o cambio del eje de la turbina de la torre	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	5.040.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
511	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Reparación de la chapería de la torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	5.100.000	5.100.000	6.120.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	7.712.500	7.712.500	7.712.500	7.712.500	7.712.500	7.712.500
512	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Pintura interna y externa de la torre de enfriamiento (Pintura especial EPOXI)	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	2.880.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
513	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRE DE ENFRIAMIENTO, Cambio de correas de la torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	780.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000	925.000
TOTALES						74.936.000	89.923.200		104.753.000	104.753.000		111.286.843	111.286.843		111.362.321	111.362.321

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa Interina
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Diego Varela
Funcionario Serv. Generales - CRA-DA
Ministerio de Hacienda

CARLOS CABALLERO
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Mg. Jorge Ayala
Dirección Administrativa
Ministerio de Hacienda

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda