Comparativo de Precios "Mantenimiento y Reparación del Edificio"
PAC N° 13/20 – ID N° 377.816

			SENDERO S.A.					PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga				
Ítem	Código de catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario Iva Incluido	PRECIO TOTAL	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
		Edificio Sede Central, Bruselas 1880										
1		Servicio de Provision y colocacion de piso vinilico en archivo y despacho Sr. Contralor	m2	1	Evento	140.000	140.000	m2	1	Evento	120.700	120.700
2		Servicio de Provision y colocacion de piso vinilico en oficina administrativa y despacho Sr. Sub Contralor	m2	1	Evento	140.000	140.000	m2	1	Evento	120.500	120.500
3		Reparacion y aislacion de techo de HºAº(baño publico mesa de entrada)	m2	1	Evento	177.000	177.000	m2	1	Evento	147.569	147.569
4		Desmonte, provision y colocacion de cortina tipo panel oriental	m2	1	Evento	280.000	280.000	m2	1	Evento	236.458	236.458
5		Desmonte, provision y colocacion de cortina tipo roller	m2	1	Evento	290.000	290.000	m2	1	Evento	246.365	246.365
6		Desmonte, provision y colocacion de cortina tipo roller	m2	1	Evento	290.000	290.000	m2	1	Evento	246.365	246.365
7		Servicio de Provision y colocacion de canaletas molduradas y bajadas	m2	1	Evento	75.000	75.000	m2	1	Evento	53.500	53.500
8		Servicio de Pintura de canaletas y bajadas	m2	1	Evento	16.500	16.500	m2	1	Evento	13.882	13.882
9		Servicio de Provision y colocacion de chapas prepintadas	m2	1	Evento	80.000	80.000	m2	1	Evento	67.445	67.445
10		Reposicion de aislacion en azotea(edificio de la sede central) Se debera retirar aislacion vieja y realizar el tratamiento con el producto impacril y la tela geotextil	m2	1	Evento	80.000	80.000	m2	1	Evento	65.195	65.195
11		Servicio de Limpieza de muros de piedra con acido muriatico y pintura flexopal. Patio interior del despacho.	m2	1	Evento	44.000	44.000	m2	1	Evento	36.440	36.440
		Oficina en tercer piso - GECODAFO										

12		Limpieza de las fisuras	ml	1	Evento	18.000	18.000	ml	1	Evento	15.625	15.625
13		Costura con varillas de 8 mm	ml	1	Evento	33.000	33.000	ml	1	Evento	28.875	28.875
14		Enduido y pintura texturizada	m2	1	Evento	52.000	52.000	m2	1	Evento	43.875	43.875
15		Enduido y pintura al agua	m2	1	Evento	33.000	33.000	m2	1	Evento	27.166	27.166
		Edificio calle Austria 1879										
16		Repintado de paredes al agua, partes afectadas por humedad, en la caja de escalera.	m2	1	Evento	25.000	25.000	m2	1	Evento	20.650	20.650
17		Reparacion de juntas de dilatacion en estacionamiento	ml	1	Evento	65.000	65.000	ml	1	Evento	54.000	54.000
18		Reparacion de fisuras en losas en estacionamiento	ml	1	Evento	61.000	61.000	ml	1	Evento	51.375	51.375
		Inmueble sede de la Oficina del Dpto. de Transporte										
19		Demolicion de muralla de 0,30 m.	m2	1	Evento	15.000	15.000	m2	1	Evento	12.125	12.125
20		Poda de arboles y acarreo de ramas fuera del predio	Unidad	1	Evento	1.000.000	1.000.000	Unidad	1	Evento	937.000	937.000
21		Prolongacion de canal de desague pluvial de alisado de cemento a cielo abierto hasta interconexion al desague principal.	ml	1	Evento	77.000	77.000	ml	1	Evento	62.408	62.408
22		Desmonte de piso de alisado de cemento con esparcido, nivelacion y compactacion de escombros en el lugar	m2	1	Evento	30.000	30.000	m2	1	Evento	22.650	22.650
23		Esparcido y nivelacion de piedra triturada de IV de 5cm de espesor.	m2	1	Evento	33.000	33.000	m2	1	Evento	27.872	27.872
		Edificio adyacente al edificio de calle Austria 1879										
24		Reparacion de fisuras entre la pilastra de HºAº y las mamposterias existentes.	ml	1	Evento	50.000	50.000	ml	1	Evento	40.750	40.750
25		Reposicion de aislacion en azotea(edificio adyacente a la central) Se debera retirar aislacion vieja y realizar el tratamiento con el producto impacril y la tela geotextil	m2	1	Evento	110.000	110.000	m2	1	Evento	100.195	100.195

Abog. Teresa Wagner. Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Contraloría General de la República