Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		JAPONES		220.000		220.000						-
2	Engranaje 1ª. A 5a.		JAPONES		760.000		760.000						-
3	Eje ranurado		JAPONES		385.000		385.000						-
4	Eje cuádruple		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
5	Rulemán		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Reten		JAPONES		80.000		80.000						-
7	Juntas		JAPONES		110.000		110.000						-
8	Selectores de cambio		JAPONES		350.000		350.000						-
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja		JAPONES			600.000	600.000						-
10	Cambiar soporte de caja		JAPONES		370.000	100.000	470.000						-
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4		JAPONES		700.000	250.000	950.000						-
12	Cambio de engranaje		JAPONES		100.000	70.000	170.000						-
13	Cambio de rúleman		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
14	Cambio de juego de junta		JAPONES		180.000	50.000	230.000						-
15	Cambio de retén		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					400.000	400.000						-
	TOTAL						**6.545.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan		JAPONES		600.000	50.000	650.000						-
18	Cambiar cruceta cardan		JAPONES		430.000	100.000	530.000						-
19	Cambiar reten de piñón		JAPONES		280.000	80.000	360.000						-
20	Cambiar rúleman y reten del palier		JAPONES		530.000	80.000	610.000						-
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario		JAPONES		70.000	30.000	100.000						-
23	Cambiar calce del engranaje del planetario		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
24	Cambiar rulemanes de diferencial		JAPONES		440.000	100.000	540.000						-
25	Cambiar cardan del 4x4		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario		JAPONES		160.000	60.000	220.000						-
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines c/u		JAPONES		330.000	100.000	430.000						
2	Cambiar brazo zeta		JAPONES		300.000	50.000	350.000						
3	Cambiar brazo pitman		JAPONES		200.000	50.000	250.000						
	TOTAL						**6.510.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica		JAPONES		900.000	200.000	1.100.000						-
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		JAPONES		310.000	50.000	360.000						-
7	Reparar eje cardánica de direccion		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
9	Cambiar homocinetica		JAPONES		250.000	50.000	300.000						-
10	Cambiar barra larga de dirección		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
11	Alineación y Balanceo de ruedas		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
12	Cambiar de ruleman carcaza		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
13	Cambio reten carzaza		JAPONES		80.000	20.000	100.000						-
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados		JAPONES		180.000	30.000	210.000						-
15	Cambio de rúleman punta eje		JAPONES		330.000	50.000	380.000						-
16	Cambio de reten punta eje		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
17	cambio rúleman boyin de dirección		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
	TOTAL						**4.700.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera		JAPONES		250.000	70.000	320.000						-
20	Cambio extremo de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
21	Cambio sinfín de dirección		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
22	Reparar sinfín de dirección		JAPONES			200.000	200.000						-
23	Cambiar correa de dirección hidráulica		JAPONES		120.000	50.000	170.000						-
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
25	Cambiar amortiguador delantero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
26	Cambiar buje parrilla superior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
27	Cambiar buje parrilla inferior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
28	Cambiar buje barra estabilizadora		JAPONES		180.000	180.000	360.000						-
29	Cambiar brazo de suspensión		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
30	Cambiar buje amortiguador		JAPONES		40.000	20.000	60.000						-
31	Cambiar rotulas superior		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
32	Cambiar rotulas inferior		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros		JAPONES		600.000	200.000	800.000						-
	TOTAL						**4.050.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
35	Cambiar grillete de elástico		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
36	Cambiar centro elástico		JAPONES		90.000	20.000	110.000						-
37	Cambiar juego de bieleta		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
38	Cambiar barra estabilizadora		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
39	Cambiar barra torsión de la suspensión				1.400.000	200.000	1.600.000						-
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague		JAPONES		400.000	90.000	490.000						-
41	Cambiar campana de embrague		JAPONES		600.000	170.000	770.000						-
42	Cambiar cojinete de empuje		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
43	Cambiar plato de presión		JAPONES		550.000	110.000	660.000						-
44	Cambiar rúleman piloto		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague		JAPONES		200.000	40.000	240.000						-
46	Cambiar reten de bancada		JAPONES		180.000	40.000	220.000						-
	TOTAL						**5.990.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague		JAPONES		400.000	70.000	470.000						-
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague		JAPONES		220.000	80.000	300.000						-
50	Cambiar horquilla de embrague		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
51	Rectificación volante motor		JAPONES		80.000	40.000	120.000						-
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos		JAPONES		360.000	70.000	430.000						-
53	Cambiar disco de freno c/u		JAPONES		280.000	50.000	330.000						-
54	Rectificar discos de freno –ambos		JAPONES		90.000		90.000						-
55	Cambiar fibras freno –ambos		JAPONES		200.000	100.000	300.000						-
56	Cambiar juego reparo bomba central freno		JAPONES		320.000	100.000	420.000						-
57	Cambiar bomba central de freno		JAPONES		390.000	100.000	490.000						-
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		JAPONES		270.000	70.000	340.000						-
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
60	Cambiar servofreno		JAPONES		720.000	200.000	920.000						-
61	Cambiar cilindro de freno trasero		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
	TOTAL						**4.980.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno		JAPONES		720.000	200.000	920.000						-
54	Cambiar caño flexible		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
65	Cambiar cabo de freno de mano		JAPONES		307.000	70.000	377.000						-
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
4	Cambiar focos por unidad		JAPONES		10.000	5.000	15.000						-
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces		JAPONES		260.000	80.000	340.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		JAPONES		300.000	100.000	400.000						-
7	Cambiar llave contacto		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
8	Cambiar terminal de batería		JAPONES		30.000	20.000	50.000						-
9	Colocar relay luz alta		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
10	Batería		JAPONES		550.000		550.000						-
11	Reparación de motor de arranque					150.000	150.000						-
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa					150.000	150.000						-
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					400.000	400.000						-
14	Cambiar solenoide o automático del arranque		JAPONES		390.000	10.000	400.000						-
	TOTAL						**4.882.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
							-						-
16	Alinear luces					10.000	10.000						-
17	Cambiar bujías incandescentes c/u		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
18	Cambiar bulbo de aceite		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
19	Cambiar bulbo de temperatura o relay		JAPONES		180.000	60.000	240.000						-
20	Reparar alternador					150.000	150.000						-
21	Cambiar correa de alternador		JAPONES		85.000	30.000	115.000						-
							-						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
2	Juego de Camisa		JAPONES		600.000		600.000						-
3	Casquillo de biela		JAPONES		150.000		150.000						-
4	Casquillo de bancada		JAPONES		250.000		250.000						-
5	Casquillo de leva		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Buje de biela		JAPONES		140.000		140.000						-
	TOTAL						**3.205.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas		JAPONES		800.000		800.000						-
8	Juego de válvulas		JAPONES		180.000		180.000						-
9	Guías de válvulas		JAPONES		160.000		160.000						-
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					280.000	280.000						-
11	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal					200.000	200.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.500.000	1.500.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		JAPONES		550.000	150.000	700.000						-
15	Junta tapa motor		JAPONES		302.000	80.000	382.000						-
16	Junta carter		JAPONES		20.000	10.000	30.000						-
17	Rectificar tapa motor		JAPONES			250.000	250.000						-
18	Mano de obra : Cambio de aro		JAPONES			800.000	800.000						-
	TOTAL						**5.682.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
20	Reparar bomba de agua		JAPONES			230.000	230.000						-
21	Cambiar bomba de aceite		JAPONES		1.500.000	200.000	1.700.000						-
22	Cambiar cabo de velocimetro		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
23	Cambiar correa dentada		JAPONES		500.000	80.000	580.000						-
24	Cambiar tensor de correa		JAPONES		280.000	40.000	320.000						-
25	Cambiar ruleman tensor de correa		JAPONES		260.000	50.000	310.000						-
26	Cambiar guia de correa dentada		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
27	Mantenimiento bomba inyectora		JAPONES			600.000	600.000						-
28	Reparar bomba inyectora		JAPONES			900.000	900.000						-
29	Cambiar pico inyector		JAPONES		1.200.000	150.000	1.350.000						-
30	Calibarr pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						
31	Reparar pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						-
32	Cambiar tapa motor		JAPONES		6.000.000	500.000	6.500.000						-
33	Cambiar reten culata motor		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
34	Cambiar reten frente motor		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
35	Cambiar soporte motor		JAPONES		320.000	50.000	370.000						-
	TOTAL						**14.640.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
37	Cambiar ventilador de motor		JAPONES		210.000	50.000	260.000						-
38	Cambiar aleta de ventilador		JAPONES		210.000	40.000	250.000						-
39	Cambiar radiador		JAPONES		1.800.000	200.000	2.000.000						-
40	Reparar radiador		JAPONES			250.000	250.000						-
41	Limpiar radiador					150.000	150.000						
42	Regular valvulas		JAPONES			260.000	260.000						-
43	Limpieza de tanque de combustible		JAPONES			150.000	150.000						-
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			400.000	400.000						-
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			600.000	600.000						-
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		JAPONES		30.000		30.000						-
	Cambio de filtro de combustible		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aceite		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire		JAPONES		130.000		130.000						
	Mano de obra por mantenimiento de los 5.000 KM.		JAPONES			140.000	140.000						
	TOTAL						**4.880.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1997

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite ruter		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambiar fluido de freno		JAPONES		60.000		60.000						-
	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						-
	TOTAL						**220.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**66.284.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		JAPONES		220.000		220.000						-
2	Engranaje 1ª. A 5a.		JAPONES		760.000		760.000						-
3	Eje ranurado		JAPONES		385.000		385.000						-
4	Eje cuádruple		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
5	Rulemán		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Reten		JAPONES		80.000		80.000						-
7	Juntas		JAPONES		110.000		110.000						-
8	Selectores de cambio		JAPONES		350.000		350.000						-
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja		JAPONES			600.000	600.000						-
10	Cambiar soporte de caja		JAPONES		370.000	100.000	470.000						-
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4		JAPONES		700.000	250.000	950.000						-
12	Cambio de engranaje		JAPONES		100.000	70.000	170.000						-
13	Cambio de rúleman		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
14	Cambio de juego de junta		JAPONES		180.000	50.000	230.000						-
15	Cambio de retén		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					400.000	400.000						-
	TOTAL						**6.545.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan		JAPONES		600.000	50.000	650.000						-
18	Cambiar cruceta cardan		JAPONES		430.000	100.000	530.000						-
19	Cambiar reten de piñón		JAPONES		280.000	80.000	360.000						-
20	Cambiar rúleman y reten del palier		JAPONES		530.000	80.000	610.000						-
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario		JAPONES		70.000	30.000	100.000						-
23	Cambiar calce del engranaje del planetario		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
24	Cambiar rulemanes de diferencial		JAPONES		440.000	100.000	540.000						-
25	Cambiar cardan del 4x4		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario		JAPONES		160.000	60.000	220.000						-
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines c/u		JAPONES		330.000	100.000	430.000						
2	Cambiar brazo zeta		JAPONES		300.000	50.000	350.000						
3	Cambiar brazo pitman		JAPONES		200.000	50.000	250.000						
	TOTAL						**6.510.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica		JAPONES		900.000	200.000	1.100.000						-
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		JAPONES		310.000	50.000	360.000						-
7	Reparar eje cardánica de direccion		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
9	Cambiar homocinetica		JAPONES		250.000	50.000	300.000						-
10	Cambiar barra larga de dirección		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
11	Alineación y Balanceo de ruedas		JAPONES		100.000		100.000						-
12	Cambiar de ruleman carcaza		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
13	Cambio reten carzaza		JAPONES		80.000	20.000	100.000						-
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados		JAPONES		180.000	30.000	210.000						-
15	Cambio de rúleman punta eje		JAPONES		330.000	50.000	380.000						-
16	Cambio de reten punta eje		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
17	cambio rúleman boyin de dirección		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
	TOTAL						**4.650.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera		JAPONES		250.000	70.000	320.000						-
20	Cambio extremo de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
21	Cambio sinfin de dirección		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
22	Reparar sinfín de dirección		JAPONES			200.000	200.000						-
23	Cambiar correa de dirección hidráulica		JAPONES		120.000	50.000	170.000						-
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
25	Cambiar amortiguador delantero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
26	Cambiar buje parrilla superior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
27	Cambiar buje parrilla inferior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
28	Cambiar buje barra estabilizadora		JAPONES		180.000	180.000	360.000						-
29	Cambiar brazo de suspensión		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
30	Cambiar buje amortiguador		JAPONES		40.000	20.000	60.000						-
31	Cambiar rotulas superior		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
32	Cambiar rotulas inferior		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros		JAPONES		600.000	200.000	800.000						-
	TOTAL						**4.050.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
35	Cambiar grillete de elástico		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
36	Cambiar centro elástico		JAPONES		90.000	20.000	110.000						-
37	Cambiar juego de bieleta		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
38	Cambiar barra estabilizadora		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
39	Cambiar barra torsión de la suspensión				1.400.000	200.000	1.600.000						-
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague		JAPONES		400.000	90.000	490.000						-
41	Cambiar campana de embrague		JAPONES		600.000	170.000	770.000						-
42	Cambiar cojinete de empuje		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
43	Cambiar plato de presión		JAPONES		550.000	110.000	660.000						-
44	Cambiar rúleman piloto		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague		JAPONES		200.000	40.000	240.000						-
46	Cambiar reten de bancada		JAPONES		180.000	40.000	220.000						-
	TOTAL						**5.990.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague		JAPONES		400.000	70.000	470.000						-
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague		JAPONES		220.000	80.000	300.000						-
50	Cambiar horquilla de embrague		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
51	Rectificación volante motor		JAPONES		80.000	40.000	120.000						-
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos		JAPONES		360.000	70.000	430.000						-
53	Cambiar disco de freno c/u		JAPONES		280.000	50.000	330.000						-
54	Rectificar discos de freno –ambos		JAPONES			120.000	120.000						-
55	Cambiar fibras freno –ambos		JAPONES		200.000	100.000	300.000						-
56	Cambiar juego reparo bomba central freno		JAPONES		320.000	100.000	420.000						-
57	Cambiar bomba central de freno		JAPONES		390.000	100.000	490.000						-
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		JAPONES		270.000	70.000	340.000						-
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
60	Cambiar servofreno		JAPONES		720.000	200.000	920.000						-
61	Cambiar cilindro de freno trasero		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
	TOTAL						**5.010.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno		JAPONES		720.000	200.000	920.000						-
54	Cambiar caño flexible		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
65	Cambiar cabo de freno de mano		JAPONES		307.000	70.000	377.000						-
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
4	Cambiar focos por unidad		JAPONES		10.000	5.000	15.000						-
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces		JAPONES		260.000	80.000	340.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		JAPONES		300.000	100.000	400.000						-
7	Cambiar llave contacto		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
8	Cambiar terminal de batería		JAPONES		30.000	20.000	50.000						-
9	Colocar relay luz alta		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
10	Batería		JAPONES		550.000		550.000						-
11	Reparación de motor de arranque					150.000	150.000						-
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa					150.000	150.000						-
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					400.000	400.000						-
14	Cambiar solenoide o automático del arranque		JAPONES		390.000	10.000	400.000						-
	TOTAL						**4.882.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
							-						-
16	Alinear luces					10.000	10.000						-
17	Cambiar bujías incandescentes c/u		JAPONES		90.000	30.000	120.000						-
18	Cambiar bulbo de aceite		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
19	Cambiar bulbo de temperatura o relay		JAPONES		180.000	60.000	240.000						-
20	Reparar alternador					150.000	150.000						-
21	Cambiar correa de alternador		JAPONES		85.000	30.000	115.000						-
							-						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
2	Juego de Camisa		JAPONES		600.000		600.000						-
3	Casquillo de biela		JAPONES		150.000		150.000						-
4	Casquillo de bancada		JAPONES		250.000		250.000						-
5	Casquillo de leva		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Buje de biela		JAPONES		140.000		140.000						-
	TOTAL						**3.205.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas		JAPONES		800.000		800.000						-
8	Juego de válvulas		JAPONES		180.000		180.000						-
9	Guías de válvulas		JAPONES		160.000		160.000						-
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					280.000	280.000						-
11	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal					200.000	200.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.500.000	1.500.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		JAPONES		550.000	150.000	700.000						-
15	Junta tapa motor		JAPONES		302.000	80.000	382.000						-
16	Junta carter		JAPONES		20.000	10.000	30.000						-
17	Rectificar tapa motor		JAPONES			250.000	250.000						-
18	Mano de obra : Cambio de aro		JAPONES			800.000	800.000						-
	TOTAL						**5.682.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
20	Reparar bomba de agua		JAPONES			230.000	230.000						-
21	Cambiar bomba de aceite		JAPONES		1.500.000	200.000	1.700.000						-
22	Cambiar cabo de velocimetro		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
23	Cambiar correa dentada		JAPONES		500.000	80.000	580.000						-
24	Cambiar tensor de correa		JAPONES		280.000	40.000	320.000						-
25	Cambiar ruleman tensor de correa		JAPONES		260.000	50.000	310.000						-
26	Cambiar guia de correa dentada		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
27	Mantenimiento bomba inyectora		JAPONES			600.000	600.000						-
28	Reparar bomba inyectora		JAPONES			900.000	900.000						-
29	Cambiar pico inyector		JAPONES		1.200.000	150.000	1.350.000						-
30	Calibarr pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						
31	Reparar pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						-
32	Cambiar tapa motor		JAPONES		6.000.000	500.000	6.500.000						-
33	Cambiar reten culata motor		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
34	Cambiar reten frente motor		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
35	Cambiar soporte motor		JAPONES		320.000	50.000	370.000						-
	TOTAL						**14.640.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
37	Cambiar ventilador de motor		JAPONES		210.000	50.000	260.000						-
38	Cambiar aleta de ventilador		JAPONES		210.000	40.000	250.000						-
39	Cambiar radiador		JAPONES		1.800.000	200.000	2.000.000						-
40	Reparar radiador		JAPONES			250.000	250.000						-
41	Limpiar radiador					150.000	150.000						
42	Regular valvulas		JAPONES			260.000	260.000						-
43	Limpieza de tanque de combustible		JAPONES			150.000	150.000						-
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			400.000	400.000						-
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			600.000	600.000						-
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		JAPONES		30.000		30.000						-
	Cambio de filtro de combustible		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aceite		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire		JAPONES		130.000		130.000						
	Mano de obra por mantenimiento de los 5.000 KM.		JAPONES			140.000	140.000						
	TOTAL						**4.880.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite ruter		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambiar fluido de freno		JAPONES		60.000		60.000						-
	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						-
	TOTAL						**220.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**66.264.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		JAPONES		220.000		220.000						-
2	Engranaje 1ª. A 5a.		JAPONES		760.000		760.000						-
3	Eje ranurado		JAPONES		385.000		385.000						-
4	Eje cuádruple		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
5	Rulemán		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Reten		JAPONES		80.000		80.000						-
7	Juntas		JAPONES		110.000		110.000						-
8	Selectores de cambio		JAPONES		350.000		350.000						-
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja		JAPONES			600.000	600.000						-
10	Cambiar soporte de caja		JAPONES		370.000	100.000	470.000						-
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4		JAPONES		700.000	250.000	950.000						-
12	Cambio de engranaje		JAPONES		100.000	70.000	170.000						-
13	Cambio de rúleman		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
14	Cambio de juego de junta		JAPONES		180.000	50.000	230.000						-
15	Cambio de retén		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					400.000	400.000						-
	TOTAL						**6.545.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
18	Cambiar cruceta cardan		JAPONES		300.000	130.000	430.000						-
19	Cambiar reten de piñón		JAPONES		150.000	130.000	280.000						-
20	Cambiar rúleman de piñon		JAPONES		530.000	80.000	610.000						-
21	Cambiar ruleman de corona		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
22	Cambiar corona ypiñon diferencial trasero		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
23	Cambiar calce del engranaje del planetario		JAPONES		20.000	50.000	70.000						-
24	Cambiar calce de engranaje del planetario		JAPONES		30.000	60.000	90.000						-
25	Cambiar ruleman del diferencial		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines c/u		JAPONES		120.000	110.000	230.000						
2	Cambiar brazo zeta		JAPONES		750.000	160.000	910.000						
3	Cambiar brazo pitman		JAPONES		500.000	130.000	630.000						
	TOTAL						**7.850.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección		JAPONES		350.000	150.000	500.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica		JAPONES		850.000	200.000	1.050.000						-
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		JAPONES		200.000	110.000	310.000						-
7	Reparar eje cardánica de direccion		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		JAPONES		170.000	120.000	290.000						-
9	Cambiar homocinetica		JAPONES		400.000	200.000	600.000						-
10	Cambiar barra larga de dirección		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
11	Alineación y Balanceo de ruedas		JAPONES			120.000	120.000						-
12	Cambiar de ruleman carcaza		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
13	Cambio reten carzaza		JAPONES		50.000	30.000	80.000						-
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
15	Cambio de rúleman punta eje		JAPONES		250.000	125.000	375.000						-
16	Cambio de reten punta eje		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
17	cambio rúleman boyin de dirección		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
	TOTAL						**4.815.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera		JAPONES		250.000	70.000	320.000						-
20	Cambio extremo de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
21	Cambio sinfín de dirección		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
22	Reparar sinfín de dirección		JAPONES		10.000	200.000	210.000						-
23	Cambiar correa de dirección hidráulica		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
25	Cambiar amortiguador delantero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
26	Cambiar buje parrilla superior		JAPONES		145.000	50.000	195.000						-
27	Cambiar buje parrilla inferior		JAPONES		140.000	50.000	190.000						-
28	Cambiar buje barra estabilizadora		JAPONES		120.000	60.000	180.000						-
29	Cambiar brazo de suspensión		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
30	Cambiar buje amortiguador		JAPONES		40.000	20.000	60.000						-
31	Cambiar rotulas superior		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
32	Cambiar rotulas inferior		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros		JAPONES		600.000	200.000	800.000						-
	TOTAL						**4.545.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo		JAPONES		140.000	120.000	260.000						-
35	Cambiar grillete de elástico		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
36	Cambiar centro elástico		JAPONES		40.000	50.000	90.000						-
37	Cambiar juego de bieleta		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
38	Cambiar barra estabilizadora		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
39	Cambiar barra torsión de la suspensión				1.400.000	250.000	1.650.000						-
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague		JAPONES		600.000	170.000	770.000						-
41	Cambiar campana de embrague		JAPONES		850.000	150.000	1.000.000						-
42	Cambiar cojinete de empuje		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
43	Cambiar plato de presión		JAPONES		550.000	110.000	660.000						-
44	Cambiar rúleman piloto		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague		JAPONES		200.000	40.000	240.000						-
46	Cambiar reten de bancada		JAPONES		180.000	40.000	220.000						-
	TOTAL						**6.430.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague		JAPONES		400.000	70.000	470.000						-
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague		JAPONES		178.000	120.000	298.000						-
50	Cambiar horquilla de embrague		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
51	Rectificación volante motor		JAPONES			120.000	120.000						-
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos		JAPONES		360.000	100.000	460.000						-
53	Cambiar disco de freno c/u		JAPONES		280.000	100.000	380.000						-
54	Rectificar discos de freno –ambos		JAPONES			120.000	120.000						-
55	Cambiar fibras freno –ambos		JAPONES		200.000	70.000	270.000						-
56	Cambiar juego reparo bomba central freno		JAPONES		320.000	70.000	390.000						-
57	Cambiar bomba central de freno		JAPONES		390.000	10.000	400.000						-
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		JAPONES		270.000	100.000	370.000						-
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos		JAPONES			210.000	210.000						-
60	Cambiar servofreno		JAPONES		720.000	150.000	870.000						-
61	Cambiar cilindro de freno trasero		JAPONES		140.000	30.000	170.000						-
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		JAPONES		140.000	30.000	170.000						-
	TOTAL						**4.988.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno		JAPONES		720.000	150.000	870.000						-
54	Cambiar caño flexible		JAPONES		150.000	40.000	190.000						-
65	Cambiar cabo de freno de mano		JAPONES		307.000	80.000	387.000						-
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
4	Cambiar focos por unidad		JAPONES		10.000	15.000	25.000						-
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces		JAPONES		260.000	60.000	320.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
7	Cambiar llave contacto		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
8	Cambiar terminal de batería		JAPONES		30.000	10.000	40.000						-
9	Colocar relay luz alta		JAPONES		100.000	30.000	130.000						-
10	Batería		JAPONES		550.000		550.000						-
11	Reparación de motor de arranque					150.000	150.000						-
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa					10.000	10.000						-
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					150.000	150.000						-
14	Cambiar solenoide o automático del arranque		JAPONES		390.000	50.000	440.000						-

	TOTAL						4.432.000						-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
							-						-
15	Alinear luces					60.000	60.000						-
16	Cambiar bujías incandescentes c/u		JAPONES		90.000	25.000	115.000						-
17	Cambiar bulbo de aceite		JAPONES		80.000	20.000	100.000						-
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay		JAPONES		180.000	30.000	210.000						-
19	Reparar alternador					150.000	150.000						-
20	Cambiar correa de alternador		JAPONES		85.000	25.000	110.000						-
							-						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón		JAPONES		900.000	200.000	1.100.000						-
2	Juego de Camisa		JAPONES		450.000	150.000	600.000						-
3	Casquillo de biela		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
4	Casquillo de bancada		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
5	Casquillo de leva		JAPONES		170.000	50.000	220.000						-
6	Buje de biela		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
	TOTAL						3.205.000						-

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas		JAPONES		780.000	20.000	800.000						-
8	Juego de válvulas		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
9	Guías de válvulas		JAPONES		125.000	35.000	160.000						-
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					280.000	280.000						-
11	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal					200.000	200.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.500.000	1.500.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		JAPONES		700.000		700.000						-
15	Junta tapa motor		JAPONES		382.000		382.000						-
16	Junta carter		JAPONES		30.000		30.000						-
17	Rectificar tapa motor		JAPONES			250.000	250.000						-
18	Mano de obra : Cambio de aro		JAPONES			800.000	800.000						-
	TOTAL						**5.682.000**						**-**

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
20	Reparar bomba de agua		JAPONES			230.000	230.000						-
21	Cambiar bomba de aceite		JAPONES		1.500.000	200.000	1.700.000						-
22	Cambiar cabo de velocimetro		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
23	Cambiar correa dentada		JAPONES		500.000	80.000	580.000						-
24	Cambiar tensor de correa		JAPONES		280.000	40.000	320.000						-
25	Cambiar ruleman tensor de correa		JAPONES		260.000	50.000	310.000						-
26	Cambiar guia de correa dentada		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
27	Mantenimiento bomba inyectora		JAPONES			600.000	600.000						-
28	Reparar bomba inyectora		JAPONES			900.000	900.000						-
29	Cambiar pico inyector		JAPONES		1.200.000	150.000	1.350.000						-
30	Calibarr pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						
31	Reparar pico inyector		JAPONES			300.000	300.000						-
32	Cambiar tapa motor		JAPONES		6.000.000	500.000	6.500.000						-

33	Cambiar reten culata motor		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
34	Cambiar reten frente motor		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
35	Cambiar soporte motor		JAPONES		320.000	50.000	370.000						-
	TOTAL						**14.820.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
37	Cambiar ventilador de motor		JAPONES		210.000	50.000	260.000						-
38	Cambiar aleta de ventilador		JAPONES		210.000	40.000	250.000						-
39	Cambiar radiador		JAPONES		1.800.000	200.000	2.000.000						-
40	Reparar radiador		JAPONES			250.000	250.000						-
41	Limpiar radiador					200.000	200.000						
42	Regular valvulas		JAPONES			260.000	260.000						-
43	Limpieza de tanque de combustible		JAPONES			150.000	150.000						-
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			400.000	400.000						-
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			600.000	600.000						-
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		JAPONES		30.000		30.000						-

	Cambio de filtro de combustible		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aceite		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire		JAPONES		130.000		130.000						
	Mano de obra por mantenimiento de los 5.000 KM.		JAPONES			140.000	140.000						
	TOTAL						**4.930.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite ruter		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambiar fluido de freno		JAPONES		60.000		60.000						-
	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						-
	TOTAL						**220.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**68.462.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2004

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		JAPONES		220.000		220.000						-
2	Engranaje 1ª. A 5a.		JAPONES		760.000		760.000						-
3	Eje ranurado		JAPONES		385.000		385.000						-
4	Eje cuádruple		JAPONES		900.000		900.000						-
5	Rulemán		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Reten		JAPONES		80.000		80.000						-
7	Juntas		JAPONES		110.000		110.000						-
8	Selectores de cambio		JAPONES		350.000		350.000						-
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja		JAPONES			600.000	600.000						-
10	Cambiar soporte de caja		JAPONES		370.000	100.000	470.000						-
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4		JAPONES		600.000	250.000	850.000						-
12	Cambio de engranaje		JAPONES		100.000	70.000	170.000						-
13	Cambio de rúleman		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
14	Cambio de juego de junta		JAPONES		180.000	50.000	230.000						-
15	Cambio de retén		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					400.000	400.000						-
	TOTAL						**6.245.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2004

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
18	Cambiar cruceta cardan		JAPONES		300.000	130.000	430.000						-
19	Cambiar reten de piñón		JAPONES		150.000	130.000	280.000						-
20	Cambiar rúleman de piñon		JAPONES		530.000	80.000	610.000						-
21	Cambiar ruleman de corona		JAPONES		1.300.000	250.000	1.550.000						-
22	Cambiar corona ypiñon diferencial trasero		JAPONES		1.300.000	250.000	1.550.000						-
23	Cambiar calce del engranaje del planetario		JAPONES		20.000	50.000	70.000						-
24	Cambiar calce de engranaje del planetario		JAPONES		30.000	60.000	90.000						-
25	Cambiar ruleman del diferencial		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines c/u		JAPONES		120.000	110.000	230.000						
2	Cambiar brazo zeta		JAPONES		750.000	160.000	910.000						
3	Cambiar brazo pitman		JAPONES		500.000	130.000	630.000						
	TOTAL						**7.450.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección		JAPONES		350.000	150.000	500.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica		JAPONES		750.000	200.000	950.000						-
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		JAPONES		200.000	110.000	310.000						-
7	Reparar eje cardánica de direccion		JAPONES			250.000	250.000						-
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		JAPONES		170.000	120.000	290.000						-
9	Cambiar homocinetica		JAPONES		400.000	200.000	600.000						-
10	Cambiar barra larga de dirección		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
11	Alineación y Balanceo de ruedas		JAPONES			120.000	120.000						-
12	Cambiar de ruleman carcaza		JAPONES		60.000	60.000	120.000						-
13	Cambio reten carzaza		JAPONES		50.000	30.000	80.000						-
14	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
15	Cambio de rúleman punta eje		JAPONES		250.000	125.000	375.000						-
16	Cambio de reten punta eje		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
17	cambio rúleman boyin de dirección		JAPONES		150.000	120.000	270.000						-
	TOTAL						**4.815.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
18	Cambio de ruleman masa deantera		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
19	Cambio de rúleman palier - masa trasera		JAPONES		250.000	70.000	320.000						-
20	Cambio extremo de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
21	Cambio sinfín de dirección		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
22	Reparar sinfín de dirección		JAPONES		50000	100.000	150.000						-
23	Cambiar correa de dirección hidráulica		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
	SUSPENSION:												
24	Cambiar amortiguador trasero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
25	Cambiar amortiguador delantero c/u		JAPONES		300.000	80.000	380.000						-
26	Cambiar buje parrilla superior		JAPONES		145.000	50.000	195.000						-
27	Cambiar buje parrilla inferior		JAPONES		140.000	50.000	190.000						-
28	Cambiar buje barra estabilizadora		JAPONES		120.000	60.000	180.000						-
29	Cambiar brazo de suspensión		JAPONES		230.000	50.000	280.000						-
30	Cambiar buje amortiguador		JAPONES		60.000		60.000						-
31	Cambiar rotulas superior		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
32	Cambiar rotulas inferior		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
33	Cambiar juego de elástico completo -traseros		JAPONES		600.000	200.000	800.000						-
	TOTAL						**4.415.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
34	Cambiar buje elástico completo		JAPONES		140.000	120.000	260.000						-
35	Cambiar grillete de elástico		JAPONES		130.000	50.000	180.000						-
36	Cambiar centro elástico		JAPONES		40.000	50.000	90.000						-
37	Cambiar juego de bieleta		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
38	Cambiar barra estabilizadora		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
39	Cambiar barra torsión de la suspensión				1.200.000	250.000	1.450.000						-
	EMBRAGUE:												
40	Cambiar disco de embrague		JAPONES		550.000	150.000	700.000						-
41	Cambiar campana de embrague		JAPONES		850.000	150.000	1.000.000						-
42	Cambiar cojinete de empuje		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
43	Cambiar plato de presión		JAPONES		550.000	110.000	660.000						-
44	Cambiar rúleman piloto		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
45	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague		JAPONES		200.000	40.000	240.000						-
46	Cambiar reten de bancada		JAPONES		180.000	40.000	220.000						-
	TOTAL						**6.160.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
47	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague		JAPONES		100.000	40.000	140.000						-
48	Cambiar bomba central de embrague		JAPONES		400.000	70.000	470.000						-
49	Cambiar bomba auxiliar de embrague		JAPONES		178.000	120.000	298.000						-
50	Cambiar horquilla de embrague		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
51	Rectificación volante motor		JAPONES			120.000	120.000						-
	FRENOS:												
52	Cambiar pastillas de freno-ambos		JAPONES		330.000	100.000	430.000						-
53	Cambiar disco de freno c/u		JAPONES		300.000	100.000	400.000						-
54	Rectificar discos de freno –ambos		JAPONES			120.000	120.000						-
55	Cambiar fibras freno –ambos		JAPONES		260.000	70.000	330.000						-
56	Cambiar juego reparo bomba central freno		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
57	Cambiar bomba central de freno		JAPONES		480.000	10.000	490.000						-
58	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		JAPONES		240.000	100.000	340.000						-
59	Rectificar tambor freno trasero- ambos		JAPONES			120.000	120.000						-
60	Cambiar servofreno		JAPONES		770.000	150.000	920.000						-
61	Cambiar cilindro de freno trasero		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
62	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		JAPONES		151.000	30.000	181.000						-

	TOTAL						5.109.000						-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
63	Cambiar depresor de freno		JAPONES		770.000	150.000	920.000						-
54	Cambiar caño flexible		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
65	Cambiar cabo de freno de mano		JAPONES		297.000	80.000	377.000						-
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado		JAPONES		75.000	30.000	105.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
4	Cambiar focos por unidad		JAPONES		0	15.000	15.000						-
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces		JAPONES		280.000	60.000	340.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		JAPONES		320.000	80.000	400.000						-
7	Cambiar llave contacto		JAPONES		220.000	50.000	270.000						-
8	Cambiar terminal de batería		JAPONES		40.000	10.000	50.000						-
9	Colocar relay luz alta		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
10	Batería		JAPONES		550.000		550.000						-
11	Reparación de motor de arranque					150.000	150.000						-
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa					30.000	30.000						-

13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					150.000	150.000						-
14	Cambiar solenoide o automático del arranque		JAPONES		350.000	50.000	400.000						-
	TOTAL						**4.297.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
							-						-
15	Alinear luces				0	60.000	60.000						-
16	Cambiar bujías incandescentes c/u		JAPONES		95.000	25.000	120.000						-
17	Cambiar bulbo de aceite		JAPONES		90.000	20.000	110.000						-
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay		JAPONES		210.000	30.000	240.000						-
19	Reparar alternador				0	150.000	150.000						-
20	Cambiar correa de alternador		JAPONES		90.000	25.000	115.000						-
							-						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón		JAPONES		900.000		900.000						-
2	Juego de Camisa		JAPONES		450.000		450.000						-
3	Casquillo de biela		JAPONES		120.000		120.000						-
4	Casquillo de bancada		JAPONES		200.000		200.000						-
5	Casquillo de leva		JAPONES		170.000		170.000						-
6	Buje de biela		JAPONES		110.000		110.000						-

	TOTAL						2.745.000						-

_____
Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas		JAPONES		780.000		780.000						-
8	Juego de válvulas		JAPONES		130.000		130.000						-
9	Guías de válvulas		JAPONES		125.000		125.000						-
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					280.000	280.000						-
11	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal					200.000	200.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.500.000	1.500.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		JAPONES		550.000		550.000						-
15	Junta tapa motor		JAPONES		302.000		302.000						-
16	Junta carter		JAPONES		20.000		20.000						-
17	Rectificar tapa motor		JAPONES			250.000	250.000						-
18	Mano de obra : Cambio de aro		JAPONES			800.000	800.000						-

	TOTAL						5.337.000						-

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
20	Reparar bomba de agua		JAPONES			230.000	230.000						-
21	Cambiar bomba de aceite		JAPONES		1.000.000	200.000	1.200.000						-
22	Cambiar cabo de velocimetro		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
23	Cambiar correa dentada		JAPONES		500.000	80.000	580.000						-
24	Cambiar tensor de correa		JAPONES		320.000		320.000						-
25	Cambiar ruleman tensor de correa		JAPONES		310.000		310.000						-
26	Cambiar guia de correa dentada		JAPONES		250.000		250.000						-
27	Mantenimiento bomba inyectora		JAPONES			600.000	600.000						-
28	Reparar bomba inyectora		JAPONES			900.000	900.000						-
29	Cambiar pico inyector		JAPONES		1.200.000	150.000	1.350.000						-

30	Calibarr pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						
31	Reparar pico inyector		JAPONES			120.000	120.000						-
32	Cambiar tapa motor		JAPONES		5.000.000	500.000	5.500.000						-
33	Cambiar reten culata motor		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
34	Cambiar reten frente motor		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
35	Cambiar soporte motor		JAPONES		320.000	50.000	370.000						-
	TOTAL						**13.140.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
37	Cambiar ventilador de motor		JAPONES		210.000	50.000	260.000						-
38	Cambiar aleta de ventilador		JAPONES		210.000	40.000	250.000						-
39	Cambiar radiador		JAPONES		1.500.000	200.000	1.700.000						-
40	Reparar radiador		JAPONES			250.000	250.000						-
41	Limpiar radiador					150.000	150.000						
42	Regular valvulas		JAPONES			260.000	260.000						-
43	Limpieza de tanque de combustible		JAPONES			150.000	150.000						-
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			400.000	400.000						-
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado		JAPONES			600.000	600.000						-

	PROGRAMA Nº 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		JAPONES		30.000		30.000						-
	Cambio de filtro de combustible		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aceite		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire		JAPONES		130.000		130.000						
	Mano de obra por mantenimiento de los 5.000 KM.		JAPONES			140.000	140.000						
	TOTAL						**4.580.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2001

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite ruter		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambiar fluido de freno		JAPONES		60.000		60.000						-
	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						-
	TOTAL						**220.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**64.513.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		JAPONES		220.000		220.000						-
2	Engranaje 1ª. A 5a.		JAPONES		760.000		760.000						-
3	Eje ranurado		JAPONES		385.000		385.000						-
4	Eje cuádruple		JAPONES		1.100.000		1.100.000						-
5	Rulemán		JAPONES		220.000		220.000						-
6	Reten		JAPONES		80.000		80.000						-
7	Juntas		JAPONES		110.000		110.000						-
8	Selectores de cambio		JAPONES		350.000		350.000						-
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja					600.000	600.000						-
10	Cambiar soporte de caja		JAPONES		320.000	150.000	470.000						-
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4		JAPONES		700.000	250.000	950.000						-
12	Cambio de engranaje		JAPONES		100.000	70.000	170.000						-
13	Cambio de rúleman		JAPONES		300.000	60.000	360.000						-
14	Cambio de juego de junta		JAPONES		150.000	80.000	230.000						-
15	Cambio de retén		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					400.000	400.000						-
	TOTAL						**6.545.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN VII MISIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO						TALLER MECANICO DE JUAN MARTINEZ					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan		JAPONES		500.000	100.000	600.000						-
18	Cambiar cruceta cardan		JAPONES		300.000	130.000	430.000						-
19	Cambiar reten de piñón		JAPONES		150.000	130.000	280.000						-
20	Cambiar rúleman piñon		JAPONES		530.000	80.000	610.000						-
21	Cambiar ruleman de corona		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
22	Cambiar corona y dpiñon diferencial trasero		JAPONES		1.500.000	250.000	1.750.000						-
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario		JAPONES		20.000	50.000	70.000						-
24	Cambiar calce del engranaje del planetario		JAPONES		30.000	60.000	90.000						-
25	Cambiar rulemanes de diferencial		JAPONES		200.000	140.000	340.000						-
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario		JAPONES		100.000	60.000	160.000						-
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección		JAPONES		1.000.000	200.000	1.200.000						-
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección		JAPONES		750.000	160.000	910.000						-
3	Cambiar brazo precat		JAPONES		500.000	130.000	630.000						-
	TOTAL						**8.820.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines c/u		JAPONES		350.000	150.000	500.000						-
5	Cambiar brazo zeta		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
6	Cambiar brazo pitman		JAPONES		200.000	110.000	310.000						-
7	Cambiar amortiguador de dirección		JAPONES		1.000.000	200.000	1.200.000						-
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica		JAPONES		170.000	120.000	290.000						-
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica		JAPONES		400.000	200.000	600.000						-
10	Reparar eje cardánica de direccion					300.000	300.000						-
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		JAPONES		80.000	40.000	120.000						-
12	Cambiar homocinetica		JAPONES		60.000	60.000	120.000						-
13	Cambiar barra larga de dirección		JAPONES		400.000	10.000	410.000						-
14	Alineación y Balanceo de ruedas					50.000	50.000						-
15	Cambiar de ruleman carcaza		JAPONES		250.000	125.000	375.000						-
16	Cambio reten carzaza		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados		JAPONES		150.000	120.000	270.000						-
18	Cambio de rúleman punta eje		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
19	Cambio de reten punta eje		JAPONES		70.000	30.000	100.000						-
20	cambio rúleman boyin de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
	TOTAL						**5.945.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de ruleman masa deantera		JAPONES		250.000	80.000	330.000						-
22	Cambio de rúleman palier - masa trasera		JAPONES		250000	50.000	300.000						-
23	Cambio extremo de dirección		JAPONES		150.000	50.000	200.000						-
24	Cambio sinfin de dirección		JAPONES		100.000	50.000	150.000						-
25	Reparar sinfin de dirección				50.000	100.000	150.000						-
26	Cambiar correa de dirección hidráulica		JAPONES		70.000	50.000	120.000						-
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u		JAPONES		350.000	120.000	470.000						-
28	Cambiar amortiguador delantero c/u		JAPONES		350.000	120.000	470.000						-
29	Cambiar buje parrilla superior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
30	Cambiar buje parrilla inferior		JAPONES		90.000	50.000	140.000						-
31	Cambiar buje barra estabilizadora		JAPONES		120.000	60.000	180.000						-
32	Cambiar brazo de suspensión		JAPONES		80.000	40.000	120.000						-
33	Cambiar buje amortiguador		JAPONES		60.000		60.000						-
34	Cambiar rotulas superior		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
35	Cambiar rotulas inferior		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
36	Cambiar juego de elástico completo -traseros		JAPONES		600.000	150.000	750.000						-
	TOTAL						**4.080.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elástico completo		JAPONES		260.000	50.000	310.000						-
38	Cambiar espiral de suspención c/u		JAPONES		550.000	90.000	640.000						-
39	Cambiar grillete de elástico		JAPONES		120.000	60.000	180.000						-
40	Cambiar centro elástico		JAPONES		50.000	40.000	90.000						-
41	Cambiar juego de bieleta		JAPONES		220.000	80.000	300.000						-
42	Cambiar barra estabilizadora		JAPONES		310.000	90.000	400.000						-
43	Cambiar barra torsión de la suspensión		JAPONES		350.000	50.000	400.000						-
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague		JAPONES		550.000	150.000	700.000						-
45	Cambiar campana de embrague		JAPONES		850.000	150.000	1.000.000						-
46	Cambiar cojinete de empuje		JAPONES		300.000	120.000	420.000						-
47	Cambiar plato de presión		JAPONES		500.000	160.000	660.000						-
48	Cambiar rúleman piloto		JAPONES		110.000	50.000	160.000						-
49	Cambiar jgo.reparación bomba central de embrague		JAPONES		140.000	100.000	240.000						-
50	Cambiar reten de bancada		JAPONES		120.000	100.000	220.000						-
	TOTAL						**5.720.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar juego de reparo bomba aux.de embrague		JAPONES		200.000	50.000	250.000						-
52	Cambiar bomba central de embrague		JAPONES		350.000	120.000	470.000						-
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague		JAPONES		178.000	120.000	298.000						-
54	Cambiar horquilla de embrague		JAPONES		450.000	50.000	500.000						-
55	Rectificación volante motor					200.000	200.000						-
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos		JAPONES		330.000	100.000	430.000						-
57	Cambiar disco de freno c/u		JAPONES		300.000	100.000	400.000						-
58	Rectificar discos de freno –ambos				0	120.000	120.000						-
59	Cambiar fibras freno –ambos		JAPONES		260.000	70.000	330.000						-
60	Cambiar juego reparo bomba central freno		JAPONES		350.000	70.000	420.000						-
61	Cambiar bomba central de freno		JAPONES		480.000	10.000	490.000						-
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		JAPONES		240.000	100.000	340.000						-
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos				0	120.000	120.000						-
64	Cambiar servofreno		JAPONES		770.000	150.000	920.000						-
65	Cambiar cilindro de freno trasero		JAPONES		150.000	30.000	180.000						-
66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		JAPONES		151.000	30.000	181.000						-
	TOTAL						**5.649.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno		JAPONES		770.000	150.000	920.000						-
68	Cambiar caño flexible		JAPONES		140.000	40.000	180.000						-
69	Cambiar cabo de freno de mano		JAPONES		297.000	80.000	377.000						-
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado		JAPONES		75.000	30.000	105.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		JAPONES		80.000	30.000	110.000						-
4	Cambiar focos por unidad		JAPONES		0	15.000	15.000						-
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces		JAPONES		280.000	60.000	340.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		JAPONES		320.000	80.000	400.000						-
7	Cambiar llave contacto		JAPONES		220.000	50.000	270.000						-
8	Cambiar terminal de batería		JAPONES		40.000	10.000	50.000						-
9	Colocar relay luz alta		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
10	Batería		JAPONES		550.000		550.000						-
11	Reparación de motor de arranque		JAPONES			150.000	150.000						-
12	Cambiar cepillo limpia parabrisa		JAPONES			30.000	30.000						-
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo		JAPONES			150.000	150.000						-

14	Cambiar solenoide o automático del arranque		JAPONES		350.000	50.000	400.000						-
	TOTAL						**4.297.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
15	Alinear luces		JAPONES		0	60.000	60.000						-
16	Cambiar bujías incandescentes c/u		JAPONES		95.000	25.000	120.000						-
17	Cambiar bulbo de aceite		JAPONES		90.000	20.000	110.000						-
18	Cambiar bulbo de temperatura o relay		JAPONES		210.000	30.000	240.000						-
19	Reparar alternador		JAPONES		0	150.000	150.000						-
20	Cambiar correa de alternador		JAPONES		90.000	25.000	115.000						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón		JAPONES		900.000		900.000						-
2	Juego de Camisa		JAPONES		450.000		450.000						-
3	Casquillo de biela		JAPONES		120.000		120.000						-
4	Casquillo de bancada		JAPONES		200.000		200.000						-
5	Casquillo de leva		JAPONES		170.000		170.000						-
6	Buje de biela		JAPONES		110.000		110.000						-
	TOTAL						**2.745.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
7	Juego de juntas		JAPONES		780.000		780.000						-
8	Juego de válvulas		JAPONES		130.000		130.000						-
9	Guías de válvulas		JAPONES		125.000		125.000						-
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar		JAPONES			280.000	280.000						-
11	Rectificación de cilindro		JAPONES			400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal		JAPONES			200.000	200.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor		JAPONES			1.500.000	1.500.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		JAPONES		550.000		550.000						-
15	Junta tapa motor		JAPONES		302.000		302.000						-
16	Junta carter		JAPONES		20.000		20.000						-
17	Rectificar tapa motor					250.000	250.000						-
18	Mano de obra : Cambio de aro					800.000	800.000						-

TOTAL			5.337.000		-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua		JAPONES		500.000	150.000	650.000						-
20	Reparar bomba de agua					230.000	230.000						-
21	Cambiar bomba de aceite		JAPONES		1.000.000	200.000	1.200.000						-
22	Cambiar correa poli b		JAPONES		250.000	50.000	300.000						-
23	Cambiar sensor de velocímetro		JAPONES		300.000	50.000	350.000						-
24	Cambiar correa dentada		JAPONES		500.000	80.000	580.000						-
25	Cambiar tensor de correa		JAPONES		320.000		320.000						-
26	Cambiar rúleman tensor de correa		JAPONES		310.000		310.000						-
27	Cambiar guia de correa dentada		JAPONES		250.000		250.000						-
28	Mantenimiento bomba inyectora					600.000	600.000						-
29	Reparar bomba inyectora					900.000	900.000						-
30	Cambiar pico inyector electronico c/u		JAPONES		1.200.000	150.000	1.350.000						-

31	Reparar pico inyectores c/u.					120.000	120.000						
32	Calibrar pico inyector					120.000	120.000						-
33	Cambiar tapa motor		JAPONES		5.000.000	500.000	5.500.000						-
34	Cambiar reten culata motor		JAPONES		120.000	30.000	150.000						-
35	Cambiar reten frente motor		JAPONES		110.000	30.000	140.000						-
36	Cambiar soporte motor		JAPONES		320.000	50.000	370.000						-
	TOTAL						**13.440.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar junta tapa balancín		JAPONES		100.000	20.000	120.000						-
38	Cambiar ventilador de motor		JAPONES		210.000	50.000	260.000						-
39	Cambiar aleta de ventilador		JAPONES		210.000	40.000	250.000						-
40	Cambiar radiador		JAPONES		1.500.000	200.000	1.700.000						-
41	Limpieza de radiador					150.000	150.000						
42	Reparar radiador					250.000	250.000						-
43	Regular valvulas					260.000	260.000						-
44	Limpieza de tanque de combustible					150.000	150.000						-
45	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado					400.000	400.000						-
46	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado					600.000	600.000						-
	PROGRAMA Nº 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												

1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro		JAPONES		30.000		30.000						-
	Limpieza de Filtro de aire		JAPONES		70.000		70.000						-
	Cambio de filtro de aceite		JAPONES		70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire		JAPONES		130.000		130.000						-
	Mano de obra por mantenimiento de los 5.000 KM.					120.000	120.000						-
	TOTAL						**4.560.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**OTROS:**												
	Cambio fluido de dirección hidráulica		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite ruter		JAPONES		40.000		40.000						-
	Cambiar fluido de freno		JAPONES		60.000		60.000						-
	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						-
	TOTAL						**220.000**						**-**
	TOTAL						**67.358.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	FORD	BRASIL		220.000		220.000						0
2	Engranaje 1ª. A 5a.	FORD	BRASIL		2.000.000		2.000.000						0
3	Eje ranurado	FORD	BRASIL		385.000		385.000						0
4	Eje cuádruple	FORD	BRASIL		1.200.000		1.200.000						0
5	Rulemán	FORD	BRASIL		300.000		300.000						0
6	Reten	FORD	BRASIL		80.000		80.000						0
7	Juntas	FORD	BRASIL		500.000		500.000						0
8	Selectores de cambio	FORD	BRASIL		450.000		450.000						0
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja					600.000	600.000						0
10	Cambiar soporte de caja	FORD	BRASIL		470.000	100.000	570.000						0
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	FORD	BRASIL		1.750.000	300.000	2.050.000						0
12	Cambio de engranaje	FORD	BRASIL		270.000	100.000	370.000						0
13	Cambio de rúleman	FORD	BRASIL		560.000	200.000	760.000						0
14	Cambio de juego de junta	FORD	BRASIL		650.000	150.000	800.000						0
15	Cambio de retén	FORD	BRASIL		140.000	40.000	180.000						0
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4					500.000	500.000						0
	TOTAL						**10.965.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	FORD	BRASIL		600.000	50.000	650.000						0
18	Cambiar cruceta cardan	FORD	BRASIL		430.000	100.000	530.000						0
19	Cambiar reten de piñón	FORD	BRASIL		150.000	60.000	210.000						0
20	Cambiar rúleman y reten del palier	FORD	BRASIL		380.000	80.000	460.000						0
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	FORD	BRASIL		1.500.000	250.000	1.750.000						0
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	FORD	BRASIL		300.000	90.000	390.000						0
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	FORD	BRASIL		90.000	30.000	120.000						0
24	Cambiar rulemanes de diferencial	FORD	BRASIL		200.000	300.000	500.000						0
25	Cambiar cardan del 4x4	FORD	BRASIL		900.000	220.000	1.120.000						0
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	FORD	BRASIL		160.000	60.000	220.000						0
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	FORD	BRASIL		1.000.000	200.000	1.200.000						0
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	FORD	BRASIL		650.000	100.000	750.000						0
3	Cambiar muñequines – c/u	FORD	BRASIL		300.000	200.000	500.000						0
	TOTAL						**8.400.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar brazo precat	FORD	BRASIL		290.000	60.000	350.000						0
5	Cambiar masa delantera	FORD	BRASIL		500.000	80.000	580.000						0
6	Cambiar masa trasera	FORD	BRASIL		400.000	80.000	480.000						0
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	FORD	BRASIL		800.000	100.000	900.000						0
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	FORD	BRASIL		120.000	50.000	170.000						0
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	FORD	BRASIL		300.000	100.000	400.000						0
10	Cambiar homocinetica	FORD	BRASIL		500.000	100.000	600.000						0
11	Alineación y Balanceo de ruedas					100.000	100.000						0
12	Cambiar de ruleman carcaza	FORD	BRASIL		150.000	50.000	200.000						0
13	Cambio reten carzaza	FORD	BRASIL		330.000	70.000	400.000						0
14	Cambiar deposito de fluido de dirección hidráulica	FORD	BRASIL		300.000	100.000	400.000						
15	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	FORD	BRASIL		400.000	100.000	500.000						0
	SUSPENSION:					0							
16	Cambiar amortiguador trasero c/u	FORD	BRASIL		450.000	50.000	500.000						0
17	Cambiar amortiguador delantero c/u	FORD	BRASIL		450.000	50.000	500.000						0
18	Cambiar buje parrilla superior	FORD	BRASIL		150.000	100.000	250.000						0
19	Cambiar buje parrilla inferior	FORD	BRASIL		150.000	100.000	250.000						0
20	Cambiar buje barra estabilizadora	FORD	BRASIL		160.000	40.000	200.000						0
21	Cambiar brazo de suspensión	FORD	BRASIL		350.000	50.000	400.000						0
22	Cambiar buje amortiguador	FORD	BRASIL		110.000	40.000	150.000						0
	TOTAL						**7.330.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
23	Cambiar rotulas por lados	FORD	BRASIL		200.000	60.000	260.000						0
24	Cambiar juego de elásticos traseros	FORD	BRASIL		350.000	150.000	500.000						0
25	Cambiar buje elástico completo	FORD	BRASIL		500.000	200.000	700.000						0
26	Cambiar grillete de elástico	FORD	BRASIL		250.000	100.000	350.000						0
27	Cambiar centro elástico	FORD	BRASIL		300.000	50.000	350.000						0
28	Cambiar bieleta	FORD	BRASIL		70.000	30.000	100.000						0
29	Cambiar taqueador c/u	FORD	BRASIL		150.000	50.000	200.000						
30	Cambiar barra torsión de suspensión	FORD	BRASIL		350.000	50.000	400.000						0
	EMBRAGUE:					0							
31	Cambiar disco de embrague	FORD	BRASIL		700.000		700.000						0
32	Cambiar campana de embrague	FORD	BRASIL		1.000.000		1.000.000						0
33	Cambiar cojinete de empuje	FORD	BRASIL		420.000		420.000						0
34	Cambiar plato de presión	FORD	BRASIL		660.000		660.000						0
35	Cambiar rúleman piloto	FORD	BRASIL		200.000		200.000						0
36	Cambiar reten de bancada	FORD	BRASIL			220.000	220.000						0
37	Reparación de embrague- Mano de obra				10.000	500.000	510.000						
38	Cambiar embrague viscozo	FORD	BRASIL		250.000	50.000	300.000						0
39	Cambiar bomba central de embrague	FORD	BRASIL		600.000	130.000	730.000						0
	TOTAL						**7.600.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
40	Cambiar jgo. Reparacion bomba central de embrague	FORD	BRASIL		500.000	100.000	600.000						0
41	Cambiar bomba auxiliar de embrague	FORD	BRASIL		400.000	100.000	500.000						
42	Cambiar jgo. Reparacion bomba auxiliar de embrague	FORD	BRASIL		500.000	100.000	600.000						
43	Rectificación volante motor	FORD	BRASIL			120.000	120.000						0
	FRENOS:						0						
44	Cambiar pastillas de freno-ambos	FORD	BRASIL		330.000	100.000	430.000						0
45	Cambiar disco de freno c/u	FORD	BRASIL		400.000	100.000	500.000						0
46	Rectificar discos de freno –ambos	FORD	BRASIL		0	200.000	200.000						0
47	Cambiar fibras freno –ambos	FORD	BRASIL		260.000	70.000	330.000						0
48	Cambiar juego reparo bomba central freno	FORD	BRASIL		350.000	70.000	420.000						0
49	Cambiar bomba central de freno	FORD	BRASIL		480.000	10.000	490.000						0
50	Cambiar tambor de freno c/u	FORD	BRASIL		300.000	100.000	400.000						0
51	Cambiar mordaza de freno c/u	FORD	BRASIL		250.000	120.000	370.000						
52	Cambiar zapata de freno c/u	FORD	BRASIL		350.000	150.000	500.000						0
53	Cambiar Jgo. Reparación mordaza freno del. c/u	FORD	BRASIL		200.000	100.000	300.000						
54	Rectificar tambor freno trasero- ambos	FORD	BRASIL			200.000	200.000						
55	Cambiar servofreno	FORD	BRASIL		770.000	150.000	920.000						0
	TOTAL						**6.880.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
56	Cambiar cilindro de freno trasero	FORD	BRASIL		250.000	40.000	290.000						
57	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	FORD	BRASIL		350.000	100.000	450.000						
58	Cambiar depresor de freno	FORD	BRASIL		770.000	150.000	920.000						
59	Cambiar caño flexible	FORD	BRASIL		140.000	50.000	190.000						
60	Cambiar cabo de freno de mano	FORD	BRASIL		297.000	80.000	377.000						
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	FORD	BRASIL		110.000	40.000	150.000						0
2	Cambiar faro trasero un lado	FORD	BRASIL		110.000	40.000	150.000						0
3	Cambiar focos por unidad	FORD	BRASIL			20.000	20.000						0
4	Cambiar palanca comando señalaros, luces	FORD	BRASIL		200.000	50.000	250.000						0
5	Cambiar regulador de voltaje	FORD	BRASIL		280.000	50.000	330.000						0
6	Cambiar llave contacto	FORD	BRASIL		180.000	40.000	220.000						0
7	Cambiar terminal de batería	FORD	BRASIL		30.000	10.000	40.000						0
8	Colocar relay luz alta	FORD	BRASIL		80.000	40.000	120.000						0
9	Batería	FORD	BRASIL		500.000	0	500.000						0
10	Cambiar bujes del arranque	FORD	BRASIL		320.000		320.000						
11	Reparación de motor de arranque					250.000	250.000						0
12	cambiar bendice	FORD	BRASIL			250.000	250.000						
13	Cambiar solenoide o automático del arranque	FORD	BRASIL		330.000	50.000	380.000						
	TOTAL						**5.207.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	FORD	BRASIL			100.000	100.000						
15	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	FORD	BRASIL		50.000	20.000	70.000						
16	Cambiar termostato	FORD	BRASIL		150.000	30.000	180.000						
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	FORD	BRASIL		90.000	30.000	120.000						
18	Cambiar bulbo de aceite	FORD	BRASIL		70.000	20.000	90.000						
19	Cambiar bulbo de temperatura o relay	FORD	BRASIL		170.000	30.000	200.000						
20	Reparar cableado del sensor MAF				250.000		250.000						
21	Cambiar alternador	FORD	BRASIL		1.200.000	200.000	1.400.000						
22	Reparar alternador					200.000	200.000						
23	Cambiar polea del alternador	FORD	BRASIL		200.000	50.000	250.000						
24	Cambiar correa de alternador	FORD	BRASIL		80.000	20.000	100.000						
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	FORD	BRASIL		900.000		900.000						0
2	Juego de Camisa	FORD	BRASIL		450.000		450.000						0
3	Casquillo de biela	FORD	BRASIL		120.000		120.000						0
4	Brazo biela	FORD	BRASIL		200.000		200.000						0
5	Casquillo de bancada	FORD	BRASIL		200.000		200.000						0
6	Casquillo de leva	FORD	BRASIL		170.000		170.000						0
7	Buje de biela	FORD	BRASIL		110.000		110.000						0
	TOTAL						**5.110.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
8	Juego de juntas	FORD	BRASIL		780.000		780.000						0
9	Juego de válvulas	FORD	BRASIL		130.000		130.000						
10	Guías de válvulas	FORD	BRASIL		125.000		125.000						
11	Cambiar tapa motor	FORD	BRASIL		7.000.000		7.000.000						
12	Cambiar junta tapa motor	FORD	BRASIL		400.000		400.000						
13	Cambiar reten culata motor	FORD	BRASIL		300.000		300.000						
14	Cambiar reten frenta motor	FORD	BRASIL		300.000		300.000						
15	Cambiar junta tapa balancín	FORD	BRASIL		350.000		350.000						
16	Cambiar reten de valvula	FORD	BRASIL		400.000		400.000						
17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					280.000	280.000						
18	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						
19	Rectificación de cigüeñal					200.000	200.000						
20	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.500.000	1.500.000						
	CAMBIO DE ARO:												
21	Juego de aros	FORD	BRASIL		800.000		800.000						
22	Cambiar Junta carter	FORD	BRASIL		200.000		200.000						0
23	Rectificar tapa motor					400.000	400.000						0
24	Mano de obra : Cambio de aro					800.000	800.000						0
	TOTAL						**14.365.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 5: ACONDICINADOR DE AIRE												0
1	Cambiar compresor	FORD	BRASIL		2.000.000	300.000	2.300.000						
2	Cambiar evaporador	FORD	BRASIL		1.700.000	300.000	2.000.000						
3	Cambiar condensador	FORD	BRASIL		1.000.000	200.000	1.200.000						
4	Cambiar filtro de A/C	FORD	BRASIL		100.000	20.000	120.000						
5	Cambiar terminales de compresor	FORD	BRASIL		150.000	50.000	200.000						
6	Cambiar válvulas expansoras	FORD	BRASIL		200.000	50.000	250.000						
7	Cambio juego de mangueras	FORD	BRASIL		350.000	100.000	450.000						
8	Carga de gas	FORD	BRASIL		300.000		300.000						
9	Cambiar aceite del compresor	FORD	BRASIL		200.000	50.000	250.000						
10	Mantenimiento del sistema del A/A	FORD	BRASIL			300.000	300.000						
	PROGRAMA N° 6: MANT. Y REP. DE BOMBA INYECTORA												
1	Cambiar bomba de alta presión	FORD	BRASIL		500.000	200.000	700.000						
2	Cambiar bomba inyectora	FORD	BRASIL			1.800.000	1.800.000						
3	Reparar bomba inyectora	FORD	BRASIL			800.000	800.000						
4	Reparar pico inyector	FORD	BRASIL		400.000	100.000	500.000						
5	Cambiar pico inyector	FORD	BRASIL		2.000.000	200.000	2.200.000						
6	Cambiar arandelas del pico inyector	FORD	BRASIL		200.000	30.000	230.000						
7	Diagnostico IDS					300.000	300.000						
8	Cambiar regulador de presion de combustible	FORD	BRASIL		500.000	150.000	650.000						
	TOTAL						**14.550.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 7: MANT. Y REP. DE MOTOR						0						
1	Cambiar sensor de velocímetro	FORD	BRASIL		500.000	80.000	580.000						
2	Cambiar correa de distribución	FORD	BRASIL		300.000	50.000	350.000						0
3	Cambiar tensor de correa serpiente	FORD	BRASIL		350.000		350.000						0
4	Cambiar polea de ruleman tensor de correas	FORD	BRASIL		200.000		200.000						
5	Cambiar correa serpiente	FORD	BRASIL		500.000		500.000						
6	Cambiar soporte motor	FORD	BRASIL		250.000	50.000	300.000						0
	PROGRAMA N°8: MANT. Y REP. DESISTEMA DEREFIGERCIÓN DE MOTOR												0
1	Cambiar bomba de agua	FORD	BRASIL		800.000	200.000	1.000.000						0
2	Cambiar polea de la bomba de agua	FORD	BRASIL		300.000	100.000	400.000						
3	Cambiar ventilador de motor	FORD	BRASIL		800.000	200.000	1.000.000						
4	Cambiar deflector de ventilador	FORD	BRASIL		200.000	50.000	250.000						0
5	Cambiar aleta de ventilador	FORD	BRASIL		300.000	100.000	400.000						0
6	Cambiar radiador	FORD	BRASIL		500.000	150.000	650.000						
7	Reparar radiador					500.000	500.000						
8	Cambiar turbo	FORD	BRASIL		5.000.000	1.000.000	6.000.000						0
9	Limpieza radiador					200.000	200.000						0
	TOTAL						**12.680.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPUA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS 2007-2008-2009

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 9: MANT. Y REP. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE												
1	Limpieza de tanque de combustible					200.000	200.000						
	PROGRAMA N° 10: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.												0
1	Cambio de aceite motor p/litro	FORD	BRASIL		30.000		30.000						0
2	Cambio de filtro de combustible	FORD	BRASIL		150.000		150.000						0
3	Cambio de filtro de aceite	FORD	BRASIL		150.000		150.000						0
4	Cambio de filtro de aire	FORD	BRASIL		150.000		150.000						0
5	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km					140.000	140.000						0
	OTROS:												
6	Cambio fluido de dirección hidráulica	FORD	BRASIL		40.000		40.000						0
7	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	FORD	BRASIL		40.000		40.000						0
8	Cambio de aceite ruter	FORD	BRASIL		40.000		40.000						0
9	Cambio liquido refrigerante	FORD	BRASIL		120.000		120.000						0
10	Cambiar fluido de freno	FORD	BRASIL		60.000		60.000						0
11	Cambiar fluido deembrague	FORD	BRASIL		40.000		40.000						
12	Lavado completo, pulverizado y engrase					40.000	40.000						0
	TOTAL						**1.200.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**94.287.000**						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER ACEVEDO											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores		BRASIL		60.000		60.000						-
2	Engranaje 1ª. a 5a.		BRASIL		240.000		240.000						-
3	Eje ranurado		BRASIL		240.000		240.000						-
4	Eje cuádruple		BRASIL		230.000		230.000						-
5	Rulemán		BRASIL		120.000		120.000						-
6	Reten		BRASIL		30.000		30.000						-
7	Juntas		BRASIL		25.000		25.000						-
8	Selectores de cambio		BRASIL		90.000		90.000						-
9	Soporte de caja		BRASIL		80.000		80.000						-
10	Eje directa y rodillo interior		BRASIL		280.000		280.000						-
11	Mano de obra - Reparación general .de Caja					600.000	600.000						-
	TRANSMISION:												
12	Cambiar piñón y corona del diferencial		BRASIL		850.000	150.000	1.000.000						-
13	Cambiar calce del engranaje del satélite		BRASIL		120.000	600.000	720.000						-
14	Cambiar calce del engranaje del planetario		BRASIL		220.000	55.000	275.000						-
15	Cambiar rulemanes de diferencial		BRASIL		140.000	40.000	180.000						-
16	Cambiar engranaje del satélite y planetario		BRASIL		100.000	30.000	130.000						-
	TOTAL						**4.300.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:						-						-
1	Cambiar muñequines – c/u		BRASIL		130.000	65.000	195.000						-
2	Cambiar bomba de dirección hidráulica		BRASIL		400.000	80.000	480.000						-
3	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica		BRASIL		200.000	60.000	260.000						-
4	Reparar eje cardánica de dirección		BRASIL		100.000	20.000	120.000						-
5	Reparar cremallera		BRASIL		300.000	40.000	340.000						-
6	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u		BRASIL		120.000	50.000	170.000						-
7	Cambiar homocinética		BRASIL		210.000	40.000	250.000						-
8	Alineación y balanceo de ruedas		BRASIL			100.000	100.000						-
9	Cambiar rúleman carcaza		BRASIL		90.000	30.000	120.000						-
10	Cambiar reten carcaza		BRASIL		70.000	20.000	90.000						
11	Cambio de rúleman punta eje		BRASIL		200.000	40.000	240.000						
12	Cambio de retén punta eje		BRASIL		65.000	25.000	90.000						
							-						
	TOTAL						**2.455.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	SUSPENSION:						-						-
13	Cambiar amortiguador trasero c/u		BRASIL		240.000	50.000	290.000						-
14	Cambiar amortiguador delantero c/u		BRASIL		230.000	50.000	280.000						-
15	Cambiar buje parrilla inferior		BRASIL		110.000	40.000	150.000						-
16	Cambiar buje barra estabilizadora		BRASIL		55.000	25.000	80.000						-
17	Cambiar buje tensor de rueda		BRASIL		55.000	25.000	80.000						-
18	Cambiar buje amortiguador		BRASIL		55.000	25.000	80.000						-
19	Cambiar taqueadores de suspensión		BRASIL		180.000	35.000	215.000						-
20	Cambiar rótulas-p/ lado		BRASIL		100.000	30.000	130.000						-
21	Cambiar espiral de suspensión c/u		BRASIL		300.000	60.000	360.000						-
	EMBRAGUE:						-						-
22	Cambiar disco de embrague		BRASIL		280.000	70.000	350.000						-
23	Cambiar cojinete de empuje		BRASIL		130.000	60.000	190.000						-
24	Cambiar plato de presión		BRASIL		370.000	60.000	430.000						-
	TOTAL						**2.635.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
25	Cambiar rúleman piloto		BRASIL		100.000	20.000	120.000						-
26	Cambiar juego reparación bomba central .embrague		BRASIL		75.000	25.000	100.000						-
27	Cambiar reten de bancada		BRASIL		250.000	50.000	300.000						-
28	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague		BRASIL		120.000	40.000	160.000						-
	FRENOS:				200.000	50.000	250.000						-
29	Cambiar pastillas de freno-ambos		BRASIL				-						
30	Rectificar discos de freno –ambos				200.000	40.000	240.000						-
31	Cambiar fibras freno –ambos		BRASIL			120.000	120.000						-
32	Cambiar juego reparo bomba central freno		BRASIL		200.000	40.000	240.000						-
33	Cambiar bomba central de freno		BRASIL		210.000	40.000	250.000						-
34	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u		BRASIL		250.000	60.000	310.000						-
35	Rectificar tambor freno trasero- ambos				100.000	40.000	140.000						-
36	Cambiar servofreno		BRASIL			90.000	90.000						-
37	Cambiar cilindro de freno trasero		BRASIL		290.000	50.000	340.000						-
38	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u		BRASIL		100.000	30.000	130.000						
39	Cambiar caño flexible		BRASIL		75.000	30.000	105.000						
40	Cambiar cabo de freno de mano		BRASIL		80.000	30.000	110.000						-
41	Disco de freno		BRASIL		110.000	50.000	160.000						-
	TOTAL						**3.165.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA Nº 3: SISTEMA ELECTRICO						-						-
1	Cambiar faro delantero un lado		BRASIL		110.000	40.000	150.000						-
2	Cambiar faro señalero un lado		BRASIL		40.000	20.000	60.000						-
3	Cambiar faro trasero un lado		BRASIL		80.000	30.000	110.000						-
4	Cambiar focos por unidad				10.000		10.000						-
5	Cambiar palanca comando señaleros, luces		BRASIL		150.000	50.000	200.000						-
6	Cambiar regulador de voltaje		BRASIL		130.000	50.000	180.000						
7	Cambiar llave contacto		BRASIL		140.000	40.000	180.000						-
8	Cambiar terminal de batería		BRASIL		35.000	15.000	50.000						-
9	Colocar relay luz alta		BRASIL		50.000	30.000	80.000						
10	Bateria		BRASIL		500.000	0	500.000						-
11	Reparación de motor de arranque		BRASIL			120.000	120.000						
12	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo		BRASIL			50.000	50.000						
13	Cambiar cepillo limpia parabrisas		BRASIL			70.000	70.000						-
14	Cambiar solenoide o automático del arranque				120.000	30.000	150.000						-
15	Alinear luces		BRASIL			50.000	50.000						-
16	Cambiar bulbo de aceite				30.000	20.000	50.000						-
	TOTAL						**2.010.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay				30.000	20.000	50.000						-
18	Reparar alternador					200.000	200.000						-
19	Reparar electro ventilador		BRASIL			100.000	100.000						-
20	Cambiar correa de alternador		BRASIL		80.000	30.000	110.000						-
21	Cambiar faros de luces laterales delanteros				120.000	30.000	150.000						-
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
	REPARACION DE MOTOR – COMPLETO:												-
1	Juego de Pistón		BRASIL		650.000		650.000						-
2	Juego de Camisa		BRASIL		220.000		220.000						-
3	Juego de aros		BRASIL		200.000		200.000						-
4	Casquillo de biela		BRASIL		280.000		280.000						-
5	Casquillo de bancada		BRASIL		80.000		80.000						-
6	Casquillo de leva		BRASIL		140.000		140.000						-
7	Buje de biela		BRASIL		60.000		60.000						-
8	Juego de juntas		BRASIL		60.000		60.000						-
9	Juego de válvulas y juego de retén de válvula		BRASIL		220.000		220.000						-
10	Guías de válvulas		BRASIL		200.000		200.000						-
	TOTAL						**2.720.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
11	Rectificación de cilindro					400.000	400.000						-
12	Rectificación de cigüeñal					150.000	150.000						-
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					1.200.000	1.200.000						-
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros		BRASIL		280.000		280.000						-
15	Junta tapa motor		BRASIL		60.000		60.000						-
16	Junta carter		BRASIL		45.000		45.000						-
17	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor					250.000	250.000						-
18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					250.000	250.000						-
19	Mano de obra : Cambio de aro					800.000	800.000						-
	OTROS:						-						-
20	Cambiar bomba de agua		BRASIL		210.000	50.000	260.000						-
21	Cambiar Bomba eléctrica de combustible		BRASIL		350.000	50.000	400.000						-
22	Cambiar correa dentada		BRASIL		330.000	70.000	400.000						-
23	Cambiar polea rúleman tensor de correas		BRASIL		125.000	40.000	165.000						-
24	Cambiar reten culata motor		BRASIL		180.000	50.000	230.000						-
25	Cambiar reten frente motor		BRASIL		250.000	50.000	300.000						-
26	Cambiar soporte motor		BRASIL		100.000	50.000	150.000						-

TOTAL	5.340.000	-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
27	Cambiar junta tapa balancín		BRASIL		70.000	30.000	100.000						-
28	Cambiar Radiador		BRASIL		350.000	50.000	400.000						-
29	Cabo de acelerador		BRASIL			150.000	150.000						-
30	Reparación de caño de escape		BRASIL			1.000.000	1.000.000						-
31	Reparar radiador					400.000	400.000						-
32	Regular válvulas					400.000	400.000						-
33	Limpieza de radiador					100.000	100.000						
34	Limpieza de tanque					100.000	100.000						-
35	Cambio de mangueta (fuelle) de la homocinética y trizeta				200.000	50.000	250.000						-
36	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado					300.000	300.000						
37	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado					500.000	500.000						-
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												-
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro				30.000		30.000						
	Limpieza de Filtro de aire				70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aceite				70.000		70.000						
	Cambio de filtro de aire				130.000		130.000						

	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km					140.000	140.000						
	TOTAL						**4.140.000**						**-**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGIÓN IV ITAPÚA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: WOLKSWAGEN MODELO: GOL AÑO 1999

		TALLER ACEVEDO											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**OTROS:**												
	Cambio Fluido de freno		BRASIL		25.000		25.000						-
	Cambio Fluido de dirección hidráulica		BRASIL		40.000		40.000						-
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro		BRASIL		40.000		40.000						-
	Limpieza de bomba inyectora					150.000	150.000						-
	Lavado,engrase y pulverizado					40.000	40.000						-
	TOTAL						**295.000**						**-**
	TOTAL						**27.060.000**						**#REF!**

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.