# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID Nº 402705

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:22 del día 2/12/2021,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 402705 -
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
de la Institución:

**Código Verificador:** 9446635bdd3cf5156937ec36d7dd23d3

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | Poder Ejecutivo |
| **Entidad:** | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat |
| **UOC:** | UOC MUVH |
| **Código SICP:** | 1286 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

## Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

## Listado de Consultas

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Dimensión del área del taller: Poseer infraestructura para resguardo de los vehículos, e instalaciones adecuadas para maniobrabilidad de los mismos. Para el efecto deberá contar con una superficie cubierta mínima de 650 m2 íntegramente techado y cerrado tipo depósito con paredes de material cocido (ladrillos) del piso al techo, para mayor seguridad del patrimonio institucional. Además, el taller deberá contar indefectiblemente con 2 accesos independientes (entrada/salida) para facilitar la maniobrabilidad, seguridad de los rodados dentro del taller y para una pronta acción en caso de siniestro. NO ES UN REQUISITO PRIORITARIO, además teniendo una entrada y salida diferente, en 650m2, se debe calcular que debería estar libre un corredor para el tránsito fluido "en caso de siniestro" según requerimiento, de esa forma ya resta superficie de trabajo a los vehículos dentro del taller, calculando que el MUVH cuenta con una flota importante y además están los otros clientes o estatales o particulares que ocupan superficie dentro del taller. Si van a exigir una entrada y salida diferente, se debe ampliar los m2 (superficie) del taller a mínimo 800m2. de otra forma no condice el requerimiento con la necesidad. Solicitamos modificar este requerimiento. Favor tener en cuenta que el Art 20 de la Ley 2051 establece que no se deben incluir en los PBC condiciones que no resulten técnicamente indispensables si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a potenciales oferentes. Además, deberían aclarar a que se refieren con posibles "siniestros" | 02-11-2021 | 19:48:15 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Consideramos que la superficie mínima solicitada da énfasis en lo que respecta al Art. 20 de la ley 2051/03 el cual consideramos no limita la posibilidad de concurrencia de potenciales oferentes, siendo este, solo un componente mínimo como bien lo resalta el PBC. En cuanto a posibles siniestros se habla por cuestiones de incendio, inclemencias climáticas y de otras indoles las cuales puede acaecer involuntariamente en el predio en donde se realice dichos trabajos. Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones | 04-11-2021 | 08:49:50 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Deberá disponer de herramientas necesarias y suficientes para la realización de los trabajos como ser de Alineadora de ruedas (podrá ser tercerizado), calibrador de inyectores, extractor de picos inyectores, Ext. rulemán, extractor hidráulico espiral de amortiguador, equipos de succión, cargador de aceite, equipos de mantenimiento de baterías, cargadores eléctricos, sierra sable de corte, tester electrónico. MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE: la exigencia de una SIERRA DE SABLE DE CORTE, no es fundamental en el llamado, en ninguna parte del pedido de precios establece que se corte algo, nos parece hasta descabellado este requerimiento. | 02-11-2021 | 19:55:06 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Hemos solicitado todo tipo de herramientas y repuestos necesarios para realizar cualquier tipo de reparaciones, servicios o mantenimiento en cualquier punto del País, ya que hemos tenido antecedentes ocurridos donde se llegó a necesitar. Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones | 04-11-2021 | 08:49:19 |

**CONSULTA**

## Listado de Consultas

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| El taller deberá estar ubicado a una distancia no mayor a 5 kilómetros de la institución, a los efectos de garantizar la pronta entrega/ retiro de los móviles, facilitar el control por parte del mecánico de la institución a los trabajos realizados y optimizar el tiempo de traslado (Economía a la institución) y la utilización de los móviles al momento de verificar, trasladar y gestionar los móviles o documentaciones en el taller adjudicado. - Solicitamos extender el rango a 8 kms para poder dar oportunidades a mas oferentes a formar parte de la subasta, al final, será de beneficio para el MUVH tener mayores oferentes en puja, con 3 kms más, son nada más 10 minutos más de tráfico, y no incide en costos mayores ni en combustible, al final lo que se busca es buen servicio, garantía, menor precio, responsabilidad para con la Convocante. | 02-11-2021 | 20:05:48 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Nuestro vehículos están en constante movimiento, realizando trabajos de viajes donde nuestros funcionarios van a realizar verificación de viviendas al Interior del Pais, por lo que muchas veces nos vemos en la necesidad de que los mismos puedan recibir un relevamiento y/o mantenimiento antes de los viajes, es por eso que el rango solicitado en el PBC, es justamente de acuerdo al tiempo que nos llevara trasladar el vehículo hasta el taller y el ahorro en combustible tal como decimos (Economía a la institución). Por lo cual solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 04-11-2021 | 08:48:44 |

## Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80055807-3** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 1508005000 | Póliza | ROYAL SEGUROS S.A | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 10-05-2022 |
| **Oferente: TALLER INTEGRAL S.A. - RUC: 80053036-5** | | | **Categoría: Mediana** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 1508018721 | Póliza | ASEPASA SEGUROS | 17-11-2021 | 22-11-2021 | 21-04-2022 |

## Listado de Propuestas por Proveedor

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor ISUZU DMAX 2015 | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | ISUZU | JAPON | D-MAX | JAPON | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 831.156.911 | 831.156.911 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | ISUZU | Isuzu Motors Ltd | DMAX 2015 | JAPON | | 955.830.448 | 955.830.448 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 2 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2018) | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | S-10 | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 556.686.829 | 556.686.829 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | S10 (2018) | Estados Unidos | | 640.189.853 | 640.189.853 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2019) | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | S-10 | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 505.532.915 | 505.532.915 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | S10 (2019) | Estados Unidos | | 581.362.852 | 581.362.852 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 4 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2010) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | S-10 | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 389.454.088 | 389.454.088 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | S10 (2010) | Estados Unidos | | 447.872.201 | 447.872.201 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 5 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET S10 (2012) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | S-10 | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 397.595.564 | 397.595.564 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | S10 (2012) | Estados Unidos | | 457.234.899 | 457.234.899 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 6 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI ACCENT 2006 | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | HYUNDAI | JAPON | ACCENT | JAPON | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 260.969.136 | 260.969.136 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | HYUNDAI | Hyundai Motor Company | ACCENT 2006 | COREA | | 300.114.506 | 300.114.506 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 7 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1 (2015) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | HYUNDAI | JAPON | H1 | JAPON | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 374.092.611 | 374.092.611 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | HYUNDAI | Hyundai Motor Company | H1 (2015) | COREA | | 430.206.503 | 430.206.503 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 8 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI TUCSON 4x4 (2015) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | HYUNDAI | JAPON | TUCSON | JAPON | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 593.879.000 | 593.879.000 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | HYUNDAI | Hyundai Motor Company | TUCSON 4x4 (2015) | COREA | | 682.960.850 | 682.960.850 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 9 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor MAHINDRA (2013) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | MAHINDRA | INDIA | MAHINDRA | INDIA | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 396.329.911 | 396.329.911 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | MAHINDRA | Mahindra & Mahindra Limited | (2013) | INDIA | | 455.779.398 | 455.779.398 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 10 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor FOTON OLLIN (2010) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | FOTON | CHINA | OLLIN | CHINA | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 498.614.450 | 498.614.450 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | FOTON | Beiqi Foton Motor Co., Ltd | OLLIN (2010) | CHINA | | 573.406.618 | 573.406.618 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | **Cantidad** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor SSANYOUNG REXTON (2019) | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | SSANYOUNG | KOREA | REXTON | KOREA | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 545.196.814 | 545.196.814 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | SSANYOUNG | SsangYong Motor Company | REXTON (2019) | COREA | | 626.976.336 | 626.976.336 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET BLAZER (2015) | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | BLAZER | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 400.403.063 | 400.403.063 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | BLAZER (2015) | Estados Unidos | | 460.463.522 | 460.463.522 |

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 13 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor CHEVROLET MONTANA (2009) | 1 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | CHEVROLET | BRASIL | MONTANA | BRASIL | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 321.220.111 | 321.220.111 |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | CHEVROLET | General Motors | MONTANA (2009) | Estados Unidos | | 369.403.128 | 369.403.128 |

## Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

## Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 5.980.000.000 | 02-12-2021 | 09:21:51.828 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1baddb57e05fe3697df39f5524d4c189 | |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 5.990.000.000 | 02-12-2021 | 09:21:31.916 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fdd461bd335bab4fe65188d2a125979e | |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 6.040.000.000 | 02-12-2021 | 09:20:09.859 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d93340a964731e80a3ec4244abe3a029 | |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 6.040.000.000 | 02-12-2021 | 09:20:59.247 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 01c7d1350519b5620cec3117b1ca98e8 | |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 6.059.000.000 | 02-12-2021 | 09:20:02.773 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c3e9032772df82ef6910c82f14ab4af2 | |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 6.060.000.000 | 02-12-2021 | 09:19:53.339 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6f60724419994b95b1292eb273aa6d77 | |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 6.070.000.000 | 02-12-2021 | 09:19:41.097 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 44245739f8c7dd66b6760bb1358901c1 | |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 6.071.100.000 | 02-12-2021 | 09:19:05.105 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 60e36ee2a3b701089ae76499d97e2ba4 | |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 6.071.131.403 | 02-12-2021 | 09:00:36.970 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e3ab5cb52eebae766511508f62d58ed6 | |
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 6.981.801.114 | 02-12-2021 | 09:00:36.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 81159c066512d22e4c947513aa5613e7 | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| TALLER INTEGRAL S.A. - 80053036-5 | 5.980.000.000 |
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA - 80055807-3 | 5.990.000.000 |

## Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80053036-5 - TALLER INTEGRAL S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 5.980.000.000 |

## Listado de Mensajes

1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 02-12-2021 | 09:10:06.477 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 02-12-2021 | 09:10:13.696 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 02-12-2021 | 09:10:18.274 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 02-12-2021 | 09:12:44.773 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 02-12-2021 | 09:12:50.470 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 02-12-2021 | 09:18:50.512 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 02-12-2021 | 09:22:00.757 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 02-12-2021 | 09:22:01.331 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

# ACTA DE APERTURA

## 1. Datos del acta:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | 402705 | | | | |
| **NOMBRE DE LA LICITACIÓN** | Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| **ENTIDAD CONVOCANTE** | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat / UOC MUVH | | | | |
| **FECHA DE APERTURA** | 3-Diciembre-2021 | **HORA APERTURA** | 09:30 | **HORA FIN** | 09:53 |
| **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** | Concurso de Ofertas | | | | |
| **LUGAR DE APERTURA** | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT | | | | |
| **PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE** | Sandra Acosta - Roque Garay | | | | |
| **FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO** | | | | | |

## 2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

## 3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **80055807-3** | **MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA** | **info@mecanicar.com.py** |
| **2** | **80053036-5** | **TALLER INTEGRAL S.A.** | **tallerintegralsa@gmail.com** |

## 4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Susan Ramírez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

C.P. Liz Sandra Acosta González
Unidad Operativa de Contrataciones
MUVH

Abog. Roque Alberto Garay Bogarín
Unidad Operativa de Contrataciones
MUVH

las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 5.990.000.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 45.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 19/11/2021 a 10/05/2022, 173 días |
| TALLER INTEGRAL S.A. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 5.980.000.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 350.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 22/11/2021 a 22/04/2022, 151 días |

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras |
|---|---|---|---|
| MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA | 193 | 1672099 | NO |
| TALLER INTEGRAL S.A. | 134 | 1674064 | NO |

La representante de la empresa **TALLER INTEGRAL S.A** ., manifiesta la siguiente observación: el monto asegurado no cubre la oferta inicial de la empresa **MECANICAR** , que segun Resolución DNCP 1513/2018, la garantía deberá ser extendida minimamente por el porcentaje indicado que será aplicado al monto total de la oferta cargada en la etapa de recepción de propuestas.

La representante de la empresa **MECANICAR S.A** . manifiesta la siguiente observación: que la empresa **INTEGRAL S.A** . no presenta resolución de habilitación ambiental, como lo indica el PBC es un documento sustancial y no se aceptará documentación en trámite ni en proceso, tener en cuenta que esta resolución de habilitación ambiental es otorgada por la municipalidad de Asunción.

La representante de la empresa **TALLER INTEGRAL S.A** ., manifiesta la siguiente observación con referencia a la observación del **TALLER MECANICAR SA** , los documentos municipales solicitados, según adenda Acta de verificación final de la Municipalidad y de los bomberos.

## 5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:53 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Susan Ramírez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

C.P. Liz Sandra Acosta González
Unidad Operativa de Contrataciones
MUVH

Abog. Roque Alberto Garay Bogarín
Unidad Operativa de Contrataciones
MUVH

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES