ANEXO I

LOTE NRO: 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

						TRAKS- CAR	OPEL	H. PETERSEN S.A.C.I.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102201-006	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 900KVA (marca: Caterpillar) con TTA del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	1.237.000	1.329.200	2.200.000
2	72102201-006	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 900KVA (marca: Caterpillar) con TTA del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	17.951.000	18.361.400	19.388.000
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	350.000	570.000	50.000
1.2		Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 900KVA, incluye: 02 unid de Filtro de aire, 02 unid de Filtro de aceite, 01 de unid Filtro Trampa de Agua, 01 de unid Tambor de aceite SAE 15W40 y 01 de unid Kit de análisis de aceite	Unidad	UNIDAD	1	8.893.000	8.893.500	9.650.000
1.3		Contactores para ventiladores de grupos generadores de 900KVA	Unidad	UNIDAD	1	321.000	345.400	300.000
1.4		Termostato para calentador de camisa de 900KVA	Unidad	UNIDAD	1	281.000	302.800	288.000
1.5		Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 900KVA	Unidad	UNIDAD	1	6.174.000	6.174.500	6.800.000
1.6		Baterías de 12 VCC - 150 A/h para generadores de 900 KVA	Unidad	UNIDAD	1	1.931.000	2.075.200	2.300.000
		Precio Total				**19.187.000**	**19.690.600**	**21.588.000.**

LOTE NRO: 2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL

						JC	TRAKS - CAR	OPEL	LA MAYORIA	H. PETERSEN S.A.C.I.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102201-006	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 18,5KVA (marca: Max Máquinas) con TTA del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	960.000	560.000	601.600	600.000	500.000
2	72102201-006	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 18,5KVA (marca: Max Máquinas) con TTA del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	4.995.000	8.060.000	8.067.100	8.636.250	250.000
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	420.000	245.000	399.000	262.500	20.000
1.2		Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 18,5KVA, incluye: 01 unid de Filtro de aire, 01 unid de Filtro de aceite, 01 de unid Filtro Trampa de Agua, 01 de unid Tambor de aceite SAE 15W40 y 01 de unid Kit de análisis de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	2.800.000	3.040.000	3.000.000	2.500.000
1.3		Contactores para ventiladores de grupos generadores de 18,5KVA	Unidad	UNIDAD	1	110.000	178.000	191.800	191.250	250.000
1.4		Termostato para calentador de camisa de 18,5KVA	Unidad	UNIDAD	1	65.000	77.000	82.700	82.500	110.000
1.5		Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 18,5KVA	Unidad	UNIDAD	1	1.600.000	3.500.000	3.000.000	3.750.000	5.000.000
1.6		Baterías de 12 VCC - 90 A/h para generadores de 18,5 KVA	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.260.000	1.353.600	1.350.000	1.000.000
		Precio Total				**5.955.000**	**8.620.000**	**8.668.700**	**9.236.250**	**9.630.000**

ANEXO I

LOTE NRO: 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL

						H. PETERSEN S.A.C.I.	JC	OPEL	TRAKS - CAR	LA MAYORIA
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102201-006	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 100KVA (marca: RESA) con TTA del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	500.000	3.000.000	3.008.000	2.800.000	3.000.000
2	72102201-006	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 100KVA (marca: RESA) con TTA del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	250.000	7.955.000	11.098.600	11.448.000	12.216.240
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	20.000	515.000	490.200	301.000	322.500
1.2		Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 100KVA, incluye: 02 unid de	Unidad	UNIDAD	1	2.800.000	3.900.000	4.900.000	4.900.000	5.250.000
1.3		Contactores para ventiladores de grupos generadores de 100KVA	Unidad	UNIDAD	1	250.000	130.000	248.200	231.000	247.500
1.4		Termostato para calentador de camisa de 100KVA	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000	146.600	136.000	146.250
1.5		Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 100KVA	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	2.000.000	3.960.000	4.620.000	4.899.990
1.6		Baterías de 12 VCC - 90A/h para generadores de 100 KVA	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.300.000	1.353.600	1.260.000	1.350.000
		Precio Total				**9.930.000**	**10.955.000**	**14.106.600**	**14.248.000**	**15.216.240**

LOTE NRO: 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UPS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

						CALTEC S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	81111812-008	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipo UPS de 100 KVA (marca RIELLO) del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	3.900.000
2	81111812-008	Servicio de mantenimiento correctivo de equipo UPS de 100 KVA (marca RIELLO) del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	12.930.000
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	330.000
1.2		Netman plus, multicom, kit de interfaz, modem y multipanel	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
1.3		Filtros de 5° A y 11° A (HC)	Unidad	UNIDAD	1	3.600.000
1.4		Transformador	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000
1.5		Placas de sincronismo	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000
1.6		Baterías 12V/90Ah	Unidad	UNIDAD	1	900.000
		Precio Total				**16.830.000**

ANEXO I

LOTE NRO: 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO DEL CONGRESO NACIONAL

						SANRI S.A.	LA MAYORIA
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	83111802-	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV de la Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	1.154.400	667.500
2	83111802-	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV de la Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	7.790.040	14.371.261
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	162.000	187.500
1.2		Cámara Fija	Unidad	UNIDAD	1	288.900	332.194
1.3		Domo Fijo	Unidad	UNIDAD	1	288.900	812.813
1.4		Fuente de 12V	Unidad	UNIDAD	1	110.700	269.250
1.5		Matriz de video	Unidad	UNIDAD	1	2.565.000	8.000.000
1.6		Monitor LED de 32?	Unidad	UNIDAD	1	1.593.000	1.478.550
1.7		UPS de 850 VA	Unidad	UNIDAD	1	513.000	664.350
1.8		Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000	1.328.391
1.9		Disco duro de 4 TB	Unidad	UNIDAD	1	913.950	1.289.250
1.10		Cable UTP para red de CCTV por metro	Unidad	UNIDAD	1	4.590	8.963
		Precio Total				**8.944.440**	**15.038.761**

LOTE NRO: 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL

					SANRI S.A.	LA MAYORIA
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	1.154.400	690.000
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	7.790.040	14.371.261
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	162.000	187.500
1.2	Cámara Fija	Unidad	UNIDAD	1	288.900	332.194
1.3	Domo Fijo	Unidad	UNIDAD	1	288.900	812.813
1.4	Fuente de 12V	Unidad	UNIDAD	1	110.700	269.250
1.5	Matriz de video	Unidad	UNIDAD	1	2.565.000	8.000.000
1.6	Monitor LED de 32?	Unidad	UNIDAD	1	1.593.000	1.478.550
1.7	UPS de 850 VA	Unidad	UNIDAD	1	513.000	664.350
1.8	Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	Unidad	UNIDAD	1	1.350.000	1.328.391
1.9	Disco duro de 4 TB	Unidad	UNIDAD	1	913.950	1.289.250
1.10	Cable UTP para red de CCTV por metro	Unidad	UNIDAD	1	4.590	8.963
	Precio Total				**8.944.440**	**15.061.261**

ANEXO I

LOTE NRO: 7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL

						LA MAYORIA
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	83111802-001	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV del Estacionamiento del Congreso Nacional y sus sistemas de portón automático.	Unidad	EVENTO	1	1.312.500
2	83111802-001	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV del Estacionamiento del Congreso Nacional y sus sistemas de portón automático.	Unidad	EVENTO	1	16.230.836
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	187.500
1.2		Cámara Fija	Unidad	UNIDAD	1	332.194
1.3		Domo Fijo	Unidad	UNIDAD	1	812.813
1.4		Fuente de 12V	Unidad	UNIDAD	1	269.250
1.5		Matriz de video	Unidad	UNIDAD	1	8.000.000
1.6		Monitor LED de 32?	Unidad	UNIDAD	1	1.478.550
1.7		UPS de 850 VA	Unidad	UNIDAD	1	636.225
1.8		Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	Unidad	UNIDAD	1	1.328.391
1.9		Disco duro de 4 TB	Unidad	UNIDAD	1	1.289.250
1.10		Motor Eléctrico de? HP monofásico	Unidad	UNIDAD	1	1.687.700
1.11		Cable UTP para red de CCTV por metro	Unidad	UNIDAD	1	8.963
1.12		Control remoto	Unidad	UNIDAD	1	200.000
		Precio Total				**17.543.336**

LOTE NRO: 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

						TECNISYS S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	92121702-	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	13.500.000
2	92121702-	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	64.389.300
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	250.000
1.2		CPU Principal y pantalla alfanumérica	Unidad	UNIDAD	1	12.785.000
1.3		Anunciador LCD	Unidad	UNIDAD	1	3.890.000
1.4		Expansor de datos signature	Unidad	UNIDAD	1	5.180.000
1.5		Conversor - Fuente para detectores convencionales	Unidad	UNIDAD	1	3.250.000
1.6		Controlador de audio	Unidad	UNIDAD	1	9.600.000
1.7		Micrófono master	Unidad	UNIDAD	1	1.753.000
1.8		50 W - Amplificador de audio	Unidad	UNIDAD	1	3.865.000
1.9		6.4 A Fuente de poder auxiliar - 220V AC	Unidad	UNIDAD	1	7.560.000
1.10		Modulo simple de una entrada CKT	Unidad	UNIDAD	1	450.000
1.11		Modulo dual de dos entradas CKT	Unidad	UNIDAD	1	766.500
1.12		Placa de montaje de módulos S/D	Unidad	UNIDAD	1	98.000

ANEXO I

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TECNISYS S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)
1.13		Módulo relay de control	Unidad	UNIDAD	1	598.000
1.14		Detector/sensor iónico 2D	Unidad	UNIDAD	1	798.500
1.15		Detector/sensor fotoeléctrico 2D	Unidad	UNIDAD	1	798.500
1.16		3D Multisensor/Detector	Unidad	UNIDAD	1	868.000
1.17		4D Multisensor/Detector	Unidad	UNIDAD	1	970.800
1.18		ROR/Fijo detector de temperatura	Unidad	UNIDAD	1	317.000
1.19		Base standard p/ detectores SIGA	Unidad	UNIDAD	1	168.000
1.20		Base aisladora p/ detectores SIGA	Unidad	UNIDAD	1	208.000
1.21		Baterías 12 V DC/ 7 AH Gel selladas	Unidad	UNIDAD	1	268.000
1.22		Detector fotoeléctrico de haz infrarrojo 24VDC Transmisor/Receptor	Unidad	UNIDAD	1	8.960.000
1.23		G7VA-Genesys Alto parlante 110CD 2W	Unidad	UNIDAD	1	987.000
		Precio Total				**77.889.300**

LOTE NRO: 9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	LA MAYORIA Precio unitario (IVA incluido)	TECNISYS Precio unitario (IVA incluido)
1	92121702-001	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
2	92121702-001	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	2.436.050	2.652.000
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	172.500	250.000
1.2		Detector de humo y calor	Unidad	UNIDAD	1	350.000	249.000
1.3		Alarma Audio Visual	Unidad	UNIDAD	1	371.250	267.000
1.4		Pulsador Manual compuesto	Unidad	UNIDAD	1	360.000	219.000
1.5		Detector de rotura de vidrio	Unidad	UNIDAD	1	300.000	399.000
1.6		Detector infrarrojo	Unidad	UNIDAD	1	315.000	460.000
1.7		Sensor termovelocimetrico	Unidad	UNIDAD	1	364.050	220.000
1.8		Batería a gel	Unidad	UNIDAD	1	201.000	268.000
1.9		Cableado para señales de detectores	Unidad	UNIDAD	1	5.250	320.000
		Precio Total				**3.639.050**	**3.852.000**

ANEXO I

LOTE NRO: 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	LA MAYORIA Precio unitario (IVA incluido)	TECNISYS S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)
1	92121702-001	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	2.702.500	2.350.000
2	92121702-001	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	2.416.550	2.652.000
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	150.000	250.000
1.2		Detector de humo y calor	Unidad	UNIDAD	1	350.000	249.000
1.3		Alarma Audio Visual	Unidad	UNIDAD	1	371.250	267.000
1.4		Pulsador Manual compuesto	Unidad	UNIDAD	1	360.000	219.000
1.5		Detector de rotura de vidrio	Unidad	UNIDAD	1	300.000	399.000
1.6		Detector infrarrojo	Unidad	UNIDAD	1	315.000	460.000
1.7		Sensor termovelocimetrico	Unidad	UNIDAD	1	364.050	220.000
1.8		Bateria a gel	Unidad	UNIDAD	1	201.000	268.000
1.9		Cableado para señales de detectores	Unidad	UNIDAD	1	5.250	320.000
		Precio Total				**5.119.050**	**5.002.000**

LOTE NRO: 11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CENTRAL TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	RIEDER & CIA. S.A.C.I. Precio unitario (IVA incluido)
1	72102203-998	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos de comunicación y central telefónica de la marca SIEMENS del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	1.500.000
2	72102203-998	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicación y central telefónica de la marca SIEMENS del Edificio del Congreso Nacional	Unidad	EVENTO	1	35.331.200
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	Hora	EVENTO	1	385.000
1.2		Identificación y disponibilidad de pares en los distribuidores, eliminación de defectos causados por corto circuito, mal	Unidad	EVENTO	1	1.300.000
1.3		Desarrollo e implementación de recuperación de base de datos (backup) del sistema de comunicación central (2 horas)	Unidad	EVENTO	1	520.000
1.4		Ajuste y procedimiento correctivo de enlaces digitales y analógicos (2 horas)	Unidad	EVENTO	1	520.000
1.5		Mantenimiento correctivo del sistema de tarifación AM-WIN, con modificación de tabla de tarifas de COPACO (8 horas)	Unidad	EVENTO	1	2.080.000
1.6		Mantenimiento del sistema de buzón de mensajes FONO MAIL 2000 (4 horas)	Unidad	EVENTO	1	1.040.000
1.7		Habilitación y puesta en funcionamiento de conexión toma telefónica nueva con programación de lineas	Unidad	EVENTO	1	520.000
1.8		Protectores de líneas para lineas digitales de COPACO	Unidad	UNIDAD	1	340.000
1.9		Consola de operadora OpenStage 40T	Unidad	UNIDAD	1	1.558.000
1.10		Aparatos telefónicos analógicos Gigaset DA610	Unidad	UNIDAD	1	240.000
1.11		UPS 10KVA Online	Unidad	UNIDAD	1	16.200.000
1.12		Módems E1 (par con kit de Fibra Óptica)	Unidad	UNIDAD	1	8.750.000

ANEXO I

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	RIEDER & CIA. S.A.C.I. Precio unitario (IVA incluido)
1.13		Patch panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	620.000
1.14		Patch panel de 48 ports- 5et true net	Unidad	UNIDAD	1	1.240.000
1.15		Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, color negro	Unidad	UNIDAD	1	6.400
1.16		Cable telefónica de 4m con fichas RJ11	Unidad	UNIDAD	1	3.950
1.17		Cable telefónico de 4P + T por metro	Unidad	UNIDAD	1	950
1.18		Fichas de conexión RJ11	Unidad	UNIDAD	1	210
1.19		Fichas de conexión RJ09	Unidad	UNIDAD	1	190
1.20		Cajas de tomas telefónicas con pico toma RJ11	Unidad	UNIDAD	1	6.500
		Precio Total				**36.831.200**

LOTE NRO: 12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT Y COMPACTOS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 90.000.000 Máximo: 180.000.000.-

			JC	TECNOFRIO	FYA	HZ INGENIERIA	TRAKS - CAR	ELIMEC S.R.L.	LA MAYORIA	SETIS.A.	SEPROPAR S.A	VIS S.R.L.
Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos acondicionadores de aire	1	3.100.000	2.200.000	3.675.000	3.110.000	3.430.000	3.675.000	3.850.000	4.900.000	2.925.000	4.410.000
1.1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 12.000 BTU/H	1	300.000	200.000	225.000	190.000	210.000	225.000	345.000	300.000	200.000	270.000
1.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 18.000 BTU/H	1	450.000	250.000	300.000	250.000	280.000	300.000	355.000	400.000	200.000	360.000
1.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 24.000 BTU/H	1	500.000	300.000	375.000	320.000	350.000	375.000	375.000	500.000	200.000	450.000
1.4	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 36.000 BTU/H	1	700.000	320.000	450.000	380.000	420.000	450.000	450.000	600.000	450.000	540.000
1.5	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 48.000 BTU/H	1	350.000	350.000	600.000	500.000	560.000	600.000	600.000	800.000	450.000	720.000
1.6	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 60.000 BTU/H	1	450.000	400.000	750.000	640.000	700.000	750.000	750.000	1.000.000	450.000	900.000
1.7	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 90.000 BTU/H	1	350.000	400.000	975.000	830.000	910.000	975.000	975.000	1.300.000	975.000	1.170.000
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos acondicionadores de aire	1	15.167.000	18.920.000	18.731.000	21.290.000	23.132.000	24.787.500	25.631.250	24.890.000	27.006.250	29.745.000
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	1	130.000	100.000	50.000	67.000	73.000	78.750	120.750	55.000	78.750	94.500
1.2	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 12.000 BTU/H	1	690.000	700.000	650.000	560.000	612.000	656.250	875.000	500.000	700.000	787.500

ANEXO I

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	JC Precio unitario (IVA	TECNOFRIO Precio unitario (IVA incluido)	FYA Precio unitario (IVA	HZ INGENIERIA Precio unitario (IVA incluido)	TRAKS - CAR Precio unitario (IVA	ELIMEC S.R.L. Precio unitario (IVA	LA MAYORIA Precio unitario (IVA	SETIS.A. Precio unitario (IVA	SEPROPAR S.A Precio unitario (IVA incluido)	VIS S.R.L. Precio unitario (IVA incluido)
1.3	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 18.000 BTU/H	1	790.000	800.000	780.000	860.000	945.000	1.012.500	1.200.000	760.000	1.012.500	1.215.000
1.4	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 24.000 BTU/H	1	1.100.000	1.000.000	1.300.000	970.000	1.064.000	1.140.000	1.350.000	850.000	1.140.000	1.368.000
1.5	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 36.000 BTU/H	1	1.400.000	1.400.000	2.000.000	1.470.000	1.610.000	1.725.000	1.725.000	1.720.000	1.725.000	2.070.000
1.6	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 48.000 BTU/H	1	1.100.000	1.600.000	2.050.000	1.600.000	1.750.000	1.875.000	1.875.000	1.800.000	1.875.000	2.250.000
1.7	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 60.000 BTU/H	1	1.650.000	1.700.000	2.100.000	1.720.000	1.890.000	2.025.000	2.025.000	1.950.000	3.000.000	2.430.000
1.8	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 90.000 BTU/H	1	1.200.000	1.800.000	2.450.000	1.920.000	2.100.000	2.250.000	2.250.000	2.200.000	3.450.000	2.700.000
1.9	Rebobinado de motor ventilador	1	220.000	380.000	35.000	380.000	420.000	450.000	400.000	200.000	450.000	540.000
1.10	Rulemanes para motor ventilador	1	180.000	120.000	36.000	320.000	350.000	375.000	350.000	400.000	375.000	450.000
1.11	Contactores	1	140.000	220.000	130.000	285.000	315.000	337.500	337.500	350.000	337.500	405.000
1.12	Filtro de aire (serpentina)	1	25.000	55.000	15.000	48.000	52.000	56.250	56.250	75.000	56.250	67.500
1.13	Cañerías de cobre	1	150.000	100.000	100.000	95.000	105.000	112.500	150.000	150.000	112.500	135.000
1.14	Gas refrigerante	1	255.000	200.000	130.000	137.000	150.000	161.250	161.250	315.000	161.250	193.500
1.15	Capacitor de marcha (de acuerdo a lo requerido)	1	150.000	100.000	25.000	60.000	70.000	75.000	115.000	100.000	75.000	90.000
1.16	Capacitor de motor ventilador de 5uF	1	50.000	40.000	45.000	28.000	31.000	33.750	51.750	45.000	33.750	40.500
1.17	Paleta del motor ventilador	1	330.000	120.000	100.000	630.000	700.000	750.000	700.000	400.000	750.000	900.000
1.18	Turbina del motor ventilador	1	170.000	150.000	250.000	320.000	350.000	375.000	350.000	250.000	375.000	450.000
1.19	Llave selectora frio/calor	1	70.000	60.000	30.000	124.000	136.000	146.250	146.250	150.000	146.250	175.500
1.20	Termostato frio/calor	1	150.000	80.000	180.000	190.000	210.000	225.000	225.000	250.000	225.000	270.000
1.21	Capilar	1	7.000	20.000	25.000	12.000	14.000	15.000	15.000	20.000	15.000	18.000
1.22	Filtro de gas	1	30.000	25.000	15.000	32.000	35.000	37.500	37.500	50.000	37.500	45.000
1.23	Filtro de aire	1	30.000	40.000	15.000	32.000	35.000	37.500	37.500	50.000	37.500	45.000
1.24	Correas	1	50.000	30.000	45.000	65.000	70.000	75.000	75.000	100.000	75.000	90.000
1.25	Válvulas (inversoras, de expansión, y llave de servicio)	1	125.000	180.000	130.000	255.000	280.000	300.000	300.000	400.000	300.000	360.000
1.26	Bandeja recolectora de agua en chapa	1	80.000	120.000	50.000	160.000	175.000	187.500	187.500	250.000	187.500	225.000
1.27	Pintura de bandeja recolectora de agua de la parte	1	50.000	40.000	50.000	90.000	105.000	112.500	112.500	150.000	112.500	135.000
1.28	Placas electrónicas de equipo (control y equipo evaporador)	1	300.000	320.000	120.000	300.000	350.000	375.000	575.000	500.000	375.000	450.000
1.29	Mando eléctrico	1	40.000	100.000	60.000	65.000	70.000	75.000	115.000	100.000	75.000	90.000
1.30	Transformador de 220 - 24V	1	65.000	80.000	35.000	125.000	140.000	150.000	150.000	200.000	150.000	180.000
1.31	Motor eléctrico para dumper	1	80.000	120.000	95.000	150.000	140.000	150.000	150.000	200.000	150.000	180.000
1.32	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 12.000 BTU/H	1	250.000	500.000	350.000	445.000	490.000	525.000	525.000	500.000	525.000	630.000

ANEXO I

			JC	TECNOFRIO	FYA	HZ INGENIERIA	TRAKS - CAR	ELIMEC S.R.L.	LA MAYORIA	SETIS.A.	SEPROPAR S.A	VIS S.R.L.
Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1.33	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 18.000 BTU/H	1	280.000	600.000	400.000	545.000	595.000	637.500	637.500	650.000	637.500	765.000
1.34	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 24.000 BTU/H	1	300.000	700.000	470.000	575.000	630.000	675.000	675.000	700.000	675.000	810.000
1.35	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 36.000 BTU/H	1	370.000	1.000.000	600.000	765.000	840.000	900.000	900.000	1.000.000	900.000	1.080.000
1.36	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 48.000 BTU/H	1	400.000	1.100.000	450.000	830.000	910.000	975.000	975.000	1.100.000	975.000	1.170.000
1.37	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de:	1	500.000	1.200.000	500.000	960.000	1.050.000	1.125.000	1.125.000	1.300.000	1.125.000	1.350.000
1.38	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 90.000 BTU/H	1	550.000	800.000	1.000.000	1.150.000	1.260.000	1.350.000	1.350.000	1.600.000	1.350.000	1.620.000
1.39	Juego de reparación de motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta 2.5KW)	1	130.000	120.000	195.000	280.000	280.000	300.000	300.000	350.000	300.000	360.000
1.40	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta 2.5KW)	1	150.000	180.000	150.000	310.000	315.000	337.500	337.500	400.000	337.500	405.000
1.41	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 2.5KW a 5.5KW)	1	170.000	180.000	200.000	350.000	350.000	375.000	375.000	450.000	375.000	450.000
1.42	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 2.5KW a 5.5KW)	1	200.000	180.000	220.000	450.000	455.000	487.500	487.500	600.000	487.500	585.000
1.43	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	1	250.000	180.000	450.000	560.000	560.000	600.000	600.000	700.000	600.000	720.000
1.44	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	1	310.000	180.000	600.000	700.000	700.000	750.000	750.000	850.000	750.000	900.000
1.45	Reparación de perdida de gas refrigerante (inspección y soldadura)	1	500.000	200.000	50.000	300.000	350.000	375.000	375.000	150.000	375.000	450.000
	Precio Total		**18.267.000**	**21.120.000**	**22.406.000**	**24.400.000**	**26.562.000**	**28.462.500**	**29.481.250**	**29.790.000**	**29.931.250**	**34.155.000**

ANEXO I

LOTE NRO: 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CENTRAL Y VENTILACIÓN FORZADA DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

				TECNOFRIO	TRAKS - CAR	VIS S.R.L.	SEPROPAR S.A.	ELIMEC S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de climatización central y ventilación forzada del edificio del Congreso Nacional	1	1.520.000	1.350.000	1.447.875	2.091.875	1.930.500
1.1		Verificación de temperaturas y presión y estado de los componentes y circuitos eléctricos de Chillers, según especificaciones técnicas	1	150.000	119.000	127.500	195.500	170.000
1.2		Limpieza de serpentinas del condensador y de evaporadores. Verificación del estado de válvulas y anclajes de motores ventiladores y compresores. Limpieza general de los equipos y accesorios de chillers	1	350.000	595.000	637.500	977.500	850.000
1.3		Limpieza de serpentinas. Control del termostato, válvula de tres vías y funcionamiento de motor ventilador. Revisión del sistema de drenaje, estado de rodamientos, ajuste y control de lubricación de partes motrices (UMA?S)	1	200.000	133.000	142.500	218.500	190.000
1.4		Limpieza de filtros de aire, serpentinas internas y ajuste de correas. Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.Limpieza general de los equipos, incluyendo rejillas de ductos de aire (UMA?S)	1	200.000	105.000	112.500	172.500	150.000
1.5		Medición del consumo eléctrico, verificación del estado de las bombas y sus componentes (juntas, base, válvulas y otros) SISTEMA DE BOMBEO	1	100.000	24.000	26.250	26.250	35.000
1.6		Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas, ajuste de uniones y soportes de cañerías de las torres. Verificación de anclaje de motor ventilador, lubricación, balanceo de aspas del ventilador (TRATAMIENTO DE AGUA, CAÑERÍAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO)	1	100.000	31.000	34.125	34.125	45.500
1.7		Limpieza del tanque de agua fría, tanques colectores de agua y torres de enfriamiento. Purga del sistema hidráulico y limpieza de filtros tipo Y para evitar acumulación de sedimentos, algas y lodos. (TRATAMIENTO DE AGUA, CAÑERÍAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO)	1	200.000	140.000	150.000	150.000	200.000
1.8		Verificación de estado de motor y ventiladores, limpieza general de extractores de ventilación forzada (EXTRACTORES DE AIRE)	1	100.000	28.000	30.000	30.000	40.000
1.9		Limpieza, control y verificación de fan coils según especificaciones técnicas	1	120.000	175.000	187.500	287.500	250.000
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de climatización central y ventilación forzada del edificio del Congreso Nacional	1	23.520.000	29.866.000	32.001.000	32.061.000	41.814.640
1.1		Servicio de asistencia técnica de urgencia	1	200.000	122.000	131.250	131.250	171.500
1.2		Motor para válvula de 3 vías	1	1.300.000	1.260.000	1.350.000	1.350.000	1.764.000
1.3		Relay Térmico trifásico (de 4 a 6,5 seg) para bombas	1	180.000	770.000	825.000	825.000	1.078.000
1.4		Relay Térmico (de 12 a 18 seg) para ventiladores	1	180.000	770.000	825.000	825.000	1.078.000

ANEXO I

1.5		Contactores de 80A para bombas	1	400.000	1.260.000	1.350.000	1.350.000	1.764.000
1.6		Contactores de 32A para ventiladores o condensadores	1	280.000	1.050.000	1.125.000	1.125.000	1.470.000
1.7		Cajas de ductos flexibles de 10? para ampliaciones	1	600.000	770.000	825.000	825.000	1.078.000
1.8		Conexiones flexibles de goma para cañerías de 3?	1	1.100.000	910.000	975.000	975.000	1.274.000
1.9		Abrazaderas metálicas para conexiones flexibles de 3?	1	160.000	182.000	195.000	195.000	254.800
1.10		Correas de varias medidas	1	180.000	175.000	187.500	187.500	245.000
1.11		Juego de reparación de motores de bomba de condensación	1	2.800.000	3.150.000	3.375.000	3.375.000	4.410.000
1.12		Juego de reparación de motores de bomba de agua helada	1	3.200.000	4.340.000	4.650.000	4.650.000	6.076.000
1.13		Juego de reparación de motores de ventiladores de torres de enfriamiento	1	3.600.000	4.550.000	4.875.000	4.875.000	6.370.000
1.14		Juego de reparación de ventiladores de ventilación y extracción mecánica	1	3.700.000	4.550.000	4.875.000	4.875.000	6.370.000
1.15		Juego de reparación de equipos Split.	1	2.400.000	2.450.000	2.625.000	2.625.000	3.430.000
1.16		Aislante tipo geotextil (bidin) por m	1	10.000	5.000	5.625	5.625	7.350
1.17		Aislante plástico 200 micrones por m	1	10.000	3.000	4.125	4.125	5.390
1.18		Extractor de aire industrial trifásico de 1 HP	1	1.100.000	700.000	750.000	750.000	980.000
1.19		Extractor de aire monofásico de 100m3/h	1	150.000	175.000	187.500	187.500	245.000
1.20		Termostato para ambiente	1	120.000	140.000	150.000	180.000	196.000
1.21		Termostato para torres de enfriamiento	1	140.000	154.000	165.000	165.000	215.600
1.22		Rebobinado para motor de fácil	1	650.000	630.000	675.000	675.000	882.000
1.23		Carga de gas refrigerante por Kg	1	200.000	140.000	150.000	180.000	196.000
1.24		Filtro de aire para fancoils	1	120.000	140.000	150.000	150.000	196.000
1.25		Filtro de aire para UMA	1	160.000	350.000	375.000	375.000	490.000
1.26		Válvula esférica para fácil	1	180.000	245.000	262.500	262.500	343.000
1.27		Válvula esférica para UMA	1	220.000	455.000	487.500	487.500	637.000
1.28		Aislación para cañería de agua fria por metro	1	100.000	70.000	75.000	75.000	98.000
1.29		Relé temporizador	1	80.000	350.000	375.000	375.000	490.000
		Precio Total		**25.040.000**	**31.216.000**	**33.448.875**	**34.152.875**	**43.745.140**

LOTE NRO: 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.

						ASTELEV
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	72101506-001	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de ascensores del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional (por cabina)	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
2	72101506-001	Servicio de mantenimiento correctivo de ascensores del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional (por cabina)	Unidad	EVENTO	1	34.655.000
1.1		Contactor D	Unidad	UNIDAD	1	712.500
1.2		Contactor U	Unidad	UNIDAD	1	697.500
1.3		Contactor T	Unidad	UNIDAD	1	697.500

ANEXO I

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	ASTELEV Precio unitario (IVA incluido)
1.4		Contactor INS	Unidad	UNIDAD	1	697.500
1.5		Contactor BY	Unidad	UNIDAD	1	697.500
1.6		Contactor DO	Unidad	UNIDAD	1	697.500
1.7		Contactor DC	Unidad	UNIDAD	1	697.500
1.8		Ventilador	Unidad	UNIDAD	1	510.000
1.9		Sensor DZ	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.10		Sensor 1LV	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.11		Sensor 2 LV	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.12		Sensor IPU	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.13		Sensor IPD	Unidad	UNIDAD	1	487.500
1.14		Tope de goma motor operador	Unidad	UNIDAD	1	150.000
1.15		Placa RS 5	Unidad	UNIDAD	1	487.500
1.16		Reparación de hoja de cabina	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000
1.17		Botón ADV	Unidad	UNIDAD	1	1.125.000
1.18		Cambio de reten de reductor	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000
1.19		Inserto de puerta de cabina	Unidad	UNIDAD	1	1.125.000
1.20		Aceite reductor (5litros)	Unidad	UNIDAD	1	1.012.500
1.21		Sistema de alarma	Unidad	UNIDAD	1	2.400.000
1.22		Verificación y alineación de guías	Unidad	UNIDAD	1	1.275.000
1.23		Sensores ULS	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.24		Sensores DLS	Unidad	UNIDAD	1	525.000
1.25		Tope de goma motor operador	Unidad	UNIDAD	1	150.000
1.26		Placa RS 14	Unidad	UNIDAD	1	1.237.500
1.27		Rebobinado de motor	Unidad	UNIDAD	1	3.400.000
1.28		Botón nell	Unidad	UNIDAD	1	1.125.000
1.29		Contacto auxiliar puerta PB	Unidad	UNIDAD	1	262.500
1.30		Cambio de reten del pistón hidráulico	Unidad	UNIDAD	1	2.450.000
1.31		Alineación del pistón	Unidad	UNIDAD	1	2.450.000
1.32		Aceite hidráulico (10 litros)	Unidad	UNIDAD	1	1.125.000
1.33		Limpieza de pozo	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000
1.34		Guiadores de Cabina y Contrapeso	Unidad	UNIDAD	1	35.000
		Precio Total				**35.655.000**

ANEXO II

LOTE NRO: 1			TRAKS- CAR		OPEL		H. PETERSEN S.A.C.I.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 900KVA (marca: Caterpillar) con TTA del Edificio del Congreso Nacional	1.600.000	1.237.000	En rango	1.329.200	En rango	2.200.000	Por encima
2	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 900KVA (marca: Caterpillar) con TTA del Edificio del Congreso Nacional							
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	450.000	350.000	En rango	570.000	Por encima	50.000	Por debajo
1.2	Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 900KVA, incluye: 02 unid de Filtro de aire, 02 unid de Filtro de aceite, 01 de unid Filtro Trampa de Agua, 01 de unid Tambor de aceite SAE 15W40 y 01 de unid Kit de análisis de aceite	10.000.000	8.893.000	En rango	8.893.500	En rango	9.650.000	En rango
1.3	Contactores para ventiladores de grupos generadores de 900KVA	385.000	321.000	En rango	345.400	En rango	300.000	En rango
1.4	Termostato para calentador de camisa de 900KVA	290.000	281.000	En rango	302.800	En rango	288.000	En rango
1.5	Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 900KVA	8.900.000	6.174.000	Por debajo	6.174.500	Por debajo	6.800.000	En rango
1.6	Baterías de 12 VCC - 150 A/h para generadores de 900 KVA	2.980.000	1.931.000	Por debajo	2.075.200	Por debajo	2.300.000	En rango

LOTE NRO: 2			JC		TRAKS - CAR		OPEL		LA MAYORIA		H. PETERSEN S.A.C.I.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 18,5KVA (marca: Max Máquinas) con TTA del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	800.000	960.000	Por encima	560.000	Por debajo	601.600	En rango	600.000	En rango	500.000	Por debajo
2	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 18,5KVA (marca: Max Máquinas) con TTA del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional											
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	350.000	420.000	Por encima	245.000	Por debajo	399.000	En rango	262.500	En rango	20.000	Por debajo
1.2	Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 18,5KVA, incluye: 01 unid de Filtro de aire, 01 unid de Filtro de aceite, 01 de unid Filtro Trampa de Agua, 01 de unid Tambor de aceite SAE 15W40 y 01 de unid Kit de análisis de aceite	4.000.000	1.700.000	Por debajo	2.800.000	Por debajo	3.040.000	En rango	3.000.000	En rango	2.500.000	Por debajo
1.3	Contactores para ventiladores de grupos generadores de 18,5KVA	255.000	110.000	Por debajo	178.000	Por debajo	191.800	En rango	191.250	En rango	250.000	En rango
1.4	Termostato para calentador de camisa de 18,5KVA	110.000	65.000	Por debajo	77.000	Por debajo	82.700	En rango	82.500	En rango	110.000	En rango
1.5	Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 18,5KVA	5.000.000	1.600.000	Por debajo	3.500.000	Por debajo	3.000.000	Por debajo	3.750.000	En rango	5.000.000	En rango
1.6	Baterías de 12 VCC - 90 A/h para generadores de 18,5 KVA	1.800.000	1.100.000	Por debajo	1.260.000	Por debajo	1.353.600	En rango	1.350.000	En rango	1.000.000	Por debajo

ANEXO II

LOTE NRO: 3

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	H. PETERSEN S.A.C.I.		JC		OPEL		TRAKS -CAR		LA MAYORIA	
			Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de Generador de 100KVA	4.000.000	500.000	Por debajo	3.000.000	En rango	3.008.000	En rango	2.800.000	Por debajo	3.000.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de Generador de 100KVA (marca: RESA) con TTA del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional											
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	430.000	20.000	Por debajo	515.000	Por encima	490.200	En rango	301.000	Por debajo	322.500	En rango
1.2	Kit de repuestos para lubricación de Grupos Generadores de emergencia de 100KVA, incluye: 02 unid de Filtro de aire, 02 unid de Filtro de aceite, 01 de unid Filtro Trampa de Agua, 01 de unid Tambor de aceite SAE 15W40 y 01 de unid Kit de análisis de aceite	7.000.000	2.800.000	Por debajo	3.900.000	Por debajo	4.900.000	Por debajo	4.900.000	Por debajo	5.250.000	En rango
1.3	Contactores para ventiladores de grupos generadores de 100KVA	330.000	250.000	En rango	130.000	Por debajo	248.200	En rango	231.000	Por debajo	247.500	En rango
1.4	Termostato para calentador de camisa de 100KVA	195.000	110.000	Por debajo	110.000	Por debajo	146.600	En rango	136.000	Por debajo	146.250	En rango
1.5	Controlador electrónico de velocidad para grupo generador de 100KVA	6.600.000	5.000.000	En rango	2.000.000	Por debajo	3.960.000	Por debajo	4.620.000	Por debajo	4.899.990	Por debajo
1.6	Baterías de 12 VCC - 90A/h para generadores de 100 KVA	1.800.000	1.000.000	Por debajo	1.300.000	Por debajo	1.353.600	En rango	1.260.000	Por debajo	1.350.000	En rango

LOTE NRO: 4

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	CALTEC S.R.L.	
			Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipo UPS de 100 KVA (marca RIELLO) del Edificio del Congreso Nacional	3.900.000	3.900.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipo UPS de 100 KVA (marca RIELLO) del Edificio del Congreso Nacional			
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	330.000	330.000	En rango
1.2	Netman plus, multicom, kit de interfaz, modem y multipanel	1.800.000	1.800.000	En rango
1.3	Filtros de 5° A y 11° A (HC)	3.600.000	3.600.000	En rango
1.4	Transformador	4.500.000	4.500.000	En rango
1.5	Placas de sincronismo	1.800.000	1.800.000	En rango
1.6	Baterías 12V/90Ah	900.000	900.000	En rango

LOTE NRO: 5

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	SANRI S.A.		LA MAYORIA	
			Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV de la Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional	890.000	1.154.400	Por encima	667.500	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV de la Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional					
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	250.000	162.000	Por debajo	187.500	En rango
1.2	Cámara Fija	442.925	288.900	Por debajo	332.194	En rango
1.3	Domo Fijo	1.083.750	288.900	Por debajo	812.813	En rango
1.4	Fuente de 12V	359.000	110.700	Por debajo	269.250	En rango
1.5	Matriz de video	11.931.667	2.565.000	Por debajo	8.000.000	Por debajo

ANEXO II

LOTE NRO: 5

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	SANRI S.A. Variación del rango referido		LA MAYORIA Variación del rango referido	
1.6	Monitor LED de 32?	1.971.400	1.593.000	Por debajo	1.478.550	En rango
1.7	UPS de 850 VA	885.800	513.000	Por debajo	664.350	En rango
1.8	Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	1.771.188	1.350.000	Por debajo	1.328.391	En rango
1.9	Disco duro de 4 TB	1.719.000	913.950	Por debajo	1.289.250	En rango
1.10	Cable UTP para red de CCTV por metro	11.951	4.590	Por debajo	8.963	En rango

LOTE NRO: 6

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	SANRI S.A. Variación del rango referido		LA MAYORIA Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	920.000	1.154.400	Por encima	690.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional					
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	250.000	162.000	Por debajo	187.500	En rango
1.2	Cámara Fija	442.925	288.900	Por debajo	332.194	En rango
1.3	Domo Fijo	1.083.750	288.900	Por debajo	812.813	En rango
1.4	Fuente de 12V	359.000	110.700	Por debajo	269.250	En rango
1.5	Matriz de video	11.931.667	2.565.000	Por debajo	8.000.000	Por debajo
1.6	Monitor LED de 32?	1.971.400	1.593.000	En rango	1.478.550	En rango
1.7	UPS de 850 VA	885.800	513.000	Por debajo	664.350	En rango
1.8	Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	1.771.188	1.350.000	En rango	1.328.391	En rango
1.9	Disco duro de 4 TB	1.719.000	913.950	Por debajo	1.289.250	En rango
1.10	Cable UTP para red de CCTV por metro	11.951	4.590	Por debajo	8.963	En rango

LOTE NRO: 7

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	LA MAYORIA Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV del Estacionamiento del Congreso Nacional y sus sistemas de portón automático.	1.750.000	1.312.500	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de CCTV del Estacionamiento del Congreso Nacional y sus sistemas de portón automático.			
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	250.000	187.500	En rango
1.2	Cámara Fija	442.925	332.194	En rango
1.3	Domo Fijo	1.083.750	812.813	En rango
1.4	Fuente de 12V	359.000	269.250	En rango
1.5	Matriz de video	11.931.667	8.000.000	Por debajo
1.6	Monitor LED de 32?	1.971.400	1.478.550	En rango
1.7	UPS de 850 VA	848.300	636.225	En rango
1.8	Grabador de cámaras HD-TVI hasta 16 canales	1.771.188	1.328.391	En rango
1.9	Disco duro de 4 TB	1.719.000	1.289.250	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 7

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	LA MAYORIA	
			Variación del rango referido	
1.10	Motor Eléctrico de HP monofásico	2.250.267	1.687.700	En rango
1.11	Cable UTP para red de CCTV por metro	11.951	8.963	En rango
1.12	Control remoto	299.667	200.000	Por debajo

LOTE NRO: 8

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	TECNISYS S.R.L.	
			Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Congreso Nacional	10.250.000	13.500.000	Por encima
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Congreso Nacional			
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	376.667	250.000	Por debajo
1.2	CPU Principal y pantalla alfanumérica	11.691.000	12.785.000	En rango
1.3	Anunciador LCD	3.112.500	3.890.000	Por encima
1.4	Expansor de datos signature	4.171.000	5.180.000	Por encima
1.5	Conversor - Fuente para detectores convencionales	2.909.000	3.250.000	En rango
1.6	Controlador de audio	7.774.500	9.600.000	Por encima
1.7	Micrófono master	1.831.500	1.753.000	En rango
1.8	50 W - Amplificador de audio	3.341.500	3.865.000	En rango
1.9	6.4 A Fuente de poder auxiliar - 220V AC	5.443.000	7.560.000	Por encima
1.10	Modulo simple de una entrada CKT	701.500	450.000	Por debajo
1.11	Modulo dual de dos entradas CKT	1.016.000	766.500	En rango
1.12	Placa de montaje de módulos S/D	495.250	98.000	Por debajo
1.13	Módulo relay de control	601.100	598.000	En rango
1.14	Detector/sensor iónico 2D	785.800	798.500	En rango
1.15	Detector/sensor fotoeléctrico 2D	767.050	798.500	En rango
1.16	3D Multisensor/Detector	826.800	868.000	En rango
1.17	4D Multisensor/Detector	903.200	970.800	En rango
1.18	ROR/Fijo detector de temperatura	398.400	317.000	En rango
1.19	Base standard p/ detectores SIGA	188.200	168.000	En rango
1.20	Base aisladora p/ detectores SIGA	221.950	208.000	En rango
1.21	Baterías 12 V DC/ 7 AH Gel selladas	285.586	268.000	En rango
1.22	Detector fotoeléctrico de haz infrarrojo 24VDC Transmisor/Receptor	[illegible].773.250	8.960.000	En rango
1.23	G7VA-Genesys Alto parlante 110CD 2W	1.278.500	987.000	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 9			LA MAYORIA		TECNISYS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional	1.200.000	1.200.000	En rango	1.200.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional					
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	150.000	172.500	En rango	250.000	Por encima
1.2	Detector de humo y calor	390.500	350.000	En rango	249.000	Por debajo
1.3	Alarma Audio Visual	495.000	371.250	En rango	267.000	Por debajo
1.4	Pulsador Manual compuesto	480.000	360.000	En rango	219.000	Por debajo
1.5	Detector de rotura de vidrio	400.000	300.000	En rango	399.000	En rango
1.6	Detector infrarrojo	420.000	315.000	En rango	460.000	En rango
1.7	Sensor termovelocimetrico	485.400	364.050	En rango	220.000	Por debajo
1.8	Batería a gel	268.000	201.000	En rango	268.000	En rango
1.9	Cableado para señales de detectores	7.000	5.250	En rango	320.000	Por encima

LOTE NRO: 10			LA MAYORIA		TECNISYS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional	2.350.000	2.702.500	En rango	2.350.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos y sistemas de detección de incendios del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional					
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	150.000	150.000	En rango	250.000	Por encima
1.2	Detector de humo y calor	390.500	350.000	En rango	249.000	Por debajo
1.3	Alarma Audio Visual	495.000	371.250	En rango	267.000	Por debajo
1.4	Pulsador Manual compuesto	480.000	360.000	En rango	219.000	Por debajo
1.5	Detector de rotura de vidrio	400.000	300.000	En rango	399.000	En rango
1.6	Detector infrarrojo	420.000	315.000	En rango	460.000	En rango
1.7	Sensor termovelocimetrico	485.400	364.050	En rango	220.000	Por debajo
1.8	Batería a gel	268.000	201.000	En rango	268.000	En rango
1.9	Cableado para señales de detectores	7.000	5.250	En rango	320.000	Por encima

ANEXO II

LOTE NRO: 11

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	RIEDER & CIA. S.A.C.I. Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos de comunicación y central telefónica de la marca SIEMENS del Edificio del Congreso Nacional	1.500.000	1.500.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicación y central telefónica de la marca SIEMENS del Edificio del Congreso Nacional			
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	385.000	385.000	En rango
1.2	Identificación y disponibilidad de pares en los distribuidores, eliminación de defectos causados por corto circuito, mal contacto y cables interrumpidos y/o cortados o sulfatados (5 horas)	1.300.000	1.300.000	En rango
1.3	Desarrollo e implementación de recuperación de base de datos (backup) del sistema de comunicación central (2 horas)	520.000	520.000	En rango
1.4	Ajuste y procedimiento correctivo de enlaces digitales y analógicos (2 horas)	520.000	520.000	En rango
1.5	Mantenimiento correctivo del sistema de tarifación AM-WIN, con modificación de tabla de tarifas de COPACO (8 horas)	2.080.000	2.080.000	En rango
1.6	Mantenimiento del sistema de buzón de mensajes FONO MAIL 2000 (4 horas)	1.040.000	1.040.000	En rango
1.7	Habilitación y puesta en funcionamiento de conexión toma telefónica nueva con programación de líneas (digital/analógica) (2 horas)	520.000	520.000	En rango
1.8	Protectores de líneas para líneas digitales de COPACO	340.000	340.000	En rango
1.9	Consola de operadora OpenStage 40T	1.558.000	1.558.000	En rango
1.10	Aparatos telefónicos analógicos Gigaset DA610	240.000	240.000	En rango
1.11	UPS 10KVA Online	16.200.000	16.200.000	En rango
1.12	Módems E1 (par con kit de Fibra Óptica)	8.750.000	8.750.000	En rango
1.13	Patch panel 24 puertos	620.000	620.000	En rango
1.14	Patch panel de 48 ports- 5et true net	1.240.000	1.240.000	En rango
1.15	Cable espiral plug a plug RJ9 de 2.1m, para auricular telefónico, color negro	6.400	6.400	En rango
1.16	Cable telefónica de 4m con fichas RJ11	3.950	3.950	En rango
1.17	Cable telefónico de 4P + T por metro	950	950	En rango
1.18	Fichas de conexión RJ11	210	210	En rango
1.19	Fichas de conexión RJ09	190	190	En rango
1.20	Cajas de tomas telefónicas con pico toma RJ11	6.500	6.500	En rango

LOTE NRO: 12

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	JC Variación del rango referido		TECNOFRIO Variación del rango referido		FYA Variación del rango referido		HZ IMGENIERIA Variación del rango referido		TRAKS - CAR Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos acondicionadores de aire											
1.1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 12.000 BTU/H	300.000	300.000	En rango	200.000	Por debajo	225.000	En rango	190.000	Por debajo	210.000	Por debajo
1.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 18.000 BTU/H	400.000	450.000	En rango	250.000	Por debajo	300.000	En rango	250.000	Por debajo	280.000	Por debajo
1.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 24.000 BTU/H	500.000	500.000	En rango	300.000	Por debajo	375.000	En rango	320.000	Por debajo	350.000	Por debajo
1.4	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 36.000 BTU/H	600.000	700.000	Por encima	320.000	Por debajo	450.000	En rango	380.000	Por debajo	420.000	Por debajo

ANEXO II

LOTE NRO: 12			JC		TECNOFRIO		FYA		HZ IMGENIERIA		TRAKS - CAR	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.5	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 48.000 BTU/H	800.000	350.000	Por debajo	350.000	Por debajo	600.000	En rango	500.000	Por debajo	560.000	Por debajo
1.6	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 60.000 BTU/H	1.000.000	450.000	Por debajo	400.000	Por debajo	750.000	En rango	640.000	Por debajo	700.000	Por debajo
1.7	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 90.000 BTU/H	1.300.000	350.000	Por debajo	400.000	Por debajo	975.000	En rango	830.000	Por debajo	910.000	Por debajo
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos acondicionadores de aire											
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	105.000	130.000	Por encima	100.000	En rango	50.000	Por debajo	67.000	Por debajo	73.000	Por debajo
1.2	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 12.000 BTU/H	875.000	690.000	En rango	700.000	En rango	650.000	Por debajo	560.000	Por debajo	612.000	Por debajo
1.3	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 18.000 BTU/H	1.350.000	790.000	Por debajo	800.000	Por debajo	780.000	Por debajo	860.000	Por debajo	945.000	Por debajo
1.4	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 24.000 BTU/H	1.520.000	1.100.000	Por debajo	1.000.000	Por debajo	1.300.000	Por debajo	970.000	Por debajo	1.064.000	Por debajo
1.5	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 36.000 BTU/H	2.300.000	1.400.000	Por debajo	1.400.000	Por debajo	2.000.000	Por debajo	1.470.000	Por debajo	1.610.000	Por debajo
1.6	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 48.000 BTU/H	2.500.000	1.100.000	Por debajo	1.600.000	Por debajo	2.050.000	Por debajo	1.600.000	Por debajo	1.750.000	Por debajo
1.7	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 60.000 BTU/H	2.700.000	1.650.000	Por debajo	1.700.000	Por debajo	2.100.000	En rango	1.720.000	Por debajo	1.890.000	Por debajo
1.8	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 90.000 BTU/H	3.000.000	1.200.000	Por debajo	1.800.000	Por debajo	2.450.000	En rango	1.920.000	Por debajo	2.100.000	Por debajo
1.9	Rebobinado de motor ventilador	600.000	220.000	Por debajo	380.000	Por debajo	35.000	Por debajo	380.000	Por debajo	420.000	Por debajo
1.10	Rulemanes para motor ventilador	500.000	180.000	Por debajo	120.000	Por debajo	36.000	Por debajo	320.000	Por debajo	350.000	Por debajo
1.11	Contactores	450.000	140.000	Por debajo	220.000	Por debajo	130.000	Por debajo	285.000	Por debajo	315.000	Por debajo
1.12	Filtro de aire (serpentina)	75.000	25.000	Por debajo	55.000	Por debajo	15.000	Por debajo	48.000	Por debajo	52.000	Por debajo
1.13	Cañerías de cobre	150.000	150.000	En rango	100.000	Por debajo	100.000	Por debajo	95.000	Por debajo	105.000	Por debajo
1.14	Gas refrigerante	215.000	255.000	Por encima	200.000	En rango	130.000	Por debajo	137.000	Por debajo	150.000	Por debajo
1.15	Capacitor de marcha (de acuerdo a lo requerido)	100.000	150.000	Por encima	100.000	En rango	25.000	Por debajo	60.000	Por debajo	70.000	Por debajo
1.16	Capacitor de motor ventilador de 5uF	45.000	50.000	En rango	40.000	En rango	45.000	En rango	28.000	Por debajo	31.000	Por debajo
1.17	Paleta del motor ventilador	1.000.000	330.000	Por debajo	120.000	Por debajo	100.000	Por debajo	630.000	Por debajo	700.000	Por debajo
1.18	Turbina del motor ventilador	500.000	170.000	Por debajo	150.000	Por debajo	250.000	Por debajo	320.000	Por debajo	350.000	Por debajo
1.19	Llave selectora frio/calor	195.000	70.000	Por debajo	60.000	Por debajo	30.000	Por debajo	124.000	Por debajo	136.000	Por debajo
1.20	Termostato frio/calor	300.000	150.000	Por debajo	80.000	Por debajo	180.000	Por debajo	190.000	Por debajo	210.000	Por debajo
1.21	Capilar	20.000	7.000	Por debajo	20.000	En rango	25.000	25	12.000	Por debajo	14.000	Por debajo
1.22	Filtro de gas	50.000	30.000	Por debajo	25.000	Por debajo	15.000	Por debajo	32.000	Por debajo	35.000	Por debajo
1.23	Filtro de aire	50.000	30.000	Por debajo	40.000	Por debajo	15.000	Por debajo	32.000	Por debajo	35.000	Por debajo
1.24	Correas	100.000	50.000	Por debajo	30.000	Por debajo	45.000	Por debajo	65.000	Por debajo	70.000	Por debajo
1.25	Válvulas (inversoras, de expansión, y llave de servicio)	400.000	125.000	Por debajo	180.000	Por debajo	130.000	Por debajo	255.000	Por debajo	280.000	Por debajo
1.26	Bandeja recolectora de agua en chapa	250.000	80.000	Por debajo	120.000	Por debajo	50.000	Por debajo	160.000	Por debajo	175.000	Por debajo
1.27	Pintura de bandeja recolectora de agua de la parte deteriorada	150.000	50.000	Por debajo	40.000	Por debajo	50.000	Por debajo	90.000	Por debajo	105.000	Por debajo
1.28	Placas electrónicas de equipo (control y equipo evaporador)	500.000	300.000	Por debajo	320.000	Por debajo	120.000	Por debajo	300.000	Por debajo	350.000	Por debajo
1.29	Mando eléctrico	100.000	40.000	Por debajo	100.000	En rango	60.000	Por debajo	65.000	Por debajo	70.000	Por debajo
1.30	Transformador de 220 - 24V	200.000	65.000	Por debajo	80.000	Por debajo	35.000	Por debajo	125.000	Por debajo	140.000	Por debajo

ANEXO II

LOTE NRO: 12			JC		TECNOFRIO		FYA		HZ IMGENIERIA		TRAKS - CAR	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.31	Motor eléctrico para dumper	200.000	80.000	Por debajo	120.000	Por debajo	95.000	Por debajo	150.000	En rango	140.000	Por debajo
1.32	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 12.000 BTU/H	700.000	250.000	Por debajo	500.000	Por debajo	350.000	Por debajo	445.000	Por debajo	490.000	Por debajo
1.33	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 18.000 BTU/H	850.000	280.000	Por debajo	600.000	Por debajo	400.000	Por debajo	545.000	Por debajo	595.000	Por debajo
1.34	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 24.000 BTU/H	900.000	300.000	Por debajo	700.000	En rango	470.000	Por debajo	575.000	Por debajo	630.000	Por debajo
1.35	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 36.000 BTU/H	1.200.000	370.000	Por debajo	1.000.000	En rango	600.000	Por debajo	765.000	Por debajo	840.000	Por debajo
1.36	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 48.000 BTU/H	1.300.000	400.000	Por debajo	1.100.000	En rango	450.000	Por debajo	830.000	Por debajo	910.000	Por debajo
1.37	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 60.000 BTU/H	1.500.000	500.000	Por debajo	1.200.000	En rango	500.000	Por debajo	960.000	Por debajo	1.050.000	Por debajo
1.38	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 90.000 BTU/H	1.800.000	550.000	Por debajo	800.000	Por debajo	1.000.000	Por debajo	1.150.000	Por debajo	1.260.000	Por debajo
1.39	Juego de reparación de motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta 2.5KW)	400.000	130.000	Por debajo	120.000	Por debajo	195.000	Por debajo	280.000	Por debajo	280.000	Por debajo
1.40	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta	450.000	150.000	Por debajo	180.000	Por debajo	150.000	Por debajo	310.000	Por debajo	315.000	Por debajo
1.41	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 2.5KW a 5.5KW)	500.000	170.000	Por debajo	180.000	Por debajo	200.000	Por debajo	350.000	Por debajo	350.000	Por debajo
1.42	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde	650.000	200.000	Por debajo	180.000	Por debajo	220.000	Por debajo	450.000	Por debajo	455.000	Por debajo
1.43	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	800.000	250.000	Por debajo	180.000	Por debajo	450.000	Por debajo	560.000	Por debajo	560.000	Por debajo
1.44	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	1.000.000	310.000	Por debajo	180.000	Por debajo	600.000	Por debajo	700.000	Por debajo	700.000	Por debajo
1.45	Reparación de perdida de gas refrigerante (inspección y soldadura)	500.000	500.000	En rango	200.000	Por debajo	50.000	Por debajo	300.000	Por debajo	350.000	Por debajo

LOTE NRO: 12			ELIMEC S.R.L.		LA MAYORIA		SETIS.A.		SEPROPAR S.A		VIS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos											
1.1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 12.000 BTU/H	300.000	225.000	En rango	345.000	En rango	300.000	En rango	200.000	Por debajo	270.000	En rango
1.2	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 18.000 BTU/H	400.000	300.000	En rango	355.000	En rango	400.000	En rango	200.000	Por debajo	360.000	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 12			ELIMEC S.R.L.		LA MAYORIA		SETIS.A.		SEPROPAR S.A		VIS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.3	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 24.000 BTU/H	500.000	375.000	En rango	375.000	En rango	500.000	En rango	200.000	Por debajo	450.000	En rango
1.4	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 36.000 BTU/H	600.000	450.000	En rango	450.000	En rango	600.000	En rango	450.000	Por debajo	540.000	En rango
1.5	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 48.000 BTU/H	800.000	600.000	En rango	600.000	En rango	800.000	En rango	450.000	Por debajo	720.000	En rango
1.6	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 60.000 BTU/H	1.000.000	750.000	En rango	750.000	En rango	1.000.000	En rango	450.000	Por debajo	900.000	En rango
1.7	Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado de: 90.000 BTU/H	1.300.000	975.000	En rango	975.000	En rango	1.300.000	En rango	975.000	En rango	1.170.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos acondicionadores de aire											
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	105.000	78.750	En rango	120.750	En rango	55.000	Por debajo	78.750	En rango	94.500	En rango
1.2	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 12.000 BTU/H	875.000	656.250	En rango	875.000	En rango	500.000	Por debajo	700.000	En rango	787.500	En rango
1.3	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 18.000 BTU/H	1.350.000	1.012.500	En rango	1.200.000	En rango	760.000	Por debajo	1.012.500	En rango	1.215.000	En rango
1.4	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 24.000 BTU/H	1.520.000	1.140.000	En rango	1.350.000	En rango	850.000	Por debajo	1.140.000	En rango	1.368.000	En rango
1.5	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 36.000 BTU/H	2.300.000	1.725.000	En rango	1.725.000	En rango	1.720.000	En rango	1.725.000	En rango	2.070.000	En rango
1.6	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 48.000 BTU/H	2.500.000	1.875.000	En rango	1.875.000	En rango	1.800.000	Por debajo	1.875.000	En rango	2.250.000	En rango
1.7	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 60.000 BTU/H	2.700.000	2.025.000	En rango	2.025.000	En rango	1.950.000	Por debajo	3.000.000	En rango	2.430.000	En rango
1.8	Compresor (rotativo y alternativo) 220V - 50HZ de 90.000 BTU/H	3.000.000	2.250.000	En rango	2.250.000	En rango	2.200.000	Por debajo	3.450.000	En rango	2.700.000	En rango
1.9	Rebobinado de motor ventilador	600.000	450.000	En rango	400.000	Por debajo	200.000	Por debajo	450.000	En rango	540.000	En rango
1.10	Rulemanes para motor ventilador	500.000	375.000	En rango	350.000	Por debajo	400.000	En rango	375.000	En rango	450.000	En rango
1.11	Contactores	450.000	337.500	En rango	337.500	En rango	350.000	En rango	337.500	En rango	405.000	En rango
1.12	Filtro de aire (serpentina)	75.000	56.250	En rango	56.250	En rango	75.000	En rango	56.250	En rango	67.500	En rango
1.13	Cañerías de cobre	150.000	112.500	En rango	150.000	En rango	150.000	En rango	112.500	En rango	135.000	En rango
1.14	Gas refrigerante	215.000	161.250	En rango	161.250	En rango	315.000	Por encima	161.250	En rango	193.500	En rango
1.15	Capacitor de marcha (de acuerdo a lo requerido)	100.000	75.000	En rango	115.000	En rango	100.000	En rango	75.000	En rango	90.000	En rango
1.16	Capacitor de motor ventilador de 5uF	45.000	33.750	En rango	51.750	En rango	45.000	En rango	33.750	En rango	40.500	En rango
1.17	Paleta del motor ventilador	1.000.000	750.000	En rango	700.000	Por debajo	400.000	Por debajo	750.000	En rango	900.000	En rango
1.18	Turbina del motor ventilador	500.000	375.000	En rango	350.000	Por debajo	250.000	Por debajo	375.000	En rango	450.000	En rango
1.19	Llave selectora frio/calor	195.000	146.250	En rango	146.250	En rango	150.000	En rango	146.250	En rango	175.500	En rango
1.20	Termostato frio/calor	300.000	225.000	En rango	225.000	En rango	250.000	En rango	225.000	En rango	270.000	En rango
1.21	Capilar	20.000	15.000	En rango	15.000	En rango	20.000	En rango	15.000	En rango	18.000	En rango
1.22	Filtro de gas	50.000	37.500	En rango	37.500	En rango	50.000	En rango	37.500	En rango	45.000	En rango
1.23	Filtro de aire	50.000	37.500	En rango	37.500	En rango	50.000	En rango	37.500	En rango	45.000	En rango
1.24	Correas	100.000	75.000	En rango	75.000	En rango	100.000	En rango	75.000	En rango	90.000	En rango
1.25	Válvulas (inversoras, de expansión, y llave de servicio)	400.000	300.000	En rango	300.000	En rango	400.000	En rango	300.000	En rango	360.000	En rango
1.26	Bandeja recolectora de agua en chapa	250.000	187.500	En rango	187.500	En rango	250.000	En rango	187.500	En rango	225.000	En rango
1.27	Pintura de bandeja recolectora de agua de la parte deteriorada	150.000	112.500	En rango	112.500	En rango	150.000	En rango	112.500	En rango	135.000	En rango
1.28	Placas electrónicas de equipo (control y equipo evaporador)	500.000	375.000	En rango	575.000	En rango	500.000	En rango	375.000	En rango	450.000	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 12			ELIMEC S.R.L.		LA MAYORIA		SETIS.A.		SEPROPAR S.A		VIS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.29	Mando eléctrico	100.000	75.000	En rango	115.000	En rango	100.000	En rango	75.000	En rango	90.000	En rango
1.30	Transformador de 220 - 24V	200.000	150.000	En rango	150.000	En rango	200.000	En rango	150.000	En rango	180.000	En rango
1.31	Motor eléctrico para dumper	200.000	150.000	En rango	150.000	En rango	200.000	En rango	150.000	En rango	180.000	En rango
1.32	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 12.000 BTU/H	700.000	525.000	En rango	525.000	En rango	500.000	Por debajo	525.000	En rango	630.000	En rango
1.33	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 18.000 BTU/H	850.000	637.500	En rango	637.500	En rango	650.000	En rango	637.500	En rango	765.000	En rango
1.34	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 24.000 BTU/H	900.000	675.000	En rango	675.000	En rango	700.000	En rango	675.000	En rango	810.000	En rango
1.35	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 36.000 BTU/H	1.200.000	900.000	En rango	900.000	En rango	1.000.000	En rango	900.000	En rango	1.080.000	En rango
1.36	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 48.000 BTU/H	1.300.000	975.000	En rango	975.000	En rango	1.100.000	En rango	975.000	En rango	1.170.000	En rango
1.37	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 60.000 BTU/H	1.500.000	1.125.000	En rango	1.125.000	En rango	1.300.000	En rango	1.125.000	En rango	1.350.000	En rango
1.38	Evaporadores para los equipos de Aire Acondicionado de: 90.000 BTU/H	1.800.000	1.350.000	En rango	1.350.000	En rango	1.600.000	En rango	1.350.000	En rango	1.620.000	En rango
1.39	Juego de reparación de motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta 2.5KW)	400.000	300.000	En rango	300.000	En rango	350.000	En rango	300.000	En rango	360.000	En rango
1.40	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380 V - 50Hz, hasta 2.5KW)	450.000	337.500	En rango	337.500	En rango	400.000	En rango	337.500	En rango	405.000	En rango
1.41	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 2.5KW a 5.5KW)	500.000	375.000	En rango	375.000	En rango	450.000	En rango	375.000	En rango	450.000	En rango
1.42	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 2.5KW a 5.5KW)	650.000	487.500	En rango	487.500	En rango	600.000	En rango	487.500	En rango	585.000	En rango
1.43	Juego de reparación motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	800.000	600.000	En rango	600.000	En rango	700.000	En rango	600.000	En rango	720.000	En rango
1.44	Juego de cambio de rodamientos y rebarnizado para motores eléctricos (ventiladores de extracción mecánica de 220/380V, 50Hz, desde 5.5KW a 9.5KW)	1.000.000	750.000	En rango	750.000	En rango	850.000	En rango	750.000	En rango	900.000	En rango
1.45	Reparación de perdida de gas refrigerante (inspección y soldadura)	500.000	375.000	En rango	375.000	En rango	150.000	Por debajo	375.000	En rango	450.000	En rango

LOTE NRO: 13			TECNOFRIO		TRAKS - CAR		SEPROPAR S.A.		VIS S.R.L.		ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de climatización central y ventilación forzada del edificio del Congreso Nacional											
1.1	Verificación de temperaturas y presión y estado de los componentes y circuitos eléctricos de Chillers, según especificaciones técnicas	170.000	150.000	En rango	119.000	Por debajo	195.500	En rango	127.500	En rango	170.000	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 13			TECNOFRIO		TRAKS - CAR		SEPROPAR S.A.		VIS S.R.L.		ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.2	Limpieza de serpentinas del condensador y de evaporadores. Verificación del estado de válvulas y anclajes de motores ventiladores y compresores. Limpieza general de los equipos y accesorios de chillers	850.000	350.000	Por debajo	595.000	Por debajo	977.500	En rango	637.500	En rango	850.000	En rango
1.3	Limpieza de serpentinas. Control del termostato, válvula de tres vias y funcionamiento de motor ventilador. Revisión del sistema de drenaje, estado de rodamientos, ajuste y control de lubricación de partes motrices (UMA?S)	190.000	200.000	En rango	133.000	Por debajo	218.500	En rango	142.500	En rango	190.000	En rango
1.4	Limpieza de filtros de aire, serpentinas internas y ajuste de correas. Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.Limpieza general de los equipos, incluyendo rejillas de ductos de aire (UMA?S)	150.000	200.000	Por encima	105.000	Por debajo	172.500	En rango	112.500	En rango	150.000	En rango
1.5	Medición del consumo eléctrico, verificación del estado de las bombas y sus componentes (juntas, base, válvulas y otros) SISTEMA DE BOMBEO	35.000	100.000	Por encima	24.000	Por debajo	26.250	En rango	26.250	En rango	35.000	En rango
1.6	Verificación del estado fisico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas, ajuste de uniones y soportes de cañerias de las torres. Verificación de anclaje de motor ventilador, lubricación, balanceo de aspas del ventilador (TRATAMIENTO DE AGUA, CAÑERIAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO)	45.500	100.000	Por encima	31.000	Por debajo	34.125	En rango	34.125	En rango	45.500	En rango
1.7	Limpieza del tanque de agua fria, tanques colectores de agua y torres de enfriamiento. Purga del sistema hidráulico y limpieza de filtros tipo Y para evitar acumulación de sedimentos, algas y lodos. (TRATAMIENTO DE AGUA, CAÑERIAS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO)	200.000	200.000	En rango	140.000	Por debajo	150.000	En rango	150.000	En rango	200.000	En rango
1.8	Verificación de estado de motor y ventiladores, limpieza general de extractores de ventilación forzada (EXTRACTORES DE AIRE)	40.000	100.000	Por encima	28.000	Por debajo	30.000	En rango	30.000	En rango	40.000	En rango
1.9	Limpieza, control y verificación de fan coils según especificaciones técnicas	250.000	120.000	Por debajo	175.000	Por debajo	287.500	En rango	187.500	En rango	250.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo del sistema de climatización central y ventilación forzada del edificio del Congreso Nacional											
1.1	Servicio de asistencia técnica de urgencia	175.000	200.000	En rango	122.000	Por debajo	131.250	En rango	131.250	En rango	171.500	En rango
1.2	Motor para válvula de 3 vias	1.800.000	1.300.000	Por debajo	1.260.000	Por debajo	1.350.000	En rango	1.350.000	En rango	1.764.000	En rango
1.3	Relay Térmico trifásico (de 4 a 6,5 seg) para bombas	1.100.000	180.000	Por debajo	770.000	Por debajo	825.000	En rango	825.000	En rango	1.078.000	En rango
1.4	Relay Térmico (de 12 a 18 seg) para ventiladores	1.100.000	180.000	Por debajo	770.000	Por debajo	825.000	En rango	825.000	En rango	1.078.000	En rango
1.5	Contactores de 80A para bombas	1.800.000	400.000	Por debajo	1.260.000	Por debajo	1.350.000	En rango	1.350.000	En rango	1.764.000	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 13			TECNOFRIO		TRAKS - CAR		SEPROPAR S.A.		VIS S.R.L.		ELIMEC S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido		Variación del rango referido	
1.6	Contactores de 32A para ventiladores o condensadores	1.500.000	280.000	Por debajo	1.050.000	Por debajo	1.125.000	En rango	1.125.000	En rango	1.470.000	En rango
1.7	Cajas de ductos flexibles de 10? para ampliaciones	1.100.000	600.000	Por debajo	770.000	Por debajo	825.000	En rango	825.000	En rango	1.078.000	En rango
1.8	Conexiones flexibles de goma para cañerías de 3?	1.300.000	1.100.000	En rango	910.000	Por debajo	975.000	En rango	975.000	En rango	1.274.000	En rango
1.9	Abrazaderas metálicas para conexiones flexibles de 3?	260.000	160.000	Por debajo	182.000	Por debajo	195.000	En rango	195.000	En rango	254.800	En rango
1.10	Correas de varias medidas	250.000	180.000	Por debajo	175.000	Por debajo	187.500	En rango	187.500	En rango	245.000	En rango
1.11	Juego de reparación de motores de bomba de condensación	4.500.000	2.800.000	Por debajo	3.150.000	Por debajo	3.375.000	En rango	3.375.000	En rango	4.410.000	En rango
1.12	Juego de reparación de motores de bomba de agua helada	6.200.000	3.200.000	Por debajo	4.340.000	Por debajo	4.650.000	En rango	4.650.000	En rango	6.076.000	En rango
1.13	Juego de reparación de motores de ventiladores de torres de enfriamiento	6.500.000	3.600.000	Por debajo	4.550.000	Por debajo	4.875.000	En rango	4.875.000	En rango	6.370.000	En rango
1.14	Juego de reparación de ventiladores de ventilación y extracción mecánica	6.500.000	3.700.000	Por debajo	4.550.000	Por debajo	4.875.000	En rango	4.875.000	En rango	6.370.000	En rango
1.15	Juego de reparación de equipos Split.	3.500.000	2.400.000	Por debajo	2.450.000	Por debajo	2.625.000	En rango	2.625.000	En rango	3.430.000	En rango
1.16	Aislante tipo geotextil (bidin) por m	7.500	10.000	Por encima	5.000	Por debajo	5.625	En rango	5.625	En rango	7.350	En rango
1.17	Aislante plástico 200 micrones por m	5.500	10.000	Por encima	3.000	Por debajo	4.125	En rango	4.125	En rango	5.390	En rango
1.18	Extractor de aire industrial trifásico de 1 HP	1.000.000	1.100.000	En rango	700.000	Por debajo	750.000	En rango	750.000	En rango	980.000	En rango
1.19	Extractor de aire monofásico de 100m3/h	250.000	150.000	Por debajo	175.000	Por debajo	187.500	En rango	187.500	En rango	245.000	En rango
1.20	Termostato para ambiente	200.000	120.000	Por debajo	140.000	Por debajo	180.000	En rango	150.000	En rango	196.000	En rango
1.21	Termostato para torres de enfriamiento	220.000	140.000	Por debajo	154.000	Por debajo	165.000	En rango	165.000	En rango	215.600	En rango
1.22	Rebobinado para motor de fancoil	900.000	650.000	Por debajo	630.000	Por debajo	675.000	En rango	675.000	En rango	882.000	En rango
1.23	Carga de gas refrigerante por Kg	200.000	200.000	En rango	140.000	Por debajo	180.000	En rango	150.000	En rango	196.000	En rango
1.24	Filtro de aire para fancoils	200.000	120.000	Por debajo	140.000	Por debajo	150.000	En rango	150.000	En rango	196.000	En rango
1.25	Filtro de aire para UMA	500.000	160.000	Por debajo	350.000	Por debajo	375.000	En rango	375.000	En rango	490.000	En rango
1.26	Válvula esférica para fancoil	350.000	180.000	Por debajo	245.000	Por debajo	262.500	En rango	262.500	En rango	343.000	En rango
1.27	Válvula esférica para UMA	650.000	220.000	Por debajo	455.000	Por debajo	487.500	En rango	487.500	En rango	637.000	En rango
1.28	Aislación para cañería de agua fría por metro	100.000	100.000	En rango	70.000	Por debajo	75.000	En rango	75.000	En rango	98.000	En rango
1.29	Rele temporizador	500.000	80.000	Por debajo	350.000	Por debajo	375.000	En rango	375.000	En rango	490.000	En rango

LOTE NRO: 15			ASTELEV	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Rango de variación	
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de ascensores del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional (por cabina)	1.300.000	1.000.000	En rango
2	Servicio de mantenimiento correctivo de ascensores del Edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional (por cabina)			
1.1	Contactor D	950.000	712.500	En rango
1.2	Contactor U	930.000	697.500	En rango

ANEXO II

LOTE NRO: 15			ASTELEV	
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial del Llamado	Rango de variación	
1.3	Contactor T	930.000	697.500	En rango
1.4	Contactor INS	930.000	697.500	En rango
1.5	Contactor BY	930.000	697.500	En rango
1.6	Contactor DO	930.000	697.500	En rango
1.7	Contactor DC	930.000	697.500	En rango
1.8	Ventilador	680.000	510.000	En rango
1.9	Sensor DZ	700.000	525.000	En rango
1.10	Sensor 1LV	700.000	525.000	En rango
1.11	Sensor 2 LV	700.000	525.000	En rango
1.12	Sensor IPU	700.000	525.000	En rango
1.13	Sensor IPD	650.000	487.500	En rango
1.14	Tope de goma motor operador	200.000	150.000	En rango
1.15	Placa RS 5	650.000	487.500	En rango
1.16	Reparación de hoja de cabina	2.500.000	1.700.000	Por debajo
1.17	Botón ADV	1.500.000	1.125.000	En rango
1.18	Cambio de reten de reductor	2.800.000	2.000.000	Por debajo
1.19	Inserto de puerta de cabina	1.500.000	1.125.000	En rango
1.20	Aceite reductor (5litros)	1.350.000	1.012.500	En rango
1.21	Sistema de alarma	3.300.000	2.400.000	Por debajo
1.22	Verificación y alineación de guias	1.700.000	1.275.000	En rango
1.23	Sensores ULS	700.000	525.000	En rango
1.24	Sensores DLS	700.000	525.000	En rango
1.25	Tope de goma motor operador	200.000	150.000	En rango
1.26	Placa RS 14	1.650.000	1.237.500	En rango
1.27	Rebobinado de motor	5.000.000	3.400.000	Por debajo
1.28	Botón nell	1.500.000	1.125.000	En rango
1.29	Contacto auxiliar puerta PB	350.000	262.500	En rango
1.30	Cambio de reten del pistón hidráulico	3.500.000	2.450.000	Por debajo
1.31	Alineación del pistón	3.500.000	2.450.000	Por debajo
1.32	Aceite hidráulico (10 litros)	1.500.000	1.125.000	En rango
1.33	Limpieza de pozo	2.800.000	2.100.000	En rango
1.34	GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO	35.000	35.000	En rango

ANEXO III

LOTE NRO: 1

TRAKS- CAR		OPEL	H. PETERSEN S.A.C.I.	
Precio Total	+ 20%	Precio Total	Precio Total	+ 20%
19.187.000	23.024.400	19.690.600	21.588.000.	27.225.600

LOTE NRO: 2

TRAKS - CAR		OPEL	LA MAYORIA	H. PETERSEN S.A.C.I.	
Precio Total	+ 20%	Precio Total	Precio Total	Precio Total	+ 20%
8.620.000	10.344.000	8.668.700	9.236.250	9.630.000	11.556.000

LOTE NRO: 3

H. PETERSEN S.A.C.I.		OPEL	TRAKS -CAR		LA MAYORIA
Precio Total	+ 20%	Precio Total	Precio Total	+ 20%	Precio Total
9.930.000	11.556.000	14.106.600	14.248.000	10.344.000	15.216.240

LOTE NRO: 12

HZ INGENIERIA	TRAKS - CAR		ELIMEC S.R.L.		LA MAYORIA	SETIS.A.	SEPROPAR S.A	VIS S.R.L.	
Precio Total	Precio Total	+ 20%	Precio Total	+ 20%	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	+ 20%
24.400.000	26.562.000	31.874.400	28.462.500	31.308.750	29.481.250	29.790.000	29.931.250	34.155.000	40.986.000

LOTE NRO: 13

TRAKS - CAR		SEPROPAR S.A.	VIS S.R.L.		ELIMEC S.R.L.	
Precio Total	+ 20%	Precio Total	Precio Total	+ 20%	Precio Total	+ 20%
31.216.000	37.459.200	34.152.875	33.448.875	40.138.650	43.745.140	52.494.168