Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

CONTRATACION DIRECTA N° 30/13 "Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina" ID N° 254.947

RESTAURACION Y/O REPARACION DE EDIFICIOS					Ing. Luis Pavón Doldan			Constructora el OMBU S.A.		
Items	Código Catálogo	Descripción	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)
1	72102802-001	**BLOQUE 1**							
		ABERTURAS							
		Desmontaje de una hoja de puerta de 0,60 x 3,00	GL	1	200.000	200.000	1	24.000	24.000
		Cerram. De abertura (una hoja de 0,60 x 3,00) manp. De 0,30 m	M2	1,8	165.000	297.000	1,8	126.000	226.800
		REVOQUE Y MAMPOSTERIA				0			0
		Relleno de mampostería de 0,15 (1,26 x 3,00)	M2	3,8	90.000	342.000	3,8	74.400	282.720
		Revoques de Paredes Filtrados	M2	5,5	32.500	178.750	5,5	21.600	118.800
		CONSTRUCCION DE UN BAÑO SOCIAL EXTERIOR (1,10 X 1,95) : * Compl. De Agua, desagüe, inst. eléctr.. Mampostería de 0,15 (2 lados) **TECHO** * Techo de Hº Aº o bovedilla plana revocados y pintados **PISOS** * Piso cerámico y revestimiento de azulejos h= 2,10 * Ventanita de 0,80 para baño	GL	1	6.500.000	6.500.000	1	9.960.000	9960000
		VENTANA							
		* Ventana de vidrio templado. Fumé claro (perceptoria) 1,25 x 1,6	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1	360.000	360.000
		REJAS							
		* Para puerta (una hoja de 0,65 x 3,00	Unidad	1	500.000	500.000	1	468.000	468.000
		* Para ventana de perceptoria 1,50 x 1,75	Unidad	1	700.000	700.000	1	630.000	630.000
		* Para ventanas de altilo 1,50 x 1,00	Unidad	3	390.000	1.170.000	3	360.000	1.080.000
		* Para ventanas de morgue 1,45 x 2,50	Unidad	2	940.000	1.880.000	2	870.000	1.740.000
		PINTURA				0		-	
		* Pintura de muro ect. Al látex blanco	M2	100	13.500	1.350.000	100	21.600	2.160.000
		BLOQUE 2							
		REPARACION DE BAÑO - DAMAS Y CABALLEROS							
		INSTALACION ELECTRICA							
		Prov. E instalación de equipos fluorescentes de 1x40	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	2	120.000	240.000
		PISOS							
		Reparación de pisos y azulejos	Global	1	400.000	400.000	1	984.000	984.000
		ABERTURAS							
		Rep. De puertas con reposición de cerradura y pasadores	Unidad	6	140.000	840.000	6	540.000	3.240.000
		INSTALACION SANITARIA							
		Sustitución de canillas d laboratorio y conexiones cromadas	Unidad	2	140.000	280.000	2	420.000	840.000
		EQUIPAMIENTO PARA BAÑO							
		Sustitución de espejos de 6,60 x 0,80 y caños toallero	Unidad	2	845.000	1.690.000	2	846.672	1.693.344
		BLOQUE 3							
		MAMPARAS							
		Mamparas divisorias de Eucatex	M2	35	170.000	5.950.000	35	180.000	6.300.000
		ABERTURAS							
		Puertas de Eucatex de 0,80 x 2,10 con cerradura	Unidad	3	240.000	720.000	3	480.000	1.440.000
		INSTALACION ELECTRICA							
		Prov. Y coloc.de artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	5	400.000	2.000.000	5	288.000	1.440.000
		Tomas bajas embutidas en pared con rep. De revoque	Unidad	6	150.000	900.000	6	120.000	720.000
		VENTANAS							
		Ventana de vidrio templado. Fumé claro (informaciones) 1,25 x 1,75	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1	393.750	393.750
		PINTURA							
		Pintura de muro interior látex h= 2,10 m	M2	60	13.500	810.000	60	21.600	1.296.000
		BLOQUE 4 - SECTOR PATIO							
		Murete de 0,15 para protección de planta	M2	2,5	117.000	292.500	2,5	108.000	270.000
		Relleno de canteros de patio con ripio seco	M3	52,5	65.000	3.412.500	52,5	66.000	3.465.000
		Limpieza general de todas las áreas afectadas	GL	1	600.000	600.000	1	2.127.586	2.127.586
Total						**36.112.750**			**41.500.000**

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos
Director de UOC