GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 423.262 LCO N°02/2023

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

		TERRA GROUP S.A.				ALMEGA CIA.		INNOVARQ.		CONSTRUCCIONES E.B.	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo y marcación	M2	3.300	4.400	14.520.000	4.510	14.883.000	4.835	15.955.500	4.675	15.427.500
2	Cartel de obra 1.20 x 1.80	M2	1	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.098.750	1.098.750	1.062.500	1.062.500
3	Reparación pared de mampostería en áreas afectadas	M2	39	53.600	2.090.400	54.940	2.142.660	58.893	2.296.827	56.950	2.221.050
4	Reparación de pared grietas y fisuras	M2	35	52.000	1.820.000	53.300	1.865.500	57.135	1.999.725	55.250	1.933.750
5	Limpieza y mantenimiento aberturas de vidrio existente	M2	92	64.000	5.888.000	65.600	6.035.200	70.320	6.469.440	68.000	6.256.000
6	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado 10 mm tipo corrediza en salón auditorio	M2	10	672.000	6.720.000	688.800	6.888.000	738.360	7.383.600	714.000	7.140.000
7	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio	M2	8	604.000	5.013.200	619.100	5.138.530	663.645	5.508.254	641.750	5.326.525
8	Reparación de piso carpeta de asiento de piso con aislación	M2	27	36.000	972.000	36.900	996.300	39.555	1.067.985	38.250	1.032.750
9	Reparación de piso tipo cerámica	M2	50	78.000	3.900.000	79.950	3.997.500	85.703	4.285.150	82.875	4.143.750
10	Revestimiento Tipo Azulejo	M2	14	78.000	1.092.000	79.950	1.119.300	85.703	1.199.842	82.875	1.160.250
11	Reparación de revoque interior A 1 Capa Filtrado	M2	45	28.000	1.260.000	28.700	1.291.500	30.765	1.384.425	29.750	1.338.750
12	Reparación de revoque exterior A 2 Capas Filtrado	M2	35	30.400	1.064.000	31.160	1.090.600	33.402	1.169.070	32.300	1.130.500
13	Reparación de barandas metálicas	M2	12	280.000	3.360.000	287.000	3.444.000	307.650	3.691.800	297.500	3.570.000
14	Pintura de tanque de metal	Uni	1	4.680.000	4.680.000	4.797.000	4.797.000	5.142.150	5.142.150	4.972.500	4.972.500
15	Techo de chapa zinc sobre estructura metálica	M2	20	196.000	3.920.000	200.900	4.018.000	215.355	4.307.100	208.500	4.170.000
16	Soportes para techo en sector de lavado	Uni	6	280.000	1.680.000	287.000	1.722.000	307.650	1.845.900	297.500	1.785.000
17	Reparación de Circuito de Alimentación	Uni	1	7.600.000	7.600.000	7.790.000	7.790.000	8.350.500	8.350.500	8.075.000	8.075.000
18	Reacondicionamiento de Circuito de Distribución	Uni	1	8.960.000	8.960.000	9.184.000	9.184.000	9.844.800	9.844.800	9.520.000	9.520.000
19	Reacondicionamiento de Circuito de iluminación	Un	80	74.400	5.952.000	76.260	6.100.800	81.747	6.539.760	79.050	6.324.000
20	Reparación Circuito de tomas	Un	220	74.400	16.368.000	76.260	16.777.200	81.747	17.984.340	79.050	17.391.000
21	Reparación de aparatos de A/C	Uni	8	736.000	5.888.000	754.400	6.035.200	808.680	6.469.440	782.000	6.256.000
22	Reparación de Circuito de A/C	Un	16	190.400	3.046.400	195.160	3.122.560	209.202	3.347.232	202.300	3.236.800
23	Reparación de Circuito de duchas	Un	18	190.400	3.427.200	195.160	3.512.880	209.202	3.765.636	202.300	3.641.400
24	Artefactos Lumínicos interior	Uni	115	140.000	16.100.000	143.500	16.502.500	153.825	17.689.875	148.750	17.106.250
25	Artefactos Lumínicos exterior	Uni	68	176.000	11.968.000	180.400	12.267.200	193.380	13.149.840	187.000	12.716.000
26	Reacondicionamiento de Tablero principal	Uni	1	4.468.000	4.468.000	4.579.700	4.579.700	4.909.215	4.909.215	4.747.250	4.747.250
27	Reacondicionamiento Tablero seccional	Uni	2	1.792.000	3.584.000	1.836.800	3.673.600	1.968.960	3.937.920	1.904.000	3.808.000

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

28	Reacondicionamiento de señales débiles	Uni	1	2.080.000	2.080.000	2.132.000	[illegible]	2.285.400	2.285.400	2.210.000	[illegible]
29	Reparación de pared y preparación y reparación de superficies a pintar	M2	450	12.400	5.580.000	12.710	5.719.500	13.625	6.131.250	13.175	5.928.750
30	Pintura para Imprimación de superficies a pintar	M2	1.920	7.200	13.824.000	7.380	14.169.600	7.911	15.189.120	7.650	14.688.000
31	Reparación de enduido de cielorraso de losa	M2	800	18.240	14.592.000	18.696	14.956.800	20.041	16.032.800	19.380	15.504.000
32	Pintura al látex acrílico de cielorraso de losa	M2	1.358	16.800	22.819.776	17.220	23.390.270	18.459	25.073.229	17.850	24.246.012
33	Pintura al látex acrílico de paredes interiores	M2	7.175	16.000	114.800.000	16.400	117.670.000	17.580	126.136.500	17.000	121.975.000
34	Pintura al látex acrílico de paredes exteriores revocadas	M2	2.120	17.600	37.312.000	18.040	38.244.800	19.338	40.996.560	18.700	39.644.000
35	Pintura con silicona previa limpieza con acido para Tratamiento de paredes exteriores	M2	1.722	20.800	35.817.600	21.320	36.713.040	22.854	39.354.588	22.100	38.056.200
36	Pintura Reparación de texturados interiores y exteriores	M2	990	54.000	53.460.000	55.350	54.796.500	59.333	58.739.670	57.375	56.801.250
37	Pintura de barniz de abertura de madera	M2	288	25.600	7.383.552	26.240	7.568.141	28.128	8.112.678	27.200	7.845.024
38	Pintura de pasa manos con esmalte sintético	M2	40	38.800	1.552.000	39.770	1.590.800	42.632	1.705.280	41.225	1.649.000
39	Pintura de portón vehicular y de deposito con esmalte sintético	M2	24	36.000	846.000	36.900	867.150	39.555	929.543	38.250	898.875
40	Pintura de canaletas y bajadas metálicas	ML	258	38.000	9.804.000	38.950	10.049.100	41.753	10.772.274	40.375	10.416.750
41	Pintura de estructura metálica de techo (caños tipo tirante)	M2	1.642	22.800	37.439.880	23.370	38.375.877	25.052	41.137.889	24.225	39.779.873
42	Pintura de estructuras metálicas en áreas deportivas	M2	154	22.800	3.511.200	23.370	3.598.980	25.052	3.858.008	24.225	3.730.650
43	Pintura con esmalte sintético de caño de bajada de PVC - 150 mm	M2	40	38.000	1.520.000	38.950	1.558.000	41.753	1.670.120	40.375	1.615.000
44	Pintura y marcación de pistas polideportivas	M2	1.200	20.800	24.960.000	21.320	25.584.000	22.854	27.424.800	22.100	26.520.000
45	Reacondicionamiento de abastecimiento de agua	Uni	1	10.800.000	10.800.000	11.070.000	11.070.000	11.866.500	11.866.500	11.475.000	11.475.000
46	Reacondicionamiento de desagüe cloacal	Uni	1	9.291.592	9.291.592	9.523.882	9.523.882	10.209.137	10.209.137	9.872.317	9.872.317
47	Reemplazo de artefactos sanitarios dañados	Uni	5	1.776.000	8.880.000	1.820.400	9.102.000	1.951.380	9.756.900	1.887.000	9.435.000
48	Cambio de Griferías y accesorios	Uni	24	372.000	8.928.000	381.300	9.151.200	408.735	9.809.640	395.250	9.486.000
49	Reparación Espejos en sanitarios	M2	14	376.000	5.264.000	385.400	5.395.600	413.130	5.783.820	399.500	5.593.000
50	Reparación y limpieza de ductos de desagüe cloacal	Ml	240	30.800	7.392.000	31.570	7.576.800	33.842	8.122.080	32.725	7.854.000
51	Reparación y limpieza de registros de inspección cloacal	Uni	16	228.000	3.648.000	233.700	3.739.200	250.515	4.008.240	242.250	3.876.000
52	Reparación de techo existente (goteras y filtraciones)	M2	228	60.000	13.680.000	61.500	14.022.000	65.925	15.030.900	63.750	14.535.000
53	Reparación mantenimiento de canaleta desagüe pluvial	Ml	115	37.200	4.278.000	38.130	4.384.950	40.874	4.700.510	39.525	4.545.375
54	Reparación de Caballete desarrollo de 30 cm	Ml	97	53.600	5.199.200	54.940	5.329.180	58.893	5.712.621	56.950	5.524.150
55	Reparación de techo tipo losa (filtración y humedad)	M2	120	68.000	8.160.000	69.700	8.364.000	74.715	8.965.800	72.250	8.670.000
56	Reparación y limpieza de ductos de desagüe pluvial	Ml	185	33.600	6.216.000	34.440	6.371.400	36.918	6.829.830	35.700	6.604.500
57	Reparación de ductos de desagüe pluvial subterráneo	Ml	400	38.400	15.360.000	39.360	15.744.000	42.192	16.876.800	40.800	16.320.000
58	Reparación registro de desagüe pluvial	Uni	27	180.000	4.860.000	184.500	4.981.500	197.775	5.339.925	191.250	5.163.750
59	Limpieza y trabajos finales	M2	600	4.000	2.400.000	4.100	2.460.000	4.395	2.637.000	4.250	2.550.000
	Total				**648.000.000**		**664.200.000**		**711.990.000**		**688.500.000**

UOC Gobernación del V. de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú