Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	original	japón	1	320.000		320.000		japón	1	75.000		75.000
2	Engranaje 1ª. A 5a.	original	japón	1	440.000		440.000		japón	1	1.000.000		1.000.000
3	Eje ranurado	original	japón	1	870.000		870.000		japón	1	1.000.000		1.000.000
4	Eje cuádruple	original	japón	1	390.000		390.000		japón	1	750.000		750.000
5	Rulemán	original	japón	1	110.000		110.000		japón	1	120.000		120.000
6	Reten	original	japón	1	30.000		30.000		japón	1	30.000		30.000
7	Juntas	original	japón	1	110.000		110.000		brasil	1	30.000		30.000
8	Selectores de cambio	original	japón	1	120.000		120.000		japón	1	120.000		120.000
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	original		1	0	380.000	380.000			1		750.000	750.000
10	Cambiar soporte de caja	original	japón	1	340.000	30.000	370.000		taiwan	1	60.000	40.000	100.000
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	original	japón	1	690.000	110.000	800.000		japón	1	250.000	450.000	700.000
12	Cambio de engranaje	original	japón	1	210.000	20.000	230.000		japón	1	250.000	150.000	400.000
13	Cambio de rúleman	original	japón	1	110.000	20.000	130.000		japón	1	50.000	120.000	170.000
14	Cambio de juego de junta	original	japón	1	60.000	10.000	70.000		brasil	1	28.000	1.000	29.000
15	Cambio de retén	original	japón	1	70.000	10.000	80.000		japón	1	40.000	1.000	41.000
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4				0	270.000	270.000				0	600.000	600.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	original	japón		420.000	40.000	460.000		taiwan		220.000	80.000	300.000
18	Cambiar cruceta cardan	original	japón		210.000	30.000	240.000		japón		160.000	80.000	240.000
19	Cambiar reten de piñón	original	japón		40.000	20.000	60.000		japón		40.000	60.000	100.000
20	Cambiar rúleman y reten del palier	original	japón		110.000	20.000	130.000		japón		190.000	40.000	230.000
21	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	original	japón		110.000	20.000	130.000		japón		110.000	30.000	140.000
22	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	original	japón		420.000	30.000	450.000		brasil		1.600.000	360.000	1.960.000
23	Cambiar calce del engranaje del planetario	original	japón		40.000	20.000	60.000		brasil		40.000	1.000	41.000
24	Cambiar rulemanes de diferencial	original	japón		40.000	20.000	60.000		japón		40.000	1.000	41.000
25	Cambiar cardan del 4x4	original	japón		110.000	20.000	130.000		brasil		700.000	120.000	820.000
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	original	japón		410.000	30.000	440.000		japón		380.000	1.000	381.000
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar cremallera de dirección	original	japón		1	1	2		taiwan		2.500.000	250.000	2.750.000
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	original	japón		1	1	2		taiwan		340.000	250.000	590.000
3	Cambiar brazo precat	original	japón		1	1	2		japón		220.000	40.000	260.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar muñequines – c/u	original	japón		190.000	30.000	220.000		japón		110.000	40.000	150.000
5	Cambiar brazo zeta	original	japón		480.000	40.000	520.000		japón		120.000	1.000	121.000
6	Cambiar brazo pitman	original	japón		490.000	40.000	530.000		japón		260.000	40.000	300.000
7	Cambiar amortiguador de dirección	original	japón		270.000	30.000	300.000		japón			40.000	40.000
8	Cambiar bomba de dirección hidráulica	original	japón		480.000	30.000	510.000		japón		150.000	100.000	250.000
9	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	original	japón		10.000	5.000	15.000		py		120.000	80.000	200.000
10	Reparar eje cardánica de dirección					10.000	10.000		py			120.000	120.000
11	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	original	japón		40.000	10.000	50.000		taiwan		45.000	80.000	125.000
12	Cambiar cinetico	original	japón		30.000	10.000	40.000		taiwan		570.000	120.000	690.000
13	Cambiar barra larga de dirección	original	japón		110.000	20.000	130.000		japón		120.000	50.000	170.000
14	Alineación y Balanceo de ruedas					80.000	80.000		py			80.000	80.000
15	Cambiar de ruleman carcaza	original	japón		120.000	20.000	140.000		japón		30.000	1.000	31.000
16	Cambio reten carzaza	original	japón		30.000	5.000	35.000		japón		15.000	1.000	16.000
17	Cambio de rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	original	japón		310.000	20.000	330.000		japón		160.000	80.000	240.000
18	Cambio de rúleman punta eje	original	japón		90.000	20.000	110.000		japón		110.000	1.000	111.000
19	Cambio de retén punta eje	original	japón		30.000	10.000	40.000		japón		60.000	1.000	61.000
20	Cambio de rúleman del boyin de dirección	original	japón		110.000	20.000	130.000		japón		80.000	1.000	81.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
21	Cambio de rúleman masa delantera	original	japón		190.000	40.000	230.000		japón		110.000	40.000	150.000
22	Cambio de ruleman palier masa trasera	original	japón		110.000	20.000	130.000		japón		180.000	80.000	260.000
23	Cambio extremo de dirección	original	japón		70.000	20.000	90.000		japón		20.000	1.000	21.000
24	Cambio sinfín de dirección	original	japón		1.100.000	30.000	1.130.000		brasil		20.000	1.000	21.000
25	Reparar sinfín de dirección					230.000	230.000		japón		20.000	1.000	21.000
26	Cambiar correa de dirección hidráulica	original	japón		130.000	30.000	160.000		japón		32.000	30.000	62.000
	SUSPENSION:												
27	Cambiar amortiguador trasero c/u	original	japón		380.000	40.000	420.000		japón		220.000	30.000	250.000
28	Cambiar amortiguador delantero c/u	original	japón		380.000	40.000	420.000		japón		320.000	60.000	380.000
29	Cambiar buje parrilla superior	original	japón		80.000	20.000	100.000		taiwan		60.000	80.000	140.000
30	Cambiar buje parrilla inferior	original	japón		80.000	20.000	100.000		japón		80.000	80.000	160.000
31	Cambiar buje barra estabilizadora	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		10.000	5.000	15.000
32	Cambiar buje tensor de rueda	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		45.000	10.000	55.000
33	Cambiar buje amortiguador	original	japón		1.000	1.000	2.000		japón		40.000	-	40.000
34	Cambiar rotula inferior	original	japón		220.000	40.000	260.000		japón		240.000	60.000	300.000
35	Cambiar rotula superior	original	japón		220.000	40.000	260.000		brasil		140.000	60.000	200.000
36	Cambiar juego de elásticos traseros	original	japón		370.000	20.000	390.000		brasil		270.000	120.000	390.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
37	Cambiar buje elásticos-completo	original	japón		220.000	60.000	280.000		brasil		80.000	80.000	160.000
38	Cambiar espiral de suspensión c/u	original	japón		260.000	30.000	290.000		brasil		300.000	120.000	420.000
39	Cambiar grillete de elástico	original	japón		210.000	40.000	250.000		brasil		90.000	40.000	130.000
40	Cambiar centro elástico	original	japón		90.000	20.000	110.000		brasil		30.000	60.000	90.000
41	Cambiar juego de bieleta	original	japón		120.000	30.000	150.000		japón		120.000	60.000	180.000
42	Cambiar barra estabilizadora	original	japón		100.000	20.000	120.000		brasil		300.000	80.000	380.000
43	Cambiar barra torsión de suspensión	original	japón		90.000	20.000	110.000		taiwan		380.000	160.000	540.000
	EMBRAGUE:												
44	Cambiar disco de embrague	original	japón		490.000	120.000	610.000		korea		290.000	260.000	550.000
45	Cambiar campana de embrague	original	japón		440.000	110.000	550.000		brasil		1.000	1.000	2.000
46	Cambiar cojinete de empuje	original	japón		170.000	60.000	230.000		korea		260.000	160.000	420.000
47	Cambiar plato de presión	original	japón		310.000	110.000	420.000		korea		420.000	1.000	421.000
48	Cambiar rúleman piloto	original	japón		80.000	20.000	100.000		japón		30.000	1.000	31.000
49	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	original	japón		70.000	10.000	80.000		taiwan		40.000	60.000	100.000
50	Cambiar reten de bancada	original	japón		40.000	10.000	50.000		taiwan		30.000	160.000	190.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
51	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	original	japón		70.000	10.000	80.000		taiwan		30.000	30.000	60.000
52	Cambiar bomba central de embrague	original	japón		160.000	10.000	170.000		taiwan		160.000	60.000	220.000
53	Cambiar bomba auxiliar de embrague	original	japón		140.000	10.000	150.000		taiwan		60.000	30.000	90.000
54	Cambiar horquilla de embrague	original	japón		110.000	20.000	130.000		taiwan		80.000	180.000	260.000
55	Rectificación volante motor					110.000	110.000		py			80.000	80.000
	FRENOS:												
56	Cambiar pastillas de freno-ambos	original	japón		420.000	80.000	500.000		korea		120.000	60.000	180.000
57	Cambiar disco de freno c/u	original	japón		290.000	20.000	310.000		taiwan		340.000	80.000	420.000
58	Rectificar discos de freno –ambos					220.000	220.000		py			160.000	160.000
59	Cambiar fibras freno –ambos	original	japón		240.000	80.000	320.000		taiwan		220.000	40.000	260.000
60	Cambiar juego reparo bomba central freno	original	japón		70.000	10.000	80.000		py		120.000	90.000	210.000
61	Cambiar bomba central de freno	original	japón		160.000	10.000	170.000		taiwan		600.000	90.000	690.000
62	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	original	japón		40.000	10.000	50.000		taiwan		90.000	80.000	170.000
63	Rectificar tambor freno trasero- ambos					220.000	220.000		taiwan			120.000	120.000
64	Cambiar servofreno	original	japón		390.000	10.000	400.000		py		600.000	140.000	740.000
65	Cambiar cilindro de freno trasero	original	japón		30.000	5.000	35.000		brasil		140.000	40.000	180.000

66	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	original	japón		10.000	5.000	15.000		taiwan		30.000	30.000	60.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
67	Cambiar depresor de freno	original	japón		280.000	20.000	300.000		japón		350.000	80.000	430.000
68	Cambiar caño flexible	original	japón		10.000	5.000	15.000		taiwan		160.000	30.000	190.000
69	Cambiar cabo de freno de mano	original	japón		60.000	15.000	75.000		japón		340.000	80.000	420.000
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	original	japón		210.000	10.000	220.000		brasil		490.000	30.000	520.000
2	Cambiar faro señalero un lado	original	japón		110.000	10.000	120.000		brasil		80.000	60.000	140.000
3	Cambiar faro trasero un lado	original	japón		170.000	10.000	180.000		brasil		260.000	40.000	300.000
4	Cambiar focos por unidad	original	japón			1.000	1.000		brasil			10.000	10.000
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	original	japón		190.000	20.000	210.000		brasil		700.000	40.000	740.000
6	Cambiar regulador de voltaje	original	japón		110.000	10.000	120.000		japón		420.000	80.000	500.000
7	Cambiar llave contacto	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		80.000	80.000	160.000
8	Cambiar terminal de batería	original	japón		10.000	4.000	14.000		taiwan		8.000	10.000	18.000
9	Colocar relay luz alta	original	japón		40.000	10.000	50.000		argentino		200.000	30.000	230.000
10	Batería	original	japón		490.000		490.000		korea		750.000		750.000
11	Reparación de motor de arranque					140.000	140.000		py			350.000	350.000

12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	original	japón			20.000	20.000		py			1.000	1.000
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo					25.000	25.000		py			320.000	320.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	original	japón		70.000	10.000	80.000		japón		260.000	120.000	380.000
15	Ajustar faro auxiliar	original	japón			1.000	1.000		py			30.000	30.000
16	Alinear luces					1.000	1.000		py			10.000	10.000
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	original	japón		70.000		70.000		taiwan		60.000		60.000
18	Cambiar bulbo de aceite	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		35.000	20.000	55.000
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		160.000	60.000	220.000
20	Reparar alternador					140.000	140.000		py			850.000	850.000
21	Cambiar correa de alternador	original	japón		120.000	30.000	150.000		singapur		160.000	40.000	200.000
22	Cambiar faro de luces laterales delanteros	original	japón		80.000	10.000	90.000		taiwan		80.000	30.000	110.000
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	original	japón		440.000		440.000		taiwan		1.800.000		1.800.000
2	Juego de Camisa	original	japón		420.000		420.000		argentino		460.000		460.000
3	Casquillo de biela	original	japón		180.000		180.000		japón		130.000		130.000
4	Casquillo de bancada	original	japón		180.000		180.000		japón		260.000		260.000

5	Casquillo de leva	original	japón		60.000		60.000		japón		170.000		170.000
	TOTAL												

_____

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	Buje de biela	original	japón		60.000		60.000		japón		120.000		120.000
7	Juego de juntas	original	japón		310.000		310.000		taiwan		420.000		420.000
8	Juego de válvulas	original	japón		120.000		120.000		japón		350.000		350.000
9	Guías de válvulas	original	japón		110.000		110.000		brasil		13.000		13.000
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar					80.000	80.000		py			320.000	320.000
11	Rectificación de cilindro					120.000	120.000		py			260.000	260.000
12	Rectificación de cigüeñal					110.000	110.000		py			160.000	160.000
13	Mano de obra Reparación Gral.motor					550.000	550.000		py			2.500.000	2.500.000
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	original	japón		380.000		380.000		japón		600.000		600.000
15	Junta tapa motor	original	japón		110.000		110.000		taiwan		360.000		360.000
16	Junta carter	original	japón		70.000		70.000		brasil		58.000	58.000	116.000
17	Rectificar tapa motor					210.000	210.000		py		-	180.000	180.000

18	Mano de obra : Cambio de aro					280.000	280.000		py			220.000	220.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

Ítem	Descripción	TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	original	japón		280.000	20.000	300.000		taiwan		450.000	160.000	610.000
20	Reparar Bomba de agua	original	japón			110.000	110.000		taiwan			1.000	1.000
21	Cambiar bomba de aceite	original	japón		490.000	20.000	510.000		taiwan		680.000	350.000	1.030.000
22	Cambiar correa poli B	original	japón		140.000	20.000	160.000		japón		160.000	40.000	200.000
23	Cambiar censor de velocímetro	original	japón		70.000	10.000	80.000		taiwan		900.000	30.000	930.000
24	Cambiar correa dentada	original	japón		320.000	30.000	350.000		japón		200.000	80.000	280.000
25	Cambiar tensor de correa	original	japón		190.000		190.000		taiwan		160.000		160.000
26	Cambiar ruleman tensor de correa	original	japón		110.000		110.000		taiwan		20.000		20.000
27	Cambiar guía de correa dentada	original	japón		70.000		70.000		taiwan		260.000		260.000
28	Mantenimiento bomba inyectora					280.000	280.000		py			550.000	550.000
29	Reparar bomba inyectora					390.000	390.000		py			1.500.000	1.500.000

30	Cambiar pico inyector electrónico c/u	original	japón		390.000	20.000	410.000		japón		370.000	50.000	420.000
31	Calibrar pico inyector					80.000	80.000		japón			100.000	100.000
32	Cambiar tapa motor	original	japón		690.000	30.000	720.000		korea		1.500.000	300.000	1.800.000
33	Cambiar reten culata motor	original	japón		40.000	10.000	50.000		japón		120.000	1.000	121.000
34	Cambiar reten frente motor	original	japón		110.000	10.000	120.000		japón		25.000	20.000	45.000
35	Cambiar soporte motor	original	japón		340.000	40.000	380.000		taiwan		70.000	80.000	150.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
36	Cambiar junta tapa balancín	original	japón		40.000	10.000	50.000		taiwan		60.000	20.000	80.000
37	Cambiar ventilador de motor	original	japón		340.000	40.000	380.000		taiwan		500.000	80.000	580.000
38	Cambiar aleta de ventilador	original	japón		280.000	30.000	310.000		taiwan		150.000	50.000	200.000
39	Cambiar radiador	original	japón		690.000	20.000	710.000		py		500.000	70.000	570.000
40	Reparar radiador					180.000	180.000		py			350.000	350.000
41	Regular válvulas					40.000	40.000		py			100.000	100.000
42	Limpieza de tanque de combustible					70.000	70.000		py			250.000	250.000
43	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado					180.000	180.000		py			450.000	450.000
44	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado					190.000	190.000		py			750.000	750.000
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												

	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		50.000	40.000	90.000		brasil		80.000		80.000
	Limpieza de Filtro de aire					10.000	10.000		py			30.000	30.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		50.000		50.000		brasil		40.000		40.000
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		120.000		120.000		japón		60.000		60.000
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X4 AÑO 2006

		TALLER INTEGRAL						MECANICA SOTO					
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		120.000		120.000		japón		45.000		45.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.000		210.000		japón		90.000		90.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 10.000 km					140.000	140.000		py			250.000	250.000
3	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 50.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	original	japón		50.000		50.000		brasil		40.000		40.000
	Cambio de filtro de combustible	original	japón		120.000		120.000		japón		60.000		60.000
	Cambio de filtro de aceite	original	japón		120.000		120.000		japón		45.000		45.000
	Cambio de filtro de aire	original	japón		210.000		210.000		japón		90.000		90.000
	Limpieza radiador					180.000	180.000		py		160.000		160.000
	Mano de obra p/mantenimiento de los 50.000 km					180.000	180.000		py			250.000	250.000

	OTROS:												
	Cambio fluido de dirección hidráulica	original	japón		20.000		20.000		brasil		40.000		40.000
	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	original	japón		50.000		50.000		brasil		40.000		40.000
	Cambio de aceite ruter	original	japón		40.000		40.000		brasil		40.000		40.000
	Cambiar fluido de freno	original	japón		20.000		20.000		brasil		40.000		40.000
	Lavado completo, pulverizado y engrase					80.000	80.000		py			80.000	80.000
	TOTAL												
	TOTAL												

Firma del Responsable de la U.O.C.