LOTE NRO: 1							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	EVENTO	1		4.301.192
1.1		CAMBIO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	424.789	
1.2		CAMBIO SENSOR M.A.F.	Unidad	EVENTO	1	1.662.653	
1.3		CAMBIO DE POLEA DE CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1	2.213.750	
2	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1		869.881
2.1		ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	EVENTO	1	351.231	
2.2		CAMBIO FUELLE HOMOCINETICA L/I	Unidad	EVENTO	1	518.650	
3	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1		866.778
3.1		CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	664.378	
3.2		RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	202.400	
4	78180101-011	Serv. de mant. y repar. de Tren delantero	Unidad	EVENTO	1		2.314.824
4.1		CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR L/D	Unidad	EVENTO	1	628.958	
4.2		CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR L/I	Unidad	EVENTO	1	628.958	
4.3		CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Unidad	EVENTO	1	303.347	
4.4		CAMBIO DE BIELETA DE SUSPENSION DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	753.561	
5	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	Unidad	EVENTO	1		1.641.526
5.1		CAMBIO RETEN LATERAL CAJA L/D	Unidad	EVENTO	1	453.249	
5.2		CAMBIO RETEN LATERAL CAJA L/I	Unidad	EVENTO	1	453.249	
5.3		LUBRICANTE DE CAJA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	299.869	
5.4		CAMBIO SOPORTE CAJA L/I	Unidad	EVENTO	1	435.159	
6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1		7.518.275
6.1		CAMBIO DE BUSCA HUELLA L/D	Unidad	EVENTO	1	772.346	
6.2		CAMBIO DE BUSCA HUELLA L/I	Unidad	EVENTO	1	772.346	
6.3		CAMBIO DE FOCO LUZ CHAPA	Unidad	EVENTO	1	32.131	
6.4		CAMBIO DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	476.652	
6.5		CAMBIO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	5.060.000	
6.6		DIAGNOSTICO Y BORRADO DE CODIGO DE FALLA	Unidad	EJEMPLAR	1	404.800	
7	78180101-019	Cambio de correa	Unidad	EJEMPLAR	1		1.543.300
7.1		CAMBIO DE CORREA SERPIENTE 6PK	Unidad	EVENTO	1	379.500	
7.2		CAMBIO DE POLEA TENSOR	Unidad	EVENTO	1	404.800	
7.3		CAMBIO TENSOR CORREA	Unidad	EVENTO	1	759.000	
8	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros	Unidad	EVENTO	1		280.640
8.1		CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	209.737	
8.2		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	32.447	
8.3		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	38.456	
9	78180101-9999	Servicios de Reparacion y/o Mantenimiento de Sistema de Inyeccion	Unidad	EVENTO	1		2.663.584
9.1		CAMBIO DE REGULADOR DE ALTA PRESION COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	2.663.584	
Precio Total							**22.000.000**

AC12005-17-30534

SO 3 F ROBERTO M. CANO H.
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SGTO 1° INT JUAN F. AQUINO S.
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

TTE 1 INT DARIO D. DOMINGUEZ M.
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

JESUS JHUST D. LEGUIZAMON GOMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF Nº 5