ACTA DE APERTURA
LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA N° 07/2.014
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO" - Segundo Llamado"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el 8 del mes de setiembre del año dos mil catorce, siendo las 09:15 horas, se reúnen en la oficina de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la Sra. Gloria C. Nuñez de Escobar y la Sra. Noelia Ricagno, por la Coordinación de Adquisiciones de la DNCP ; a los efectos de dar apertura a los sobres que fueron recepcionados hasta las 09:00 horas del día de hoy, y a dar lectura del contenido de las ofertas, de conformidad con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se procedió a la apertura contando con la presentación de 2 (dos) ofertas. Una vez abiertos los sobres se da lectura en voz alta a los precios unitarios totales y se detallan en la planilla adjunta.

Se verifica la presentación de las documentaciones de carácter sustancial:

Oferente	FIRE MASTER SRL	ETI de Octavio Ferreiro Barrios
Formulario de la oferta	Presenta	Presenta
Documento que acredita la identidad del firmante	Presenta	Presenta
Declaración Jurada del Articulo 40	Presenta	Presenta
Formulario de garantía de Mantenimiento de Oferta	Presenta	Presenta
Monto total asegurado Gs.	1.800.000.-	1.800.000.-
Constancia del SIPE N°	1.315.170	1.314.489
Hojas foliadas	26	11

La convocante aclara que todos los documentos indicados como activos en la constancia del SIPE y que hayan sido solicitados en el PBC serán verificados por el Comité de Evaluación de Ofertas.

Se da lectura al contenido de la presente acta, con lo cual se da por terminada la reunión para el acto de recepción de sobres ofertas, siendo las 09:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.

Abog. Gloria C. Nuñez de Escobar
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

Lic. Noelia Ricagno
Dirección Administrativa
DNCP

Ítem	Descripción del Servicio	FIRE MASTER S.R.L.	ETI de Octavio Ferreiro Barrios
		Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	Cambio y Reposición de Dispositivos Sensores de Humo/Calor y Termo velocimétricos	315.000	295.000
2	Cambio y Reposición de Pulsadores Manuales.	265.000	195.000
3	Cambio y Reposición de Tablero Central de Control PCI FN-2127/220V y/o similar	9.950.000	4.950.000
4	Cambio y Reposición de Placa Central S551US9-140076-11 y/o similar	4.550.000	3.950.000
5	Cambio y Reposición de Fuente de Energía S717-140893-11 y/o similar	2.300.000	495.000
6	Cambio y Reposición de Panel Central de Comandos S550ha9-141003-10 y/o similar	4.650.000	990.000
7	Cambio y Reposición de batería aux. NP7-12 (12V7AH) y/o similar	170.000	295.000
8	Reparación de Extintores (1, 6, 10 KG) (pulsador, manómetro, tubo, manguera)	85.000	195.000
9	Reposición de Calcomanías indicadores de ubicación de Extintores	45.000	55.000
10	Cambio y Reposición de Soportes de Extintores.	48.000	55.000
11	Reparación de MANIVELAS de puertas de emergencia	225.000	495.000
12	Cambio de MANIVELAS de puertas de emergencia	485.000	880.000
13	Provisión de cartel luminoso de salida de emergencia	225.000	195.000
14	Reparación de puertas de Emergencias (pintura ignifuga, anti óxido, soldadura e placas, herrajes otros)	685.000	660.000
15	Cambio de brazo hidráulico de puerta de emergencia	535.000	495.000
16	Mantenimiento de **143** Dispositivos Sensores de Humo/Calor y Termo velocimétricos	3.500.000	99.000
17	Mantenimiento de **10** Dispositivos de ALARMA (sirenas)	550.000	99.000
18	Mantenimiento de **1** Tablero Central de Control PCI	700.000	495.000
19	Mantenimiento preventivo de **10** MANGUERAS de incendio	2.200.000	195.000
20	Prueba aleatoria de por lo menos 3 sensores por piso (con prueba de humo calor real, certificados por la empresa)	220.000	330.000
21	Prueba de bomba hidrante con mangueras de incendio, certificados por la empresa	2.350.000	550.000
22	Mantenimiento de Bomba Hidrante PCI	390.000	1.650.000
23	Prueba de mangueras de incendio con sus respectivas bocas hidrantes, certificados por la empresa	55.000	550.000
24	**REVISION DE EMERGENCIA:** (DEBERA CONSISTIR EN LOCALIZAR EL SENSOR, LA FALLA EN EL TABLERO U OTRO. ASI MISMO DEBE RESPALDAR UN INFORME TECNICO DE LOS ACONTECIDO Y CERTIFICACION DE LA SOLUCION RESPECTIVA)	120.000	330.000
25	Provisión de Luces de emergencia autónoma (Luz Led)	200.000	195.000
26	Recarga de Extintores con polvo químico	7.250	16.500
27	Recarga de Extintores con gas Halógeno	78.000	99.000
28	Reposición de Extintores de 8 kg cargados c/ Polvo Químico	195.000	295.000
29	Reposición de Extintores de 8 kg cargados c/ Gas Halógeno	950.000	1.150.000
30	Reposición de Extintores de 10 kg cargados c/ Polvo Químico	210.000	395.000
31	Reposición de Extintores de 1 kg cargados c/ Polvo Químico	80.000	165.000
32	Reposición de Bomba Hidrante PCI	12.000.000	9.900.000
Precio total de la oferta		**47.968.250**	**30.713.500**

Abog. Gloria C. Núñez de Báez
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

Lic. Noelia Ricagno
Dirección Administrativa
DNCP