DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 65/14

Item	Descripción	PLUSCAR S.A.					DISTRIPEN de Haldée Bordon					AUTOMOTIVE S.A.I.E.					M.A. Industriales S.R.L.				
	PM Nº 5202/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
1	Cinta Transportadora	363.125	40	ELEPHANT	CHINA	14.525.000	417.000	40	JUKIN	CHINA	16.680.000	324.500	40	HUIJA	CHINA	12.980.000	330.000	40	STANDARD	CHINA	13.200.000
	PM Nº 5203/2014 - 5204/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
2	Cinta Transportadora	281.700	360	ELEPHANT	CHINA	101.412.000	350.000	360	JUKIN	CHINA	126.000.000	295.000	360	HUIJA	CHINA	106.200.000	280.000	360	STANDARD	CHINA	100.800.000
	PM Nº 5205/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
3	Cinta Transportadora	395445	380	ELEPHANT	CHINA	150.269.100	457.000	380	JUKIN	CHINA	173.660.000	416.000	380	HUIJA	CHINA	158.080.000	368.000	380	STANDARD	CHINA	136.040.000
	PM Nº 5206/2014 - 5207/2014 - 5208/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
4	Cinta Transportadora	373000	375	ELEPHANT	CHINA	139.875.000	437.000	375	JUKIN	CHINA	163.875.000	—	375			—	368.000	375	STANDARD	CHINA	138.250.000
	PM Nº 5209/2014 - 5210/2014 - 5214/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
5	Cinta Transportadora	205210	300	ELEPHANT	CHINA	61.563.000	242.000	300	JUKIN	CHINA	72.600.000	181.800	300	HUIJA	CHINA	54.540.000	192.000	300	STANDARD	CHINA	57.600.000
	PM Nº 5211/2014 - 5212/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
6	Cinta Transportadora	252640	300	ELEPHANT	CHINA	75.792.000	297.000	300	JUKIN	CHINA	89.100.000	249.500	300	HUIJA	CHINA	74.850.000	240.000	300	STANDARD	CHINA	72.000.000
	PM Nº 5213/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
7	Cinta Transportadora	318640	60	ELEPHANT	CHINA	19.118.400	371.000	60	JUKIN	CHINA	22.260.000	279.600	60	HUIJA	CHINA	16.776.000	305.000	60	STANDARD	CHINA	18.300.000
	PM Nº 5215/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
8	Cinta Transportadora	2800000	8	ELEPHANT	CHINA	22.400.000	1.037.000	8	JUKIN	CHINA	8.296.000	—	8			—	4.930.000	8	STANDARD	CHINA	39.440.000
	PM Nº 5216/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
9	Cinta Transportadora	520000	30	ELEPHANT	CHINA	15.600.000	130.000	30	JUKIN	CHINA	3.900.000	945.000	30	HUIJA	CHINA	28.350.000	6.300.000	30	STANDARD	CHINA	189.000.000
	PM Nº 5217/2014 - 5218/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
10	Cinta Transportadora	175.000	220	ELEPHANT	CHINA	38.500.000	175.000	220	JUKIN	CHINA	38.500.000	—	220			—	120.000	220	STANDARD	CHINA	26.400.000
	PM Nº 5219/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
11	Cinta Transportadora	179.750	200	ELEPHANT	CHINA	35.950.000	193.000	200	JUKIN	CHINA	38.600.000	130.900	200	HUIJA	CHINA	26.180.000	157.000	200	STANDARD	CHINA	31.400.000
	PM Nº 5220/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
12	Cinta Transportadora	149.950	150	ELEPHANT	CHINA	22.492.500	160.000	150	JUKIN	CHINA	24.000.000	—	150			—	110.000	150	STANDARD	CHINA	16.500.000
	PM Nº 5262/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta																				
13	Cinta Transportadora	149.950	150	ELEPHANT	CHINA	22.492.500	193.000	150	JUKIN	CHINA	28.950.000	—	150			—	110.000	150	STANDARD	CHINA	16.500.000
	Precio Total IVA INCLUIDO					719.869.500					806.421.000					477.956.000					851.430.000

Firma del Responsable de la D.G.C.

PABLO DAVID ROJAS G.
I.N.C.

Lic. Roberto A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Mor.
I.N.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 65/14

Item	Descripción	INSTRUMAQ S.A.					IMPORTADORA PARANA S.A.					CONTROL DE FLUIDOS S.R.L.				
	PM Nº 5202/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
1	Cinta Transportadora	370.000	40	Dunlop	CHINA	14.800.000	770.000	40	Goodyear	BRASIL	30.800.000	315.000	40	Fenfei	CHINA	12.600.000
	PM Nº 5203/2014 - 5204/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
2	Cinta Transportadora	315.000	360	Dunlop	CHINA	113.400.000	565.000	360	Goodyear	BRASIL	203.400.000	296.000	360	Fenfei	CHINA	106.560.000
	PM Nº 5205/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
3	Cinta Transportadora	430.000	380	Dunlop	CHINA	163.400.000	770.000	380	Goodyear	BRASIL	292.600.000	343.000	380	Fenfei	CHINA	130.340.000
	PM Nº 5206/2014 - 5207/2014 - 5209/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
4	Cinta Transportadora	330.000	375	Dunlop	CHINA	123.750.000	580.000	375	Goodyear	BRASIL	217.500.000	370.000	375	Fenfei	CHINA	138.750.000
	PM Nº 5209/2014 - 5210/2014 - 5214/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
5	Cinta Transportadora	218.000	300	Dunlop	CHINA	65.400.000	395.000	300	Goodyear	BRASIL	118.500.000	203.000	300	Fenfei	CHINA	60.900.000
	PM Nº 5211/2014 - 5212/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
6	Cinta Transportadora	265.000	300	Dunlop	CHINA	79.500.000	485.000	300	Goodyear	BRASIL	145.500.000	250.000	300	Fenfei	CHINA	75.000.000
	PM Nº 5213/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
7	Cinta Transportadora	370.000	60	Dunlop	CHINA	22.200.000	580.000	60	Goodyear	BRASIL	34.800.000	313.000	60	Fenfei	CHINA	18.780.000
	PM Nº 5215/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
8	Cinta Transportadora	2.850.000	8	Dunlop	CHINA	22.800.000	4.630.000	8	Goodyear	BRASIL	37.040.000	—	8			—
	PM Nº 5216/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
9	Cinta Transportadora	930.000	30	Dunlop	CHINA	27.900.000	480.000	30	Goodyear	BRASIL	14.400.000	—	30			—
	PM Nº 5217/2014 - 5218/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
10	Cinta Transportadora	170.000	220	Dunlop	CHINA	37.400.000	295.000	220	Goodyear	BRASIL	64.900.000	118.000	220	Fenfei	CHINA	25.960.000
	PM Nº 5219/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
11	Cinta Transportadora	190.000	200	Dunlop	CHINA	38.000.000	325.000	200	Goodyear	BRASIL	65.000.000	170.000	200	Fenfei	CHINA	34.000.000
	PM Nº 5220/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
12	Cinta Transportadora	165.000	150	Dunlop	CHINA	24.750.000	270.000	150	Goodyear	BRASIL	40.500.000	108.000	150	Fenfei	CHINA	16.200.000
	PM Nº 5262/2014 – Departamento de Mantenimiento – CIP Villeta															
13	Cinta Transportadora	—	150			—	410.000	150	Goodyear	BRASIL	61.500.000	240.000	150	Fenfei	CHINA	36.000.000
	Precio Total IVA INCLUIDO					733.300.000					1.326.440.000					655.090.000

SPS-

Firma del Responsable de D.C.C.

PABLO DAVID ROJAS G.
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores