*Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de Innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.*

**RESOLUCIÓN SNPP Nº 1457 /15**

**"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 23/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL".----------**

Asunción, 23 de julio del 2015

**VISTO**: El informe de fecha 16 de julio del 2015, expedido por el Comité de Evaluación conformado por Resolución N° 1208 /15, por el cual se realizó el análisis de las ofertas presentadas en el Llamado a Contratación Directa CD N° 23/2015, para Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Itá, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que,** asimismo, según la recomendación de adjudicación se hallan enmarcadas dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 28º "Adjudicación" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la cual establece: "...la convocante adjudicará al participante que presente la oferta que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas...".----------

**Que,** asimismo, los fondos a ser destinados en la presente adjudicación, se encuentran incluidos en la Ampliación Presupuestaria del Servicio Nacional de Promoción Profesional, en el objeto de gasto 240 "Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones", dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015.----------

**Que,** en atención al acta de Apertura de Ofertas del procedimiento de Licitación y el Informe del Comité de Evaluación, en donde dice: "En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Art 27° y 28° de la Ley N° 2051/03 y los Art. 58° al 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA salvo mejor parecer de la superioridad la adjudicación del presente Llamado a Contratación Directa CD N° 23/2015, para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA", a la siguiente firma: SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla con RUC N° 1513152-1, por un monto total de guaraníes ciento veintinueve millones quinientos treinta mil (₲ 129.530.000), para el Ejercicio Fiscal 2015.



Avda. Molas López N°480
Asunción – Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de Innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.*



**RESOLUCIÓN SNPP Nº 1457 /15**

**"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 23/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL".----------**

Asunción, 23 de julio del 2015

**POR TANTO,** en uso de sus facultades legales;

**EL DIRECTOR GENERAL**

**RESUELVE:**

**Art. 1° ADJUDICAR** conforme al artículo 34º inciso "c" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" la Contratación Directa CD N° 23/2015, para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA", a la siguiente firma: SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla con RUC N° 1513152-1, por un monto total de guaraníes ciento veintinueve millones quinientos treinta mil (₲ 129.530.000), para el Ejercicio Fiscal 2015", de acuerdo al siguiente detalle:

| | | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72101601-001 | REPARACIÓN TOTAL DE TECHO DE CHAPA ZINC GALVANIZADA Y DESARROLLO CAIDA DE CANALETA EMBUTIDA (METAL MECÁNICO) | DESMONTAR ULTIMA HILERA DE CHAPAS HACIA CANALETA EMBUTIDA, VERIFICAR PENDIENTE DE CANALETAS HACIA BAJADAS. AGREGAR 2 (DOS) BAJADAS PVC DE 100 MM. COLOCACIÓN EXTERIOR HASTA REGISTRO DE PISO MÁS PRÓXIMO, VOLVER A COLOCAR CHAPAS EXISTENTES. | GL | 1 | 41.500.000 | 41.500.000 |
| 2 | 72101601-001 | DESMONTE Y MONTAJE TECHO DE ZINC GALVANIZADA C/ESTRUCTURA METÁLICA; CAMBIO DE PENDIENTE A 15% SOBRE CAJA DE ESCALERA BAJADA | DESMONTAR TOTALMENTE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO DE CHAPA ZINC GALVANIZADO, SOBRE CAJA DE ESCALERA, QUE NO TIENE LA PENDIENTE NECESARIA, COLOCAR CON 15% DE PENDIENTE NUEVAMENTE. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, REVOQUE, MACIZADO, PINTURA, SI HUBIERE DAÑOS REPARACIÓN DE CIELO RASO. | M2 | 24 | 395.000 | 9.480.000 |



Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ayda. Molás López N° 480
Asuncion - Paraguay

Ana González
Secretaria General
SNPP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de Innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.*



**RESOLUCIÓN SNPP Nº 1457 /15**

**"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 23/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL".----------**

Asunción, 29 de julio del 2015

| | | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | 72101607-003 | DESMONTE PARED AISLACIÓN TEJUELITA SOBRE LOSA (SOBRE AULAS Y TALLER AUTOMOTORES), PISO NUEVO CON AISLANTE; PINTURA TOTAL CON MEMBRANA LÍQUIDA Y COLOCACIÓN DE BOCAS DESAGUES | DESMONTAR PARCIALMENTE EL PISO DE TEJUELITA ÁREA HUNDIDA, NIVELAR, COLOCAR DE NUEVO, DIRECCIONES HACIA DESAGÜE DE CAÑOS PVC 50, A SER COLOCADO A NIVEL DE PISO, CANTIDAD NECESARIA, 20 (VEINTE) UNIDADES, PINTURA CON MEMBRANA LIQUIDA (ÁREA ENCIMA DE AULAS Y MECÁNICA AUTOMÓVIL): DESCRIPCIÓN CORTA: FLUIDO PASTOSO. GENERA UNA MEMBRANA ACRÍLICA ELÁSTICA DE EXCELENTE IMPERMEABILIDAD. APLICACIÓN EN FRÍO, SIN SOLVENTES. BLANCA, CERÁMICA O EN COLORES VARIADOS BAJO PEDIDO. CARACTERÍSTICAS: ES UN PRODUCTO EN PASTA QUE AL SECAR FORMA UNA MEMBRANA ALTAMENTE ELÁSTICA IMPERMEABLE Y DE GRAN DURACIÓN. EXTERIOR. MODO DE EMPLEO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LISA, EXENTA DE PARTÍCULAS SUELTAS O FISURAS Y CON PENDIENTES Y DESAGÜES SUFICIENTES. LOS ENCUENTROS (BORDES Y BABETAS) DEBEN SER REDONDEADAS A ½ CAÑA. APLICACIÓN DEL PRODUCTO: EL PRODUCTO DEBE APLICARSE EN MANOS CONSECUTIVAS, DEJANDO SECAR BIEN LA ANTERIOR. LA PRIMERA MANO SE APLICA PURA O DILUIDA CON AGUA AL 20%. LUEGO SE APLICA UNA SEGUNDA MANO AL TIEMPO QUE SE COLOCA LA TRAMA DE REFUERZO ADECUADA A CADA CASO. POSTERIORMENTE SE COLOCAN MANOS CRUZADAS, HASTA OBTENER EL CONSUMO RECOMENDADO. PARA APLICAR LA PINTURA CON MEMBRANA LIQUIDA SE USA BROCHA, ESPARCIENDO CAPAS UNIFORMES. | M2 | 786 | 75.000 | 58.950.000 |



Avda. Mcal. Lopez N 480
Asuncion - Paraguay
Tel.: (595) 21 607-282
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de Innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.*



**RESOLUCIÓN SNPP Nº /15**

**"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 23/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL".----------**

Asunción, de julio del 2015

| | | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 4 | 72101603-002 | COLOCACIÓN DE 2 (DOS) BAJADAS DE DESAGUES COMPLEMENTARIOS EN TECHO DE CHAPA ZINC GALVANIZADO HASTA REGISTRO PRÓXIMO | LA CANTIDAD DE BAJADAS ES INSUFICIENTE PARA EL CAUDAL DE AGUA DEL TECHO, SE COLOCARA 2 (DOS) CAÑOS PVC DE 100, DESAGÜE COMPLEMENTARIO EXTERIOR HASTA REGISTRO EN PLANTA BAJA. | ML | 30 | 85.000 | 2.550.000 |
| 5 | 72101603-001 | SELLADO DE BAJADAS CAÑO PVC AREA TALLER DE AUTOMÓVILES QUE OCASIONA PERDIDA DE AGUA EN EL INTERIOR | EN LA LOSA DEL SALÓN DE TALLER DE AUTOMÓVILES, LA CAÑERÍA DE DESAGÜE PVC, CONECTADO A REGISTRO DE PISO, SE COLOCÓ, REALIZANDO ABERTURAS DESPROLIJAS EN LA LOSA QUE ACARREA PÉRDIDAS DE AGUA POR LA PARED QUE LLEGA AL PISO. DEBE REALIZARSE DESDE LA SUPERFICIE EXTERIOR (ENCIMA DE LA LOSA) UN SELLADO CON MATERIAL MEZCLA (1-4) Y ENCIMA, LA APLICACIÓN DE MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE CUBRIENDO EL AGUJERO ENTRE LA LOSA Y CAÑO. | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | 7210603-9999 | DESARME, CAMBIO DE BAJADA DE DESAGUE CAÑO PVC, AFECTADO POR COLOCACIÓN DE DUCTO AA , REVOQUES Y TERMINACIÓN (AULA 1ER PISO) | EN DICHA OBRA LA INSTALACIÓN DE DESAGÜE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AA, SE REALIZÓ DE MANERA INCORRECTA, AFECTANDO EL DUCTO PVC DE 100 DE DESAGÜE PLUVIAL, QUE ACARREA LA PERDIDA DE AGUA DE LLUVIA EN EL AULA POR DICHO DEFECTO CONSTRUCTIVO QUE SE DEBE REFACCIONAR. | GL | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |



Avda. Molas López N°480
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

Ana González
Secretaria General
SNPP
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

*Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de Innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.*



**RESOLUCIÓN SNPP Nº /15**

**"POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 23/2015, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITA, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL".----------**

Asunción, de julio del 2015

| | | | | | | SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 7 | 72101607-003 | MURO SOBRE VOLADIZO DESPLOMADO POR TEMPORAL, DESMONTE TOTAL, COLOCACIÓN PARED 6 MM CADA 0,30 M (METAL METÁLICA) ACARREO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA. | EL MURO DE MAMPOSTERÍA ARMADA SOBRE VOLADIZO EN FACHADA (ÁREA METAL-MECÁNICA) FUE CONSTRUIDO SIN COLOCAR VARILLAS Y UN TIPO DE LADRILLO DE PÉSIMA CALIDAD, QUE FUE DERRUMBADO SOBRE LA LOSA INTERNA POR TEMPORAL. CONSTRUIR DE NUEVO, CON LADRILLO DE BUENA CALIDAD, ENVARILLADO DE 8MM CADA 0,30 METROS, CON MEZCLA DOSAJE 1:4 LIMPIADO Y PILAR DE HºAº EMPOTRADO EN LOSA CONSTRUIDO CON EL MURO. | M2 | 66 | 175.000 | 11.550.000 |
| 8 | 72101601-001 | REPARACIÓN DE CIELO RASO | REPARACIÓN DE CIELO RASO: EN TODOS LOS AMBIENTES QUE TIENE ROTURA, CAÍDAS DEL CIELO RASO DE YESO CON ESTRUCTURA METÁLICA. | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | **129.530.000** |

**Art. 2° AUTORIZAR** la suscripción del contrato emergente de la presente adjudicación, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.----------

**Art. 3° COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

**Ana C. González**
**Secretaria General**

**Ramón Maciel Rojas**
**Director General**

**Visión:** *Institución Lider e Innovadora en formación y capacitación profesional en el país, y reconocida internacionalmente.*



Ana González
Secretaria General
SNPP
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL