7(uno)

MEMORANDUM No.40-2014

Para: Lic. Lourdes Santacruz, Coordinadora de Recursos Administrativos

De: Arq. Laura Aguayo, Fiscal de Obras del MH.

Ref.: Informe técnico para Reparación y Salvataje de carácter urgente de desprendimiento de balcones en fachada. SIME N° 20502/2014.

Reposición de cielorraso en el palier de acceso principal al edificio Sede Central PROV. CRA N° 967.

Fecha: 20/05/2014

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar el informe técnico sobre la importancia de los trabajos de salvataje estructural de los componentes de balcones que se desprendieron y otro que se encuentra en riesgo de desprendimiento en la fachada del edificio. Estos desprendimientos se han producido debido a las constantes vibraciones y a la sobrecarga por exceso de personas y mobiliarios, a que se encuentra sometido el edificio, y que dada la antigüedad de la estructura, sumada a las constantes lluvias han contribuido al deterioro progresivo y consecuentemente al debilitamiento de los componentes constructivos.

Las reparaciones serían ejecutadas como medidas paliativas hasta tanto se encare el proyecto de recuperación integral del edificio, conforme a las indicaciones recibidas de los técnicos de la Dirección de Patrimonio, dependiente de la SNC, estos trabajos se encaran como una intervención puntual y son de carácter reversible y están previstas sólo para asegurar la estabilidad de los elementos constructivos afectados.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
21 MAY 2014
GRAL. 1536
Coordinación
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Sergio Vergara
Funcionario - C.P.A.
D.G.A.F. - M.H.

Laura Liliana Agnayo
Arquitecta

2 (dos)

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativos



Laura Liliana Aguayo
Arquitecta

3(Tres)

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativos

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativos

También se debe plantear la reposición del cielorraso de yeso en el palier de acceso del edificio Sede Central, que también ha sufrido un desprendimiento repentino, por la caída del revoque existente en las antiguas bovedillas, y como en caso anterior responde principalmente a las frecuentes vibraciones y sobrecargas a que está sometido el edificio, para la correcta reparación, técnicamente corresponde verificar totalmente la situación en la que se encuentra todo el revoque de las bovedillas.

Se recomienda como procedimiento más adecuado y seguro, el desmontaje integral de los revoques y posteriormente volver a colocar el cielorraso de yeso.

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativos



Laura Liliana Aguayo
Arquitecta

Dirección Administrativa

Coordinación de Recursos Administrativos

Atendiendo a la necesidad de salvaguardar la integridad de las personas que diariamente se movilizan por esos sectores, sugerimos desde el punto de vista técnico realizar los trabajos correspondientes para ambas situaciones, para asegurar la estabilidad de las piezas constructivas para evitar posibles daños graves.

Ante lo expuesto más arriba se sugiere dar prioridad a estas reparaciones que revisten carácter urgente por la envergadura de las situaciones que se puedan generar en caso de mayores desprendimientos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mi estima.

Laura Aguayo, arq.
Registro Prof. N° 1.707

9 (nueve)

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).

Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación

CDVE N° 07/14 "Apuntalamiento de Balcones, Demolición y Desmonte ID N° 278.643 de Cielorraso del Edificio de la Sede Central del M.H."

CARTA DE INVITACIÓN Y ANEXOS

Asunción, 10 de Junio de 2014

Señores
OFERENTES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de invitarlos a participar en el procedimiento de **Contratación Directa por la Vía de la Excepción N° 07/14 con ID N° 278.643** para la contratación de ***"Apuntalamiento de Balcones, Demolición y Desmonte de Cielorraso del Edificio de la Sede Central del M.H."***

La oferta deberá ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación, establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

Anexo A. **Generalidades.**
Anexo B. **Datos de la Contratación (DDLC)**
Anexo C. **Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.**
Anexo D. **Formularios.**
Anexo E. **Documentos de la Oferta y para firma del contrato o emisión de Orden de Compra.**

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. NATALIA MARTÍNEZ
Coordinadora
Unidad Operativa de Contratación

REPORTE DE TRANSMISION

10 JUN. 2014 10:27

SU LOGO : MINISTERIO DE HACIENDA
SU NÚMERO DE FAX : 493630

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	232349	10 JUN. 2014 10:27		TRANS 03		OK

Silvia Sosa

639892-8

Josefa Snead

De: Josefa Snead [josefa_snead@hacienda.gov.py]
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2014 8:58
Para: 'cynthia.caceres.g@hotmail.com' ok. Fabricio.-
Asunto: Notif "APUNTALAMIENTO DE BALCONES, DEMOLICION Y DESMONTE DE CIELORRASO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CINTRAL DEL MH"
Datos adjuntos: nota.pdf