POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Dirección Administrativa

Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 74/2015 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LAMINADORA DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - AD REFERENDUM (ID. 285.496).

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA OFERENTE: WINNER S.R.L.

Ítem	Código De Catalogo	Descripción	U.M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	81111812-002	Mantenimiento preventivo de Impresoras de Tarjetas y Módulos de laminación	Unidad	1	Evento	2.185.000
Monto Mínimo =236.079.040 **Monto Máximo=472.158.080**						
2	81111812-002	Mantenimiento correctivo de Impresoras de Tarjetas y Módulos de laminación	Unidad	1	Evento	50.000.000
Monto Mínimo =240.360.000 **Monto Máximo=480.720.000**						

DESGLOSE DE LOS ITEMS QUE COMPONENE LA LISTA DE PRECIOS

ITEM 1:	Mantenimiento preventivo de Impresoras de Tarjetas y Módulos de laminación (240)				
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**
1.1	- Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, Plástico y Metal) - Impresión. - Transferencia. - Transporte. - Laminado.	Unidad	1	Evento	335.000
1.2	Limpieza de los Filtros de Aire	Unidad	1	Evento	400.000
1.3	Limpieza del Cabezal de Impresión	Unidad	1	Evento	500.000
1.4	Lubricación de Bujes (Plástico y Metal)	Unidad	1	Evento	300.000
1.5	Limpieza de Sensores: - Posicionamiento de tarjeta. - Mecanismo de rotación, para impresión al dorso. - Ingreso de tarjeta al módulo de laminación. - Posicionamiento del Ribbon, Film de transferencia, Láminas.	Unidad	1	Evento	250.000

1.6	Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento.	Unidad	1	Evento	200.000
1.7	Ajuste de temperatura del Film de transferencia de Impresión.	Unidad	1	Evento	200.000
TOTAL ITEM					**2.185.000**

ÍTEM 2:	**Mantenimiento correctivo de impresora y módulo laminador (590)**						
Ítem		**Código**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Presentación**	**Precio Unitario (Iva Incluido)**
2.1	Printhead Replacement Kit	88934	Cabezal de Impresión	Unidad	1	Evento	6.160.000
2.2	Complete Lam Transfer Arm Assembly	D940009	Mecanismo de Transferencia de Impresión	Unidad	1	Evento	5.370.000
2.3	Lam Up/Down sensor and cable	D910216	Posicionamiento del (D940009)	Unidad	1	Evento	283.000
2.4	Mainboard	A940234	Placa Principal - Impresora	Unidad	1	Evento	4.400.000
2.5	USB/Ethernet Board	A910551	Interfaz de Conexión	Unidad	1	Evento	2.425.000
2.6	Auxiliary PCB board	A940221-02	Placa Auxiliar - Impresora	Unidad	1	Evento	5.805.000
2.7	Station Transition	A940171	Placa de Conexión c/ Mod Laminador	Unidad	1	Evento	141.000
2.8	PCB board	A000365	Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora	Unidad	1	Evento	100.000
2.9	Roller-Transport	D940099 D940169 140062	Rodillo de Transporte c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	Unidad	1	Evento	660.000
2.10	Roller-Flattener	D940098 D940169 140062	Rodillo Acoplador c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	Unidad	1	Evento	805.000
2.11	Roller-Cleaning	D940100 D940169 140062	Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	Unidad	1	Evento	1.100.000
2.12	Roller-Transfer	D940105 D940169 140062	Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	Unidad	1	Evento	705.000

2.13	Roller-Transport Idler	D940108 F000450 760363	Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal	Unidad	1	Evento	470.000
2.14	Roller-accessory	F000450 130951 140062 760363	Arandela de presión Arandela plana Arandela de seguridad Cojinete de metal	Unidad	1	Evento	3.800.000
2.15	Power Supply OK H8K	E001212	Fuente de Alimentación - Impresora	Unidad	1	Evento	1.900.000
2.16	Gear Motor	D900484-07	Mecanismo del Ribbon	Unidad	1	Evento	617.000
2.17	Gear Motor	D900484-06	Mecanismo del Film	Unidad	1	Evento	617.000
2.18	Print Stepper Motor /Complete Assembly	D910050	Motor de paso - Conjunto	Unidad	1	Evento	617.000
2.19	Printhead Motor	D910052	Motor del Cabezal	Unidad	1	Evento	620.000
2.20	Flipper Table-complete	D900205	Mecanismo de giro de tarjeta	Unidad	1	Evento	995.000
2.21	Output Roller Assembly	D910404	Rodillo de salida - Conjunto	Unidad	1	Evento	340.000
2.22	Power Supply	E001212	Fuente de Alimentación - Laminador	Unidad	1	Evento	1.850.000
2.23	Encoder Sensor	A000126	Rebobinado de Cinta	Unidad	1	Evento	250.000
2.24	Lamination Head Assembly	D920022/D920023	Conjunto del cabezal de laminación	Unidad	1	Evento	3.100.000
2.25	Film Sensor-Upper	D920155	Posición del Film de Transferencia	Unidad	1	Evento	80.000
2.26	PCB Lamination Module Mainboard	A940221-01	Placa del módulo de laminación	Unidad	1	Evento	5.800.000
2.27	RFID Board	A000365-01	Detecta cantidad de insumo disponible - Laminadora	Unidad	1	Evento	100.000
2.28	Card Input Sensor	A000462	Detecta en ingreso de tarjeta	Unidad	1	Evento	130.000
2.29	Take-Up Motor	D920189	Hace girar la Lámina de seguridad	Unidad	1	Evento	700.000
2.30	Lam Cartridge Adjustment Knob	D920139-01	Permite centrar la Lámina de seguridad	Unidad	1	Evento	60.000
TOTAL ITEM 2							**50.000.000**

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP
Jefe - Departamento U.O.C.

ORLANDO DUARTE SERVIN
Comisario Principal DEJAP
Tesorero del Programa 2.5.0