Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - N° 07/16

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS" ID Nº 314.755.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD_MEDIDA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION %	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	dispositivos	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
2	Mantenimiento de las cortinas de rayos x	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
3	Mantenimiento y verificacion del funcionamiento del sensor de entrada y el sensor de salida	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
4	Mantenimiento del panel de control del operador	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
5	Mantenimiento del procesado de imagenes con escala de grises F792-88	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
6	Mantenimiento del dispositivo del grafico de diodos	UNI	1	450.000	-	450.000	450.000
7	Mantenimiento del generador de rayos X - XRG	UNI	1	450.000	-	450.000	450.000
8	Mantenimiento de las fotocelulas	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
9	Mantenimiento y verificacion de los interruptores de bloqueo interno	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
10	Mantenimiento y verificacion del funcionamiento de la clave de seguridad USB - USK	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
11	Mantenimiento de la lampara de los LED de encendido	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
12	Mantenimiento del PLC	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
13	Mantenimiento y verificacion del funcionamiento del cable de alimentación de la CPU	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
14	Mantenimiento de la computadora de escritorio	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
15	Mantenimiento del conector de bucle de retorno de Ethernet - ELC por sus siglas en ingles	UNI	1	380.000	-	380.000	380.000
16	Mantenimiento de los rodillos electricos	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
17	Mantenimiento del transportador	UNI	1	550.000	-	550.000	550.000
18	Mantenimiento del controlador de rayos X	UNI	1	450.000	-	450.000	450.000
	REPARACION DE MONITOR						
19	Reparacion de fuente	UNI	1	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000
20	Reparacion de placa	UNI	1	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000
21	Reparacion de Pantalla LCD	UNI	1	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000
	REPARACION DE UPS						
22	Reparacion de baterias	UNI	1	5.678.000	-	5.678.000	5.678.000
23	Reparacion de fuente	UNI	1	5.678.000	-	5.678.000	5.678.000
	REPARACION DE CPU						
24	Reparacionde fuente	UNI	1	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000
25	Reparacion de placa de video	UNI	1	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000
26	Reparacion de placa madre	UNI	1	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000
27	Reparacion de disco duro	UNI	1	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000
28	Reparacion de placa de interfaz Keyboard	UNI	1	6.580.000	-	6.580.000	6.580.000
	REPARACION DE EMISOR DE RAYOS X						
29	Reparacion de placa controladora	UNI	1	17.600.000	-	17.600.000	17.600.000
30	Reparacion de fuente de generador	UNI	1	17.200.000	-	17.200.000	17.200.000
31	Reparacion de Generador	UNI	1	19.400.000	-	19.400.000	19.400.000
	REPARACION DE CONTROLADOR DE PLC						
32	Reparacion de placa interna	UNI	1	21.500.000	-	21.500.000	21.500.000
33	Reparacion de memoria	UNI	1	18.200.000	-	18.200.000	18.200.000
	REPARACION DE MOTOR DE CINTA TRASPORTADORA						
34	Reparacion de cinta transportadora	UNI	1	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000
35	Reparacion de rodillo seguidor	UNI	1	12.400.000	-	12.400.000	12.400.000
36	Reparacion de rodillo motor	UNI	1	15.600.000	-	15.600.000	15.600.000
	REPARACION DE SENSOR DE ABERTURA DE TAPA						
37	Reparacion de sensores	UNI	1	4.440.000	-	4.440.000	4.440.000
38	Reparacion de controlador	UNI	1	4.440.000	-	4.440.000	4.440.000
39	Reparacion de sensor de tapa	UNI	1	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
	REPARACION DE RECPTOR DE RAYOS X						
40	Reparacion de placas de diodos	UNI	1	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
41	Reparacion de colimador	UNI	1	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
42	Reparacion de fuentes	UNI	1	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
	REPARACION DE CORTINAS DE PLOMO						
43	Reparacion de cortina	UNI	1	4.300.000	-	4.300.000	4.300.000
	REPARACION DE OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS						
44	Adaptadores CPU-LXDA	UNI	1	6.459.750	-	6.459.750	6.459.750
45	Adaptador Serial CPU	UNI	1	8.074.687	-	8.074.687	8.074.687

C.P. SONIA S. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - N° 07/16

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS" ID N° 314.755.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD_MEDIDA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	VARIACION %	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL
46	Emsamble del colimador	UNI	1	6.459.750	-	6.459.750	6.459.750
47	Reparacion de Colimador	UNI	1	11.304.562	-	11.304.562	11.304.562
48	Rele SPSM	UNI	1	3.229.875	-	3.229.875	3.229.875
49	Rele DPDM	UNI	1	3.229.875	-	3.229.875	3.229.875
50	Cableado 65 Volts	UNI	1	4.844.812	-	4.844.812	4.844.812
51	Cableado de parada de emergencia	UNI	1	4.844.812	-	4.844.812	4.844.812
52	Reparacion de placa interfaz LXDA- Teclado	UNI	1	14.534.437	-	14.534.437	14.534.437
53	Reparacion de rodillo comun	UNI	1	968.962	-	968.962	968.962
54	FRU-65V POWER SUPPLY HRX 180KV -Fuente de 65 Volts	UNI	1	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000
55	FRU-HRX 12VDC SWITCHING POWER SUPPLY Fuente de alimentacion conmutada de 12 VDC	UNI	1	4.430.000	-	4.430.000	4.430.000
56	FRU-HRX 5VDC 6-5 A SWITCHING POWER Fuente de alimentacion conmutada de 5 VDC 6-5A	UNI	1	3.330.000	-	3.330.000	3.330.000
57	FRU-POWER SUPPLY 5VDC 12A HRX Fuente de 5VDC-12A	UNI	1	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000
58	FRU-POWER SUPPLY 12VDC 7A HRX Fuente de 12VDC-7A	UNI	1	2.900.000	-	2.900.000	2.900.000
59	FRU-PHOTOCELL TRANSMITTER HRX fotocelula - transmisor	UNI	1	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000
60	FRU-PHOTOCELL RECEIVER, HRX fotocelula - receptor	UNI	1	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000
61	FRU-LXDA POWER CABLE HARNESS HRX 500-550 kit de cables Teclado HRX	UNI	1	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000
62	FRU SWITCH LOCK WITH KEY HRX llave de encendido del equipo	UNI	1	1.430.000	-	1.430.000	1.430.000
63	FRU-CIRCUIT BREAKER 10A 220V HRX llave termomagnetica 10A-220V	UNI	1	1.450.000	-	1.450.000	1.450.000
64	FRU-6545 POWER CABLE HARNESS HRX kit de cables de energia HRX	UNI	1	1.750.000	-	1.750.000	1.750.000
65	FRU-CAPACITOR METALLIZED POLYPROPYLENE OIL FILLED MOTTOR RUN X386S HRX capacitor	UNI	1	880.000	-	880.000	880.000
				325.777.522		325.777.522	

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas