TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL- ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 ; Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	81111812-015	SERVIDOR HP PROLIANT DL370 G6	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
1.1		Actualización de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
1.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
1.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
1.4		Mano de Obra. Fuente averiada, remplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
1.6		Mano de Obra. Cooler averiado, remplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
1.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
1.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
1.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
1.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
1.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
1.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
1.17		Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
1.18		Mano de Obra. Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2	81111812-015	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G8	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
2.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
2.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
2.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000286

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondéha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM - PLURIANUAL - ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 ; Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
2.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
2.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
2.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
2.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
2.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
2.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
2.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
2.17		Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
2.18		Mano de Obra. Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE R430	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
3.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
3.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
3.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
3.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
3.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000287

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
3.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
3.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
3.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
3.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
3.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
3.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
3.17		Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
3.18		Mano de Obra. Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4	81111812-015	SERVIDOR QNAD TS-1679U-RP	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
4.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
4.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
4.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
4.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
4.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
4.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
4.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000288

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
4.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
4.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
4.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
4.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
4.17		Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
4.18		Mano de Obra. Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5	81111812-015	SERVIDOR CISCO PRIME INFRASTRUCTURE APPLIANCE	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
5.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
5.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
5.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
5.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
5.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
5.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
5.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
5.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
5.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
5.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000289

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
5.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
5.17		Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
5.18		Mano de Obra. Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
6	81111812-015	CHASISS M1000e SERVIDOR BLADE DELL	Unidad	EVENTO	1	**52.857.832**	**52.857.832**
6.1		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.970.000	8.970.000
6.2		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
6.3		Ventiladores de refrigeraci?n, averiada reemplazo	Unidad	EVENTO	1	7.590.000	7.590.000
6.4		Mano de Obra. Ventilador de refrigeracion, averia remplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
6.5		Conmutador de Fibra, FC Fibre Channel Blade Switch, averiada reemplazo	Unidad	EVENTO	1	16.847.500	16.847.500
6.6		Mano de Obra. Conmutador de Fibra, FC Fibre Channel Blade Switch, averiada reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
6.7		M?dulo de conmutador Force 10 MXL 10/40 GbE, averiada reemplazo	Unidad	EVENTO	1	17.825.000	17.825.000
6.8		Mano de Obra. M?dulo de conmutador Force 10 MXL 10/40 GbE, averiada reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7	81111812-015	STORAGE WORKS P2000	Unidad	EVENTO	1	**59.805.916**	**59.805.916**
7.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
7.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
7.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	11.050.344	11.050.344
7.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	791.200	791.200
7.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.7		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.896.308	10.896.308
7.8		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.9		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.253.689	4.253.689
7.10		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000290

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 0821 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL" ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 ; Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
7.11		Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.438.700	8.438.700
7.12		Mano de Obra. Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.13		Controlador FC 8GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.317.111	5.317.111
7.14		Mano de Obra. Controlador FC 8GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.15		Tarjeta Midplane para Expansi?n HP Storage Chassis 2U12, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.449.550	9.449.550
7.16		Mano de Obra. Tarjeta Midplane para Expansi?n HP Storage Chassis 2U12, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
7.17		Cable SAS, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.907.850	1.907.850
7.18		Mano de Obra. Cable SAS, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8	81111812-015	LIBRERÍA TAPE BACKUP TS3310	Unidad	EVENTO	1	**114.408.092**	**114.408.092**
8.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
8.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.299.425	2.299.425
8.3		Reparaci?n de remplazo de la placa principal, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.178.150	9.178.150
8.4		Mano de Obra. Reparaci?n de remplazo de la placa principal, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.5		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.161.700	6.161.700
8.6		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.7		Puerta de Acceso con Panel de Operaciones, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.513.300	10.513.300
8.8		Mano de Obra. Puerta de Acceso con Panel de Operaciones, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.9		Control de Librer?a Blade, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	16.644.870	16.644.870
8.10		Mano de Obra. Control de Librer?a Blade, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.11		Conjunto de Ejes y Ensambladores en Y, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	16.906.150	16.906.150
8.12		Mano de Obra. Conjunto de Ejes y Ensambladores en Y, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.13		Tarjeta de almacenamiento Flash LCB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.104.350	4.104.350
8.14		Mano de Obra. Tarjeta de almacenamiento Flash LCB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000291

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP"Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No"

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
8.15		M?dulo de montaje de Cintas LTO, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	18.501.200	18.501.200
8.16		Mano de Obra. M?dulo de montaje de Cintas LTO, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.17		Lector de Cintas LTO Ultrium, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	22.482.500	22.482.500
8.18		Mano de Obra. Lector de Cintas LTO Ultrium, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
8.19		Cartuchos de limpiezas IBM, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.734.200	1.734.200
8.20		Mano de Obra. Cartuchos de limpiezas IBM, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9	81111812-015	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G7	Unidad	EVENTO	1	**50.411.336**	**50.411.336**
9.1		Actualizaci?n de firmware	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
9.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
9.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
9.4		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.5		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
9.6		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
9.8		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.9		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
9.10		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.11		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
9.12		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.13		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
9.14		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
9.15		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
9.16		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000292

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
9.17		Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
9.18		Mano de Obra. Tarjeta de Red, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
10	81111812-015	SERVIDOR IBM X3650	Unidad	EVENTO	1	**28.825.706**	**28.825.706**
10.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
10.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
10.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
10.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
10.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
10.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
10.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
10.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
10.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
10.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
10.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
11	81111812-015	SERVIDOR IBM X3650 M2	Unidad	EVENTO	1	**31.963.803**	**31.963.803**
11.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
11.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
11.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
11.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
11.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
11.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
11.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
11.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000293

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM - PLURIANUAL - ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
11.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
11.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
11.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
12	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE R530	Unidad	EVENTO	1	**31.963.803**	**31.963.803**
12.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
12.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
12.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
12.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
12.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
12.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
12.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
12.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
12.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
12.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
12.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
13	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE R720	Unidad	EVENTO	1	**31.963.803**	**31.963.803**
13.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
13.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
13.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
13.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
13.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
13.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.552.091	9.552.091
13.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333

Abog. [illegible] Ramírez de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000294

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondéha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto: Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
13.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.028.950	5.028.950
13.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
13.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.721.750	6.721.750
13.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
14	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900-servidor de mesa	Unidad	EVENTO	1	**38.990.457**	**38.990.457**
14.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
14.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	7.087.542	7.087.542
14.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
14.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	868.250	868.250
14.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
14.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	12.236.000	12.236.000
14.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
14.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.520.000	5.520.000
14.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
14.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.021.750	9.021.750
14.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
15	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE 2950	Unidad	EVENTO	1	**30.659.512**	**30.659.512**
15.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
15.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.363.347	5.363.347
15.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
15.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.040.750	1.040.750
15.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
15.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.556.500	9.556.500

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000295

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
15.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
15.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.037.000	5.037.000
15.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
15.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.405.000	5.405.000
15.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
16	81111812-015	STORAGE IBM DS3400, 1726-42X	Unidad	EVENTO	1	**40.511.317**	**40.511.317**
16.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
16.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	17.408.700	17.408.700
16.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
16.4		Disco duro 750GB averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.027.500	9.027.500
16.5		Mano de Obra. Disco duro 750GB averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
16.6		Disco duro 2TB averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.500.035	9.500.035
16.7		Mano de Obra. Disco duro 2TB averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
16.8		Bateria agotada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	782.000	782.000
16.9		Mano de Obra. Bateria agotada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	348.833	348.833
17	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE R710	Unidad	EVENTO	1	**59.170.587**	**59.170.587**
17.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
17.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	2.897.425	2.897.425
17.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	776.250	776.250
17.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.6		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	11.155.598	11.155.598
17.7		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333

Abog. Ramón Romero Ocampo
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000296

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moheondicha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM- PLURIANUAL- ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
17.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.982.950	4.982.950
17.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.257.000	8.257.000
17.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.12		Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.439.500	5.439.500
17.13		Mano de Obra. Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.14		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.173.550	9.173.550
17.15		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.16		Tarjeta PCI-x HBA FC 4GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.287.700	5.287.700
17.17		Mano de Obra. Tarjeta PCI-x HBA FC 4GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
17.18		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
17.19		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
17.20		Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.681.650	4.681.650
17.21		Mano de Obra. Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18	81111812-015	SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900-servidor rackeable.	Unidad	EVENTO	1	**61.955.573**	**61.955.573**
18.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
18.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	6.972.542	6.972.542
18.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	868.250	868.250
18.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.6		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	12.236.000	12.236.000
18.7		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.520.000	5.520.000

Abog. Iván [illegible] Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

LIC. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000297

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL ID N° 393055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 Abastecimiento simultáneo: NO

SSD S.R.L.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
18.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.021.750	9.021.750
18.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.12		Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.976.550	5.976.550
18.13		Mano de Obra. Tarjeta controladora RAID, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.14		Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.091.250	10.091.250
18.15		Mano de Obra. Placa Madre, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
18.16		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	356.500	356.500
18.17		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
18.18		Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.118.650	5.118.650
18.19		Mano de Obra. Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19	81111812-015	STORAGE HP STORAGE WORKS X1400 G2	Unidad	EVENTO	1	**56.318.072**	**56.318.072**
19.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
19.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	11.050.344	11.050.344
19.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	803.850	803.850
19.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.201.800	8.201.800
19.7		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.8		Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.896.308	10.896.308
19.9		Mano de Obra. Disco Duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.10		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.253.689	4.253.689
19.11		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333

Abog. Karen L. Romero de Medina
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000298

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL ID N° 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto: Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 - Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
19.12		Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.438.700	8.438.700
19.13		Mano de Obra. Modulo Controlador RAID de discos, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.14		Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.550	318.550
19.15		Mano de Obra. Bater?a Reloj tiempo Real, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	318.167	318.167
19.16		Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.652.900	4.652.900
19.17		Mano de Obra. Tarjeta de Red PCI-e 1GB, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
19.18		Cable SAS, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.907.850	1.907.850
19.19		Mano de Obra. Cable SAS, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
20	81111812-015	SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G6	Unidad	EVENTO	1	**34.933.166**	**34.933.166**
20.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	3.785.892	3.785.892
20.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	3.565.000	3.565.000
20.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
20.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	803.850	803.850
20.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
20.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.596.762	9.596.762
20.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
20.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	4.253.689	4.253.689
20.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
20.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	10.896.308	10.896.308
20.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
21	81111812-015	SERVIDOR HP PROLIANT DL370 G6	Unidad	EVENTO	1	**29.365.452**	**29.365.452**
21.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250
21.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.672.950	5.672.950

Ing. [illegible] Valdez
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Jefe de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSE CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000299

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondéha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 / Abastecimiento simultáneo: No

						SSD S.R.L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
21.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
21.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	773.950	773.950
21.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
21.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.967.637	9.967.637
21.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
21.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	3.179.750	3.179.750
21.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
21.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.514.250	5.514.250
21.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
22	81111812-015	SERVIDOR PROLIANT DL 580 G5	Unidad	EVENTO	1	**32.129.465**	**32.129.465**
22.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	3.786.950	3.786.950
22.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	3.441.950	3.441.950
22.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
22.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	773.950	773.950
22.5		Mano de Obra. Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
22.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	7.767.100	7.767.100
22.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
22.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	8.813.600	8.813.600
22.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
22.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.514.250	5.514.250
22.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
23	81111812-015	SERVIDOR PROLIANT ML 350	Unidad	EVENTO	1	**30.571.446**	**30.571.446**
23.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.225.250	2.225.250

Abog. Karen Lis Amarilla Alegre
Asesoría Jurídica
Dirección de Adquisiciones

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000300

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondéha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 0821 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" AD REFERENDUM PLURIANUAL- ID Nº 393.055

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP" Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 562.500.000 Máximo: 1.125.000.000 Abastecimiento simultáneo: No

SSD S.R.L.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
23.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.372.800	5.372.800
23.3		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
23.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	773.950	773.950
23.5		Mano de Obra.Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
23.6		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	9.596.762	9.596.762
23.7		Mano de Obra. Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
23.8		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.115.200	5.115.200
23.9		Mano de Obra. Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
23.10		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.455.819	5.455.819
23.11		Mano de Obra. Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
24	81111812-015	CONSOLA KVM HP TFT 7600	Unidad	EVENTO	1	**5.788.333**	**5.788.333**
24.1		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	5.382.000	5.382.000
24.2		Mano de Obra. Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	406.333	406.333
						Precio Total	**1.074.650.351**

Ab. Rosa M. Romero de Arias
Asesoría Jurídica
Dirección Administrativa

Ramón D. Solís H.
Dpto. de Informática - C.R.A - D.A.

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto. de Informática
C.R.A.-D.A.

000301