Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Frio Universal S.R.L. | | | | | Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico J.C.) | | | | | Derlis Aristides Serna Roman (Serna Service) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 1.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 1.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 1.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 24,000 | 1 | unidad | evento | 24,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 1.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 |
| 1.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 36,000 | 1 | unidad | evento | 36,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 1.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 44,000 | 1 | unidad | evento | 44,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 1.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 28,000 | 1 | unidad | evento | 28,000 | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 |
| 1.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 105,000 | 1 | unidad | evento | 105,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 |
| 1.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 44,000 | 1 | unidad | evento | 44,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 1.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 1.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 1.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | kilogramos | evento | 20,000 | 65,000 | 1 | unidad | evento | 65,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 1.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 33,000 | 1 | unidad | evento | 33,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 1.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 29,000 | 1 | unidad | evento | 29,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 1.16 | Cambio de capacitor del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 1.17 | Cambio de capacitor del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 1.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 1.19 | Desinstalación | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 1.20 | Alimentación eléctrica | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 1.21 | Instalación y puesta en marcha | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 1.22 | Provision de compresor | 300,000 | 1 | unidad | evento | 300,000 | 615,000 | 1 | unidad | evento | 615,000 | 500,000 | 1 | unidad | evento | 500,000 |
| 1.23 | Provision y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 90,000 | 1 | unidad | evento | 90,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 1.24 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 |
| 1.25 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 39,000 | 1 | unidad | evento | 39,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 1.26 | Cambio de Placueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 130,000 | 1 | unidad | evento | 130,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 1.27 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| | **Total item 1** | | | | | **1,560,000** | | | | | **2,737,000** | | | | | **2,290,000** |
| 2 | **Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 2.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 2.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 2.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 24,000 | 1 | unidad | evento | 24,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 2.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | [illegible] |
| 2.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 36,000 | 1 | unidad | evento | 36,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | [illegible] |

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Frio Universal S.R.L. | | | | | Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico J.C.) | | | | | Derlis Aristides Serna Roman (Serna Service) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 2.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 44,000 | 1 | unidad | evento | 44,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 2.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 28,000 | 1 | unidad | evento | 28,000 | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 |
| 2.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 105,000 | 1 | unidad | evento | 105,000 | 110,000 | 1 | unidad | evento | 110,000 |
| 2.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 44,000 | 1 | unidad | evento | 44,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 2.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 2.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 2.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | kilogramos | evento | 20,000 | 65,000 | 1 | unidad | evento | 65,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 2.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 33,000 | 1 | unidad | evento | 33,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 2.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 29,000 | 1 | unidad | evento | 29,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 2.16 | Cambio de capacitor de del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 2.17 | Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 2.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 2.19 | Desinstalación | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 2.20 | Alimentación eléctrica | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 2.21 | Instalación y puesta en marcha | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 2.22 | Provisión de compresor | 350,000 | 1 | unidad | evento | 350,000 | 730,000 | 1 | unidad | evento | 730,000 | 500,000 | 1 | unidad | evento | 500,000 |
| 2.23 | Provisión y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 90,000 | 1 | unidad | evento | 90,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 2.24 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 21,000 | 1 | unidad | evento | 21,000 | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 |
| 2.25 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 40,000 | 1 | unidad | evento | 40,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 2.26 | Cambio de Flaqueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 130,000 | 1 | unidad | evento | 130,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 2.27 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| | **Total item 2** | | | | | **1,610,000** | | | | | **2,854,000** | | | | | **2,360,000** |
| 3 | **Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 24000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 140,000 | 1 | unidad | evento | 140,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 |
| 3.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 140,000 | 1 | unidad | evento | 140,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 3.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 3.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 3.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 3.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 43,000 | 1 | unidad | evento | 43,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 3.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 3.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 33,000 | 1 | unidad | evento | 33,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 3.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 3.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 48,000 | 1 | unidad | evento | 48,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 3.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 3.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 |
| 3.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | kilogramos | evento | 20,000 | 65,000 | 1 | unidad | evento | 65,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 3.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 33,000 | 1 | unidad | evento | 33,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 3.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 3.16 | Cambio de capacitor de del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Frio Universal S.R.L. | | | | | Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico J.C.) | | | | | Derlis Aristides Serna Roman (Serna Service) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 3.17 | Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 3.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 3.19 | Provisión de compresor | 400,000 | 1 | unidad | evento | 400,000 | 950,000 | 1 | unidad | evento | 950,000 | 750,000 | 1 | unidad | evento | 750,000 |
| 3.20 | Provisión y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 3.21 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 26,000 | 1 | unidad | evento | 26,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 3.22 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 3.23 | Cambio de Plaqueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 120,000 | 1 | unidad | evento | 120,000 |
| 3.24 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 |
| | **Total item 3** | | | | | **1,495,000** | | | | | **2,943,000** | | | | | **2,450,000** |
| 4 | **Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 140,000 | 1 | unidad | evento | 140,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 |
| 4.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 140,000 | 1 | unidad | evento | 140,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 4.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 4.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 24,000 | 1 | unidad | evento | 24,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 4.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 4.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 48,000 | 1 | unidad | evento | 48,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 4.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 48,000 | 1 | unidad | evento | 48,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 4.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 35,000 | 1 | unidad | evento | 35,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 4.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 4.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 49,000 | 1 | unidad | evento | 49,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 4.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 4.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 4.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 61,000 | 1 | unidad | evento | 61,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 4.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 31,000 | 1 | unidad | evento | 31,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 4.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 31,000 | 1 | unidad | evento | 31,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 4.16 | Cambio de capacitor de del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 130,000 | 1 | unidad | evento | 130,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 4.17 | Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 4.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 4.19 | Provisión de compresor | 450,000 | 1 | unidad | evento | 450,000 | 1,150,000 | 1 | unidad | evento | 1,150,000 | 1,100,000 | 1 | unidad | evento | 1,100,000 |
| 4.20 | Provisión y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 130,000 | 1 | unidad | evento | 130,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 4.21 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 4.22 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 4.23 | Cambio de Plaqueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 160,000 | 1 | unidad | evento | 160,000 |
| 4.24 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 | 220,000 | 1 | unidad | evento | 220,000 |
| | **Total item 4** | | | | | **1,545,000** | | | | | **3,172,000** | | | | | **3,020,000** |
| 5 | **Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60.000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 |
| 5.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 5.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 52,000 | 1 | unidad | evento | 52,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | [illegible] |

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Frio Universal S.R.L. | | | | | Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico J.C.) | | | | | Derlis Aristides Serna Roman (Serna Service) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 5.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 26,000 | 1 | unidad | evento | 26,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 5.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 95,000 | 1 | unidad | evento | 95,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 5.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 47,000 | 1 | unidad | evento | 47,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 5.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 46,000 | 1 | unidad | evento | 46,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 5.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 34,000 | 1 | unidad | evento | 34,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 5.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 105,000 | 1 | unidad | evento | 105,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 5.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 49,000 | 1 | unidad | evento | 49,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 5.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 280,000 | 1 | unidad | evento | 280,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 5.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 5.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 63,000 | 1 | unidad | evento | 63,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 5.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 31,000 | 1 | unidad | evento | 31,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 5.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 29,000 | 1 | unidad | evento | 29,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 5.16 | Cambio de capacitor de del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 35,000 | 1 | unidad | evento | 35,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 5.17 | Cambio de capacitor de del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 5.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 5.19 | Provisión de compresor | 600,000 | 1 | unidad | evento | 600,000 | 1,550,000 | 1 | unidad | evento | 1,550,000 | 1,200,000 | 1 | unidad | evento | 1,200,000 |
| 5.20 | Provisión y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 130,000 | 1 | unidad | evento | 130,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 5.21 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 5.22 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 5.23 | Cambio de Plaqueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 |
| 5.24 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 |
| | **Total item 5** | | | | | **1,695,000** | | | | | **3,552,000** | | | | | **3,170,000** |
| 6 | **Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado tipo Ducto de 60000 BTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Limpieza de filtro, de turbina, condensador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 |
| 6.2 | Limpieza de la serpentina, de la bandeja y del drenaje del evaporador tipo split | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 6.3 | Rebobinado de motor ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 52,000 | 1 | unidad | evento | 52,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 6.4 | Adaptación de bujes de motor ventilador evaporador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 24,000 | 1 | unidad | evento | 24,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 6.5 | Cambio de motor ventilador evaporador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 95,000 | 1 | unidad | evento | 95,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 6.6 | Cambio de paleta del ventilador evaporador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 40,000 | 1 | unidad | evento | 40,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 6.7 | Rebobinado de motor ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 |
| 6.8 | Adaptación de bujes de motor ventilador condensador | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 35,000 | 1 | unidad | evento | 35,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 6.9 | Cambio de motor ventilador condensador | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 120,000 | 1 | unidad | evento | 120,000 | 100,000 | 1 | unidad | evento | 100,000 |
| 6.10 | Cambio de paleta del ventilador condensador | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 52,000 | 1 | unidad | evento | 52,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 6.11 | Carga de gas R-22 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 280,000 | 1 | unidad | evento | 280,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 6.12 | Carga de gas R-410 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 70,000 | 1 | unidad | evento | 70,000 | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 |
| 6.13 | Cambio de válvula inversora | 20,000 | 1 | unidad | evento | 20,000 | 61,000 | 1 | unidad | evento | 61,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 6.14 | Cambio de sensor de ambiente | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 37,000 | 1 | unidad | evento | 37,000 | 10,000 | 1 | unidad | evento | 10,000 |
| 6.15 | Cambio de sensor de congelamiento | 15,000 | 1 | unidad | evento | 15,000 | 33,000 | 1 | unidad | evento | 33,000 | 5,000 | 1 | unidad | evento | 5,000 |
| 6.16 | Cambio de capacitor del motor compresor | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 35,000 | 1 | unidad | evento | 35,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | |

Procuraduría GENERAL DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Frío Universal S.R.L. | | | | | Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico J.C.) | | | | | Derlis Aristides Serna Roman (Serna Service) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 6.17 | Cambio de capacitor del motor ventilador del condensador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 |
| 6.18 | Cambio de capacitor del motor de la turbina del evaporador | 45,000 | 1 | unidad | evento | 45,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 6.19 | Provisión de compresor | 600,000 | 1 | unidad | evento | 600,000 | 1,550,000 | 1 | unidad | evento | 1,550,000 | 1,200,000 | 1 | unidad | evento | 1,200,000 |
| 6.20 | Provisión y cambio de cañería | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 60,000 | 1 | unidad | evento | 60,000 |
| 6.21 | Cambio de transformador de 24 V | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 | 30,000 | 1 | unidad | evento | 30,000 |
| 6.22 | Cambio de contactor de 24 V | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 50,000 | 1 | unidad | evento | 50,000 | 80,000 | 1 | unidad | evento | 80,000 |
| 6.23 | Cambio de Plaqueta Electrónica | 25,000 | 1 | unidad | evento | 25,000 | 150,000 | 1 | unidad | evento | 150,000 | 180,000 | 1 | unidad | evento | 180,000 |
| 6.24 | Mano de obra | 200,000 | 1 | unidad | evento | 200,000 | 300,000 | 1 | unidad | evento | 300,000 | 250,000 | 1 | unidad | evento | 250,000 |
| | **Total item 6** | | | | | **1,695,000** | | | | | **3,454,000** | | | | | **3,170,000** |
| | **Total** | | | | | **9,600,000** | | | | | **18,712,000** | | | | | **16,460,000** |

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

HUGO MARCELO FRANCO ALCARAZ
Enc. de la Direc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección Administrativa de Contrataciones