SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION - ID 226153

CUADRO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UPS			CALTEC		DATASYSTEMS	
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**P.U.**	**P.T.**	**P.U.**	**P.T.**
1	Provisión y cambio de 30 Baterías (de 12 V/7AH secas y libres de electrolitos) para UPS AROS 10 KVA	2	6.000.000	12.000.000	8.400.000	16.800.000
2	Provisión y cambio de Baterías (de 12 V/7AH secas y libres de electrolitos absorbido) para CONVEREX 20 KVA	2	6.000.000	12.000.000	20.625.000	41.250.000
		SUB TOTAL LOTE 1	**24.000.000**		**58.050.000**	

LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORRECT. DE SERVIDORES			CALTEC		DATASYSTEMS	
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**P.U.**	**P.T.**	**P.U.**	**P.T.**
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores HP Proliant y Storage (con repuesto	2	NO COTIZA		24.200.000	48.400.000
		SUB TOTAL LOTE 2	**0**		**48.400.000**	

LOTE Nº 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS XEROX			CALTEC		DATASYSTEMS	
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**P.U.**	**P.T.**	**P.U.**	**P.T.**
1	Mantenimiento Correctivo Impresora Laser Color XEROX, Modelo 7760dn (con repuesto	1	NO COTIZA		NO COTIZA	
2	Reparación y Mantenimiento de Impresora XEROX Laser 2420 (con repuesto)	1				
		SUB TOTAL LOTE 3				

LOTE Nº4 MANTENIMIENTO CORRECT. Y PREVENT. MONITORES			CALTEC		DATASYSTEMS	
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**P.U.**	**P.T.**	**P.U.**	**P.T.**
1	Reparación y Mantenimiento de Monitor Packard Bell tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA color, 19 pulgadas, LCD Resolución del punto (dot pitch) 0,29mm	5	NO COTIZA		NO COTIZA	
2	Reparación y Mantenimiento de Monitor Dell tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA color, 17 pulgadas, LCD Resolución del punto (dot pitch) 0,28mm	5				
		SUB TOTAL LOTE 4				

LOTE Nº5 MANTENIMIENTO CORRECT. Y PREVENT.EQUIPOS HP			CALTEC		DATASYSTEMS	
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**P.U.**	**P.T.**	**P.U.**	**P.T.**
1	Reparación y Mantenimiento de Impresora HP Laser Jet 2420 con repuestos	1	NO COTIZA		3.850.000	3.850.000
2	Mantenimiento de Impresora HP Laser Jet P4015 con repuestos	1			8.800.000	8.800.000
3	Mantenimiento y Reparación Plotter HP Desin Jet 800 Modelo C77808	1			23.000.000	23.000.000
4	Reparación y Mantenimiento del Scaner HP Scanjet 8350	6			2.242.000	13.452.000
5	Mantenimiento de Impresora monocromática HP Laser jet 9050dn	4			1.760.000	7.040.000
6	Mantenimiento de Impresora monocromática HP Laser jet 9050dn	2			9.460.000	18.920.000
7	Mantenimiento de CPU marca HP Compaq (monitor, teclado, mouse, UPS)	33			660.000	21.780.000
		SUB TOTAL LOTE 5			**96.842.000**	

Nancy Brítez
Representante UEP PROCAR
ante la DNCP

Rosana Morel
Asistente Administrativo
PROCAR

Liza Espinola
Asistente Contable
PROCAR

Jorge Villagra
Coordinador Administrativo
y Financiero del PROCAR