COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
COMITÉ DE EVALUACIÓN

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 30/2013.

LOTE Nº1 CENTRO FINANCIERO Nº1

			CONELEC S.A.							HZ INGENIERÍA						Distribuidora MyC						RDC Ingenieria					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de seis (6) acondicionadores de aire marca GOTZE 60.000 BTU tipo Split	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	2.818.410	2.818.410	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	2.315.000	2.315.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	1.100.000	1.100.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de dos (2) acondicionadores de aire marca GOTZE 24.000 BTU tipo Split	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	921.890	921.890	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	1.422.000	1.422.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	720.000	720.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
		TOTAL LOTE Nº1							3.740.300	TOTAL LOTE Nº1					3.737.000	TOTAL LOTE Nº1					1.820.000	TOTAL LOTE Nº1					2.396.600

LOTE Nº2 DIRECCION DE MATERIAL BELICO

			CONELEC S.A.							HZ INGENIERÍA						Distribuidora MyC						RDC Ingenieria					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire de ventana de 9.000 BTU marca PHILCOMP	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	475.800	475.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire de ventana de 9.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	475.800	475.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire de ventana de 9.000 BTU marca CARRIER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	475.800	475.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 10.000 BTU marca SILEN EL ELEIN	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	485.800	485.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
5	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 10.000 BTU marca WHISTIN HOUSE	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	485.800	485.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
6	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca TOKIO	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
7	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca SPRINGER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
8	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
9	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca MIDEA	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700

10	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	[illegible] INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	[illegible] Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
11	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca SPRINGER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
12	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
13	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
14	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
15	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca TOKIO	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
16	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 24.000 BTU marca SPRINGER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
17	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 24.000 BTU marca MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
18	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU marca PEAKE HEAT PUMP	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	615.100	615.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
19	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU marca PEAKE HEAT PUMP	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	625.100	625.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
20	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU marca MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	635.100	635.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
21	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU marca TOKIO	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	635.100	635.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	380.000	380.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
TOTAL LOTE Nº2									11.159.000	TOTAL LOTE Nº2					18.342.000	TOTAL LOTE Nº2					7.980.000	TOTAL LOTE Nº2					10.041.300

LOTE N°3 SUCORJUMIL

			CONELEC S.A.							HZ INGENIERÍA						Distribuidora MyC						RDC Ingenieria					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de dos (2) acondicionador de aire de 12.000 BTU de Ventana marca TOKIO	No Cumple	Paraguay	Unidad	Evento	1	No Cumple	No Cumple	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cinco (5) acondicionador de aire 12.000 BTU de Ventana marca MIDEA	No Cumple	Paraguay	Unidad	Evento	1	No Cumple	No Cumple	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de dos(2) acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo Split marca MIDAS	No Cumple	Paraguay	Unidad	Evento	1	No Cumple	No Cumple	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de tres (3) acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split marca GOTZE	No Cumple	Paraguay	Unidad	Evento	1	No Cumple	No Cumple	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
									0	TOTAL LOTE N°3					3.672.000	TOTAL LOTE N°3					1.480.000	TOTAL LOTE N°3					3.914.000

LOTE N°4 COMANDO DE LAS FFMM

			CONELEC S.A.							HZ INGENIERÍA						[redacted]ibuidora MyC						RDC Ingeniería					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 9.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	475.800	475.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
5	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 12.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
6	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
7	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
8	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
9	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 18.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
10	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
11	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
12	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
13	72102305-001	Reparación y mantenimiento de cuatro (4) acondicionadores de aire VENTANA DE 24.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	545.800	545.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
14	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA MIDEA	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	615.100	615.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
15	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	615.100	615.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
16	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - MARCA MIDEA	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	625.100	625.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
17	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 18.000 BTU - MARCA MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	625.100	625.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
18	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 24.000 BTU - MARCA MIDEA	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	635.100	635.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingeniería	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300

19	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 24.000 BTU - MARCA MIDAS	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	635.100	635.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
20	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 36.000 BTU - MARCA MIDEA	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	925.100	925.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
21	72102305-001	Reparación y mantenimiento de diez (10) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 12.000 BTU - MARCA JAM	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	615.100	615.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
22	72102305-001	Reparación y mantenimiento de doce (12) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 18.000 BTU -	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	625.100	625.100	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	370.000	370.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
23	72102305-001	Reparación y mantenimiento de seis(6) acondicionadores de aire TIPO SPLIT DE 60.000 BTU - MARCA JAM	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	1.128.410	1.128.410	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	990.000	990.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	1.100.000	1.100.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	1.198.300	1.198.300
TOTAL LOTE Nº4									13.829.710	TOTAL LOTE Nº4					20.898.000	TOTAL LOTE Nº4					9.240.000	TOTAL LOTE Nº4					15.996.100

LOTE Nº 5 BCFE

			CONELEC S.A.							HZ INGENIERÍA						Distribuidora MyC						RDC Ingenieria					
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Prese.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
2	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
3	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
4	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
5	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
6	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
7	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
8	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
9	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
10	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
11	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
12	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700

13	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 12.000 BTU marca JAMES	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	495.800	495.800	[redacted] INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC	[redacted]	Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
14	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC		Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
15	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC		Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
16	72102305-001	Reparación y mantenimiento de un (1) acondicionador de aire ventana de 18.000 BTU marca GOODWEATHER	CONELEC S.A.	Paraguay	Unidad	Evento	1	535.800	535.800	HZ INGENIERÍA	Paraguay	Unidad	Evento	846.000	846.000	MyC		Paraguay	Unidad	Evento	280.000	280.000	RDC Ingenieria	Paraguay	Unidad	Evento	308.700	308.700
TOTAL LOTE Nº 5									8.052.800	TOTAL LOTE Nº5					13.536.000	TOTAL LOTE Nº5						4.480.000	TOTAL LOTE Nº5					4.939.200