COMPARACIÓN DE PRECIOS

Mantenimiento y Reparación de Vehículos- con ID: 351801

LOTE NRO: 1

Camioneta Toyota Hilux- Chapa BJE 666, C						CHECK OSMIK DEL SR. LEONARDO OSMIK		PABLITO CARS MECANICA DEL SR. PABLO ESTEBAN ARAUJO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	260.000	260.000
1.2		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000	180.000	180.000
1.3		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	95.000	95.000	290.000	290.000
1.4		Filtro de Aire Acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	130.000	130.000	280.000	280.000
1.5		Aceite 15w40	Litros	BOTELLA	7	38.000	266.000	35.000	245.000
1.6		Aceite 75w 90	Litros	BOTELLA	12	65.000	780.000	35.000	420.000
1.7		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000	140.000	140.000
							1.496.000		**1.815.000**
2	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Buje Parrilla grande	Unidad	UNIDAD	2	160.000	320.000	520.000	1.040.000
2.2		Bujes parrilla Chico	Unidad	UNIDAD	2	145.000	290.000	350.000	700.000
2.3		Amortiguador delantero	Unidad	UNIDAD	2	475.000	950.000	1.374.500	2.749.000
2.4		Buje estabilizador delantero	Unidad	UNIDAD	2	47.000	94.000	60.000	120.000
2.5		Rotula Superior	Unidad	UNIDAD	2	241.000	482.000	670.000	1.340.000
2.6		Buje Cremallera	Unidad	UNIDAD	4	85.000	340.000	80.000	320.000
2.7		Brazos precap	Unidad	UNIDAD	2	250.000	500.000	350.000	700.000
2.8		Reten de 4x 4	Unidad	UNIDAD	2	49.000	98.000	130.000	260.000
2.9		Bujes Elásticos	Unidad	UNIDAD	8	71.000	568.000	45.000	360.000
2.10		Alienación y Balanceo	Unidad	UNIDAD	1	125.000	125.000	180.000	180.000
2.11		Cruceta Cardam	Unidad	UNIDAD	2	170.000	340.000	350.000	700.000
2.12		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	268.000	268.000	720.000	720.000
							4.375.000		**9.189.000**
3	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	UNIDAD	1				
3.1		Soporte Motor	Unidad	UNIDAD	2	350.000	700.000	650.000	1.300.000
3.2		Bieleta	Unidad	UNIDAD	2	185.000	370.000	260.000	520.000
3.3		Junta Balancín	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000	360.000	360.000
3.4		Soporte de Caja	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	800.000	800.000
3.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	1.200.000	1.200.000
							1.970.000		**4.180.000**
4	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1				
4.1		Discos de Frenos delanteros	Unidad	UNIDAD	2	420.000	840.000	720.000	1.440.000
4.2		Juego pastillas de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000	820.000	820.000
4.3		Juego zapatos de freno trasero	Unidad	UNIDAD	2	150.000	300.000	350.000	700.000
4.4		Tornería: reparación de mordaza de freno	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000	120.000	120.000
4.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	400.000	400.000
							1.870.000		**3.480.000**
5	78180101-013	Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector	Unidad	UNIDAD	1				
5.1		Limpieza y Mantenimiento	Unidad	UNIDAD	1	630.000	630.000	1.600.000	1.600.000
5.2		Limpieza y Calibración de Pico	Unidad	UNIDAD	4	270.000	1.080.000	350.000	1.400.000
5.3		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	450.000	450.000
							1.810.000		**3.450.000**
6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	UNIDAD	1				
6.1		Correa Alternador	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000	280.000	280.000
6.2		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	60.000	60.000
							380.000		**340.000**
						Precio Total	**11.901.000**	Precio Total	**22.454.000**

LOTE NRO: 2

Minibús Hyundai H1- Chapa BJX 172

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	55.000	55.000
1.2		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000	75.000	75.000
1.3		Filtro aire	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	180.000	180.000
1.4		Filtro aire acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	140.000	140.000
1.5		Aceite 10w40	Litros	BOTELLA	7	38.000	266.000	38.000	266.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	140.000	140.000
							781.000		**856.000**
2	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Caño EGR	Unidad	UNIDAD	1	980.000	980.000	652.000	652.000
2.2		Pico Inyector	Unidad	UNIDAD	4	2.300.000	9.200.000	1.600.000	6.400.000
2.3		Mantenimiento de Turbo	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000
2.4		Caño Intercooler	Unidad	UNIDAD	1	580.000	580.000	650.000	650.000
2.5		Junta Inyector	Unidad	UNIDAD	4	35.000	140.000	40.000	160.000

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

2.6		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	650.000	650.000	600.000	600.000
							13.350.000		**10.862.000**
3	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension	Unidad	UNIDAD	1				
3.1		Precap	Unidad	UNIDAD	2	230.000	460.000	210.000	420.000
3.2		Guarda Polvo Precap	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	60.000	60.000
3.3		Buje Estabilizador	Unidad	UNIDAD	2	60.000	120.000	30.000	60.000
3.4		Alineación y Balanceo	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000	140.000	140.000
3.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	180.000	180.000
							950.000		**860.000**
4	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	UNIDAD	1				
4.1		Reparación de Arranque	Unidad	UNIDAD	1	950.000	950.000	350.000	350.000
4.2		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	700.000	700.000	480.000	480.000
4.3		Correa Alternador	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000	120.000	120.000
4.4		Focoa H7	Unidad	UNIDAD	2	40.000	80.000	35.000	70.000
4.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000	170.000	170.000
							2.150.000		**1.190.000**
5	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1				
5.1		Rectificación de discos	Unidad	UNIDAD	2	50.000	100.000	45.000	90.000
5.2		Juego pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000	480.000	480.000
5.3		Juego pastilla de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	360.000	360.000
5.4		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000	320.000	320.000
							1.100.000		**1.250.000**
						Precio Total	**18.331.000**	Precio Total	**15.018.000**

LOTE NRO: 3

Camioneta 4x2 Nissan Frontier- Chapa EAK 031,

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000	160.000	160.000
1.2		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	276.000	276.000	215.000	215.000
1.3		Filtro aire	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	210.000	210.000
1.4		Aceite 10w40	Litros	BOTELLA	7	45.000	315.000	38.000	266.000
1.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	200.000	200.000
							976.000		**1.051.000**
2	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Turbo Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	16.051.000	16.051.000	6.800.000	6.800.000
2.2		Tornería, extración de Múltiples	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	580.000	580.000
2.3		Tornillos	Unidad	UNIDAD	4	40.000	160.000	38.500	154.000
2.4		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	600.000	600.000	600.000	600.000
							17.111.000		**8.134.000**
						Precio Total	**18.087.000**	Precio Total	**9.185.000**

LOTE NRO: 4

Camioneta Agrale 8500 (Cisterna)- Año 2016

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Rectificación de freno delantero	Unidad	UNIDAD	2	1.800.000	3.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Rectificación de freno Traser0	Unidad	UNIDAD	2	1.800.000	3.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cambio de Manguera de Freno	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Cambio de Pulmón de Freno	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
							8.260.000		-
2	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Muñequin de Dirección	Unidad	UNIDAD	2	600.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Brazo largo de Dirección	Unidad	UNIDAD	1	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Amortiguadores	Unidad	UNIDAD	4	2.200.000	8.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Reparación de Punta de Ejes	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Cambio de Elasticos	Unidad	UNIDAD	1	2.200.000	2.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Crucetas	Unidad	UNIDAD	4	1.200.000	4.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	251.000	251.000	NO COTIZA	NO COTIZA
							20.301.000		-
3	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Unidad	UNIDAD	1				
3.1		Reparación de Alternador	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Reparación de Arranque	Unidad	UNIDAD	1	850.000	850.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Reparación de Parte Electrica en General	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
							4.050.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	Unidad	UNIDAD	1				
4.1		Reparación de Embrague, Disco de Palto y Cojinete	Unidad	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		Cambio de Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	850.000	850.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		Cambio de Bomba Principal de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	970.000	970.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. Eva Laplerre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

							7.970.000	NO COTIZA	NO COTIZA
						Precio Total	40.581.000	Precio Total	#¡VALOR!

LOTE NRO: 5

Camioneta Volswagen Amarok- Chapa NBB 414

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Botadores Hidraulicos	Unidad	UNIDAD	16	235.000	3.760.000	140.000	2.240.000
1.2		Retén de Válvulas	Unidad	UNIDAD	16	20.000	320.000	45.000	720.000
1.3		Válvulas de Escape	Unidad	UNIDAD	8	110.000	880.000	380.000	3.040.000
1.4		Válvulas de Admisión	Unidad	UNIDAD	8	110.000	880.000	382.500	3.060.000
1.5		Árbol de leva de admisión	Unidad	UNIDAD	1	4.640.000	4.640.000	6.070.000	6.070.000
1.6		Árbol de leva de escape	Unidad	UNIDAD	1	4.640.000	4.640.000	6.070.000	6.070.000
1.7		Juego de Juntas Superior	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	680.000	680.000
1.8		Kit de Distribución	Unidad	UNIDAD	1	2.320.000	2.320.000	2.500.600	2.500.600
1.9		Rectificadora	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000
1.10		Junta Tapa	Unidad Me	UNIDAD	1	760.000	760.000	490.000	490.000
1.11		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	2.800.000	2.800.000
							21.260.000		**30.870.600**
2	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1	1.315.000	**1.315.000**	1.511.000	**1.511.000**
						Precio Total	**22.575.000**	Precio Total	**32.381.600**

LOTE NRO: 6

Camioneta 4x4 Nissan Navara- Chapa BED 578

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	75.000	75.000
1.2		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000	95.000	95.000
1.3		Filtro aire	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	120.000	120.000
1.4		Filtro aire acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	142.000	142.000
1.5		Aceite 10w40	Litros	BOTELLA	7	38.000	266.000	38.000	266.000
1.6		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	140.000	140.000
							781.000		**838.000**
2	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Reparación de Bomba Central	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000	465.000	465.000
2.2		Cojin	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000	720.000	720.000
2.3		Disco de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	780.000	780.000	750.000	750.000
2.4		Plato de Presión	Unidad	UNIDAD	1	1.232.000	1.232.000	670.000	670.000
2.5		Rectificación del Volante	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000	250.000	250.000
2.6		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	590.000	590.000	650.000	650.000
							3.508.000		**3.505.000**
3	78180101-013	Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector	Unidad	UNIDAD	1				
3.1		Limpieza y Calibración de Pico	Unidad	UNIDAD	1	1.080.000	1.080.000	350.000	350.000
3.2		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	300.000	300.000
							1.180.000		**650.000**
						Precio Total	**5.469.000**	Precio Total	**4.993.000**

LOTE NRO: 7

Minibús Hyundai H1- Chapa BXJ 173

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-013	Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector	Unidad	UNIDAD	1				
1.1		Limpieza y Mantenimiento	Unidad	UNIDAD	1	630.000	630.000	1.600.000	1.600.000
1.2		Limpieza y Calibración de Pico	Unidad	UNIDAD	4	270.000	1.080.000	295.000	1.180.000
1.3		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	350.000	350.000
							1.810.000		**3.130.000**
2	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema	Unidad	UNIDAD	1				
2.1		Reparación de Tren delantero	Unidad	UNIDAD	2	160.000	320.000	2.316.000	4.632.000
2.2		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	145.000	145.000	580.000	580.000
							465.000		**5.212.000**
3	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1				
3.1		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	55.000	55.000
3.2		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	90.000	90.000	75.000	75.000
3.3		Filtro aire	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	180.000	180.000
3.4		Filtro aire acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	140.000	140.000
3.5		Aceite 10w40	Litros	BOTELLA	7	38.000	266.000	38.000	266.000
3.6		Mano de Obra	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	140.000	140.000
							781.000		**856.000**
						Precio Total	**3.056.000**	Precio Total	**9.198.000**
		TOTAL GENERAL					**120.000.000**		**93.229.600**

Observación: En la oferta de la empresa PABLITO CARS, se observa errores aritméticos en la sumatoria total del lote Nº2

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa