Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN

CD Nº: 07/2011
Fecha: 13/05/2011

					ALBERTO SOSA VALENZUELA		L&L CONSTRUCTORA Y CLIMATIZACIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72102802-001	**Restauracion y/o reparacion de edificios, mojones o monumentos**						
1.1		**Reparación de Pared**						
1.1.1		Reparación de Revoque	M2	1	18,000	18,000	25,000	25,000
1.1.2		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ exterior	M2	1	14,500	14,500	20,000	20,000
1.1.3		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ interior	M2	1	14,000	14,000	20,000	20,000
1.1.4		Restauracion o reparacion de azulejos	M2	1	50,000	50,000	55,000	55,000
1.1.5		Cambio de zocalo	Ml	1	15,000	15,000	32,500	32,500
1.2		**Reparación de Piso**						
1.2.1		Restauracion o reparacion de pisos	M2	1	48,000	48,000	32,000	32,000
1.2.2		Revestimiento de pisos	M2	1	56,000	56,000	55,000	55,000
1.2.3		Colocacion de pisos - contrapisos	M2	1	20,000	20,000	40,000	40,000
1.3-		**Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas**						
1.3.1		Cambio Florecente de 40W	Unidad	1	8,500	8,500	15,000	15,000
1.3.2		Cambio Florecente de 20W	Unidad	1	7,500	7,500	13,000	13,000
1.3.3		Cambio de Reactancia	Unidad	1	15,000	15,000	52,000	52,000
1.3.4		Cambio de Arrancador	Unidad	1	4,000	4,000	12,000	12,000
1.3.5		Cambio de Zocalo	Unidad	1	8,000	8,000	30,000	30,000
1.3.6		Cambio de Cableado	Ml	1	6,000	6,000	25,000	25,000
1.3.7		Cambio de focos de bajo consumo de tres espirales	Unidad	1	13,000	13,000	45,000	45,000
1.3.8		Cambio de toma corriente con llave	Unidad	1	12,000	12,000	30,000	30,000
1.3.9		Cambio de capacitor de ventilador	Unidad	1	10,000	10,000	28,000	28,000
1.3.10		Cambio de bujes de ventilador	Unidad	1	24,000	24,000	150,000	150,000
1.3.11		Reparación motor de ventilador	Unidad	1	80,000	80,000	300,000	300,000
1.3.12		Cambio de bobina de ventilador	Unidad	1	180,000	180,000	320,000	320,000
1.3.13		Cambio de Llave Trifasica	Unidad	1	75,000	75,000	150,000	150,000
1.3.14		Cambio de caja tablero electrico	Unidad	1	110,000	110,000	550,000	550,000
1.4-		**Puertas**						
1.4.1		Cambio de manija para puerta	Unidad	1	55,000	55,000	25,000	25,000
1.4.2		Cambio de cerradura para puerta de madera	Unidad	1	55,000	55,000	45,000	45,000
1.4.3		Cambio de cerradura para puerta de metalica	Unidad	1	55,000	55,000	45,000	45,000
1.4.4		Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	1	350,000	350,000	210,000	210,000
1.4.5		Cambio de manija para puerta de vidrio	Unidad	1	75,000	75,000	53,000	53,000
1.4.6		Cambio de puerta de madera 2,10 x 0,80	Unidad	1	250,000	250,000	250,000	250,000
1.4.7		Cambio de puerta de vidrio 2,10 x 0,80	Unidad	1	1,600,000	1,600,000	4,000,000	4,000,000
1.4.8		Cambio de puerta de metal 2,10 x 0,80	Unidad	1	450,000	450,000	450,000	450,000
1.4.9		Pintura de puerta	M2	1	16,000	16,000	25,000	25,000
1.5-		**Ventana**						
1.5.1		Cambio de vidrio lisa translucida para ventana de 4mm	M2	1	95,000	95,000	95,000	95,000
1.5.2		Cambio de vidrio con diseños para ventana de 4mm	M2	1	120,000	120,000	135,000	135,000
1.5.3		Cambio de ventana	Unidad	1	400,000	400,000	400,000	400,000
1.5.4		Pintura de ventana	M2	1	16,000	16,000	25,000	25,000
1.6		**Portón Metálico**						
1.6.1		Servicio de mantenimiento y reparacion de porton metalico	Unidad	1	200,000	200,000	300,000	300,000
1.6.2		Soldadura de portón metalico	Unidad	1	50,000	50,000	150,000	150,000
1.6.3		Pintura de portón metalico	M2	1	16,000	16,000	25,000	25,000
1.7		**Techo**						
1.7.1		Servicio de pintura de techo	M2	1	16,000	16,000	25,000	25,000
1.7.2		Cambio de Tejuelitas	Unidad	1	1,200	1,200	35,000	35,000
1.7.3		Cambio de Tejas Coloniales	Unidad	1	1,800	1,800	35,000	35,000
1.8		**Baño**						
1.8.1		Cambio de Sisterna	Unidad	1	45,000	45,000	55,000	55,000
1.8.2		Cambio de Inodoros	Unidad	1	155,000	155,000	210,000	210,000
1.8.3		Cambio de Llave de paso	Unidad	1	50,000	50,000	70,000	70,000
1.8.4		Cambio de Minguitorio	Unidad	1	200,000	200,000	350,000	350,000
1.9		**Sillas**						
1.9.1		Soldadura de silla	Unidad	1	25,000	25,000	50,000	50,000
1.9.2		Cambio de tapizado de silla	Unidad	1	50,000	50,000	150,000	150,000
1.9.3		Cambio de ruedas de silla giratoria	Unidad	1	20,000	20,000	35,000	35,000

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Abogado
Mat. Nº 13.131

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN

CD Nº: 07/2011
Fecha: 13/05/2011

					ALBERTO SOSA VALENZUELA		L&L CONSTRUCTORA Y CLIMATIZACIONES	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1.10		Armarios y/o Gabetas						
1.10.1		Cambio de cerradura de gabeta metalica	Unidad	1	11,000	11,000	45,000	45,000
1.10.2		Cambio de cerradura de gabeta de madera	Unidad	1	11,000	11,000	45,000	45,000
1.10.3		Cambio de cerradura de armario de madera	Unidad	1	11,000	11,000	45,000	45,000
1.10.4		Reparación de Gabetas	Unidad	1	17,000	17,000	200,000	200,000
1.10.5		Reparación de Armario	Unidad	1	35,000	35,000	200,000	200,000
1.11		Mantenimiento y reparacion de Reloj Biométrico A7						
1.11.1		Mantenimiento y reparación de Reloj Biométrico A7	Unidad	1	100,000	100,000	500,000	500,000
1.11.2		Cambio de Pila de un Reloj Biométrico A7	Unidad	1	100,000	100,000	50,000	50,000
1.11.3		Cambio de Sensor de un Reloj Biométrico A7	Unidad	1	300,000	300,000	200,000	200,000
1.12		Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado						
1.12.1		Mantenimeinto de Acondicionador Aire de Ventana	Unidad	1	75,000	75,000	350,000	350,000
1.12.2		Mantenimeinto de Acondicionador Aire Tipo Split	Unidad	1	85,000	85,000	350,000	350,000
1.12.3		Recarga de Gas Split de 12.000 BTU	Unidad	1	140,000	140,000	50,000	50,000
1.12.4		Recarga de Gas Split de 18.000 BTU	Unidad	1	140,000	140,000	50,000	50,000
1.12.5		Recarga de Gas Split 24.000 BTU	Unidad	1	150,000	150,000	50,000	50,000
1.12.6		Recarga de Gas Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1	140,000	140,000	50,000	50,000
1.12.7		Recarga de Gas Aire de Ventana de 18.000 BTU	Unidad	1	140,000	140,000	50,000	50,000
1.12.8		Reparación Placa Electronica Split	Unidad	1	200,000	200,000	80,000	80,000
1.12.9		Cambio de Valvula Reversora	Unidad	1	230,000	230,000	250,000	250,000
1.12.10		Cambio de Ventilador del Aire	Unidad	1	200,000	200,000	75,000	75,000
1.12.11		Cambio de Motor Compresor	Unidad	1	450,000	450,000	300,000	300,000
1.12.12		Cambio de Capacitor de Aire	Unidad	1	110,000	110,000	150,000	150,000
1.12.13		Cambio de Turbina	Unidad	1	150,000	150,000	150,000	150,000
1.12.14		Cambio de Plaqueta Electronica	Unidad	1	250,000	250,000	200,000	200,000
		TOTAL				**8,200,500**		**12,687,500**

Observación:

1- En la planilla del oferente Alberto Sosa Valenzuela, desde el punto 1.12.1 al 1.12.7 y en el punto 1.12.9 no coinciden el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad solicitada la cual se registra en el Precio Total, por lo que se procese a realizar las correcciones pertinentes.

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS — **CD Nº:** 07/2011

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN — **Fecha:** 13/05/2011

					MECANICA DEL SUR S.R.L.		LUIS NARCISO ACOSTA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72102802-001	**Restauracion y/o reparacion de edificios, mojones o monumentos**						
1.1		**Reparación de Pared**						
1.1.1		Reparación de Revoque	M2	1	24,500	24,500	22,000	22,000
1.1.2		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ exterior	M2	1	21,500	21,500	22,000	22,000
1.1.3		Servicio de Lijado de pared y Pintura látex p/ interior	M2	1	21,500	21,500	22,000	22,000
1.1.4		Restauracion o reparacion de azulejos	M2	1	40,000	40,000	68,000	68,000
1.1.5		Cambio de zocalo	Ml	1	22,000	22,000	29,000	29,000
1.2		**Reparación de Piso**						
1.2.1		Restauracion o reparacion de pisos	M2	1	32,000	32,000	78,000	78,000
1.2.2		Revestimiento de pisos	M2	1	35,000	35,000	68,000	68,000
1.2.3		Colocacion de pisos - contrapisos	M2	1	95,000	95,000	120,000	120,000
1.3-		**Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas**						
1.3.1		Cambio Florecente de 40W	Unidad	1	17,000	17,000	24,000	24,000
1.3.2		Cambio Florecente de 20W	Unidad	1	15,000	15,000	20,000	20,000
1.3.3		Cambio de Reactancia	Unidad	1	45,000	45,000	60,000	60,000
1.3.4		Cambio de Arrancador	Unidad	1	8,000	8,000	15,000	15,000
1.3.5		Cambio de Zocalo	Unidad	1	26,000	26,000	30,000	30,000
1.3.6		Cambio de Cableado	Ml	1	23,000	23,000	20,000	20,000
1.3.7		Cambio de focos de bajo consumo de tres espirales	Unidad	1	33,000	33,000	50,000	50,000
1.3.8		Cambio de toma corriente con llave	Unidad	1	25,000	25,000	25,000	25,000
1.3.9		Cambio de capacitor de ventilador	Unidad	1	40,000	40,000	25,000	25,000
1.3.10		Cambio de bujes de ventilador	Unidad	1	120,000	120,000	180,000	180,000
1.3.11		Reparación motor de ventilador	Unidad	1	280,000	280,000	280,000	280,000
1.3.12		Cambio de bobina de ventilador	Unidad	1	250,000	250,000	290,000	290,000
1.3.13		Cambio de Llave Trifasica	Unidad	1	130,000	130,000	120,000	120,000
1.3.14		Cambio de caja tablero electrico	Unidad	1	400,000	400,000	500,000	500,000
1.4-		**Puertas**						
1.4.1		Cambio de manija para puerta	Unidad	1	12,000	12,000	30,000	30,000
1.4.2		Cambio de cerradura para puerta de madera	Unidad	1	18,000	18,000	42,000	42,000
1.4.3		Cambio de cerradura para puerta de metalica	Unidad	1	18,000	18,000	42,000	42,000
1.4.4		Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	1	20,000	20,000	250,000	250,000
1.4.5		Cambio de manija para puerta de vidrio	Unidad	1	12,000	12,000	55,000	55,000
1.4.6		Cambio de puerta de madera 2,10 x 0,80	Unidad	1	70,000	70,000	300,000	300,000
1.4.7		Cambio de puerta de vidrio 2,10 x 0,80	Unidad	1	3,100,000	3,100,000	3,800,000	3,800,000
1.4.8		Cambio de puerta de metal 2,10 x 0,80	Unidad	1	400,000	400,000	500,000	500,000
1.4.9		Pintura de puerta	M2	1	5,000	5,000	30,000	30,000
1.5-		**Ventana**						
1.5.1		Cambio de vidrio lisa translucida para ventana de 4mm	M2	1	30,000	30,000	110,000	110,000
1.5.2		Cambio de vidrio con diseños para ventana de 4mm	M2	1	50,000	50,000	155,000	155,000
1.5.3		Cambio de ventana	Unidad	1	200,000	200,000	500,000	500,000
1.5.4		Pintura de ventana	M2	1	5,000	5,000	30,000	30,000
1.6		**Portón Metálico**						
1.6.1		Servicio de mantenimiento y reparacion de porton metalico	Unidad	1	350,000	350,000	320,000	320,000
1.6.2		Soldadura de portón metalico	Unidad	1	90,000	90,000	75,000	75,000
1.6.3		Pintura de portón metalico	M2	1	25,000	25,000	30,000	30,000
1.7		**Techo**						
1.7.1		Servicio de pintura de techo	M2	1	5,000	5,000	30,000	30,000
1.7.2		Cambio de Tejuelitas	Unidad	1	10,000	10,000	45,000	45,000
1.7.3		Cambio de Tejas Coloniales	Unidad	1	10,000	10,000	45,000	45,000
1.8		**Baño**						
1.8.1		Cambio de Sisterna	Unidad	1	20,000	20,000	60,000	60,000
1.8.2		Cambio de Inodoros	Unidad	1	30,000	30,000	190,000	190,000
1.8.3		Cambio de Llave de paso	Unidad	1	10,000	10,000	55,000	55,000
1.8.4		Cambio de Minguitorio	Unidad	1	50,000	50,000	420,000	420,000
1.9		**Sillas**						
1.9.1		Soldadura de silla	Unidad	1	80,000	80,000	60,000	60,000
1.9.2		Cambio de tapizado de silla	Unidad	1	190,000	190,000	120,000	120,000
1.9.3		Cambio de ruedas de silla giratoria	Unidad	1	63,000	63,000	40,000	40,000

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNADOR DEL PARAGUAY

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS — **CD Nº:** 07/2011

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN — **Fecha:** 13/05/2011

					MECANICA DEL SUR S.R.L.		LUIS NARCISO ACOSTA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1.10		**Armarios y/o Gabetas**						
1.10.1		Cambio de cerradura de gabeta metalica	Unidad	1	10,000	10,000	42,000	42,000
1.10.2		Cambio de cerradura de gabeta de madera	Unidad	1	10,000	10,000	42,000	42,000
1.10.3		Cambio de cerradura de armario de madera	Unidad	1	10,000	10,000	42,000	42,000
1.10.4		Reparación de Gabetas	Unidad	1	30,000	30,000	220,000	220,000
1.10.5		Reparación de Armario	Unidad	1	30,000	30,000	350,000	350,000
1.11		**Mantenimiento y reparacion de Reloj Biométrico A7**						
1.11.1		Mantenimiento y reparación de Reloj Biométrico A7	Unidad	1	210,000	210,000	400,000	400,000
1.11.2		Cambio de Pila de un Reloj Biométrico A7	Unidad	1	62,000	62,000	80,000	80,000
1.11.3		Cambio de Sensor de un Reloj Biométrico A7	Unidad	1	110,000	110,000	150,000	150,000
1.12		**Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado**						
1.12.1		Mantenimeinto de Acondicionador Aire de Ventana	Unidad	1	320,000	320,000	200,000	200,000
1.12.2		Mantenimeinto de Acondicionador Aire Tipo Split	Unidad	1	350,000	350,000	350,000	350,000
1.12.3		Recarga de Gas Split de 12.000 BTU	Unidad	1	10,000	10,000	120,000	120,000
1.12.4		Recarga de Gas Split de 18.000 BTU	Unidad	1	10,000	10,000	130,000	130,000
1.12.5		Recarga de Gas Split 24.000 BTU	Unidad	1	10,000	10,000	150,000	150,000
1.12.6		Recarga de Gas Aire de Ventana de 12.000 BTU	Unidad	1	10,000	10,000	120,000	120,000
1.12.7		Recarga de Gas Aire de Ventana de 18.000 BTU	Unidad	1	10,000	10,000	130,000	130,000
1.12.8		Reparación Placa Electronica Split	Unidad	1	30,000	30,000	450,000	450,000
1.12.9		Cambio de Valvula Reversora	Unidad	1	135,000	135,000	500,000	500,000
1.12.10		Cambio de Ventilador del Aire	Unidad	1	5,000	5,000	85,000	85,000
1.12.11		Cambio de Motor Compresor	Unidad	1	10,000	10,000	150,000	150,000
1.12.12		Cambio de Capacitor de Aire	Unidad	1	10,000	10,000	300,000	300,000
1.12.13		Cambio de Turbina	Unidad	1	5,000	5,000	180,000	180,000
1.12.14		Cambio de Plaqueta Electronica	Unidad	1	5,000	5,000	50,000	50,000
		TOTAL				**7,968,500**		**13,643,000**

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Int.

José María Mora
Abogado
M.J. Nº 13.131