PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 363/2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

Asunción, 30 de julio de 2010.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"*** QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 ***(GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)***, resultante de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2010.

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República, ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación Directa N° 06/2010, conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta N° 02 de fecha 30 de julio de 2010, previo análisis técnico y económico de la propuesta presentada para ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"***, a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 240,** recomendó la adjudicación de la Contratación Directa N° 06/2010.

Que, es atribución del Señor Ministro, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para la Contratación Directa N° 06/2010 y proceder en consecuencia a la adjudicación, a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales:

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30/JUL/2010
FIRMA:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

RESOLUCION STP Nº 363 /2010

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) DE LA SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO INTERINO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

R E S U E L V E:

Art. 1.- **ADJUDICAR,** la Contratación Directa N° 06/2010 ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"***; al **TALLER RPM,** por un monto mínimo de **Gs. 30.000.000** (Guaraníes treinta millones) y por un monto máximo de **Gs. 60.000.000** (Guaraníes sesenta millones), por cumplir con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, expresado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

Art. 2.- **COMUNICAR,** a quienes corresponda y cumplido archivar.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION

ECON. BERNARDO ESQUIVEL VAESKEN
Ministro Secretario Ejecutivo Interino

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP N° 363 /2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM

VEHICULO : HONDA - ACCORD
AÑO 1996
MOTOR : Movido a Nafta
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Genuina	Japonesa	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Genuina	Japonesa	5.000	20.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Genuina	Japonesa	5.000	115.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Genuina	Japonesa	5.000	45.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Genuina	Japonesa	5.000	20.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Genuina	Japonesa	5.000	45.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1	Genuina	Japonesa	0	0	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Genuina	Japonesa	80.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**110.000**	**260.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
9	78180101-014	Tapa Motor	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
10	78180101-014	Juego de aros	1	Genuina	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Bomba de aceite	1	Genuina	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
12	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Genuina	Japonesa	0	0	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Genuina	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Genuina	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**180.000**	**440.000**			
		TOTAL(MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR)								
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOC. 4X2								
16	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Genuina	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Genuina	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
18	78180101-002	Soporte caja	1	Genuina	Japonesa	30.000	150.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**130.000**	**450.000**			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30/.JUL. 2010
FIRMA:

Anexo Res. Nº 363/2010

VEHICULO : HONDA - ACCORD
AÑO 1996
MOTOR : Movido a Nafta
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION								
19	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Genuina	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
20	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Genuina	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Genuina	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**70.000**	**70.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
22	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (izq)	1	Genuina	Japonesa	20000	100000			
23	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1	Genuina	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
24	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Genuina	Japonesa	20.000	150.000			
25	78180101-012	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Genuina	Japonesa	0	0	Unidad	Evento	1
26	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Genuina	Japonesa	20.000	150.000			
27	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Genuina	Japonesa	0	0	Unidad	Evento	1
28	78180101-011	Cambio precat de dirección – c/u (izq.)	1	Genuina	Japonesa	20.000	100.000			
29	78180101-012	Cambio precat de dirección – c/u (der)	1	Genuina	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
30	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u (delantero)	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000			
31	78180101-012	Cambio de cubiertas – c/u (trasero)	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**130.000**	**710.000**			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

Anexo iZes. Nº 363/2010

VEHICULO : HONDA - ACCORD
AÑO 1996
MOTOR : Movido a Nafta
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
32	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Genuina	Japonesa	30.000	50.000	Unidad	Evento	1
33	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Genuina	Japonesa	30.000	90.000	Unidad	Evento	1
34	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Genuina	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
35	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Genuina	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**120.000**	**140.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
36	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Genuina	Japonesa	5.000	10.000	Unidad	Evento	1
37	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Genuina	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
38	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Genuina	Japonesa	50.000	250.000	Unidad	Evento	1
39	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Genuina	Japonesa	50.000	250.000	Unidad	Evento	1
40	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Genuina	Japonesa	30.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**155.000**	**630.000**			
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.								
41	78180101-009	Reparación Alternador	1	Genuina	Japonesa	100.000	150.000	Unidad	Evento	1
42	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Genuina	Japonesa	100.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**200.000**	**250.000**			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 / JUL 2010
FIRMA:

Anexo Res. Nº 363/2010

VEHICULO : HONDA - ACCORD
AÑO 1996
MOTOR : Movido a Nafta
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
43	78180101-009	Batería	1	Genuina	Japonesa	5.000	400.000	Unidad	Evento	1
44	78180101-007	Cubierta	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
45	78180101-007	Cámara	1	Genuina	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**20.000**	**415.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO								
46	78180101-016	Carga de Gas R134 Ecológico	1	Genuina	Japonesa	100.000	100.000	Unidad	Evento	1
47	78180101-016	Reparación de compresor	1	Genuina	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**105.000**	**105.000**			
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**4.690.000**			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP Nº 363 /2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM

Contratación Directa Nº06/2010

VEHICULO : VOLKSWAGEN - PARATI

Año 1994

MOTOR : Movido a Gasoil

CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Genuina	Brasilera	5.000	115.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Genuina	Brasilera	5.000	45.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Genuina	Brasilera	5.000	85.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Genuina	Brasilera	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Genuina	Brasilera	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio bujías	1	Genuina	Brasilera	5.000	20.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Cambio correa alternador	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Genuina	Brasilera	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
9	78180101-014	Cambio bomba de nafta	1	Genuina	Brasilera	0	0	Unidad	Evento	1
10	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Genuina	Brasilera	70.000	0	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Mantenimiento de carburador	1	Genuina	Brasilera	0	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				170.000	425.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
12	78180101-014	Tapa Motor	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Juego de pistón	1	Genuina	Brasilera	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Juego de camisa	1	Genuina	Brasilera	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Juego de aros	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
16	78180101-014	Bomba de aceite	1	Genuina	Brasilera	30.000	70.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-014	Juego de juntas	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
18	78180101-014	Cepillado tapa motor	1	Genuina	Brasilera	100.000	0	Unidad	Evento	1
19	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Genuina	Brasilera	5.000	5000	Unidad	Evento	1
20	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Genuina	Brasilera	20.000	10.000	Unidad	Evento	1
22	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Genuina	Brasilera	20.000	10.000	Unidad	Evento	1
23	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Genuina	Brasilera	30.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				430.000	580.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2								
24	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Genuina	Brasilera	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
25	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
26	78180101-002	Juego junta caja	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
27	78180101-002	Soporte caja	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				140.000	210.000	Unidad	Evento	1

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 30 JUL 2010

FIRMA:

VEHICULO : VOLKSWAGEN - PARATI
Año 1994
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
28	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (izq.)	1	Genuina	Brasilera	20.000	80.000			
29	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1	Genuina	Brasilera	20.000	80.000	Unidad	Evento	1
30	78180101-011	Cambio de brazo de direccion (izq.)	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000			
31	78180101-012	Cambio de brazo de direccion(der)	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
32	78180101-011	Cambio rotula inferior – c/u (iz)	1	Genuina	Brasilera	20.000	80.000			
33	78180101-012	Cambio rotula inferior – c/u (der)	1	Genuina	Brasilera	20.000	80.000	Unidad	Evento	1
34	78180101-011	Cambio buje parilla inferior (izq)	1	Genuina	Brasilera	10.000	10.000			
35	78180101-012	Cambio buje parilla inferior (der)	1	Genuina	Brasilera	1.000	10.000	Unidad	Evento	1
36	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Maxperson – c/u	1	Genuina	Brasilera	2.000	80.000	Unidad	Evento	1
37	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Maxperson – c/u	1	Genuina	Brasilera	2.000	80.000	Unidad	Evento	1
38	78180101-012	Cambio buje tensor eje trasero – c/u	1	Genuina	Brasilera	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
39	78180101-011	Cambio homocinética lado rueda – c/u (Izq.)	1	Genuina	Brasilera	20.000	130.000			
40	78180101-012	Cambio homocinética lado rueda – c/u (der)	1	Genuina	Brasilera	50.000	5.000	Unidad	Evento	1
41	78180101-011	Cambio guardapolvo homocinética lado rueda – c/u (iz)	1	Genuina	Brasilera	10.000	10.000			
42	78180101-012	Cambio guardapolvo homocinética lado rueda – c/u (der)	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
43	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u (del)	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000			
44	78180101-012	Cambio de cubiertas – c/u (tras)	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				210.000	680.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
45	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
46	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Genuina	Brasilera	30.000	40.000	Unidad	Evento	1
47	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Genuina	Brasilera	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
48	78180101-006	Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Genuina	Brasilera	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
49	78180101-006	Reparación servo freno	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				140.000	160.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
50	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Genuina	Brasilera	5.000	10.000	Unidad	Evento	1
51	78180101-005	Cambio cabo de embrague	1	Genuina	Brasilera	10.000	20.000	Unidad	Evento	1
52	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Genuina	Brasilera	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
53	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Genuina	Brasilera	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
54	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				165.000	280.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : VOLKSWAGEN - PARATI
Año 1994
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO:								
55	78180101-009	Reparación Alternador	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
56	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Genuina	Brasilera	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
57	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
58	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
59	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Genuina	Brasilera	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				130.000	140.000			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
60	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
61	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
62	78180101-009	Batería	1	Genuina	Brasilera	5.000	400.000	Unidad	Evento	1
63	78180101-007	Cubierta	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
64	78180101-007	Cámara	1	Genuina	Brasilera	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				25.000	420.000			
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					4.305.000			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP Nº 363/2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM
Contratación Directa Nº 06/2010
VEHICULO : NISSAN - TERRANO
Año 2002
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Genuino	Japonesa	5.000	20.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Genuino	Japonesa	5.000	140.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Genuino	Japonesa	5.000	50.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Genuino	Japonesa	5.000	90.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Genuino	Japonesa	5.000	30.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Genuino	Japonesa	5.000	30.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Cambio correa dentada y rulemán tensor del mismo	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Genuino	Japonesa	30.000	120.000	Unidad	Evento	1
9	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Genuino	Japonesa	90.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				155.000	485.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
10	78180101-014	Tapa Motor	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Juego de aros	1	Genuino	Japonesa	50.000	130.000	Unidad	Evento	1
12	78180101-014	Bomba de aceite	1	Genuino	Japonesa	50.000	120.000	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Juego de juntas	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Genuino	Japonesa	100.000	100.000	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
16	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Genuino	Japonesa	20.000	10.000	Unidad	Evento	1
18	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
19	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				385.000	665.000			
		REPARACION (MANTENIEMENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4								
20	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
22	78180101-002	Reten cola caja	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
23	78180101-002	Juego junta caja	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
24	78180101-002	Soporte caja	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				160.000	290.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
Año 2002
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION								
25	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
26	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
27	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
28	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
29	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				100.000	120.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
30	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (iz)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000			
31	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
32	78180101-011	Cambio brazo curvo (iz)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000			
33	78180101-012	Cambio brazo curvo (der)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
34	78180101-011	Cambio brazo central de dirección (iz)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000			
35	78180101-012	Cambio brazo central de dirección (der)	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
36	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	10.000	120.000	Unidad	Evento	1
37	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	10.000	120.000	Unidad	Evento	1
38	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica (iz)	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000			
39	78180101-012	Cambio bomba dirección hidráulica (der)	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
40	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				185.000	805.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
41	78180101-006	Fluido de Freno	1	Genuino	Japonesa	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
42	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000			
43	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Genuino	Japonesa	30.000	90.000	Unidad	Evento	1
44	78180101-006	Reparación servo freno	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
45	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Genuino	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
46	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Genuino	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
47	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1	Genuino	Japonesa	20.000	80.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				185.000	265.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FECHA: 30 / JUL 2010

FIRMA:

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
Año 2002
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
48	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Genuino	Japonesa	5.000	10.000	Unidad	Evento	1
49	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Genuino	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
50	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
51	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Genuino	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
52	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
53	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				145.000	350.000			
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.								
54	78180101-009	Reparación Alternador	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
55	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
56	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
57	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				110.000	210.000			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
58	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
59	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
60	78180101-009	Batería	1	Genuino	Japonesa	5.000	400.000	Unidad	Evento	1
61	78180101-007	Cubierta	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
62	78180101-007	Cámara	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				25.000	420.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO								
63	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Genuino	Japonesa	30.000	40.000	Unidad	Evento	1
64	78180101-016	Carga de Gas	1	Genuino	Japonesa	50.000	80.000	Unidad	Evento	1
65	78180101-016	Cambio de filtro	1	Genuino	Japonesa	30.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				110.000	170.000			
		TOTAL								
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					5.340.000			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : NISSAN - TERRANO
Año 2002
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 2

Anexo Res Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP Nº 363/2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM
Contratación Directa Nº 06/2010
VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
Año 2008
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Genuino	Japonesa	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Genuino	Japonesa	5.000	130.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1	Genuino	Japonesa	5.000	70.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1	Genuino	Japonesa	5.000	90.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Genuino	Japonesa	5.000	50.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Genuino	Japonesa	5.000	135.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Genuino	Japonesa	90.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**170.000**	**590.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
9	78180101-014	Tapa Motor	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
10	78180101-014	Juego de aros	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
12	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Genuino	Japonesa	30.000	40.000	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Genuino	Japonesa	20.000	70.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**225.000**	**545.000**			
		TOTAL(MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR)								
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2								
16	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
18	78180101-002	Juego junta caja	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
19	78180101-002	Soporte caja	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL	**1**	Genuino	Japonesa	**140.000**	**270.000**	Unidad	Evento	**1**

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
Año 2008
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION								
20	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
22	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
23	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
24	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Genuino	Japonesa	30.000	70.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				140.000	180.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
25	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (iz)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000			
26	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1	Genuino	Japonesa	20.000	100.000	Unidad	Evento	1
27	78180101-011	Cambio rotula inferior – c/u (izq.)	1	Genuino	Japonesa	20.000	110.000			
28	78180101-012	Cambio rotula inferior – c/u (der)	1	Genuino	Japonesa	20.000	110.000	Unidad	Evento	1
29	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	20.000	150.000			
30	78180101-012	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
31	78180101-011	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	20.000	150.000			
32	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
33	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000			
34	78180101-012	Cambio de cubiertas – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				140.000	740.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
35	78180101-006	Fluido de Freno	1	Genuino	Japonesa	5.000	15.000	Unidad	Evento	1
36	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
37	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Genuino	Japonesa	30.000	100.000	Unidad	Evento	1
38	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Genuino	Japonesa	20.000	30.000	Unidad	Evento	1
39	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
40	78180101-006	Cambio depresor de freno	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
41	78180101-006	Reparación servo freno	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
42	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Genuino	Japonesa	50.000	50.000	Unidad	Evento	1
43	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Genuino	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
44	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1	Genuino	Japonesa	30.000	0	Unidad	Evento	1
45	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1	Genuino	Japonesa	10.000	10.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				345.000	585.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : CHEVROLET BLAEZER
Año 2008
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Anexo Res. Nº 3631/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
46	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Genuino	Japonesa	5.000	10.000	Unidad	Evento	1
47	78180101-005	Cambio cabo de embrague	1	Genuino	Japonesa	0	0	Unidad	Evento	1
48	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
49	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Genuino	Japonesa	50.000	150.000	Unidad	Evento	1
50	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1	Genuino	Japonesa	50.000	350.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				155.000	660.000			
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO								
51	78180101-009	Reparación Alternador	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
52	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Genuino	Japonesa	50.000	100.000	Unidad	Evento	1
53	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
54	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Genuino	Japonesa	20.000	20.000	Unidad	Evento	1
55	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Genuino	Japonesa	5.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				145.000	290.000			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
56	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
57	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
58	78180101-009	Batería	1	Genuino	Japonesa	5.000	400.000	Unidad	Evento	1
59	78180101-007	Cubierta	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
60	78180101-007	Cámara	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				25.000	420.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO								
61	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Genuino	Japonesa	30.000	50.000	Unidad	Evento	1
62	78180101-016	Carga de Gas	1	Genuino	Japonesa	50.000	80.000	Unidad	Evento	1
63	78180101-016	Reparación de compresor	1	Genuino	Japonesa	5.000	5.000	Unidad	Evento	1
64	78180101-016	Cambio de filtro	1	Genuino	Japonesa	30.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				115.000	185.000			
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					6.065.000			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 / JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP Nº 363/2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM
Contratación Directa Nº 06/2010
VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
Año 1999
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1			5.000	15.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Cambio aceite motor	1			5.000	135.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1			5.000	50.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Control aceite diferencial o cambio	1			5.000	85.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1			5.000	85.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1			5.000	30.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1			5.000	30.000	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Control bujías incandescente o cambio	1			5.000	25.000	Unidad	Evento	1
9	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1			5.000	45.000	Unidad	Evento	1
10	78180101-014	Cambio bomba de agua	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1			90.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**185.000**	**600.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
12	78180101-014	Tapa Motor	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Juego de pistón	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Juego de camisa	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Juego de aros	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
16	78180101-014	Bomba de aceite	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-014	Rectificación cigüeñal	1			150.000	0	Unidad	Evento	1
18	78180101-014	Cepillado tapa motor	1			150.000	0	Unidad	Evento	1
19	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1			100.000	150.000	Unidad	Evento	1
20	78180101-014	Reparación pico inyector	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-014	Cambio soporte motor	1			20.000	100.000	Unidad	Evento	1
22	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
23	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**715.000**	**865.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) CAJA DE VELOCIDAD 4X2								
24	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
25	78180101-002	Engranaje 1ra a 5ta	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
26	78180101-002	Reten cola caja	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
27	78180101-002	Juego junta caja	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
28	78180101-002	Soporte caja	1			30.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**170.000**	**290.000**			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
Año 1999
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. N°. 363 /2010

Item	Cod. Catálogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION								
29	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
30	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
31	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1			30.000	40.000	Unidad	Evento	1
32	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**105.000**	**115.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
33	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (izq)	1			20.000	100.000			
34	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1			20.000	100.000	Unidad	Evento	1
35	78180101-011	Cambio rotula superior- c/u (izq.)	1			20.000	100.000			
36	78180101-012	Cambio rotula superior- c/u (der)	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
37	78180101-011	Cambio rotula inferior – c/u (izq)	1			20.000	100.000			
38	78180101-012	Cambio rotula inferior – c/u (der)	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
39	78180101-011	Cambio brazo tensor (iz)	1			5.000	5.000			
40	78180101-012	Cambio brazo tensor (der)	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
41	78180101-011	Cambio buje parrilla superior (Izq)	1			20.000	20.000			
42	78180101-012	Cambio buje parrilla superior (der)	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
43	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1			20.000	120.000	Unidad	Evento	1
44	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1			20.000	120.000	Unidad	Evento	1
45	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1			50.000	50.000			
46	78180101-012	Cambio bomba dirección hidráulica	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
47	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u (del)	1			5.000	5.000			
48	78180101-012	Cambio de cubiertas – c/u (tra)	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**230.000**	**750.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
49	78180101-006	Fluido de Freno	1			5.000	15.000	Unidad	Evento	1
50	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
51	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1			40.000	100.000	Unidad	Evento	1
52	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1			50.000	140.000	Unidad	Evento	1
53	78180101-006	Reparación servo freno	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
54	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : NISSAN - 4WD PICK UP
Año 1999
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. Nº 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
55	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1			30.000	0	Unidad	Evento	1
56	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1			30.000	0	Unidad	Evento	1
57	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1			30.000	70.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**305.000**	**455.000**			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
58	78180101-005	Fluido de Embrague	1			5.000	10.000	Unidad	Evento	1
59	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1			5.000	15.000	Unidad	Evento	1
60	78180101-005	Cambio plato de presión	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
61	78180101-005	Cambio disco de embrague	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
62	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**160.000**	**425.000**			
		REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO								
63	78180101-009	Reparación Alternador	1			100.000	150.000	Unidad	Evento	1
64	78180101-009	Reparación motor de arranque	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
65	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
66	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**160.000**	**260.000**	Unidad	Evento	1
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
67	78180101-023	Cambio de Parabrisa delantero o trasero	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
68	78180101-023	Cambio de Ventanilla laterales	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
69	78180101-009	Batería	1			5.000	400.000	Unidad	Evento	1
70	78180101-007	Cubierta	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
71	78180101-007	Cámara	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**25.000**	**420.000**	Unidad	Evento	1
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO								
72	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1			50.000	30.000	Unidad	Evento	1
73	78180101-016	Carga de Gas	1			50.000	80.000	Unidad	Evento	1
74	78180101-016	Cambio de filtro	1			50.000	40.000	Unidad	Evento	1
75	78180101-016	Cambio termostato de aire acondicionado	1			30.000	40.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				**180.000**	**190.000**			
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**6.605.000**			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

ANEXO I DE RESOLUCION STP Nº 363 /2010 - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ADJUDICADO: TALLER RPM
Contratación Directa Nº 06/2010
VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
Año 2003
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR								
1	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1			5.000	15.000	Unidad	Evento	1
2	78180101-014	Cambio aceite motor	1			5.000	130.000	Unidad	Evento	1
3	78180101-014	Limpieza filtro de aire o cambio	1			5.000	70.000	Unidad	Evento	1
4	78180101-014	Control aceite caja mecánica o cambio	1			5.000	90.000	Unidad	Evento	1
5	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1			5.000	50.000	Unidad	Evento	1
6	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1			5.000	135.000	Unidad	Evento	1
7	78180101-014	Cambio bomba de agua	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
8	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1			90.000	0	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				170.000	590.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO								
9	78180101-014	Tapa Motor	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
10	78180101-014	Juego de pistón	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
11	78180101-014	Juego de camisa	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
12	78180101-014	Juego de aros	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
13	78180101-014	Control bomba de aceite	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
14	78180101-014	Rectificación de leva	1			40.000	0	Unidad	Evento	1
15	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1			100.000	150.000	Unidad	Evento	1
16	78180101-014	Reparación pico inyector	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
17	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
18	78180101-014	Cambio junta tapa motor	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				390.000	610.000			
		REPARACION (MANTENIEMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOCIDAD 4x4								
19	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
20	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
21	78180101-002	Reten cola caja	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
22	78180101-002	Reten eje intermedia	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
23	78180101-002	Juego junta caja	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
24	78180101-002	Soporte caja	1			20.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				165.000	295.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
Año 2003
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. N.º 363/20

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION								
25	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
26	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1			20.000	40.000	Unidad	Evento	1
27	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
28	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1			10.000	10.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				55.000	85.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO								
29	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u	1			20.000	100.000			
30	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u	1			0	0	Unidad	Evento	1
31	78180101-011	Cambio brazo central de dirección	1			50.000	50.000			
32	78180101-012	Cambio brazo central de dirección	1			0	0	Unidad	Evento	1
33	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal – c/u	1			20.000	120.000	Unidad	Evento	1
34	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica	1			50.000	50.000			
35	78180101-012	Cambio bomba dirección hidráulica	1			0	0	Unidad	Evento	1
36	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				145.000	325.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO								
37	78180101-006	Fluido de Freno	1			5.000	10.000	Unidad	Evento	1
38	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1			20.000	10.000			
39	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1			30.000	100.000	Unidad	Evento	1
40	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
41	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
42	78180101-006	Reparación servo freno	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
43	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
44	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1			40.000	0	Unidad	Evento	1
45	78180101-006	Rectificación tambor de freno – c/u	1			40.000	0	Unidad	Evento	1
46	78180101-006	Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
47	78180101-006	Cambio bomba central de freno	1			50.000	80.000	Unidad	Evento	1
48	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1			30.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				345.000	530.000			

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA:

VEHICULO : LAND ROVER - DISCOVERY
Año 2003
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 1

Anexo Res. N.º 363/2010

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	IVA INCLUIDO		U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
						MANO DE OBRA	REPUESTO			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE								
49	78180101-005	Fluido de Embrague	1			5.000	10.000	Unidad	Evento	1
50	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1			20.000	10.000	Unidad	Evento	1
51	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1			20.000	30.000	Unidad	Evento	1
52	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1			20.000	10.000	Unidad	Evento	1
53	78180101-005	Cambio plato de presión	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
54	78180101-005	Cambio disco de embrague	1			50.000	150.000	Unidad	Evento	1
55	78180101-005	Cambio cojinete empuje	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
56	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1			10.000	20.000	Unidad	Evento	1
57	78180101-005	Cambio reten bancada	1			20.000	40.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				245.000	470.000			
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO.								
58	78180101-009	Reparación Alternador	1			100.000	150.000	Unidad	Evento	1
59	78180101-009	Reparación motor de arranque	1			100.000	150.000	Unidad	Evento	1
60	78180101-009	Cambio faro delantero – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
61	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
62	78180101-009	Colocar relay luz alta	1			20.000	20.000	Unidad	Evento	1
63	78180101-009	Cambiar solenoide o automático de arranque	1			20.000	60.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				250.000	390.000			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE:								
64	78180101-009	Batería	1			5.000	400.000	Unidad	Evento	1
65	78180101-007	Cubierta	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
66	78180101-007	Cámara	1			5.000	5.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				15.000	410.000			
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO								
67	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
68	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1			50.000	50.000	Unidad	Evento	1
69	78180101-016	Carga de Gas	1			50.000	100.000	Unidad	Evento	1
		SUB TOTAL				150.000	200.000			
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					5.835.000			

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE DICHOS REPUESTOS O SERVICIOS.

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION.

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE LA S.T.P. CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
FECHA: 30 JUL 2010
FIRMA: