LOTE Nº 1

TAPE RUVICHA

CAMIONETA FORD EXPLORER

MANTENIMIENTO Y REPARACION

ITEM			
1.1	**Reparación de Frenos**	1 Juego de pastillas delantero	738.760
1.2		1 Disco de Freno delantero	834.900
1.3		1 Mordaza de freno	1.740.640
1.4		Jgo de pastillas de freno trasero	521.180
1.5		1 Disco de Freno Trasero	834.900
1.6		2 Cabos de frenos de mano	1.001.880
1.7		1 bomba central de freno	1.710.280
1.8		1 Servo	4.554.000
1.9		1 Fluido de freno	25.300
1.10		1 Caño flexible de freno delantero	642.620
1.11		1 Caño flexible de freno trasera	642.620
1.12		Rectificación de 2 discos de freno del	166.980
1.13		Rectificación de 2 discos de freno tras	166.980
1.14		1 Sensor ABS de rueda izquierda	516.120
1.15		1 Sensor ABS de rueda derecha	516.120
1.16		2 Sensores ABS de ruedas trasera	1.032.240
1.17		1 Modulo con unidad hid. De ABS	2.277.000
1.18		1 Repar. Perno deslizante de mordaza del	430.100
1.19		1 repar. Perno deslizante de mordaza tras	430.100
1.20		1 Perno deskizante de mordaza del	430.100
1.21		1 Perno deskizante de mordaza tras	430.100
1.22		Materiales auxiliares	88.000
1.23		Mano de Obra	**5.058.020**
2.1	**Reparación de Suspensión Delantera**	1 Amortiguador delantero	672.980
2.2		2 Rotulas inferiores	738.760
2.3		2 Bieletas estabilazadoras	313.720
2.4		4 Bujes de parrilla superior	3.683.680
2.5		2 Bujes central estabilizador	202.400
2.6		2 Parrilla de suspensión	3.036.000
2.7		1 Ruleman de masa delantera	1.669.800
2.8		1 Reten de masa delantera	N/A
2.9		1 Barra de torsión de suspensión	N/A
2.10		1 Tornillo de barra de torsión	N/A
2.11		2 Porta masa	2.024.000
2.12		2 Torreta	657.800
2.13		2 Taqueadores	607.200
2.14		2 Guardapolvo amortiguador	N/A
2.15		2 Espiral delantero	1.821.600
2.16		Materiales auxiliares	88.000
2.17		Mano de Obra	**1.991.660**
3.1	**Reparación de Sistema de Arranque**	1 Bendix de arranque	N/A
3.2		1 Automatico de arranque	N/A
3.3		1 Inducido de arranque	N/A
3.4		1 Jgo. De carbones	N/A
3.5		1 Motor de arranque completo	4.048.000
3.6		Materiales auxiliares	88.000
3.7		Mano de Obra	**367.400**
4.1	**Reparación de Alternador**	1 Regulador de voltage	N/A
4.2		1 Diodo rectificador	N/A
4.3		1 Correa de Alternador	N/A
4.4		2 Rulemanes de Alternador	N/A
4.5		1 Polea Alternador	N/A
4.6		1 Alternador Completo	4.048.000
4.7		Materiales auxiliares	88.000
4.8		Mano de Obra	**367.400**
5.1	**Reparación de Partes eléctricas en Gral.**	4 Foco de Alta y Baja	708.400
5.2		2 Foos de 2 filamentos	20.240
5.3		2 Focos de 1 filamento	20.240
5.4		2 Focos de busca huellas	354.200
5.5		1 Foco de luz de techo	20.240
5.6		2 Faros delantero	3.036.000
5.7		1 Faro trasero	910.800
5.8		1 Farito de luz de chapa	404.800
5.9		2 Faros busca huellas	1.315.600
5.10		1 Foco para tablero	5.060
5.11		1 Faro 3ra de freno	506.000
5.12		10 Fusibles 10º	101.200
5.13		10 Fusibles 15º	101.200
5.14		10 Fusibles 20º	101.200

5.15		10 Fusibles 25ª	101.200
5.16		10 Fusibles 30ª	101.200
5.17		1 Relay de luz alta	202.400
5.18		1 Relay de luz baja	202.400
5.19		1 Relay de señalero	242.880
5.20		1 Relay de limpia parabrisa	242.880
5.21		1 Relay de bocina	242.880
5.22		1 Relay de Bomba de Combustible	242.880
5.23		1 Relay de aire acondicionado	328.900
5.24		1 Conmutador de luces	1.012.000
5.25		1 Bulbo de marcha atrás	354.200
5.26		1 Bulbo de freno	354.200
5.27		1 Bulbo de neutro	354.200
5.28		1 Interruptor limpia parabrisas	1.012.000
5.29		1 Control de apertura	672.980
5.30		Materiales auxiliares	88.000
5.31		Mano de Obra	**2.654.520**
6.1	**Reparación de Motor**	4 Pistones	3.481.280
6.2		4 Jgos.de aros	1.457.200
6.3		1 juego de juntas	2.530.000
6.4		4 Casquillos de biela	1.295.360
6.5		5 Casquillos de bancada	1.644.500
6.6		8 Válvulas de admisión	850.080
6.7		8 Válvulas de escape	1.295.360
6.8		1 Junta de tapa de cilindros	910.800
6.9		1 Arbol de levas Adm.	1.922.800
6.10		1 Cigüeñal	5.060.000
6.11		4 Bielas	2.449.040
6.12		1 Tapa de cilindros	11.003.600
6.13		1 Arbol de levas Esc..	2.428.800
6.14		1 Junta de multiple de adm.	809.600
6.15		1 Junta de multiple de esc.	910.800
6.16		1 Junta tapa balancin	384.560
6.17		1 Reten frente motor	480.700
6.18		1 Reten de bancada	779.240
6.19		1 Conjunto alojamiento	1.376.320
6.20		16 Resortes de válvulas	1.214.400
6.21		16 Martilles de Val.	2.914.560
6.22		16 Reten guia de val.	323.840
6.23		1 Jgo de engranajes del frente motor	4.301.000
6.24		1 Varilla medidor de aceite	354.200
6.25		1 Lts. De Aceite 15W40	101.200
6.26		1 Filtro de aceite	50.600
6.27		1 Filtro de aire	146.740
6.28		1 Filtro de combustible	136.620
6.29		1 Cadena de distribución	708.400
6.30		1 Regulador de cadena	455.400
6.31		1 Tensor de cadena de distrib.	506.000
6.32		Correa de Alternador	N/A
6.33		Correa de D/H	N/A
6.34		Correa de A/C	N/A
6.35		2 Soportes de Motor	845.020
6.36		1 Soporte de caja	703.340
6.37		1 Balanceador	2.024.000
6.38		1 Calce lateral	N/A
6.39		1 Correa Serpiente	328.900
6.40		1 Tensor de correa serpiente	1.674.860
6.41		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	4.999.280
6.42		Materiales auxiliares	88.000
6.43		Mano de Obra	**7.084.000**
7.1	**Reparación de Diferencial de 4 x 4**	1 Lts.de aceite 80W90	126.500
7.2		1 Corona y Piñon de Dif. 4x4	8.495.740
7.3		2 Rulemanes de Corona	419.980
7.4		2 Rulemanes de Piñon	419.980
7.5		2 Rulemanes del tunel	419.980
7.6		1 Reten de piñon	212.520
7.7		1 Tuerca de Piñon	126.500
7.8		4 Guardapolvos de homocineticas	455.400
7.9		2 Tulipas de Homoc. Lado de caja	2.530.000
7.10		1 Espaciador	151.800
7.11		1 Caja completa	20.152.000
7.12		Materiales auxiliares	88.000
7.13		Mano de Obra	**1.416.800**
8.1	**Reparación de Dirección**	Cremallera de dirección	8.602.000
8.2		2 Precap	1.012.000
8.3		2 Guardapolvo	404.800

8.4		2 Muñequin	860.200
8.5		1 Bomba de dirección hidráulica	2.024.000
8.6		1 Caño de alta presión de DH	910.800
8.7		1 Correa de Dirección	354.200
8.8		1 Ruleman Tensor	759.000
8.9		1 Cruceta de columna de dirección	809.600
8.10		24 Espárragos de rueda	3.597.660
8.11		24 Tuercas de rueda	1.092.960
8.12		1 Llanta	3.111.900
8.13		1 Cubierta	936.100
8.14		1 Lts. Fluido Hidráulico ATF	131.560
8.15		Alineación y balanceo	165.000
8.16		Engrase	165.000
8.17		Materiales auxiliares	88.000
8.18		Mano de Obra	**3.007.620**
9.1	**Reparación de Sistema de Refrigeración**	1 Radiador de agua	4.301.000
9.2		1 Bomba de agua	1.518.000
9.3		1 Ventilador de radiader	617.320
9.4		1 Termostato	242.880
9.5		1 Junta de termostato	126.300
9.6		1 Tapa de radiador	263.120
9.7		2 Manguera de radiador	667.820
9.9		Mano de Obra	**2.196.040**
	Reparación de Aire Acondicionado	1 Juego de mangueras de calefacción	1.012.000
9.10		1 Manguera de Alta presión de AA	667.920
9.11		1 Manguera de Baja presión de AA	667.920
9.12		1 Condensador de A. Ac	1.973.400
9.13		1 Evaporador de A. Ac.	3.542.000
9.14		1 Válvula expansora	369.380
9.15		1 Filtro recibidor de A.Ac.	900.680
9.16		1 Kg. Gas refrigerante 134 A Ac	759.000
9.17		1 lts. Agua refrigerante c/aditivo	30.360
9.18		1 Comprensor de A. Ac	5.060.000
9.19		1 Polea de compresor	1.295.360
9.20		1 Embrague de compresor	817.740
9.21		1 Caño de compresor	743.820
9.22		Materiales Auxiliares	88.000
9.23		Mano de Obra	**3.076.480**
10.1	**Sistema de Air Bag**	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	12.650.000
10.2		1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	12.650.000
10.3		1 Disco de Air Bag bobina	1.315.600
10.4		1 Móulo de Airbag	2.833.600
10.5		Mano de Obra	**3.036.000**
11.1	**Reparación de Interior de Cabina**	1 Mecanismo de lev vid delant izq.	1.518.000
11.2		1 Mecanismo de lev vid delant der.	1.518.000
11.3		1 Mecanismo de lev vid tras izq	1.265.000
11.4		1 Mecanismo de lev vid tras der.	1.265.000
11.5		1 Comando central de lev vid	1.467.400
11.6		1 Tapiz de pta del izq.	2.125.200
11.7		1 Tapiz de pta del der.	2.125.200
11.8		1 Tapiz de pta tras izq	1.922.800
11.9		1 Tapiz de pta tras der	1.922.800
11.10		1 Cerradura de pta del izq	647.680
11.11		1 Cerradura de pta del der	647.680
11.12		1 Cerradura de pta tras izq.	647.680
11.13		1 Cerradura de pta tras der	647.680
11.14		1 Manivela de pta interior delant izquierdo	430.100
11.15		1 Manivela de pta interior delant derecho	430.100
11.16		1 Manivela de pta interior trasero izquierdo	430.100
11.17		1 Manivela de pta interior trasero derecho	430.100
11.18		1 Manivela de pta exterior delant. Izquierdo	480.700
11.19		1 Manivela de pta exterior delant. Derecho	480.700
11.20		1 Manivela de pta exterior trasero izquierdo	480.700
11.21		1 Manivela de pta exterior trasero derecho	480.700
11.22		1 Llave de cerradura c/control	1.012.000
11.23		1 Copia de llave de cerradura	556.600
11.24		Limpieza integral de Tapizado	657.800
11.25		Materiales Auxiliares	88.000
11.26		Mano de Obra	**2.024.000**
12.1	**Reparación de Transmisión Mecánica**	1 Jgo. De Anillos Sincronizadores	N/A
12.2		1 Jgo de Rulemanes	N/A
12.3		1 Jgo de Rodillos	N/A
12.4		1 Desplazable de 1 y 2da	N/A
12.5		1 Desplazable de 3ra y 4ta	N/A
12.6		1 Desplazable de 5ta y M. atrás	N/A
12.7		1 Eje de Mando	N/A

12.8		1 Eje Principal	N/A
12.9		1 Engranaje de 1ra	N/A
12.10		1 Engranaje de 2da	N/A
12.11		1 Engranaje de 3ra	N/A
12.12		1 Engranaje de 4ta	N/A
12.13		1 Engranaje de 5ta	N/A
12.14		1 Cuádruple	N/A
12.15		2 Reten cola	N/A
12.16		1 Reten de frente caja	N/A
12.17		5 lts. De aceite 75W90	N/A
12.18		Aceite super ATF	N/A
12.19		Materiales Auxiliares	N/A
12.20		Mano de Obra	N/A
13.1	**Reparación de Transmisión Automática**	Módulo de caja automática	4.554.000
13.2		Inhibidor	1.265.000
13.3		Generador de pulso A	1.265.000
13.4		Generador de pulso B	1.265.000
13.5		Convertidor	4.736.160
13.6		Caja de válvulas	3.177.680
13.7		Cárter	895.620
13.8		1 Lts. Aceite caja automática	80.960
13.9		Bomba de aceite	1.265.000
13.10		Caja de transferencias	132.000
13.11		Filtro de aceite	493.060
13.12		Conjunto de discos	3.289.000
13.13		Conjunto de discos TA	100
13.14		Juego de discos TA	100
13.15		Juego de discos	100
13.16		Juego de discos de freno	100
13.17		Materiales Auxiliares	88.000
13.18		Mano de Obra	**3.501.520**
14.1	**Reparación de Embrague**	1 Plato depresión y disco de embrague	N/A
14.2		1 Bomba central de embrague	N/A
14.3		1 Cojinete de empuje	N/A
14.4		1 Goma pedalde embrague	N/A
14.5		1 Volante de motor	N/A
14.6		8 Tornillos de volante	N/A
14.7		1 lts.Fluido	N/A
14.8		Materiales Auxiliares	N/A
14.9		Mano de Obra	N/A
15.1	**Reparación de Diferencial Trasero**	1 Diferencial completo	16.382.300
15.2		1 Jgo de piñon y corona	3.795.000
15.3		2 Rulemanes de corona	384.560
15.4		1 Ruleman de piñon grande	192.280
15.5		1 Ruleman de piñon chico	151.800
15.6		1 Reten piñón	111.320
15.7		1 Espaciador	101.200
15.8		1 Tuerca de Piñon	75.900
15.9		1 Acople diferencial	622.380
15.10		3 Calces piñon	227.700
15.11		3 Calces corona	227.700
15.12		1 Reparación de diferencial trasero	759.000
15.13		1 Junta para diferencial	227.700
15.14		1 Reten Palier	177.100
15.15		1 Calce de engranaje satélite	131.560
15.16		1 Calce de engranaje planetario	131.560
15.17		1 Ruleman de diferencial	197.340
15.18		1 Cambio de Sátelite y Planetario	328.900
15.19		3 lts. De aceite 80W90	106.260
15.20		Materiales Auxiliares	88.000
15.21		Mano de Obra	**1.396.560**
16.1	**Reparación de Suspensión Trasera**	1 Amortiguador trasero	759.000
16.2		10 Bujes traseros	2.681.800
16.3		2 Bieletas estabilazadoras	506.000
16.4		2 Parrilla de Suspensión trasera	4.938.560
16.5		2 Brazo de suspensión	4.554.000
16.6		2 Brazo Trasero	4.554.000
16.7		1 Rotación de las 4 ruedas	50.600
16.8		Materiales Auxiliares	88.000
16.9		Mano de Obra	**2.499.640**
17.1	**Reparación de Sistema de 4 x 4**	Caja de transferencias completa	14.442.720
17.2		Modulo control	1.518.000
17.3		Inhibidor	495.880
17.4		Interruptor	495.880
17.5		2 Homocineticas	3.036.000
17.6		2 Masas delanteras	2.024.000

17.7		2 Punta ejes	N/A
17.8		2 Masas traseras	4.371.840
17.9		Cardan completo	2.530.000
17.10		Crucetas cardán	435.160
17.11		Centralizador del cardan	2.530.000
17.12		Cabo de cambio	951.280
17.13		1 Cruceta cardán	435.160
17.14		1 Macho y Hembra Cardán trasero	885.500
17.15		Materiales Auxiliares	88.000
17.16		Mano de Obra	**1.502.820**
18.1	**Reparación de Sistema de Combustible**	Bomba decombustible	1.771.000
18.2		4 Picos Inyectores	2.631.200
18.3		Regulador de posición de combustible	1.163.800
18.4		Sensor posición de cigüeñal	566.720
18.5		Sensor posición de Arbol de levas	566.720
18.6		Sensor de Flujo de Aire	759.000
18.7		Jgo de Caños Sist. Dé Admisión Turbo/inter	1.265.000
18.8		Tubo de combustible	821.600
18.9		Sensor de presión de Combustible	759.000
18.10		Válvula control de aire	753.940
18.11		Conjunto pedal acelerador	2.125.200
18.12		Flotador de Tanque	1.771.000
18.13		Filtro de combustible	141.680
18.14		1 Base para Filtro de combustible	2.337.720
18.15		1 Válvula de solenoide	753.940
18.16		Intercooler	2.530.000
18.17		Válvula EGR	1.518.000
18.18		Unidad de control	1.199.220
18.19		1 Tapa tanque de combustible	349.140
18.20		1 Limpieza de tanque de combustible	253.000
18.21		1 Limpieza de 4 picos Inyectores	253.000
18.22		Materiales Auxiliares	88.000
18.23		Mano de Obra	**2.622.280**
19.1	**Reparación de Chaperia y Pintura y otros**	Envolvente de Paragolpe delantero	3.289.000
19.2		Envolvente de Paragolpe trasero	3.010.700
19.3		Panel de Frente	1.482.580
19.4		Capot	4.336.420
19.5		Guardapolvo Delantero Derecho	1.062.600
19.6		Guardapolvo Delantero Izquierdo	1.062.600
19.7		Puerta Delantera Derecha	1.771.000
19.8		Puerta Delantera Izquierda	1.771.000
19.9		Puerta Trasera Derecha	1.472.460
19.10		Puerta Trasera Izquierda	1.472.460
19.11		Parabrisa Delantero	2.783.000
19.12		Moldura de Parabrisas delantero	910.800
19.13		Parabrisas Trasero	2.013.880
19.14		Moldura de Parabrisas trasero	1.497.760
19.15		Carril paragolpe	713.460
19.16		Parrilla frontal	1.265.000
19.17		1 Espejo retrovisor exterior izquierdo	2.231.460
19.18		1 Espejo retrovisor exterior derecho	2.231.460
19.19		1 Colocación de Faro delantero	318.780
19.20		1 Colocación de Faro trasero	166.980
19.21		1 Bagueta y colocación	328.900
19.22		2 Cepillos de limpia parabrisas	263.120
19.23		Chaperia y Pintura completo	6.072.000
19.24		Tapiceria	1.497.760
19.25		1 Juego de Alfombras Individuales	660.000
19.26		1 Lavado completo	66.000
19.27		Materiales Auxiliares	88.000
19.28		Mano de Obra	**3.724.820**
		TOTAL	**472.282.220**

SON GUARANIES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE IVA INCLUIDO.-

LOTE N° 2
AUTOMOTOR S.A.
AUTOMOVIL HYUNDAI ACCENT
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1.1	**Reparación de Frenos**	1 Juego de pastillas delant.	768.300
1.2		1 Disco de Freno delantero	1.453.400
1.3		1 Juego de rep. De mordasa	280.800
1.4		2 Cilindros de frenos tras.	828.100
1.5		1 Zapata de freno	542.100
1.6		1 Tambor de Freno	933.400
1.7		2 Cabos de frenos de mano	644.800
1.8		1 Bomba central de freno	925.600
1.9		1 Servo	1.185.000
1.10		1 Fluido de freno	39.000
1.11		4 Caños flexibles de frenos	544.700
1.12		4 Resortes de zapatas	241.800
1.13		4 segureos de zapatas	122.200
1.14		Rectificacion de 2 Discos de Freno	1.200.000
1.15		Cementado de 4 zapatas	845.000
1.16		Rectificacion de 2 tambores de Fr.Tras.	195.000
1.17		Materiales Auxiliares	325.000
1.18		Mano de Obra	1.200.000
			12.274.200
2.1	**Reparación de Suspención Delantera**	1 Amortiguador	154.700
2.2		2 Rotulas inferiores	708.500
2.3		Punta eje izq.	708.500
2.4		Punta eje der.	633.100
2.5		4 Bujes de parrilla inferior del.	903.500
2.6		1 Parrilla de suspensión inferior	195.000
2.7		1 Barra de torsión de suspención	No Cotiza
2.8		1 Tornillo de barra de torsión	No Cotiza
2.9		Masa de rueda izq.	553.800
2.10		Masa de rueda der.	553.800
2.11		1 Reten de masa delantera	No Cotiza
2.12		Homcinetica Izquierda	2.808.000
2.13		Homocinetica Derecha	2.808.000
2.14		Materiales Auxiliares	450.000
2.15		Mano de Obra	1.400.000
			11.876.900
3.1	**Reparación de Sistema de Arranque**	1 Bendix de arranque	465.400
3.2		1 Rotor de arranque	674.700
3.3		1 Automatico de arranque	698.000
3.4		1 Inducido de arranque	1.037.400
3.5		1 Jgo. De carbones	321.100
3.6		1 Motor de arranque completo	1.609.400
3.7		Trabajos de terceros	220.000
3.8		Materiales Auxiliares	350.000
3.9		Mano de Obra	800.000
			6.176.000
4.1		1 Jgo. Regulador de voltage	635.700
4.2		1 Jgo de Diodos	635.700
4.3		1 Rotor de Alternador	704.600

4.4	Reparación de Alternador	1 Estator de Alternador	1.393.600
4.5		1 Correa de Alternador	192.400
4.6		2 Rulemanes de Alternador	278.200
4.7		1 Polea de alternador	373.100
4.8		1 Carcasa Trasera de Alternado	492.700
4.9		1 Carcasa delantera de alternador	405.600
4.10		1 Alternador Completo	2.061.800
4.11		Materiales Auxiliares	350.000
4.12		Mano de Obra	600.000
			8.123.400
5.1	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	2 Foco de Alta y Baja	243.100
5.2		2 Focos de 1 filamento	18.200
5.3		2 Focos de 2 filamento	18.200
5.4		2 Focos de busca huellas	166.400
5.5		1 Foco de luz de techo	58.500
5.6		1 Faro delantero	2.646.800
5.7		1 Faro trasero	763.100
5.8		2 Faritos de luz de chapa	278.200
5.9		1 Faro busca huella	673.400
5.10		1 Colocación de Faros	50.000
5.11		1 Foco de luz de tablero	18.000
5.12		10 Fusibles 10 A	15.000
5.13		10 Fusibles 15ª	15.000
5.14		10 Fusibles 20 A	15.000
5.15		10 Fusibles 25 A	15.000
5.16		10 Fusibles 30 A	15.000
5.17		1 Relay de luz alta	114.000
5.18		1 Relay de luz baja	114.000
5.19		1 Relay de señalero	236.000
5.20		1 Relay de limpia parabrisas	218.000
5.21		1 Relay de Bocina	205.000
5.22		1 Relay de Bomba de Combustible	No Cotiza
5.23		1 Relay de Aire Acondicionado	376.000
5.24		1 Motor de levanta vidrios	590.000

5.25		1 Conmutador de luces	423.800
5.26		1 Bulbo de marcha atrás	245.700
5.27		1 Bulbo de frenos	343.200
5.28		1 Bulbo de punto muerto	278.200
5.29		1 Motor de limpia parabrisas	945.000
5.30		1 Interruptor de limpia parabrisas	635.000
5.31		1 juego de Cepillo de limpia parabrisas	244.000
5.32		1 Control de apertura	620.000
5.33		1 Espejo retr. Ext. Izq.	777.400
5.34		1 Espejo retr. Ext. Der.	777.400
5.35		1 Colocación de Espejo retrovisor Externo	50.000
5.36		Materiales Auxiliares	350.000
5.37		Mano de Obra	1.200.000
			13.751.600
6.1		1 Juego de Pistones (4)	839.800
6.2		1 Juego de Aros (4)	566.800
6.3		1 Juego de Juntas	934.700
6.4		1 Juego de casquiloos de biela (4)	387.400
6.5		1 Juego de caquillos de Bancada (4)	413.400
6.6		1 Juego de Valvulas de Admision (4)	335.400
6.7		1 Juego de Valvulas de Escape (4)	347.100
6.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	278.200
6.9		1 Arbol de Levas Adm.	1.363.700
6.10		1 Cigüeñal	3.101.800
6.11		1 Juego de Bielas (4)	1.373.800
6.12		1 Tapa de Cilindros	5.408.000
6.13		1 Arbol de levas de Esc.	1.388.400
6.14		1 Junta de multiple de adm.	76.700
6.15		1 Junta de multiple de esc.	83.200
6.16		1 Junta de frente de motor	111.800
6.17		1 Reten frente motor	67.600
6.18		1 Reten de bancada tras.	88.400
6.19		1 Conjunto alojamiento	256.000
6.20		8 resortes de valvulas	349.700
6.21		8 Martilletes de Valvulas	542.100
6.22		1 Jgo. Reten omo de valvulas	317.200

6.23	**Reparación de Motor**	1 Jgo de Engranejes del frente motor	1.099.800
6.24		1 Turbo	6.240.000
6.25		1 Cadena de Distribucion	1.257.100
6.26		1 Tensor de Cadena de distribución	318.000
6.27		1 Regulador de Cadena de Distrib.	542.100
6.28		2 Rulemanes de Piñon	460.000
6.29		2 Rulemanes de Tunel	390.000
6.30		1 Reten de piñon	112.000
6.31		1 Tuerca de Piñon	85.000
6.32		4 Guardapolvos de homocineticas	640.000
6.33		2 Tulipas de omocinética lado caja	1.236.000
6.34		1 Espaciador	36.000
6.35		1 Caja completa	14.800.000
6.36		1 Lts. Aceite 15W40	182.000
6.37		1 Filtro de aceite	36.400
6.38		1 Filtro de Aire	75.400
6.39		1 Filtro de Combustible	88.400
6.40		1 Correa de D/H	No Cotiza
6.41		1 Correa de A/C	No Cotiza
6.42		2 Soportes de Motor	387.400
6.43		1 Soporte de caja	696.800
6.44		1 Varilla medidor de aceite	215.000
6.45		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	2.300.000
6.46		Materiales Auxiliares	450.000
6.47		Mano de Obra	500.000
			50.778.600
7.1	**Reparación de Dirección**	Cremallera de dirección	2.646.800
7.2		Precap	426.700
7.3		Guaradapolvo	243.100
7.4		Muñequin	306.800
7.5		1 Bomba de dirección	1.232.000
7.6		1 Caño de alta presión de dirección	296.000
7.7		1 Cruceta de columna de dirección	460.000
7.8		24 Esparragos de rueda	343.200
7.9		24 Tuercas de rueda	499.200
7.10		1 Llanta	1.436.000
7.11		1 Cubierta	800.000
7.12		1 tasa de llanta	236.000
7.13		Alineacion	200.000
7.14		1 lts. Fluido de Dirección ATF	35.000
7.15		1 Engrase	120.000
7.16		Materiales Auxiliares	350.000
7.17		Mano de Obra	1.200.000
			10.830.800
8.1	**Reparación del Sistema de**	1 Radiador de agua	2.129.400
8.2		1 Bomba de agua	423.800
8.3		1 Ventilador de radiador	2.098.200
8.4		1 Termostato	308.100
8.5		1 Tapa p/ radiador de agua	80.000
8.6		1 Junta de termostato	83.200
8.7		2 mangueras de radiador	278.200
8.8		1 Juego de mangueras de calefacion	765.700
8.9		1 Condensador de A.Ac	2.121.600
8.10		1 Evaporador de A.Ac.	1.842.100
8.11		1 Selenoide	698.000
8.12		1 Valvula expansora	886.600

8.13	**Refrigeracion y A.Ac.**	1 Filtro recibidor de A.Ac.	234.000
8.14		1 kg. Gas refrigerante 134 A/C	666.900
8.15		1 Aceite p/ A/C	No Cotiza
8.16		1 lts. Agua refrigerante c/aditivo	390.000
8.17		1 Buje de cnexiones	No Cotiza
8.18		1 Juego reparo de compresor	4.206.800
8.19		1 Compresor de A. Ac	4.206.800
8.20		1 Polea de compresor	405.600
8.21		1 Embrague de compresor	540.800
8.22		1 Caño de compresor	1.500.000
8.23		Materiales Auxiliares	450.000
8.24		Mano de Obra	2.600.000
			26.915.800
9.1	**Reparación de Sistema de Air Bag**	1 Bolsa de AirBag de Conductor	5.436.000
9.2		1 Disco de AirBag Bobina	526.000
9.3		1 Modulo de AirBag	780.000
9.4		Materiales Auxiliares	450.000
9.5		Mano de Obra	1.800.000
			8.992.000
10.1		2 Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual	501.800
10.2		2 Mecanismos de lev vid delnt der. Manual	501.800
10.3		2 Mecanismos de lev vid tras izq manual	473.200
10.4		2 Mecanismos de lev vid tras der. Manual	234.000
10.5		1 Espejo retrovisor interior	436.000
10.6		1 Colocación de mec.lev. Vidrios	180.000
10.7		1 Tapiz de pta. Del der.	473.200
10.8		1 Tapiz de pta tras izq.	1.643.200
10.9		1 Tapiz de pta trasera der.	1.643.200

10.1	**Reparación de Interior de Cabina**	1 Cerradura de puerta del izq.	1.453.400
10.1		1 Cerradura de puerta del der.	478.400
10.1		1 Cerradura de puerta trasera izq.	478.400
10.1		1 Cerradura de pta tras der.	340.600
10.1		1 Cinturón de conductor	340.600
10.1		1 Cinturon de acompañante	893.100
10.1		1 Jdo de uía de asiento de cond	893.100
10.1		1 Guia de asiento de acompañante	609.700
10.1		Limpieza integral de Tapizado	1.100.000
10.1		1 Jgo de Anillos Sincronizadores	1.779.700
10.2		Materiales Auxiliares	450.000
10.2		Mano de Obra	1.500.000
			16.403.400
11.1	**Reparación de Transmisión**	1 Jgo de Rulemanes	1.058.200
11.2		1 Jgo. De Rodillos	969.800
11.3		1 Desplazable de 1ª. y 2da.	759.200
11.4		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	626.600
11.5		1 Deplazable de 5ta y M.atras	663.000
11.6		1 Eje de Mando	542.100
11.7		1 Eje Principal	1.227.200
11.8		1 Engranaje de 1ra.	514.800
11.9		1 Engranaje de 2da.	499.200
11.1		1 Engranaje de 3ra.	488.800
11.1		1 Engranaje de 4ra.	566.000
11.1		1 Engranaje de 5ta.	475.800
11.1		1 Reten cola	89.700
11.1		1 Reten de frente	70.200
11.1		1 Cabo de cambios	711.100
11.1		1 Lts de aceite 75w90	237.900
11.1		Materiales Auxiliares	450.000
11.1		Mano de Obra	3.800.000
			13.749.600
12.1	**Reparación de Embrague**	1 Plato de Presion	448.500
12.2		1 Disco	503.100
12.3		1 Cojinete de empuje	304.200
12.4		1 Horquilla	514.800
12.5		1 Guardapolvo de Horquilla	179.400
12.6		1 Ruleman Piloto	127.400
12.7		1 Volante de motor	2.206.100
12.8		1 Juego de Tornillos de volante	113.100
12.9		1 lts. Fluido p/embrague	35.000
12.1		Materiales Auxiliares	350.000
12.1		Mano de Obra	1.400.000
			6.181.600
13.1	**Reparación de Suspensión Trasera**	1 Amortiguador trasero	1.230.300
13.2		8 Bujes de elásticos	228.800
13.3		4 Grilletes de elásticos	145.600
13.4		1 Reten de masa trasera	136.000
13.5		1 Rotación de 4 ruedas	200.000
13.6		Materiales Auxiliares	450.000
13.7		Mano de Obra	1.200.000
			3.590.700

14.1	Reparación de Sistema de Combustible	1 Bomba inyectora de Alta	5.236.000
14.2		1 Bomba inyectora de Baja	115.000
14.3		1 Pico Inyector	2.190.000
14.4		Regulador de Presión	530.000
14.5		Sensor de Cigüeñal	396.000
14.6		Sensor de Árbol de Levas	410.000
14.7		Sensor de Flujo de Aire	1.118.000
14.8		Sensor de Acelerador	896.000
14.9		Base de Filtro de Combustible	426.000
14.1		Juego de Caños de Combustible	890.000
14.1		Flotador de Tanque	425.000
14.1		Filtro de Combustible	246.000
14.1		ECM	4.920.000
14.1		Sensor de Velocímetro	916.000
14.1		1 Tapa tanque de combustible	236.000
14.1		1 Limpieza de tanque de combustible	800.000
14.1		1 Limpieza de 4 picos inyectores	800.000
14.1		Materiales Auxiliares	450.000
14.1		Mano de Obra	3.800.000
			24.800.000
15.1	Reparación de Chaperia y Pintura y otros	Envolvente de Paragolpe Delantero	1.316.000
15.2		Envolvente de Paragolpe Trasero	1.236.000
15.3		Panel de Frente	1.236.000
15.4		Capot	1.476.000
15.5		Guardabarro Delantero Derecho	586.000
15.6		Guardabarro Delantero Izquierdo	586.000
15.7		Colocación de Bagueta	230.000
15.8		Puerta Delantera Derecha	1.640.000
15.9		Puerta Delantera Izquierda	1.640.000
15.1		Puerta Trasera Derecha	1.860.000
15.1		Puerta Trasera Izquierda	1.860.000
15.1		Tapa de baulera trasera	1.560.000
15.1		1 juego de bisagras de baulera trasera	260.000
15.1		1 Cerradura de baulera trasera	196.000
15.1		Parabrisas Delantero	2.130.000
15.1		Moldura de Parabrisas delantero	196.000
15.1		Parabrisas trasero	1.140.000
15.1		Moldura de Parabrisa trasero	236.000
15.1		Envolvente de Parabrisa trasero	No Cotiza
15.2		Bagueta y Colocación	360.000
15.2		2 Cepillos de limpia parabrisas	180.000
15.2		1 Juego de Alfombras individuales	240.000
15.2		Chaperia y Pintura completo	6.500.000
15.2		Tapiceria	800.000
15.2		1 Lavado Completo	50.000
15.2		Materiales Auxiliares	450.000
15.2		Mano de Obra	8.500.000
			36.464.000

CAMIONETAS HYUNDAI H-1			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
ITEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO Y/O SERVICIO	
1.1	Reparación de frenos	1 Jgo. Pastilla Freno delantero	832.000
1.2		1 Jgo. Pastilla Freno Trasero	539.500
1.3		4 Piston Mordaza	707.200
1.4		4 Reten Mordaza	202.800
1.5		4 Guardapolvo Mordaza	182.000
1.6		4 Perno Mordaza	148.200
1.7		1 Juego Guardapolvo Mordaza	57.200
1.8		1 Disco Freno Delantero	2.223.000
1.9		1 Disco Freno Trasero	2.277.600
1.10		Bomba Central Freno	1.287.000
1.11		Cabo Freno Mano	474.500
1.12		Servo Freno	2.567.500
1.13		1 lts. Fluido de freno	41.600
1.14		Materiales auxiliares	450.000
1.15		Mano de Obra	1.500.000
			13.490.100
2.1	Reparación de Frenos ABS	2 Sensor ABS Del. LH	643.500
2.2		2 Sensor ABS Del. RH	643.500
2.3		Módulo Hidraulico ABS	7.564.700
2.4		Materiales auxiliares	350.000
2.5		Mano de Obra	1.800.000
			11.001.700
3.1		1 Amortiguador Delantero	760.500
3.2		1 Amortiguador Trasera	1.287.000
3.3		1 Parrilla Suspension	1.224.600
3.4		2 Maza Rueda Del.	2.067.000
3.5		1 Barra de torsión de suspensión	No Cotiza
3.6		1 Tornillo de barra de torsión	No Cotiza
3.7		1 Reten de masa	2.067.000
3.8		Punta Eje LH	1.747.200
3.9		Punta Eje RH	1.747.200
3.10		2 Buje Estabilizador Del.	91.000
3.11		1 Barra Estabilizadora Del.	955.500
3.12		2 Bieleta Estabilizador Del.	279.500
3.13		1 Bieleta Estabilizador Del.	279.500
3.14		2 Taqueador Amortiguador Del.	273.000
3.15		2 Guardapolvo Amortiguador Del.	122.200
3.16		2 Torreta Amortiguador Del.	616.720
3.17		2 Rotula Suspension	763.620
3.18		2 Taqueador Amortiguador Tras.	273.000

3.19	**Reparación de Suspensión Delantera y Trasera**	2 Espiral Tras.	1.310.400
3.20		2 Espiral Del.	1.016.600
3.21		1 Buje Tras.	88.400
3.22		2 Brazo Tras.	1.804.400
3.23		2 Brazo Tensor	1.409.200
3.24		1 Barra Trasera	591.500
3.25		2 Buje Estabilizador Tras.	96.200
3.26		Bieleta Estabilizador Tras.	258.700
3.27		Bieleta Estabilizador Tras.	258.700
3.28		2 Buje de Parrilla	24.700
3.29		1 Buje de Parrilla	291.200
3.30		1 Ruleman de masa delantera	320.000
3.31		1 Ruleman de masa trasera	260.000
3.32		1 Cubierta	420.000
3.33		1 Llanta	1.630.000
3.34		1 Taza Rueda	360.000
3.35		24 Tuerca Rueda	468.000
3.36		24 Prisionero Rueda	561.600
3.37		1 Barra Estabilizadora Tras.	547.300
3.38		1 Porta Auxilio	838.500
3.39		1 Rotación de 4 ruedas	200.000
3.40		Materiales auxiliares	450.000
3.41		Mano de Obra	2.800.000
			30.559.940
4.1		Motor Arranque	3.463.200
4.2		Alternador	3.611.400
4.3		Bateria	409.500
4.4		Bendix Arranque	409.500
4.5		Automatico Arranque	435.500
4.6		Inducido Arranque	1.033.500
4.7		Porta Carbon	1.755.000
4.8		Campo Arranque	487.500
4.9		Reductora Arranque	227.500
4.10		4 Bujia Incandescente	764.400
4.11		Rotor Alternador	1.033.500
4.12		Estator Alternador	812.500
4.13		Regulador Voltaje	744.900
4.14		Rectificador	695.500
4.15		Bomba Vacio Alternador	747.500
4.16		Ruleman Alternador	214.500
4.17		Ruleman Alternador	175.500
4.18		Valvula Solenoide	1.079.000
4.19		1 Faro Delantero	1.709.500
4.20		1 Faro Trasero	1.007.500
4.21		1 Faro de Busca Huella	513.500
4.22		2 Focos Alta	195.000
4.23		2 Focos Baja	117.000
4.24		6 Focos de 1 Filamento	101.400
4.25		2 Focos de 2 Filamentos	27.780

4.27	2 Focos de Busca Huella	171.600
4.28	1 Foco de luz de techo	20.000
4.29	1 Foco de luz de tablero	50.000

4.30	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	Faro Patente LH	93.600
4.31		Faro Patente RH	93.600
4.32		10 Fusibles 10ª	32.500
4.33		10 Fusibles 15ª	45.500
4.34		10 Fusibles 20ª	58.500
4.35		10 Fusibles 25ª	15.000
4.36		10 Fusibles 30ª	15.000
4.37		1 Relay de luz alta	114.000
4.38		1 Relay de luz baja	114.000
4.39		1 Relay de señalero	236.000
4.40		1 Relay de limpia parabrisas	218.000
4.41		1 Relay de Bocina	205.000
4.42		1 Relay de Bomba de Combustible	No Cotiza
4.43		1 Relay de Aire Acondicionado	376.000
4.44		2 Lampara Interior	715.000
4.45		Interruptor Limpiaparabrisas	386.750
4.46		Bobina de Contacto	695.500
4.47		Interruptor de Luces	409.500
4.48		2 Bocina	404.800
4.49		Antena	150.000
4.50		Sensor Ciguenal	416.000
4.51		Motor Limpiaparabrisas Del.	936.000
4.52		Motor Limpiaparabrisas Tras.	851.500
4.53		Valvula EGR	1.908.400
4.54		Bomba Vacio Motor	1.181.700
4.55		Valvula	494.000
4.56		Bulbo Marcha Atras	218.400
4.57		Bulbo Neutro	175.500
4.58		Base Antena	362.700
4.59		2 Motor Lanza Agua	356.200
4.60		Bulbo Presion Aceite	80.600
4.61		Sensor Temperatura Agua	140.400
4.62		Bulbo Marcha Atras	232.700
4.63		Unidad de Control	10.812.100
4.64		Materiales Auxiliares	450.000
4.65		Mano de Obra	2.800.000
			47.853.950
5.1		2 Piston STD 1&2	1.430.500
5.2		2 Piston STD 3&4	1.430.500
5.3		Jgo. Aros STD	1.509.000
5.4		Casquillo Bancada	468.000
5.5		2 Casquillo Biela	712.400
5.6		4 Valvula Admision	478.400
5.7		4 Valvula Escape	897.000
5.8		4 Guia Valvula Ad.	166.400
5.9		4 Guia Valvula Esc.	202.800
5.10		Ruleman Piloto	236.000
5.11		4 Buje Biela	192.400
5.12		Jgo. Juntas Motor	1.755.000

5.14	Turbocargador	11.464.700
5.15	Conjunto Refrigerador Aceite	2.190.500
5.16	Ciguenal	5.479.500

5.17		Polea Ciguenal	813.800
5.18		Carter Motor	1.103.700
5.19		Eje Leva LH	1.263.600
5.20		Eje Leva RH	1.263.600
5.21		Sensor Flujo Aire	1.790.100
5.22		8 Martillito Leva Ad.	228.800
5.23		8 Martillito Leva Esc.	1.279.800
5.24		16 Botador Hidraulico	1.726.400
5.25		Reten Bancada	149.500
5.26		Reten Frente	88.400
5.27	**Reparación de Motor**	Reten Leva	49.400
5.28		Tapa Motor	12.797.200
5.29		Junta Tapa Motor	748.800
5.30		Tapa Balancin	822.900
5.31		Junta Tapa Balancin	128.700
5.32		Bomba Aceite	1.969.500
5.33		Carcaza Frente	1.020.500
5.34		Tapa Filtro Aire	136.500
5.35		Base Filtro Aire	256.100
5.36		Conducto Aire	273.000
5.37		Manguera Depurador Aire	509.600
5.38		Junta Liquida	273.000
5.39		2 Soporte Motor	1.292.200
5.40		Soporte Caja	670.800
5.41		2 Calce Lateral	366.600
5.42		2 Buje Balanceador	85.000
5.43		Correa Dentada	387.400
5.44		Tensor Correa	218.400
5.45		Correa Alternador	507.000
5.46		Correa D/H	93.600
5.47		Correa A/C	136.500
5.48		1 Varilla medidor de aceite	197.000
5.49		1 lts. Aceite 15W-40	39.500
5.50		Filtro Aceite	93.600
5.51		Filtro Aire	127.400
5.52		Filtro Combustible	387.400
5.53		Materiales Auxiliares	700.000
5.54		Mano de Obra	5.500.000
			69.517.600

6.1		Extremo Dirección	249.600
6.2		Extremo Dirección	249.600
6.3		2 Guardapolvo Cremallera	176.800
6.4		Precap	223.600
6.5		Precap	223.600
6.6		Buje Cremallera	214.500
6.7		Buje	175.500
6.8		Buje	61.100
6.9		Bomba D/H	1.839.500
6.10		1 Caño de alta presión de DH	436.000
6.11	**Reparación de Dirección**	1 Cruceta de columna de dirección	388.000
6.12		Columna Direccion	1.817.400
6.13		Deposito Fluido D/H	244.400
6.14		Manguera D/H	1.261.000
6.15		Manguera D/H	539.500
6.16		Manguera D/H	490.100
6.17		Cremallera D/H	7.169.500
6.18		1 lts. Fluido Super ATF	83.200
6.19		Alineacion y balanceo	200.000
6.20		Engrase	200.000
6.21		Materiales Auxiliares	450.000
6.22		Mano de Obra	2.100.000
			18.792.900
7.1		Bomba Agua	1.034.800
7.2		Junta Bomba Agua	45.500
7.3		Ventilador	396.500
7.4		Embrague Ventilador	1.137.500
7.5		Radiador Agua	1.788.410
		1 Tapa de radiador de agua	114.000
7.6		Manguera Superior	80.600
7.7		Manguera Inferior	75.400
7.8		Radiador Aceite	2.021.500
7.9		Correa	240.000
7.10		Polea Tensora	508.300
7.11		3 Polea	838.500
7.12		2 Polea	496.600
7.13		Deposito de Agua Radiador	248.300
7.14		Termostato	126.100
7.15	**Reparación del Sistema de Refrigeracion y A.Ac.**	Condensador A/C	3.087.500
7.16		Protector Ventilador	357.500
7.17		Conjunto Ventilador A/C	1.705.600
7.18		Compresor A/C	7.234.200
7.19		Disco de Compresor A/C	400.500
7.20		Bobina Compresor A/C	955.500
7.21		Polea Compresor A/C	907.400
7.22		Reten Compresos	84.500
7.23		2 Manguera A/C	1.461.200
7.24		1 Manguera A/C	556.400
7.25		1 Kg. Gas refrigerante 134 A/C	[illegible]

7.27		Evaporador A/C	4.053.500
7.28		2 Filtro A/C Habitaculo	358.800
7.29		Nucleo Evaporador A/C	1.839.500
7.30		Comando Interruptor A/C	2.156.700
7.31		Actuador	378.300
7.32		Materiales Auxiliares	450.000
7.33		Mano de Obra	2.600.000
			38.089.110

8.1	**Reparación de Sistema de Air Bag**	Air Bag Conductor	6.000.000
8.2		Air Bag Pasajero	8.092.500
8.3		Disco Air Bag	747.500
8.4		Modulo Control Air Bag	4.309.500
8.5		Cinturon Seguridad LH	2.242.500
8.6		Cinturon Seguridad RH	2.242.500
8.7		Hebilla Cinturon LH	669.500
8.8		Hebilla Cinturon RH	669.500
8.9		Materiales Auxiliares	350.000
8.10		Mano de Obra	1.600.000
			26.923.500
9.1	**Reparación de Transmisión**	Eje Cuadruple	1.738.100
9.2		Eje Principal	2.100.000
9.3		Eje de Mando	1.296.100
9.4		3 Rulemanes	330.200
9.5		1 Ruleman	1.292.200
9.6		3 Anillo Sincronizador	1.536.600
9.7		4 Rodillos	884.000
9.8		Desplazable 1ra. Y 2da.	1.231.100
9.9		Desplazable 3ra. Y 4ta.	1.144.000
9.10		Desplazable 5ta. Y Reversa	799.500
9.11		Engranaje 1ra.	942.500
9.12		Engranaje 2da.	1.140.100
9.13		Engranaje 3ra.	802.100
9.14		Engranaje 4ta.	742.200
9.15		Engranaje 5Ta.	542.100
9.16		2 Engranaje Reversa	185.900
9.17		2 Retenes de Caja	306.800
9.18		Cabo de Cambio	669.500
9.19		Engranaje Velocimetro	140.500
9.20		Conjunto Selector	1.090.700
9.21		1 lts. De aceite 75w/90	49.500
9.22		Materiales Auxiliares	450.000
9.23		Mano de Obra	4.500.000
			23.913.700
10.1	**Reparación de Embrague**	Disco Embrague	776.100
10.2		Plato Embrague	929.500
10.3		Cojinete Empuje	409.500
10.4		Horquilla Embrague	119.600
10.5		Guardapolvo	45.500
10.6		Bomba Auxiliar Embrague	380.900
10.7		Bomba Central Embrague	1.072.500
10.8		Volante Motor	1.940.900
10.9		Corona Volante	353.600
10.10		Manguera	227.500
10.11		1 lts. Fluido p/ embrague	41.000
10.12		Materiales Auxiliares	450.000
10.13		Mano de Obra	1.800.000

11.2		2 Reten Tunel	166.400
11.3		2 Seguro	504.000
11.4		Palier LH	1.764.100
11.5		Palier RH	1.764.100
11.6		Jgo. Engranajes Diferencial	14.881.100
11.7		Amortiguador Diferencial	464.100
11.8		Diferencial Trasero	14.010.100
11.9		Reparación de diferencial trasero	2.500.000
11.10		1 Junta para diferencial	No Cotiza
11.11	**Reparación de Diferencial trasero**	2 Calce de engranaje	160.000
11.12		2 Ruleman	526.500
11.13		Eje Cardan	5.187.000
11.14		3 Cruceta Cardan	1.478.100
11.15		2 Ruleman	517.400
11.16		2 Tuerca	293.800
11.17		1 Ruleman	258.700
11.18		Brida	474.500
11.19		Reten	87.100
11.20		Tuerca Pinon	80.600
11.21		2 Carcaza Ruleman	158.600
11.22		Materiales Auxiliares	450.000
11.23		Mano de Obra	2.600.000
			48.414.600

12.1	**Reparación de Sistema de Combustible**	Tanque Combustible	2.505.000
12.2		Bomba Combustible	1.244.100
12.3		Flotador de tanque de Combustible	492.700
12.4		Pedal Acelerador	929.500
12.5		1 Conjunto de Aceleración	1.436.000
12.6		Filtro Combustible c/ Soporte	1.319.500
12.7		Tapa tanque de combustible	265.000
12.8		1 Valvula de retención de Combustible	540.000
12.9		Bomba Injectora de Alta	6.390.000
12.10		Bomba Injectora de Baja	2.860.000
12.11		4 Pico Inyector de Combustible	9.400.000
12.12		4 Arandela de Pico Inyector	240.000
12.13		4 Anillo de Pico Inyector	160.000
12.14		1 Tubo de Common Rail	2.960.000
12.15		1 tubo de Combustible	360.000
12.16		Juego de caños de combustible	890.000
12.17		1 Limpieza de tanque de combustible	800.000
12.18		1 Limpieza de 4 picos inyectores	2.500.000
12.19		Materiales Auxiliares	450.000
12.20		Mano de Obra	3.400.000
			39.141.800
13.1		Panel Frontal	2.314.000
13.2		Conjunto Travesano	3.524.300
13.3		Panel de Capot	1.803.100
13.4		Guardabarro Del. LH	835.900
13.5		Guardabarro Del. RH	835.900
13.6		2 Bisagra Capot	452.400
13.7		Panel Techo	6.444.100
13.8		2 Guardabarro Trasero	11.065.600
13.9		Tapa Trasera	6.016.400
13.10		2 Panel de Puerta Del.	1.336.400
13.11		2 Panel Puerta Tras. Corrediza	12.703.600
13.12		4 Manija Pta. Ext.	6.760.000
13.13		2 Manija Pta. Int.	598.000
13.14		2 Manija Int. Pta. Corrediza	1.544.500
13.15		2 Cerradura Pta. Del.	2.064.400
13.16		2 Cerradura Pta. Corrediza	2.990.000
13.17		2 Amortiguador Tapa Tras.	1.133.600
13.18		2 Mecanismo Lev. Vidrio LH/RH	1.950.000
13.19		2 Motor Lev. Vidrio LH/RH	2.906.400
13.20		Aleron Trasero	1.870.700
13.21		Espejo Interior	2.561.000
13.22		Espejo Trasero	401.700
13.23		Espejo retrovisor exterior izquierdo	1.890.200
13.24		Espejo retrovisor exterior derecho	1.890.200
13.25		Moldura Pta. Del. LH	929.500
13.26		Moldura Pta. Del. RH	929.500
13.27		Moldura Pta. Corrediza LH	1.267.500
13.28		Moldura Pta. Corrediza RH	[illegible]

13.30	**Reparación de Chaperia y Pintura y otros**	2 Moldura Central Zocalo	3.094.000
13.31		2 Moldura Del.	1.066.000
13.32		2 Cerradura Tapa Tras.	1.898.000
13.33		Jgo. Cerraduras con Llave	1.592.500
13.34		4 Goma Pta.	873.600
13.35		2 Goma Pta. Corrediza	1.653.600
13.36		Goma Tapa Trasera	357.500
13.37		Envolvente Delantero Sup.	1.319.500
13.38		Envolvente Delantero Inf.	1.157.000
13.39		Envolvente Trasero	1.288.300
13.40		2 Guardafangos Del.	1.024.400
13.41		2 Guardafangos Tras.	1.326.000
13.42		Parabrisas Delantero	3.542.500
13.43		Moldura Parabrisas Del.	464.100
13.44		Vidrio Trasero	1.876.000
13.45		Moldura Vidrio Trasero	236.000
13.46		Luneta Trasera	2.320.500
13.47		Emblemas	227.500
13.48		Cepillo Limpiaparabrisas. LH	243.100
13.49		Cepillo Limpiaparabrisas. RH	204.100
13.50		2 Espejo Retrovisor	3.780.000
13.51		Vidrio Pta. Del. LH	969.800
13.52		Vidrio Pta. Del. RH	969.800
13.53		2 Vidrios Laterales	12.168.000
13.54		2 Vidrio Fijos Laterales	3.783.000
13.55		1 Cinturón de seguridad	2.425.000
13.56		1 Juego de Alfombras individuales	250.000
13.57		Chapería y Pintura completo	6.500.000
13.58		Tapicería	1.200.000
13.59		Lavado Completo	50.000
13.60		Materiales Auxiliares	450.000
13.61		Mano de Obra	14.000.000
			154.234.200

CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
ITEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE BIEN Y/O SERVICIO	
1.1	Reparación de Frenos	1 Juego de pastillas delantero	647.000
1.2		1 Disco de Freno delantero	1.324.000
1.3		1 mordaza de freno	5.172.000
1.4		Juego de pastillas de freno trasero	397.000
1.5		1 Disco de Freno trasero	1.070.000
1.6		2 Cabos de frenos de mano	554.000
1.7		1 Bomba central de freno	1.230.000
1.8		1 Servo	1.890.000
1.9		1 Fluido de freno	32.000
1.10		4 Caños flexibles de frenos	652.000
1.11		Rectificación de 2 discos de freno del	200.000
1.12		Rectificación de 2 discos de freno tras	200.000
1.13		1 Sensor ABS de rueda izquierda	398.000
1.14		1 Sensor ABS de rueda der	398.000
1.15		2 Sensores ABS de ruedas trasera	744.000
1.16		1 Modulo con unidad hid. De ABS	6.110.000
1.17		Materiales auxiliares	450.000
1.18		Mano de Obra	1.800.000
			23.268.000
2.1	Reparación de Suspensión Suspensión Delantera	1 Amortiguadores delantero	1.146.000
2.2		2 Rotulas inferiores	322.000
2.3		2 Bieletas estabilizadoras	372.000
2.4		4 Bujes de parrilla superior	508.000
2.5		2 Bujes central estabilizador	76.000
2.6		2 Parrilla de suspensión	1.860.000
2.7		2 porta maza	1.754.000
2.8		2 Torreta	432.000
2.9		2 Taqueadores	232.000
2.10		2 Guardapolvo amort	96.000
2.11		2 Espiral delantero	1.040.000
2.12		1 Ruleman de masa delantera	690.000
2.13		1 Reten de masa delantera	125.000
2.14		1 Barra de torsión de suspensión	No Cotiza
2.15		1 Tornillo de Barra de torsión	No Cotiza
2.16		Materiales auxiliares	450.000
2.17		Mano de Obra	1.800.000
			10.903.000
3.1	Reparación de Sistema de Arranque	1 Bendix de arranque	292.000
3.2		1 Automatico de arranque	336.000
3.3		1 Inducido de arranque	720.000
3.4		1 Jgo. De carbones	210.000
3.5		1 Motor de arranque completo	1.982.000
3.6		Materiales Auxiliares	450.000
3.7		Mano de Obra	1.800.000
			5.790.000

4.3	**Reparación de Alternador**	1 Correa de Alternador	366.000
4.4		2 Rulemanes de Alternador	252.000
4.5		1 Polea de alternador	635.000
4.6		1 Alternador Completo	2.440.000
4.7		Materiales Auxiliares	450.000
4.8		Mano de Obra	1.200.000
			6.438.000
5.1	**Reparación de Partes eléctricas en Gral.**	4 Foco de Alta y Baja	1.224.000
5.2		2 Focos de 2 filamentos	30.000
5.3		2 Focos de 1 filamento	20.000
5.4		2 Focos de busca huellas	116.000
5.5		1 Foco de luz de techo	15.000
5.6		2 Faro delantero	4.230.000
5.7		4 Faro trasero	3.664.000
5.8		2 Faritos de luz de chapa	30.000
5.9		2 Faros busca huellas	582.000
5.10		1 Foco para tablero	25.000
5.11		10 Fusibles 10ª	15.000
5.12		10 Fusibles 15ª	15.000
5.13		10 Fusibles 20ª	15.000
5.14		10 Fusibles 25ª	15.000
5.15		10 Fusibles 30ª	15.000
5.16		1 Relay de luz alta	114.000
5.17		1 Relay de luz baja	114.000
5.18		1 Relay de señalero	236.000
5.19		1 Relay de limpia parabrisas	218.000
5.20		1 Relay de Bocina	205.000
5.21		1 Relay de Bomba de Combustible	No Cotiza
5.22		1 Relay de Aire Acondicionado	376.000
5.23		1 Conmutador de luces	298.000
5.24		1 Bulbo de marcha atrás	198.000
5.25		1 Bulbo de freno	120.000
5.26		1 Bulbo de neutro	120.000
5.27		1 Interruptor limpiaparabrisa	223.000
5.28		1 Control de Apertura	516.000
5.29		Materiales Auxiliares	650.000
5.30		Mano de Obra	2.500.000
			15.899.000

6.1		4 Pistones	8.400.000
6.2		4 Jgo. De Aros	3.712.000
6.3		1 Juego de Juntas	1.116.000
6.4		4 casquillos de biela	1.312.000
6.5		4 casquillos de Bancada	1.940.000
6.6		8 Valvulas de Admision	3.008.000
6.7		8 Valvulas de Escape	5.952.000
6.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	298.000
6.9		1 Arbol de Levas Adm.	1.647.000
6.10		1 Cigüeñal	5.230.000
6.11		4 Bielas	9.088.000
6.12		1 Turbo	9.121.000
6.13		1 Tapa de Cilindros	10.992.000
6.14		1 Arbol de levas de Esc.	1.983.000
6.15		1 Junta de multiple de adm.	80.000
6.16		1 Junta de multiple de esc.	120.000
6.17		1 Junta tapa balancin	130.000
6.18		1 Reten frente motor	50.000
6.19		1 Reten de bancada	220.000
6.20		1 Conjunto alojamiento	695.000
6.21	**Reparación de Motor**	16 Resortes de valvulas	6.656.000
6.22		16 Martilletes de Val.	30.208.000
6.23		16 Reten uía de val.	4.096.000
6.24		1 Jgo de Engranejes del frente motor	1.780.000
6.25		1 Varilla medidor de aceite	196.000
6.26		1 Lts. De Aceite 15W40	290.000
6.27		1 Filtro de aceite	107.000
6.28		1 Filtro de Aire	110.000
6.29		1 Filtro de Combustible	210.000
6.30		1 Cadena de Distribucion	876.000
6.31		1 Regulador de Cadena	420.000
6.32		1 Tensor de Cadena de Distrib.	278.000
6.33		Correa de Alternador	366.000
6.34		Correa de D/H	No Cotiza
6.35		Correa de A/C	No Cotiza
6.36		2 Soportes de Motor	3.240.000
6.37		1 Soporte de caja	861.000
6.38		1 Balanceador	6.645.000
6.39		1 Calce lateral	55.000
6.40		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	4.500.000
6.41		Materiales Auxiliares	850.000
6.42		Mano de Obra	6.500.000
			133.338.000
7.1		1 Lts de aceite 80w90	150.000
7.2		1 Corona y Piñon de Dif. 4x4	6.340.000
7.3		2 Rulemanes de Corona	2.108.000
7.4		2 Rulemanes de Piñon	1.972.000
7.5		2 Rulemanes del tunel	1.376.000
7.6	**Reparación de**	1 Retén de piñón	

7.8	**4x4**	4 Guardapolvos de homocineticas	4.240.000
7.9		2 Tulipas de Homoc. Lado caja	5.560.000
7.10		1 Espaciador	35.000
7.11		1 Caja completa	10.651.000
7.19		Materiales Auxiliares	500.000
7.20		Mano de Obra	2.800.000
			35.857.000
8.1	**Reparación de Dirección**	Cremallera de direccion	4.210.000
8.2		2 Precap	688.000
8.3		2 Guardapolvo	192.000
8.4		2 Muñequin	892.000
8.5		1 Bomba de DH	2.140.000
8.6		1 Caño de alta presión de DH	545.000
8.7		1 Ruleman tensor	390.000
8.8		1 Cruceta de columna de dirección	680.000
8.9		24 Esparragos de rueda	4.608.000
8.10		24 Tuercas de rueda	4.608.000
8.11		1 Llanta	1.680.000
8.12		1 Cubierta	1.150.000
8.13		1 lts. Fluido Hidraulico ATF	35.000
8.14		Alineacion y balanceo	200.000
8.15		Engrase	200.000
8.16		Materiales Auxiliares	450.000
8.17		Mano de Obra	1.800.000
			24.468.000
9.1	**Reparación de Sistema de Refrigeracion y A.Ac.**	1 Radiador de agua	1.667.000
9.2		1 Bomba de agua	680.000
9.3		1 Ventilador de radiador	1.750.000
9.4		1 Termostado	65.000
9.5		1 Junta de termostato	25.000
9.6		1 Tapa de radiador	115.000
9.7		2 manguera de radiador	384.000
9.8		1 Juego de mangueras de calefacion	2.780.000
9.9		1 Manguera de Alta presión de AA	740.000
9.10		1 Manguera de Baja presión de AA	680.000
9.11		1 Condensador de A.Ac	2.868.000
9.12		1 Evaporador de A.Ac.	1.720.000
9.13		1 Valvula expansora	695.000
9.14		1 Filtro recibidor de A.Ac.	162.000
9.15		1 Kg. Gas refrigerante 134 A .Ac	300.000
9.16		1 lts. Agua refrigerante c/aditivo	120.000
9.17		1 Compresor de A. Ac	5.983.000
9.18		1 Polea de compresor	630.000
9.19		1 Embrague de compresor	457.000
9.20		1 Caño de compresor	395.000
9.21		Materiales Auxiliares	450.000
9.22		Mano de Obra	2.000.000
			24.666.000

10.1	istema de Air Ba	1 Bolsa de Air Bag de Conductor	5.680.000
10.2		1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	6.787.000
10.3		1 Disco de Air Bag bobina	460.000
10.4		1 Modulo de Airbag	3.204.000
10.5		Mano de Obra	1.200.000
			17.331.000
11.1	**Reparación de Interior de Cabina**	1 Mecanismos de lev vid delnt izq.	492.000
11.2		1 Mecanismos de lev vid delnt der.	492.000
11.3		1 Mecanismos de lev vid tras izq	427.000
11.4		1 Mecanismos de lev vid tras der.	427.000
11.5		1 Comando central de lev vid	637.000
11.6		1 Tapiz de pta. Del izq.	4.460.000
11.7		1 Tapiz de pta. Del der.	4.460.000
11.8		1 Tapiz de pta tras izq.	3.990.000
11.9		1 Tapiz de pta tras der.	3.990.000
11.10		1 Ceradura de pta del izq.	715.000
11.11		1 Ceradura de pta del der.	715.000
11.12		1 Cerradura de pta tras izq	520.000
11.13		1 Cerradura de pta tras der.	520.000
11.14		1 Manivela de Pta. Interior delant izquierdo	140.000
11.15		1 Manivela de Pta. Interior delant derecho	140.000
11.16		1 Manivela de Pta. Interior trasero izquierdo	140.000
11.17		1 Manivela de Pta. Interior trasero derecho	140.000
11.18		1 Manivela de Pta. Exterior delant izquierdo	270.000
11.19		1 Manivela de Pta. Exterior delant derecho	270.000
11.20		1 Manivela de Pta. Exterior trasero izquierdo	270.000
11.21		1 Manivela de Pta. Exterior trasero derecho	270.000
11.22		1 llave de cerradura c/control	1.140.000
11.23		1 Copia de llave de cerradura	200.000
11.24		Limpieza integral de Tapizado	1.200.000
11.25		Materiales Auxiliares	450.000
11.26		Mano de Obra	2.400.000
			28.875.000
12.1	**Reparación de Transmisión Mecanica**	1 Jgo de Anillos Sincronizadores	4.800.000
12.2		1 Jgo de Rulemanes	2.500.000
12.3		1 Jgo. De Rodillos	1.980.000
12.4		1 Desplazable de 1y2da.	1.720.000
12.5		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	1.512.000
12.6		1 Deplazable de 5ta y M.atras	1.680.000
12.7		1 Eje de Mando	1.125.000
12.8		1 Eje Principal	1.230.000
12.9		1 Engranaje de 1ra.	1.920.000
12.10		1 Engranaje de 2da.	1.416.000
12.11		1 Engranaje de 3ra.	1.320.000
12.12		1 Engranaje de 5ta.	1.780.000
12.13		1 Cuadruple	2.010.000
12.14		2 Reten cola	220.000
12.15		1 Reten de frente caja	100.000

12.18		Materiales Auxiliares	550.000
12.19		Mano de Obra	5.500.000
			31.700.000
13.1	**Reparación de Transmisión Automatica**	Módulo de caja automatica	4.727.000
13.2		Inhibidor	223.000
13.3		Generador de pulso A	50.400
13.4		Generador de pulso B	504.000
13.5		Convertidor	4.074.000
13.6		Caja de valvulas	5.923.000
13.7		Carter	260.000
13.8		1 lts. Aceite caja automatica	1.160.000
13.9		Bomba de aceite	2.184.000
13.10		Caja de transferencias	9.235.000
13.11		Filtro de aceite	120.000
13.12		Conjunto de discos	387.000
13.13		Conjunto de discos TA	552.000
13.14		Juego de discos TA	509.000
13.15		Juego de discos	517.000
13.16		Juego de discos de freno	559.000
13.17		Materiales Auxiliares	450.000
13.18		Mano de Obra	5.000.000
			36.434.400
14.1	**Reparación de Embrague**	1 Plato de resión y disco de embrague	2.720.000
14.2		1 Bomba central de embrague	520.000
14.3		1 Cojinete de empuje	780.000
14.4		1 Goma pedal de embrague	20.000
14.5		1 Volante de motor	9.375.000
14.6		8 Tornillos de volante	4.288.000
14.7		1 lts. Fluido	35.000
14.8		Materiales Auxiliares	450.000
14.9		Mano de Obra	2.000.000
			20.188.000
15.1	**Reparación de Diferencial Trasero**	1 Diferencial completo	12.800.000
15.2		1 Jgo. De piñon y corona	2.937.000
15.3		2 Rulemanes de corona	1.708.000
15.4		1 Ruleman de piñon grande	390.000
15.5		1 Ruleman de piñon chico	298.000
15.6		1 Reten piñón	50.000
15.7		1 Espaciador	110.000
15.8		1 Tuerca de piñón	45.000
15.9		1 Acople diferencial	9.720.000
15.10		3 calces piñon	342.000
15.11		3 Calces corona	423.000
15.12		1 Reparación de diferencial trasero	4.500.000
15.13		1 Junta para diferencial trasero	No Cotiza
15.14		1 Reten palier	130.000
15.15		1 Calce de engranaje satelite	240.000
15.16		1 Calce de engranaje planetario	240.000

15.19		3 Lts de aceite 80w90	450.000
15.20		Materiales Auxiliares	450.000
15.21		Mano de Obra	2.500.000
			39.703.000

16.1	**Reparación de Diferencial Trasero**	1 Amortiguadores traseros	1.056.000
16.2		10 Bujes traseros	12.000.000
16.3		2 Biletas estabilizadoras	592.000
16.4		2 parrilla de uspensión trasera	3.972.000
16.5		2 Brazo de suspension	2.512.000
16.6		2 Brazo trasero	840.000
16.7		1 Ruleman de masa trasera	720.000
16.8		1 Reten de masa trasera	125.000
16.9		1 Rotación de 4 Ruedas	200.000
16.10		Materiales Auxiliares	450.000
16.11		Mano de Obra	2.500.000
			22.467.000
17.1	**Reparación de Sistema de 4x4**	Caja de transferencia completa	10.651.000
17.2		Modulo control	5.130.000
17.3		Inhibidor	415.000
17.4		Interruptor	125.000
17.5		2 Homocineticas	13.440.000
17.6		2 Masas delanteras	4.800.000
17.7		2 Punta ejes	5.320.000
17.8		2 Masas traseras	3.992.000
17.9		Cardan completo	8.330.000
17.10		Crucetas cardan	310.000
17.11		Centralizador del cardan	820.000
17.12		Cabo de cambio	544.000
17.13		Materiales Auxiliares	550.000
17.14		Mano de Obra	2.400.000
			56.827.000
18.1	**Reparación de Sistema de Combustible**	Bomba de combustible	1.625.000
18.2		Bomba injectora de alta presion	9.631.000
18.3		Bomba injectora de baja presión	4.650.000
18.4		4 Picos Inyectores	20.880.000
18.5		Regulador de presion de combustible	2.437.000
18.6		Sensor posicion de Cigüeñal	650.000
18.7		Sensor posicion de Árbol de Levas	420.000
18.8		Sensor de Flujo de Aire	1.132.000
18.9		Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	3.488.000
18.10		Tubo de combustible	3.978.000
18.11		Sensor de presion Common Rail	2.894.000
18.12		Valvula control de aire	2.069.000
18.13		Conjunto pedal acelerador	608.000
18.14		Flotador de Tanque	810.000
18.15		Filtro de Combustible	210.000
18.16		1 Base para Filtro de combustible	460.000
18.17		1 valvula de solenoide	1.860.000
18.18		Intercooler	1.860.000
18.19		1 Valvula EGR	1.980.000
18.20		Unidad de control	9.200.000
18.21		1 Tapa tanque de combustible	260.000

18.24		Materiales Auxiliares	650.000
18.25		Mano de Obra	3.500.000
			78.552.000
19.1	**Reparación de Chaperia y Pintura y otros**	Envolvente de Paragolpe delantero	1.720.000
19.2		Envolvente de Paragolpe trasero	1.640.000
19.3		Panel de Frente	1.847.000
19.4		Capot	2.619.000
19.5		Guardabarro Delantero Derecho	778.000
19.6		Guardabarro Delantero Izquierdo	778.000
19.7		Puerta Delantera Derecha	2.318.000
19.8		Puerta Delantera Izquierda	2.318.000
19.9		Puerta Trasera Derecha	1.960.000
19.10		Puerta Trasera Izquierda	1.960.000
19.11		Parabrisas Delantero	2.370.000
19.12		Moldura de Parabrisas delantero	210.000
19.13		Parabrisas Trasero	1.980.000
19.14		Moldura de Parabrisas trasero	310.000
19.15		Carril paragolpe	706.000
19.16		Parrilla frontal	1.420.000
19.17		1 Espejo retrovisor exterior izquierdo	1.230.000
19.18		1 Espejo retrovisor exterior derecho	1.230.000
19.19		1 Colocación de Faro delantero	50.000
19.20		1 Colocación de Faro trasero	50.000
19.21		1 Bagueta y colocación	200.000
19.22		2 Cepillos de limpia parabrisas	280.000
19.23		Chaperia y Pintura completo	6.500.000
19.24		Tapiceria	1.200.000
19.25		1 Juego de Alfombras individuales	350.000
19.26		1 Lavado completo	50.000
19.27		Materiales Auxiliares	450.000
19.28		Mano de Obra	8.500.000
			45.024.000
	CAMIONETA HYUNDAI TUCSON		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	
1.1	**Reparación de Frenos**	1 Juego de pastilla delantero	550.000
1.2		1 Disco de Freno delantero	690.000
1.3		1 Mordaza de freno	415.000
1.4		Jgo de pastillas de freno trasero	550.000
1.5		1 Disco de Freno trasero	515.000
1.6		2 Cabos de frenos de mano	830.000
1.7		1 Bomba central de freno	1.345.000
1.8		1 Servo	3.120.000
1.9		1 Fluido de freno	35.000
1.10		4 Caños flexibles de frenos	1.524.000
1.11		1 Rectificacion de 2 discos de fr	450.000
1.12		1 Rectificacion de 2 discos de fr tras	450.000
1.13		1 Sensor ABS de rueda izq	480.000
1.14		1 Sensor ABS de rueda der	[illegible]

1.16		1 Modulo con unidad hid. De ABS	7.935.000
1.17		Materiales auxiliares	450.000
1.18		Mano de Obra	1.800.000
			22.031.000

2.1	**Reparación de Suspensión Delantera**	1 Amortiguadores delatero	690.000
2.2		2 Rotulas inferiores	864.000
2.3		2 Bieletas estabilizadoras	1.120.000
2.4		4 Bujes de parrilla superior	No lleva
2.5		2 Bujes central estabilizador	147.000
2.6		2 Parrilla de suspensión	1.365.000
2.7		2 porta maza	1.860.000
2.8		2 Torreta	720.000
2.9		2 Taqueadores	220.000
2.10		2 Guardapolvo amort	130.000
2.11		2 Espiral delantero	926.000
2.12		1 Ruleman de masa delantera	316.000
2.13		1 Reten de masa delantera	115.000
2.14		1 Barra de Torsión de Suspención	No lleva
2.15		1 Tornillo de Barra de Torsión	No lleva
2.16		Materiales auxiliares	450.000
2.17		Mano de Obra	1.800.000
			10.723.000
3.1	**Reparación de Sistema de Arranque**	1 Bendix de arranque	416.000
3.2		1 Automatico de arranque	376.000
3.3		1 Inducido de arranque	1.105.000
3.4		1 Jgo. De carbones	340.000
3.5		1 Motor de arranque completo	2.450.000
3.6		Materiales Auxiliares	450.000
3.7		Mano de Obra	1.500.000
			6.637.000
4.1	**aración de Altern**	1 Regulador de voltaje	916.000
4.2		1 Diodo rectificador	890.000
4.3		1 Correa de Alternador	415.000
4.4		2 Rulemanes de Alternador	560.000
4.5		1 Polea de alternador	415.000
4.6		1 Alternador Completo	2.415.000
4.7		Materiales Auxiliares	450.000
4.8		Mano de Obra	1.200.000
			7.261.000
5.1	**Reparación de**	4 Foco de Alta y Baja	368.000
5.2		2 Focos de 1 filamentos	50.000
5.3		2 Focos de 1 filamento	30.000
5.4		2 Focos de busca huellas	174.000
5.5		1 Foco de luz de techo	15.000
5.6		1 Faro delantero	1.347.000
5.7		1 Faro trasero	1.247.000
5.8		2 Faritos de luz de chapa	430.000
5.9		2 Faros busca huellas	784.000
5.10		1 Foco para tablero	25.000
5.11		10 Fusibles 10ª	15.000
5.12		10 Fusibles 15ª	15.000
5.13		10 Fusibles 20ª	15.000
5.14	**Reparación de**	10 Fusibles 25ª	[illegible]

5.16	**en Gral.**	1 Relay de luz alta	114.000
5.17		1 Relay de luz baja	114.000
5.18		1 Relay de señalero	236.000
5.19		1 Relay de limpia parabrisas	218.000
5.20		1 Relay de Bocina	205.000
5.21		1 Relay de Bomba de Combustible	No Cotiza
5.22		1 Relay de Aire Acondicionado	376.000
5.23		1 Bulbo de marcha atrás	196.000
5.24		1 Bulbo de freno	240.000
5.25		1 Bulbo de neutro	185.000
5.26		1 Interruptor limpiaparabrisa	260.000
5.27		1 Control de apertura	815.000
5.28		Materiales Auxiliares	450.000
5.29		Mano de Obra	1.800.000
			9.754.000
6.1		4 Pistones	9.280.000
6.2		4 Jgo. De Aros	5.380.000
6.3		1 Juego de Juntas	1.270.000
6.4		4 casquillos de biela	1.940.000
6.5		4 casquillos de Bancada	2.712.000
6.6		8 Valvulas de Admision	456.000
6.7		8 Valvulas de Escape	856.000
6.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	421.000
6.9		1 Arbol de Levas Adm.	1.896.000
6.10		1 Cigüeñal	5.285.000
6.11		4 Bielas	2.460.000
6.12		1 Turbo	10.185.000
6.13		1 Tapa de Cilindros	14.317.000
6.14		1 Arbol de levas de Esc.	1.789.000
6.15		1 Junta de multiple de adm.	111.000
6.16		1 Junta de multiple de esc.	189.000
6.17		1 Junta tapa balancin	189.000
6.18		1 Reten frente motor	79.000
6.19		1 Reten de bancada trasera	198.000
6.20		1 conjunto alojamiento	380.000

6.21	**Reparación de Motor**	16 resortes de valvulas	432.000
6.22		16 Martilletes de Val.	2.080.000
6.23		16 Reten guía de val.	560.000
6.24		1 Jgo de Engranejes del frente motor	4.352.000
6.25		1 Lts. De Aceite de motor 15W40	312.000
6.26		1 Filtro de aceite	135.000
6.27		1 Filtro de Aire	78.000
6.28		1 Filtro de Combustible	268.000
6.29		1 Cadena de Distribucion	615.000
6.30		1 Regulador de Cadena de Distribución	380.000
6.31		1 Tensor de Cadena de Distribución	315.000
6.32		1 Correa Alternador	415.000
6.33		1 Correa D/H	No Cotiza
6.34		1 Correa A/C	No Cotiza
6.35		2 Soportes de Motor	715.000
6.36		1 Soporte de caja	592.000
6.37		1 Balanceador	960.000
6.38		1 calce lateral	55.000
6.39		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	3.500.000
6.40		1 Varilla medidor de aceite	220.000
6.41		Materiales Auxiliares	450.000
6.42		Mano de Obra	**6.500.000**
			82.327.000

7.1	**Reparación de Diferencial de 4x4**	1 Lts de aceite 80w90	144.000
7.2		1 Corona y Piñon de Dif. 4x4	4.260.000
7.3		2 Rulemanes de Corona	1.290.000
7.4		2 Rulemanes de Piñon	960.000
7.5		2 Rulemanes del tunel	640.000
7.6		1 Reten de piñon	140.000
7.7		1 Tuerca de Piñon	90.000
7.8		4 Guardapolvos de homocineticas	1.380.000
7.9		2 Tulipas de Homoc. Lado caja	2.470.000
7.10		1 Espaciador	20.000
7.11		1 Caja completa	8.980.000
7.12		Materiales Auxiliares	450.000
7.13		Mano de Obra	2.400.000
			23.224.000
8.1	**Reparación de Dirección**	1 Cremallera de dirección	5.438.000
8.2		2 Precap	362.000
8.3		2 Guardapolvo	202.000
8.4		2 Muñequin	312.000
8.5		1 Bomba de DH	1.987.000
8.6		1 Caño de alta presión de DH	830.000
8.7		1 Ruleman tensor	220.000
8.8		1 Cruceta de columna de dirección	680.000
8.9		24 Esparragos de rueda	888.000
8.10		24 Tuercas de rueda	672.000
8.11		1 Llanta	1.680.000
8.12		1 Cubierta	916.000
8.13		1 Lts. De Fluido de Dirección ATF	35.000
8.14		1 Engrase	200.000
8.15		Alineacion y balanceo	200.000
8.16		Materiales Auxiliares	450.000
8.17		Mano de Obra	2.000.000
			17.072.000
9.1	**Reparación de Sistema de Refrigeracion y A.Ac.**	1 Radiador de agua	1.950.000
9.2		1 Bomba de agua	960.000
9.3		1 Ventilador de radiador	1.450.000
9.4		1 Tapa de radiador	215.000
9.5		1 Termostado	77.000
9.6		1 Junta de termostato	32.000
9.7		2 manguera de radiador	192.000
9.8		1 Juego de mangueras de calefacion	2.358.000
9.9		1 Manguera de Alta presión de AA	890.000
9.10		1 Manguera de Baja presión de AA	720.000
9.11		1 Condensador de A.Ac	1.611.000
9.12		1 Evaporador de A.Ac.	1.402.000
9.13		1 Valvula expansora	728.000
9.14		1 Filtro recibidor de A.Ac.	211.000
9.15		1 Kg. Gas refrigerante 134 A	300.000
9.16		1 Lts. Agua Refrigerante c/Aditivo	120.000

9.19		1 Embrague de compresor	790.000
9.20		1 Caño de compresor	125.000
9.21		Materiales Auxiliares	450.000
9.22		Mano de Obra	2.400.000
			23.262.000
10.1		1 Bolsa de Air Bag de Conductor	5.958.000
10.2		1 Bolsa de Air Bag de Acompañante	6.385.000
10.3	**istema de Air Ba**	1 Disco de Air Bag bobina	825.000
10.4		1 Modulo de Airbag	3.308.000
10.5		Mano de Obra	1.600.000
			18.076.000
11.1		1 Mecanismos de lev vid delnt izq.	842.000
11.2		1 Mecanismos de lev vid delnt der.	842.000
11.3		1 Mecanismos de lev vid tras izq	747.000
11.4		1 Mecanismos de lev vid tras der.	747.000
11.5		1 Comando central de lev vid	1.230.000
11.6		1 Tapiz de pta. Del izq.	2.430.000
11.7		1 Tapiz de pta. Del der.	2.430.000
11.8		1 Tapiz de pta tras izq.	2.102.000
11.9		1 Tapiz de pta tras der.	2.102.000
11.10		1 Ceradura de pta del izq.	614.000
11.11		1 Ceradura de pta del der.	614.000
11.12		1 Cerradura de pta tras izq	455.000
11.13	**Reparación de**	1 Cerradura de pta tras der.	455.000
11.14	**Interior de**	1 Manivela de Pta. Interior delant izquierdo	140.000
11.15	**Cabina**	1 Manivela de Pta. Interior delant derecho	140.000
11.16		1 Manivela de Pta. Interior trasero izquierdo	140.000
11.17		1 Manivela de Pta. Interior trasero derecho	140.000
11.18		1 Manivela de Pta. Exterior delant izquierdo	270.000
11.19		1 Manivela de Pta. Exterior delant derecho	270.000
11.20		1 Manivela de Pta. Exterior trasero izquierdo	270.000
11.21		1 Manivela de Pta. Exterior trasero derecho	270.000
11.22		1 Espejo retrovisor interior	2.433.000
11.23		1 Llave de cerradura c/control	980.000
11.24		1 Copia de llave de cerradura	200.000
11.25		Limpieza integral de Tapizado	800.000
11.26		Materiales Auxiliares	650.000
11.27		Mano de Obra	2.000.000
			24.313.000
12.1		1 Jgo de Anillos Sincronizadores	3.855.000
12.2		1 Jgo de Rulemanes	2.758.000
12.3		1 Jgo. De Rodillos	1.150.000
12.4		1 Desplazable de 1y2da.	1.135.000
12.5		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	1.788.000
12.6		1 Deplazable de 5ta y M.atras	1.919.000
12.7		1 Eje de Mando	1.615.000
12.8		1 Eje Principal	2.220.000
12.9	**Reparación de**	1 Engranaje de 1ra.	1.010.000

12.12	1 Engranaje de 5ta.	1.357.000
12.13	1 Cuadruple	1.960.000
12.14	2 Reten cola	88.000
12.15	1 Reten de frente caja	101.000

12.16		1 Lts de Aceite 75w90	75.000
12.17		1 lts. Aceite super ATF	35.000
12.18		Materiales Auxiliares	450.000
12.19		Mano de Obra	**24.165.000**
13.1	**Reparación de Transmisión Automatica**	Módulo de caja automatica	4.225.000
13.2		Inhibidor	915.000
13.3		Generador de pulso A	1.877.000
13.4		Generador de pulso B	1.877.000
13.5		Convertidor	15.780.000
13.6		Caja de valvulas	8.770.000
13.7		Carter	1.510.000
13.8		1 lts. Aceite caja automatica	120.000
13.9		1 Bomba de aceite	5.113.000
13.10		Caja de transferencias	14.235.000
13.11		Filtro de aceite	420.000
13.12		Conjunto de discos	1.360.000
13.13		Conjunto de discos TA	1.980.000
13.14		Juego de discos TA	2.115.000
13.15		Juego de discos	2.115.000
13.16		Juego de discos de freno	2.890.000
13.17		Materiales Auxiliares	450.000
13.18		Mano de Obra	2.800.000
			68.552.000
14.1	**Reparación de Embrague**	1 Plato de resión y disco de embrague	1.550.000
14.2		1 Bomba central de embrague	515.000
14.3		1 Cojinete de empuje	315.000
14.4		1 Goma pedal de embrague	37.000
14.5		1 Volante de motor	13.848.000
14.6		8 Tornillos de volante	576.000
14.7		1 lts. Fluido p/embrague	No Cotiza
14.8		Materiales Auxiliares	450.000
14.9		Mano de Obra	1.800.000
			19.091.000
15.1	**Reparación de Diferencial Trasero**	1 Diferencial completo	13.458.000
15.2		1 Jgo. De piñon y corona	4.238.000
15.3		2 Rulemanes de corona	585.000
15.4		1 Ruleman de piñon grande	614.000
15.5		1 Ruleman de piñon chico	488.000
15.6		1 Reten piñón	65.000
15.7		1 Espaciador	30.000
15.8		1 Tuerca de piñón	70.000
15.9		1 Acople diferencial	11.937.000
15.10		3 calces piñon	800.000
15.11		3 Calces corona	970.000
15.12		1 Lts de aceite 80w90	800.000
15.13		1 Repar. De diferencial trasero	3.960.000
15.14		1 Junta para diferencial	No Cotiza
15.15		1 Reten Palier	130.000
[illegible]		[illegible]	[illegible]

15.18		1 Ruleman de diferencial	390.000
15.19		1 Cambio de Satelite y planetario	1.830.000
15.20		Materiales Auxiliares	4.500.000
15.21		Mano de Obra	2.800.000
			47.905.000
16.1	**Reparación de Suspensión Trasera**	1 Amortiguador trasero	235.000
16.2		10 Bujes traseros	3.255.000
16.3		2 Biletas estabilizadoras	622.000
16.4		2 parrilla de uspensión trasera	3.740.000
16.5		2 Brazo de suspension	1.974.000
16.6		2 Brazo trasero	1.634.000
16.7		1 Ruleman de masa delantera	940.000
16.8		1 Reten de masa delantera	120.000
16.9		1 Rotación de 4 Ruedas	200.000
16.10		Materiales Auxiliares	450.000
16.11		Mano de Obra	1.800.000
			14.970.000
17.1	**Reparación de Sistema de 4x4**	Caja de transferencia completa	14.235.000
17.2		Modulo control	8.000.000
17.3		Inhibidor	no lleva
17.4		Interruptor	900.000
17.5		2 Homocineticas	2.890.000
17.6		2 Masas delanteras	2.030.000
17.7		2 Punta ejes	2.934.000
17.8		2 Masas traseras	2.420.000
17.9		Cardan completo	no lleva
17.10		Crucetas cardan	no lleva
17.11		Centralizador del cardan	no lleva
17.12		Cabo de cambio	880.000
17.13		Materiales Auxiliares	4.500.000
17.14		Mano de Obra	1.800.000
			40.589.000
18.1	**Reparación de Sistema de Combustible**	Bomba de combustible	1.656.000
18.2		Bomba inyectora de alta presion	10.714.000
18.3		Bomba injectora de baja presión	3.900.000
18.4		4 Picos Inyectores	5.846.000
18.5		Regulador de resión de combustible	2.670.000
18.6		Sensor posición de Cigüeñal	825.000
18.7		Sensor posicion de Árbol de Levas	410.000
18.8		Sensor de Flujo de Aire	1.235.000
18.9		Jgo de Caños Sist. De Admisión Turbo/ Inter	1.890.000
18.10		Tubo de combustible	899.000
18.11		Sensor de presión Common Rail	2.987.000
18.12		Valvula control de aire	2.105.000
18.13		Conjunto pedal acelerador	827.000
18.14		Flotador de Tanque	444.000
18.15		1 Tapa tanque de combustible	285.000
18.16		Filtro de Combustible	322.000
18.17		Bomba filtro de combustible	[illegible]

18.19		Intercooler	8.990.000
18.20		1 Valvula EGR	2.163.000
18.21		Unidad de control	12.770.000
18.22		1 Limpieza de Tanque de Combustible	800.000
18.23		1 Limpieza de 4 Picos Inyectores	1.800.000
18.24		Materiales Auxiliares	450.000
18.25		Mano de Obra	2.800.000
			73.193.000

19.1	Reparación de Chaperia y Pintura y otros	Envolvente de Paragolpe delantero	1.857.000
19.2		Envolvente de Paragolpe trasero	987.000
19.3		Panel de Frente	1.604.000
19.4		Capot	2.892.000
19.5		Guardabarro Delantero Derecho	927.000
19.6		Guardabarro Delantero Izquierdo	927.000
19.7		Puerta Delantera Derecha	2.273.000
19.8		Puerta Delantera Izquierda	2.273.000
19.9		Puerta Trasera Derecha	1.988.000
19.10		Puerta Trasera Izquierda	1.988.000
19.11		Parabrisas Delantero	1.910.000
19.12		Moldura de Parabrisas delantero	235.000
19.13		Parabrisas Trasero	1.145.000
19.14		Moldura de Parabrisas trasero	235.000
19.15		Carril paragolpe	720.000
19.16		Parrilla frontal	650.000
19.17		1 Colocación de Faro delantero	50.000
19.18		1 Colocación de Faro trasero	50.000
19.19		1 Bagueta y colocación	420.000
19.20		1 Espejo retrovisor exterior izquierdo	1.928.000
19.21		1 Espejo retrovisor exterior izquierdo	1.928.000
19.22		2 Cepillos de limpia parabrisas	310.000
19.23		Chaperia y Pintura completo	6.500.000
19.24		Tapiceria	1.200.000
19.25		1 Juego de Alfombras individuales	300.000
19.26		1 Lavado Completo	50.000
19.27		Materiales Auxiliares	450.000
19.28		Mano de Obra	9.000.000
			44.797.000
		LOTE Nº 3	
		CAMIONETAS ISUZU D- MAX	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	
1.1		1 Juego de pastillas delantero	1.070.000
1.2		1 Disco de Freno delantero	1.941.000
1.3		1 Juego de repar. De mordasa	278.000
1.4		2 Cilindros de frenos trasero	632.000
1.5		1 Zapata de frenos trasero	69.000
1.6		2 Tambores de Freno	1.980.000
1.7		2 Cabos de frenos de mano	870.000
1.8		1 Bomba central de freno	1.642.000
1.9		1 lts. Fluido de freno	35.000
1.10		4 Caños flexibles de frenos	2.456.000
1.11		6 seguros de zapata	168.000
1.12		Rectificación de 2 discos de freno	200.000
1.13		Cementado de 4 zapatas	300.000
1.14		Rectificación de 2 tambores de freno tras	300.000
1.15		8 Resortes de zapata	3.120.000
1.16		1 juego de repara de cilindros de f	[illegible]

1.18	Reparación de Frenos	1 Regulador de freno LH	115.000
1.19		2 Leva de freno	90.000
1.20		6 Perno de zapata	168.000
1.21		4 Pistón de mordaza	792.000
1.22		1 Mordaza de freno delantero RH	1.687.000
1.23		1 Mordaza de freno delantero LH	1.687.000
1.24		4 Perno de mordaza	168.000
1.25		5 tapa de polvo	16.000
1.26		1 goma pedal TM	32.000
1.27		1 bulbo de freno	215.000
1.28		1 Mecanismo de freno de mano	715.000
1.29		1 Jgo reparo bomba central de freno	348.000
1.30		1 Sensor de desaceleracion	888.000
1.31		1 Juego reparación trasero	690.000
1.32		1 Juego de Cubetas	320.000
1.33		1 Fibra de freno trasero	300.000
1.34		Materiales auxiliares	4.500.000
1.35		Mano de Obra	1.800.000
			29.905.000
2.1	**Reparación del Sistema de Freno al vacío**	Bomba de vacío	2.434.000
2.2		1 Servo Freno	4.259.000
2.3		1 Válvula de freno	2.190.000
2.4		Materiales auxiliares	350.000
2.5		Mano de Obra	1.500.000
			10.733.000
3.1	**Reparación del Sistema de Frenos ABS**	1 Sensor ABS de rueda del izq	2.614.000
3.2		1 Sensor ABS de rueda del der	2.614.000
3.3		1 Sensor ABS de rueda trase	3.430.000
3.4		1 Modulo idráulico de ABS	14.500.000
3.5		2 Rotor sensor de ABS	9.230.000
3.6		Materiales auxiliares	350.000
3.7		Mano de Obra	1.500.000
			34.238.000
4.1		1 Amortiguador	706.000
4.2		2 Rotulas inferiores	996.000
4.3		2 Rotulas superiores	1.054.000
4.4		4 Bujes de parrilla superior	312.000
4.5		4 Bujes de parrilla inferior del.	340.000
4.6		1 Juego de Buje taqueador	520.000
4.7		1 Juego de Buje estabilizador	327.000
4.8		1 Parrilla de suspensión inferior	3.283.000
4.9		1 Parrilla de suspensión superior	2.836.000
4.10		2 Buje estabilizador central	102.000
4.11		1 Bieleta Estabilizadora LH	164.000
4.12		1 Bieleta Estabilizadora RH	164.000
4.13		1 Barra estabilizadora del.	1.414.000
4.14		1 Barra de torsion RH	1.268.000
4.15		1 Barra de torsion LH	1.268.000
4.16		1 Brazo bayo de torsion LH	[illegible]

4.18	2 Asientos barra torsion superior	126.000

4.19	**Reparación de Suspensión delantera**	2 Asientos barra torsion inferior	90.000
4.20		2 Bulon de torsion	122.000
4.21		1 Punta eje RH	3.324.000
4.22		1 Punta eje LH	3.324.000
4.23		2 Rodillo de punta eje	116.000
4.24		2 Reten de aceite punta eje	92.000
4.25		2 Maza rueda delantera	3.562.000
4.26		2 Rotor sensor	630.000
4.27		2 Ruleman de maza delantera int	572.000
4.28		2 Ruleman de maza delantera ext	610.000
4.29		2 Reten de maza delantera	136.000
4.30		2 Tuerca de maza	192.000
4.31		2 Arandela de maza	36.000
4.32		2 Tapa de maza	54.000
4.33		4 Buje amortiguador	112.000
4.34		2 Perno Parrilla	1.284.000
4.35		1 Taqueador de suspensión LH	320.000
4.36		1 Taqueador de suspensión RH	320.000
4.37		4 Tazas de ruedas	960.000
4.38		Materiales auxiliares	450.000
4.39		Mano de Obra	3.200.000
			35.604.000
5.1	**Reparación de Sistema de Arranque**	1 Bendix de arranque	1.269.000
5.2		1 Rotor de arranque	1.140.000
5.3		1 Inducido de arranque	1.086.000
5.4		1 Jgo. De carbones	130.000
5.5		1 Motor de arranque completo	5.376.000
5.6		Trabajos de terceros	350.000
5.7		1 Automatico de arranque	1.216.000
5.8		1 Ruleman	157.000
5.9		1 Ruleman de arranque	295.000
5.10		1 Ruleman	98.000
5.11		1 Ruleman	157.000
5.12		1 Porta carbon	218.000
5.13		1 Bobina motor de arranque	790.000
5.14		Materiales Auxiliares	450.000
5.15		Mano de Obra	1.800.000
			14.532.000
6.1	**Reparación de Alternador**	1 Regulador de voltage	2.987.000
6.2		1 Diodos rectificador	2.640.000
6.3		1 Rotor de Alternador	1.998.000
6.4		1 Estator de Alternador	2.067.000
6.5		1 Correa de Alternador	186.000
6.6		2 Rulemanes de Alternador	350.000
6.7		1 Polea de alternador	316.000
6.8		1 Carcasa Trasera de Alternador	985.000
6.9		1 Carcasa delantera de alternador	1.015.000
6.10		1 Alternador Completo	7.422.000

			22.216.000
7.1	**Reparación de Partes eléctricas en Gral.**	2 Foco de Alta y Baja	508.000
7.2		2 Focos de 2 filamentos	60.000
7.3		2 Focos de 1 filamento	30.000
7.4		2 Focos de busca huellas	312.000
7.5		1 Foco de luz de techo	20.000
7.6		2 Faro delantero	2.952.000
7.7		2 Faro trasero	1.546.000
7.8		2 Faritos de luz de chapa	338.000
7.9		2 Faros busca huellas	1.174.000
7.10		1 Foco de tablero	25.000
7.11		1 Conmutador de luces	985.000
7.12		1 bulbo de marcha atrás	160.000
7.13		1 bulbo de neutro	187.000
7.14		1 Faro auxiliar de freno	1.184.000
7.15		1 par Faro antiniebla	840.000
7.16		1 tablero instrumental	10.237.000
7.17		1 comando central de lev vid LH	1.371.000
7.18		1 comando central de lev vid RH	915.000
7.19		1 interruptor de lev vid tra LH	816.000
7.20		1 interruptor de lev vid tra RH	816.000
7.21		4 Interruptores de puerta	384.000
7.22		1 Interruptor de estacionamiento	216.000
7.23		1 interruptor de busca huella	571.000
7.24		10 Fusibles 10ª	15.000
7.25		10 Fusibles 15ª	15.000
7.26		10 Fusibles 20ª	15.000
7.27		10 Fusibles 25ª	15.000
7.28		10 Fusibles 30ª	15.000
7.29		1 Relay de luz alta	320.000
7.30		1 Relay de luz baja	280.000
7.31		1 Relay de señalero	280.000
7.32		1 Relay de limpia parabrisas	628.000
7.33		1 Relay de Bocina	280.000
7.34		1 Relay de Bomba de Combustible	No Cotiza
7.35		1 Relay de Aire Acondicionado	280.000
7.36		1 Encendedor	281.000
7.37		1 Alarma cinturon	405.000
7.38		1 Unidad de control	1.281.000
7.39		2 bocina	692.000
7.40		2 Control apertura	1.572.000
7.41		1 Unidad de control de apertura	2.258.000
7.42		1 Unidad de control 4JJ1	13.279.000
7.43		1 Sensor de baja incandesente	197.000
7.44		1 Sensor de posición de leva 4JJ1	536.000
7.45		1 Sensor de aceite	340.000
7.46		1 Bateria 90amp	790.000
7.47		4 Bujias incandecentes	592.000

7.50		1 Antena centro techo	687.000
7.51		Materiales Auxiliares	450.000
7.52		Mano de Obra	2.800.000
			55.163.000
8.1		4 Pistones	3.188.000
8.2		4 Jgo. De Aros	1.060.000
8.3		1 Juego de Juntas	2.632.000
8.4		4 casquillos de biela	512.000
8.5		5 caquillos de Bancada	835.000

8.6		8 Valvulas de Admision	1.560.000
8.7		8 Valvulas de Escape	1.880.000
8.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	416.000
8.9		1 Arbol de Levas Adm.	2.115.000
8.10		1 Cigüeñal	16.600.000
8.11		4 Bielas	3.256.000
8.12		1 Turbo	15.536.000
8.13		1 Tapa de Cilindros	14.533.000
8.14		1 Arbol de levas de Esc.	3.138.000
8.15		1 Junta de multiple de adm.	113.000
8.16		1 Junta de multiple de esc.	216.000
8.17		1 Junta de frente de motor	216.000
8.18		1 Reten frente motor	66.000
8.19		1 Reten de bancada trasera	167.000
8.20		16 resortes de valvulas	448.000
8.21		16 Martilletes de Val.	2.352.000
8.22		16 Reten uía de val.	528.000
8.23		1 Jgo de Engranejes del frente motor	4.472.000
8.24		1 Lts. De Aceite 15W40	35.000
8.25		1 Filtro de aceite	188.000
8.26		1 Filtro de Aire	202.000
8.27		1 Filtro de Combustible	210.000
8.28		1 Cadena de Distribucion	770.000
8.29		1 Regulador de Cadena de Distribución	390.000
8.30	**Reparación de Motor**	1 Tensor de Cadena de Distrib.	612.000
8.31		1 Correa de Alternador	186.000
8.32		1 Correa de D/H	280.000
8.33		1 Correa de A/C	140.000
8.34		1 Soporte de caja	592.000
8.35		2 Soportes de Motor	1.032.000
8.36		2 Calce lateral	134.000
8.37		1 Balanceador	270.000
8.38		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	3.500.000
8.39		1 Junta tapa balancin	178.000
8.40		16 Guia de valvulas	336.000
8.41		1 Bulbo de aceite 4JJ1	176.000
8.42		1 Block motor 4JJ1	26.471.000
8.43		1 Carter motor	1.637.000
8.44		1 Guia cadena	299.000
8.45		1 Leva cadena	326.000
8.46		4 Perno piston	460.000
8.47		4 Buje de biela	184.000
8.48		8 Seguro perno piston	96.000
8.49		1 Rotor cigüeñal	128.000
8.50		1 Polea cigüeñal	1.503.000
8.51		1 Multiple de escape	1.258.000
8.52		1 Multiple de admision	2.879.000
8.53		1 Bomba de aceite	2.224.000

8.51		1 Valvula de aire	68.000
8.52		1 Manguera depurador	198.000
8.53		1 Ducto de aire	529.000
8.54		1 Varilla medidor de aceite	1.380.000
8.55		Materiales Auxiliares	4.500.000
8.56		Mano de Obra	6.500.000
			139.317.000
9.1	**Reparación de Dirección**	Cremallera de direccion	13.018.000
9.2		2 Precap	698.000
9.3		2 Guardapolvo	670.000
9.4		2 Muñequin	1.296.000
9.5		24 Esparragos de rueda	384.000
9.6		24 Tuercas de rueda	888.000
9.7		1 Llanta	3.681.000
9.8		1 Cubierta	1.200.000
9.9		1 Bomba D/H	5.383.000
9.10		1 Ruleman tensor	290.000
9.11		1 Cruceta de columna de dirección	530.000
9.12		1 Columna de direccion	2.942.000
9.13		1 Conjunto cilindro contacto	1.736.000
9.14		1 Eje de dirección	1.887.000
9.15		1 Tanque de fluido D/H	422.000
9.16		Manguera D/H	317.000
9.17		1 Manguera de retorno D/H	392.000
9.18		1 Manguera de D/H	317.000
9.19		1 Jgo de rep retenes bomba D/H	487.000
9.20		1 Jgo de rep cartuchos bomba D/H	2.987.000
9.21		1 Cuerpo trasero bomba D/H	1.778.000
9.22		1 Lts. Fluido de dirección ATF	35.000
9.23		Alineacion y balanceo	200.000
9.24		Engrase	200.000
9.25		Materiales Auxiliares	450.000
9.26		Mano de Obra	6.500.000
			48.688.000

10.1		1 Radiador de agua	9.458.000
10.2		1 Bomba de agua	1.782.000
10.3		1 Ventilador de radiador	726.000
10.4		1 Termostado	161.000
10.5		1 Junta de termostato	62.000
10.6		1 manguera de radiador inferior	197.000
10.7		1 manguera de radiador superior	210.000
10.8		1 Juego de mangueras de calefacion	1.686.000
10.9		1 Condensador de A.Ac	3.110.000
10.10		1 Evaporador de A.Ac.	6.467.000
10.11		1 Valvula expansora	916.000
10.12		1 Filtro recibidor de A.Ac.	1.181.000
10.13		1 Kg. Gas refrigerante 134 A	300.000
10.14		1 Lts. Agua refrigerante c/aditivo	150.000
10.15		1 Compresor de A. Ac	10.115.000
10.16		1 Polea de compresor	2.239.000
10.17		1 Embrague de compresor	2.030.000
10.18		1 Caño de compresor	1.984.000
10.19	**Reparación de**	Guia ventilador	443.000
10.20	**Sistema de**	1 Tapa radiador	113.000
10.21	**Refrigeración y**	2 Goma soporte radiador	83.000
10.22	**A.Ac.**	1 Protector 4JJ1	216.000
10.23		1 Tanque aux radiador	517.000
10.24		1 Enfriador de aire	6.538.000
10.25		1 Enfriador de aceite	5.125.000
10.26		1 Correa A/A	147.000
10.27		1 Conjunto polea tensor A/A	932.000
10.28		1 Manguera A/A	1.987.000
10.29		1 Manguera de Alta presión AA	1.240.000
10.30		1 Manguera de Baja presión AA	980.000
10.31		1 Selenoides	780.000
10.32		1 Juego reparo de compresor	3.400.000
10.33		1 Juego de bujes de conexiones	600.000
10.34		1 Comando A/A	1.530.000
10.35		1 Motor ventilador A/A	1.545.000
10.36		1 Filtro abitáculo A/A	374.000
10.37		1 Nucleo evaporador A/A	2.449.000
10.38		1 Motor ventilador	2.781.000
10.39		Materiales Auxiliares.	450.000
10.40		Mano de Obra	2.800.000
			77.804.000

11.1	**Sistema de Seguridad**	1 Cinturon de Seguridad Conductor	1.115.000
11.2		1 Cinturon seguridad acompañante	1.115.000
11.3		2 Hebilla cinturon	1.324.000
11.4		Materiales Auxiliares	450.000
11.5		Mano de Obra	1.000.000
			5.004.000
12.1	**Reparación de Interior de Cabina**	1 Mecanismos de lev vid delnt izq.	440.000
12.2		1 Mecanismos de lev vid delnt der.	440.000
12.3		1 Mecanismos de lev vid tras izq	565.000
12.4		1 Mecanismos de lev vid tras der.	565.000
12.5		1 Manivela de levanta vidrios	No Cotiza
12.6		1 Espejo retrovisor interior	565.000
12.7		1 Tapiz de pta. Del izq.	2.174.000
12.8		1 Tapiz de pta. Del der.	2.174.000
12.9		1 Tapiz de pta tras izq.	1.890.000
12.10		1 Tapiz de pta tras der.	1.890.000
12.11		1 Ceradura de pta del izq.	730.000
12.12		1 Ceradura de pta del der.	730.000
12.13		1 Cerradura de pta tras izq	590.000
12.14		1 Cerradura de pta tras der.	590.000
12.15		1 Llave de cerradura	320.000
12.16		1 Copia de Llave de cerradura	200.000
12.17		1 Manivela de Pta. Interior delant izquierdo	515.000
12.18		1 Manivela de Pta. Interior delant derecho	515.000
12.19		1 Manivela de Pta. Interior trasero izquierdo	493.000
12.20		1 Manivela de Pta. Interior trasero derecho	493.000
12.21		1 Manivela de Pta. Exterior delant izquierdo	320.000
12.22		1 Manivela de Pta. Exterior delant derecho	320.000
12.23		1 Manivela de Pta. Exterior trasero izquierdo	290.000
12.24		1 Manivela de Pta. Exterior trasero derecho	290.000
12.25		1 Jdo de guía de asiento de cond	2.376.000
12.26		1 Guia de asiento de acompañante	2.376.000
12.27		Limpieza integral de Tapizado	1.200.000
12.28		Materiales Auxiliares	450.000
12.29		Mano de Obra	2.400.000
			25.901.000
13.1	**Reparación de**	1 Jgo de Anillos Sincronizadores	3.486.000
13.2		1 Jgo de Rulemanes	1.940.000
13.3		1 Jgo. De Rodillos	980.000
13.4		1 Desplazable de 1y2da.	1.557.000
13.5		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	1.480.000
13.6		1 Deplazable de 5ta y M.atras	1.621.000
13.7		1 Eje de Mando	1.644.000
13.8		1 Eje Principal	1.237.000
13.9		1 Engranaje de 1ra.	1.390.000
13.10		1 Engranaje de 2da.	1.318.000
13.11		1 Engranaje de 3ra.	1.533.000
13.12		1 Engranaje de 5ta.	1.372.000

13.15		1 Reten de frente caja	68.000
13.16		1 Lts de aceite 75w90	35.000
13.17		1 Placa intermedia	621.000
13.18		1 Jgo de juntas de caja	129.000
13.19		1 Engranaje marcha atrás	1.444.000
13.20		1 Sincronizador	1.209.000
13.21		1 Engranaje	1.325.000
13.22		1 Caja selectora de cambios	3.490.000
13.23		1 Palanca de cambios	1.533.000
13.24		Materiales Auxiliares	450.000
13.25		Mano de Obra	4.200.000
			37.080.000
14.1	**Reparación de Embrague**	1 Plato de Presion	1.087.000
14.2		1 Disco	1.014.000
14.3		1 Cojinete de empuje	445.000
14.4		1 Horquilla	352.000
14.5		1 Guardapolvo de Horquilla	78.000
14.6		1 Ruleman Piloto	92.000
14.7		1 Volante de motor	4.186.000
14.8		8 Tornillos de volante	28.000
14.9		1 Corona volante	861.000
14.10		1 Bulbo de embrague	68.000
14.11		1 Goma pedal de embrague	47.000
14.12		1 Flexible de embrague	321.000
14.13		1 Bomba aux de embrage	406.000
14.14		1 Jgo rep bomba aux de embrague	97.000
14.15		1 Bomba central de embrague	1.701.000
14.16		1 lts. Fluido p/ embrague	No Cotiza
14.17		Materiales Auxiliares	450.000
14.18		Mano de Obra	2.400.000
			13.633.000
15.1		1 Diferencial completo	24.345.000
15.2		1 Jgo. De piñon y corona	5.784.000
15.3		2 Rulemanes de corona	460.000
15.4		1 Ruleman de piñon grande	224.000
15.5		1 Ruleman de piñon chico	210.000
15.6		1 Reten piñón	50.000
15.7		1 Espaciador	77.000
15.8		1 Tuerca de piñón	72.000
15.9		2 eje palier trasero	3.874.000
15.10		2 reten palier	94.000
15.11		2 Ruleman palier	1.160.000
15.12		1 Junta de diferencial	No Cotiza

15.13	**Reparación de Diferencial trasero**	1 Ruleman de diferencial	420.000
15.14		1 Calce de engranaje	230.000
15.15		2 Retentor	1.460.000
15.16		2 Reten túnel trasero	740.000
15.17		1 ollita diferencial	9.030.000
15.18		4 Satélites	2.420.000
15.19		3 Disco friccion	732.000
15.20		3 Plato friccion	484.000
15.21		2 Planetarios	1.996.000
15.22		1 Lts de aceite 80w90	50.000
15.23		2 Aro de presion	630.000
15.24		1 cruceta	346.000
15.25		1 Acople	210.000
15.26		1 Engrase	200.000
15.27		Materiales Auxiliares	650.000
15.28		Mano de Obra	3.800.000
			59.748.000
16.1	**Reparación de Suspensión Trasera**	1 Amortiguador trasero	410.000
16.2		8 Bujes de elásticos	384.000
16.3		4 Grilletes de elásticos	784.000
16.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	2.500.000
16.5		2 Taqueador trasero	450.000
16.6		2 Perno elastico	132.000
16.7		4 Buje amortiguador	128.000
16.8		2 Buje elastico	174.000
16.9		16 Goma cabina	2.112.000
16.10		1 Mecanismo porta auxilio	685.000
16.11		1 Rotación de 4 ruedas	200.000
16.12		Materiales Auxiliares	450.000
16.13		Mano de Obra	2.800.000
			11.209.000

17.1		Sensor de masa de aire	287.000
17.2		Conjunto aceleracion	2.831.000
17.3		Bomba de combustible de tanque	4.635.000
17.4		Bomba alimentadora de combustible	23.697.000
17.5		Bomba inyectora de alta	1.230.000
17.6		Bomba inyectora de baja	9.480.000
17.7		4 Picos Inyectores	13.368.000
17.8		Solenoide alimentadora	1.230.000
17.9		Sensor posicion de Cigüeñal 4JJ1	620.000
17.10		Sensor posicion de Árbol de Levas 4JJ1	590.000
17.11		Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	2.983.000
17.12		Sensor de Acelerador 4JJ1	1.437.000
17.13		Jgo de Caños Sist. De Admisión Turbo/ Inter	3.550.000
17.14		Base de Filtro de Combustible	697.000
17.15		Sensor de presion Common Rail	2.018.000
17.16		Limitador de presion del Common Rail	2.148.000
17.17		Juego de Caños de Combustible	1.792.000
17.18		Flotador de Tanque	467.000
17.19		Filtro de Combustible	210.000
17.20	**Reparación de**	Pedal de acelerador	1.973.000
17.21	**Sistema de**	Sensor de Velocímetro	1.245.000
17.22	**Combustible**	1 Sensor de temperatura combustible	341.000
17.23		1 Sensor presion combustible	2.190.000
17.24		1 Tubo common rail	2.965.000
17.25		4 Arandela de pico inyector	68.000
17.26		4 Anillo inyector 4JJ1	75.000
17.27		1 Sensor filtro de combustible	317.000
17.28		1 Interrutor presion combustible	376.000
17.29		1 Conjunto soporte filtro de comb	874.000
17.30		1 tanque de combustible	3.173.000
17.31		1 tapa tanque de combustible	371.000
17.32		1 protector del tanque	748.000
17.33		1 tubo de combustible	766.000
17.34		1 valvula de etención de comb	185.000
17.35		1 Conjunto aceleracion	3.400.000
17.36		1 Valvula EGR	2.680.000
17.37		1 Valvula EVRV	1.396.000
17.38		1 Limieza de tanque de combustible	1.500.000
17.39		1 limpieza de 4 picos inyectores	2.500.000
17.40		Materiales Auxiliares	450.000
17.41		Mano de Obra	4.500.000
			105.363.000
18.1		Envolvente de Paragolpe delantero	3.690.000
18.2		Panel de Frente	2.240.000
18.3		Capot	2.980.000
18.4		Guardabarro Delantero Derecho	1.780.000
18.5		Guardabarro Delantero Izquierdo	1.780.000
18.6		Puerta Delantera Derecha	5.800.000

18.9	Puerta Trasera Izquierda	3.960.000
18.10	Parabrisas Delantero	6.120.000
18.11	Moldura de Parabrisas delantero	460.000
18.12	Moldura de Parabrisas trasero	460.000
18.13	Extension paragolpe del	778.000
18.14	Soporte carril paragolpe	695.000
18.15	Soporte paragolpe del	1.076.000
18.16	2 Soporte paragolpe lateral	436.000
18.17	Soporte paragolpe corto	184.000
18.18	Reten paragolpe	168.000
18.19	10 Seguro paragolpe	190.000
18.20	2 Tapa paragolpe del	370.000
18.21	Parrilla frontal	2.691.000
18.22	Jgo molduras parrilla	1.816.000
18.23	Rejilla interior parrilla	1.230.000
18.24	Guardafango del izq	346.000
18.25	Guardafango del der	346.000
18.26	40 Pinches de guardafango	340.000
18.27	Cabo abre capot	98.000
18.28	Varilla capot	130.000
18.29	Guardafango tra der	582.000
18.30	Guardafango tra izq	582.000
18.31	4 Bisagra puerta del	205.000
18.32	2 limitador puerta	396.000
18.33	Vidrio pta del der	990.000
18.34	Vidrio pta del izq	990.000
18.35	2 Guia de vidrio pta del	922.000
18.36	2 Goma pta del	810.000
18.37	2 Reten mediaguia del ext	594.000
18.38	2 Goma sup pta	532.000

18.39	**Reparación de haperia y Pintura y otros**	2 Mediaguia del int	233.000
18.40		2 Extension guardafango del	2.980.000
18.41		2 Extension guardafango tra	2.980.000
18.42		40 seguro de guardafango	400.000
18.43		40 seguro arrocerí guardafango	400.000
18.44		2 cola de pato del	860.000
18.45		2 cola de pato tra	1.440.000
18.46		4 Bisagra puerta tra	840.000
18.47		2 Limitador puerta tra	240.000
18.48		Vidrio de pta trasera izq	930.000
18.49		Vidrio de pta trasera der	930.000
18.50		2 Mediaguia tra int	210.000
18.51		2 Goma contorno tras int	1.224.000
18.52		2 Goma contorno tras ext	684.000
18.53		Panel de techo	6.371.000
18.54		Vidrio trasero	1.372.000
18.55		Moldura parabrisa tras	237.000
18.56		Cable tapa combustible	175.000
18.57		Refuerzo paragolpe tras	1.230.000
18.58		Centro paragolpe tras	1.020.000
18.59		Paragolpe trasero niquelado izq	2.011.000
18.60		Paragolpe trasero niquelado der	2.011.000
18.61		Tapa paragolpe trasero izq	702.000
18.62		Tapa paragolpe trasero der	702.000
18.63		Moldura paragolpe tras	940.000
18.64		Soporte paragolpe tras der	460.000
18.65		Soporte paragolpe tras izq	460.000
18.66		Tapa tras carroceria	3.940.000
18.67		Panel lateral arrocería der	3.810.000
18.68		Panel lateral arrocería izq	3.810.000
18.69		Manija tapa carrocería	825.000
18.70		1 Cubre arrocería (protector)	2.300.000
18.71		1 Tapa de arrocería (protector)	2.300.000
18.72		Espejo retrovisor exterior izquierdo	2.460.000
18.73		Espejo retrovisor exterior derecho	2.460.000
18.75		2 Cepillos limpiaparabrisas	440.000
18.76		1 juego Alfombras individuales	300.000
18.77		Chaperia y Pintura completo	6.500.000
18.78		Tapiceria	1.200.000
18.79		1 Lavado completo	50.000
18.80		Materiales Auxiliares	650.000
18.81		Mano de Obra	8.500.000
			233.477.000
TOTAL			**2.976.673.700**