## GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES"

| Item | Definición Específica del Item | Descripción Detallada | EMPRESA 1: CENTRO MECANICA FILADELFIA de Francisco Florentín | | | | | EMPRESA 2: TALLER MECACNICO KFZ de Theodor Wienz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) | CANTIDAD | MARCA | PREOCEDENCIA | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) | CANTIDAD | MARCA | PREOCEDENCIA | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE) |
| 1 | Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión | Cambio de cadena de caja de transferencia | 1.350.000 | 10 | N/A | N/A | 13.500.000 | 1.280.000 | 10 | N/A | N/A | 12.800.000 |
| 2 | | Rúleman, piñon y corona | 800.000 | 10 | N/A | N/A | 8.000.000 | 800.000 | 10 | N/A | N/A | 8.000.000 |
| 3 | | Reparación caja transferencia | 800.000 | 10 | N/A | N/A | 8.000.000 | 800.000 | 10 | N/A | N/A | 8.000.000 |
| 4 | | Reparación completa de diferencial | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 |
| 5 | | Cambio homocinética delantero ambos lados | 1.360.000 | 10 | N/A | N/A | 13.600.000 | 1.200.000 | 10 | N/A | N/A | 12.000.000 |
| 6 | | Reparación completa de caja de velocidades | 1.280.000 | 10 | N/A | N/A | 12.800.000 | 1.100.000 | 10 | N/A | N/A | 11.000.000 |
| 7 | Serv. de repar. y mant. de sist. de freno | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 |
| 8 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 |
| 9 | | Cambio pastilla de freno | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 |
| 10 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 |
| 11 | | Cambio depresor de freno | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 | 208.000 | 10 | N/A | N/A | 2.080.000 |
| 12 | | Cambio de servo freno | 400.000 | 10 | N/A | N/A | 4.000.000 | 400.000 | 10 | N/A | N/A | 4.000.000 |
| 13 | | Cambio bomba central de freno | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 |
| 14 | Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico | Reparación alternador | 192.000 | 10 | N/A | N/A | 1.920.000 | 192.000 | 10 | N/A | N/A | 1.920.000 |
| 15 | | Reparación motor de arranque | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 |
| 16 | | Reparación instrumental tablero | 1.350.000 | 10 | N/A | N/A | 13.500.000 | 1.100.000 | 10 | N/A | N/A | 11.000.000 |
| 17 | | Cambio bulbo de aceite | 36.000 | 10 | N/A | N/A | 360.000 | 36.000 | 10 | N/A | N/A | 360.000 |
| 18 | | Reparación de instalación eléctrica completa | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 |
| 19 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 |
| 20 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero | Cambio brazo tensor | 48.000 | 10 | N/A | N/A | 480.000 | 48.000 | 10 | N/A | N/A | 480.000 |
| 21 | | Cambio buje central y lateral de barra | 120.000 | 10 | N/A | N/A | 1.200.000 | 120.000 | 10 | N/A | N/A | 1.200.000 |
| 22 | | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 224.000 | 10 | N/A | N/A | 2.240.000 | 224.000 | 10 | N/A | N/A | 2.240.000 |
| 23 | | Cambio reten masa delantera y engrase | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 |
| 24 | Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora | Reparación de bomba inyectora | 4.600.000 | 10 | N/A | N/A | 46.000.000 | 4.000.000 | 10 | N/A | N/A | 40.000.000 |
| 25 | | Reparación picos inyectores | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 |
| 26 | | Reparación completa de motor | 2.120.000 | 10 | N/A | N/A | 21.200.000 | 2.000.000 | 10 | N/A | N/A | 20.000.000 |
| 27 | | Cambio de junta tapa motor | 40.000 | 10 | N/A | N/A | 400.000 | 40.000 | 10 | N/A | N/A | 400.000 |
| 28 | | Cambio bomba de aceite de motor | 512.000 | 10 | N/A | N/A | 5.120.000 | 512.000 | 10 | N/A | N/A | 5.120.000 |



Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Cepillado tapa motor | 224.000 | 10 | N/A | N/A | 2.240.000 | 224.000 | 10 | N/A | N/A | 2.240.000 |
| 30 | | Cambio soporte motor | 100.000 | 10 | N/A | N/A | 1.000.000 | 100.000 | 10 | N/A | N/A | 1.000.000 |
| 31 | | Cambio reten frente motor | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 |
| 32 | | Cambio termostato de agua | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 |
| 33 | | Cambio reten bancada trasera | 336.000 | 10 | N/A | N/A | 3.360.000 | 336.000 | 10 | N/A | N/A | 3.360.000 |
| 34 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado** | Carga de Gas | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 | 176.000 | 10 | N/A | N/A | 1.760.000 |
| 35 | | Cambio de Evaporador | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 |
| 36 | | Reparación de compresor | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 |
| 37 | | Cambio de filtro | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 | 144.000 | 10 | N/A | N/A | 1.440.000 |
| 38 | | Cambio válvula Expansora | 120.000 | 10 | N/A | N/A | 1.200.000 | 120.000 | 10 | N/A | N/A | 1.200.000 |
| 39 | | Cambio manguera de alta presión | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 |
| 40 | | Cambio embrague de compresor | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 | 200.000 | 10 | N/A | N/A | 2.000.000 |
| 41 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 | 160.000 | 10 | N/A | N/A | 1.600.000 |
| 42 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 |
| 43 | | Cambio correa compresor de aire | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 |
| 44 | | Cambio correa dirección hidráulica | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 | 52.000 | 10 | N/A | N/A | 520.000 |
| 45 | **Mant. y repar. de carroceria** | Trabajos de Chapería y Pintura | 2.000.000 | 10 | N/A | N/A | 20.000.000 | 1.500.000 | 10 | N/A | N/A | 15.000.000 |
| 46 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 1.000.000 | 10 | N/A | N/A | 10.000.000 | 780.000 | 10 | N/A | N/A | 7.800.000 |
| 47 | | Cambio de aceite de caja | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 |
| 48 | | Cambio de aceite de diferencial | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 | 96.000 | 10 | N/A | N/A | 960.000 |
| | | **TOTAL LOTE I** | | | | | **228.000.000** | | **TOTAL LOTE I** | | | **207.000.000** |
| | | | | | **LOTE II - Ford Cargo (VOLQUETE) - FORD 4000** | | | | | | | |
| 1 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección** | Cambio muñequin dirección – c/u | 176.000 | 6 | N/A | N/A | 1.056.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 580.000 | 6 | N/A | N/A | 3.480.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 120.000 | 6 | N/A | N/A | 720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | | Cambio plato de presión | 320.000 | 6 | N/A | N/A | 1.920.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | | Cambio disco de embrague | 320.000 | 6 | N/A | N/A | 1.920.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | | Cambio cojinete empuje | 260.000 | 6 | N/A | N/A | 1.560.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 80.000 | 6 | N/A | N/A | 480.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 128.000 | 6 | N/A | N/A | 768.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | | Cambio pastilla de freno | 280.000 | 6 | N/A | N/A | 1.680.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 288.000 | 6 | N/A | N/A | 1.728.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | | Cambio depresor de freno | 120.000 | 6 | N/A | N/A | 720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | | Cambio de servo freno | 240.000 | 6 | N/A | N/A | 1.440.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | | Cambio bomba central de freno | 208.000 | 6 | N/A | N/A | 1.248.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico** | Reparación alternador | 192.000 | 6 | N/A | N/A | 1.152.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | | Reparación motor de arranque | 176.000 | 6 | N/A | N/A | 1.056.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | | Reparación instrumental tablero | 160.000 | 6 | N/A | N/A | 960.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | | Cambio bulbo de aceite | 52.000 | 6 | N/A | N/A | 312.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Econ. Osvaldo Martínez
Secretario de Planificación y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 144.000 | 6 | N/A | N/A | 864.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 368.000 | 6 | N/A | N/A | 2.208.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | | Cambio reten masa delantera y engrase | 144.000 | 6 | N/A | N/A | 864.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | **Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora** | Reparación de bomba inyectora | 670.000 | 6 | N/A | N/A | 4.020.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | | Reparación picos inyectores | 160.000 | 6 | N/A | N/A | 960.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Reparación completa de motor | 550.000 | 6 | N/A | N/A | 3.300.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | | Cambio de junta tapa motor | 350.000 | 6 | N/A | N/A | 2.100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | | Cambio bomba de aceite de motor | 350.000 | 6 | N/A | N/A | 2.100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | | Cepillado tapa motor | 240.000 | 6 | N/A | N/A | 1.440.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | | Cambio soporte motor | 176.000 | 6 | N/A | N/A | 1.056.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | | Cambio reten frente motor | 96.000 | 6 | N/A | N/A | 576.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | | Cambio termostato de agua | 100.000 | 6 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | | Cambio reten bancada trasera | 158.000 | 6 | N/A | N/A | 948.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible** | Limpieza tanque de combustible | 98.000 | 6 | N/A | N/A | 588.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | | Cambio flotador tanque de combustible | 64.000 | 6 | N/A | N/A | 384.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 65.000 | 6 | N/A | N/A | 390.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | | Cambio correa compresor de aire | 65.000 | 6 | N/A | N/A | 390.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | | Cambio correa dirección hidráulica | 65.000 | 6 | N/A | N/A | 390.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | **Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo** | Reparación asientos – c/u | 280.000 | 6 | N/A | N/A | 1.680.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular** | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 110.000 | 6 | N/A | N/A | 660.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 100.000 | 6 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 320.000 | 6 | N/A | N/A | 1.920.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | | Cambio de aceite de caja | 100.000 | 6 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | | Cambio de aceite de diferencial | 100.000 | 6 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL LOTE II** | | | | | **51.438.000** | | | **TOTAL LOTE II** | | NO COTIZA |
| | | | | | **LOTE III - ISUZU NPR Año 2010** | | | | | | | |
| 1 | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión** | Reparación completa de diferencial | 550.000 | 1 | N/A | N/A | 550.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | | Reparación completa de caja de velocidades | 1.200.000 | 1 | N/A | N/A | 1.200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección** | Cambio muñequin dirección – c/u | 420.000 | 1 | N/A | N/A | 420.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 360.000 | 1 | N/A | N/A | 360.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 350.000 | 1 | N/A | N/A | 350.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | | Cambio plato de presión | 1.000.000 | 1 | N/A | N/A | 1.000.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | | Cambio disco de embrague | 820.000 | 1 | N/A | N/A | 820.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | | Cambio cojinete empuje | 410.000 | 1 | N/A | N/A | 410.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 350.000 | 1 | N/A | N/A | 350.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Serv. de repar. y mant. de sist. de freno | Cambio juego reparación bomba central de freno | 420.000 | 1 | N/A | N/A | 420.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | | Cambio pastilla de freno | 530.000 | 1 | N/A | N/A | 530.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 230.000 | 1 | N/A | N/A | 230.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | | Cambio depresor de freno | 263.000 | 1 | N/A | N/A | 263.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | | Cambio de servo freno | 1.300.000 | 1 | N/A | N/A | 1.300.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | | Cambio bomba central de freno | 240.000 | 1 | N/A | N/A | 240.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico | Reparación alternador | 430.000 | 1 | N/A | N/A | 430.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | | Reparación motor de arranque | 463.000 | 1 | N/A | N/A | 463.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | | Reparación instrumental tablero | 230.000 | 1 | N/A | N/A | 230.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | | Cambio bulbo de aceite | 100.000 | 1 | N/A | N/A | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 150.000 | 1 | N/A | N/A | 150.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 510.000 | 1 | N/A | N/A | 510.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 350.000 | 1 | N/A | N/A | 350.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | | Cambio de elastico | 450.000 | 1 | N/A | N/A | 450.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | | Cambio buje elástico trasero – c/u | 580.000 | 1 | N/A | N/A | 580.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora | Reparación de bomba inyectora | 3.800.000 | 1 | N/A | N/A | 3.800.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | | Reparación picos inyectores | 630.000 | 1 | N/A | N/A | 630.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | Serv. de repar. y mant. de sist. de motor | Reparación completa de motor | 1.500.000 | 1 | N/A | N/A | 1.500.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | | Cambio de junta tapa motor | 272.000 | 1 | N/A | N/A | 272.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | | Cambio bomba de aceite de motor | 786.250 | 1 | N/A | N/A | 786.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | | Cepillado tapa motor | 212.500 | 1 | N/A | N/A | 212.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | | Cambio soporte motor | 123.250 | 1 | N/A | N/A | 123.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | | Cambio reten frente motor | 242.250 | 1 | N/A | N/A | 242.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | | Cambio termostato de agua | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | | Cambio reten bancada trasera | 123.250 | 1 | N/A | N/A | 123.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor | Cambio bomba de agua | 238.000 | 1 | N/A | N/A | 238.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | | Limpieza y reparación de radiador | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado | Carga de Gas | 110.000 | 1 | N/A | N/A | 110.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | | Cambio de Evaporador | 320.000 | 1 | N/A | N/A | 320.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | | Reparación de compresor | 250.000 | 1 | N/A | N/A | 250.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | | Cambio de filtro | 240.000 | 1 | N/A | N/A | 240.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | | Cambio válvula Expansora | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 42 | | Cambio manguera de alta presión | 220.000 | 1 | N/A | N/A | 220.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 43 | | Cambio embrague de compresor | 250.000 | 1 | N/A | N/A | 250.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 44 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 45 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible | Limpieza tanque de combustible | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 46 | | Cambio flotador tanque de combustible | 140.000 | 1 | N/A | N/A | 140.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |



Secretaria de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 100.000 | 1 | N/A | N/A | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 48 | | Cambio correa compresor de aire | 150.000 | 1 | N/A | N/A | 150.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 49 | | Cambio correa dirección hidráulica | 130.000 | 1 | N/A | N/A | 130.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 50 | **Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo** | Reparación asientos – c/u | 210.000 | 1 | N/A | N/A | 210.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 51 | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular** | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 151.000 | 1 | N/A | N/A | 151.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 52 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 215.000 | 1 | N/A | N/A | 215.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 53 | **Mant. y repar. de carroceria** | Trabajos de Chaperia y Pintura | 2.040.000 | 1 | N/A | N/A | 2.040.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 54 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 120.000 | 1 | N/A | N/A | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 55 | | Cambio de aceite de caja | 120.000 | 1 | N/A | N/A | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 56 | | Cambio de aceite de diferencial | 120.000 | 1 | N/A | N/A | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL LOTE III** | | | | | **25.569.500** | | | **TOTAL LOTE III** | | NO COTIZA |
| | | | | | **LOTE IV - CAMIONES CISTERNAS (HYUNDAI - DFAC)** | | | | | | | |
| 1 | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión** | Reparación completa de diferencial | 292.400 | 5 | N/A | N/A | 1.462.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | | Reparación completa de caja de velocidades | 694.450 | 5 | N/A | N/A | 3.472.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección** | Cambio muñequin dirección – c/u | 87.720 | 5 | N/A | N/A | 438.600 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 211.990 | 5 | N/A | N/A | 1.059.950 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 91.375 | 5 | N/A | N/A | 456.875 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | | Cambio plato de presión | 615.000 | 5 | N/A | N/A | 3.075.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | | Cambio disco de embrague | 519.010 | 5 | N/A | N/A | 2.595.050 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | | Cambio cojinete empuje | 307.020 | 5 | N/A | N/A | 1.535.100 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 135.235 | 5 | N/A | N/A | 676.175 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 175.440 | 5 | N/A | N/A | 877.200 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | | Cambio pastilla de freno | 266.815 | 5 | N/A | N/A | 1.334.075 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 153.510 | 5 | N/A | N/A | 767.550 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | | Cambio depresor de freno | 131.580 | 5 | N/A | N/A | 657.900 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | | Cambio de servo freno | 750.000 | 5 | N/A | N/A | 3.750.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | | Cambio bomba central de freno | 80.410 | 5 | N/A | N/A | 402.050 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico** | Reparación alternador | 204.680 | 5 | N/A | N/A | 1.023.400 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | | Reparación motor de arranque | 204.680 | 5 | N/A | N/A | 1.023.400 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | | Reparación instrumental tablero | 109.650 | 5 | N/A | N/A | 548.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | | Cambio bulbo de aceite | 21.930 | 5 | N/A | N/A | 109.650 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 51.170 | 5 | N/A | N/A | 255.850 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero** | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 358.190 | 5 | N/A | N/A | 1.790.950 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | **Serv. de repar. y mant.** | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 87.720 | 5 | N/A | N/A | 438.600 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero** | Cambio de elastico | 190.060 | 5 | N/A | N/A | 950.300 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | | Cambio buje elástico trasero – c/u | 131.580 | 5 | N/A | N/A | 657.900 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | **Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora** | Reparación de bomba inyectora | 1.800.000 | 5 | N/A | N/A | 9.000.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | | Reparación picos inyectores | 328.950 | 5 | N/A | N/A | 1.644.750 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Reparación completa de motor | 2.000.000 | 5 | N/A | N/A | 10.000.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | | Cambio de junta tapa motor | 233.920 | 5 | N/A | N/A | 1.169.600 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | | Cambio bomba de aceite de motor | 676.175 | 5 | N/A | N/A | 3.380.875 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | | Cepillado tapa motor | 182.750 | 5 | N/A | N/A | 913.750 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | | Cambio soporte motor | 105.995 | 5 | N/A | N/A | 529.975 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | | Cambio reten frente motor | 208.335 | 5 | N/A | N/A | 1.041.675 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | | Cambio termostato de agua | 87.720 | 5 | N/A | N/A | 438.600 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | | Cambio reten bancada trasera | 105.995 | 5 | N/A | N/A | 529.975 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor** | Cambio bomba de agua | 204.680 | 5 | N/A | N/A | 1.023.400 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | | Limpieza y reparación de radiador | 146.200 | 5 | N/A | N/A | 731.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado** | Carga de Gas | 58.480 | 5 | N/A | N/A | 292.400 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | | Cambio de Evaporador | 175.440 | 5 | N/A | N/A | 877.200 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | | Reparación de compresor | 182.750 | 5 | N/A | N/A | 913.750 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | | Cambio de filtro | 95.030 | 5 | N/A | N/A | 475.150 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | | Cambio válvula Expansora | 109.650 | 5 | N/A | N/A | 548.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 42 | | Cambio manguera de alta presión | 146.200 | 5 | N/A | N/A | 731.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 43 | | Cambio embrague de compresor | 98.000 | 5 | N/A | N/A | 490.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 44 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 146.200 | 5 | N/A | N/A | 731.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 45 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible** | Limpieza tanque de combustible | 73.100 | 5 | N/A | N/A | 365.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 46 | | Cambio flotador tanque de combustible | 100.000 | 5 | N/A | N/A | 500.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 47 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 18.275 | 5 | N/A | N/A | 91.375 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 48 | | Cambio correa compresor de aire | 18.275 | 5 | N/A | N/A | 91.375 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 49 | | Cambio correa dirección hidráulica | 14.620 | 5 | N/A | N/A | 73.100 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 50 | **Serv. de mant. o repar. de tapiceria y alfombrdo para vehículo** | Reparación asientos – c/u | 100.000 | 5 | N/A | N/A | 500.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 51 | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular** | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 131.580 | 5 | N/A | N/A | 657.900 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 52 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 110.000 | 5 | N/A | N/A | 550.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 53 | **Mant. y repar. de carroceria** | Trabajos de Chaperia y Pintura | 1.400.000 | 5 | N/A | N/A | 7.000.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 54 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 85.000 | 5 | N/A | N/A | 425.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 55 | | Cambio de aceite de caja | 21.930 | 5 | N/A | N/A | 109.650 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 56 | | Cambio de aceite de diferencial | 32.895 | 5 | N/A | N/A | 164.475 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL LOTE IV** | | | | | **75.348.800** | | **TOTAL LOTE IV** | | | NO COTIZA |

Econ. Oscar Alfredo Martinez
Secretario de Hacienda y Finanzas
Gobernación de Boquerón

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

| LOTE V - CHEVROLET NPR (CAMIONES DE 5000 KILOS) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión** | Reparación completa de diferencial | 392.000 | 6 | N/A | N/A | 2.352.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | | Reparación completa de caja de velocidades | 865.000 | 6 | N/A | N/A | 5.190.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección** | Cambio muñequin dirección – c/u | 120.000 | 6 | N/A | N/A | 720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 211.990 | 6 | N/A | N/A | 1.271.940 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 140.000 | 6 | N/A | N/A | 840.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | | Cambio plato de presión | 836.000 | 6 | N/A | N/A | 5.016.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | | Cambio disco de embrague | 519.010 | 6 | N/A | N/A | 3.114.060 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | | Cambio cojinete empuje | 307.020 | 6 | N/A | N/A | 1.842.120 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 135.235 | 6 | N/A | N/A | 811.410 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 175.440 | 6 | N/A | N/A | 1.052.640 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | | Cambio pastilla de freno | 266.815 | 6 | N/A | N/A | 1.600.890 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 153.510 | 6 | N/A | N/A | 921.060 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | | Cambio depresor de freno | 131.580 | 6 | N/A | N/A | 789.480 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | | Cambio de servo freno | 1.300.000 | 6 | N/A | N/A | 7.800.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | | Cambio bomba central de freno | 130.000 | 6 | N/A | N/A | 780.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico** | Reparación alternador | 204.680 | 6 | N/A | N/A | 1.228.080 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | | Reparación motor de arranque | 204.680 | 6 | N/A | N/A | 1.228.080 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | | Reparación instrumental tablero | 109.650 | 6 | N/A | N/A | 657.900 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | | Cambio bulbo de aceite | 21.930 | 6 | N/A | N/A | 131.580 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 170.000 | 6 | N/A | N/A | 1.020.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero** | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 358.190 | 6 | N/A | N/A | 2.149.140 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero** | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 87.720 | 6 | N/A | N/A | 526.320 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | | Cambio de elastico | 210.000 | 6 | N/A | N/A | 1.260.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | | Cambio buje elástico trasero – c/u | 160.000 | 6 | N/A | N/A | 960.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | **Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora** | Reparación de bomba inyectora | 3.800.000 | 6 | N/A | N/A | 22.800.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | | Reparación picos inyectores | 368.000 | 6 | N/A | N/A | 2.208.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Reparación completa de motor | 4.100.000 | 6 | N/A | N/A | 24.600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | | Cambio de junta tapa motor | 233.920 | 6 | N/A | N/A | 1.403.520 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | | Cambio bomba de aceite de motor | 676.175 | 6 | N/A | N/A | 4.057.050 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | | Cepillado tapa motor | 182.750 | 6 | N/A | N/A | 1.096.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | | Cambio soporte motor | 105.995 | 6 | N/A | N/A | 635.970 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | | Cambio reten frente motor | 208.335 | 6 | N/A | N/A | 1.250.010 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | | Cambio termostato de agua | 86.000 | 6 | N/A | N/A | 516.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | | Cambio reten bancada trasera | 105.995 | 6 | N/A | N/A | 635.970 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor** | Cambio bomba de agua | 405.000 | 6 | N/A | N/A | 2.430.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | | Limpieza y reparación de radiador | 146.200 | 6 | N/A | N/A | 877.200 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | | Carga de Gas | 58.480 | 6 | N/A | N/A | 350.880 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Econ. Oscar Alfredo Gómez
Secretario Administrativo y de Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado | Cambio de Evaporador | 175.440 | 6 | N/A | N/A | 1.052.640 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | | Reparación de compresor | 182.750 | 6 | N/A | N/A | 1.096.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | | Cambio de filtro | 95.030 | 6 | N/A | N/A | 570.180 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | | Cambio válvula Expansora | 120.000 | 6 | N/A | N/A | 720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 42 | | Cambio manguera de alta presión | 3.200.000 | 6 | N/A | N/A | 19.200.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 43 | | Cambio embrague de compresor | 195.000 | 6 | N/A | N/A | 1.170.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 44 | | Cambio termostato de aire acondicionadó | 162.000 | 6 | N/A | N/A | 972.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 45 | Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible | Limpieza tanque de combustible | 120.000 | 6 | N/A | N/A | 720.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 46 | | Cambio flotador tanque de combustible | 163.000 | 6 | N/A | N/A | 978.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 47 | Cambio de correa | Cambio correa alternador | 140.000 | 6 | N/A | N/A | 840.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 48 | | Cambio correa compresor de aire | 65.000 | 6 | N/A | N/A | 390.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 49 | | Cambio correa dirección hidráulica | 100.000 | 6 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 50 | Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo | Reparación asientos – c/u | 496.800 | 6 | N/A | N/A | 2.980.800 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 51 | Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 234.000 | 6 | N/A | N/A | 1.404.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 52 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 87.720 | 6 | N/A | N/A | 526.320 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 53 | Mant. y repar. de carroceria | Trabajos de Chapería y Pintura | 2.650.000 | 6 | N/A | N/A | 15.900.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 54 | Cambio de aceite y filtros | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 165.000 | 6 | N/A | N/A | 990.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 55 | | Cambio de aceite de caja | 210.000 | 6 | N/A | N/A | 1.260.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 56 | | Cambio de aceite de diferencial | 230.000 | 6 | N/A | N/A | 1.380.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL LOTE V** | | | | | **158.874.240** | | | **TOTAL LOTE V** | | NO COTIZA |
| | | | | | **LOTE VI- Volskwagen Parati Año 2007** | | | | | | | |
| 1 | Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión | Cambio de rúleman, piñon y corona | 180.000 | 1 | N/A | N/A | 180.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | | Reparación completa de diferencial | 100.000 | 1 | N/A | N/A | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | | Cambio homocinética delantero ambos lados | 620.000 | 1 | N/A | N/A | 620.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | | Reparación completa de caja de velocidades | 410.000 | 1 | N/A | N/A | 410.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | Serv. de repar. y mant. de sist. de dirección | Cambio muñequin dirección – c/u | 102.000 | 1 | N/A | N/A | 102.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 650.000 | 1 | N/A | N/A | 650.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 102.000 | 1 | N/A | N/A | 102.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | Serv. de repar. y mant. de sist. de suspension | Cambio rotula inferior – c/u | 102.000 | 1 | N/A | N/A | 102.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | Serv. de repar. y mant. de sist. de embrague | Cambio plato de presión | 230.000 | 1 | N/A | N/A | 230.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | | Cambio disco de embrague | 230.000 | 1 | N/A | N/A | 230.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | | Cambio cojinete empuje | 230.000 | 1 | N/A | N/A | 230.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | Serv. de repar. y mant. | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 85.000 | 1 | N/A | N/A | 85.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | | Cambio pastilla de freno | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **de sist. de freno** | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 100.000 | 1 | N/A | N/A | 100.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | | Cambio de servo freno | 260.000 | 1 | N/A | N/A | 260.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | | Cambio bomba central de freno | 59.500 | 1 | N/A | N/A | 59.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico** | Reparación alternador | 110.000 | 1 | N/A | N/A | 110.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | | Reparación motor de arranque | 110.000 | 1 | N/A | N/A | 110.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | | Reparación instrumental tablero | 170.000 | 1 | N/A | N/A | 170.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | | Cambio bulbo de aceite | 25.500 | 1 | N/A | N/A | 25.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | | Reparación de instalación eléctrica completa | 153.000 | 1 | N/A | N/A | 153.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 59.500 | 1 | N/A | N/A | 59.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 24 | **Ser. de repar. y mant. de sist. de tren delantero** | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 238.000 | 1 | N/A | N/A | 238.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren trasero** | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 85.000 | 1 | N/A | N/A | 85.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | | Reparación picos inyectores | 170.000 | 4 | N/A | N/A | 680.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Reparación completa de motor | 560.000 | 1 | N/A | N/A | 560.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | | Cambio de junta tapa motor | 42.500 | 1 | N/A | N/A | 42.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | | Cambio bomba de aceite de motor | 421.000 | 1 | N/A | N/A | 421.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | | Cepillado tapa motor | 187.000 | 1 | N/A | N/A | 187.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | | Cambio soporte motor | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | | Cambio reten frente motor | 102.000 | 1 | N/A | N/A | 102.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | | Cambio termostato de agua | 42.500 | 1 | N/A | N/A | 42.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | | Cambio reten bancada trasera | 85.000 | 1 | N/A | N/A | 85.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 35 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de refrigeración de motor** | Cambio bomba de agua | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | | Limpieza y reparación de radiador | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado** | Carga de Gas | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | | Cambio de Evaporador | 153.000 | 1 | N/A | N/A | 153.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | | Reparación de compresor | 112.500 | 1 | N/A | N/A | 112.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | | Cambio de filtro | 110.500 | 1 | N/A | N/A | 110.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | | Cambio válvula Expansora | 127.500 | 1 | N/A | N/A | 127.500 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 42 | | Cambio manguera de alta presión | 170.000 | 1 | N/A | N/A | 170.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 43 | | Cambio embrague de compresor | 168.000 | 1 | N/A | N/A | 168.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 44 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 197.000 | 1 | N/A | N/A | 197.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 45 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tanque de combustible** | Limpieza tanque de combustible | 85.000 | 1 | N/A | N/A | 85.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 46 | | Cambio flotador tanque de combustible | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 47 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 21.250 | 1 | N/A | N/A | 21.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 48 | | Cambio correa compresor de aire | 21.250 | 1 | N/A | N/A | 21.250 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 49 | | Cambio correa dirección hidráulica | 17.000 | 1 | N/A | N/A | 17.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 50 | **Serv. de mant. o repar. de tapicería y alfombrdo para vehículo** | Reparación asientos – c/u | 197.000 | 1 | N/A | N/A | 197.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Secretaria de Hacienda y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | **Serv. de Mant. y repar. o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular** | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 120.000 | 1 | N/A | N/A | 120.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 52 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 102.000 | 1 | N/A | N/A | 102.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 53 | **Mant. y repar. de carroceria** | Trabajos de Chapería y Pintura | 600.000 | 1 | N/A | N/A | 600.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 54 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 68.000 | 1 | N/A | N/A | 68.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 55 | | Cambio de aceite de caja | 17.000 | 1 | N/A | N/A | 17.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 56 | | Cambio de aceite de diferencial | 29.750 | 1 | N/A | N/A | 29.750 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL LOTE VI** | | | | | **9.324.250** | | **TOTAL LOTE VI** | | | NO COTIZA |
| | | **LOTE VII- ISUZU D-MAX (DOBLE CABINA - CABINA PLUS)** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Serv. de Repar. y mant. de sist. de caja o transmisión** | Cambio de cadena de caja de transferencia | 1.380.000 | 3 | N/A | N/A | 4.140.000 | 1.280.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.840.000 |
| 2 | | Rúleman, piñon y corona | 1.200.000 | 3 | N/A | N/A | 3.600.000 | 800.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.400.000 |
| 3 | | Reparación caja transferencia | 800.000 | 3 | N/A | N/A | 2.400.000 | 800.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.400.000 |
| 4 | | Reparación completa de diferencial | 208.000 | 3 | N/A | N/A | 624.000 | 208.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 624.000 |
| 5 | | Cambio homocinética delantero ambos lados | 1.500.000 | 3 | N/A | N/A | 4.500.000 | 1.360.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.080.000 |
| 6 | | Reparación completa de caja de velocidades | 1.500.000 | 3 | N/A | N/A | 4.500.000 | 1.280.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.840.000 |
| 7 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de freno** | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos | 200.000 | 3 | N/A | N/A | 600.000 | 200.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 |
| 8 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 96.000 | 3 | N/A | N/A | 288.000 | 96.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 288.000 |
| 9 | | Cambio pastilla de freno | 208.000 | 3 | N/A | N/A | 624.000 | 208.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 624.000 |
| 10 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 176.000 | 3 | N/A | N/A | 528.000 | 176.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 528.000 |
| 11 | | Cambio depresor de freno | 208.000 | 3 | N/A | N/A | 624.000 | 208.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 624.000 |
| 12 | | Cambio de servo freno | 400.000 | 3 | N/A | N/A | 1.200.000 | 400.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.200.000 |
| 13 | | Cambio bomba central de freno | 200.000 | 3 | N/A | N/A | 600.000 | 200.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 |
| 14 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de eléctrico** | Reparación alternador | 192.000 | 3 | N/A | N/A | 576.000 | 192.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 576.000 |
| 15 | | Reparación motor de arranque | 176.000 | 3 | N/A | N/A | 528.000 | 176.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 528.000 |
| 16 | | Reparación instrumental tablero | 1.300.000 | 3 | N/A | N/A | 3.900.000 | 1.100.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.300.000 |
| 17 | | Cambio bulbo de aceite | 36.000 | 3 | N/A | N/A | 108.000 | 36.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 108.000 |
| 18 | | Reparación de instalación eléctrica completa | 144.000 | 3 | N/A | N/A | 432.000 | 144.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 432.000 |
| 19 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 144.000 | 3 | N/A | N/A | 432.000 | 144.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 432.000 |
| 20 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de tren delantero** | Cambio brazo tensor | 48.000 | 3 | N/A | N/A | 144.000 | 48.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 144.000 |
| 21 | | Cambio buje central y lateral de barra | 120.000 | 3 | N/A | N/A | 360.000 | 120.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 360.000 |
| 22 | | Cambio rulemán m. delantera, reten y engrase | 224.000 | 3 | N/A | N/A | 672.000 | 224.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 672.000 |
| 23 | | Cambio reten masa delantera y engrase | 144.000 | 3 | N/A | N/A | 432.000 | 144.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 432.000 |
| 24 | **Serv. de mant. y repar. de bomba inyectora** | Reparación de bomba inyectora | 5.100.000 | 3 | N/A | N/A | 15.300.000 | 4.000.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 12.000.000 |
| 25 | | Reparación picos inyectores | 160.000 | 3 | N/A | N/A | 480.000 | 160.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 480.000 |
| 26 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de motor** | Reparación completa de motor | 2.500.000 | 3 | N/A | N/A | 7.500.000 | 2.000.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 6.000.000 |
| 27 | | Cambio de junta tapa motor | 40.000 | 3 | N/A | N/A | 120.000 | 40.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 120.000 |
| 28 | | Cambio bomba de aceite de motor | 512.000 | 3 | N/A | N/A | 1.536.000 | 512.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.536.000 |
| 29 | | Cepillado tapa motor | 224.000 | 3 | N/A | N/A | 672.000 | 224.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 672.000 |
| 30 | | Cambio soporte motor | 100.000 | 3 | N/A | N/A | 300.000 | 100.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 |

Secretaría de Hacienda y Finanzas
Gobernación de Boquerón

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | Cambio reten frente motor | 96.000 | 3 | N/A | N/A | 288.000 | 96.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 288.000 |
| 32 | | Cambio termostato de agua | 96.000 | 3 | N/A | N/A | 288.000 | 96.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 288.000 |
| 33 | | Cambio reten bancada trasera | 336.000 | 3 | N/A | N/A | 1.008.000 | 336.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.008.000 |
| 34 | **Serv. de repar. y mant. de sist. de aire acondicionado** | Carga de Gas | 176.000 | 3 | N/A | N/A | 528.000 | 176.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 528.000 |
| 35 | | Cambio de Evaporador | 144.000 | 3 | N/A | N/A | 432.000 | 144.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 432.000 |
| 36 | | Reparación de compresor | 200.000 | 3 | N/A | N/A | 600.000 | 200.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 |
| 37 | | Cambio de filtro | 144.000 | 3 | N/A | N/A | 432.000 | 144.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 432.000 |
| 38 | | Cambio válvula Expansora | 120.000 | 3 | N/A | N/A | 360.000 | 120.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 360.000 |
| 39 | | Cambio manguera de alta presión | 160.000 | 3 | N/A | N/A | 480.000 | 160.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 480.000 |
| 40 | | Cambio embrague de compresor | 200.000 | 3 | N/A | N/A | 600.000 | 200.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 |
| 41 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 160.000 | 3 | N/A | N/A | 480.000 | 160.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 480.000 |
| 42 | **Cambio de correa** | Cambio correa alternador | 52.000 | 3 | N/A | N/A | 156.000 | 52.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 156.000 |
| 43 | | Cambio correa compresor de aire | 52.000 | 3 | N/A | N/A | 156.000 | 52.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 156.000 |
| 44 | | Cambio correa dirección hidráulica | 52.000 | 3 | N/A | N/A | 156.000 | 52.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 156.000 |
| 45 | **Mant. y repar. de carrocería** | Trabajos de Chapería y Pintura | 1.920.000 | 3 | N/A | N/A | 5.760.000 | 1.500.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.500.000 |
| 46 | **Cambio de aceite y filtros** | Cambio aceite motor con filtro aceite, aire, | 890.000 | 3 | N/A | N/A | 2.670.000 | 890.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.670.000 |
| 47 | | Cambio de aceite de caja | 96.000 | 3 | N/A | N/A | 288.000 | 96.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 288.000 |
| 48 | | Cambio de aceite de diferencial | 96.000 | 3 | N/A | N/A | 288.000 | 96.000 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | 288.000 |
| | | **TOTAL LOTE VII** | | | | | **72.690.000** | | | **TOTAL LOTE VII** | | **63.450.000** |

Econ. Oscar Alfredo Martínez
Secretario de Administración y Finanzas
Gobernación de Boquerón

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY