MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarminicipalidad@tigo.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE VESTUARIO Y MURALLA LADO ESTE DEL CLUB GENERAL DIAZ

CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2011

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS					PRECIOS TOTALES				
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	MECANICA DEL SUR S.R.L.	FENIX	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	SP CONSTRUCCIONES	OC CONSTRUCCIONES	MECANICA DEL SUR S.R.L.	FENIX	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	SP CONSTRUCCIONES	OC CONSTRUCCIONES
1	COLOCACION DE CARTEL												
	1	gl	Colocacion de cartel	500.000	280.000	400.000	400.000	250.000	500.000	280.000	400.000	400.000	250.000
2	DEMOLICION												
	32	m2	losa de HºAº	55.000	10.500	25.000	25.000	9.000	1.760.000	336.000	800.000	800.000	288.000
	4	un	pilares de HºAº	80.000	120.000	40.000	50.000	130.000	320.000	480.000	160.000	200.000	520.000
	19	ml	viga de HºAº	35.000	19.000	20.000	15.000	20.000	665.000	361.000	380.000	285.000	380.000
	40	m2	mamposteria 0,15	12.000	4.200	5.500	4.000	4.000	480.000	168.000	220.000	160.000	160.000
	1	un	demolición baño	250.000	650.000	400.000	200.000	650.000	250.000	650.000	400.000	200.000	650.000
	32	m2	desmonte piso	12.000	8.000	6.000	5.000	6.000	384.000	256.000	192.000	160.000	192.000
3	CONSTRUCCION PLANTA BAJA												
	6	m2	Nivelación 0,30 (1:2:8)	95.000	115.000	93.000	105.000	110.000	570.000	690.000	558.000	630.000	660.000
	38	m2	Mamposteria - elevación 0,15 (1:2:10)	59.000	57.000	54.000	55.000	60.000	2.242.000	2.166.000	2.052.000	2.090.000	2.280.000
	110	m2	Revoque a una capa (1:4:6)	18.000	15.000	16.000	22.000	15.500	1.980.000	1.650.000	1.760.000	2.420.000	1.705.000
	110	m2	Pintura al latex	11.000	15.000	14.500	18.000	20.000	1.210.000	1.650.000	1.595.000	1.980.000	2.200.000
	1	un	Construcción SSHH. Azulejado	1.800.000	4.800.000	4.500.000	4.000.000	4.300.000	1.800.000	4.800.000	4.500.000	4.000.000	4.300.000
	1	m2	Ventana balancin c/vidrio 0,80 x 0,40	250.000	420.000	175.000	200.000	450.000	250.000	420.000	175.000	200.000	450.000
	15	m2	Reposición piso baldosa	35.000	60.000	53.000	45.000	61.000	525.000	900.000	795.000	675.000	915.000
	5	boc	Instalación eléctrica	55.000	105.000	87.000	70.000	100.000	275.000	525.000	435.000	350.000	500.000
	1	un	Poso ciego	1.200.000	2.000.000	1.600.000	1.500.000	2.500.000	1.200.000	2.000.000	1.600.000	1.500.000	2.500.000
4	CONSTRUCCION DE MURALLA LADO ESTE												
	220	m2	Demolición muro 0,15	10.000	4.000	5.500	4.000	4.000	2.200.000	880.000	1.210.000	880.000	880.000
	14	m3	Excavación	12.000	17.500	23.000	20.000	15.000	168.000	245.000	322.000	280.000	210.000
	34	m2	Nivelación 0,45 (1:2:8)	130.000	150.000	147.000	155.000	155.000	4.420.000	5.100.000	4.998.000	5.270.000	5.270.000
	183	m2	Mamposteria - Elevación 0,15 (1:2:10)	59.000	57.000	54.000	55.000	60.000	10.797.000	10.431.000	9.882.000	10.065.000	10.980.000
5	GALPON TECHO DE ZINC												
	37	m2	Recorte 4 m. ancho y rereparación	70.000	14.500	52.000	4.200	13.000	2.590.000	536.500	1.924.000	155.400	481.000
	202	m2	Piso alisado de cemento	32.000	32.000	29.500	28.000	30.000	6.464.000	6.464.000	5.959.000	5.656.000	6.060.000
	1	un	Chimenea con parrilla asadera	1.200.000	300.000	3.200.000	3.000.000	260.000	1.200.000	300.000	3.200.000	3.000.000	260.000
6	PISTA POLIDEPORTIVO												
	724	m2	Contrapiso de cascote 0,07 esp. (1:4:16:24)	17.000	24.000	21.000	25.000	21.000	12.308.000	17.376.000	15.204.000	18.100.000	15.204.000
	724	m2	Piso de baldosa calcárea 0,20 x 0,20	35.000	55.000	47.500	45.000	60.000	25.340.000	39.820.000	34.390.000	32.580.000	43.440.000
	4	torres	Instalación lumínica	750.000	1.650.000	650.000	1.000.000	1.800.000	3.000.000	6.600.000	2.600.000	4.000.000	7.200.000
7	LIMPIEZA FINAL												
	1	gl	Limpieza final de obra	500.000	500.000	400.000	500.000	800.000	500.000	500.000	400.000	500.000	800.000
			TOTALES						83.398.000	105.584.500	96.111.000	96.536.400	108.735.000

Observacion: El Oferente Construcciones Sosa e Hijos en el iten 2 pilares de H°A° presenta un error en el precio total cuyo importe en la oferta es de 120,000 debiendo ser 160.000
El Oferente OC Construcciones en el iten3 ventana balancin c/ vidrio presenta un error en el precio total dando 225.000 debiendo ser 450.000
El oferente OC Construcciones no incluye el precio unitario en el item 1 colocacion de cartel si en el precio total.

Sr. Alberto Silva Benitez
Responsable UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas